व्याध



35A C 4A

তাঁত ও রং

485)

্জ্রীত্রৈলোক্যনার্থ বস্থু এ. জি. ডবলিউ. আই,

টেক্ টাইল টেক্নোলজিষ্ট এ্যাগু টিঙ্কটোরিয়াল কেমিষ্ট।

পরিবন্ধিত শংকরণ (Revis d & Enlarged Edition) ১৯৫৫

স্বব্সত্ব সংরক্ষিত]

সাড়ে আট টাকা মাত্র।

প্রকাশক— টি**. এন. বসু** রাউংভোগ, ঢাকা।

8015 (315

প্রিন্টার—
ত্রী হারিলোপাল বসাক।
আর, কে, বসাক প্রিন্টিং ওয়ারীস্থ

নিবেদন

প্রিবিদ্ধিত সংস্করণ (Revised and Enlarged Edition)

তীত ও ব্রং পুতত প্রথম বাহির করিয়াছিলাম ইং ১৯০৯ मार्ला देनिश्वनाम, त्य दम्राभ कृतित भिल्लत छन्नग्रन नार्ट, दमरे दम्यान মানুষ জানে কেমন করিয়া না খাইয়া নির্ব্বিবাদে আন্তে আতে মরিতে হয়। ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত "বিগত ছভিক্ত"। অবশ্র দেশের চিস্তা ধারার একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। মানুষ এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে বাঁচিবার মত বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সংসারের প্রত্যেকের ক্রিছু না কিছু করিতেই হইবে, কারণ একার রোজগারে আর ১০ট মুখ চলিতে পারিতেছে না; কিন্তু কি করিবে—অর্থকরী বিল্ল। কিছুইত জানা নাই। কুটার শিরের উন্নয়ন কলে আমাদের দেশে काहात्र कान नका नारे वनित्न अज्ञालि रहेरव ना। हेरा महर्षि অমুমেয় যে এমন উর্বর দেশে আজ পর্যান্ত সাধারণ "তাঁত ও রং" এর সমকক্ষ দিতীয় আর একথানি পুস্তকত জন্ম নিতে পারে নাই, তাই আজ উপদানি কঢ়িতেছি—মহাপ্ৰাণ আচাৰ্য্য প্ৰফুল চন্দ্ৰ বাহা বিগত ইং ১৯৩৭ দালে আমার প্রথম করিবের পাণ্ড্লিপি পড়িয়া আন ্দ আত্মহারা ইইয়া কেন আমাকে সজোরে এক লাথি মারিয়া বলিয়াহিলেন "গোলামী করিহা এমন একখানি সুকর জিনিষ তৈরী করবার সময় ক্রতে পারলি।" এই বলিয়া তিনি বইথানির উচ্চ প্রশংসার বাণি স্বৰ্ণাক্ষরে লিথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

"তাঁত ও রং" এর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ উভয় বলে কুটীর শিল্লীদের মধ্যে যথার্থই একটা জাগরণ আনিয়াছে। বিশেষ করিয়া আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে—আমার প্রথম সংস্করণের ক্তকগুলি উইয়ে কাটা বই (কোনটার অর্দ্ধেক বা কোনটার ত্ব আংশ ছিল না) পাইয়াও শিল্পপ্রাণা নরনারিগণ হইতে আমার প্রতি শত শত ধ্রুবাদ সহ ভাশ্মীর্কান্ত জ্ঞাপন — আরও অনুপ্রাণিত হইয়াছি — আমার দিতীয় সংস্করণের একাধিক ফরমুলার সাহায়ে। বহুশিল্লীর পূর্ববন্ধ শিল্প বিত্যান কর্ত্বক প্রান্থর প্রাপ্তিতে।

প্রথম ও বিতীয় সংস্করণে মাত্র ১৩৬ থানি চিত্র, সহ ২৯৮ পৃষ্ঠ; ছিল এবং ভাহা "প্রাক্টিকেল গাইড্" হিমাবে সর্বাত্র সমাদৃত হইয়াছে। দেশের ডাকে অনুপ্রাণিত হইয়া আমি আমার কর্মজীবনের শেষ মূহর্তে বিগত স্থাদীর্ঘ ১৬ বংসরে (প্রথম সংস্করণের পর) যে সমস্ত নৃতন নৃতন অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া রাথিয়াছিলাম, দেই সমস্ত গোপন তথ্য (secrets) সহ আমার সহকর্মীদের আন্তরিক সহান্তভূতি ও চেষ্টায় "তাঁত ও রং" পুতকথানি ১৮১ খানা চিত্র দহ ৫৭৬ পৃষ্ঠায় পরিবর্দ্ধিত করিয়া রূপায়িত করিতে मक्कम रहेगाहि। टिक् होरेन करने ଓ सूरनत हाळ हाळीरमत Text Book विना दिन डेशयुक वह नाहे-धवर यादा आहा তাহ ত্থাপা ও সহজ বোধা নয়। তাই এই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে প্রথম ও বিতীয় সংস্করণের বিষয়বস্তগুলি ধারাবাহিক প্রণালীতে "একাদেশ অথাত্যে" সজিত করিয়া সুল ও কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের পাঠা পুততক হিসাবে এক একটি অধ্যায়ে এক একটি বিষয় (Subject) পূর্ণাঙ্গ ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে যথা সম্ভব চেষ্টা कतियाष्ट्रि, त्यमन-

প্রথম অপ্নায়—Textile Calculations:

তির অপ্নায়—Testing of Yarn.

তির্থ অপ্নায়—Analysis of Cloth.

পর্বম অপ্নায়—Fabric Structure and Practice of

Miscellaneous Waving.

অপ্নায়—Textile Fibres or Materials.

সপ্তম অপ্নায়—Cocoanut and Coir Industry.

অপ্তম অপ্নায়—Dyeing.

মবম অপ্নায়—Bleaching, Mercerising, Woolly Effect on Jute and Spot Removing.

দেশম অপ্নায়—Textile Printing.

অকাদশ অপ্নায়—Finishing, Monopol Soap

Making etc.

সাধারণতঃ ব্যবসায় ক্ষেত্রে কোন টেক্নিশিয়ানের নিকট হইতেই কোন মূল্যবান ফরমূলা কেহ বাহির করিতে সহজে সুমর্থ হন না; কিন্তু এই পুস্তকের বৈশিষ্ট এই যে "All Secrets a. open" অর্থাও ইহাতে এমন সব ফিরমুলা সহজ্ঞীরল ভাষায় দেওয়া আছে, যাহা ব্যবসায়িগণ অনেক ক্ষেত্রেই বহু অর্থ ব্যয়েও সংগ্রহ করিতে মুর্থ হইয়া থাকেন না, স্কৃতরাং ই বই খান কে এক কথায় "Secret of Success" বলা যাইতে পারে । এই কারণেই মনে হয় আমার এই পরিবদ্ধিত সংস্করণের পাড়্লিপি দেখিয়া স্থানীয় মিলমালিকগণও যার যার মিলের শ্রমিকদের কালোপযোগী ট্রেনীংএর স্থ্বিধার্থে ১০ হইতে ৭৫ কপি পর্যান্ত বই যার যার নিজস্ব লাইব্রেরীতে রাথিবার

জন্ম অগ্রিম অর্ডার বুক করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন, যে এমন মূল্যবান তথ্য সম্বলিত পুস্তক প্রত্যেক শ্রমিকেরই বর্ত্মান পরিস্থিতিতে পড়া একান্ত প্রয়োজন। ত

আমার জীবনের এই দানটুকু যদি এমন স্থল্দর ভাবে দেশ দেবায় লাগে—তবে আমি বড়ই আশাহিত, গর্বিত এবং নিজকে ধতা ও আমার অুক্রান্ত পদ্মিশ্রম এবং অর্থব্যয় দার্থক মনে করিব।

রাউৎভোগ, ঢাকা। নভেম্বর, ১৯৫৫

বিনীত—> প্রভাকে ব্র

ু পূর্ব্ববর্তী সংস্করণের নিবেদন

বৃহকাল থাবং বঙ্গাহা গাভলিমেন্ডের অধানে কুটার-শিলের প্রচাইকার্য্য ঘনিইভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় বর্ত্তমান ভারতীয় যুক্তারাপ্ত পার্কি স্কোনের অধিকাংশ জেলার তন্তবাস সম্প্রদায়র সহিত সামার বিশেষভাবে মিশিবার স্বযোগ হইয়াছিল। তাহারই ফলে ব্যাতে পারিয়াছিলাম যে, বিজ্ঞানের নব্য আবিদ্ধারগুলির সহিত পরিচয় না থাকায়, বয়নশিল্পে তন্ত্ববায়গণ পূর্বের মত আর কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেছেন না; তাহারা গতানুগতিকের অনুসরণই ক্রিতেছেন মাত্র। নব্যক্ষচির সহিত তাল রাথিয়া চলিতে না পারায় তাহাদের বয়নশিল্প ও ব্যবসায় দিন দিন নিপ্তাভ ও পশ্চাদপদ হইয়া পঞ্জিতেছে।

ছাত্র ও ছাত্রাদিগের শিক্ষার জন্ম বয়নশিক্ষা সম্বন্ধে আমি কতকগুলি বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাথিয়াছিলাম। ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট উহা বিশেষ সমাদর লাভ করে। তাহাতে উৎসাহিত হইয়া বয়নশিক্ষা সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় একখানি পুস্তক লিথিবার জন্ম আমার প্রবল আগ্রহ জন্মে। এই "তাঁত ও বং" পুস্তক সেই লিপিরই পরিবর্দ্ধিত আকার মাত্র।

এই পৃত্তকে বছপ্রকার ডিজা সারবেশিত হইয়াই।
সেইভলিকে এরূপ সহজ ও সরল ভাবে ব্যাইবার চেষ্টা কা জি
যে, অল্লশিক্তি ব্যক্তিও উহা অনায়াসে ব্যক্তি পারেন, যেন
পুত্তকথানি নিজেই একজন। মুক্তক।

রং সম্বন্ধেও এই পুস্তকে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। কি প্রণালীতে কার্পাদ, পাট, রেশম, ক্রিম রেশম, কয়ার (Coir) ইত্যাদি পাকা রং করা হয়, এই পুস্তকে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

এখসও বাল্লায় নাবিকেল পিল্লের তেমন প্রচলন হয় নাই। মাদ্রাজ প্রেদিডেন্সী এই শিল্পের হারা যে কতদ্য উন্নতিলাভ করিয়াছে, ভাহা আমাদের অনেকেরই জানা নাই। বাললাদেশে
সমুদ্রতীরবর্ত্তী কয়েকটা জেলায় প্রচুর পরিমাণে নারিকেল জন্ম।
স্কভরাং চেষ্টা করিলে মাজাজ প্রেসিডেন্সীর ন্যায় বাললাদেশেও মে
নারিকেল শিল্পের মথেষ্ট উন্নতি সাধন করা যায়, একথা নিঃসংশয়ে
বলা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে নারিকেল শিল্পে সম্বন্ধেও এই পুস্তকে মথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। কাপিড়া
মান্ধেও এই পুস্তকে মথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। কাপিড়া
হরিয়াছে।

বয়ন ও রঞ্জন-শিল্প সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় অনেক পুঁস্তক আছে—
কিন্তু বাদলা ভাষায় সেরূপ দেখা যায় না। ইংরাজী ভাষার
প্রতিশব্দের সল্লভায় এবং বাদলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রক্ষের ভাষা
প্রচলিত থাকার জন্ম বাদলা ভাষায় এইরূপ পুস্তক প্রণয়ন অতিশয়
কষ্টপাধ্য হইলেও জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে বহু 'রিশ্রম
স্বীকারে চল্তি শব্দ সংগ্রহ করিয়া সহজ্ঞ ও সরল ভাষায় পৃস্তকথানাকে অভ্যাবশ্রক তথ্যপূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

এই কুদ্র পুস্তকথানা এত অন্ধ সময়ের মধ্যে পূর্বে ও পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িয়া, আসাম এবং উভয় ডমিনিয়নের নানা প্রদেশে এমন কি ডমিনিয়নের বাহিরে পর্যাস্ত একথানি অদিতীয় প্রাক্তিক লাইড হিসাবে সমাদৃত হওয়ায়—য়থার্থই কিন্তুর পরিশ্রম ও অহ্নিশ আমার সার্থক হইয়াছে।

িগত মহাযুদ্ধের ফলে পেপার কন্টোল হেতু প্রয়োজনীয় ক্রাগজ সাপ্লাই না নত্মা দেশের চাহিদা মিটান আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আশা করি শিল্পপ্রা দেশবাসী আমার অনিচ্ছাক্বত ক্রটী মার্জনা করিবেন। ইতি—

রাউৎতোগ, ঢাকা,

বিনীত—

जून, ১৯৪৮

গ্রন্থকার



This own of a series of the se

- El 25 ESTAN

''আপনারে ল'য়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী'পরে ; সকলের তরে সকলে আমরা,

্র্প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

-কামিনী রায়-



গ্ৰন্থ বি প্ৰীটভিলোক্য সাথ বস্তু

প্রতীপত্র প্রথম অধ্যায়

তাতের সংক্রিপ্ত পরিচয়

বয়ন প্রণালা (Weaving Proce	ss)	7-96
প্রিমিটিভ্লুম , ঠক্ঠকি তাঁত (Fly Shuttle Loon	m).	
গওঁতাত (Pit Loom.) ফ্রেশ্তাত (Frame Loom	in-	
cluding over hung and under hung sley)	•••	2-5
গৰ্ভ ও ফ্ৰেম্ তাঁতের তারতম্য (Difference betw	een	
Pit Loom & Frame Loom)	•••	>-
ক্রেম্লুমের প্রধান প্রধান অংশগুলির নাম	•••	- >>
কলের ঠক্ঠকি তাঁত (Hattersley, Semiautom	etic	
etc.)		35
হাটার্সলি লুমের প্রধান প্রধান অংশগুলির নান		>8
ভাৰতাত (Country and English Dobby)		Se
জাকিডি তাঁত (Jacquard Loom)	•••	>F
পাঞ্চিং বকুস্ ও পিয়ানো কার্ড কাটার 😗		₹€
वीनवात शृद्ध जाकिष भरीका (Testing of Jacquai	rd)	्र २৮
ष्णां कार्ड गामित्नत विভिन्न षश्म (Parts) ও তাহাদের	নাম	२४

দক্তি (Sley)	05
একাধিক মাকুর দক্তি (Multiple Shuttle Box Sley)	०ऽ
দক্তি ভালমন্দ্ পরীক্ষা করিবার নিয়ম (Testing of Sley)	000
দক্তিৰ মাপ অন্তুসাৱে কাপড়েৰ বহৰ নিৰ্ণয় 🥕 🗽	00
মাড় প্রকরণ (Sizing)	08 <u>~</u> 85
শ্তেসারযুক্ত উপাদান (Starches', স্থতা কোমল রাখিবার	0
উপাদান (Softeners), ওজন বৃদ্ধির উপাদান (Weighting	May an
materials), প্রতিষেধক উপাদান (Antiseptic), রঞ্জ	
উপাদান (Tinting matters)	08-05
হাত দাইজিং অথবা দেশী মাড় (Hand Sizing)	60
ববিন বা টানা নলি (Bobbin)	88
মিল সাইজিং (Mill sizing)	88
মাড় দ্রাবণের শতকরা হার নির্ণয় (Determination of	
percentage of size in a mixture), মাড় প্রকরণ	
সম্বন্ধীয় কয়েকটা বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় (some aseful	
hints about sizing)	86-89
টানা প্রকর্ণ (Warping)	8565
এই বেই টানা, ক্রীলের টানা পেগ টানা (Peg or Wood	
V ping), পাথালি ছামে টানা (Horizontal Drum	the state of
Warping), খাড়া ছামে টানা বা বল-ওয়ার্পিং (Vertical	
Drum or Ball Warping)	85—¢b
জো-কাঠি বা লিজরড্ (Lease Jod)	СР
বীম বা নবোজ (Beam or Roller)	69
শানা-গাঁথা ও বীম-করা (Denting and Beaming)	60 60

ডাফ্টিং বা ব-গাঁথা (Drafting)—দোজা জাফ্টিং,	
পরেক্টেড ছ্যুফ্টিং, ভাঙ্গা ড্রাফ্টিং, মিশ্র ড্রাফ্টিং, স্পেশিয়াল	
দ্রাফ্টিং ইত্যাদি ে ৬০	0
ব-বান্ধনি (Tie-up —রীল বা কাঠিম, লিভার, স্প্রীং, ধন্তু,	
७८सर्हे ७১-७	8
লিফ টিং না টিপ নি (Lifting or Depression of	
Treadles or Peg plan)	¢
হাত তাঁতের গতি (Motions of Hand Lcom)—	
Shedding, Picking, Beating up ইত্যাদি ৬৬ -৬	2
বীম ছাড়ান ও কাপড় জড়ান Let off & Take up	
motions)	2
ওভার পিক্ও আণ্ডার পিক্ (Over Pick and Under	
Pick) 9	0
মাকু ও নলি (Shuttle & Pirn) ··· "	0
নতি কাঠি বা মতি কাঁটা (Temple)	2
বহর ও দৈর্ঘা নির্ণয় (Selection of Width & Length)	2
মাকু পড়ে কেন (Why the Shuttle Flies) 9	0
তানীর স্থতা ছি ডে কেন (Causes of Warp Breakages)	
পাড় খারাপ হয় কেন (Causes of Bad Selvedges)	9
ভিতীয় ভাষ্যায়	
হিসাব (Weaving Calculations) ৭৯—১০৪	3
হিসাব (Weaving Calculations)	2
টেক্সটাইল সম্বন্ধীয় হিসাবের শ্রেণী বিভাগ	3
স্তার নম্ব নির্ম (Relating to single yarns)—	

करेन, अराइटेडे करेन, नित्नन, दश्ल, शार्छ, छन् दिए, छन,	
সিন্ধ, স্পান্ সিলক্ ইত্যাদি	95
টুইন্ট স্তার নম্বর নির্ণয় (Relating to Folded or	6
Twisted yarns)—কটন, স্পান্ সিক ইত্যাদি	46
white results of the Co.	pp 2 .
দেক প্র ক্লিতী শানা (Bamboo and Steel Reed)	۶۰
भोना निर्द्वाहन (Selection of Reed)	22
স্থতার নম্বর অন্তুসারে শানার নম্বরের তালিকা 🤼 🔆	25
স্থতার পরিমাণ নির্ণয় (Quantity Calculations)— টানার	
হিদাব ও পড়েনের হিগাব(Warp and Weft Calculations)	20-29
"ব" এর হিসাব (Heald Calculations)— দেশী বাঁধা	Sec.
"ব", হাতে তোলা "ব", আধপাটি 'ব', তারের 'ব' (Wire	
Trolly Galactic to	29—2F
শানার সঙ্গে বিলাতী "ব' এর সম্বন্ধ	22
हिन्छ-निर्णि (Heald Knitting Calculations)	> 0 0
বিবিধ হিমা: (Miscellaneous Calculations)	5.2
ি ৰ তালিকা (Chart Showing Lea Weight)	3.0
	2

ভূতীয় অধ্যায়

সূতা পরীকা (Testing of yarn) ১০০—১১৯ স্থতা নির্ন্ধাচন (Selection of Yarn)—স্থতার নম্বর, স্থতার শক্তি, দমতা, দৈর্ঘ্যা, পাক ইত্যাদি নির্দ্ধারণ (Count, Strength, Uniformity, Twist per inch etc) ১০৫—১০৮

মিউল ও রিং ভ্রেমের স্থতায় পার্থক্য	200
ইউনিয়ন ফ্যাব্রিক্ হইতে রেশম, উল ও উদ্ভিজ্ন তম্ভ পরীক্ষা	>>•
তন্ত্ব বা ভূতার ওজ্বনের হ্রাস বৃদ্ধি (Regains) "	: 222
উ্দ্ৰিজ্জ তম্ভ এবং প্ৰাণীজ তম্ভ পরীক্ষা	225
নানাবিধ কৃত্রিম রেশম পথীক্ষা •••	220
কোরা এবং মারণেরাইজড্ কার্পাস পরীক্ষা	2200
ক্যাপক ও কার্পায় পরীকা, কোরা এবং ধোলাই কার্পায	
পরी हा, मंग । शारि भार्यका, शारि दिसम ७ कृ खिम दिसम	
भरीका करेन है जिल्लन भरीका, भारे, भन धर क्लाक्स	
পরীশ্রা >>৪-	
অভীবিক্ষণ যন্ত্রে টেক্স্টাইল ফাইবারের প্রাকৃতিক গঠন · · ·	>>9
খাঁটি রেশম, তসর পশম এবং কটন নির্ণয় করণ	: >4
টেক স্টাইল ফাইবারের উপর টক, ক্ষার এবং অক্যান্ত	
ৰাগাকার পদার্থের প্রভাব •••	הגנ
চতুর্থ অধ্যায়	
কাপড় বিশ্লেষণ (Analysis of cloth) ১২০-	- 580
কাপান বিশ্বেধন (সমান্ত্ৰী	``` >≥∘
কাপড় বিশ্লেষণ" শব্দের অর্থ ও অক্সান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় ১২১-	_588
কাপড়ের উপর দিক্ নিণয়, চানা ও তিওঁৰ বিশ্ব	,28
ইঞ্চি প্রতি টানা ও পড়েন সংখ্যা নির্বি	526
নমুদা হইতে কাপড়ের ডিজাইন বা নক্সা করণ	529
व-ब्राँचा প্রণালী (Drafting)	526
पिकारेन करेगा किए हि॰ ता हिंश नि वाहित करान	

19.	
কাপড়ের দোষ বা খৃত (Defects in Fabrics)	200
প্তাভাড ক্লথ (Standard Fabrics)	>08
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইয়ার্ণ (Standard Varns)	
	>8≯
পঞ্চম অধ্যায়	
ৰম্ভ গঠন প্ৰণালী	
(Principles of Fabric Structure	
Practice of Missella	0-
Practice of Miscellaneous Weaving) 588-	-599
বস্ত্রের গঠন, গঠন কাহাকে বলে, টানা ও পড়েন কাহাকে বলে টেক্স্টাইল ডিজাইনের শ্রেণী বিভাগ	₹86
ডিজাইন পেপারের ব্যবহার ও মাণ নির্ণয় (Use and	>89
Selection of Design Paper)	
मानाभित्न वा अन् व्नन (Plain, Calico or Tabby	>89
Weave) Calico or Tabby	
	285
৩৯, ৪০ এর নং চিত্র—একটি খাঁটি প্লেন্ কাপড়ের	
Oloss Coll Inneite 1: 1 a	22.
ं । जा । जा । जा का शास का समान	->62
7 - 1, 00 - 10 10 10 1	
রিব উইভ (Ribbed Fabrics)—ওয়ার্প রিব (পপ্-	
प्रिय (अ) द्विष्ठ) शांकि ज्यादिरकारी	E VIEW
राज्य द्राप्त वरः हेशालत Longitudinal	1
	B
100 - 300 -	->69

প্লেনের উপর কলাও স্কীম, হেয়ার লাইন কোটিং ইত্যাদি · · ১৫৮	- >02
৪৯ নং চিত্র—অক্সফোড শাটিং ()xford Shirting) ···	500
টুইল ও টুইল জাতীয় বুনন্ (Twill and Kindred	
Weaves) 565	<u> </u>
(১) ক্রমাগত টুইল (Continuous Twill)	265
৫০ ও ৫১ নং চিত্র এত ঝাঁপে ক্ষুদ্রতম টুইল	
৫২ নং চিত্র'—৪ঝারপে রেগুলার টুইল	>65
টানা-ভাসা, পঁড়েন-ভাসা, টানা ও পড়েন-ভাসা, টানা অথবা	
পিড়েন অপেক্ষাকৃত বেশী ভাসা টুইল	५७ २
,৫০ নং চিত্র — ৪ ঝাঁপে ফ্লোরেন্টাইন টুইল	200
৫৪ নং চিত্র—৬ ঝাঁপে হারভার্ড সাটিং	266
वर्ष नः िछ्छ — ৮ साँ १०१ मार्क हूँ देश	296
টুইলের কোণ (The Angle of Twill)	১৬৬
৫৬ ন চিত্ৰ—45° Angle, ৫৭ নং চিত্ৰ—High Angle,	
• ৫৮ নং চিত্র-Low Angle ···	:66
টুইল ও টুইল জাতীয় কাপড়ের টুইল রেখার স্পষ্টতা 🤫	269
(২) আঁকা বাঁকা বা ঢেউ টুইল (Zig-zag Twill) ···	262
৫৯ ন: চিত্ৰ—8 ঝাঁপে পাশাপাশি চেউ টুইল (Horizon-	0
tal zig-zag Twill on 4 Healds)	>9.
৬০ নং চিত্র—৪ ঝাঁপে খাড়া ডেউ টুইল (Vertical	590
Zig-zag Twill on 4 Healds) ··· ৬১ নং চিত্ৰ ও ৬২ নং চিত্ৰ—৮ ঝাঁপে বক্তা টুইল (Oblique	
Twill on 8 Healds)	>9>
	ALPERT DE

ে ১৫৮ নং চিত্রটা বদান ভূল হইয়াছে ; বাম দিক উপরে ঘুরিয়া বসিবে।

(৩) রি-ম্যারেঞ্জড টুইল (Re-arranged Twill)	>92
(ক) সাটিন (Satin)—সাটিন ডিজাইন করিবার প্রণালী	290
ইরেগুলার দাটিন (Irregular Satin)	508
৬৩ নং চিত্র—৪ ঝাঁপে সাটিন। ৬৪ নং চিত্র—৫ ঝাঁপে	
সাটিন। ৬৫ নং চিত্র —৬ ঝাঁপে ইরেগুলার সাটিন	296
৬৬ ও ৬৭ নং চিত্র—৮ ঝাঁপে পড়েন ও টানা-ভাস, সাটিন	>96
(刘) 本布 蚕 (Cork Screw)	598
৬৮, ৬৯ নং চিত্র – বিজোড় দংখ্যক কর্ক জু (Odd No.	
Cork Screw)	399
৭০, ৭১ নং চিত্র—জোড় সংখ্যক কর্ক জু (Even No.	
Cork Screw)	596
(গ) সাটিন অর্ডারে টুইল সাজান (Re-arrangement of	
Twill in Satin order)	>92
৭২ — ৭৪ নং চিত্র — টুইলকে সাটিন অর্ডারে সাজাইবার প্রণালী	392
(8) মিশ্র টুইল (Combined Twill)	
৭৭ ও ৭৮নং চিত্র—টানায় টানায় ও পড়েনে পড়েনে মিশ্র টুইল	200
টিমার শ্রেমায় ও পড়েনে পড়েনে মিশ্র টুইল করিবার প্রণালী	24.2
	22.7
(৫) তানা টুইল (Broken Twill)	240
৭৯নং চিত্ৰ — ৪ ঝাঁপে ভাষা টুইল ট্রাইপ্ এফেক ট	200
৮০ ও ৮১নং চিত্র—৪ বাঁপে ভাঙা টুইল অল-ওভার-এফেক্ট	240
৮ংনং চিত্ৰ —৬ বা পে ভাঙা টুইল (Kice weave)	>68
তনং চিত্র — ৪ ঝাঁপে হেরিং বোন টুইল (Herring Bone	
Twill on 4 shafts or Healds)	○ \$\dag{\alpha} 8

(৬) ফ্যান্সী বা অল্ফুত টুইল (Fancy Twill)	246
७८ ७ ৮৫ न् हिंख-৮ ७ ३२ वाँ १९ का की हूँ हैन (Fancy Twill)	200
ভারমণ্ড (Diamond) ··· ··	240
৮৬ ৩৮৭ নং চিত্র-8 ঝাঁপে ভাষ্মত ও আকার (Size) বড় করণ	569
হানিকম্ব (Honey Comb)	766
৮৮-৯১ নং চিত্র-৪ ঝাঁপে হানিকছ, ৫ ঝাঁপে হানিকছ,	
৫ ঝাঁপে প্লেন্ ও হানিকম, ৬ ঝাঁপে প্লেন্ ও হানিকম ১৮৯-	->>0
ৰাইটন (Brighton)	197
२२ ७ २७ नং हिं — मर्कारियका ह्या विष १६ x १७ डाइहेन	>95
স্পৃপ্ত (Sponge) ···	220
৯৪ নং চিত্র -> বাঁপে স্পল্ল (Sponge on 10 shafts)	228
হুক্-য়্যা-ব্যাক্ (Huck-a-Back)	228
৯৫ নং চিত্ৰ—৪ ঝাঁপে হক্-য়া ব্যাক্	256
৯৬ ও ৯৭ নং চিত্র — ৪ ঝাঁপে প্লেন্ হক্-য়্যা-ব্যাক্ ও ভেডন হক্ ১৯৫	-5a6
मक्लिरना (Mock Leno or Imitation Gauze)	226
৯৮ ও ৯৯ নং চিত্ৰ—৪ ঝাপে মক্লিনো ও প্লেন্ মক্লিনো	101
১০০ ও ১০০ (ক) নং চিত্র—৩ এবং ৪ ঝাঁপে মক্লিনো	उक्र
वक्लिरना व्निट् भानागाथात नानाविध अभानी ७ विरोध छ। जवा	वियय
	259
ক্ৰেপ্ অথবা ওট্মিল (Crape or Oatmeal)	ההנ
জিটোন (cretone)	500
১০১-১০৩ नः हिंब-८, ৫ ७ ७ वाँरिन ट्विन	500
লিনিয়ার জিগ্জ্যাগ্ (Linear zig-zag or Distorted	
Weave)	205

১০৪ নং চিত্র—৪ ঝাপে লিনিয়ার জিগ্ভ্যাগ্ অথবা স্পাইভার উইভ	5.5
গ্রীসিয়ান উইভ (Grecian Weave)	२०७
১০৫ ও ১০৬ নং চিত্র—৪ ও ১০ ঝাঁপে গ্রীসিয়ান উইছে	200
ডায়পার ডাইস্ (Diaper Dice)	2.08
১০৭ ও ১০৮ নং চিত্র—৬ ও ১০ ঝাঁপে ভারপার ভাইস্প্যাটার্	206
বেড্ফোর্ড কড (Bed ford Cord)	209
১০৯ ও ১১০ নং চিত্র—ও ঝাঁপে বেড্ফোর্ড কর্ড এবং তাহার ক্রন্	3 74
সেক্শান •••	2.9
>>> শং চিত্র—ওয়াডিং স্থতা সহ বেড্ফোর্ড কর্ড কাপড়ের ক্রস্	
সেক্শান	5 o P
বেড্ফোর্ড কর্ড ও পিকি কাপড়ে পার্থক্য	202
এক্ষ্ট্ৰা ওয়াৰ্গ ও এক্ষ্ট্ৰা ওয়েফ ট (Extra warp and	
Extra Weft)	200
১১২ নং চিত্ৰ—চাটাই পাড় (Matt Border with Extra warp)	570
১১৩ নং চিত্ত – ডায়মণ্ড বা বরফিপাড় (Diamond Border	
with Extra warp)	255
ড্বল ক্লথ (Double cloth or Two-ply cloth)	620
১১৪ নং চিত্র—একধার বন্ধ ভ্রল ক্লথ। ১১৫ নং চিত্র— ছুইধার বছ	ন ডব ল
কুথ। ১১৬ নং চিত্র— অল্ব্রুত ডবল ক্রথ। ১১৭ নং চিত্র—১১৪ নং	
ক্রস্লেক্শান। ১১৮ নং চিত্র— ১১৫নং চিত্রের ক্রস্ সেক্শান ২১	8-236
বাাক্ড ফ্যা ত্রিক্ (Backed Fabric)	२५७
১১৯—১২১ নং চিত্র—্ওয়েফ্ট্ ব্যাক্ড ফ্যাত্রিক্ (Weft Backet	d
Fabric)	239

১২২—১২৪ নং চিত্র —ওয়াপ ব্যাক্ড্ ফ্যাব্রিক্ (Warp Backed) ২১	9
টাৰিশ্ টাওয়েল (Turkish Towel) • ··· ২১৮	,
(हिक् है। किम् है। शुरुवन (Oheck Turkish Towel) २)	9
(हिन् है। किम हिन्द्रिय (Uneck Turkish Towns))
কাস্টিয়ান্ ক্যাত্রিক্ (Fustian Fabric) ২২০—২২৪ (খ	a
১২৫-১৩৩ নং চিত্র—ইম্পেরিয়াল সোয়ান্স ভাউন, ইম্পেরিয়াল	1
गारिक करिय गरेलिक वा पश्चिम, (त्रांत्रीमार्यन रम् रमात्रीमार्यन	,
न्या विकार विकार विकार की वालका महलाकन्, रहिला	•
(Chaming "Races" & Oross Section and Past of	
220-440, 41-11	-
G Tran (Light Corduroy), Will 48 9	য়
১৩৪, ক, খ, গ নং চত্র—ক্তু গল কেতুর্বের পাইলগুলি কাটিবার পূর্ব (Thick-Set-Cord), ১৩৪ নং কর্তুর্বের পাইলগুলি কাটিবার পূর্ব	Á
	()
এবং পরের অবস্থা)
ভামাস ক (Damask) ও বোকেইড (Brocade) ২২৪ (গ	
Gen G-13- (Miscellaneous Designs)	
558 (4) 558 (3)	
১৩ঃ —১৪০ নং চিত্র —৮ঝাঁপে ব্রোকেন্ ভাষ্মণ্ড ২২৪(ছ)—২২	C
विश्वास्त्र विश्वास्त्र प्राचित्र विश्वास्त्र विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विष्य विश्वास विश्वास्त विष्य विश्वास विश्वास विष्य वि	
न्यान विशिवस्य प्राप्ति ।	9
ि । ० प्र स्थाप्त्र (गांद्रशांजा ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।	
३८०—३०३ तर विज—७, न	
১৫২ নং চিত্র—৫ ঝাঁপে মাছ (Fish on 5 Healds)	190
"	101
১৫০ নং চিত্ৰ — ৪ ঝাপে জান্ডিল (Dundril on 4 Healds) ২ ১৫৪ নং চিত্ৰ — ৪ ঝাপে জান্ডিল (Dundril on 4 Healds) ২ ১৪৪ নং চিত্ৰ — ৪ ঝাপে জান্ডিল (Dundril on 4 Healds)	8 •
३६८ नः हिंच — ८ वार्षा जाना प्राप्त कार्या गार्वे	86
১৫৫—১৫१ नः हिं - 8 बाँ राज का जी गाएँ	N.

১৫৮ नः हिज- 8 बौट्न छक् भागि दकारिः	582
*>१२ नং हिल् — ७ गाँटन कानी दवष्कार्ड मार्हिः	286
১৫৯ ক নং চিত্র—১৫৯ নং চিত্রের ছফ্টিং প্ল্যান্ ···	0286
১৫৯ খ ও গ নং চিত্র১৫৯ নং চিত্রের ২ রক্ষম পেগ্রিয়ান্	286
১৬০ নং চিত্র—১০ ঝাঁপে ফ্যান্সী জামার কাপড়	289
১৬১ नः हिंख- ১२ बाँटिश काकी नाहिं।	284
১৬२ नः हिल - ১० बाँदि कामी मार्हिः	285
বিবিধ উইভ (Miscellaneous Weaves)	- 299
৪ বাংপে ক্যাকী ভাষমত। ৪ ঝাপে ভান্ডিল। সান্থাক্	কোটিং
७ वाँ १८९ स्मनूनराष् माणिः। ७ वाँ १८९ मक्निरना। 8 वाँ १८९	রেগুলার
हुइन काणि: 8 वाँदिश कानी हुइन काणि: 8 वादिश	ফ্যান্দী
পহেতেউড টুইল কোটিং। ৪ ঝাঁপে টুইল কোটিং। ৪ ঝাঁপে	হরবোল
र्षेड्डन। 8 बाँदिन कानी खादकन हेंद्रन काणिश 8 बाँदि	
र्षेट्टन । 8 वाँराल का भी रूटेन गार्डिः अथवा काछिः।	
होरेश् मार्डिः। 8 बादम बाजाक दकनात्ना दकारिः। 8 बादम या	
ফ্যান্সী টুইল । ^{৪°} বাঁপে নম্নতারা টুইল। ৪ বাঁপে চেক আ	
8 स् रिश्र दिविम क्रथ।	0 - 50H
8 विशिष्ट जात अकि टिनिन क्रथ। 8 वैनिस विष्टानात होनत ।	
র্ধ বাঁপে ভ্যারিগ্রেড ভাষমগু। ৪ বাঁপে আর একটি ভাষমগু	হক্-য়্যা-
ব্যাক্। ৪ ঝাপে ক্যান্সী উইভ। ৪ ঝাণে আর এক রক্ষ ফ্যা	
৪ ঝাপে মক্লিনো ও প্লেন্ তোরালে। ৪ ঝাঁপে আর এ	282
मक्लिमी ७ क्षिन् जावाल। ८ वाल कामी जाता ।	ক রক্ম
* ১৫৯ ने रिखिंग क, य ए ज मह जून क्रिंग छेलत कि नी	8 व १८भ
उहेरारिक	रहः वनान

একটি ফুল। ৫ ঝাঁপে মক্লিনো ও প্লেন্ তোগালে। ৬ ঝাঁপে ভ্যারিগেটেড্ ভায়মণ্ড। ৬ ঝাঁপে ব্রোকেন্ ভায়মণ্ডণ ৬ ঝাঁপে প্লেন্ ও
ক্রেন্ মিছিত সার্টিং। ৬ ঝাঁপে ভায়পার ভাইস্ চেক্ প্যাটার্ণ। ৬ ঝাঁপে
প্লেন্ মক্লিনো ট্রাইপ্ সার্টিং। ৬ ঝাঁপে ম্যান্তল। ৪ ঝাঁপে
সিয়ার সাক্কার। ৪ ঝাঁপে বী-হাইভা ৪ ঝাঁপে ভায়পার
সোটার্ল। ৪ ঝাঁপে বী-হাইভা ৪ ঝাঁপে ভায়পার
সোটার্ল। কটন চেনিলীর্যাগা। ৪ ঝাঁপে মনিপুরী। ৩ ঝাঁপে হক্য়্যা-ব্যাক্। তরাতজ্ঞারা। ৪ ঝাঁপে আইটন।
৪ ঝাপে সার্টিন ট্রাইপ্ কাপড়। ৯ ঝাঁপে ক্রেনী-ভায়মণ্ড।
৬ ঝাঁপে ফ্যালী টেবিল রথ। ৭ ঝাঁপে ফ্যালী-ভায়মণ্ড। ৪ ঝাঁপে
মিনিপুরী। ৩ ঝাঁপে ফ্যালী কোটিং। ৪ ঝাঁপে সেল্লয়েড্ সার্টিং।
৪ ঝাঁপে ক্রেপ্ সার্টিং।

यर्छ ज्यशाञ

ব্য়ন তস্ত (Textile Fibers) ২৭৮ – ৩০৯
টেক্স্টাইল ফাইবার কাহাকে বলে। স্থলতঃ কয় ভাগে বিভক্ত।
ব্যবসায় ক্ষেত্রেই বা কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে ইত্যাদি—
২৭৮—২৮৬
উদ্ভিজ্ঞতন্ত (Vegetable Fibres)— বীজ্ঞতন্ত, বৃক্ষকোষ তন্ত ও
ভাসকুলার ভন্ত—
কার্পাদের শ্রেণী বিভাগ। কার্পাদের উপাদান। কার্পাদের দৈহিক
গঠন। সমগ্রপৃথিবীর ভূলার উৎপত্তি স্থান। ভূলা উৎপরের পরিমাণ ও
গুণাগুণ। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের কার্পাস চাষ। ভারত ও পাকিস্তানের
কার্পাস চাষ। ভূলাগাছের শ্রেণী বিভাগ। কার্পাদের মাটী নির্বাচন।
২৮১—২৮৯

জিনিং ও গাঁইট বাঁধা। গাঁইট হইতে ভাঙ্গিয়া নিষা তুলাকে স্ভায় পরিণত করিবার ক্রমিক প্রণালী। স্থতার নম্বর অণুবায়ী তুলার আঁশ নির্দ্ধাবণ ক্যাপক ও জাভা ক্যাপক পাট-পাটের শ্রেণী বিভাগ। বীজবপন ও কাটিবার সময়। কোয়ালিটি Jute growing tracts বিভাগ। পাট পচাবার জল নির্বাচন পাটচাষের আবহাওয়া। ফলন। সর্বপ্রথম পাট হুইতে স্থত। কাটিবার ও চট্বুনিবার মিগ স্থাপন। পাট হইতে স্থতালী প্রস্তুত করিবার মিল-প্রণাদীগুলির ক্রমিক নাম ও ঘথ। সম্ভব ব্যাখ্যা ভিদি (Flax, Linen)। শাণ (Hemp, Giant Hemp)। সান্ হেম্প (কেন হেম্প, বাউন হেম্প, মাদ্রাজ হেম্প, বম্বে হেম্প)। চীনা ঘাস (Ramie, Rhea)। ম্যানিলা হেম্প (Musa Textiles)। সিমল হেম্প (Agave)। পিটা ফাইবার (Aloe)। নিউজিল্যাণ্ড হেম্প্। আনারস ইত্যাদি—৩০২—৩০৭ জান্তব বা প্রাণীজ তন্তু (Animal Fibres)—উল ও রেশম— 450-400

পশ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। শ্রেণীবিভাগ। উপাদান। ব্যবহার। স্থান
বিশেষে গুণাগুণ। ভারত ও পাকিস্তানে যে যে স্থানে পশ্ম পাওয়া যায়।
পশ্ম ছাটিবার সঁময়। ভেড়ার গাত্রের স্থান বিশেষে এবং ভেড়ার রকম
হিসাবে পশ্যের প্রকৃতির তারতম্য—। পশ্ম ছাটাই। কৃত্রিম
পশ্যের পরিচয়। ভেড়া ব্যক্তীত অন্যান্য পশুর পশ্মও বস্ত্রশিল্পে
ব্যবহৃত ইইয়া থাকে।
বরশ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। পলুপোকার জীবনী এবং ইহার জীবনের
চারিটি অবস্থা। পলু পোকার প্রকার ভেদ। রিলীং প্রণালী।

পোকার খাদ্যের উপর রেশ্যের গুণাগুণ। রক্ম অনুসারে রেশ্যের নানা প্রকার প্রচলিত নাম।

কৃত্রিম উস্ত (Artificial Fibres)—সেলুলোজ, প্রোচীন ও বি-জেনারেটেড জাতীয়

কৃত্রিম রেশ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ভিদ্কোজ। সেলুলোজ এসিটেট।
কিউপ্রা এমোনিয়াম। নাইট্রোসেলুলোজ। Azlons, Lanital, Aralac, Vicara, Casin, Alginate, Vinyon, Saran, Dynel or Vinyon N. Terylene, Orlon, Nylon, Vistra, Hollow Fibre, Celta, Rayolanda X. Plastic Coated Textile yarn, —

সপ্তম অধ্যায়

নারিকেল শিল্প

080-092

নারিকেল ও ইহার চাষের বিবরণ। নারিকেল ও ইহার প্রয়োজনীয়তা নারিকেলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। নারিকেল তৈল ও শুদ্ধ শাঁদের ব্যবসায় ছোবড়ার নানাবিধ ব্যবহার। ৩৪ ৩ ৩৪৬ ছোবড়া শিল্পের ক্রমিক প্রণালী ৩৪ ৭ ৩৫৬

- (১) নারিকেল বাছাই (Selection of Nuts)।
- (২) ছোবড়া ছাড়ান (Husking)। ১৬৬নং চিত্র—সাধারণ সাভলের সাহায্যে ছোবড়া ছাড়াইতেছে।
- (৩) ছোবড়া ভিন্তান ও পচান (Soaking of Husks)।
- (৪) পিটান বা ছাড়ান (Beating or Extraction)। ১৬৭নং চিত্র-পচা ছোবড়া পিটাইয়া আঁশ বাহির করিতেছে এবং ধুইয়া শুকাইতেছে। (৫) শুকান, ঝাড়ান এবং আঁচড়ান (Drying, Willowing &

Combing)। ১৬৮নং চিত্র—জাঁচড়ান কল (Combing machine)।
(৬) কাতা প্রস্তুত করা (Coir Spinning)। ১৬৯নং চিত্র —
৮রকায় একহারা (single) কাতা প্রস্তুত হইতেছে। ১৭০নং
চিত্র —২ থানা চরকার সাহায়ে আবার দোহারা (Twisted) কাতা
প্রস্তুত হইতেছে।
৩৪৭—৩৫৬
কাতা বয়ন প্রণালী (Coir Weaving)
৩৫৭—৩৭২
ম্যাটিং উইভিং। ১৭ নং চিত্র—এই তাঁতে ম্যাটিং বোনা হইতেছে।
৪ ঝাঁপে ম্যাটিং বুনিবার ৩টা ফরমূলা।
৩৫৭—৩৬০
ম্যাট্ অথবা পাপোষ উইভিং। ১৭২ নং চিত্র— এই তাঁওে পাপোষ বোনা
হইতেছে। ১৭৩নং চিত্র— অলটারনেট্ টানায় বুনিবার পাপোষের
একটি ডিজাইন। ১৭৪নং চিত্র—1 up 2 down টানায় বুনিবার
পাপোষের একটি ডিজাইন। ম্যাটিং পাপোষ। ফ্রেনের পাপোষ।
১৭৫ নং চিত্র সাধারণ কাঠের ফ্রেমে পাপোষ বোন। হইতেছে। ১৭৬ নং
চিত্র—পাপোষ তৈরী হওয়ার পর ছাটিয়া পরিকার করিতেছে।

460-660

বেল্টিং বা কলের ফিতা প্রস্তুত প্রণালী ... ৩৬৯ ১৭৭ নং চিত্র—এই তাঁতে কাতার বেল্টিং প্রস্তুত হইতেত্তে —৩৬৯

ञ्छेच ञथाय

রং (Dyeing)

8-000

জল (Water)— দক্ ট্ ওয়াটার, হার্ড ওয়াটার ৩৭৫—৩৭৪ জল পরীক্ষা (Water testing) —জল শোধন (Purification of Water)

ওজন (Weight) তাপমান্যন্ত্র, জাবনের শক্তি মাপিবার যন্ত্র ইত্যাদি

090-079

বৰ্ণ (V-I-B-G-Y-O-R). রং বছবিধ (Varieties of Colour). রংএর
পূর্বক্রিয়া। ১৭৮-১৭৯ নং চিত্র-কিয়ার ও হাইড্রোএক্ট্রাক্টার ৩৭৭-৩৭৮
(১) ডাইব্রেক্ট রং (Direct colour) ৩৭৯ –৬৮৫
काशीरम छाहेरेत्रके तः। नवन ७ माछात्र किया। भारत्भव किया।
भगम, त्वभम आर्हिन्द s मात्रात्र बोहेष्ड के के न पहिराक ते ।
ডাইরেক্ট রং পরীকা, (Testing of Direct Colour) ৩৮৫
(২) ডায়েলোটাইজড, রহ (Diazotised Colour)
) obs—obb
বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রেড ্নামের তালিকা ৩৮৮
(৩) বেসিক বা ক্ষারজাতীয় রং (Basic Colour)
000-000
लितनं, कार्शाम, शमम (तमम, शांवे ও कख़ाद दिमिक तः ७৮৮-००२
বেদিক রং পরীক্ষা (Festing of Basic Colour) ৩৯৩
(৪) এসিড বা টক জাতীয় রং (Acid Colour)
020-020
কার্পাস, পাট ও পশমে এসিড রং ৩৯৩—৩৯৬
অসমান রঞ্জিত পশমকে দংশোধন করিবার নিয়ম
রেশমে এসিড রং (Acid Colour on Silk) ৩৯৭
বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রেড, নামের তালিকা ৩১১
(৫) সালফার বা গব্দক জাতীয় রং (Sulphur
Colour) 9 955-808
কার্পাস, পশম ও রেশমে সালফার রং ৪০০ – ৪০৩
দালফার রং পরীক্ষা (Testing of Sulphur Colour) ৪০৪
সিপ্রতার বাহ (Union Dye) ৪০৪-৪০৫ Wool and Cotton, Cotton and Silk, Silk and wool, Silk
and Rayon, Acetyl Rayon.
and Itayon, Trout, The

(৬) মিনারেল বা ধাতব জাতীয় রং	(Miner	al
Colour)		-835
(ক) <u>জোম ইয়েলো।</u> (খ) <u>জোম অরেঞ্</u> । (s	া কোম	ा छीन्।
(ঘ) আয়য়ণ বাফ বা গেডুয়া। (৬) ঞাশিয়ান ব্লু।	(চ) ম্য	ালা নজ
ব্ৰাউন। (ছ) ক্ৰোম খাঁকী।		
(৭) মরড্যাণ্ট বা অন্তর জাতীয় রং	(Morda	int
Colour)		-822
বিভিন্ন মনডাণ্টের নাম (Names of different Mor	dants)	825
জলে लोर भद्रीका लागनी (Testing of iron from	water)	830
টাকিরেড বা পাকা লাল (Turkey Red)	•••	830
বড় বড় মিল বা ফ্যাক্টরীর মরড্যাণ্ট প্রস্তুত প্রণালী		828
টাকিরেড পরীক্ষা →(Testing of Turkey Red)		
	***	820
টার্কিরেড অয়েল প্রস্তুত প্রণালী of T. R. Oil)	(Prepa	
	•	870
নানাবিধ মরভাণ্ট সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়	•••	872
Ash এর বর্ণ দেখিয়া মরজাণ্ট-রং পরীক্ষা	***	829
लोर (1ron) रहेल्ड नानाविध मत्रष्णान्हे श्रेखन		815
আয়রণ মরড্যাণ্টের ব্যবহার বিধি		820
ক্রেম মরভাণেটর ব্যবহার বিধি	100	883
কার্পাদের উপর ক্রোম মরডাণ্ট	0	822
(৮) ভেজিটেবল বা উদ্ভিদ, জাতীয়		
table Colour)		
		-829
কার্পাস অথবা পশমে থয়ের রং। কার্পাসে তেজ পাতা র		
अ नाक्या, अरबन्छ, काष्टिक हे ड्या नि। कार्शाम, त्रमम	७ भग र	ग नग्
উড. ব্রাক _ে ।		

(5)	ठ्य	ক্রিডে স ন	কালার	(Oxidation	Colour)
100		3460			

82	P-805
এনিলিন ব্লাক্। এনিলিন ASH. श्रेम् व्लाक्। এतिलिन व्लाक्	भन्नीका।
এনিলিন ব্লাক সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়।	10
(১০) ভাট্ জাতীয় রং (Vat Colour) ১০২	-800
ভ্যাট্ জাতীয় রংএর শ্রেণী বিভাগ	802
দেশীনালের ভ্যাট্ প্রস্তুত ও রং প্রণালী •••	809
शौताक्य ভ्याहे (Copperas Vat) প্রস্তুত ও রং প্রণালী ···	806
দন্তাভ্যাট্ (Zinc Vat) প্রস্তুত ও রং প্রণালী	806
हाहेट्डामानकाहे हैं छाहि अञ्चल अ दर अनानी	806
এ हा कू हेरनान ् जा है , तर	800
এই জাতীয় রংএর বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রেড, নামের তালিক।	. 809
ইন্ডানিথি, বংএর শ্রেণী বিভাগ এবং প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্গত	রংএর
নামের তালিকা ও তাহাদের ভ্যাট্ দ্রাবণের বর্ণ	800
রং দ্রাবণ প্রস্তুত হইল কিনা তাহা বুঝিবার উপায়	885
हेन छानाथ ग् बर्धक > ७ २ नर खनानोत्र मर्या भार्यमा	889
ইন ডানথি ণ্ মিশ্র রংএর কয়েকটি ফরমূলা	889
ইন্ডান্থি ণ্ রংএর কয়েকটি জাতব্য বিষয়	988
क्ष्मक्रे अध्याक्षनीय क्रानिष्ठान तर व्यवस्तर क्रांत्रवात छेखान	885
ক্যালিভোন মিশ্রবংরের করেকটি ফরম্লা। প্রতি লটে >০০ পা	উত্ত স্থতা
রং করিবার জন্ম ক্যালিডোন রংএর কয়েকটি ফর্ম্লা	385
बाहे, मि, बाहे काम्लानीत धन्धाकूर्यनान जाहे तर खनानी	84.
আই, সি, আই, কোম্পানীর ডুরিণডোণ ভ্যাট্ রং প্রণালী	8¢5
ইণ্ডিলোসল (Indigosols)	865
কার্পাদ, রেশম ও কৃত্রিম রেশমে ইণ্ডিগোদল রং প্রণালী	86>

	The same of
সোলেডোন (Soledon)	842
ইন্ডানথি ণ্ ও অন্তান্ত ভ্যাট্ জাতীয় রং পরীক্ষা	860
(১১) স্থাপথল বা ব্ৰেন্থল (Napthol or Brenth	ol
Colonia	-808
স্যাপথল ও ব্রেম্থলের তালিকা (List of	
Napthols and Brenthols)	844
ডেভেলপিং সল্ট ও ডেভেলপিং Base এর	
তালিকা	869
পূথক পূথক ত্যাপথলের সঙ্গে পূথক পৃথক ডেভেলপিং সন্ট্ সংযে	
বিভিন্ন প্রকার রং ধারণ করিয়া থাকে তাহার তালিকা	869
त्र थानी	.800
পৃথক পৃথক ত্রেনথলের সঙ্গে পৃথক পৃধক Base সংযোগে যে	বিভিন
প্রকার রং ধারণ করিয়া থাকে ভাহার তালিকা	,865
Base Bath প্রস্তত প্রণালী ও রং প্রণালী	
ज ष्टेवा	895
	865
	E STORY

নৰম অধ্যায়

ধোলাই ও মারসেরাইজিং (Bleaching	gand	
Mercerising)	0.04	e - sire
কার্পাস পোলাই (Cotton Bleaching)_	0.	300
) नः थानो । २नः थानो । (ध-माख्यात । नाहेम-मा	tionita i s	300
মারসেরাইজেসান (Mercerisation)	1331X 1 -	। जिसका
अन्तर अभागी। रनः अभागी।	••• 0	869
প্রসাই (Wool Bleaching)	•••	890
Scouring. Carbonizing. Sulphur Bleach	. Soda	Bisul-
phite Bleach. Potash Permenganate Bleach	ch. Hy	drogen
Peroxide Bleach. Crabing.		,

ব্লেশম প্রোলাই (Silk Bleaching)	890
Fibroin. Sericin. Boiled-off Liquor. Soupling	ig.
তসর ধোলাই।	RUMA
পাট খোলাই (Jate Bleaching)	896
পাউকে ভল সদৃশ করন (Woolly appearance	e.
on Jute)	899
	899
লিন্দের প্রোলাই (Linen Bleaching) সাদা বা নীল রংয়ের পশমী আলোয়ান পরিষ্কার করিবার প্রণাল	नी दय
न न्यार प्राची प्रावती श्रीय नार जारा	LINA. W
- E- MAN WIND MIDDLE WINTER	
े अधिकार करियात (श्राणा । प्राप	
দার্গ তোলা Spot Removing)	820
12 12 12 11 -1	

দশ্ম অধ্যায়

টেকাটাইল প্রিন্টিং (Textile Printing) ৪৮৩—৫১৯ টেকাটাইল প্রিন্টিং কাহাকে বলে। প্রিন্টিং ও ডাইংএ পার্থকা। ক্যালিকো প্রিন্টিং কাহাকে বলে। প্রিন্টিং বছবিধ —

১। হ্যাণ্ডন্নক্ প্রিন্টিং। ২। ম্যাদিন ব্লক্ প্রিন্টিং। ৩। দারফেস্
প্রিন্টিং। ৪। ফ্লাট্ প্রিন্টিং। ৫। ক্রিণ্ প্রিন্টিং। ৬। টেন্ দিল
অথবা স্প্রে প্রিন্টিং। ৭। কপার রোলার প্রিন্টিং ম্যাদিন।
ভাপড়কে প্রিন্ট করিবার উপযোগী করণ ৩৮০–৪৮৬
প্রিন্টিং পেষ্ট প্রস্তুত করিতে আঠাজাতীয় জিনিবের প্রয়োজনীয়তা —৪৮৬
আঠাজাতীয় জিনিষ নানাবিধ, যথা—
ব্যত্নার। গাম বা গদের আঠা। ডেক্স ট্রিণ্ অথবা ব্রিট্শ গাম। ডিম্
বা এগলবুমেন। কেছিন। গ্লু বা শিরীষ ইত্যাদি ৩৮৭
বা এগলবুমেন। কেছিন। গ্লু বা শিরীষ ইত্যাদি

ষ্টাইলস্ অব প্রিণ্টিং—		875-820
डिंद्रके क्षेट्रन। छाईछ होहेन		
विकार्ज होहेन। व्यादिन होहेन।	क्लिपन् होहेन।	বোঞ্জ ষ্টাইল।
मानि कानात्र खिनिंश काशांक वरन		0 6890
ডাইরেক্ট কালার প্রিন্টিং		85)
এদিড কালার প্রিন্টিং	***	895
েদিক কালার প্রিণ্টিং		852
आह्ना कानात्र खि छि		6 825
मानकात्र कानात्र । व्यक्तिः		898
ল্লাক্ প্রিণ্টিং-	***	0 8≥€ -8≥€
अनिनन ज्ञाक् ार्था है। प्रभी इ	गाक खिन्छिः	
রেড প্রিণ্টিং—	1	85%-859
मिनो दिख खिर् ग्हेर on Cotton, Sil	lk & wool	0
এলিজারিণ বা টার্কিরেড প্রিন্টিং		
ডাইরেক্ট, বেঙ্গিক এব	৷ এসিড র	হারা
রেশম প্রিণ্টিং		892
ভ্যাট কালার প্রিণ্টিং		600-605
वन्याकूरेतान जाए थिणिः ली	ষ্। ষ্টাৰ্চ্চথিকেনি	१। कलादामिन
थिकिनः। एए छन्नि मनिष्मेन।		
द्धन हे जामि श्रेष्ठ श्रामी। पूतिए	छान, छा। हे लि	ণ্টং পেষ্টের একটি
कृतभून।		

ব্যাপিড প্রিভিং (Rapid Printing) ... ৫০০-৫০৬

র্যাপিড, রং এর তালিকা। ক্রেকটী র্যাপিড, রং এর প্রিণ্টিং সলিউশন প্রস্তুত প্রণালী। দ্রষ্টব্য — নিউট্র্যালগদের আঠা এবং নিউট্রাল ক্রোমেট্র সলিউশন কাহাকে বলে। ক্ষিক সোডা ১ঃ২ এবং মনোপল সোপ ১ঃ২ বলিলে কি বুঝায়। ইণ্ডিগোসল প্রিন্টিং (Indigosal Printing) ৫০৭—৫০১ ইণ্ডিগোসলের তালিকা। কয়েকটি ইণ্ডগোসল রংয়ের প্রিন্টিং সলি-উশন প্রস্তুত প্রণালী। Indigosal এর বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রেড্, নাম। সোনালী এবং রূপালী প্রিন্টিং (Bronze Printing)

ডিস্চার্জ্জ ও রেজিন্ট প্রিণ্টিং (Discharge and Resist or Reserved Printing) ... ৫১০—৫১৯ ডাইরেন্ট কালার কাটাই। বেদিক কালার কাটাই। বেদিক কালার রেজিষ্ট। এনিলিন ব্লাক্ রেজিষ্ট। টাকিরেড সাদা কাটাই। টাকিরেড হল্দে কাটাই। টাকিরেড রেজিষ্ট। ত্যাপথল রেজিষ্ট। ত্যাপথল বেজিষ্ট। ত্যাপথল সাদা কাটাই। ত্যাপথল হল্দে কাটাই। ত্যাপথল-রেড গ্রীণ্-কাটাই। ইণ্ডিগো এবং অত্যাত্য ভ্যাট্ কাটাই। ভ্যাট্ কালার রেজিষ্ট। ইণ্ডিগোসল সাদা কাটাই। রেশমে এদিড রং কাটাই।

वकाषण अधाय

ফিনিশিং শব্দের অর্থ। ফিনিশিংয়ের ফলাফল। সিন্তিং (Singeling)। বস্ত্রেলিং (Bolling)। কিয়ার মাসিন কত প্রকার। ত্রাসিং (Washing)। ওয়াসিং ম্যাসিন কত প্রকার। ১৮০ নং চিত্র—রোলার ওয়াসিং ম্যাসিন। ন্যাঞ্চলিৎ (Mangling) ম্যাঙ্গলিংয়ের সাহায্যে কি কি ফিনিশিং দেওয়া হয়। কেমিকিৎ (Chemicking)। নার-সেরাইজিৎ (Mercerising)। ত্রেপিনিৎ (Opening)। ১৮১নং চিত্র—Scutcher or Scroll

Opener. স্টেশ্ টারিং (Stentering or Tentering)।
ক্যালেনডারিং (Calendering)। প্রাইনারীং
(Schreinering)। বীট্লিং (Beetling)। রঙ্গিন ও ছাপান
কাপড় ফিনিশিং, রঞ্জিন কাপড়ের চাক্চকা পুনরুদ্ধার।

পরিশিষ্ট

C25-C02

- (১) হতার ব্যাস ও শানা নির্বাচন (Determination of Diameter of yarn and Selection of Reed)
- (২) Average Count. (৩) Resultant Count, (৪) Resultant Count). (৫) মিলে তাঁতের সরঞ্জামাদির আযুদ্ধালের গড় নিদ্ধারণ (Average life of weaving accessories in a Mill working 8 hours a day.)
 - (৬) ইতিয়ান ক্যাপক ও জাভা ক্যাপকে পার্থক্য।
 - (৭) দাবান প্রস্তুত প্রণালী—Cold Process & Hot Process.
 - ॰ (৮) দ্রাবক সাবান (Soft Soap) প্রস্তুত প্রণালী।
- ্ (১) মনোপল সোপ প্রস্তুত প্রণালী (Preparation of Monopol Soap)

চিত্রের ভুল সংশোধন ... ৩১ কতিপয় তাঁতের সরজাম ও রং বিফেতার বিজ্ঞাপন এবং 'তাঁত ও রং" পুস্তকের প্রাপ্তিস্থান ... ৩২ গৃষ্ঠা হইতে—

প্রথম অধ্যায়

তাঁতের সংক্রিপ্ত পরিচয় ও

वसन প्रभानी (Weaving Process)

পূর্মকালে আমাদের দেশে এমন কি ইউরোপেও তাঁতিরা দক্তিবিহীন তাঁতে মাকু হাতে ছুঁড়িয়া এক অদুত উপায়ে কাপড় বুনিত।
সেই নময় ফ্রাই মাটেল বা অন্ত কোন প্রকার উন্নত প্রণালীর তাঁত
এদেশে ছিল না 1০ ২৭০০ খুষ্টাব্দে জন্ কি (John Key) নামে জনৈক
ইউরোপীয়, দক্তি (Sley) এবং তাহার ছই পার্শ্বে ছুইটী বাক্স
(Shuttle box) প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মেড়া (Picker) বসাইয়া
একটী হাতল (Handle) ও দুড়ির সাহায্যে এক বাক্স হইতে অপর
বাক্সে খুব ফ্রুতবেগে মাকু চলাচলের কৌশল আবিন্ধার করেন।
ক্রমে ক্রমে তিনি হাত-তাঁতের (Hand loom) আরও অনেক কিছু
উন্নতি সাধন করেন; ফলে তন্তুবায়গণ প্রাচীন তাঁত (Primitive loom)
অপেক্ষা যথেষ্ট বেশী বুনিতে লাগিল; কারণ, মাকু আর হাতে ঠেলিতে
হয় না। কিন্তু বাংলার তন্তুবায়গণ তখন পর্যান্ত তাহাদের সাবেক প্রথা
লইয়াই সন্তুষ্ট।

হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরে যখন ডেনিশেরা বাস করিতেন, সেই সময় জনৈক ডেনিশ উক্ত নবোনত প্রণালীর একখানা তাঁত তথায় আন্মান করেন এবং একমাত্র সেই তাঁত অন্তকরণ করিয়া শ্রীরামপুরের তন্তুবায়দের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম এই তাঁতের প্রচলন হয়। তারপর এইরূপ তাঁত শ্রীরামপুর হইতে ক্রমে ক্রমে বাংলার প্রায় সর্ব্বতেই বিস্তৃত হইয়া পরে। সেই কারণেই উক্ত তাঁত বাংলাদেশে এখনও শ্রীরামপুরী ফ্লাই সাটেল লুম নামে প্রচলিত এবং ইহাকেই বলে ঠক্ঠকি তাঁভ (Fly shuttle loom).

বর্ত্তমানে ঠক্ঠকি তাঁতের এতটা উন্নতি হইয়াছে যে মন্তবড় একটা যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু বড়ই ছুঃখের বিষয়, বাংলার তন্তুবায়দের মধ্যে এখনও কেহ কেহ তাহাদের সেই মান্ধাতার আমলের অর্থাৎ প্রাচীন তাঁত (Primitive Loom) লইয়াই মাথা ঘামায়। পূর্ব্বপুরুষের প্রথা পরিত্যাগ করিলে পাছে অমঙ্গল ঘটে, সেই ভয়েও কেহ কেহ দনাতন প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া অনর্থক অমঙ্গল ডাকিতে অনিজ্পুক। আমার বিশ্বাস, তাহাদের দারিদ্রোর ইহাই অন্যতম প্রধান করিন।

প্রিমিটিভ লুম


Primitive Loom

আদিম যুগের এক প্রকার দক্তিবিহীন গর্ভতাত, একটা ঝুলান ফ্রেমে শানাটাকে আট্কাইয়া রাখিয়া মাকু হাতে ছুঁড়িয়া এক অভূত উপায়ে এই তাঁতে কাপড় বোনা হয়। এই তাঁতের মাকুকে থো সাটেল (Throw Shuttle) বলে। কোন কোন স্থানে টানারে নরোজ (Warp beam) ব্যবহার না করিয়া সম্পূর্ণ টানাকে প্রয়োজন মত ভাজ করিয়া এক একটা ভাজ under high tensionএ রাখিয়া এই তাঁতে কাপড় বুনিয়া থাকে। শান্তিপুর, ঢাকা, টালাইল প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন তন্ত্রবায়দের মধ্যে কেহ কেহ এই দক্তিবিহীন তাঁতেই ওয়ার্পবীম এবং ক্লথবীম ফিট্ করিয়া তত্বপরি জ্যাকার্ড ও ডবি বদাইয়া এখনও কিছু কিছু কাজ করিতেছে। এই তাঁতের খরচ মথার্থ ই কম। মিহি স্থার পক্ষে এই তাঁত খুবই উপযোগী; কিন্তু কাজ অত্যন্ত

কম হয় এবং বেশী বহরের কাপড় বোনা কন্ত সাধ্য। এই কারণে এই তাঁতের প্রচলন ক্রমশঃই কমের দিকে, এই যান্ত্রিক যুগে ইহার প্রচলন আদীে না থাঁকাই বাঞ্ছনীয়।

ঠক্ঠকি তাঁত Fly Shuttle Loom

এই তাঁত সাধারণতঃ হুই প্রকার ; যথা, গর্ভ তাঁত (Pit Fly Shuttle Loom),ও ফ্রেন্ তাঁত (Frame Fly Shuttle Loom).




্নং চিত্ৰ। গাওঁতাত (Pit Loom or Pit Fly Shuttle Loom) :—

দমতল ভূমিতে চারি কোণে চারিটি বাঁশ বা কাঠের খুঁটী পুঁতিয়া মান্ধাতার আমলের (Primitive) তাঁতের মত মানীটে গর্ভ করিয়া বসান হয় বটে ; কিন্তু এই তাঁতে ফ্রেম্ ফ্লাই সাটেল লুমের ভায় দক্তি (Sley) এবং তাহার তুই পার্ষে তুইটী **সাটেল বক্তস্** রাখিরা পিকার, হাতেল ও পিকিং ব্যাতের সাহায়ো এক বাক্স হইতে অপর বাক্সে দ্রুতবেগে মাকু চলাচলের কৌশল বর্তমান আছে। একমাত্র মাটীতে গর্ভ করিয়া বদান হয় বলিয়া ইহাকে "পিট্ ফ্লাই সাটেল লুম" বলে। বয়ন প্রণালী ফ্রেম্ ফ্রাই সাটেল লুমেরই মত। মাটীর মেঝে (floor) ঠাণ্ডা, তাই গর্ত্ত করিয়া তাঁত বসাইলে স্থতা সর্বদা নরম থাকে, কড়া হইতে পারে না, ফলে স্তা কম ছিঁড়ে, কাপড়ের Texture ও ভাল হয়। মিহি স্থতার তন্তুবায়গণ এই কারণেই ঠক্ঠকি পিট্লুম পছন্দ করিয়া থাকে। ইহাতে ফেন্তাত অপেক্ষা খরচ কম। অধিকাংশ গ্রাম্য তন্ত্রবায়গণ যাহারা সাধারণ কাপড় বুনিয়া থাকে, তাহারা এই তাঁতেই Warp Beam ব্যবহার না করিয়া সম্পূর্ণ টানাকে প্রয়োজন মত ভাজ করিয়া এক একটা ভাজ Under High Tensionএ রাখিয়া কাপড় বুনিয়া থাকে। পক্ষান্তরে এই তাঁতের খুঁটী ৭—৭ই ফুট উচু করিয়া ইহাতে ডবি অথবা জ্যাকার্ডের কাজ করিতেও কোন" অস্ত্রবিধা নাই। অধিক সংখ্যক ঝাঁপের কাজ করিতে এই পিট্ ফ্লাই সাটেল লুমে বিশেষ অস্মবিধা।

[&]quot;ফ্লাই সাটেল" শব্দের অর্থ মাকু এক বাক্স হইতে অপর বাক্সে উড়িয়া যাওয়া।

ফ্রেম্ভাঁড (Framed loom):—একই রকম তাঁত, একটা ফ্রেমের উপর বদান থাকে বলিয়া ইহাকে ফ্রেম্ভাঁড বলে।




২নং চিত্র। ফ্রেম্তাতের ফটো চিত্র।

২নং চিত্র। ফ্রে**ম্ভাঁড** (Frame Fly Shuttle Loom)। এই "ফ্রেম্ ফ্লাই সাটেল লুমে" মাটীতে বসিয়া বুনিতে হয়় না এবং নানা প্রকার ডিজাইনের কাপড় বুনিতে পূর্ব্ব বর্ণিড গর্ভতাত অপেক্ষা এই তাঁতেই অধিক স্থবিধা।

২নং চিত্রে যে ফ্রেম্ভাঁত দেখান হইয়াছে, ইহাতে ক্লথবীম এবং ওয়ার্পবীম একই লেভেলে ফিট্ আছে বলিয়া বড় বড় টানা বুনিতে অস্থবিধা, কারণ বুনিতে বুনিতে ক্লথবীমের ভারমেটার খুব মোটা হইয়া পরে, পক্ষান্তরে ওয়ার্পবীমের ভায়মেটার কর্মিয়া যায়, ফলে টানার লেভেল right positionএ রাখিয়া স্থদীর্ঘ কাপড় নিখুঁতভাবে বোনা সম্ভব হয় না। স্থতবাং এই ফ্রেম্তাঁতেই ওয়ার্পবীম ব্যাক্রেপ্তের নীচে এবং ক্লথবীম ফ্রণ্টরেষ্টের নীচে ফিট্ করিয়া কাপড় বুনিলে বড় বড় টানা বুনিতে কোন অস্ত্রবিধাই হয় না, এবং কাপড়ের Textureও অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়া থাকে; কারণ টানার পেছন দিক একটু উপরে ফিট্ করিয়া ওয়ার্পলেভেল সর্বাদার জন্ম এক অবস্থায় বাখিয়া cross shedএ কাপড় বুনিলে কাপড় খাঁপী (compact) হয়। দ্বিতীয়তঃ কাপড়ে Reed markও দেখায় না। ধ্য ফ্রেন্টাতে এইরূপ ব্যবস্থা আছে তাহাকে **মান্দ্রাজীতাঁত** বলে।


তনং চিত্র দ্রষ্টব্য। এই ফ্রেম্ ৭—৭ই ফুট উচু করিয়া তত্ত্পরি জ্যাকার্ড বা ডবি ফিট্ করিতে হয়।


এই ফ্রেন্তাত আবার ফুইঁ শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা, দক্তি উপরে ঝুলান (over hung sley) এবং দক্তি নীচে ঝুলান (under hung sley).



তনং চিত্র। দক্তি উপরে ঝুলান ফ্রেম্তাতের পার চিত্র।
(Side view of over hung sley—F. S. Frame Loom)


6





ংশ্চিত্র। দক্তি নীচে ঝুলান ফ্রেম্ভাতের পার্য চিত্র। (Side view of under hung sley—F. S. Frame Loom)

এই ছুই প্রকার ফ্রেম্তাঁতের মধ্যে পার্থকা এই যে, উপরে বুলান দক্তি ইচ্ছান্ত্যায়ী এদিক ওদিক (সন্মুখে ও পেছনে) সরান যায় এবং এই তাঁতে মিহি ও মোটা যে কোন কাপড় বোনা চলে। কিন্তু নীচে ঝুলান দক্তি এক অবস্থায় আটকান থাকে; স্থতরাং এই তাঁতে মিহি কাপড় বোনা যায় না। সাধারণতঃ মোটা কাপড় বুনিতেই ইহা ব্যবহাত হইয়া থাকে।



গর্ত্ত ও ফ্রেম্তাতের তারতম্য

(The difference between Pit Fly Shuttle Loom and Frame Fly Shuttle Loom)

গর্ভতাতের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। এই তাঁতে সাধারণ plain weave করিতেই স্থবিধা। খুঁটী চারিখানা উচু করিয়া ইহাতেও ডবি

এবং জ্যাকার্ড ফিট্ করিয়া ছোট বড় নক্সা বোনা চলে। অত্যন্ত মিহি স্থতা ও রেশমের কাজ করিতে **গর্ভতাভই** উত্তম। এই তাঁতের কাপড় অপেক্ষাকৃত খাঁপী (compact) ও স্থানর হয়; কিন্তু বেশী সংখ্যক ঝাঁপের কাজ করিতে অস্থবিধা এবং মাটীতে বসিয়া বুনিতে হয়। এই তাঁত যখন তখন এদিক ওদিক নাড়া যায় না এবং যেখীনে সেখানে বপানও সহজ সাধ্য নয়। সুদীর্ঘ টানা বোনার পক্ষে গর্ভতাঁত অযোগ্য। মাটীতে বসিয়া বুনিতে হয়। চেয়ার বা বেঞ্চিতে বিসিয়া ইচ্ছামত সুদীর্ঘ টানা বুনিতে এই ক্রেম্তাঁত উত্তম। এই তাঁত অতি অন্ন সময়ের মধ্যে যেখানে সেখানে তুলিয়া নেওয়া খুব ্সহজ। এই ফ্রেম্তাঁতে ডবি এবং জ্যাকার্ড ফিট্ করিয়া যে কোন নক্ষার কাপড় বুনিতে গর্ভতাঁত অপেক্ষা আয়াস সাধ্য। ফ্রেম্তাঁতে কাপড় বেশী বোনা যায়। উভয় প্রকার তাঁতেই যে কোন বহরের নানা প্রকার ডিজাইন কাপড় প্রস্তুত করা সম্ভব বটে, কিন্তু অধিক সংখ্যক ঝাঁপে (Healds) নানাপ্রকার ডিজাইন বুনিতে হইলে **ক্রেম্ভাঁতই** প্রকৃষ্ট। উন্নত ধরণের কোন ব্যবস্থা করিতে হইলে তাহাও এই ফ্রেমতাঁতেই করা সম্ভব।

্রেম্লুমের প্রধান প্রধান অংশগুলির নাম (Names of the main parts of Fly Shuttle Frame Loom)


লুম্ফ্রেম্ শ্লে, শ্লেরেচ, শ্লেসোর্ড, দিট, সাটেল বক্স্, সাইড ওয়ল, ব্যাক ওয়াল, স্পিভিল, পিকার, পিকিং ব্যাও, হ্যাওেল, রীড, রীডক্যাপ, ক্লথবীম, ক্রণ্টরেষ্ট, ব্যাক্রেষ্ট, বীমওয়েট, বীমব্রাকেট, লিজ্বড, টেম্পল, ক্রস্বার, ট্রেড্ল বা পেডাল, র্যাচেট হুইল, ক্যাচ অথবা পল, হিল্ড, হিল্ডআই, হিল্ডওয়েট, হিল্ডলিভার, হিল্ড ষ্টেইভ্ ইত্যাদি।

ক্লের ঠক্ঠকি ভাঁত

কলের ঠক্ঠুকি তাঁতও নানা প্রকার যথা, ছাটার্সলি (Hattersley) স্থালভেদন্ আর্দ্মি (Salvation army), চিত্তরঞ্জন ইতার্মদিণ


এই সমস্ত তাঁতে ঝাঁপভোলা (Shedding), মাকু-ছোঁড়া (Picking), গাভ্নি দেওয়া (Beating), কাপড় জড়ান (Take up), টানা ছাড়া (Let off) ইত্যাদি কাজগুলি পায়ে পেডেল টিপিয়া দক্তিখানা সামনের দিকে টানিলেই আপনা হইতে এক সঙ্গে হইতে থাকে; এই জন্ম উক্ত প্রকারের তাঁতকে অটোমেটিক হাড-ভাঁত (Automatic Hand loom) বলিয়া থাকে।

কলের ঠক্ঠকি তাঁতেও ডবি এবং জ্যাকার্ড সংযোগ করিয়া কাপড়ে । ছোট বড় নক্সা বোনা হয়।



পনং চিত্র। চিত্তরঞ্জন অথবা জাপানী তাঁতের ফটো চিত্র।

চিত্তরপ্তনতাঁত লোহ এবং কার্চনির্মিত। সাধারণ তাঁত অপেক্ষা এই তাঁতে ডবল কাজ হইয়া থাকে। ইহাকে "ঘটোমেটিক" না বলিয়া "সেমি অটোমেটিক" (Semi Automatic Hand loom) বলা উচিত; কারণ, ইহাতে টানা ছাড়া (Let off) এবং কাপড় জড়ান (Take up) এই তুইটি কাজ মাত্র আপনা হইতে এক সঙ্গে হইতে থাকে। অভাত প্রক্রিয়া সাধারণ তাঁতের ভাষ। সাধারণ তাঁতে কাপড়ের জমিন সর্বাত্র সমান হয় না, কিন্তু এই তাঁতে সর্বাত্র সমান (Uniform) হইয়া থাকে। বি কোন রক্ষের মোটা ও মিহি কাপড় বুনিতে ইহা খুবই উপযুক্ত। ঢাকা, পাবনা, ইত্যাদি অঞ্চলে এই তাঁতের খুব বেশী প্রচলন। এই তাঁতই জাপানী ভাঁতে বলিয়া বাজারে প্রচলিত।



৮নং চিত্র। হাটার্সলি তাঁতের ফটো চিত্র। হাটাস**ঁলি তাঁত** লোহ নিশ্মিত, সাধারণ তাঁত অপেক্ষা ৩।৪ গুণ অধিক ক্রতগতিতে চলে। ইহাই প্রকৃত "**অটোমেটিক তাঁত**" কারণ,

এই তাঁতে 'টানা ছাড়া', 'কাপড় জড়ান' এবং "পিকিং" এই তিনটি কাজই আপনা হইতে এক দলে হইয়া থাকে।

১৮৫৬ খুষ্টাব্দে এই ভাঁত আবিষ্কার হয় এবং আবিষ্কারকৈর নাম অনুসারেই এই তাঁতের নাম হয় হাটার্স লি। অনেকটা Power Loom এর অনুরূপ। Power Loom ভারি, এই তাঁত অপেক্ষাকৃত হাল্কা (Light)। হাতে চালাইতে হয় বলিয়া ৫০ ইঞ্চি (50" Reed Space) অপেক্ষা বড় তাঁত হাতে চালান সম্ভব নয়। এই তাঁতে একজন বেশীক্ষণ বুনিতে পারে না।

হাটার্সলি লুমের প্রধান প্রধান অংশগুলির নাম (Names of the main Parts of Hattersley)

- >— লুম সাইড বা পার্শ্ব ফ্রেম্ (বাম ও দক্ষিণ)।
- २—क्विं दिल ७ वर्ग क् दिल (मसूथ ७ प्रिष्टान नी विभाषि)।
- ৩—ফ্রণ্টরেষ্ঠ, ব্যাক্রেষ্ঠ, মিডিলরেষ্ট।
- 8—শ্লে, শ্লে সোর্ড (বাম ও দক্ষিন)।
- শেতাল, পেডাল ফ্রেম্, পেডাল কানেকটিং রড, ঐ লিভার।
- ্ড—ট্রেড্ল, ট্রেড্ল ফ্রেম্, ট্রেড্ল বউল।
- ৭—ট্যাপেট্, মিডিল ট্যাপেট্, ট্যাপেট্ বল, পিকিং ট্যাপেট্, ট্যাপেট্ সাফ্ট্, ট্যাপেট্ সাফ্ট্ ব্রাকেট্, ঐ হুইল।
 - ৮—পিকিং কোন্, ট্যাপেট্ নোজ (বাম ও দক্ষিণ)।
- ৯—ক্রান্ধ দাফ্ট্, ক্রান্ধ হুইল, ক্রান্ধ আরম্, ক্লাই হুইল অথবা ব্যালেন্স হুইল (1st motion shaft)।
- > বটম্ সাফট্ অথবা পিকিং সাফট্ (2nd motion shaft) বটম্ সাফট্ হুইল, বেভেল হুইল।

>>—দাটেল বক্স, সাটেল গাইড, স্পিণ্ডিল, সোয়েল চ্প্রীং, বাফার, বাফার ট্র্যাপ, চেক্ ট্র্যাপ, সাইড ওয়াল, ব্যাক ওয়াল।

>২—পিকিং ষ্টিক, পিকিং আরম, পিকিং <u>ষ্ট্র্যাপ।</u>

১৩-ক্লাচ্বক্স।

১৪—ভাইব্রেটিং ব্যাক্ বিয়ার।

২৫—অসিলেটিং ট্যাপেট্, অসিলেটিং লিভার।

>७—वीम खारक्ष, वीम अरबंह, वीम रहरेन, अरबंह निजात।

> १ - न्य वीम, क्रथ वीम, अमाती वीम।

১৮—রীড, ব্রীড ক্যাপ, রীড কমপ্রেদার, রীড হোল্ডার।

১৯—টেকআপ এরেঞ্জমেন্ট, লেট্ অফ এরেঞ্জমেন্ট, লুজরীড এরেঞ্জমেন্ট।

২ — র্যাচেট্ হুইল, ক্যাচ, পিনিয়ান বা ছোট দাঁতযুক্ত চাকা।

°२>—शिल्ड ख्यीः, क्षे कत्नकिंगः शिन्।

২২-এটি ফ্রিক্শান বউল।

२०-- एम्लन, शिकात रेजामि।


ডবি তাঁত (Dobby Loom)

ওঁবি ছই প্রকার, **দেশী** ও বিলাভী। দেশী ডবি সাধারণতঃ কার্ক্তর নির্দ্মিত, ইহা ডাঙ্গি বিশিষ্ট ডবি।

বেশী সংখ্যক ঝাঁপ ডান্সির সাহায্যে উঠা-নামা করিতে বড়ই কষ্টকর এবং ডান্সিগুলি ভান্সিয়া যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা। অতএব এই ডান্সি-তাঁত দ্বারা অতি সহজে সাধারণ ঠক্ঠকি তাঁতে পাড়ের উপর নানা প্রকার ছোট ছোট নক্সাই হইয়া থাকে; যথা, আশ, ভোম্ড়া, রাজমহল ইত্যাদি। শান্তিপুর, রাজবলহাট ইত্যাদি অঞ্চলে এই

ডবির-ই খুব বেশী প্রচলন। এই ডান্সিবিশিষ্ট দেশী ডবিতে মাত্র একই রকমের নক্স, হইয়া থাকে। এতএব উপরে লিখিত নানা প্রকার নক্ষার জন্ম পৃথক পৃথক ডবির প্রয়োজন।


পাড়ে অপেক্ষাক্বত বড় নক্সা তুলিতে, যে সমস্ত ডিজাইন সাধারণ তাঁতে পায়ে ঝাঁপ টিপিয়া বোনা যায় না, তাহা বুনিতে এবং বহু সংখ্যক ঝাপ উঠা-নামা করিয়া স্থন্দর স্থন্দর নক্সার বিছানার চাদর, বিছানার ঢাক্নি, টেবিল ক্লথ, স্থজ্নি ইত্যাদি বুনিতে বিলাতী ভবিই উত্তম;



৯নং চিত্র দেশী ডবি বা ডাঙ্গি তাঁত

কারণ দেশী ডবির ডাঙ্গির পরিবর্তে বিলাতী ডবিতে লোহার হক্ থাকে।
অতএব ডাঙ্গির চেয়ে লোহার হুকের শক্তি যথেষ্ট বেশা। বিলাতী
ডবিকে অন্থকরণ করিয়া বর্তমানে এই দেশেও লোহনির্দ্মিত ডবি
বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। জ্যাকার্ড তাঁতে যেমন ডিজাইন
অন্থায়ী কার্ড কার্টিয়া নানা প্রকার নক্সা বোনা হয়, এই লোহনির্দ্মিত
ডবিতেও ল্যাটিচের প্রতি ল্যাণে ডিজাইন-অন্থ্যায়ী পেণ্ পরিবর্তন
করিয়া ইচ্ছামত নানা প্রকার নক্সা বোনা হইয়া থাকে। ডিজাইনে রিপিটে

যতটা খেই (Pick) থাকে ল্যাটিচেও ততথানা ল্যাগের প্রয়োজন। যত হুকের ডবি, ল্যাগের গায়ে ততটা গর্ত্ত (Hole) থাকে। প্রত্যেকটা ছুক্ এক একটি ঝাঁপ উঠানামা করে। ডিজাইন-অনুযায়ী উক্ত গর্তগুলিতে পেগ্ (Peg) ক্যান থাকে।




১০নং চিত্র।

১০নং চিত্র, বিলাঙী ভবি (English Dobby)। জাকার্ড বুনিতে যেনন প্রতি পিট্রুকর জন্ম এক এক খানি কার্ডের প্রয়োজন, ডবি বুনিতে প্রতি পিকের জন্ম তেমন এক একথানি (Lag) লাগের প্রয়োজনণ ডবিতে যতটা হুক্ থাকে প্রতি ল্যাগের গায়ে ততটা গর্ত্ত (hole) থাকিবে। ডিজাইন অনুযায়ী হুক্ উঠ-নামা করিবার জন্ম ল্যাগ holeএ পেগ্ বসাইয়া প্রতি ল্যাগে পিক্-নম্বর দিবে। এইরূপে ডিজাইনের রিপিট অনুযায়ী সমস্ত ল্যাগে পেগ্ বসাবার পর ল্যাগ্ গুলি দিয়া একখানি চেইন বা Lattice তৈরী করিবে এবং হুক্গুলির পার্শ্বে যে খাঁচ-কাটা (Slotted or grooved) ব্যারেল বা সাইলিগুরেটী আছে তাহার উপর দিয়া

ল্যাটীচ্থানি আনিয়া তলার দিকে ভাজে ভাজে জ্যাকার্ডের কার্ডলেচের গ্রায় ঝুলাইয়া রাখিলে। বুনিবার সময় সিলেগুারটা যথন প্রতি পিকে একখানা করিয়া উক্ত পেগ্ বসান ল্যাগ্ সহ হুক্গুলির গায়ে আসিয়া ধাকা দিবে তথন ডিজাইন অনুসারে নির্দারিত হুক্ সমূহ উঠা, নামা করিবে।


জ্যাকার্ড ভাঁত (Jacquard Loom)

ভবি তাঁত দারা যে নক্না বোনা অসম্ভব, তাহা,বুনিবার জন্ম জ্যাকার্ড তাঁতের প্রয়োজন। এই তাঁতের সাহায্যে নানা প্রকার ফুল ও লতা-পাতা বিশিষ্ট যে কোন ছোট বড় নক্না বুনিতে পারা যায়।




>>নং চিত্র। ২০০ নম্বর জ্যাকার্ড তাঁতের ফটো চিত্র।
>৮০০ খুষ্টাব্দে জ্যাকার্ড (Jacquard) নামে জনৈক ফরাসী নিজের
নামে নাম দিয়া এই মেসিন আবিষ্ণার করেন। ইহা একটি লোহনিশ্মিত

কল (machine)। এই কল ঠক্ঠকি তাঁতের উপরেই ফিট্ করিতে হয়, কিন্তু ফ্রেম্ণুলি সাধারণ ঠক্ঠকি তাঁতের ফ্রেম্ অপেকা উচু থাকিবে। সাধারণতঃ ৭ইফুট উচু ফ্রেমের উপর জ্যাকার্ড ফিট্ করিলেই চলে।



১২নং চিত্র। সাধারণ ঠক্ঠকি তাঁতের উপর জ্যাকার্ড ফিট্ করিয়া
তাহার সাহায্যে কাপড়ের সমস্ত জ্মীনে নক্মা বোনা হইতেছে।
বর্ত্তমানে এই জ্যাকার্ড তাঁতের প্রচলন খুবই বেশী হইয়াছে; কারণ,
একখানা সাধারণ শাড়ী বা চাদর বুনিতে যে খরচ হয়, প্রায় সেই

খবচেই তাম জ্যাকার্ড তাঁতের সাহায্যে নক্সী হইয় বাজার হইতে কাঙ প্রা মুন্দির বালাভ আনয়ন করে। শান্তিপুর, ঢাকা, টাঙ্গাইল, বিষ্পুর, বেনারস প্রভৃতি অঞ্চলে যে সমস্ত স্থানর স্থান নকার পাড় এবং জমীন হয়, তাহা এই জ্যাকার্ড তাঁতের সাহায়েই হইয়া থাকে। ১০০।২০০।৪০০ বা তদুর্দ্ধ নম্বরের জ্যাকার্ড প্রস্তুত হয়। ইংরাজীতে বলে 100's Jacquard, 200' Jacquard etc মেসিনে মৃত্টা



১৩ন ংচিত্র। ১০০ নুম্বর জ্যাকার্ডের ফটো চিত্র।

ত্থক (Hook) থাকে তত্ত নম্বরের জ্যাকার্ড বলে; অতএব ১০০ নম্বর জ্যাকার্ডে ১০০টী হুক্ থাকিবে। অবগ্র প্রতি জ্যাকার্ডেই কিছু অতিরিক্ত (extra) ছকু থাকে। জ্যাকার্ডের প্রত্যেকটা ছকু এক একটি ঝাঁপের (Heald) কাজ করে। সাধারণতঃ >০০ নম্বর জ্যাকার্ডের ছক্ চারি লাইনে সাজান (১৩নং চিত্রে জ্বন্টব্য)। ২০০ এবং ৪০০ নম্বর জ্যাকার্ডের ছক্ আট লাইনে সাজান (১১নং চিত্রে জ্বন্টব্য)। এইরূপ ৩০০ ও ৬০০ নম্বর জ্যাকার্ডের ছক্ ১২ লাইনে সাজান থাকে। উক্ত প্রতি লাইন ছকের জন্ম একটি করিয়া নাইফ্ (Knife) থাকে ৮

অতএব ২০০ নম্বর জ্যাকার্ডে চারিথানি নাইফ্ আছে; এই চারি থানা নাইফ্ একটি গ্রীফে (griffe) আটকান। এইরূপ ২০০নং জ্যাকার্ডে আটথানা নাইফ্ একটি গ্রীফে আটকান থাকে। প্রত্যেক হুক্ এক একটি সূঁচ (Needle) দ্বারা চালিত (actuated)।

অতএব ২০০ নম্বর জ্যাকার্ডে ২০০টী স্ট্র থাকিবে। স্ট্রেডলির এক মাথা নিডিল বোর্ডে (Needle board) এবং অপর মাথা জ্রীং বাক্সে (Spring box) থাকে। নিডিল বোর্ডের দিকে একটি দোলায়মান ফ্রেন্ (Swinging frame) আছে। সেই ফ্রেমটার ছই পার্যে ছইটী গাজন্ (Gazon) রহিয়াছে; ঐ গাজন্ ছইটীর উপরে দিলেগুরিটী (Cylinder) বদান থাকে এবং দিলেগুরিটী থাহাতে প্রতি পিকে বেশী ঘূরিতে না পারে তজ্জ্যু দিলেগুরিটী থাহাতে প্রতি পিকে বেশী ঘূরিতে না পারে তজ্জ্যু দিলেগুরের একিকি কোন কোন মেদিনে উভয় দিক জ্পীংএর দাহায়ে হাতুড়ি (Hammer) দ্বারা চাপিয়া রাখা হয়। মেদিনের ভিতরে একখানা গ্রীড্ (Grid) আছে; তাহার সাহায়ে ছক্ ওলি একটা অপরের দকে জড়াইতে পারে না। ছক্ গুলির ঠিক নীচেই একখানা রন্ধমুক্ত (Perforated) বোর্ড আছে; তাহাকে বলে বটম্ বোর্ড (Bottom board), রন্ধগুলি ঠিক ছকেরই মত লাইন ধরিয়া দাজান। প্রত্যেক ছকেরে গলাম একটি

2015 6315

করিয়া শক্ত দড়ি বাঁধিয়া উক্ত এক একটি বন্ধের ভিতর দিয়া টানিয়া লইতে হয়; এই দড়িগুলিকে বলে নেক্ কর্ড (Neck cord),

দক্তির সন্মুখে একটু উপরে, প্রায় দক্তির সমান দীর্ঘ একখানা বিজযুক্ত (Perforated) বোর্ড থাকে; তাহার নাম কম্বার বোর্ড (Comber board) ; প্লেইট্ ড্রাফ্টিং হইলে ডিজাইনের প্রত্যেক রিপিটের জন্ম একটি এবং **পরেন্টেড**্ডাফ্টিং ইইলে ছুইটী স্তা (ক্রচেট্ বা কাঠিন স্তা হইলেই ভাল হয়) উক্ত প্রত্যেক নেক্ কর্ডের দলে বাঁধিতে হইবে যেন প্রত্যেকটা স্থা নেক্কর্ড হইতে কম্বার বোর্ড পর্যান্ত বুলিয়া পড়ে। এই স্তাগুলিকে বলৈ হারনেস্ ক্ড (Harness cord) এবং ইহাকে হারনেস্ বাঁধা বা ধাধা বাঁধা কহে। জ্যাকার্ডের প্রতি টানাস্থতার জন্ম একটি করিয়া পিতলের মেল আই (Mail eye) প্রয়োজন । মেল আই ঠিক চোথেরই মত দেখিতে, কিন্তু আকারে খুব ছোট (১৭নং চিত্রে দ্রপ্তবা)। উহার হুই মাথায় হুইটা ক্ষুদ্র ছিদ্র এবং ঠিক মাঝে অপেক্ষাকৃত একটি বড় ছিদ্র থাকে। উক্ত ছুই মাথায় ক্রচেট্ বা কাঠিম স্থতা দ্বারা একখানা কাঠের (Coupling plank) সাহায্যে কপলিং বাঁধিতে হয়। এই কপলিং ছুইটির নাম বটম্ কপলিং ও টপ্ কপলিং (Bottom Coupling and Top Coupling). নীচের ছিদ্রের সঙ্গে যে কপলিং থাকে, তাহারই নাম বটম্ কপলিং; ইহার সহিত একটি করিয়া লিঙ্গোজ (Lingoes) থাকে, এবং উপরের ছিজের সঙ্গে যে কপলিং থাকে তাহার নাম **টপ্কপলিং**; ইহার সহিত ঐ হারনেস্ কর্ড বাঁধা থাকে। মেল-আইয়ের মাঝে যে ছিদ্রটি আছে, তাহার ভিতর দিয়া একটি করিয়া টানার স্থতা থাকে অর্থাৎ ইহা এক একটি "ব' এর কাজ করে। এইরূপে মেল-আইগুলির সঙ্গে কপলিং

ও লিন্ধোজ বাঁধা সমাপ্ত হইলে প্রয়োজনীয় সমন্ত মেল-আইয়ের টপ্কপলিং এর ভিতর দিয়া একখানা কাঠের রড্পড়াইতে হয়। এই রড্খানার নাম লেভেলিং রড্(Levelling Rod), এই রড্খানি এইরূপে ফিট্করিতে হইবে যেন ইহার তলদেশ দক্তির পলেস্তারার (Sley race) সঙ্গে এক সমস্ত্রে থাকে। বুনিবার সময় জ্যাকার্ডের স্তাগুলি যাহাতে সমভাবে দক্তির পলেস্তারার সহিত লাগিয়া থাকে, তাহার জন্যই এই ব্যবস্থা।


কম্বার বোডের পরিচয় পূর্বেদেওয়া হইয়াছে, ইহার সঙ্গে শানার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধী। যেমন, ৪০ নম্বরের শানা ব্যবহার করিলে কম্বার বোডেরিও >" ইঞ্চির মধ্যে ৪০ টী মেল আই রাখিতে হইবে, অর্থাৎ কম্বার বোর্ডের বহরের দিকে এক ইঞ্চিতে যদি ৫টা ছিদ্র (Hole) থাকে, তবে বিপরীত দিকের ৮টী ছিদ্র লইতে হইবে, তাহা হইলেই ৫×৮=৪০টী ছিত্র >" ইঞ্চির মধ্যে রহিল। এইরূপে শানা ও কম্বার বোডের সম্বন্ধ ঠিক রাখিয়া নিয়ে লেভেলিং রড্ হইতে একটি একটি করিয়া টপ্কপলিং ক্রিচেট্ হুকের দাহায্যে কম্বার বোডের একধার হইতে প্রত্যেক ছিদ্রের ভিতর দিয়া উপর দিকে টানিয়া নিয়া কাঠি দ্বারা আটকাইয়া রাখিতে হইবে এবং এইরূপে সমস্ত টপ্কপলিং টানিবার পর প্রতি রিপিট হইতে ষ্ট্রেইট্ (সোজা) ড্রাফ্টিং হইলে একটি এবং পয়েণ্টেড্ ড্রাফটিং হইলে রিপিটের ছই দিক হইতে ছইটী কপলিং পূর্বেষে যে নেক্ কর্ডের স্হিত হারনেস্ কর্ড বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে টানিয়া বাঁধিতে হইবে। সমস্ত টানায় ২০টা বিপিট থাকিলে ষ্ট্রেইট্ ড্রাফ্টিং হইলে ১০টী এবং পয়েণ্টেড্ ড্রাফ্টিং হইলে ২০টী টপ্কপলিং প্রতি निक् कर्ष्ड थाकिरव। जमस्मारत श्मिव कतियार निक् कर्ष्डव मान পুর্বে হারনেদ্ কর্জিলি বাঁধিয়া রাখা হয়। হারনেদ্ বাঁধিবার সময়

মাধারণতঃ জ্যাকার্ডের বাঁ দিকের সন্মুখের অথবা পিছনের হুক্ প্রথম ধরিয়া আরম্ভ করিতে হয়। কম্বার বোর্ডের ছৄই দিকে ছুইজন বসিয়া এক সঙ্গে একই নেক্ কর্ডের হারনেস্ এর সঙ্গে কপলিং বাঁধিতে হুইরে যেন নেক্ কর্ডগুলি হুকের সঙ্গে বেশ সোজা ভাবে থাকে। এইরূপে সমস্ত হারনেস্বাধা সমাপ্ত হুইলে নিয়ের লেভেলিং রড্টা একটু ঢিলা অবস্থায় রাখিয়া ঐ অবস্থায়ই মেল্ আইগুলির ভিতর দিয়া টানার স্থতা টানিয়া লইলে ছাফ্টিং (ব-গাঁথা) এর কাজটা খুব সূহজে হুইয়া য়ায়। কারণ উক্ত রডের মধ্যে থাকা অবস্থায় মেল্ আইগুলি পর পর সাজান থাকে। তৎপর রড্খানা খুলিয়া বাহির করিতেই আইগুলি যার যার স্থানে যাইয়া ঝুলিয়া থাকে। মেল্ আইয়ের পরিবর্তে ভারের হু (wire healds) ছারাপ্ত বেশ কাজ চলে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জ্যাকার্ড মেদিনে যতটা হুক্ ততটা স্চুচ থাকে এবং প্রত্যেক হুক্ এক একটি স্টুচ দ্বারা চালিত হয়।


দিলেণ্ডারের গায়েও প্রতি ধারে ততটা গর্ত্ত থাকে এবং দিলেণ্ডারটী এমন ভাবে ফিট্ করিতে হয় যেন গর্ত্তপ্রলি প্রত্যেকটা স্ট্রের ঠিক বরাবর থাকে। দিলেণ্ডারটা কি ভাবে এবং কাহার উপরে বদান আছে তাহা প্রথমেই বলা হইয়াছে। মেদিনের উপরে গ্রীফের দক্ষে একটি জ্যাক লিভার আছে; একটি দড়ির এক মাথা উক্ত জ্যাক — লিভারের লেজে এবং অপর মাথা তাঁতের নীচে একটি পেডেলের দক্ষে বাঁধিয়া পেডেল নীচের দিকে চাপিলেই গ্রীফ্ উপরে উঠিবে। গ্রীফের দক্ষে নাইফ্ গুলি আট্কান অতএব নাইফ্ গুলিও দক্ষে দক্ষে উপরে উঠিবে। উক্ত নাইফ্ গুলির গায়ে হুক্ গুলি সাজান রহিয়াছে, অতএব দিলেণ্ডার যথন নিডিল বোর্ডের গায়ে আদিয়া লাগে তখন যদি সিলেণ্ডারের গায়ে

কিছু না থাকে তবে স্টগুলির মাথা সিলেণ্ডারের গর্ত্তে চুকিয়া যায় এবং হুক্ গুলি কোন প্রকার থাকা না পাইয়া নাইফের সঙ্গেই লাগিয়া থাকে, এই অবস্থার পেডেল চাপিলে গ্রীফের সঙ্গে হুক্ উপরে উঠিয়া আসে কিন্তু সিলেণ্ডারের গায়ে যদি একখানা সাদা কার্ড (Blank card) থাকে তবে উক্ত কার্ড কর্ত্তক স্টগুলি থাকা পাইয়া ভিতরে চুকিয়া পরে, ফলে সমস্ত হুকের মাথা নাইফ্ হইতে সরিয়া যায়, সেই অবস্থায় পেডেল, চাপিলে সমস্ত হুক্ কে নীচে রাখিয়া গ্রীফ্টা মাত্র উপরে উঠিয়া আসে। জ্যাকার্ড বুনিতে প্রতি পিক্, খেই বা ফেরার জন্ত একখানা ক্রেরিয়া কার্ডের প্রয়োজন। ডিজাইনে যদি ১৫০ পিকেরিপিট থাকে তবে ১৫০ খানা কার্ড লাগিবে। এই কার্ডগুলি ডিজাইন অনুয়ায়ী কার্টিয়া লইতে হয়। ইহা সাধারণতঃ এক প্রকার



১৪নং চিত্র। এই পাঞ্চিং রাক্সে এক একখানি কার্ড রাখিয়া হাতুড়ির ঘা দিয়া পাঞ্চারের সাহায্যে একটি একটি করিয়া কাটা হয়। পাঞ্চিং বাক্স ও পাঞ্চারের সাহায্যে কাটা হইয়া থাকে। (১৪নং চিত্রে জন্তব্য)।

কার্ড কাটিবার জন্ম আর একটি মেসিন আছে, তাহার নাম পিয়ানো কার্ড কাটার (Piano card cutter) >৫নং চিত্রে জন্তব্য।



১৫ নং চিত্র। পিয়ানো কার্ড কাটার।

ইহা দেখিতে অনেকটা পিয়ানোর মত। এই মেসিনে প্রতিবারে কার্ডের এক এক লাইন করিয়া কাটা হয় এবং অপেক্ষাকৃত সময় ও পরিশ্রম কম লাগে।

শাধারণতঃ ডিজাইনে যে যে স্থানে টানা ভাসা দেখায়, কার্ডের সেই সেই স্থান কাটিতে হয় কিন্তু কোন কোন অঞ্চলে কার্ড কাটিবার প্রণালী সম্পূর্ণ বিপরীত ; কারণ তাহারা পাড়ের বা জমীনের সদরদিক নীচে রাখে। প্রত্যেক্ কার্ডের ছুই মাথার ছুইটা পেগ্ হোল্ (Peg hole) এবং প্রতি পেগ্ হোলের পার্শ্বে ছুইটা করিয়া লেইচ্ হোল্ (Lace hole) কাটিতে হয়। কার্ড ⁸যদি বেশী লম্বা হয় তবে কার্ডের মধ্যস্থলেও তুইটী লে**ই**চ্ হোল্ কাটা প্রয়োজন। হারনেস্ বাঁধিবার পর কার্ড কাটিতে হইলে হারনেসের ২ম হুর্কের সঙ্গে কার্ডের প্রথম স্থতা মিল (Coincide) করিয়া কার্ড কাটিতে হয়। আর যদি ডিজাইন অনুযায়ী কার্ড পূর্ব্বে কাটা থাকে তরে কাডের ১ম স্থতার দলে ছক্ মিলাইয়া হারনেস্ বাঁধিতে रयः; তা ना कतित्न फिलारेन जून रहेता। कार्ज कांगेत मत्न সঙ্গে প্রত্যেক কার্ডে নম্বর দিতে হয় এবং কাটা শেষ হইলে নম্বর মিলাইয়া সমস্ত কার্ড এক এক করিয়া লেইচ্ করিয়া সিলেগুরের উপর দিয়া, আনিয়া তলার দিকে ভাজে ভাজে ঝুলাইয়া রাখিতে হয় (১২নং চিত্রে দ্রপ্তবা)। বুনিবার সময় সিলেভারখানা যখন প্রতি পিকে একখানা করিয়া উক্তু কাটা কার্ড (Punched Card) সহ নিডিল বোডের গায়ে আসিয়া ধাকা দেয় তখন ডিজাইন অন্তুসারে কতকগুলি নির্দ্ধারিত ছক্ নীচে থাকিবার জন্ম নাইফ্ হইতে সরিয়া পড়ে এবং কতকগুলি উপরে উঠিবার জন্ম নাইফের গায়ে লাগিয়া থাকে। কার্ডের সাহায্যে কি প্রকারে তাহা হইতে পারে সেই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এইরূপে শমস্ত কার্ডের পিক্ বোনা হইলে সম্পূর্ণ ডিজাইনটা কাপড়ে ফুটিয়া উঠিবে।

বুনিবার পূর্বের জ্যাকার্ড পরীক্ষা


ডিজাইন অন্ত্র্যায়ী কাড কাটিয়া লেইচ্টা সিলেণ্ডারের গায়ে ফিট্ করিবার পূর্বের জ্যাকার্ড মেসিন পরীক্ষা করিবার নিয়ম ঃ—

>ম পরীক্ষা—সিলেগুরের গায়ে ৪খানা দাদা কার্ড (Blank Card)
ফিট্ করিয়া জ্যাকার্ড উঠা-নামা করিয়া দেখিবে জ্যাকার্ডের সমস্ত ছক নীচে নামিয়াছে কি না।

২য় পরীক্ষা—সিলেণ্ডারের গায়ে কোন কার্ড না রাপ্তিয়া জ্যাকার্ড উঠা নামা করিয়া দেখিবে যে জ্যাকার্ডের সমস্ত হুক্ উপরে উঠিয়াছে কি না।

তর পরীক্ষা—কাডের ১ম গর্ত (1st hole) এর সহিত্ত ১ম স্থ্র (1st needle) এর মিল আছে কি না অর্থাৎ Coincide করে কিনা।

সাধারণের স্থবিধার্থে জ্যাকার্ড মেসিনের প্রভ্যেকটা অংশ (Part) পৃথক পৃথক অম্ভিত করিয়া নিম্নে ভাহাদের নামও উল্লেখ করা হইল।



১৬নং চিত্র। ১০০নং জ্যাকার্ড মেসিনের বিভিন্ন অংশ।

```
>—দক্ষিণ পাৰ্ষ (Right hand side or Gable)
```

২—বাম পার্ষ (Left hand side or Gable)

৩—উপরের ফ্রেম্ (Top Frame)

8—গ্ৰীফ্ (Griffe)

e—ব্ৰেণ্ডার Partition Side or brander)

७—नारेक् (Knife) १—८४ (stay)

৮—গ্রীড্ (Grid) ৯—বটম্ বোড (Bottom Board)

> - নিডিল্ক বোড (Needle Board)

১২—স্প্রীং বাক্ষের ফ্রেম্ (Spring Box Frame)

>२—खोः वाक्म (Spring Box)

২৩—সিলেণ্ডার (Cylinder)

>8—দোলারমান ফ্রেম্ (Swinging Frame or Complete Batten)

>৫—বেটেন জু এবং নাট সহ বেটেন বাছ (Batten Arm With Batten Screw and Nutt)

১৬—স্পিঙিল গাইড্ (Spindle guide)

>৭।১৮—বেটেন কপলিং (Batten Couplings)

>> —বেটেন কপলিংএর বাক্স খণ্ড —(Box portion of Batten Coupling)

২০।২১ – পার্শ্ব গতির লিক্ষ (Side Motion Link)

° ২২।২৩° বেটেন লিঙ্ক (Batten Link)

২৪—ডবল লেচ (Double Latch)

২৫-সিলেণ্ডারের হাতুড়ি (Cylinder Hammer)

২৬-হাতুড়ির জ্ঞিং (Hammer Spring)


২৭—স্টেপ অথবা গাজন (Brass step or Guzon)

২৮—জ্যাক্লিভার অথবা লিফ্টিংলিভার (Jac-lever or

Lifting Lever)


২৯ — লিফ্টিং লিভারের ষ্টেণ্ড (Stand for Lifting Lever)

৩ - লিফ্টিং লিঙ্ক (Lifting Link)



३१ नः हिता।

- ৩:—জাকার্ড হক্ (Jacquard Hook)
- ৩২—লিলোজ (Lingoes)
 - ৩৩—গোল চক্ষ্বিশিষ্ট স্থাঁচ বা নিডিল (Round Eye Needle)
 - ৩৪—অৰ্দ্ধ চক্ষুবিশিষ্ট ফুঁচ বা নিডল (Half Eye Needle)
 - ৩৫—বটম্ এবং টপ্ কপলিং (Bottom and Top Coupling)



১৮নং চিত্ৰ

এই চিত্রে ২০০ বা তদুর্দ্ধ নম্বর জ্যাকার্ড মেসিনের প্রত্যেকটি অংশ পৃথক পৃথক অঙ্কিত করিয়া দেখান হইয়াছে।

দক্তি (Sley)


সাধারণতঃ দক্তি বলিলে ফ্রেম্ দক্তি বুঝার। ইহার খাড়াই (Height) ৩০" ইঞ্চি হইতে ৩৬" ইঞ্চি পর্যন্ত থাকে। ৩৬" ইঞ্চি খাড়াই হইলে সমস্ত রকমের কাজই চলিতে পারে। এই ফ্রেমের নিম ভাগে একথানা কাঠ আছে যাহার উপর দিয়া মাকু এক বাক্স হইতে অপর বাক্সে যাতায়াত করে তাহাকে পলেন্তারা বা শ্লে রেইচ (Sley race) বলে। এই পলেন্তারা মধ্যে শানা বসাইবার জন্ত যত ইঞ্চি যায়গা বা জুলি (Reed space) থাকে সেই দক্তিকে তত ইঞ্চি দক্তি বলে। যদি ৬০" ইঞ্চি শানা বসাইবার জুলি বা যায়গা থাকে তবে সেই তাঁতকে ৬০" ইঞ্চি তাঁত বলিয়া থাকে (60"R/S Loom). ২, ৪,৬ এবং ১২নং চিত্রে দক্তি দেখান হইয়াছে।

একাধিক মাকুর দক্তি

Multiple shuttlebox, Vibrating box or Revolving shuttle box sley.

একাধিক রংএর চেক্ কাপড় প্রস্তুত করিতে বন বন নলি ও মাকু বদলাইয়া বুনিতে অধিক সময় লাগে। এক প্রকার দক্তি আছে তাহার এক দিকে একটি বাক্স অপর দিকে ছইটা বাক্স থাকে, ইহার নাম একাধিক মাকুর দক্তি। এই দক্তির সাহায্যে টেক্ কাপড় বোনা খুবই সহজ এবং স্থবিধা। ১৯নং চিত্রে জন্তব্য।

দক্তির যে দিকে গৃইটা বাক্স আছে তাহার প্রতি বাক্সে ২টা করিয়া মাকু থাকে। যখন একটি মাকু কার্জ করিতে থাকে তখন পার্শ্বের বাক্সে আর একটি মাকু বাহিরের দিকে ঝুলিয়া পড়ে। এই একাধিক মাকুর বাক্সটীর গায়ে একটি লম্বা লোহার রড, আট্কান (Fixed) আছে। রড্ধানা হাতমুঠের (Reed cap) মধ্যস্থল পর্যান্ত প্রদারিত, এবং তথার রডের মাধার একটি কাঠের হেণ্ডেল আছে। বুনিবার সময় যথন যে মাকুটীর প্রয়োজন তখন উক্ত হেণ্ডেলটীর সাহায্যে সেই



মাকুটী মেড়ার দল্পুথে আনা হয়। মেড়াটী এক অবস্থায়ই থাকে, বাক্স কুইটী মাত্র হেণ্ডেল দাহায়ো এপাশ ওপাশ হয়।

দক্তি ভাল মন্দ পরীক্ষা করিবার নিয়ম (Testing of Sley)

- (>) দ্বক্তির কাঠগুলি বেশ মজবুত হওয়া উচিত।
- (২) খাড়াই (Height) থ্ব কম না হয়।
- (৩) মাকুর বাক্সের পশ্চাৎভাগ এবং শানা ঠিক সমস্ত্রে থাকিবে।
- (৪) জুলির মধ্যে শানাখানা বেশ সমভাবে বসিবে যেন কোন দিক উচু বা নীচু না হয়।
- (৫) মেড়ার মধ্যে যদি চামড়া থাকে, তবে তাহা যেন বেশ মজবুত হয়।

দক্তির মাপ অনুসারে কাপড়ের বহর নির্ণয়

বৈজ্ঞানিক মতে একই তাঁতে বড় ও ছোট বহরের কাপড় বোনা উচিত নয় কারণ বড় তাঁতে ছোট বহরের কাপড় বুনিতে দক্তি কাঁপে, মাকু পড়িয়া যায়, কাপড় ভাল হয় না, দ্বিতীয়তঃ অনর্থক সময় বেশী লাগে ও পরিশ্রান্ত হইতে হয়।

দক্তিতে যত ইঞ্চি গলন অর্থাৎ শানা বসাইবার যায়গা বা জুলি (Reed Space) থাকে, কাপড়ের বহর তদপেক্ষা অন্ততঃ ৫।৬" ইঞ্চি কম হওরা উচিত; কিন্তু ১০।১২" ইঞ্চি কম হইলেই কাজের পক্ষে অধিকতর স্থাবিধা হয় । অতএব যিনি যত বহরের কাপড় বুনিতে ইচ্ছা করেন, তদপেক্ষা ২০।১২" ইঞ্চি বড় দক্তি ক্রেয় ক্রিবেন। সিন্দেল (Single) বহরের কোটের কাপড় বুনিবার জন্ম ৩৬" ইঞ্চি, সাটিং বুনিবার জন্ম ৪৪" ইঞ্চি, প্রমান ধৃতি ও শাড়ী বুনিবার জন্ম ৫৪" ইঞ্চি হইতে ৫৬" ইঞ্চি, ডবল বহরের কোটের কাপড় ও চাদর বুনিবার জন্ম ৬৪" ইইতে ৬৬" ইঞ্চি দক্তির প্রয়োজন।

মাড় প্রকরণ (Sizing)

স্থার মাড় দেওয়াকে কোন কোন স্থানে "ভাতান", "ভাসান", "পাড়ি করা" ইত্যাদি বলে। সূতার শক্তি ও কমনিয়ভা (Strength and softness) এবং ওজনবৃদ্ধি করাই মাড় দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য। মাড় দিয়া একতার (single) স্থতার শক্তিবৃদ্ধি না করিলে বুনিরার কালীন টানার স্থতা ঘর্ষণ সহ্য করিতে পারে না। স্থতরাং, মিল, ফ্যাক্টরী বা কুটীর শিল্পে এই মাড় প্রকরণের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মাড় (Sizing) ভাল মন্দের উপর কারখানার উন্নতি ও অবনতি অনেকটা নির্ভর করিয়া পাকে। ভাল স্ভায় খারাপ মাড় (Bad Sizing) হইলে যেমন কংপড় বুনিতে অন্থবিধা তেমন খারাপ সূভায় ভাল মাড় (good Sizing) হইলে কাপড় বুনিতে স্থবিধা।

মাজের উপকরণ ঃ—যথা, ১। শ্বেতসারযুক্ত উপাদান, ২। সূতা কোমল রাখিবার উপাদান, ৩। ওজন বৃদ্ধির উপাদান, ৪। প্রতিষেধক উপাদান এবং ৫। রঞ্জন উপাদান।

় ১। শ্বেতসারযুক্ত উপাদান

(Starches or Adhesive Substances)

খৈ, চাউলের গুড়া (Rice Powder), ময়দা (Flour), সাগু, ভুটা, চিড়া, আলুর পালো (Farina or Potatoo Starch), মেইজ (Maize), ভেঁতুল বীজের শাঁস, কুয়েলিওন (Quelion), সপোলিন, (Sopolin), ট্যাপিওকা (Tapioca), গামট্রাগাকান্থ, গামট্রাগাছল ইত্যাদি।

তন্যধ্যে হাওলুম্ বা ফ্যাক্টরীর জন্য থৈ, চাউলের ওঁড়াও ময়দার মাড়ই সর্বেবাৎকৃষ্ট এবং আমাদের দেশে কুটীর শিল্পিদের মধ্যে ইহাই বেশী প্রচলিত। মিলে গাধারণতঃ ময়দা, সাগু, ফ্যারিনা, ট্যাপিওকা, মেইজু প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্বেতসার (Starch) বেশী সিদ্ধ (over boil) হইলে মাড় ধারাপ হয়, পক্ষান্তরে কম সিদ্ধ (under boil) হইলেও মাড় ভাল হয় না। ইহাতে ব্নিবার সময় ছোট ছোট আঁশ ওঠে। 150°F to 190°F Temperatureএ মাড় প্রকরণ হওয়া উচিত। সাগু, ফ্যারিণা অপেক্লা সিদ্ধ হইতে অনেক বেশী সময় লাগে, স্থতরাং মাড়ে যদি শাগু ও ক্যারিণা উভয়ই ব্যবহার করিতে হয় তবে সাগু প্রথমে সিদ্ধ করিয়া পরে আধা ঘণ্টা বাকি থাকিতে ফ্যারিণা জলে গুলিয়া সাগুর সহিত মিশ্রিত করিবে। একা সাগু সমস্ত দিন সিদ্ধ করিলেও কোন ক্ষতির করেণ হয় না; কিন্তু ফ্যারিণা বেশী সময় সিদ্ধ করিলেও কোন ক্ষতির করেণ হয় না; কিন্তু ফ্যারিণা বেশী সময় সিদ্ধ করিলেও কোন ক্ষতির করেণ হয় না; কিন্তু ফ্যারিণা বেশী সময় সিদ্ধ করিলেও ফারান্সাজিক (adhesiveness) নতি ইইয়া য়য়।

২। সূতা কোমল রাখিবার উপাদান (Softening Substances)

ত্তার মাড় কড়া (hard) না হইরা যাহাতে নরম ও কোমল (Soft and smooth) থাকে তজ্জ্জ্জ নারিকেল তৈল (cocoanut oil), ভিলের তৈল (Lin seed oil), ভালের তৈল (Palm oil), টার্কি রেড অয়েল (Turkey Red Oil), জলপাইর তৈল (Olive Oil), ভুলার বীজের তৈল (Cotton Seed Oil), চর্কি (Tallow), ঝোম (Japan Wax), গ্লিসারিণ (Glycerine), রেড়ীর ভৈল (Castor oil), সাবান (Soft Soap), কষ্টিকলোডা (Caustic Soda), প্যারাফিন (Parafin wax) প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয়। রেড়ীর তৈল প্রায়ই চর্ব্বির সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কারণ, একা ব্যবহার করিলে মাত্রায় বেশী লাগে। Hand Sizingএ নারিকেল তৈল অথবা রেড়ীর তৈল-ই উভ্তম। Mill Sizingএ Tallow সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন ট্যালোতে কোন ভেজাল (Adulteration) না থাকে।

Tallow পরীক্ষাঃ—খাঁটি ট্যালো শক্ত ও জমাট থাকিবে এবং 118°F to 120°F temperatureএ গলিবে। ইহাতে বালিকণা (grit) থাকিলে হাতে নিয়া ঘষিলেই বুঝা যাইবে এবং জল থাকিলে গরম করিলেই জলের উপর ট্যালো ভাসিবে।

৩। ওজন রৃদ্ধির উপাদান (Materials which give weight)

স্থা ও কাপড়ের ওজন বৃদ্ধি করিতে হইলে মাড়ের সহিত চক্ ৰা খড়িমাটি (Chalk), ফ্রেঞ্চক (French Chalk), চায়নাক্লে বা কেওলিন (China Clay), ক্যালসিরাম ক্লোরাইড (Calcium Chloride), ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড (Magnesium Chloride), জিল্পক্লোরাইড (Zinc Chloride), ব্যারিয়াম সালফেট (Barium Sulphate), ম্যাগনেসিয়াম সালফেট (Magnesium Sulphate), ক্যালসিয়াম সালফেট (Calcium Sulphate), সোডিয়াম সালফেট (Sodium Sulphate), ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হয়।

চায়না ক্লে অপেক্ষা ব্যারিয়াম সালফেট্বেশী ভারী, তথাপি চায়না

ক্লে-ই বেশী ব্যবহৃত হয়, কারণ, চায়না ক্লে ওজন ব্লুদ্ধি ও কোমলভা উভয়ই আনয়ন করে। ব্যারিয়াম সালফেট্ সাধারণতঃ ফিনিশিংএ ব্যবহৃত হইয়া থীকে। **জিন্ধক্লোরাইড** ওজন বৃদ্ধির উপাদান অপেক্ষা প্রাত্তিবেশক (Antiseptic) হিসাবে বেশী ব্যবহৃত হয়। ইহার মাত্রা বেশী হুইলে ফুতা ভাঙ্গে এবং খস্থদে (Brittle and harsh) হয়, এই অবস্থায় ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রিত করিলে স্থতা ছি^{*}ড়া °বার^থ হইবে। **জিন্ধকোরাইডের** দহিত কথনও কষ্টিক সোডা ব্যবহার করিতে নাই, কারণ তাহাতে,স্থতা ছি^{*}ড়িবে। গরমের সময় স্তা খুব বেশী ছিঁড়ে এই কারণে জিলকোরাইড এবং **স্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড** ব্যবস্থত হয়। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড জবনশীল পদার্থ (Deliquescent Substance) হিদাবে দাইজিং এ অতি প্রয়োজন ; দিতীয়তঃ ইহা ওজন বৃদ্ধি করে। ওজন বৃদ্ধির জন্ম চায়না ক্লে ব্যবহার করিলে সঙ্গে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ও জিলকেরারাইড ব্যবহার করিতেই হইবে, কারণ ম্যাগনেশিয়াম কোরাইড **দ্রবণশীল** এবং জিঙ্ককোরাইড **প্রতিষেধক**।

চায়নাক্লে তে নিয়লিখিত ময়লা (impurities) আছে কি না তাহ পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে, যথা—

বালিকণা (Grit)—ইহা হাতে নিয়া ঘষিলেই বুঝা যাইবে অথবা জলে গুলিলে নীচে Sediment পড়িবে।

লোহ (Iron)—চারনা ক্লেতে আয়রণ থাকিলে কাপড়ে আপনা ইইতেই দাগ ধরিবে।

চূণ অথবা চক্ (Lime or Chalk)—চায়না ক্লেতে চূণ অথবা চক্ থাকিলে কাপড় খস্খনে (harsh feel) হয়, এবং তহুপরি দ্রবণশীল পদার্থ (Deliquescent Substance) হিসারে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (Calcium Chloride) মিশ্রিত করিলে স্থতা ভালিয়া। থাকে এবং তাহাতে কাপড় নরমও (Tender) হয়।

ম্যাগনৈসিয়াম (Magnesium)—ইহাতে যদি ম্যাগনেসিয়াম থাকে এবং মাড় জাবণে যদি ওজন বৃদ্ধির জন্ম ম্যাগনেসিয়াম সালফেট্ ব্যবহার করা হয় তবে কাপড়ের ওজ্ন প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হইবে।

8। প্রতিষ্থেক উপাদান (Antiseptic ingredients)

জিল্প ক্লোরাইড (Zinc Chloride), ব্রিক এসিড (Boric Acid), থাইমল (Thymol), কারবলিক এসিড (Carbolic Acid), কাইসোফেনিক এসিড (Crysofenic Acid), কপার সালফেট্ বা ভুঁতে (Copper Sulphate), লাইম (Lime), ফরমেলডিহাইড (Formaldehide), স্থালিসাইলিক এসিড (Salicylic Acid), গ্লিসারিণ (Glycerine), ক্লোইসিলিক এসিড (Crycilic Acid), ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জিক্ষকোরাইড—ইহা মিলডিউ (Mil-dew) নিবারক হিসাবে শর্কোৎকৃষ্ট।

বরিক এসিড—ইহা খাঁটি মাড়ে (pure size) বিশেষ প্রয়োজন। কারবলিক এসিড—ইহা বেশী হইলে কাপড় পুড়িয়া যায় এবং স্থতায় দাগ ধরে।

স্থালিসাইলিক এসিড—ইহা খুব উত্তম প্রতিষেধক (1% to the weight of starch)। কোন কোন রন্ধিন স্থতায় বিশেষ করিয়া Congo Red রঞ্জিত স্থতায় ইহার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। ইহার গন্ধ অত্যন্ত আপত্তিকর।

থাইমল—ইহা খুব দামী (costly)।

প্রতিরেধক উপাদান প্রয়োজন মত মাড়ের সহিত ব্যবহার না করিলে শ্বেভুসার পাঁচিয়া নষ্ট হয় এবং বীমেই Mil-dew ধরে; এমন কি স্থৃতার ভিতরে পোকা পর্যান্ত জন্মিয়া থাকে।

৫। রঞ্জন উপাদান (Colouring or Tinting matters)

Blue Ultramarine—কটনের Natural yellow Colour কে Neutralise করিবার জন্ম প্রয়োগ করা হয়। Mixture of Chloromine Yellow and Benzo Chrôme Brown is Used to tint American Yarn a brown Egyption Shade.

হ্যাণ্ড সাইজিং অথবা দেশী শাড় (Hand Sizing in Country Process)

হ্যাণ্ডল্ম ফ্যাক্টরী বা কুটীর শিল্পিদের মধ্যে হ্যাণ্ড সাইজিংই প্রচলিত। এই ক্ষেত্রে মাড়ের খেতসার (starch) হিসাবে খে, চাউলের গুঁড়া এবং ময়দাই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইরা থাকে।

মাড় প্রশালী, যথাঃ—
প্রথমে স্থাওলি মোড়া হইতে থুলিয়া ৩।৪ দিন জলে ভিজাইয়া
রাখিতে হয়, ভিজান অবস্থায় প্রত্যহ জলটা পরিবর্ত্তন করা উচিত, তা
না করিলে স্থতা পঁচিয়া যাইতে পারে কিংবা দাগ ধরিবার থুবই সম্ভাবনা।
না করিলে স্থতা পঁচিয়া যাইতে পারে কিংবা দাগ ধরিবার থুবই সম্ভাবনা।
মিহি স্থতা অপেক্ষা মোটা স্থতা বেশী দিন ভিজাইয়া রাখিতে হয়। স্থতা
ভিজাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে তুলায় এক প্রকার ভৈলাক্ত অথবা
ভিজাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে তুলায় এক প্রকার ভৈলাক্ত অথবা
ভিজাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্য এই তে তুলায় এক প্রকার বায়, ফলে মাড়
নর্মত্রে সমভাবে লাগে।

তাড়াতাড়ি মাড়ু দেওয়া প্রয়োজন হইলে ঐরপ ভিজাইয়া না রাথিয়া স্থতার ওজনের সের প্রতি ২॥ তোলা সোডা বা সাবান সহ পরিমিত জলে কাপড় ধোয়ার মত > ঘণ্টা হইতে ২ ঘণ্টা কাল দিন্ধ করিয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া লইতে হয়। ইহাতে স্থতার রংও বেশ পরিষ্কার হয়। তবে স্থতা ভিজাইয়া রাখিয়া মাড় দেওয়াই উত্তম। উক্ত যে কোন প্রণালী দ্বারা স্থতা ভিজানোর কার্য্য সমাপ্ত হইলে স্থতা ভাল করিয়া নিংড়াইতে হইবে।

মিহি স্তার, পক্ষে খৈয়ের মাড়ই উৎকৃষ্ট। থৈওলি একটি পাত্রে ৩।৪ নিনিট ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তারপর থৈওলি জল হইতে তুলিয়া আর একটি পাত্রে রাখিয়া উত্তমরূপে রগ্ড়াইয়া কাপড় দারা চাঁকিয়া মণ্ড বাহির করিয়া তাহাতে একটু চূল মিশ্রিত করিয়া যখন মণ্ড বেশ আঠাল বোধ হইবে তখন তাহাতে উক্ত নিংড়ান স্থতা ভিজা অবস্থায় চট্কাইয়া মাখিতে হয়। এক পোয়া খৈয়ে এক পাউভ স্থতায় উৎকৃষ্ট মাড় হইয়া থাকে।

ভাতের মাড় ব্যবহার করিলে আবগ্রক মত গরম ভাত লইয়া তাহাতে উক্ত নিংড়ান ভিজা স্থতা চট্কাইয়া লইতে হয়। চট্কাইছে চট্কাইতে যখন দেখা যাইবে যে স্থতা হইতে জলের মত পদার্থ বাহির হইতেছে তখন ব্রিতে হইবে যে স্থায় মাড় বেশ ভালরকম ধরিয়াছে।

বেশী পরিমাণ স্তা উত্তঃ প্রণালীতে হাত দ্বারা চট্কাইয়া মাড় দিতে পরিশ্রম ও সময় বেশী লাগে বলিয়া আর একটি দহজ প্রণালী দেওয়া হইল।

মোটা বা মাঝারি স্থতায় চাউলের মাড়ই উৎক্লপ্ত। সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা আতপ চাউলের মাড়ই ভাল হয়। চাউলগুলি প্রথমে ঢেকিতে অথবা শিল নোড়ায় গুঁড়ি অর্থাৎ ময়দার মত করিয়া নিতে হয়। মোটা স্থতার জন্ম দের প্রতি /। এক পোয়া আরু মাঝারি বা মিহি স্থতার জন্ম দের প্রতি // আধা পোয়া আন্দাজ চাউলের ওঁ ড়ি বা ময়দা একটি হাঁড়ীতে পরিমিত জল দহ দিদ্ধ করিয়া বার্লির মণ্ডের মত করিতে হয়। মাড় দিদ্ধ হইয়া যখন বার্লির মণ্ডের মত প্রায় হইয়া আদে ঠিক দেই দময় পুর্ব্বোক্ত ভিজা ও নিংড়ান স্থতা তাহাতে ছাড়িগা দিয়া কাঠি দ্বারা বেশ করিয়া ঘুঁটিয়া দিতে হয়। এই অবস্থায় স্থতাগুলি আধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা দিদ্ধ হইলে হাঁড়ীটী নীচে নামাইয়া রাখিতে হইবে এবং ঠাণ্ডা হইলে স্থতা হাঁড়ী হইতে বাহির করিয়া নিয়া নিংড়াইবে কিন্তু বেশী নিংড়ান উচিত নয়।

ুকোন কোন স্থানে মাড় দহ স্থতা সিদ্ধ না করিয়া প্রথমে উজ্জ্ প্রণালীতে মাড় প্রস্তুত করে, তংপর সেই মাড় ঠাণ্ডা হইলে তাহার মধ্যে স্থতা ডুবাইয়া দিয়া হাত দারা বেশ করিয়া চট্কাইয়া লয়।

স্তায় মাড় দেওয়া হইলে, তাহাতে হাত দিয়া যদি আঠাল বোধ হয় এবং নিংড়াইলে যদি স্তা হইতে জলীয় পদার্থ বেশী বাহির হয় তবেই বুঝিতে হইবে যে স্তায় মাড় ঠিক ধরিয়াছে। স্তা নরম ও কোমল রাখিবার জন্ম মাড়ের দহিত রেড়ীর ভৈল ব্যবহার করিতে হয়। মাড় দিদ্ধ হইয়া যখন মণ্ডের মত হইয়া আদিবে দেই দম্য় তাহাতে ঐ রেড়ীর তৈল দিয়া আরও ফুটাইতে হইবে। যতটা চাউলের গুঁড়ি বা ময়দা তাহার আট বা দশ ভাগের ভাগ রেড়ীর তৈল দিতে হয়। স্থতা নরম ও কোমল রাখিবার জন্ম নারিকেল তৈল, ভিলের ভৈল, ভালের ভৈল, জলপাইর ভৈল, ভূলার বাজের ভিলের ভৈল, ভালের ভিল, জলপাইর ভৈল, ভূলার বাজের ভিলে, চর্বির, মোম, প্যারাফিণ, সাবান, সোড়া, গ্লিসারিন। প্রভৃতি ও মাড়ের দক্ষে ব্যবহার করা চলে কিন্তু রেড়ীর ভৈলই সর্ব্বাপেক্ষা টেড্যা।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁতিরা মাড়ের সহিত একটু চূপ (lime), ভুঁতে (copper sulphate), এক আধ ফোঁটা কারবলিক এসিড, ফরমেলডিহাইড, অথবা জিল্পকোরাইও ব্যবহার করে। তাহার কারণ আর কিছুই নয়; "চুণ" ব্যবহার করিলে মাড় একটু আঠাল হয় ও কাকে নষ্ট করে না, "জুঁতে," ব্যবহার করিলে পোকার কাটে না এবং ''কারবলিক এসিড'' অথবা ''জিম্ব ক্লেরোইড'' ব্যবহার করিলে ইন্দুরে কাটে না বা ছাতা (Mildew) ধরে না। আরও দেখা যায় যে তাঁতিরা গ্রীশ্বকাল আসিলেই মাড়ের সহিত একটু লবণ (common salt) অথবা ক্লোরাইড অব ম্যাগনেসিয়া ব্যবহার করে, তাহার কারণ, সেই সময় মাড় কড়া হইয়া বুনিবার সুময় অত্যন্ত ছিঁড়ে, তাই মাড়ের সহিত "প্রবণ" বা ক্লোরাইড অব ম। গানে সিয়া দিলে স্থতা নরম থাকে। মাড়ের সহিত চক্ বা খড়িমাটি, চায়নাক্লে বা কেওলিন ব্যবহার করিলে কাগড় ওজনে বৃদ্ধি পায়। মাড়ে সাবান ব্যবহার করিলে তাহাতে লবণ অথবা ক্লোরাইড অব ম্যাগনেসিয়া ব্যবহার করিতে নাই। এইরূপ নানা প্রকার দ্রব্য মাড়ের সহিত মিশ্রিত করিলে স্থতার রং ময়লা দেখায়, এই স্থাল মাড়ের সহিত একটু "**নীল**" ব্যবহার করিতে হয়।

উক্ত যে কোন প্রণালীতে স্তার মাড় খাওয়ান হইলে স্তা নিংড়াইয়া একটি করিয়া হ্যাঙ্ক বা ফেটা চরকিতে চড়াইয়া স্তায় হাতের টিপ্রাথিয়া নাটায়ে গুটাইতে হয়। এই টিপের মধ্যে এক খণ্ড নেকড়া নারিকেল তৈলে ভিজাইয়া রাখিলে স্তা মস্ত্ন ও গোলাকার হয়। এই প্রণালীতে স্তা তাদাবার সময় স্তার মধ্যে যদি কোন আবর্জনা খাকে তাহাও অপসারিত হইয়া আঁশগুলি বসিয়া যাইয়া শক্ত হইয়া আকে। এইরূপে এক নাটায়ে ৩।৪ ফেটা পৃথক পৃথক জড়ান হইলে নাটাই মহ রোদে গুকাইয়া ছোট চরকির সাহায্যে টানানলিতে (ববিনে) ভরিয়া লইতে হয়। ২০ নং চিত্র দ্বপ্তরা। মাড় দেওয়া স্থতা নাটাইয়ে জড়াইবার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন একই স্থানে বেশী স্থতা জড়ান না হয়। যে কোন স্থতার পক্ষে এই নিয়ম চলে কিন্তু মিহি স্থতার পক্ষে ইহাই উত্তম ব্যবস্থা।

নোটা ও নাঝারি স্থতা মাড় হইতে তুলিয়া ভাল করিয়া নিংড়াইয়া ভিজা অবস্থায়ও টানা নলিতে জড়াইয়া বিশেষ বিলম্ব না করিয়া টানা দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু বিলম্ব করিলে স্থতায় দাগ ধরিবার সন্তাবনা এবং টানা হাঁটিতে মাঝে মাঝে আট্কাইতেও পারে।

কহ কেহ উক্ত মাড় দেওয়া স্থা ভাল করিয়া নিংড়াইয়া ভিজা অবৃষ্ঠায় হ্যাঙ্ক বা ফেটী হইতেই টানা হাঁটিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে স্থা মোটেই মস্ন্ হয় না। এই প্রথা একমাত্র মোটা স্থতার পক্ষেই খাটে।

আর একটি প্রথা আছে, মাড় দেওয়া স্থৃতা নিংড়াইয়া শুকাইতে দেওয়া হয় এবং সামান্ত ভিজা থাকিতে থাকিতে টানানলিতে গুটাইয়া টানা হাঁটিতে হয়। মোটা ও মাঝারি উভয় পক্ষেই এই প্রথা চলে।

শাভিপুর, ফরাসভান্ধা ইত্যাদি স্থানের কাপড় ধোলাই করিয়া
বিক্রেয় হয়; কিন্তু ঢাকার কাপড় সর্ম্বদাই কোয়া। কোরা হইলেও
সৌন্দর্য্যে কেনে অংশে কম হয় না। ঢাকার তন্তুবায়গণ টানা ও
পড়েন উভয় দিকেই মাড় দেওয়া স্থতা ব্যবহার করে এবং বুনিবায়
সালে সলে কাপড়ের উপরি ভাগে চূলের স্বাহ্ছ জালের ছিট্ দিয়া
কাপড়ের উপরে ও নীচে স্বই হাভ দারা উত্তমরূপে মাজিয়া
দের। তাহারা খৈয়ের মাড় ব্যবহার করে। খেয়ের মাড়ে চূণের
জল মিশ্রিত করিলে মাড় অপেক্রাক্বত বেশী আঠা হয় এবং ঐ ভিজা

8—ভারী সাইজিং (Heavy Sizing i.e. above 50%size)

যে দমস্ত কাপড়ে ধোলাই, রং ও ছাপান হয় তাহাতে "Light size", যাহা কোরা (grey) অবস্থায়ই বিক্রয় হয় তাহাতে "Pure size", যাহার শক্তিও ওজন উভয়ই বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য তাহাতে Medium size এবং যাহার ওজন বৃদ্ধি করাই একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাতে 'Heavy size' দিতে হয়।

মাড় জাবনের শতকরা হার নির্গয়

(Determination of Percentage of Size in a Mixture)

প্রতি ১০০ পাউণ্ড Final mixture এ যত Percent Size তাহার অর্দ্ধেক (in pound weight) dry starch সহ adhesive substance থাকিবে।

সূতা কোমল রাশিবার উপাদান—(softner) 5 to 10% to the weight of starchy materials,

প্রতিষেধক উপাদান—(Antiseptic ingredients) ½ to 2% to the weight of starchy materials,

জবণশীল পদাৰ্থ – (Deliquiscent substance) 3 to 5% to .the weight of starchy-materials.

রঞ্জন উপাদান—(Tinting materials) 2 to 4% to the weight of starchy materials,

ওজন বৃদ্ধির উপাদান—(weighting materials) ½ to Ilb per gallon of water.

মাড় প্রকরণ সম্বন্ধীয় কয়েকটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় (Some useful Hints About Sizing)

- নাড়ের উপাদান যাহাতে সংখ্যায় কম হয় অথচ Quality তে
 ভাল থাকে তৎপ্রতি সর্বাদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে।
- ২। টানার স্থা (Ends) সংখ্যায় বেশী হইলে মাড় তাড়াতাড়ি গ্রহণ করিতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে মাড়দ্রাবণ পাত্লা হওয়া উচিত।
- ০। শত্ত পাকের সূভার মাড় পাত্লা প্রয়োজন বটে; কিন্তু সূতা কোমল রাখিবার উপকরণ (Softner) এর পরিমান বেশী লাগে। পকান্তরে নরম পাকের সূভার মাড় অপেকারুত ঘন প্রয়োজন, এই "হুলুে ওজন বৃদ্ধির উপাদান বেশী লাগিয়া থাকে।
- ৪। শানা যদি খুব ঘন হয় তবে শানার ঘষায় আঁশ উঠিবার সম্ভাবনা, স্থতরাং বিশেষ সতর্কতার সহিত মাড় জাবন (Size mixture) প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহাতে ঘ্যায় উঠা বারণ থাকে। এই স্থলে ট্যালোর পরিবর্তে জাপান ওয়াক্স ব্যবহার করা প্রয়োজন।
- ৫। ব্লিচিং, ডাইং ও প্রিণ্টিং এর জন্ম কাপড় বুনিতে মাড় জাবনে কখনও chlorides ব্যবহার করিবে না।
- ৬। ২ ভাগ ময়দা বা সাগুর সহিত > ভাগ ফ্যারিনা size mixture এ ব্যবহার করা যায়; কিন্তু কখনও ফ্যারিনা মিশাইবার পর বেশী সময় mixture সিদ্ধ করিবে না, কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে, বেশীসময় সিদ্ধ করিলে ফ্যারিনার adhesiveness নষ্ট প্রাপ্ত হয়। স্মৃতরাং মাড়সিদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার আধাঘণ্টা পূর্বের Farina মিশাইবে।
 - 9। ময়দা যদি বেশী দিন ভিজাইয়া রাখা না হয় তবে মাড়

rough এবং harsh হয়, ফলে তাড়াতাড়ি "ব" নষ্ট হয় এবং কাপড়ের ফিনিশিং ও ভাল হয় না।

সমপরিমান জলে ময়দা গুলিয়া যত বেশী পঁচান যাইবে, মাড় তত ভাল হইবে—৬ মাস কালও পঁচানে রাখা যায়। ' জাবনে যদি acid form করিতে থাকে তবে Caustic Soda মিশ্রিত করিবে।

- ৮। আর এক প্রথায় ময়দা খুব তাড়াতাড়ি মাড়ের উপযোগী হয়; যথা, ১০০ গ্যালন জলে ৮ গ্যালন জিস্ককোরাইড মিশ্রিত করিয়া সেই জলে সমপরিমান ময়দা ১০।১২ দিশ তিজাইয়া রাখিয়া মাড়ের জন্ম ব্যবহার করিবে।
- ন। Size mixture প্রস্ত করিতে শ্বেভঁসার (starch)
 মিশাইবার পূর্ব্বে Tallow, China Clay এবং অন্যান্ত উপাদান পৃথক পৃথক পাত্রে প্রস্তুত রাখিতে হইবে। China Clay প্রস্তুত করিতে অন্ততঃ ৪ ঘন্টা সিদ্ধ করা প্রয়োজন। চায়না ক্রের পরিবর্তে Talc ব্যবহার করা শ্বায় এবং ইহা মিশানও সহজ।
- > । শ্বেতসার যদি ময়দা হয় তবে ময়দার সহিতই Antiseptic মিশ্রিত করিয়া ময়দা প্রস্তুত করিতে হয় এবং সেই কারণেই জিল্প-ক্লোবাইডের জলে ময়দা ভিজাবার কথা বলা হইয়াছে। ইহা Mildew Preventive,
- ১ >। মাড় প্রকরণের সময় মাড়িজাবনের Temperature

 150°F to 195°F বিশেষ মূত্রের সহিত Control এ রাখিতে হইবে।

 Temperature uniform না রাখিলে স্থতার স্থানে কড়া
 ও নরম মাড় হইবে (Hard and soft places will result due to imperfect drying)
- >২। মিহি স্থতায় **Light Size** দিতে হইলে শ্বেতসার (starch) অয়দার পরিবর্ত্তে **সাগু** অথবা **ফ্যারিনা** ব্যবহার করিতে হয়।

- ২০। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড (Mgclg),—যেহেত্ জলধারক, ইহা Softner and weight giver. ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড Sizingএ—ব্যবহার না করিলে Tallow এবং অন্যান্য Softnersএর মাত্রা বেশী ব্যবহার করিতে হয়, যেমন, প্রতি ১০০ পাউও ময়দার জন্ম যদি ম্যাগনেসিয়ামক্লোরাইড ব্যবহার করিতে না হয়, তবে ৪০ পাউও চায়না ক্লে এবং ২৫ পাউও ট্যালোর প্রয়োজন।
 - ১৪। জিঙ্ক ক্লোরাইড (Zncl2)—Mildew নিবারক।
- ১৫। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (Cacl₂)—হাল কা মাড়ে ব্যবহৃত হয়, যাহাতে স্থানা ভালে।
- ু ১৬) চায়না ক্লে—অত্যন্ত heavy sizing এ > ভাগ ময়দার সহিত ২ ভাগ clay থাকিবে।


টানা প্রকরণ (Warping)

ভ্যাণ্ডলুম ফ্যাক্টরী ও কুটির শিল্পিন্দর প্রথায় টানা প্রণাদী (Warping processes suitable for the Hand Loom Factories and cottage workers)

(০) এক খেই টানাঃ—কোন কোন স্থানে এখনও এই সনাতন প্রথাটির প্রচলন আছে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরাই এই টানা হাঁটিয়া থাকে এবং টানার লম্বা ১০ গজ হইতে ২৫ গজের বেশী করে না। অতি পাত্লা মাড়ের জলে ভিজান স্থতা প্রতিবারে একটি একটি করিয়া হ্যান্ধ বা ফেটী নিংড়াইয়া চরকিতে চড়াইয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া এই টানা দেওয়া হয়। হই হাত কিম্বা আড়াই হাত অন্তরই একটি করিয়া জালা, জোয়া, জো বা লিজ (Lease) রাখিতে হয়, কারণ

• এই টানায় দাধারণতঃ টানা প্রস্তুত হওয়ার পর বুরুষ (Brush) দারা মাড় দেওয়া হইয়া ধাকে। পূর্ববঙ্গে যোগী ও জোলা তাঁতিদের ভিতর এই প্রথার খুব বেশী প্রচলন। যাহারা শুর্ গামছা প্রস্তুত করে, তাহাদের মধ্যে দেখা যায় অনেকে প্রথমে স্থতায় মাড় খাওয়ার, পরে শুকায় এবং- একটু ভিজা ভিজা থাকিতে উক্ত প্রণালীতে এক খেই করিয়া টানা - হাঁটিয়া থাকে।

(২) ক্রীলের' টানা:—এই টানা যাহার দাহায্যে দেওরা হয় তাহার নাম "কেজ ক্রীল"। দেখিতে অনেকিটা খাঁচার মত বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে "টানা হাঁটিবার খাঁচা"ও বলে।




২> নং চিত্র। কেন্দ্র ক্রীল (Cage Creel)।
এই কেন্দ্র ক্রীলের সাহায্যে ৩।৪ ডজন ববিন একবারে লইয়া

একটা লোক অনায়াদে টানা হাঁটিতে পারে। ইহার তিনদিকে ববিন বসাইবার স্থান এবং সম্মুখে জোয়া বা লিজ্ কবিার সেলেট্ (Heck)। ভীলের গায়ে উপরে-নীচে পরস্পরের বরাবর সরু সরু ছিচ্চ আছে, প্রতি ছিদ্রে শলা বা শিকের সাহায্যে একটি করিয়া ববিন বসাইতে হয়। লক্ষ্য রাখিতে হইবে ববিনগুলির ঘুরিবার গতি যেন একই দিকে থাকে। জোড় পংখ্যক ববিন হওয়া আবশ্যক। ববিনগুলি ম**ণা**-স্থানে বসান হইলে প্রত্যেক ববিন হইতে স্তার মাথা বাহির করিয়া, যথাক্রমে হুইদিক্ হুইতে মাথা টানিয়া ক্রীলের সন্মুখে রেসলেটে মথা নিয়মে পড়াইতে হুইবে। যেমন, ক্রীলে যদি ৩২টা ববিন থাকে তবে এক দিকের ১৬ থানি ববিনের মাথা সেলেটের ১৬টা ছিজের (Hole) ভিতর থাকিবে, অপর দিকের ১৬টা ববিনের মাথা ১৬টা ফাঁকের (dent) ভিতর দিয়া টানিবে। টানিবার নিয়ম Hole—Dent— Hole—Dent এইরূপ। তৎপর খোলা যায়গায় একটি খুঁটা পুঁতিয়া তাহাতে স্থতার সমস্ত মাথাগুলি এক সঙ্গে বাঁধিয়া যত হাত লম্বা টানা প্রয়োজন তত হাত উক্ত কেজ ক্রীল সহ হাঁটিয়া শেষ সীমায় স্মার একটি শক্ত খুঁটা পুঁতিতে হইবে। এক লম্বায় না হইলে প্রয়োজন মত বেশী খুঁটা পুঁতিয়া টানার লম্বা রৃদ্ধি করিতে হইবে। খুঁটীর সম্মুখে আর একটি খুঁটী পুঁতিয়া সেলেটের সাহাযো লিজ্ (Lease) রাখিতে হয়। খাঁচার যে দিকে সেবেট্ খাছে সেইদিক একটু এদিক ওদিক করিলেই লিজ্ পাওয়া যায়। মিহি স্তার লম্বা টানায় মাঝে মাঝে লিজ রাখার প্রয়োজন। টানার সমস্ত ববিন যদি ক্রীলের মধ্যে একবারে না ধরে, তবে ভাগে ভাগে হাঁটিতে হয়। এই প্রণালীতে টানা দেওয়া সমাপ্ত হইলে, শানা করিয়া, খোলা মাঠে निया वीत्म वा नत्तात्क कड़ायेल रत्न 1 रेबाक वत्न Beaming.

(৩) পেগ টানাঃ—ইহাকে ইংরেজীতে বলে "পেগ ওয়ার্পিং" বা "উক্ ওয়ার্পিং" (Peg or woof warping),

এই টানা ও ক্রীলের টানা প্রায় একই রকম। পার্থক্য এই যে ক্রীলের টানায় অনেক যারগা আট্কার কিন্তু পৈগ্ টানায় যত বড় লবা টানাই হউক না কেন অতি অল্প যায়গায় এমন কি ঘরের ভিতরে




্কম পরিশ্রম একজনেই টানা দিতে পারে। বীমে জড়াইবার (Beaming) জন্ম ক্রাল টানার মতই খোলা মাঠের প্রয়োজন। হুইটী কাঠের অথবা বাঁশের খুঁটী ৮।> হাত্ ব্যবধানে (যার ষেরকম স্থান থাকে) শক্ত করিয়। পুঁতিতে হয় বা ফ্রেম্ করিয়। লইতে হয় এবং খুঁটী ছুইটীর গায়ে ৬"।৭" ইঞ্চি অন্তর একটি করিয়। কাঠের বা বাঁশের গোঁজ বা পেগ্ পুঁতিতে হয়। মাথা কাটা বড় গজাল বা পেরেক হইলেও এই গোঁজের কাজ চলিতে পারে। খুঁটীর পরিবর্তে দেওয়াল থাকিলে দেওয়ালের গায়েও উক্ত প্রণালীতে গোঁজ বা শেগ্ বসাইয়া টানা দেওয়া চলে। শেষের গোঁজটী অপেক্ষাক্বত বড় থাকিবে এবং তাহা যেন ইচ্ছা করিলেই সহজে খোলা যায়। যদি ৩০ গজ টানা দিতে হয় এবং খুঁটী ছুইটী যদি ৫ গজ ব্যবধানে থাকে তবে এক খুঁটী হুইতে অপর খুঁটী পর্যান্ত ৬ বার মাত্র যাতায়াত আবশ্রক।

(৪) পাথালি ড্রামে টানা (Horizontal Drum Warping)

প্রায় সকল প্রকার টানা প্রথাতেই টানা হাঁটিতে ও বীমে জড়াইতে একটু খোলা মেলা স্থানের প্রয়োজন; স্থতরাং রোজ ও রৃষ্টিতে কাজের যথেষ্ট ক্ষতির আশঙ্কা, কিন্তু এই পাথালি ড্রামের সাহায্যে টানা দিতে বেশী প্রশস্ত যায়গার প্রয়োজন হয় না, ঘরের মধ্যেই টানা দেওয়া চলে এবং ড্রাম হইতেই বীমে জড়ান (Beaming) হয়। অতএব রোজ ও রুষ্টিতে কাজের কোন ক্ষতিই করিতে পারে না। এই ড্রামে টানা দেওয়ার সময় একজন সাহায্যকারী থাকিলে ভাল হয় কিন্তু বীমে জড়াইবার সময় দিতীয় ব্যক্তির সাহায্য নিষ্প্রয়োজন।

এই ড্রামের পরিধি (circumference) কারখানা হিসাবে ছোট বড় থাকে; কিন্তু সাধারণতঃ ১০ হাত হইলেই বেশ ভাল কাজ চলে। ইহার গায়ে এক লাইন ১" ইঞ্চি ব্যবধানে মাথা কাটা ২॥ ইঞ্চি পেরেক বসান আছে এবং ড্রামের ডান্দিকে চরকার হাতলের মত একটি হাতল



(handle) আছে। এই হাতলের সাহায্যে ড্রামটী ঘুরাইতে হয় বা
ড্রামটীর মাঝে ধরিয়াও ঘুরান যায়। ড্রামের পরিধি যদি ১০ ছাত হয়
তবে ২০০ হাত টানা দিতে ড্রামটী ২০ পাক ঘুরিবে। সাধারণতঃ ১০০।
২০০ হাত টানা দিতে ড্রামের পাক গণিয়াই ঠিক রাখা যায়; কিন্তু
যদি থুব বেশী লখা টানা দিতে হয়, তবে ড্রামের ডান্দিকে ঘড়ির
কাঁটার মত একটি চাকা (dial) থাকে তাহার সাহায্যে ড্রাম কতবার
ঘুরিল তাহা হির করা হয়।


দ্রামের পিছনে একটি বুক্কীলের মধ্যে ববিনগুলি সান্ধান থাকে, ইহা দেখিতে অনেকটা মইএর (Ladder) মত।

শানার ইঞ্চি প্রতি যতটা স্থতার প্রয়োজন একবারে ততটা ববিন শইয়া কাজ করিতে হয়। ববিনগুলি বুক্ক্রীলে বসান হইলে ববিন হইতে মাথাগুলি সেলেটের ভিতর দিয়া যথা নিয়মে টানিয়া আনিয়া পেরেকের দঙ্গে আট্কাইয়া ড্রামটীর পাক গণিয়া গণিয়া ঘুরাইতে হইবে এবং বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন প্রত্যেক ছুইটী পেরেকের মধ্যস্থলে অর্থাৎ প্রতি ইঞ্চিতে টানার দৈর্ঘ্যের সমতা ঠিক থাকে। পরিধি ১০ হাত থকিলে তাহাতে ২০০ শত হাত লম্বা টানা দিতে হইলে প্রতি ইঞ্চিতে ২০ পাক জড়ান হওয়া মাত্র সেলেটের সাহায্যে লিজ্ রাখিয়া স্তাগুলির মাথা কাটিয়া পুনরায় দ্বিতীয় ফাঁকে পূর্ববং ২০ পাক জড়াইতে হইবে। এই প্রণালীতে টানার বহর যত ইঞ্চি প্রয়োজন তত ইঞ্চি স্থতা জড়ান (winding) হইলে, ড্রাম হইতে ড্রইং সাহায্যে শানা ভরিতে হয় এবং ছামে নরোজ বা বীম রাখিয়া ড্রাম হইতেই ঘরে বদিয়া সমস্ত টানাটী বীমে জড়াইতে হয়। ছামের সন্মুখে নরোজটী কি অবস্থায় থাকে তাহা ২৪ নং চিত্রে দেখান श्हेगार्छ।

(৫) খাড়া ড্রামে টানা বা বলওয়ার্গিং (Vertical Drum or Ball warping or Chain warping)

ইহা দেখিতে অনেকটা পাথালি ছামেরই মত; কিন্তু পাথালি ছাম শোয়া অবস্থায় থাকে, এই ছাম দণ্ডায়মান। পাথালি ছামে টানা দিয়া ছাম হইতেই বীমে জড়ান চলে; কিন্তু এই ছামের টানা বীমে জড়াইতে সেই খোলা মাঠেই ঘাইতে হয়।

স্থবিধার মধ্যে এই যে, অল্প সময়ে ঘরের ভিতরে যত বড় ইচ্ছা লম্বা টানা দেওয়া চলে। রোজ কিংবা র্টি ছারা টানা দিতে কোন বাঁধা প্রাপ্ত হয় না। জামটার পরিধি যদি > হাত থাকে, তাহাতে ২০০ শত হাত টানা দিতে হইলে জামটা ২০ পাক ঘুরাইতে হইবে। জামের পার্শ্বে



২৫ নং চিত্র। খাড়া দ্রামে টানা দেওয়া হইতেছে। একটি **বুক্ত্রীল ও সেলেট্** আছে। এই স্থলে টানার সমস্ত ববিন বুক্ত্রীলে একবারে বদাইয়া নিতে পারিলে খুবই <mark>দহজ এবং সু</mark>বিধা **হ**য়।

সেলেট্ (heek) খানা এমনভাবে ফিট্ করা আছে, যে দ্রাম এদিক ওদিক ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে সেলেট্ খানাও উপরে-নীচে উঠা নামা করিয়া থাকে। একটি সরু দড়ির এক মাথা দ্রামেরু মাথায় এবং অপর মাথা সেলেটে বাঁধা আছে।

প্রথম অবস্থায় সেলেট্খানা দ্রামের নীচের লেভেলে রাখিতে হয়। তৎপর বুকক্রীলে সাজান ববিন হইতে স্থভার মাথাগুলি যথা নিয়নে সেলেটের ভিতর দিয়া আনিয়া ড্রামের তলদেশে অর্থাৎ সেলেটের ব্রাবর ছামের গায়ে একটি গোঁজ পুঁতিয়া তাহাতে বাঁধিয়া ছামটা ঘুরাইতে হর, সঙ্গে সঙ্গে ড্রামের মাথার, সেলেটের দড়িটী জড়ীইতে থাকে, ফলে সেলেট্খানা আ্স্তে আস্তে উপর দিকে উঠে এবং ভামের গায়ে পর পর পেঁছ পড়িতে থাকে। এইরূপে দ্রাম ২০ পাক ঘূরিলেই ২০০ শত হাত টানা হইবে কারণ এই স্থলে দ্রামের পরিধি ১০ হাত ধরা হইয়াছে। টানার শেষ মাথার নিকটে ড্রামের গায়ে তুইটা গোঁজ পুঁতিয়া बिজ রাখিয়া পুনরায় বিপরীত দিকে জাম ঘুরাইতে হইবে। এইবারে ছামের মাথায় জড়ান দড়ি আস্তে আস্তে ছাড়িবে। ফলে **সেলেট্** খানা আন্তে আন্তে নীচের দিকে নামিয়া সাবেক স্থানে আসিবে। এই-রূপে ড্রামের গায়ে জড়াইয়া জড়াইয়া যত বুড় ইচ্ছা টানা দেওয়া যায়। টানা যতই বড় হইবে, জ্রামের মাথা যেখানে সেলেটের দড়ি বাঁধা থাকে তাহা অপেক্ষাক্বত সরু হইবে। টানা দেওয়া শেষ হইলে ব্রীমে জড়াইবার (Beaming) জন্ত খোলা মাঠে যাওয়ার পূর্বেটানাটী ড্রাম হইতে খুলিয়া ৰলের মত তাল পাকাইয়া রাখে বলিয়া ইহাকে "বল ওয়াৰ্গিং" বলে।

জোকাঠি বা লিজ রড্ (Lease rod)

টানার স্থতা পর পর সাজান রাখিতে এবং ছিঁজিয়া স্থানচ্যুত না হইতে পারে তজ্জ্ম লিজ রডের প্রয়োজন।

বীম বা নরোজ (Beam or Roller)

নরোজ দাধারণতঃ হুই প্রকার, যথা, টানার নরোজ (Warp Beam or Back Beam or Weaver's Beam) এবং কোল নরোজ (Cloth Beam or Front Beam). টানার নরোজ গোল অপেক্ষা দি পাল (Eight sided) এবং কোল নরোজ গোল হওয়াই ভাল। টানা (warp) নরোজে জড়াইবার সময় পাড় সমান টানে রাখিবার জন্ত মাধ্র মাঝে পাড়ের নীচে কাগজ দিলেই চলে, কিন্তু বড় টানা জড়াইতে নরোজের হুই পার্শ্বে হুইটী চাকা ব্যবহার করিতে হয়, ইহাকে ইংরাজীতে বলে "ফ্রেঞ্জ" (Flange)। টানার যতটা চওড়া (width) হইবে, এ ফ্রেঞ্জ হুইখানি ততটা ব্যবধানে ফিট্ করিয়া টানা জড়াইতে হয়। এই নরোজ সাধারণতঃ ৪"×৪" কাঠের হুইলেই কাজের পক্ষে স্থ্বিধা। ২৪ নং চিত্র জন্তব্য।

২৪ নং চিত্রে সুদীর্ঘ টানা জড়াইবার জন্ম নরোজে ফ্রেঞ্জ বা চাকা


ফিট্ করা হইয়াছে।

শানা গাঁথা ও বীম করা (Denting and Beaming)

পূর্ববর্ণিত যে কোন দেশী প্রথায় স্থাপি টানা প্রস্তুত হইলে একটি ছাইং হুক্ (Drawing Hook)এর সাহায্যে টানার সমস্ত স্থতা শানার প্রতি ঘরে সাধারণতঃ তুইটা করিয়া টানিয়া লাইতে হয়, ইহাকে শানাগাঁথা বা ভেণ্টিং (Denting or Reeding) বলে। তংশর উক্ত ২৪ নং চিত্রের Beaming Frameটা খোলা মাঠে নিয়া ফিট্ করিয়া তাহাতে নরোজ ও টানা বহরের মধ্যস্থল ঠিক রাখিয়া বেশ টানের উপর (Under high tension) টানাটী জড়াইতে হয়। ইহাকে বলে বাম করা (Beaming)।

ড্রাফ্টিং (Drafting)

বীম করা সমাপ্ত হইলে শানা হইতে সমস্ত টানা স্থতার মাথাগুলি টানিয়া বাহির করিয়া একটি একটি করিয়া বীমের স্থতা ডিজাইন



২৬ নং চিত্র । ড্রইং হুক্ ইহার সাহায্যে শানাও ব গাঁথা হইয়া থাকে।

অনুষায়ী ঝাঁপের (Heald) "ব" বক্ষুর (Heald eye) ভিতর দিয়া উক্ত ড্রইং হুকের সাহায্যে টানিতে হয় এবং ইহাকেই বলে ভাফ্টিং বা "ৰ" গাঁথা (Drafting or Drawing in or Twisting in).


ডিজাইন অন্ন্সারে ড্রাফটিং নানাপ্রকার হইয়া থাকে, য়থা—

- >। সোজা ড্রাফটিং (Straight Drafting) ১,২৩,৪
- ২। পরেত্তেড্ ড্রাফটিং (Pointed or V Di afting)
- ১.২৩.৪, ৩.২ (Pointed) অথবা ১.২.৩.৪, ৪.৩২১ (Flat Pointed),
 - ত। ভালা ড্রাফটিং (Broken Drafting) ১.২.৩.৪, ২,১.৪.৩.
 - 8। बिला ডাফটিং (Mixed Drafting) ১.২.৩.৪, ৬.২, ৫৪.৩.১
- ে৷ **্রেপালিয়াল ড্রাফটিং** (Special Drafting) ১.২.৩.৪, ১.৪.৩. ২ অথবা ১,২৩৪, ৩২.১৪.


ডিজাইন অনুসারে ব গাঁথা বা ড্রাফটিং সমাপ্ত হইলে উক্ত ড্রইং হকের সাহায্যেই পুনরায় শানা গাঁথিতে হয় ইহাকে বলে Redenting, এইবারে শানার মধ্যস্থল ঠিক রাখিয়া শানার প্রতি বরে ছুইটা ব চক্ষুর স্থতা থাকিবে। শানার দক্ষে 'ব" এর কি সম্বন্ধ এবং কি ভাবে এক শমস্ত্রে রাখিতে হয় এবং কেন রাখিতে হয় তাহা এই পুস্তকের Calculation অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

ব-বন্ধানি (Tie up)


বুনিবার দমর ডিজাইন অন্থায়ী ঝাঁপগুলি যাহাতে সহজে উঠানাম।
করিতে পারে তজ্জন্য নানা প্রকার সান্ধেতিক কৌশলে ঝাঁপগুলিকে
ঝুলাইয়া বাঁধিতে হয়, ইহাকেই বলে ব-বান্ধনী। সাধারণতঃ হাত
তাতে রীল বা কাঠিম, কাঠি বা লিভার, স্প্রিং, ধয়ু, ওয়েট্ ইত্যাদির
সাহায্যে ঝাঁপগুলিকে ঝুলাইয়া বাঁধা হয়। নিয়ে তাহাদের চিত্রপ্র




२१ नः हिछ। तील वा काठिम। (Reel arrangement)




২৮ নং চিত্র। কাঠি বা লিভার (Stick or liver arrangement for four Healds)




২৯ নং চিত্র। কাঠি বা লিভার। (Stick or liver arrangement for five Healds)



(Spring arrangement)



(Bow arrangement)



৩২ নং চিত্র। ওয়েট্। (Weight arrangement

लिक् हिं वा हिश्नि

(Lifting or Depression of treadles)

ৰ-বান্ধনি (Tie up) দ্যাপ্ত হইলে ডিজাইন অনুসারে নির্দ্ধারিত ঝাঁপ উঠাইরা নামাইরা পড়েন স্থা সহ মাকু যাতারাতের রাস্তা বা শেড্ (shed) করিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। অতএব প্রতি ঝাঁপের তলদেশে একথানি করিয়া কাঠ বাঁধিতে হয়, ইহাকে পায়দল বা 'প্রেডেল (Pedal or Treadle) বলে। ঝাঁপের সলে কি ভাবে প্রেডেল বাঁধা থাকে তাহা ২৭ ও ৩২ নং চিত্রে দেখান হইয়াছে।

একটি সাধারণ টুইল বুনিতে ৪ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন; **অত**এব ৪ খানা পেডেলেরও প্রয়োজন।

ানং পেডেল সঙ্গে চনং ঝাঁপ; ২ নং পেডেল সঙ্গে ২নং ঝাঁপ;
ত নং পেডেল সঙ্গে, ত নং ঝাঁপ এবং ৪ নং পেডেল সঙ্গে ৪নং ঝাঁপ বাঁধা
থাকিবে। টুইলটীর লিফ্টিং বা টিপ্নি যদি ১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১ হয়,
তাহা হইলে ১ম খেই (pick) দিতে ১ ও ২নং ঝাঁপ নিয়ের পেডেল
সাহায্যে টিপিতে হইবে।

২য় থেই দিতে ২ ও তনং ঝাঁপ টিপিতে হইবে। তয় ... ৩ ও ৪নং ৪র্থ ... ৪ ও ১নং

অথবা ইহার বিপরীত (opposite) পেডেল টিপিয়া বুনিতে হইবে।

লিফ্টিং শব্দের খাঁটি অর্থ ঝাঁপ উঠান এবং টিপ্নি শব্দের অর্থ "ঝাঁপ টিপিয়া নামান"; কিন্তু হাওলুমে "লিফ্টিং" শব্দের চলতি অর্থে "ঝাঁপ টিপিয়া নামান"ই বুঝাইয়া থাকে, এবং এই পুস্তকে "ঝাঁপ-টিপিয়া-নামান" অর্থেই "লিফ্টিং" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

ডিজাইনের প্রতি পিকে যে যে ঘর খালি (Blank) থাকে, সেই সেই নম্লরের ঝাঁপ টিপিয়া বুনিলেই "টিপ্রি" শব্দের খাঁটি অর্থ প্রকাশ পায়; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বুনিবার স্থবিধার্থে ডিজাইনের অন যে ঘর পূর্ণ (Filled up) থাকে, সেই সেই নম্বরের ঝাঁপ টিপিয়া বোনা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই প্রচলন হিসাবে "লিফ্টিং" শব্দেরই প্রয়োগ। স্কুতরাং যে কোন ডিজাইনের খালি বর (Blank Squares) অথবা পূর্ণ বর (Filled Squares) টিপিয়া অথচ "লিফ্টিং" শক্ষ্ প্রয়োগ করিয়া বুনিলে কাপড় কখনও ভুল হইবে না; কারণ, যে কোন দিকে (উপরে অথবা নীচে) কাপড়ের সদর অথবা মফঃস্বল (Face বা Back) রাখিয়া বুনিলে ক্ষতির কোন কারণ নাই।

লিফ্টিং কে "পেগ্প্নেন" ও বলে। "পৈগ্পেন" (peg plan) ডবি ব্নিতে সাধারণতঃ প্রয়োগ হয়।

হাত তাঁতের গতি

(Motions of Handloom)

হাত তাঁতের প্রধান গতি ছয়টা (Handlooms have 6 chief motions), যথা —

>। ঝাঁপ ভোলা (shedding). (২) খেই বা মাকুমারা (picking) ৩) গাভিমারা (Beating up) এই ৩টা প্রাথমিক গভি (Primary motions) এবং সর্বপ্রকার ভাঁতের পক্ষে ইহা প্রথম এবং প্রধান। (৪) একাধিক মাকুর বাক্স (Multiple shuttle box motion)। (৫) কাপড় জড়ান (Taking up) এবং (৬) বীম ছাড়ান (Let off) এই ৩টা সহায়কারী (Secondary motion)।

বাঁ পড়োলা (Shedding)

টানার স্থতা ২ ভাগ করিয়া মাকু যাতায়াতের রাজ্ঞা করাকে ঝাঁপ তোলা বা shedding বলে। তিন প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে ঝাঁপ তোলা যায়, যথা ঃ—

- (১) পারদল বা পেডেল (Shedding with Treadles).
- (২) ডবি বা ডাক্লি (Shedding with Dobby or Dangi).
- (৩) জাকার্ড (Shedding with Jacquards).

কলের তাঁতে অথবা কলের ঠক্ঠকি তাঁতের ঝাঁপ তোলা উচ্চ তিন প্রণালীতেই হইয়া থাকে। কিন্তু এই স্থলে পেডেলগুলি টিপিবার জন্ম পায়ের পরিবর্ত্তে চ্রুপেট্ (Tappet) ব্যবহার করিতে হয়।


ঝাঁপভোলা (Shedding) সাধারণতঃ তুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, পজিটিভ (Positive) ও নিগেটিভ (Negative).

পজিটিভ শেডিং (Positive Shedding)

এই শেডিংএ টানার হতা হুই ভাগ হইয়া একভাগ উপরে উঠে অপর ভাগ নীচে নামে। এই স্থলে রীল বা কাঠীম, কাঠী বা লিভার ইত্যাদির শাহায্যে ব বান্ধনি (Tie up)। টানার লাইন (Warp line) শানার মধ্যস্থলে থাকে বলিয়া ইংরেজীতে Centre closed shed ৰলে। সাধারণভঃ এই শেডেরই বেশী প্রচলন। ৩০ নং চিত্র মন্থব্য।

নিগেটিভ শেডিং (Negative Shedding)

এই শেডিংএ টানার স্থতা ছুই ভাগ হইয়া একভাগ হয় নীচ হইতে উপরে উঠিবে না হয় উপর হইতে নীচে নামিবে। এই স্থলে ভারে, ওয়েট্, ধনু, ভবি, ভারাকার্ড ইত্যাদির বাহায়ে ব-বান্ধনী। টানার লাইন (warp line) শানার নীচে অথবা উপরে থাকে বলিয়া ইহাকে ইংরেজীতে Top and Bottom closed Shed বলে। ডবি এবং জ্যাকার্ড বুনিতে এই শেডের প্রয়োজন। ৩৪ ও ৩৫ নং চিত্র দ্রষ্টব্য।



খেই বা মাকুমারা ও গাতিমারা

(Picking and Beating up)

ডিজাইন অনুযায়ী টানার স্থতা হুইটি ভাগ হইয়া এক একটি কাঁক (Shed) হওয়া মাত্র তাহার ভিতর দিয়া পড়েন স্থতা সহ মাকু এক বাক্স হইতে অপর বাক্সে মেড়ার সাহায্যে যাওয়া আসা করে, ইহাকেই
"খেই বা মাকুমারা" (Picking) বলে। মাকু মারিবার সময়
দক্তিথানা পিছন দিকে ঠেলিয়া রাখিতে হয় এবং মাকুমারার সঙ্গে সঙ্গেদজিপানা কোলের দিকে টানিয়া খেইটা কাপড়ের গায়ে (Fell of the cloth) শানার ঘা মারিয়া বসাইতে হয়, ইহাকেই বলে "গভিমারা"
(Beating up)। তাহা হইলে যেই মুহুর্ত্তে "ঝাপডোলা"
(Shedding) তার পর মুহুর্ত্তে "খেইমারা" (Picking) এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই "গাভিমারা" (Beating up); কিন্তু গাভিমারার পূর্ব্বে
তৎপরবর্ত্তি থেইটা মারিবার জন্ম ঝাঁপ তুলিয়া অর্থাৎ ক্রেস্ শেড্
(Cross shed) এ গাতি মারিয়া কাপছে বুনিলে কাপড় খুব খাপি
(Cômpact) হয়।

বীম ছাড়ান ও ক্লাপড় জড়ান

(Let off and Taking up)

বীম ছাড়ান (Let off) এবং কাপড় জড়ান (Taking up) এই তুইটা সহায়কারী গতি (Secondary motion) কলের ঠক্ঠকি তাঁতে (Semi Autometic or Autometic Loom) এবং পাওয়ার লুমে বুনিবার দাথে দাথে আপনা হইতে হইয়া থাকে, স্তরাং এইস্থলে কাপড়ের ইঞ্চিপ্রতি পড়েন (picks) দংখ্যা দর্বতে দমান (uuiform) হইয়া থাকে, কিন্তু দাধারণ হস্তচালিত ভাঁতে উক্ত গতি তুইটা তাঁতির (weaver) ইচ্ছাধীন, এই কারণে হ্যাগুলুমের কাপড় দর্বতে মিলের কাপড়ের ন্যায় দমান (Uniform) হইতে পারে না।

অভার পিক ও আগুার পিক

(Over Pick and Under Pick)

কলের তাঁতে (power Loom) পিকিং ছই প্রকার, যথা—
"Over Pick" এবং "under Pick." সরু ও মধ্যম আকারের ক্রতগামী (Quick running) তাঁতে মিহ্লিও মধ্যম Quality র কাপড় বুনিতে Over pick, চওড়া (Broad) আকারের ধার-গামী (Slow running) তাঁতে মধ্যম ও ভারী Qualityর কাপড় বুনিতে "Under pick" Motion প্রযোজ্য।


মাকু ও নলি (Shuttle & Pirn)

রেশম, ক্রত্রিম রেশম, উল, জুট, কার্পেট, সুইভেল, পাওয়ার লুম প্রভৃতি বুনিবার জন্ম পৃথক পৃথক মাকু ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভাল, শক্ত, মোটা, মধ্যম ও স্থিতিস্থাপক (elastic) সূতার জন্ম বড় মাকু (Large Shuttle), কিন্তু মিহি ও নরম স্থতা এবং মাড় শারাপ হইলে ছোট মাকু ব্যবহার করিতে হয়।

আমাদের দেশের তন্তবায়দের মধ্যে এক প্রকার মারুর প্রচলন আছে, তাহার মাথা ছুইটা স্থাচের মত, ভিতরে একটি জু বসান, ভাহাতে কাঠের নলির পরিবর্ত্তে বাঁশের সরু সরু নল ব্যবহার করিয়া থাকে; ইহার মূল্য কম বটে, কিন্তু প্রায়ই মেরামত করিতে হয়। এই মারু দ্বারা মেড়া (Picker) খুব নষ্ট হইয়া থাকে। এবং বুনিবার সময় জু হইতে নলি হঠাং খুলিয়া আদিয়া বিশেষ ক্ষতিও করিতে পারে। ঠক্ঠকি তাঁতে ব্যবহার করিবার জন্ম এক প্রকার খুব মজবুত বিদেশী মারু আছে; বর্ত্তমানে তাহা আমাদের দেশেও বছল পরিমাণে প্রস্তুত

ইহা কলের তাঁতের পক্ষেও বেশ কার্য্যকরী। বেশী বহরের কাপড় বুনিতে এই শাকুই চাকা বুক্ত (Roller shuttle) ব্যবহার কদা শ্রেম্য, কারণ তাহাতে জোর (strength) কম লাগে। এই মাকুর উপযুক্ত নলি নিয়ে ৩৬ নং চিত্রে দেখান হইয়ছে। ইহা কাঠের নিয়িত এবং ইহাতে যথেষ্ট ফুচা ধরে। এই নলির উপযুক্ত মাকুর ভিতরে একটি জ্প্রীং আছে তাহাকে ইংরাজীতে বলে Tongue. তাহাতে এই নলি পড়াইয়া দিলে আর খুলিয়া আদিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সাধারণতঃ ঠক্ঠকি তাঁতের জন্ম ৪"।৫" ইঞ্চি লম্বা নলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই নলিকে পার্ব বলে এবং ইহাতে ফুতা জড়ানকে বলে Pirn winding বা Pirning.




৩৬নং চিত্র। নলি বা পার্ন

মতি কাঠি বা মতি কাঁটা (Temple)

কাপড় বুনিরার সময় প্রথম অবস্থায় শানায় যত ইঞ্চি বহর থাকে, পরে তত ইঞ্চি বহর থাকে না। ইহার প্রতিকারার্থে প্রত্যেক তাঁতিরই মতি কাঠি ব্যবহার করা উচিত 1

ইহা ব্যবহার করা সভ্তেও কাপড়ের বহর সাধারণতঃ ছই ইঞ্চি আন্দাজ কমিয়া থাকে। কিন্তু ইহা ব্যবহার না করিলে বুনিবার সঙ্গে সঙ্গে বহর ক্রমশঃ সঙ্কৃচিত (contracted) হইতে হইতে এতটা কমিয়া যায় যে শেষ পর্যান্ত শানার ছুই পার্শ্বের গ্যাবা (dents) স্থতার



৩৭নং চিত্র। মতি কাঠি বা মতি কাঁটা

চাঁপে ভাদিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়, ফলে পাড় স্থন্দর হয় না, ঝাঁপা ভাল রকম উঠা নামা করে না। মিলে সাধারণতঃ স্থৃতি কাপড় বুনিতে "Roller Temple" ব্যবহার করে। রেয়ন, রেশম ইত্যাদি মিহি কাপড় বুনিতে রোলারগুলি Rubber Coated থাকা প্রয়োজন। আর এক প্রকার "মতি কাঠি" আছে তাহাকে বলে 'Ring Temple' ইহা ভারী কাপড় (Heavy cloth) বুনিতে ব্যবহৃত হয়।

কাপড়ের বহর ও দৈর্ঘ্য নির্ণয়

(Selection of width and length of cloth)

কাপড়ের বহর কমিয়া ফাওয়া শানা ও স্থতার উপর অনেকটা নির্ভর করে, তবে সাধারণতঃ শানায় যত ইঞ্চি বহর থাকে বুনিবার পর তুই ইঞ্চি কমিয়া থাকে। অতএব টানার স্থতা হিসাব করিতে ব্নিবার পর যত ইঞ্চি বহর থাকা উচিত তাহা অপেক্ষা তুই ইঞ্চি বেশী বহর ধরিয়া হিসাব করিতে হইবে। ব্নিরার সময় দৈর্ঘ্যেও কিছু কিছু কমিয়া থাকে; এই জন্ম সাধারণতঃ ১০০ গজ কাপড় ব্নিতে ১০৫ গজ টানা দিতে হয়।

কাপড়ের রকম অনুসারে তাহার বহর নির্ণন্ন করিতে হয়। খুতি ও শাড়ী দৈর্দ্যে যত হাত, বহর তাহার চারি ভাগের এক ভাগ। যেমন, ১০ হাত খুতি বা শাড়ীর বহর আড়াই হাত বা ৪৫" ইঞ্চি। ১০০ " " " ১৬" ইঞ্চি। ৮ হাত " " " ১৬" ইঞ্চি। কোটের কাপড় সিন্দেল বহর ২৭" ইঞ্চি।
" " ডবল বহর ৫৪" ইঞ্চি।
সার্টের কাপড় ৩২" ইঞ্চি হইতে ৩৬" ইঞ্চি
এবং চাদরের বহর ৫৪" ইঞ্চি ৫৬" রাখাই ঠিক।

মাকু পড়ে কেন ?

(Why the Shuttle Flies)

বুনিবার সময় মাকু এক বাক্স হইতে অপর বাক্সে চুকিবার পূর্ব্বেই কেন পড়িয়া যায় তাহার যথা সম্ভব কারণ নিম্নে প্রদন্ত হইল—

>—শানার সঙ্গে যদি মাকুর বাক্সের পশ্চাদ্ ভাগ এক সমস্ত্র না থাকে।

২—শানার কঠিগুলি (Strips) হৃদি মাঝে মাঝে বাঁকা থাকে। ৩—ঝাঁপ টিপিলে নীচের স্থতাগুলি যদি পলেস্তারার (Sley race) সঙ্গে লাগিয়া না থাকে।

- 8—টানার স্থতা (warp ends) ছিঁড়িয়া অপর স্থতার সলে যদি জড়াইয়া থাকে।
- ৫—কোন কোন মাকুর বাক্সে মেড়া (Picker) বুসাবার জন্ম এক খানা পৃথক কাঠ জু ছারা আটকান থাকে, সেই জু যদি টিলা হইয়া যায়।
 - ৬—মেড়া অথবা মেড়ার চাম্ড়া যদি ক্ষর প্রাপ্ত হয়।
 - 9-পলেস্তারা (sley race) যদি খারাপ হয়।
- ৮—পম্পূর্ণরূপে ঝাঁপ তোলা (Full Shed) না হট্রতেই যদি খেই মারা (Picking) হয়।
 - ৯—ব্নিতে ব্নিতে হঠাৎ যদি নলিতে স্থতা আট্কায়।
 - > माकू यि भाराश रस।
- >>——মাকু মারার সময় দক্তিখানা যদি পেছন দিকেই ঠেলিয়া রাখা হয়।
- >২—মেড়ার শিকের সন্মুখ দিক যদি পশ্চাদ ভাগ হইতে একটু উচু না থাকে।
 - ১৩—মেড়ার (picker) দড়ি বাঁধা যদি ঠিক না থাকে।
 - ১৪—টানার স্থতা ঢিলা থাকিলে!
 - >৫— তাঁতখানা যদি ঠিক লেভেলে বসান না থাকে।
 - ১৬—মাকু যদি ওজনে অত্যন্ত পাত্লা (light) হয়।
- > १ জুলির (groove or channel) মধ্যে শানাখানা সমভাবে না বিসিয়া যদি কোন দিক উচু নীচু থাকে।
 - ১৮ বুনিতে বুনিতে দক্তির উভয় দিক যদি সমভাবে সরান না হয়।
 - >> शिकादात पि गिनिवात कंगे रहेला।
 - २०- मिक धितवात अवः किनिवात कि इंट्रेल ।

২>—কোন কোন স্থলে মাকু পরিবর্ত্তন হইলে প্রথম অবস্থায় **মাকু** পড়িয়া থাকে।

২২—বৈশী বহরের দক্তিতে ছোট বহরের কাপড় বুনিলে।

२৩-- भागात वृष्टे প্রाন্তে यपि तिभी काँक थाक ।

২৪—মাকুর মাথায় পিকারের চাপ (pressure) লাগিলে।

টানার সূতা ছিঁড়ে কেন?

(What, are the causes of Warp Breakages)

টানার স্থতা না ছিঁড়িলে কাপড়ের সৌন্দর্য্য রুদ্ধি পায় এবং কাব্রুও বেশী হয়। স্থতা কেন ছিঁড়ে তাহার কয়েকটি প্রধান প্রধান কারণ নিয়ে দেওয়া হইল।

>-- মাকুর দোষে, অর্থাৎ মাকুর কিনারা এবং মাথা (sides & Heads) যদি মসূন্ (smooth) না থাকে।

২—ওয়ার্পের স্থতা যদি sley raceএর উপর বেশী চাপিয়া থাকে ত্মথবা sley race হইতে উপরে যদি shed হয়।

৩—ঝাঁপগুলি যদি smoothly উঠা-নামা না করে অর্থাৎ uneven shedding হইলে।

8-Lease rod অথবা Back rest না থাকিলে।

শেনাড় যদি ঠিক না হয় (Bad Sizing) অর্থাৎ মাড় স্থতার
ভিতরে ভাল, ভাবে প্রবেশ না করিয়া যদি Coating মত থাকে
তবে স্থতা বুনিবার কালীন friction সহ্ করিতে পারে না।

७—Humidityর অভাব হইলে।

৭—শানায় জং (Rust) ধরিলে অর্থবা শানা-কাঠি (strips) ধারাল খাকিলে।

- ৮—টানা স্থতায় ক্রস্ (cross) থাকিলে !
- > স্থতার গিঞ়ে ঠিক না হইলে (Bad knotting)
- > টানা জড়ান ঢিল টান হইলে (Bad Beaming)
- >>—স্থতা যদি অসমান অর্থাৎ মাঝে মাঝে সরু, মোটা, পাক ক্ষ ইত্যাদি থাকে।
- >২ Ends ছিঁ জিয়া গেলে না জোড়াইয়া কেলিয়া রাধা (Throwing the ends without piecing)
- ১৩—মাড় শুকাইরা যদি অত্যন্ত কড়া (over dried) হয় তবে বুনিৰার শময় ভাঙ্গিয়া যায় অর্থাৎ Brittle হয়।
- >8—Shed যদি কম হয় (under shedding) তবে স্থতার সহিত্ত শানার ঘষায় টানার স্থতা কাটে।
- ১৫-Shed যদি বড় হয় (over shedding) তবে উপরের স্থতা Reed cap এবং নীচের স্থতা Sley race এর সহিত ঘষায় কাচে।
- ১৬ বুনিবার সময় warp tension ঠিক না থাকিলে। পাত্লা শানায় প্রতি ইঞ্চিতে কম সংখ্যক pick থাকিলে warpএ less tension প্রয়োজন। পক্ষান্তরে ঘন শানায় প্রতি ইঞ্চিতে বেশী সংখ্যক pick থাকিলে less tension এ স্থা কাটিবে এমন কি কাপড় বোনাই কঠিন হইবে।
- ১৭ Beat up ঠিক ভাবে না করিলে (unsteady and Jerky movement of the sley puts extra strain on the warp and causes breakages).
 - ১৮—Loom Setting ঠিক লা হইলে 1
- ১৯—মাড় কম হইলে বা মাড় অত্যন্ত কড়া ভাবে স্থতায় গুকাইলে বুনিবার সময় আঁশ উঠিয়া শানার dent আঁশে আট্কাইয়া যায় এবং টানা-

স্থতা entangled হইয়া shed হইতে থাকে না। এই অবস্থা হুইলে টানার উপর ভিজা কাপড় রাখিয়া tension কমাইয়া কাপড় ব্নিবে।

পাড় খারাপ হয় কেন?

(What are the causes of Bad Selvedges)

কাপড়ের সৌন্দর্য্য পাড়ের উপর নির্ভর করে। পাড় কেন খারাপ হয় তাহার কয়েঁকটি প্রধান প্রধান কারণ নিয়ে দেওয়া হইল।

>--পাড়ে মদি কম মজবুত স্থতা এবং কম সৃত। থাকে।

- ২—পড়েন স্থায় বেশী টান ধ্বিলে বা চিলা পড়িলে অর্থাৎ পড়েন স্থা আবগুক মত মাকুর 'eye let" এর ভিতর দিয়া টানিয়া না লইলে (i.e. insufficient or more than sufficient drag থাকিলে)।
- ৩। বুনিবার সময় আশুক মত মাত কাঁট। (Temple) ব্যবহার না করিলে।
- ৪। পাড়ের স্থতা "ৰ" বা "শানায়" যদি ঠিক ভাবে গাঁখা নাহয়।
- ু ৫। পাড়ের স্থতা বীমে খুব "**ঢিলা বা টান**" (Loose or tight) থাকিলে।
 - ৬। ক্যালেণ্ডার মেদিনের "Press Roller" এ কাটিয়া গেলে।
- ৭। টানা যদি বীমে ঠিক ভাবে জড়ান না হয় (Bad Beaming).
 - ৮) Shed क्रिक ভাবে ना श्हेल वा व्यममान श्हेल।

- । Fell of the cloth এর নিকটে ঠিক সোজা (Straight) ভাবে (Temple) ফিট্করা না থাকিলে।
- > পড়েন স্থতা মাকুর বাক্সের ভিতর আট্কাইলে অথবা চেক্-ষ্ট্র্যাপ (Check Strap) অকর্মণ্য বা তাহাতে কোন দোষ থাকিলে।

>>- तीष् यि नष्। क्षा करत ।

- >২—জমীনের টানাও পড়েন স্থতার সহিত পাড়ের স্থতার সামঞ্জন্ম না থাকিলে।
 - >৩—Weaver's Beam এর চাকা (Flange) বাঁকিয়া গেলে।

ছিতীয় অথ্যায়

হিসাব (Weaving Calculation)

টেক্স্টাইল সম্বন্ধীয় হিসাব (Textile Calculations):

নিয়লিখিতরপে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, যথা :-

- ১। সূতার নম্বর নির্ণয়, যেমন—কটন, লিনেন, জুট; উস্টেড, উল, সিজ্ঞ, স্পানসিজ্ঞ ইত্যাদি (Calculations relating to the counting of Cotton, Linen, Jute, Worsted, Wool, Silk, Spun Silk etc).
- ২) টুইপ্ট অথবা পাকোয়ান সূতার নম্বর নির্বয় (Calculations relating to the counts of folded or twisted yarns).
- ও। শানার ব্যবহার, হিসাব, প্রকারভেদ ও পরিচয় (Reed calculations, Uses, Varieties and their particulars):
 - ৪। পরিমাণ নির্ণয়—(Quantity calculations).
 - ৫। "ব" এর হিসাব—(Heald calculations).
- ৬। শানার সজে "ব" এর সম্বন্ধ—(Relations between Reed and Vernished Healds).
- ৭। হিল্ড নিটিং—(Heald Knitting or Skipping Calculations).

১। সূতার নম্বর নির্ণয় (Calculations relating to the Counts for Single yarns)

স্তার নম্বর নির্ণয় করিবার অনেক নিয়মই আছে, তবে, আমাদের দেশে এমনকি যেকোন English speaking দেশে ও অক্তান্ত বহু দেশ বিদেশে স্তার নম্বর নির্দ্ধারণ করিবার প্রণালী— নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্য (Fixed Length system) এবং নির্দিষ্ট ওজন (Fixed weight system).

The length unit per weight unit indicates the count or number of yarns, যেমন,—

স্থতার রকম দৈর্ঘ্য ইউনিট্ ওজন ইউনিট্ ২০নং স্থতার প্রতি পাউত্তে কত গজ স্থতা থাকিবে? (Nature (Length (Weight (Yards per ib of of yarn) Unit) Unit) 20's Count) কটন ৮৪০ গজ > পাউত্ত 480×2·=>64··· 対西 लित्नन 000 19 0 .. × 2 .= 6 ... ,, উস্টেড e5. .060 X 20 = >>200 म्गान् मिल्क् ४४० , ₽80×20=>6P00 3 इंजािम ।

নিৰ্দিষ্ট ওজন অৰ্থাৎ Fixed weight system কে Indirect system বলে; যেমন কটন, উস্টেড, লিনেন, স্পান্ সিল্ক্ ইত্যাদি।

নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্য অর্থাৎ Fixed Length System কে Direct system বলে। যেমন, জুট, মোটা শন, মোটা লিনেন, রেশম ইত্যাদি।

কটন (Counting of Cotton Yarn):-

> হান্ধ স্থতার পরিধি (Circumference) = >॥ গজ অথবা ৫৪" ইঞ্চি।

>২০ গজ=> লি (Lea) বা লুতি, এইরূপ—

৭ লি বা ৮৪ • গজ = > হাঙ্ক (Hank) বা ফেটী বা গাছি।

> পাউণ্ডের ওজন — আধা সের বা ৪০ তোলা হইতে প্রায় > তোলা কম — ৪৫৩ গ্রামু — ১৯০০ গ্রেন্।

স্তার নম্বর ঠিক করিবার সহজ ও স্থার নিয়ম, যথা, এক পাউত্তে যভ হাল্প সূতা হয়, সূতার নম্বর তত, ইংরাজীতে বলে কাউটি (Number of hanks in a pound is its Count). এক পাউত্তে যদি ২০ হাল্প স্থতা থাকে তবে ২০ নম্বরের স্তা (20's Yarn) বুঝিতে হইবে। স্তার ট্রেড্ নাম ''ইয়ার্ন'' (Yarn), বাজারে ''ইয়ার্ন'' নামই বিশেষ প্রচলিত।

"ইয়ার্ব" তিন প্রকার, যথা, মোটা (Coarse), মধ্যম (Medium) প্রবং মিহি (Fine). মোটা হুতা ৫ হাঙ্কে, মধ্যম ১০ হাঙ্কে এবং মিহি ২০ হাঙ্কে ২ মোড়া হয়। মোড়াকে ইংরাজীতে বলে 'Knot', এইরূপ কতকগুলি মোড়া লইয়া একটি বাণ্ডিল (Bundle) হইয়া থাকে। এক বাণ্ডিল =>০পাউও (প্রায় /৫ সের)। সূভার নম্বর যন্ত, ১০ পাউও বাণ্ডিলে মোড়া সংখ্যা ভত (Number of Moras or Knots in a Bundle of 10 pounds is its count); যেমন, ৩০ নম্বর হুতার বাণ্ডিলে ৩০ এবং ৪০ নম্বর হুতার বাণ্ডিলে ৪০টী মোড়া থাকিবে। এই নিয়ম সাধারণতঃ যে কোন মধ্যম (Medium count) সূভার প্রমে প্রযোজ্য।

কিন্ত মোটা সূতা ৫ হাঙ্কে মোড়া হয় বলিয়া ১০ পাউও বাণ্ডিলে স্বতার নম্বরের দিখন সংখ্যক মোড়া থাকিবে—অর্থাৎ ১০ নম্বর স্বতার বাঞ্চিলে ২০টা মোড়া হইবে। মোটা স্বতা ১০ হাঙ্কে মোড়া থাকিলে মাড়া দিতে বা রং করিতে অস্কবিধা হয় বলিয়া ৫ হাঙ্কে মোড়া বাঁধা হয়। মিহি সূতা (Fine yarn) আবার ২০ হাঙ্কে মোড়া হইয়া থাকে। যত নম্বরের স্বতা ১০ পাউও বাণ্ডিলে তাহার অর্জেক সংখ্যক মোড়া থাকিবে, অর্থাৎ ৮০ নম্বরের স্বতা হইলে ৪০টা মোড়া থাকিবে। কিন্তু মিহি স্বতার বাণ্ডিল দাধারণতঃ ১০ পাউওে না হইয়া ৫ পাউণ্ডে হইয়া থাকে এবং ৮০নং স্বতার, প্রতি ৫ পাউণ্ডে ২০ মোড়া করিয়া স্বতা থাকিবে (এই স্থলে প্রতি মোড়া ২০ হাঙ্ক)। শান্তিপুর, রাজবলঘাট, টালাইল ইত্যাদি অঞ্চলে মিহি, মধ্যম যে কোন স্বতার মোড়া বলিতে ২০ হাঙ্ক বা ফেটা বুঝায়। গ্রাহকদের স্ক্রবিধার্থে বর্তমানে যে কোন স্বতা ৫ পাউণ্ডে বাজিলেও পাওয়া যায়; এত জিল্ল

বাজারে ২ শ্রেণীর হাঙ্ক (Hank) দেখিতে পাওয়া যায়— এক শ্রেণীর হাঙ্কে ৭ ভাগে ৭টা "লি" থাকে, এই রিলিংকে "লি-রিলিং" ৰলে। নানা প্রকার গবেষণা এবং রং করিবার জন্ম এই "লি-রিলিং" এর স্থাই শ্রেম:। আর এক শ্রেণীর হাঙ্ক আছে ভাহা "ক্রুস্" করিয়া জড়ান—এই রিলিংকে "ক্রেস্-রিলিং" বলে। এই হাঙ্ক "ব্রিন ওয়াইণ্ডিং"এ স্থবিধা, কারণ ছিঁড়িলে ভাহার মাথা খুঁজিয়া বাহির করা সহজ।

ওরেইপ্ট কটন (Waste Cotton) হইতে যে ইয়ার্ণ ২ বা ৩ নম্বরের নীচে হয় তাহাকে বলে বাল্প ইয়ার্গ এবং ইহার কাউণ্ট শাধারণ নিয়মে বাহির করা কঠিন; স্মৃতরাং এইরূপ স্থতার নম্বর 🕏 নং ২ নং ইত্যাদি না বলিয়া প্রতি আউলে যত গজ হয় 🗳 সূতাকে ভতগজি সূতা বলে।

যেমন, এক আউলো যদি ৭৫ গজ স্তা হয় তবে ঐ স্তাকে "৭৫ গজি ইয়ার্ন" বলিবে। এবং ইহাকে বলে "বাম্প কাউণ্ট (Bump Count)". এই ধরণের সূভাকে মিলে "Candle Wick" and "Bump Weft" বলিয়া থাকে।

লিনেন্ (Counting of Linen Yarn) :-

৩০০ গজ=> লি অথবা কাট্ (one lea or Cut). > পাউতে বত লি বা কাট্ স্তাব নম্বব তত (Number of Leas or Cuts in a pound is its Count). Lea এব পরিধি (circumference) = ২ বৈজ = ১০ ইঞ্জি। ১০ লি = ১ স্লিপ্ (I slip). ২০০ লি = ২০ স্লিপ্ =৬০,০০০ গজ=১ বাণ্ডিল। ৬ বাণ্ডিল=> বাঞ্চ (I Bunch). ৬০০ গজ=২ লি বা কাট্=> হিয়ার (Heer). ৬ হিয়ার= > হাছ। ৪ হাছ—১৪,৪০০ গজ=> স্পাইঞ্জিল (I spyndle). (Linen Bundle always Contains 200 Leas).

মোটা লিনেন্ (Coarse Linen) এর হিসাব পাটের স্থায়। হেম্প (Hemp) এর হিসাবও Linen এর স্থায়।

পাট (Counting of Jute Yarn) :-

হাঙ্কের পরিষি (circumference) = ৯০" ইঞ্চি = ২ ই গজ।
৩০০ গজ = ১ লি অথবা ১ কাট্।
৬০০ গজ = ২ লি = ১ হিয়ার (Heer).
৩৬০০ গজ = ৬ হিয়ার = ১ হাজ

8 ফ্যান্ক= ১৪৪০০ গজ= > স্পাইণ্ডিল (spyndle).

এক স্পাইণ্ডিলের ওজন যত পাউণ্ড, পাটের দূভালীর নদ্ম তত পাউণ্ড (The weight in pound of a spyndle is its Count; and the yarn is spoken of as a 6th or a 10th Jute). স্তালী যত মোটা হইবে কাউণ্ট ভিত বেশী হইবে।

ত্বিতে (Counting of Worsted Yarn):—

হাঙ্গের পরিধি (circumference)=৩৬" ইঞ্চি।

৮০ গজ = > লি (Lea), এইরূপ ৭ লি অথবা ৫৮০ গজ = > ফান্ধ।

১ পাউতে, যত আন্ধ, সূতার নম্বর ডত (Number of Hanks in a pound is its Count)

(Counting of Woollen Yarns):-

উলেম কাউণ্ট নির্ণয় করিবার প্রণালী নানা প্রকার, যথা—

- >। York Shire এর ক্ষেইন্ সিস্টেম (skein system)

 —>৫২ গজ=> ক্ষেইন্। এইরূপ ৬ পাউত্তে যত ক্ষেইন্, উলের
 নম্ম ভত ক্ষেইন্।
 - २। West of England এর ক্ষেইন্ निস্টেম—
- তং গজ= > স্কেইন্। এইরূপ ১ পাউত্তে বত ক্ষেইন্ উলের নশ্বর ভত স্কেইন্।
- ত। Dewsbury System—প্রতি আউলো যত গজ তত কাউক।
- ৪। Sewerly Bridge System—৮০ গজ সূতার ওজন হত ড্রাম উত কাউণ্ট। ইহাকে ড্রাম্ সিস্টেম্ বলে।
- ৫। American System—৩ প্রকার, যথা, রাণ্, কাট্,
 ও রোল্।

- (ক) রাণ্ (Run System)—১৬০০ গজ=> রাণ্ এইরূপ ১ পাউতে যভ রাণ্, সূতার নম্বর ভত রাণ্। (suitable for fine wool),
- খে) কাট্ (Cut System)—৩০০ গজ=১ কাট্, এইরাপ ১ পাউত্তে যত কাট্ সূতার নম্বর তত কাট্। (Suitable for medium wool),
- গে) গ্রেল্ (Grain System)—২০ গজ সূভার ওজন যত গ্রেল্, সূভার নম্বর ভত গ্রেল্। (Suitable for coarse wool).

সিলুক্ বা রেশম (Counting of Silk Yarns):-

সিল্কের কাউণ্ট নির্ণয় করিবার প্রণালী ও প্রকার, যথা, ড্রাম, আউন্স ও ভেনিয়ার সিস্টেম্। ড্রাম এবং আউন্স সিস্টেম্ই সাধারণতঃ রেশম ট্রেডে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। York Shireজ ইউনিয়ন গুড্স্ ট্রেডে ডেনিয়ার সিস্টেমে সিল্কের কাউণ্ট নির্ণয়ের প্রচলন আছে।

- (ক) ডুাম (Dram System)—১০০০ গজের ওজন মত ড্রাম, ঐ সিল্ক্কে তভ ড্রাম সিল্ক্ বলে (Weight in Drams of 1000 yds, is its Count).
- (খ) আউল (Ounce System)—প্রতি আউলে ১০০০ গজি যত হাল্প ঐ সিল্ক্কে তত আউল সিল্ক্ বলে (Number of hanks of 1000 yds, each per ounce is its Count),
 - (গ) ভেনিয়ার (Denier System)—
 > মিটার (Metre)=৩৯ ৩৭" ইঞ্চি লবা।

৪৭৬ মিটার=৩৯৩৭"×৪৭৬=৫২•৫ গজ। এই ৫২০'৫ গজের ওজন যত ডেনিয়ার, সিস্কের কাউণ্ট তত ডেনিয়ার।

> ডেনিয়ার (Denier)= : ০৫ গ্রাম। ২০ ডেনিয়ার = ১ গ্রাম।

১ গ্রাম=>৫'৪৫ গ্রেন্। ২৮'৪ গ্রাম=> আউন্স।

(৫২০°৫ গজের ডজন যভ গ্রাম×২০=ভত ডেনিয়াও)

ম্পান্ সিল্ক্ (Counting of Spun Silk) :—

ম্পান্ সিল্ক্ নানাপ্রকার Waste Silk থেকে প্রস্ত হয়। একভার (single) ম্পান্সিল্কের কাউণ্ট নির্দের প্রণালী কটনের
ভার, অর্থাৎ ৮৪ গজ = > হাক। এক পাউণ্ডে যত হাল্ক হয়
সূভার নম্মর ভত (Number of Hanks in a pound is
its Count)। কিন্তু ম্পান্ সিল্ক্ যখন পাকোয়ান (Twisted)
হয়, তখন তাহার Count নির্দ্ধ প্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক। "টুইট্ বা
পাকোয়ান সূভার নম্মর নির্দ্ধের অধ্যায় জ্প্রত্ব্যা।

(২) টুইপ্ত অথবা পাকোয়ান স্থতার নম্বর নির্ণয় (Calculations relating to the Counts of Folded or Twisted yarns)

পাকোয়ান বা টুইপ্ট শব্দের অর্থ একাধিক যে কোন সংখ্যক স্থতা এক সঙ্গে পাকান (Twisted); কিন্তু বাজারে "টুইপ্ট" বলিলে সাধারণতঃ দোতার স্থতাকে বুঝায়। এই দোতর স্থতা থুব মজবুত এবং মাড় দিতে হয় না বলিয়া নানাপ্রকার ডিজাইনের কাপড় বুনিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাপড়ের পাড় বা কিনারা নিথুঁত রাখিবার জন্মও এই স্থতার ব্যবহার হয়। এক হান্ধ দোতার স্থতা ওজনে হুই হান্ধ একতার স্থতার দামন। অতএব, দোতার স্তা ৫ হাঙ্কে মোড়া হয়। ওজনে ঠিকই থাকে; কিন্তু পাক্টাইতে (Doublingএ) দৈর্ঘ্য কিছু কমিয়াথাকে। ৩০ দোতার (৪/30s) বলিলে গুইটা ৩০ নম্বর স্থতা এক সঙ্গে পাকান হইয়া ১৫ নম্বর স্থতার সমান বুঝায়; সেইয়প ৬০ দোতার (৪/60s) বলিলে ২টা ৬০ নম্বর স্থতা এক সঙ্গে পাকান হইয়া ৩০ নম্বর স্থতার সমান বুঝিবে। স্প্রভরাং ৩০ দোভার ১৫ আঙ্কে এবং ৬০ দোভার ৩০ আঙ্কে পাউণ্ড হইয়া থাকে। কিন্তু টুইস্টম্পান্-সিজ্ফের হিসাব সম্পূর্ণ পৃথক, যথা,

কটনের বেলায় যেমন 2/30s, 2/60s লেখা হুয়—স্পান্সিল্ডের বেলায় 30/2s, 60/2s এইরূপ লিখিতে হইবে।

্রথানে ৬০ নম্বরের ২টী স্তা একত্র হইয়া 30/2s এবং ১২০ নম্বরের ছইটী স্তা একত্র হইয়া 60/2s হইয়াছে, এইরূপ ব্ঝিতে হইবে—অর্থাৎ কটন 2/30s=৩০ নম্বর স্তা ২ তার এক সন্দে টুইস্ট হইয়া প্রাভ

পাউত্তে ১৫ হান্ধ হয়।

কটন 3/3 •s=৩ •নং সূতা ৩ তার এক সঙ্গে টুইপ্ট হইয়া **প্রতি** পাউত্তে ১০ আছ হয়।

কটন 2/6 s=৬০ নং স্থতা ২ তার একসঙ্গে টুইপ্ট হইয়া **প্রতি** পাউত্তে ৩০ হাল হয়।

কটন 3/6os—৬০নং স্তা ৩ তার একসঙ্গে টুইপ্ট হইয়া **প্রতি পউওে** ২০ **হাঙ্ক হয়**।

স্পান্ সিল্ক 30/2s=৬০নং স্তা ২ তার এক সঙ্গে টুইট্ট হইয়া **প্রতি** পাউত্তে ৩০ হাঙ্ক হয়।

স্পান্ সিত্ক 30/3s=১০নং স্থতা ও তার একসঙ্গে টুইস্ট হইয়া প্রতি পাউত্তে ৩০ হান্ধ হয়। স্পান্ দিল্ক্ 60/2s=>২০ নং হতা ২ তার এক সজে টুইট হইয়া প্রতি পাউণ্ডে ৬০ হাঙ্ক হয়।

স্পান্ সিল্ক্ 60/3s=১৮০ নং স্তা ৩ তার এক সঙ্গে টুইৡ হইয়া প্র**ভি পাউত্তে ৬০ হাল্ক হয়**।

বিভিন্ন বংয়ের পাকোয়ান স্থতাকে "গ্রেণ্ডিল ইয়ার্ক" (Grandrelle yarn) বলে। ইহা কোটের কাপড় বুনিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নানা প্রকার কাজের উপযোগী বছবিধ টুইপ্ট স্থতাই নাজারে আছে, তাহাদের নাম ও পরিচয় এই পুস্তকের "Standard yarn" অধ্যায়ে যথা সম্ভব লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

30s 2 fold বলিতে ২ নাল ৩০ নং স্থতা এক সঙ্গে বুঝায় 30s 10 fold " ১০ নাল ৩০ নং " " " " উক্ত folded স্থতার হিসাবের ফরমূলা Twisted স্থতার স্থায়।

(৩) শানার ব্যবহার, হিসাব, প্রকার ভেদ্ ও পরিচয়

(Reed Calculations, Uses, Varieties and their particulars)

শানার ক্রিয়া অর্থাৎ ব্যবহার (Uses of Reed) :—

টানার স্থতাকে পর পর সাজাইয়া যথাস্থানে সমস্থতে রাখা এবং পরস্পরের সহিত জড়াইতে না দেওয়া। জমীন ইচ্ছাপ্রযায়ী থাপি অথরা হাল্কা করা। কাপড়ের বহর (width) ঠিক রাখা। পড়েন স্থতা (picks) গাতি মারিয়া অর্থাৎ Beat up করিয়া Fell of the Clothএ আনিয়া বসান। কাপড়ের প্রতি ইঞ্চিতে নির্দারিত টানাও পড়েন (Ends and Picks) সংখ্যা ঠিক রাখা। এক বাক্স্

শানার হিসাব (Reed Calculation) :-

শানার নম্বর না জানিয়া টানার হিসাব (warp calculation) করা সম্ভব নয়। স্থতরাং ওয়ার্প ক্যালকুলেশানের পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রথম শানার নম্বর জানা একান্ত প্রয়োজন। কি প্রণালীতে শানার নম্বর স্থির করিতে হয়, তাহার একটি চলতি নিয়ম এখানে দেওয়া গেল, ইহাকে বলে "Stockport System", য়েমন, ২" ইঞ্চিতে মভ ডেন্ট (Dent) অথবা এ" ইঞ্চিতে ডেন্ট সংখ্যা×২ = শানার নম্বর। অর্থাং শানার এক ইঞ্চিতে যদি ৩০ ডেন্ট বা গ্যাবা থাকে, তবে সেই শানার নম্বর = ৩০ ×২ = ৬০ নম্বর হইবে (60s-Reed)। এই স্টকপোর্ট সিস্টেম্ই আমাদের দেশের মিল ফ্যাক্টরীতে ব্যাপকভাবে প্রচলত। এতদ্ভিয় আরও বহুবিধ প্রথা (System) আছে তাহাদেরও বিস্ত বিবরণ সহ নিয়ে পরিচয় দেওয়া গেল, য়থা—

শানার প্রকারভেদ্ ও পরিচয় :—(Varieties of Reeds with their Particulars)

- া র্যাড্রিফ (Rad Cliffe System)—এক ইঞ্চিতে ডেডি দংখ্যা = শানার নশ্ব।
- ২। হাডাস্ফিল্ড (Hadders Filed System)—এক ইঞ্জিতে ডেণ্ট সংখ্যা = শানার নম্ব।
- ত। আমেরিকান (American System) —এক ইঞ্চিতে ডেন্ট সংখ্যা = শানার নম্বর।
- 8। ব্লাক্ বার্ব (Black Burn System)—২০ ডেন্টে এক বিয়ার (Beer), ৪৫" ইঞ্চির মধ্যে এইরূপ বিয়ার সংখ্যা = শানার নম্ব।

- ৫। বল্টন্ (Bolton System)—২৪ রু ইঞ্জির মধ্যে Beer সংখ্যা
- ঙ। প্রেষ্ট্রন্ (Preston System)—৩৪" ইঞ্চির মধ্যে ঐরূপ Beer সংখ্যা = শানার নম্বর।
- । ব্যাডকোর্ড (Bradford system)— ৩৬" ইঞ্চির যধ্যে এরূপ Beer সংখ্যা = শানার নম্বর।
- ৮। **ডান্ডা (Dundee System)—২** ডেল্টে॰ > পোর্টারস্ (Porters), ৩৭% ইঞ্চির মধ্যে এইরূপ পোর্টারস্ সংখ্যা = শানার নম্বর।
- ১। **লীভ্স্** (Leeds System)—>১ ডেন্টে এক পোর্টারস্, ১" ইঞ্চির মধ্যে এইরূপ পোর্টাস্ সংখ্যা – শানার নশ্বর।
- > । **ডিউজ বারি** (Dews Burry System)—> ৯ ডেন্টে > "বিয়ার," ১ · " ইঞ্চির মধ্যে এইরূপ বিয়ার সংখ্যা = শানার নম্বর
- ১>। ম্যাক্ল্স ফিল্ড (Maccles Field System)—১০০ ডেটে ১ "গুপ্" ৩৬" ইঞ্চির মধ্যে এইরূপ গুপু সংখ্যা = শানার নম্বর, (অত "শ" শানা বলে)।
 - ১২। স্কচ্ (Scotch system)—৩৭" ইঞ্চির মধ্যে ঐরূপ "গ্রুপ্"
 সংখ্যা = শানার নম্বর (অত "শ" শানা বলে)।
 - ১০। আইরিশ (Irish system)—8°" ইঞ্চির মধ্যে ঐরপ "গুপ" সংখ্যা = শানার নম্বর (অত 'শ" শানা বলে)।

দেশী ও বিলাতী শানা—(Bamboo and Steel Reed)

বাঁশের বা শরের নির্মিত শানাকে "দেশী শানা" এবং ইস্পাত ও পিতলের শানাকে "বিলাভী শানা" বলে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশেও ইস্পাতের শানা প্রস্তুত হইতেছে। সাধারণতঃ দেশী শানা "মাহিসাবে" এবং বিলাতী শানা ''নম্মর হিসাবে" প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশী শানাগুলি উল্লিখিত ম্যাক্ল্স্ফিল্ড্, স্কচ্, এবং আইরিশ প্রথায় একশত ডেণ্টের গুপ্ হিসাবেই প্রস্তুত হয়, কিন্তু আমাদের দেশে শানার Length Unit ৪৫" ইঞ্চি। অর্থাৎ ৪৫" ইঞ্চির মধ্যে যদি ১২০০ ঘর বা গ্যাবা (Dent) থাকে তাহাকে ১২০০ শ ''শানা' বলিয়া থাকে। বর্তমানে প্রয়োজনাত্মসারে দেশী শানাপ্ত বিলাতী শানার ভায় Stockport system প্রস্তুত হইতেছে। সাধারণতঃ বিলাতী শানার থাড়াই (Height) ৩ৡ" ইঞ্চি এবং দেশী শানার থাড়াই ২" ইঞ্চি হইয়া থাকে। অতএব বিলাতী শানায় অপেক্ষাক্রত বড় মাকু ব্যবহার করে। মিহি স্থতার পক্ষেক্ম থাড়াই এবং মোটা স্থতার পক্ষে বেশী খাড়াই এর শানাই উপযুক্ত, অতএব স্থতা অনুসারে শানা নির্ব্বাচন করা উচিত।

শানা নির্বাচন (Selection of Reed)

রেশম (Silk) বুনিতে বাঁশের শানাই উত্তম। আজকাল ইস্পাত ও পিতলের শানাও ঠিক দেশী শানার মত পাওয়া যায়।

বিভিন্ন রকম কাপড়ের জন্ম বিভিন্ন নম্বরের স্থতা ব্যবহৃত হয়, স্থতরাং বিভিন্ন নম্বরের শানাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Ondule Reeds—These reeds may have the wires Converging towards the top to give shaped fabrics and wavy lines during weaving.

Zis Zag Reed—Used on a slasher sizing machine to adjust the width of yarn.

আমাদের দেশের ভস্তবায়গণ ধুভি ও শাড়ী বুনিভে সূতার ভারতম্য অনুসারে সাধারণতঃ যত নম্বরের শালা ব্যবহার করিয়া থাকে নিম্নে ভাহার একটি ভালিকা দেওয়া হইল (Stack Port system):—

১০ নং অথবা খদ্দর স্তার জন্ম ২৪ হইতে ২৮ নং শানা ১২॥ নং হইতে ১৬ নং স্তার জন্ম २४ रहेरा ०७ नः भाना ३७ नः २० नः ७७ ৪৬ নং শানা २० नः ,; २४ नः 8 . ৪৪ নং শানা 22 22 २४ नः ७२ नः 88 ৪৮ নং শানা " ,, ७२ नः ८० नः " 84 ६२ नः भाना 11 80 --८० नः 71 42 ७० नः भाना 17 % ०३ ७० नः " 60 ৬৪ নং শানা 22 ,; ७० मः 90 79 " 68 " ७৮ नः भाना " १० नः ৮০ নং " ৭২ নং শানা 66 " ४० नः २० नः 92 ৭৬ নং শানা ,, ,, ৯০ নং 200 00 " " 95 ৮০ নং শানা >०० नः ১২০ নং " " 60 ৮৮ নং শানা "

জমিন খুব খাপি (Compact) করিতে হইলে টানা ও পড়েনে একই
নম্বরের স্থতা ব্যবহার করিতে হয়। জমিন যদি পাতলার উপর খাপি
করিতে হয়, তবে টানার স্থতা অপেক্ষা পড়েন স্থতা কিছু মিহি ব্যবহার
করিবে। সাধারণতঃ > ন্মবের মিহি ব্যবহাত হইয়া থাকে।
অর্থাৎ ৭০ নম্বরের টানায় ৮০ নম্বরের পড়েন দিতে হয়। টানায়
মিহি এবং পড়েনে মোটা স্থতা থাকিলে সেই কাপড় অপেক্ষাকৃত
কম টেকসহি (Lasting) হইবে।

8। পরিমান নির্ণয় (Quantity Calculations) টানার হিসাব (Warp Calculation) :—

প্রতি হাঙ্কে ৮৪ • গজ স্থতা থাকে; কিন্তু টানা প্রস্তুত করিতে
নানাপ্রকারে কিছু স্থতা নষ্ট হয় বলিয়া হাঙ্ক প্রতি ৪ • গজ স্থতা
বাদ দিয়া টানার হিদাব করিতে হয়, তাহা হইলে টানার স্থতা কিছুতেই
কম পড়িবে না। স্পতরাং নিয় হিদাবে কোন কোন স্থানে ৮৪ • গজ
না ধরিয়া ৮ • ৽ গজ ধরা হইয়াছে। টানার হিদাব করিবার পূর্কে
নিয়লিখিত বিষয়গুলি প্রথমে স্থির করিতে হইবে। য়থা—টানার
দৈর্ঘ্য (Tape length of Warp) কাপড়ের বহর (Reed width)
স্থতা ও শানার নম্বর ইত্যাদি।

এস্থলে মনে রাখা উচিত যে কাপড়ের বছর হইতে টানার বছর ২" ইঞ্চি বেশী এবং কাপড়ের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা টানার দৈর্ঘ্য শতকরা ৫ গজ বেশী রাখা প্রয়োজন। Shrinkage সৃহ যে টানার দৈর্ঘ্য ধরা হয় তাহাকেই বলে "Tape Length".

স্ত্র : টানার বহর × শানার নম্বর × টানার দৈর্ঘ্য = হাঙ্ক বা ফেটা।

এই হাঙ্ক হইতে স্থতার ওজন বাহির করিতে হইলে স্থতার নম্বর দ্বারা হাঙ্ক সংখ্যাকে ভাগ করিতে হইবে।

উদাহরণ ঃ—

>। ২০ নম্বর স্থতা দ্বারা ৪০ নম্বর শানায় ৫০" ইঞ্চি বহর রাখিয়া ৬০ গজ টানার জন্ম কত স্থতা লাগিবে ?

সূতা =
$$\frac{6 \cdot \times 8 \cdot \times 6 \cdot}{6 \cdot \times 6 \cdot \times 6 \cdot} = 5 \cdot \cdot$$
 হাঙ্ক = $5 \cdot \cdot$ মোড়া।

২। ৩ নম্বরের ১ বাণ্ডিল স্থতা দ্বারা ৪০ নম্বর শানায় ৫০° ইঞ্চি বহর রাখিয়া কত গজ দৈর্ঘ্য টানা দেওয়া যায় ?

$$=\frac{8 \cdot \times \times \times \times \times}{8 \cdot \times \times \times} = > > \circ$$
 গজ দৈৰ্ঘ্য টানা।

৩। ৬• হাঙ্ক স্থতা দারা একটি ৫০ গজ টানা প্রস্তুত করিয়া শানা গাঁথিয়া দেখা গেল যে মাত্র ৩০″ ইঞ্চি বহর হইয়াছে, তাহা হইলে কত নম্বর শানা ব্যবহার করা হইয়াছে?

$$=\frac{b \cdot \cdot \cdot \times b \cdot}{\circ \cdot \times c \cdot} = \circ$$
 নম্বরের শানা।

8। ৫০ নহরের ২ পাউগু স্থতা দ্বারা ৫০ গজ টানা প্রস্তুত করিয়া

8০ নহর শানায় গাঁথিলে কত ইঞ্চি বহর হইবে ? ২ পাউগু ৫০

নহর স্থতা=৫০×২=>০০ হান্ধ।

৫। ৫০ নং স্থতার ১০০০ গজ দৈর্ঘ্য ৪২০ খেই স্থতার ওজন কত ?

৬। ১০০০ গজ দৈর্ঘ্য ৪২০ খেই স্থতার ওজন ১০ পাউণ্ড, স্থতার নম্বর কত ?

৭। ৫০ নং স্তার ৪২০ খেই একটি টানার ওজন ১০ পাউত্ত, টানার দৈর্ঘ্য কত ?

৮। ৫০ নং স্থতার ১০০০ গজ টানার ওজন ১০ পাউও হইলে তাহাতে কতটা খেই (ends) হয় ?

উল্লিখিত হিদাবে শানার নম্বর Stock port system এ ধরিয়া হিদাব করা হইরাছে।

পড়েনের হিসাব (Weft Calculation):—

পড়েন স্থার হিমাব করিতে কাপড়ের দৈর্ঘ্য, বহর, ইঞ্চি প্রতি পড়েন সংখ্যা এবং পড়েন স্থতার নম্বর জানা প্রয়োজন। উক্ত চারিটী জ্জাত সংখ্যার যে কোন তিনটা জানা থাকিলে চতুর্থটা সহজেই বাহির করা যায়। পড়েন স্থতা ও কিছু নষ্ট হয় বলিয়া হাঙ্ক প্রতি ৪০ গজ বাদ দিয়া হিমাব করিতে হয়।

উদাহরণ :—৩৪" ইঞ্চি কাপড়ের বহর অথবা ৩৬" ইঞ্চি টানার বহর, ১০০ গজ দৈর্ঘ্য একটি থান, ৭২ নং পড়েন স্থতা দারা ইঞ্চি প্রাক্তি ৮০টা পড়েন দিয়া বুনিতে হইবে। শীরামপুর ইত্যাদি অঞ্চলে দেশী বাঁধা "ব" (Country made Healds) এর প্রচলন এখনও বেশ আছে। শাড়ী ও ধুতি বুনিতে বিশেষতঃ ঠক্ঠকি তাঁতে মিহি স্তার কাজ করিতে দেশী বাঁধা "ব" অথবা হাতে ভোলা "ব" ই উভ্তম। শান্তিপুর, রাজবলহাট ইত্যাদি অঞ্চলে সকলেই "ব" হাতে তুলিয়া লয়। এই হাতে-তোলা "ব" প্রতি থানে থুলিয়া পুনরায় নতুন করিয়া "ব" তুলিয়া লইতে হয়। ঢাকা, পাবনা ইত্যাদি অঞ্চলের অধিকাংশ তম্ভবায়ণণ আধপাটী "ব"তে কাজ করে। কিন্তু সাধারণ প্লেইন কাপড় ব্যতীত অপর যে কোন ডিজাইনের কাপড় বুনিতে ভারের "ব" অথবা বিলাভী "ব"ই শ্রেয়ঃ। এই "ব" সহজে নম্ভ হয় না। ভারের "ব" (wire healds)এর মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, কিন্তু ইহার দ্বারা কাজ করিতে থুবই স্থবিধা। তারের "ব" বিলাতী "ব"এর মত এক দঙ্গে গাঁথা থাকে না, ইহার প্রত্যেকটী "ব" স্বতন্ত্র এবং প্রয়োজন অন্ত্র্সারে যে কোন শানার সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বিলাতী "ব" (Cotton vernished Healds) — এই "ব"গুলি একসঙ্গে নন্ত্ৰর হিদাবে গাঁথা থাকে বলিয়া যে কোন নম্বরের শানার সহিত ইহার ব্যবহার চলে না। এই "ব" চারিপাটীতে এক সেট্ হয়। ৪০ নম্বরের "ব" বলিতে প্রতি পাটীতে ইঞ্চি প্রতি ১০টী "ব" (Heald eyes) থাকিবে। স্কৃতরাং ১০ × ৪ = ৪০ নম্বর।

এইরপ ৬০ নম্বরের "ব" (60's heald) বলিলে প্রতি পাটীতে ইঞ্চি প্রতি ১৫টা "ব" থাকিবে। অতএব ১৫ × ৪ = ৬০ নম্বর। অর্থাৎ "ব" এর নম্বর = প্রতিপাটী বা ঝাঁপের ইঞ্চি প্রতি "ব" সংখ্যা × ৪।

(৬) শানার সঙ্গে বিলাতী "ব"এর সম্বন্ধ (Relation between Reed & Vernished Healds)

শানার সঙ্গে বিলাতী "ব"এর অতি নিকট সম্বন্ধ। টানার স্থতা "ব"তে গাঁথিয়া শানার ভিতর পড়ান হইলে দেখিতে হইবে প্রত্যেক "ব"এর স্থতা যেন প্রত্যেক শানার বরের ঠিক বরাবর অর্থাৎ সমস্থত্তে থাকে, নতুবা, ঝুঁ।পঞ্জলি সহজে উঠা-নামা করিবে না, ফলে, টানার স্থতা অত্যন্ত ছিঁ ড়িবে। যত নম্বরের শানা তত নম্বরের "ব" হইলেই কাজের পক্ষে স্থবিধা; কিন্তু প্রতি শানার জন্ম এক সেট্ করিয়া "ব" রাখা বহু অর্থের প্রয়োজন এবং ব্যবদায় হিদাবে অর্থনপ্ত ও বলা যাইতে পারে, কারণ, এক সেট্ "ব" দ্বারা যে কোন শানায় কাপড় বোনা চলে, যদি শানাগুলির নম্বর "ব"এর নম্বরের সমান অথবা কম থাকে, কিন্তু শানার নম্বর বেশী হইলে চলিবে না।

যথা, ৫২ নম্বরের ১ সেট্ "ব" আছে ; ১, ২, ৩, ৪, এই প্রণালীতে "ব" গাঁথিয়া ৪০ নম্বর শানায় বুনিতে কি প্রকারে "ব" এর স্থতা শানার সমস্থতে থাকিবে ?

উত্তর :— ৪খানা ঝাঁপে >িট সেট্ হয়, অতএব ৫২ নম্বর "ব"এর প্রতিখানা ঝাঁপে ইঞ্চি প্রতি ১৩টা "ব" আছে। ৪০ নম্বর শানায় বুনিতে হইবে, স্তরাং শানার ইঞ্চি প্রতি ৪০টা মাত্র স্থতা থাকিবে। ১, ২, ৩. ৪ এই প্রণালীতে ৪০টা "ব" গাঁথিতে ৪০÷৪=১০ বার লাগিবে, অর্থাৎ প্রতি ঝাঁপের প্রতি ইঞ্চিতে ১০টা "ব"তে স্থতা গাঁথা হইবে, স্থতরাং প্রতি ৪০টা স্থতা গাঁথিবার পর, প্রত্যেক'ঝাঁপ হইতে ৩টা করিয়া "ব" বাদ দিলেই ৫২ নং "ব" ৪০ নং শানার সমস্থ্র হইবে। ইহাকে ইংরাজীতে বলে হিল্ড্ নিটিং (Haeld knitting)। দেশী বাঁধা

"ব"তেও এই অস্থবিধা ভোগ করিতে হয় ; কিন্তু আর যে সব 'ব'" আছে তাহাদের কোনটাতেই এই সমস্ত অস্থবিধা নাই।

१। हिन्छ् निर्णि

(Heald Knitting or Skipping Calculation)

ডিজাইন অন্ত্যায়ী "ব" গাঁথার তারতম্য ইইলে কোন্ ঝাঁপ কত নম্বরের প্রয়োজন তাহা নিয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দারা বুঝান হইল যথা— (>)

> o o 2 2

উক্ত প্রণালীতে "ব" গাঁথিয়া ৪৮ নং শানায় বুনিতে কোন্ ঝাঁপ কত নম্বরের প্রয়োজন ?

প্রতি রিপিটে ৬টা স্থতা আছে, অতএব ৪৮÷৬=ইঞ্চি প্রতি ৮টা রিপিট—

সুতরাং ং—

১ম ঝাঁপে ইঞ্চি প্রতি ৮ "ব" ৮×৪=৩২ নম্বর (32's Heald) 2 य " うし "マ" >も×8=68·" (64's Heald) 36 ৩য " "マ" >6×8=68 " ৮ "ব" ৮×8=৩২ " (32's Heald) 82 " (2) 0 ¢ 8 8 8 8 0 0

2

2

উক্ত প্রণালীতে 'বে" গাঁথিয়া ৬ নং শানায় বুনিতে কোন্ ঝাঁপ কত নম্বরের প্রয়োজন ?

প্রতি দিপিটে ১২টা স্থতা আছে, অতএব ৬০÷১২=ইঞ্চি প্রতি ৫টা বিপিট—

সুতরাং :--

১ম ঝাঁপে ইঞ্চি প্রতি ৫ 'ব' ৫×৪=২• নদ্ব (20's Heald) >• '₹' >• × 8 = 8• " (40's Heald) २ग्र >¢ 'q' >¢ × 8 = ७ ,, (60's Heald) ৩য় 2. '₹' 2. ×8=4. " (80, Heald) 8र्थ " " " > 'q' > × 8 = 8 · ,, (40's Heald) 621 " " 22 8 8 (00) 0 0 0

२ २

2 2 2

উক্ত প্রণালীতে 'ব' গাঁথিয়া ৪০ নং শানায় বুনিতে কোন্ ঝাঁপ কত নম্বরের প্রয়োজন ?

প্রতি বিপিটে ১০টা স্থতা আছে অতএব ৪০÷১০ = ইঞ্চি প্রতি ৪টা বিপিট—

স্থতরাং :-

১ম ঝাঁপে ইঞ্চি প্রতি ১২ 'ব' ১২ × ৪ = ৪৮ নম্বর (48's Heald) (32's ৮ 'q' ৮×8= º२ ,, २य " " ,, (48's ,, >2 '4' >2 X8=85 " ৩য় " 22 12 (32's ৮ 'ব' ৮×8=৩২ ,, 8र्थ " 27

বিবিধ হিসাব (Miscellaneous Calculations)

১। একখানি কাপড়ের প্রতি ইঞ্জিতে ১৬ নং স্থতার ৮০টা স্থতা (Ends) আছে। টানার ১৬ নং স্থতা পরিবর্তন করিয়া যদি ১ নং স্থতা দেওয়া হয় তবে ইঞ্চি প্রতি কত স্থতার প্রয়োজন १

স্ত্র:

ইঞ্চি প্রতি টানা সংখ্যা × পরিবর্ত্ত স্থতার নম্বরের বর্গমূল

টানায় যে নম্বরের স্থতা আছে তাহার বর্গমূল

=যত স্থতার প্রয়োজন (প্রতি ইঞ্চিতে)

 $=\frac{4 \cdot 160}{8} = 4 \cdot 100$ অর্থাৎ প্রতি ইঞ্চিতে 60 ends এর প্রয়োজন।

২। একখানা তাঁত প্রতি ইঞ্চিতে ৬০ পিক্ দিয়া প্রতি মিনিটে ১৮০ পিক্ রেটে রোজ ৯ ঘণ্টা কাজ করে। এই ৯ ঘণ্টার শতকরা ২০ ভাগ সময় আজে বাজে নষ্ট হয়। দৈনিক কত গজ কাপড় বোনা হয় ?

স্ত্ৰ : <u>মিনিটে যত পিক্ × ৬• মিনিট × রোজ যত ঘণ্টা কাজ</u> = গজ প্রতি ইঞ্চিতে যত পিক্ × ৩৬ ইঞ্চি

ইহা হইতে শতকরা ২০ ভাগ বাদ, যথা—

১৮·×৬·×৯ ৬·×৩৬ = ৪৫ গজ – ৯গজ (২·%)=৩৬ গজ (দৈনিক কাজ)।

ত। ৬০ এবং ১০ নম্বরের স্থতা এক সঙ্গে পাকাইয়া তাহার
Resultant Count বাহির কর।

When resultant Counts are required, the threads are supposed to be twisted together.

When average Counts are required, it is assumed that the threads are contiguous in the woven cloth and retain their respective individualities.— Brad Bury.

স্ত্র :— উভয় কাউণ্টকে পরস্পর গুণ কর, এবং গুণ ফলকে উভয় কাউণ্টের যোগফল দ্বারা ভাগ কর। ভাগ ফলই resultant count, যথা—

 $\frac{6 \cdot \times 3}{6 \cdot + 3} = \frac{68 \cdot 6}{56 \cdot 6} = 26$ $\stackrel{\text{R}}{\sim}$ (resultant count).

৪। হাঙ্ক এবং লিয়ের ওজন বাহির কর :—

সূত্র :— १ ০০০ ত্রেন্কে স্থতার নম্বর দিয়া ভাগ করিলে প্রতি হাঙ্কের ওজন বাহির হইবে। হাঙ্কের ওজনকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে লিয়ের ওজন পাইবে।

৫। লি-ওজন তালিকা

• (A chart showing the weight in grain of some cotton yarns)

স্থতার নম্বর	১ লি	२ लि	० नि	8 लि	৫ লি —	৬ লি	৭ লি
२० नः	0.0	> 0 0	>60	200	२৫•	٥٠٠	000
७२ नः	७५.२७	७२.६	৯৩.৭৫	>20	\$66.50	> b 9 · @	224.96
8 • नः	२७	(0	90	> • •	>56	>0.	>96
88 नः	22.98	84.84	৬৮٠২	৯০০৯৬	550.9	206.88	>62·2A
৬. নং	36.69	00.00	•	৬৬.৬	F0.0	> • •	>>6.65
৮০ নং	25.6	२ ৫	9.60	c •	७२.४	90	€9.€
৯০ নং	. >>	.22	99	88	00	66	99

া 3/60s Stock Port, 3/108s Brad ford এবং 3/2°s Irish বলিতে ইঞ্চিপ্ৰতি কোন শানায় কত স্থতা (Ends) আছে বুঝায় ?

3/60s stock port=প্রতি ইঞ্জিতে ৩০ ডেন্ট্ ×৩

= ১০ স্তা (Ends)

3/108s Brad ford= ২০×১০৮ = ৬০ ডেন্ট্ ×৩

= ১৮০ সূতা (Ends)

3/20s Irish= $\frac{2 \cdot \cdot \times 2 \cdot}{8 \cdot} = e \cdot$ ডেন্ট্ $\times \circ = 2e \cdot$ স্থা (Ends)

৭। (ক) ১২০ গজ স্থার ওজন যদি ২০ গ্রেন্ হয়, ঐ স্থার নম্বর কত ?

(খ) ১২ • গজ হইতে কম স্থতারও নম্বর বাহির করা যায়, যথা—
০ • গজ স্থতার ওজন ৫ গ্রেন্ হইলে স্থতার নম্বর কত ?

স্ত্র ঃ যত গজ স্তার ওজন দেওয়া আছে × ৭০০০ ৮৪০ × স্তার ওজন = ৩০ × ৭০০০ ৮৪০ × ৫ = ৫০নং (50° yarn)

তৃতীয় অধ্যায়

সূতা পরীক্ষা (Testing of Yarn)

সূতা নির্বাচন (Selection of Yarn) ঃ—হতা খরিদ করার পূর্বে ভাল মল পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত, কারণ, হতা ভাল মল অনুসারে কাপড়ও ভাল মল হইয়া থাকে। হতরাং নিয়লিখিত বিষয়ওলি পরীক্ষা করিতে হইবে, যথা, হতার শক্তি, সমতা, স্থিতি স্থাপকতা, পাক, ওজন ইত্যাদি। হতা পরীক্ষা করিবার অনেক রকম যন্ত্র
আছে, সাধারণ লোকের পক্ষে সেইসব যন্ত্রের সাহায়্য পাওয়া সন্তব
নয়, অথচ ক্রয় করিবার কালীন পরীক্ষা করিয়া ক্রয় করাও একান্ত
প্রয়োজন।

সূতা নম্বর (Count of Yarn) ঃ—দাধারণ লোক অল্প পরিমাণ স্থতা খরিদ করিতে যাইয়া প্রায় ক্ষেত্রেই এক স্থতার পরিবর্ত্তে অফ স্থতা দারা প্রতারিত হয়। স্থতরাং বঙ্ত নম্বরের সূতা ভঙ্ত ফেটীর (Hank) ওজন ১ পাউও বুঝিয়া লইতে হইবে। এই সহজ্ব নিয়মটি এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝান হইয়াছে; কিন্তু অল্প পরিমাণ স্থতা হইতে নম্বর স্থির করিতে একটি নম্বর জানা (Known Count) স্থতার পার্শ্বে রাখিয়া ধারণা শক্তি দারা স্থির করিতে হয়। অবশ্য এই নিয়মে স্থতার প্রকৃত নম্বরটি

স্থির করা কঠিন, তবে প্রায় কাছাকাছি হইয়া থাকে। প্রকৃত নম্বর নির্ণয় করিতে হইলৈ মাপিবার স্কেলের সাহায্যে কয়েক গজ স্থতার "গ্রেন্ ওজন" (Grain weight) লইয়া নিয়লিখিত স্ত্র অন্থায়ী স্থতার নম্বর বাহির করিবে, যথা—

উদাহরণ—৩০ গজ স্তার ওজন ৫ গ্রেন্ ইইলে স্তার নম্বর কত?

- ২। আরও অন্ন পরিমাণ স্থতা বা এক টুকরা নমুনার কাপড় হইতে মাপিবার স্কেলের সাহায্যে স্থতার নম্বর স্থির করিবার আর একটি প্রণালী, যথা—
 - (ক) স্ত্র :—কটন ইয়ার্ল—৮৬ এেনে যত গজ তত কাউণ্ট। লিলেন ইয়ার্ল—২৩৬ এেনে যত গজ তত কাউণ্ট। উপ্টেড্ইয়ার্ব ২২৫ এেনে যত গজ তত কাউণ্ট।
- খে) সূত্র १০০০ গ্রেনে পাউও হয়। এক হাঙ্কের দৈর্ঘ্যকে ইঞ্চিতে পরিণত করিয়া ৭০০০ দিয়া ভাগ করিলে একটি খণ্ড (piece) যত ইঞ্চি হইবে, প্রতি গ্রেনে ঐরপ যত খণ্ড সূতা হইবে সেই সূতার নম্বর ডভে। এই প্রণালীতে স্তার নম্বর বাহির করিবার জ্ঞা Beesley's অথবা Thomas Balance উৎকৃষ্ট। এই Balance এর সহিত একখানা "Template" থাকে এবং তাহাতে স্তার রকম

অনুযায়ী নির্দিষ্ট মাপ অন্ধিত আছে, তদনুসারে স্থলভাবে স্থতা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লইতে হয়, যথা—

স্তার রক্ম (Nature of Yarn)	টেম্প্লেটে স্থতার খণ্ড কাটিবার নির্দ্ধারিত মাপ (Sizes in the Template)	মৃন্তব্য (Remarks)
কটন (Cotton Yarn) ক্র লিনেন (Linen Yarn) উল (Wool Skein) উস্টেড্ (Worsted Yarn)	२.३७" ইविः	> গ্রেনে যত খণ্ড তত কাউন্ট ২ গ্রেনে " " " " > গ্রেনে " " " " > গ্রেনে ", ", ", " > গ্রেনে ", ", " "

সূতার শক্তি (Strength of yarn) :-

বাণ্ডিল হইতে একটি মোড়া বাহির করিয়া তাহা হইতে একটি মাত্র তার টানিয়া তাহারই সাহায্যে সমস্ত মোড়াটী ঝুলাইয়া রাখিলে যদি মোড়াটী ছিঁড়িয়া না পড়ে তরেই বুঝিতে হইবে যে স্থতা বেশ শক্ত আছে। নিথুঁত ভাবে শক্তি পরীক্ষা করিতে যন্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন।

সূতার স্মতা (Uniformity of yarn) :—

স্থতা সর্ব্বত্র সমান হওয়া আবগুক অর্থাৎ মাঝে মাঝে যেন ডিম্ ডিম্ না থাকে। ইহা অনেকটা দেখিয়াই ঠিক করা যায় অথবা একখানা কাল রংএর কাঠ বা পেষ্ট বোর্ডে স্থতা পাশাপাশি জড়াইয়া দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়।

সূতার দৈর্ঘ্য (Length of yarn): ;—

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ২ হাঙ্ক= ৭ লি = ৮৪ • গজ।
অতএব ১ লি = ১২ • গজ এবং ইহার পরিধি ১॥ গজ।
স্থতরাং দেখিতে হইবে যে একটি "লি" মধ্যে ৮ • বেড় স্তা
আছে কিনা। অফ্যান্ত স্থতাও এই প্রণালীতে দৈর্ঘ্য পরীক্ষা করিতে হয়।

সূতার পাক (Standard Twist per inch)

টানার সূতার জন্য—যত নম্বরের স্থতা সেই দংখ্যার বর্গমূল (square root)কে ৩ই হইতে ৪ই দিয়া গুণ করিলে যে দংখ্যা হইবে, ইঞ্চি প্রতি তত পাক (Twist per inch) থাকা উচিত। হথা—স্থার নম্বর যদি ৬৪ হয় তাহার বর্গমূল ৮, স্থতরাং ইঞ্চি প্রতি ৮×৩ই হইতে ৮×৪ই অর্থাৎ ২৮ হইতে ৩৬ পাক (Twist per inch) থাকিবে। সেইরূপ পড়েন সূতার জন্য—যত নম্বরের স্থতা সেই সংখ্যার বর্গমূলকে ২ই হইতে ৩ই দিয়া গুণ করিলে যে সংখ্যা হইবে ইঞ্চি প্রতি তত পাক থাকা উচিত। যেমন, স্থতার নম্বর ৬৪ হইলে, ইঞ্চি প্রতি ৮×২ই হইতে ৮×৩ই অর্থাৎ ২০ হইতে ২৮ পাক (Twist per inch) থাকিবে।

মিউল ও রিং ফ্রেমের সূতায় পার্থক্য (Difference between Mule yarn & Ring yarn)

মিউল (Mule yarn)
পাক নরম (Soft Twist)।
স্থিতি স্থাপক (Elastic)।
মাড় বেশী প্রয়োজন (Due to
oozy charaster of yarn)।

সক্ষোচন কম (owing to its elasticity)।

কাপড় বেশী খাপি করা যায়। বেশী গোলাকার হয় না। স্থতা মোটা অথবা অত্যন্ত মিহি **হ**য়। পাক সর্ব্বত্র সমান হয়। সাধারণতঃ পড়েনের উপযুক্ত

স্থতা পরিমাণে কম হয়। পারিশ্রমিক বেশী লাগে। ফিনিশিং ভাল হয়। রিং (Ring yarn)

পাক কড়া (Hard Twist,

5 to 10%).

মাড় কম প্রয়োজন।
সঙ্কোচন বেশী।
কাপড় মিউলের ক্যায় খাপি হয় না।
রিং ফ্রেমের উভয় দিকেই spindle
থাকে, এবং প্রতি স্পিণ্ডিলে
অপেক্ষাকৃত বেশী স্থতা হয় (Greater production per spindle)
গোলাকার বেশী হয়।
Medium Countএর স্থতা হয়।
পাক সর্ব্বত্র সমান হয় না।
আগুন লাগার ভয় কম (Less

risk of fire)

সাধারণতঃ টানার উপযুক্ত স্থতা হয়।
পারিশ্রমিক কম (Economy in wages)

যায়গা কম প্রয়োজন (Reduction in floor space)

এতদেশে সাধারণতঃ ১৫০ নং স্থতা অপেক্ষা মিহি স্থতার প্রয়োজন খুব কম। মিউল মেসিনের মূল্য অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী, যায়গারও

স্থতা হয়।

অধিক প্রয়োজন। প্রশান্তরে বর্তমান মুগে রিং স্পিনিং-এর এতটা উন্নতি হইরাছে যে, ইহাতেও এতলেশের প্রয়োজনীয় মিহি স্থতা প্রস্তুত হইতে পারে, মূল্য কম, স্থানও মথেষ্ট কম লাগে—স্থতার qualityও এখন মথেষ্ট উন্নত, স্থতরাং উক্ত কারণে পাকিস্তান ও ভারতে মিউলের প্রচলম এক রকম নাই বলিলেই চলে।

রিংস্পিনিংএর আবিষ্কার সর্ব্ধপ্রথম আমের্বিকাতে হয়। ১৮৭৮ খুষ্টাব্দে প্যারিস একজিবিশানে তাহা প্রদর্শিত হওয়ার পর হইতে নানান দেশে এই রিং স্পিনিং এর প্রচলন হয়, কিন্তু তৎপূর্ব্বে মিউল স্পিনিং এরই প্রচলন ছিল।

ইউনিয়ন ফ্যাত্রিক হইতে রেশম, উল এবং উদ্ভিজ্জ তন্তু পরীক্ষা

(Indentification of fibres from a mixed fabric of silk, wool and Vegetable)

২ গ্রাম কম্টিক সোডা. 30 cc জলে মিশ্রিত কর।

২ গ্রাম লেড্ এসিটেট্ 50 cc জলে মিশ্রিত কর।

উভয় দ্রাবণ ২টি একতা করিয়া যে পর্যান্ত পরিষ্কার স্বচ্ছ না হয়, সেই পর্যান্ত সিদ্ধ কর—তৎপর দ্রাবণের উত্তাপ 60° ততে নামাও। এখন ও গ্রাম ম্যাজেন্টা 5 cc এলকোহলে গুলিয়া উক্ত দ্রাবণে মিশ্রিত কর এবং দ্রাবণটী 100 cc করিয়া তাহা ফিল্টার করিয়া লও। এক টুকরা কাপড় এই দ্রাবণে ডুবাও এবং Boiling point এই মিনিট কাল রাখিয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া dilute acetic acid দ্রাবণে ডুবাইয়া নিয়া নিংড়াইয়া গুকাইবে—রেশম লাল রং ধারণ করিবে—উল হইবে কাল—উদ্ভিজ্জ তন্ত সাদাই থাকিবে।

অনুমোদিত বার্তি প্রাপ্য

তন্ত বা সূতার ওজনের হ্রাস রৃদ্ধি

(Regains of Various Fibres & Yarns)

ঋতুভেদে যে কোন স্থতা বা তন্তব ওজনের হ্রাস বৃদ্ধি হয়; বিশেষ করিয়া গ্রীয়াকালে হ্রাস এবং বর্যাকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এতন্তির ওজন দরে বিক্রয় করিবার জন্ম অনেক ক্ষেত্রে জল মিশ্রিতও করিয়া থাকে। স্থতরাং ওজন দরে কেনা বেচায় যাহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা প্রতারিত না হয় তজ্জন্ম যে কোন তন্তু বা স্থতার উপর "নির্দ্দিষ্ট

রিবেগ্রুন" (Standard Regain) পাওয়ার ব্যবস্থা আছে, যথা—

ভন্ত বা সভাব নাম

(Names of different Fibres or yarns)		(Allowable Regain)
তুলা (Cotton)	শতকরা	৬.৬৬ ভাগ
ফ্ল্যাক্স্ ফাইবার	17	¢.90 ,,
পাট ,,	"	٠.৬° ,,
পশ্ম ,,	"	ه. ۶۲ کار
রেশম ,,	,,	20.22 12
কটন ইয়াৰ্ণ	"	₽\$ n
সিল্কৃ ও আটসিল্কৃ ইয়ার্ণ	17	>> n
এসিটেট্ সিল্ক্	"	b ,,
ফ্র্যাক্স্ (লিনেন) ইয়ার্ণ	"	>> ,,
হেম্প ইয়ার্ণ	"	>2 ,,
জুট ইয়ার্ণ	"	>0g ,,
কার্ডেড্ উল ইয়ার্	,,	١٩ ,,
উস্টেড ্রগ	"	59 ,•
এ ইয়ার্ণ	"	가 를 하
শডিউল ইয়ার্ণ	,,	>0 ,,
নাইলন		58 ,

উদাহরণঃ—> ০০ পাউও খাটি শুক কটন ইয়ার্ণ (Perfectly dried when the weight becomes constant) যদি স্বাভাবিক অবস্থার স্থকে কিছু দিন রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে প্রকৃতি হইতেই ইহার ওজন ১০৮ই পাউও দাড়াবে। ইহার বেশী হইলে বুঝিতে হইবে প্রতারণার জন্ম জল মিশান হইয়াছে। পক্ষান্তরে এইরূপ কেত্রে ওজন যদি ১০৮ই পাউণ্ডের কম দাড়ায় তবে বুঝিতে হইবে স্থতা অস্বাভাবিক বেশী শুকান হইয়াছে (over dried)।

উদ্ভিজ্জ তন্তু এবং প্রাণীজ তন্তু পরীক্ষা

(Testing of vegetable & Animal Fibres)

উদ্ভিক্ত ভক্ত তাড়াতাড়ি জলে, ধোঁয়ার (smoke) গন্ধ কাগজ পোড়া গন্ধের ভায়, Burnt endএ সাদা ছাই (white ash) দেখায়, Blue Litmus Paper ধোঁয়া লাগিয়া লালরং ধারণ করে; অর্থাৎ স্বাদ টক্ (Acidic) বুঝায়।

কষ্টিকসোডা উদ্ভিজ্ঞ তম্ভর কোন ক্ষতি করে না; কিন্তু সালফিউরিক এসিড বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড উদ্ভিজ্ঞ তম্ভ নষ্ট করিয়া ফেলে।

প্রাণীজ তন্ত আন্তে আন্তে জলে, ধোঁয়ার গন্ধ পালক অথবা শিং [(Feather or Horn) পোড়া গন্ধের ন্থায়, Burnt end ছোট গুট্লি (Small bead) ধারণ করে, Red Litmus Paper ধোঁয়া লাগিয়া নীল (Blue) রং ধারণ করে; অর্থাৎ ইহার স্বাদ ক্ষার (Alkaline) বুঝার।

শতকরা ৫ ভাগ কষ্টিকসেইড়া দ্রাবনে প্রাণীজ তম্তু গলিয়া যায়;

কিন্তু Diluted দালফিউরিক এসিড বা হাইজোক্লোরিক এসিডে প্রাণীজ তত্ত্বর কদাটিৎ ক্ষতি হয়; তবে Concentrated Hydrochloric Acid or Sulphuric Acid প্রাণীজ তত্ত্তও গলাইরা থাকে।

নানাবিধ ক্তুত্রিম রেশ্ম পরীক্ষা (Testing of different kinds of Rayon or Artificial Silks)

মুমপরিমাণ হাইড্রোক্লোরিক **এনিড** এবং **আয়োডিন একতা** মিশ্রিত করিলা দ্রাবণটা একটি পাত্রে রাখ—উক্ত দাবণে

Viscose	द्राधित्न	Dark Bue	त्रश	ধারণ	कत्रित्व।
Acetate	22	Yellow	,,	17	11
Nitrocellulose	22	Violet	17	23	11
Cupramonium	17	Light Blue	"	11	31
Vistra	- 12	Yellowish Brown	77	91	17

২র পরীক্ষা—200°c উত্তাপে যে কোন ক্রত্রেম রেশম > মিনিট কাল রাখিলে নষ্ট প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু অন্ত কোন টেক্স্টাইল ফাইবারের উপর কোন প্রতিক্রিয়া হইবে না।

কোরা এবং মারসেরাইজড কার্পাস পরীক্ষা (Testing of ordinary Cotton and Mercerised Cotton)

- (ক) ৫ প্রাম Potassium iodide এবং ১ প্রাম Iodine ১৬cc জলে গুলিয়া লও।
- (খ) ২৫ গ্রাম Zinc Chloride ১২০০ জলে গুলিয়া লও। উক্ত ক ও থ একত্র করিয়া কিছুকাল রাখিয়া উপরের স্বচ্ছ ত্রাবণ পৃথক পাত্রে তুলিয়া লও এবং তাহাতে কোরা ও মারদেরাইজড্

কার্পাদ ৩ মিনিটকাল মাত্র টিট্ কর; দেখিবে উভয়েই ব্রাউন রং ধারণ করিয়াছে। তৎপর গরম জলে ধুইয়া ঠাণ্ডা জলে (In distilled water) উত্তমরূপে ধৌত করিবে। এই সময় দেখিবে উভয়েরই রং Dark Blue Black. তৎপর পরিষ্কার জলে নমুনা ২টী ভূবাইয়া রাখিবে, এখন দেখিবে, কোরা কার্পাদ আড়াতাড়ি discoloured হইতেছে, পক্ষাস্তরে মারদেরাইজড্ কার্পাদের Blujsh colour কিছু-কাল বর্তমান থাকিবে।

২য় পরীকাঃ—

Sodium Hydroxide অর্থাৎ কটিক নোডার strong solution কর, এবং তাহা দারা কাপণিদ জব্যের উপর ছিটা দাও। > মিনিট অস্তে ধৌত করিয়়া, Benzopurpurin দারা কাপণিদ জব্য রঞ্জিত কর। যদি কাপাদ জব্য কোরা বা অসম্পূর্ণ-মারদেরাইজড় হইয়া খাকে, তবে, ছিটা দাগগুলি (spotted portions) অপেক্ষাকৃত গাঢ়ভাবে রঞ্জিত দেখাইবে।

ক্যাপক ও কার্পাস পরীক্ষা (Testing of Kapok and Cotton)

ক্যাপক ও কার্পাদ শতকরা ৫ ভাগ Iodine এবং ১০ ভাগ potassium iodideএর জাবণে টিট করিয়া sulphuric acid, water and Glycerine (4: 1: 1 by volume)এর ঠাণা জাবণে ভুবাইয়া রাখিলে কার্পাদ Blue Black এবং ক্যাপক Yellowish Brown বং ধারণ করিবে।

কোরা এবং ধোলাই কার্পাস পরীক্ষা (Testing of ordinary Cotton and Bleached Cotton)

শণ ও পাটে পার্থক্য

(Distinction between Hemp and Jute)

পাট অপেক্ষা শণ বেশী উজ্জ্প (Bright)। পাটের উপর Basic Colour এর আকর্ষণ শণ অপেক্ষা অনেক বেশী।

थीं हि तिन्य ७ कृ विय तिन्य नतीका

(Distinction between Real Silk and Art Silk)

Diazotising এবং Developing (By Beta Napthol) হারা,
হাঁটি ও কুত্রিম রেশম পরীকা করা যায়, যথা, পরিমিত জলে শতকরা ০ ভাগ Sodium Nitrite গুলিয়া তাহাতে ১০ ভাগ

Hydrochloric Acid মিশ্রিত করিয়া দেই জাবণে ঠাণ্ডা অবস্থায়
রেশম টিট্ করিবে। তৎপর দামান্ত হাইজোক্লোরিক এদিড অথবা
দালফিউরিক এদিডযুক্ত বাথে রেশম ধুইবে। শতকরা ২ ভাগ

Beta Napthol দমপরিমাণ কষ্টিক সোডায় গুলিয়া রেশমের ওজনের
১০ গুণ জলে মিশ্রিত করিবে এবং উক্ত এদিড বাথ হইতে রেশম

তুলিয়া নিংড়ান মাত্র এই দ্রাবণে ঠাণ্ডা অবস্থায় ১০—১৫ মিনিট কাল ট্রিট্ করিবে। রেশম যদি খাঁটি হয় তবে **লাল বর্ণ** হইবে এবং ক্যু**ত্রিম হইলে হলুদ্ধ বর্ণ** ধারণ করিবে।

২য় পরীক্ষা—কৃত্রিম রেশম উত্তিজ তন্ত হইতে প্রন্তুত, সূতরাং পোড়াইলে কাগজ পোড়া গন্ধ বাহির হইবে কিন্তু কৃত্রিম রেশমের মধ্যে Acetate Silk এর চরিত্র অন্ত রকম। ইহা পোড়াইলে খাটি রেশমের মত burnt end এ খুব ক্ষে গুট্লি (Reads or globules) ধারণ করে, তবে কিনা খাটি রেশম পোড়াইলে যেমন পালক পোড়া গন্ধ বাহির হয়, ইহার গন্ধ তেমন নয় এবং Burnt end এ গুট্লিও খাটি রেশমের মত অত বড় দেখায় না।

কটন ও লিনেন পরীক্ষা (Distinction between Cotton & Linen)

কটন ও লিনেন উভয়ই জলে সিদ্ধ (Boil) করিয়া Concentrated Sulphuric Acid জাবণে তুই মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখিলে কটন গলিয়া যাইবে; কিন্তু লিনেন সাদা অবস্থায় Unaltered থাকিবে।

পাট, শণ এবং ফ্ল্যাক্স্ পরীক্ষা (Testing of Jute, Hemp and Flax or Linen)

১০০ গ্রেন্ জলে ১০ গ্রেন্ পটাসিয়াম আয়োডাইড মিশ্রিত করিয়া ভাহাতে ১৯ গ্রেন্ আয়োডিন মিশাও এবং এই দ্রাবণে নম্না (sample) ২০০ মিনিট কাল ভুবাইয়া রাখিয়া, নিংড়াইয়া ১০০ গ্রেন্ জল সহ ১০ গ্রেন্ সালফিউরিক এসিড দ্রাবণে কিছু কাল; টুট্ করিয়া পরিকার জলে ধুইয়া লও। এখন দেখিবে জুট কয়ল। ব্রং,

হেম্প সামান্য সবুজে তো রং এবং ফ্ল্যাক্স, নীল (Blue) রং

অণুবিক্ষণ যন্তে টেক্স্টাইল ফাইবারের প্রাক্তিক গঠন (Physical Test of Textile Fibres on Microscope).

Cotton—Looks like a flat cylindrical ribbon with fine markings? Irregularly twisted at certain intervals In the form of a collapsed tube.

Flax of Linen—Looks like a cylinder with knots all over its body, just like a bamboo, at regular intervals. Its walls are uniform in thickness with a fine internal channel. Ends are fine and tapering. Iodine and Sulphuric Acid give Blue Colouration.

Hemp—Similar to Flax, but the ends are flat, large and thick. Iodine and Sulphuric Acid give greenish Blue Colouration.

Jute—Cylindrical, but very stiff, walls are irregular in thickness. Central channel is larger, but not uniform in width. Ends are round and smooth. Chlorine and Ammonia give Brown Colouration.

Ramie—(China grass)—Similar to Flax, but the knots are different to those of Flax. Central channel larger. lodine gives violet Colouration.

Wool—It has scaly (মাজের জালের মত) appearance. It looks lik a hollow tube covered with some scales like fish, but those are in rings, over lapping each other, giving the fabric its felting properties,

Silk—In its gum condition, it is of a double fibre. When degummed, the 2 fibres are separated and the surface becomes smooth and looks like a glass rod.

খাঁটি রেশম, তসর, পশম একং কটন নির্ণয়করণ (Separation of True Silk, Tussar Silk, Wool and Cotton)

Concentrated হাইজোরোরক এসিড জাবণে নম্নাটি (sample)
আধা মিনিট কাল সিদ্ধ করিবে—ইহাতে অনভিবিল্পে আঁটি রেশন
গলিয়া যাইবে, উক্ত জাবণে ২ মিনিট কাল সিদ্ধ করিলে ভসর-সিক্তও
গলিবে। অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা গরম কৃষ্টিকপটাশ জাবণে
টিট্ট করিলে পশন গলিয়া যাইয়া কৃট্টন অবশিষ্ট থাকিবে।

টেক্স্টাইল ফাইবারের উপর টক, ক্লার এবং ব্যুলাগু ধাখাকার পদার্থের প্রভাব (Influence of Acid. Alkali. Metalloids etc. on Textile Fibres)

Ī	13/	বোটন	বাটন	भीत्व भीत्व	যেমন তেমন্ট্ ধাকে	डान्नत्नोहे दर धीद्रश कट्ट	हम एम एहे ब्रोडिन	
1	(Sem)	বাটন	রোউন	ক্ষত্ত গলে	क्नुम त्रः धात्रवा कत्त्र	ब्न्एएट वाडेन	मर्वास	
7	किट्टिन	फिरक बन्तुम	कूजिया कि क	क्षेत्र शत्न	বেমন ডেমদাই থাকে	(सालाहे हस	নীল হয়	र्शिकांड
Innuence of Acid, Alkan, interanguas co. on a con-	क्राक्म्	रम्तरि वाडिन	কুলিয়া হরিদাভ ব্রাউন হয়	Conc. ঠাভার ফ্রন্ড গলে	কোন বং ধারণ না করিয়াই গলে	(सामाहे यत	नील रुष्	ब्रिक्सा ७
old, Alkall,	मिल्क	शनिया यात	क्रिक शरम	গরমে দৃত গলে	হলুদ ইহুয়া ফুত গলে	অপেক্ষাক্তত গঢ়ি হলুদ হয়	×	शनाय
nuence of w	क्षि	शिनम्रा यात्र	क्षित शत्न	शत्रास शत्न	श्नुम श्रेया दीरत शत्न	हत्तुम हहेजा ভाकिया यात्र	×	व्याश्यक शमाग्र
ur)		ক্ষিক সোডা	ক্টিক পটাৰ	मानिक्टेतिक ब्यया HCL	गर्रिक अमिर	<u>क्लि</u>	ष्मारम्गिकमर् H, so4	जिल्लाजाइंड

চতুর্ অধ্যার

কাপড় বিশ্লেষণ (Analysis of Cloth)

"কাপড় বিশ্লেষণ" শব্দের অর্থ এক ভুক্রা নমুনা হইতে ঠিক সেই জাতীয় কাপড় প্রস্তুত করিতে যাবতীয় জাতব্য বিষয় স্থির করা। অতএব একথানি কাপড় বিশ্লেষণ করিতে নমুনা হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থির করিতে হইবে, যথা—

> কাপড়ের কোন্ দিক উপর বা সদর (Face side of the cloth).

२- कान्षिक होना ও कान् पिक পड़েन (warp and weft).

৩—ইঞ্চি প্রতি টানা ও পড়েন সংখ্যা (Ends and picks per inch).

8—টানা ও পড়েন স্থভার নম্বর (Count of warp and weft).

«—টানা ও পড়েনের নম্না (Pattern of warp and weft).

৬—টানা ও পড়েন স্থতার রকম (Gature of materials).

গ—টানা ও পড়েনে মাড় আছে কি না (Whether sized or unsized).

৮—কাপড়ের ডিজাইন বা নক্সা (Design of the Fabric).

> - ডিজাইনের বিপিট (Repeat of the Design),

:- "ব" গাঁথা প্রণালী (Drafting or Drawing in, including Denting or Reeding).

১১ - লিফ্টিং বা টিপনি প্রণালী (Lifting or peg plan of Depression of Treadles).

১২ শানার নম্বর (Number of Reed used).

১৩-টানার বহর ও দৈঘা (Reed width and Tape-length of warp).

১৪—কাপড়ের বহর ও দৈর্ঘ্য (Finished-width and Finished-Length of cloth).

>৫—কি প্রিমাণ স্থতা লাগিয়াছে (Quantity of Rawmaterials used).

১৬ - ভাঁডতর রকম (Type of Loom used).

>৭-পূলিশ করা কি না (Finished or unfinished).

১৮—স্থৃতার ক্মাশিয়াল নাম (Standard or Commercial names of Yarns).

>>-কাপড়ের কমাশিয়াল নাম (Standard or Commercial names of Fabrics).

কাপড়ের উপর দিক নির্ণয়

(Determination of Face of the cloth)

>—সাধারণতঃ যে দিক দেখিতে ভাল দেখায়!

২—কোন কোন ক্ষেত্রে উইভের প্যাটার্ণ কাপড়ের উপর দিক নির্ণন্ন করিতে সাহায্য করে। যেমন, টুইল কাপড়ের উপর দিকের টুইল লাইন সাধারণতঃ ডান্ হইতে বাম দিকে (Right to left) যার। ু বে দিকে টানা বা পড়েন স্থতা বেশী ভাদিবে অর্থাৎ আই দেখাইবে সেই দিকই উপর (Face side) ধরিবে।

টানা ও পড়েন নির্ণয়

(Determination of warp and weft of the Cloth)

- >—সাধারণতঃ ডান্ পাকের স্থা টানায় এবং বাম্ পাকের স্থা পড়েনে থাকে; অর্থাৎ টানার স্থার পাক্ clockwise এবং পড়েন স্থার পাক anti-clock-wise.
- ২—কাপড়ের এক দিকে দোতার (Twisted), অপর দিকে একতার (single) স্থতা থাকিলে, দোতারের দিক টানা ধরিতে হইবে।
- ত—উভয় দিকেই যদি দোতার থাকে, তবে উভয় দিক হইতে ছইটী স্থতা খুলিয়া পাশাপাশি রাথিয়া দেখিতে হইবে যে, কোন্ স্থতাটী বেশী কোঁক্ড়ান (crinkled), সেই বেশী কোঁক্ড়ান স্থাটীই পড়েন ব্ঝিবে।
- 8—ৰাজারে যে সমস্ত কোরাকাপড় (Grey cloth) পাওয়া যায়
 गাধারণতঃ তাহার এক দিকের স্থতায় মাড় থাকে, সেই মাড়ের
 দিকটাই টানা বুঝিতে হইবে। যদি উভয় দিকেই মাড় থাকে ভবে
 ৩নং নিয়মালুসারে টানা ও পড়েন স্থির করিবে।
- ভুরে কাপড়ের ভুরেগুলি (stripes) টানার দিকেই থাকে।
- চেক্ কাপড়ের টানার দিকের ট্রাইপে বিজোড় (odd) দংখ্যক
 স্থা থাকাটা অসম্ভব নয়; কিন্তু পড়েনের দিকের চেক্ট্রাইপে
 জোড় (even) দংখ্যক স্থা থাকাই স্বাভাবিক। চেক্ কাপড়
 বুনিতে যে দক্তির প্রয়োজন, তাহাকে Multiple Shuttle

 Box Sley বলে। ১৯ নং চিত্র জন্তব্য।
- ৭—একই সংখ্যক স্থৃতায় টানার দিকের ষ্ট্রাইপ্ অপেক্ষা পড়েনের দিকের চেক্ ষ্ট্রাইপ একটু বেশী চওড়া (wider) দেখায়।

- ৮—চেক্ কাপড়ে সাধারণতঃ টানার দিকেই অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যক বং থাকে।
- ৯—যদি কাপড়ের এক দিকে মিহি অপর দিকে মোটা স্থতা থাকে তবে সাধারণতঃ টানাতেই মিহি স্থতা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
- > কোন কোন কাপড়ে দেখা যায় যে, এক দিকের স্তা সংখ্যা ইঞ্চি প্রতি অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। এই বেশী সংখ্যক স্থার দিকই সাধারণতঃ টীনা হইয়া থাকে।
- ১:—সাধারণতঃ কড়া পাকের (Hard twist) স্তা টানায় এবং নরম পাকের (soft-twist) স্তাপড়েনে থাকে।

>২ - भानात मांग (Reed mark) मानात मित्क थारक।

্র৩—কাপড়ের এক দিকে যদি নানান কাউণ্ট (Different Counts)এর স্থতা থাকে তবে সেই দিকটা টানা ব্ঝিবে।

>8-পাড় (Selvedge) থাকিলে পাড়ের দিকই টানা।

>e-- আচ লা (Cross Border) পড়েনের দিকে থাকে।

- ১৬—টানার স্তা থ্ব টানের উপর (under high tension) থাকে বলিয়া পড়েন অপেক্ষা কম কুচ্কায় অর্থাৎ টানার shrinkage অপেক্ষাকৃত কম হইয়া থাকে।
- ১৮ মিশ্র কাপড় (Union goods) লিনেন ও কটন, কটন ও সিছ অথবা কটন ও উল মিশ্রিত কাপড় হইলে, কটনই দাধারণতঃ

টানা ও পড়েন স্থতার নম্বর নির্ণয় করিবার হিসাব এই পুস্তকের ভূতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

টানায় থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে, সিন্ধ টানাতে রাখিয়া পড়েনে কটন বোনা হয়। সেই স্থলে ৩নং নিয়মান্ত্রপারে টানা ও পড়েন স্থির করিবে।

১৯—এতদ্বিন্ন সাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা টানা ও পড়েন ছিব্ করিয়া লইতে হয়।

ইঞ্চি প্রতি টানা ও পড়েন সংখ্যা নির্ণয়


(Determination of Ends and Picks per inch)

উক্ত যে কোন প্রণালীতে টানাও পড়েন ছির করিয়া কাপড়ের উপর একটি পয়সা রাখিয়া টানাও পড়েনের দিকে দাগ ফেলিয়া পিনের সাহায্যে প্রথমতঃ একটি একটি করিয়া টানার স্থতা গণিবে। এক ইঞ্চির মধ্যে যদি ৪০টী স্থতা থাকে, তবে বৃঝিতে হইবে যে কাপড়ের প্রতি ইঞ্চিতেই ৪০টা স্থতা রহিয়াছে, অর্থাং ৪০ য়ং শানায় বোনা হইয়াছে। এইয়পে পড়েনের দিকের স্থতা গণিয়া ইঞ্চি প্রতি পড়েন সংখ্যা ছিব করিবে। এক প্রকার কাঁচ আছে তাহাকে "কাউণ্টিং প্লাল" (Counting glass) বলে। এই কাঁচ বা মাদের সাহায্যে টানা ও পড়েন স্থতা গণিতে থ্বই স্থবিধা, কারণ প্রত্যেকটি স্থতা কাঁক্ কাঁক্ এবং বেশ মোটা দেখায়।

কোন কোন সময় ঠু," ট্র" ইঞ্চিতে টানা ও পড়েন স্থা-সংখ্যা গণিয়া প্রতি ইঞ্চিতে কত স্থা আছে তাহা নির্ণয় করা হয়; কিন্তু বিশেষ সতক তার সহিত গণিতে হইবে, কারণ ঠ্রু" ইঞ্চির স্থা সংখ্যা গণিতে মদি একটি স্থা বেশী বা কম হয়, তবে কাপড়ের প্রতি ইঞ্চিতে স্থার গরমিল থাকিবে। অতএব ঠ্রু" ইঞ্চি গণিয়া হু" ইঞ্চি, সর্বশেষে >" ইঞ্চির স্থা সংখ্যা গণিতে হয়।

কাপড়ের ডিজাইন বা নক্সা

(Design of the cloth Showing Repeat, Drafting, Lifting or depression of Treadles etc.)



०४ नः हिज

এক টুক্রা কাপড় (sample cloth) হইতে তাহার **ডিজাইন** বা মক্সা বাহির করিতে—

(১) প্রথমতঃ পূর্ববর্ণিত যে কোন প্রণালীতে টানা ও পড়েন স্থির করিবে।

- (২) তৎপর নম্নার কিনারাগুলি প্রয়োজন হইলে কাঁচি দারা ছাঁটিয়া বাম ও উপর (Left and Top) দিক হইতে ক্রিকটী স্ভা টানিয়া ফেলিয়া ঝালরের মত (Fringe like) করিবে।
- (৩) ধারণাশক্তির দাহায্যে কতগুলি টানা ও পড়েন লইয়া সম্পূর্ণ নক্ষাটী (Full repeat of the pattern) হইবে তাহা দাগ দিয়া প্রথমেই গণনা করিয়া লইতে পারিলে খুব সহজ হয়, যদি তাহা সন্তব না হয়, তবে অনুমাদ করিয়া কিছু বেশী সংখ্যক স্থতা ধরিলেও ক্ষৃতি নাই, কিস্তু কম ধরা না হয়। যত টুকুন ধরিবে তাহা চিহ্নিত করিবে।
- (8) চতুকোণ রলকাটা অথবা গ্রাফ কাগজে ঠিক ততগুলি ঘর, টানা ও পজেনের জন্ম চিহ্নিত করিবে; যেমন ৩৮ নং চিত্রে প্রথম ১২ ঘর টানা এবং ১২ ঘর পজেন চিহ্নিত করিয়া লওয়া হইয়াছিল (For one full repeat of the pattern)।
- (৫) তারপর দেখিতে হইবে প্রতি টানা ও পড়েন স্থতার বয়ন পদ্ধতি (order of interlacements of warp and weft).
- (৬) একটি স্ট বা আলপিন ধারা একটি একটি করিয়া পড়েন স্তা cross wise বাহির করিবে এবং দলে দলে পড়েন স্তাটী টানা স্থাব দলে কি অবস্থায় ছিল তাহা চিহ্নিত গ্রাফ কাগজে দাগ কাটিবে, অর্থাব :-
- (৭) যে যে স্থানে টানার স্থা পড়েন স্থার উপরে দেখিৰে গ্রাফের সেই সেই নম্বরের ঘরগুলি কালি দিয়া ভরিবে এবং যে ফে স্থানে পড়েন স্থা টানা স্থার উপরে দেখিবে, গ্রাফের সেই সেই নম্বরের ঘরগুলি ফাঁক (Blank) রাখিবে।

রিপিট (Repeat)—কোন একটি নক্সার পুনরাবর্তনকে "কেরভাই বা রিপিট" বলে।

- (৮) উক্ত প্রণালীতে ২ম পড়েনের বয়নপদ্ধতি গ্রাফ কাগছে তোলা হইলে, পড়েন স্ভাটী টানিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিবে এবং ভিতীয় পড়েনের বয়নপদ্ধতি পূর্ববং গ্রাফে তুলিবে। এইরূপে একটি পূর্ব-নক্ষা বা ডিজাইন না হওয়া পয়্যন্ত পর পর পড়েন স্থতা খুলিয়া তাহাদের বয়নপদ্ধতি গ্রাফে দাগিবে। ৩৮ নং চিত্রে দেখিবে, ২২টী পড়েন স্থতার বয়ন পদ্ধতি গ্রাফে দাগিবার পর নম্নাটীর একটি পূর্ব-নক্ষা (one full repeat) বাহির হইয়াছে।
- (৯) এক প্রকার কাঁচ আছে, ইহাকে কাউ জিং গ্লাস (counting glass) বলে। এই কাঁচের দাহাষ্যে টাদা ও পড়েনের বান্ধনী (interlacements) ঠিক করা খুবই দহজ, কারণ, প্রত্যেকটি স্তা বেশ্নোটা এবং ফাঁক ফাঁক দেখায়।

ডিজাইনের রিপিটে টানা অপেক্ষা পড়েন দংখ্যা যদি বেশী থাকে, তবে আড়াআড়ি (cross wise) পড়েন স্থতা না থুলিয়া বরং টানার স্থতা (Length wise i. e. top to downward) থুলিয়া থুলিয়া টানা ও পড়েনের working গ্রাফে দাগ ফেলিয়া ডিজাইন করিতে খুব সহজ ও স্থবিধা। উক্ত যে কোন প্রণালীতে পূর্ণ ডিজাইনটি বাহির হইলে তাহার টানা স্থতার "ব-গাঁথা (Drafting) প্রণালী বাহির করিতে হইবে।

ৰ-গাঁথা প্ৰণালী (Drafting)

ব-গাঁথা কাহতে বলে এবং এই সধ্ধে বিস্তৃত ভাবে ৬০ নং পৃষ্ঠার বলা হইয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, ডিজাইনের যে সমস্ত স্তা একই রকম কাজ করে, সেই সমস্ত স্তা একই ঝাঁপের "ব"এ (eyesএ) টানিতে হইবে। ডিজাইন বা নক্সা হইতে কি প্রকারে ব-গাঁথা প্রণাঙ্গী বাহির করিতে হয় তাহাও ৩৮ নং চিত্রের দাহায়ে এক দহজ এবং স্কুল্ব উপায়ে ব্রান হইয়'ছে। চিত্রে দেখিবে পূর্ণ নক্সায় (full repeate) ১২টী টানা স্থতা আছে। ১ হইতে ৭ নং স্থতার পরম্পার মিল নাই, অতএব পৃথক পৃথক ৭ খানি ঝাঁপের প্রয়োজন।

৬ নং সজেও নং স্তার মিল অতএব ৮ নং স্তাও নং ঝাঁপে থাকিবে।
৯নং ,, ৫ নং ,, ,, ৯ নং ,, ৫ নং ,, - ,,
১০ নং ,, ৪ নং ,, ,,
১১ নং ,, ৩ নং ,, ৩ নং ,, ৩ নং ,,
১২ নং ,, ২ নং ,, ২১ নং ,, ২ নং ,,

অর্ধাৎ এই স্থলে ৭ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন এবং ব-গাঁথা প্রধানী = -১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৬.৫.৪.৩.২ (i.e. pointed draft).

ডিজাইন হইতে লিফ টিং বা চিপ নি বাহির করণ (To find out Lifting, Peg plan or Depression of Treadles)

যে কোন একটি ডিজাইন বা নক্সা হইতে কি প্রকারে তাহার টিপ নি বা লিফ্টিং প্রণালী বাহির করিতে হয়, তাহা ৩৮ নং চিত্রের সাহায্যে অতি দহজ ও স্থন্দর উপায়ে বুঝান হইয়াছে।

চিত্রে দেখাইতেছে ডিজাইনের রিপিটে ১২টা পড়েন স্তা আছে। ডিজাইনে যে সমস্ত ঘর ফাঁক্ (blank) আছে, সে দব টানার স্থতা পড়েনের নীচে আছে বুঝিতে হইবে, অতএব দেই দেই নম্বরের ঝাঁপ টিপিয়া বুনিতে হইবে, স্থতরাং এই স্থলে

>নং	পড়েন	বুনিতে	0.9	নং	ঝাঁপ	টিপা	হইয়াছে
২নং	,	"	2.0	নং	"	"	"
৩নং	"	"	۵.8.৫.৬	নং	"	"	22
8नः	"	y) 🖘	৩.৪.৬.৭	নং	"	"	"
৫নং	"	99	२.०.१			"	"
৬নং	,,	"	७,8		"	"	22
१नः	"	"	5.8.¢		"	"	
৮নং		**	ە.8	নং	"	"	99
৯নং	22		2.0.9	নং	59	"	"
>৽নং	"	20	0.8.6.9	নং	"	,,,	, ,,
১১নং	"	"	5.8.4.6	নং	"	,,	33
>২নং	"	,,	٦.0		"	,,	,,
	"						

অর্থাৎ টিপ্নি প্রণালী = ৩.৭, ২.৫, ১.৪.৫.৬, ৩.৪.৬.৭, ২.৩.৭, ৩.৪, ১.৪.৫, ৩৪, ২.৩.৭, ৩.৪.৬.৭, ১.৪.৫.৬, ২.৫!

প্রচলন হিসাবে এই "টিপ্নি প্রণালী"কেই "লিফ্টিং প্রণালী" বলিয়া থাকে।

বিশেষ দ্রপ্টব্য—লিফটিং শব্দের প্রচলিত অর্থান্থসারে এই ক্ষেত্রে বিপরীত (opposite) ঝাঁপগুলিও টিপিয়া বোনা চলে। লিফটিং বা টিপ্নি বলিতে কি বুঝায় তাহা এই পুস্তকের ৬৪ নং পৃষ্ঠায়ও বিস্তৃত ভাবে বুঝান হইয়াছে!

কাপড়ে দোষ বা খুঁত

(Defects in Fabrics)

কাপড়ে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত দোষগুলি হইয়া থাকে, যথা—

>—পাড় খারাপ (Bad selvedges)—পাড় যদি মন্দ হয়, তবে কাপড় যত মূল্যবানই হউক না কেন, দেখিতে কুংসিং দেখাইবে। এতদ্ভিন্ন পাড় খারাপ হইলে কাপড় ফিনিশ করা অত্যন্ত কন্টদায়ক হইয়া পড়ে। খুব পাত্লা কাপড়, যেমন, ভয়েল, নয়নস্থধ, মস্লিন প্রভৃতির পাড় জমীন অপেক্ষা বেশী মোটা হইলে ক্যালেণ্ডার করিবার সময় কাটিয়া যাওয়ার সন্তাবনা। আবার পাত্লা পাড় য়ুক্ত কাপড় ফিনিশ করিবার সময় যেকোন মূহুর্তে ওক্রতরক্রপে নপ্তও হইতে পারে। পাড় কি কি কারণে সাধারণতঃ খারাপ হয় তাহা এই পুস্তকের ৭৭ নং পৃষ্ঠা এইব্য।

২—টাৰার সূতা ছি'ড়িয়া যাওয়া অথবা নীচে পড়িয়া থাকা (Broken ends & ends down)—

অসাবধানে টানা প্রস্তুত এবং বুনিবার সময় টানার ছিঁড়া স্থতা না জোড়াইলে কাপড়ে লম্বালয়ি (warp wise) পাত্লা রেখা পড়িয়া খাকে, ইহাকে "নাল ভোড়া বলে।

৩ - জালার জাগ (Reed marks or Reedyness)—

পূর্ব্বোক্ত কারণে অথবা শানার ঘরে (dent) একই ঝাঁপের হুই বা ততোধিক contiguous স্থতা থাকিলে এই দোষ হইরা থাকে। ইহাতে কাপড়ের চেহারা অত্যন্ত খারাপ দেখায় এবং এইরূপ কাপড়কে "Reedy cloth" বলে।

৪—ভালা পড়েন (Broken Picks)—

মাকু শেডের ভিতর কিছুটা চুকিবার সঙ্গে সঙ্গেই পড়েন ছিঁ। জুয়া গেলে তাহা সংশোধন না করিয়া বোনাই ইহার কারণ—এই দোষে কাপড়ের বহরের দিকে পাত্লা রেখা দৃষ্ট হয় এবং কোন নক্সা বা ডিজাইনের কাপড় হইলে নক্সার বিক্তি ঘটে।

৫-লমুনা বা নক্সা ভালা (Patterns broken)-

জ্যাকার্ড, জবি এবং সাধারণ তাঁতে, যে কোন নক্সার কাপড় বুনিতে, টানার স্থতা ছিঁড়িয়া গেলে তাহা না জ্যোড়াইলে বা জ্যোড়াইয়া যথাস্থানে না রাখিলে এবং ভুল পিকৃ দিলে নক্সা ভাদিয়া যায়। যাহাতে এইরূপ না হয় তজ্জ্য ব-গাঁথা, লিফ্টিং, পেগ-প্রেন অথবা জ্যাকার্ড-কার্ডের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

৬—স্থানে স্থানে ঘন পাত্ল (Thick and thin places)—

অসাবধানে পড়েন ব্যাতীতই বুনিয়া যাওয়া, কতকটা ধ্ব জোরে ঘা দিয়া বোনা, (Teavy Beat up), আবার কতকটা কম জোরে ঘা দিয়া বোনা ইত্যাদি কারণে (Thick and thin places) হয়। ফিনিশ করার পর এই দোষ কাপড়ে বেশী প্রকট্ হয়। অসমান (uneven) টানা অথবা পড়েন স্থতা দ্বারা কাপড় বুনিলে কোরা কাপড়েও Thick and thin places দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৭—র্ক্লিন কাপড়ে আবোল ভাবোল রং (Wrong shades in coloured goods)—

রন্ধিন কাপড়ে এক এক স্থানে এক এক রকম রং হওয়া **খুবই** আপত্তিকর। বুনিবার অসাবধানতার জন্মই এইরূপ হইয়া থাকে।

৮-দাগ (Stains) -

কাপড়ে দাধারণতঃ প্রায়ই তৈলের দাগ (oil stains) দেখিতে পাওয়া যায়। এই দাগ স্পিনিং, উইভিং এবং ফিনিশিং এই তিন অবস্থায়ই ধরিতে পারে। যদি টানা বা পড়েন স্থতায় তৈলের দাগ থাকে, তবে বুঝিতে হইবে এই জন্ম স্পিনিং ডিপার্টমেণ্ট দায়ী। আর যদি চাপ্টা চাপ্টা তালি দেওয়ার মত দাগ হয় তবে উইভিং ডিপার্টমেণ্ট দোষী।

১—লোহার দাগ (Iron stains)—

কোরা কাপড়ে প্রায়ই লোহার দাগ ধরিয়া থাকে। ইহার কারণ অন্ত্রুপন্ধান করা সহজ। প্রায়ই দেখা যায় পড়েনের দিকে লাইন ধরিয়া লোহার দাগ। টানা বহুকাল ফেলিয়া রাখিলে শানা হইতে এইরূপ দাগ ধরে। এবং ঐ অবস্থায় পুনরায় বুনিবার কালীন কয়েক ইঞ্চি পর্যান্ত কাপড়ে লোহার দাগ লাগিয়া থাকে।

কখনও কখনও কাপড়ের পরতে পরতে (laps of cloth) লোহার দাগ দৃষ্ট হয়। জং ধরা (Rusty) পাইপ হইতে ফোটা ফোটা জল কাপড়ের উপর পড়ার ফলে এই ধরণের লোহার দাগ ধরিয়া থাকে।

প্রায়ই দেখা যায় Bleacher এবং Finisherদের নিকটে কাপড়ে লোহার দাগ ধরে। তাহারা যখন ভিজা কাপড় অসাবধানতার সহিত কাঠের উপর জল ঝড়াবার জন্য রাখে, তখন ঐ কাঠে কোন লোহার গোঁজ থাকিলে তাহা হইতে এইরূপ দাগ লাগিয়া থাকে।

১০-বিশ্ৰা পড়েন (Mixed weft)—

মিশ্র স্থতার পড়েন বুনিলে কাপড়ে গাঢ় চাপ্টা তালি দেওয়ার মৃত (Dark patches) দেখায় এবং সেই কাপড় ধোলাই বা রং করিলে আরও প্রকট্ (Prominent) হয়। উইভীরের ছুলে এইরূপ হইয়া থাকে।

১১—মতি কাঁটার দাগ (Temple mark)—

টেম্পল ঠিকভাবে কাজ না করিলে বা ফিট্ না করিলে পাড়ে ফুটা দাগ (Holes) হইয়া থাকে।

১২ – সূতা ভাষা (Floats) –

টানার স্থতা ভান্ধিয়া অপর স্থতার সহিত জড়িত হয় এবং ঐ আল্পা (Loose) স্থতা কাপড়ের সহিত বুনট হইয়া য়য়। আল্পা স্থা কাপড়ের উপরিভাগে দৃষ্ট হয়। ইহা দেখিতে বড়ই বিশ্রা।

১৩—ছাডা ধরা (Mil-dew)—

ফিনিশ করার পর রন্ধিন অথবা ধোলাই কাপড় অপেক্ষা কোরা কাপড়ে মিল-ডিউ ধরার আশন্ধা বেশী। যাহাতে মিল-ডিউ ধরিতে না পারে, ভজ্জ্য মাড়ের সহিত কি কি প্রতিষেধক (antiseptic) ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা এই পুস্তকের ৩৮ নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক ব্যবহার করা সত্তেও আলো-বাতাস শৃন্য ভিজা (damp) গুদামে দীর্ঘকাল কাপড় মজুত থাকিলে কোরা কাপড়ে (Sized grey cloth) অতি সহজে মিল-ডিউ ধরিয়া থাকে। মিল-ডিউ দুরীভূত (remove) করা কন্ট্রসাধ্য এবং খুব বেশী রকম আক্রান্ত হইলে স্থতা নরমও (Tender) হয়। মিল-ডিউ নানা প্রকার, য়থা,—

(ক) গ্রীণ ্মল-ভিউ—কাপড়ে বড় বঁড় চাপ্টা (Large patches) আকারে দৃষ্ট হয়।

(খ) ব্রাউন মিল-ভিউ-কাপড়ে ছোট ছোট গোলাকার (Small

circular spots) দৃষ্ট হয়। এই দাগকে সাধারণতঃ লোহার দাগ বলিয়া থাকে।

(গ) **ইন্মেলো মিল-ডিউ**—কার্পাস বস্ত্রে এই জাতীয় মিল-ডিউই বেশী ধরিয়া থাকে। যথেষ্ঠ আলো বাতাসের অভাবই ইহার উৎপত্তির কারণ। দেখিতে চাপ্টা চাপ্টা এবং দাগ্দাগ্ (Like patches and spots).

প্রথম অবস্থায় দাবান দোডায় সিদ্ধ করিলে দায়াত্ত দাগ মাত্র বর্তমান থাকে, তৎপর ব্লিচ্ করিলে দাগও উঠিয়া থাকে।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ (Standard Fabrics)

এপ্ (Apron cloth)—দাধারণতঃ ব্লু এবং দাদা চেক্ কাপড়।

অব্ (Abrawn cloth)— মদলিনের চেয়ে দামান্ত নিক্নষ্ট কাপড়।

আদ্দি (Addhi)—মধ্যম qualityর মদলিন, দার্টিংএর জন্ত ব্যবহৃত হয়।

আকুড়া (Akura cloth)—মোট স্থতায় প্রস্তুত। এই মোট। কাপড়
বাঁকুড়া জেলায় গরীব শ্রেণীর লোকেরা ব্যবহার করে।

প্রালিগ্যাটার (Alligator cloth)—মোটা প্লেন বুননির কটন অথবা জুট ফ্যাত্রিক। বাণিশ করা, ক্বত্রিম Alligator Leatherএর অন্থরূপ ফিনিশিং। কম মূল্যের Suitcases এবং upholstery প্রস্তুত করিবার জন্ম ব্যবস্থাত হয়।

আছট্রাখান (Astrakhan)—মোটা কোকড়ান চাক্চিক উস্টেড স্থায় প্রস্তুত এক প্রকার কোকড়ান (curly) কাপড়।

এরোপ্লেল্ ফ্যান্তিক (Areoplane Fabrics)—প্লেন খাপি কাপ ছ ।
মিহি কোরা লিনেন স্থতায় প্রস্তত । বর্তমানে উৎকৃষ্ট মারসেরাইজড়ু
স্থতায়ও প্রস্তত হয় । এরোপ্লেনের wingsএর জন্ম ব্যবস্থত হয় ।

- ৰাফ্ডা (Bafta)—কটন ও রেশম মিশ্রিত কাপড়। চাকা, ভাগলপুর এরং বাঁকুড়াতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।
- বেইজ (Baize)—প্লেন ব্ননি। ক্বত্তিম ফেণ্ট্এর স্থায় পাইল তোলা কাপড়। সাধারণতঃ লাল অথবা গ্রীণ রংয়ের হয়। Instrument এবং Jewellery case এর লাইনিংএর জন্ম ব্যবহৃত হয়।
- ব্যাংকরা কাপোর (Bankara Kapor)—সোনালী জরির Floral Design মুক্ত ধ্রেশম অথবা কটন নির্শ্বিত দামী গায়ের চাদর। এই কাপড় আসামে প্রস্তুত হয়।
- বেগম বিহার শাড়ী (Begum Behar Saree)—কটন ও রেশম , নির্ম্মিত মনোরম চেক্ শাড়ী। এই কাপড় টালাইলে প্রস্তুত হয়।
- বিদ্ধি কাপড় (Binni cloth)—প্রাক্তিক ব্রাউন রংয়ের এক প্রকার তুলা হইতে স্থতা কাঁটিয়া গায়ের চাদর প্রস্তুত হয়, ইহাকে বলে বিদ্ধি কাপড়। এই কাপড় চিটাগাং জেলায় প্রস্তুত হয়।
- কল্বল (Blanket)—প্লেন অথবা টুইল বুননি। কটন, উল অথবা কটন ও উল মিশ্রিত কম্বল প্রস্তুত হইরা থাকে। ১নং হইতে ৮নং কোমল পাকের স্থতার বুনিয়া মিলিং করা হয় এবং কোরা বা রঞ্জিত অবস্থায় একাধিক বার Raising Machine এর ভিতর দিয়া Pass করান হয়।
- ৰঙ্গ্ (Bosky)—পাঞ্জাবে প্রস্তুত, কটন ও ক্ত্রিম রেশম মিশ্রিত এক প্রকার মনোরম ডোর। (striped) সার্চিং ক্লথ।
- বক্রম (Buck Ram)—ইহা মোটা, ভারী এবং অত্যন্ত শক্ত (stiff) কটন অথবা লিনেন নির্দ্মিত কাপড়। হাট, কোট ইত্যাদির stiffening হিসাবে ঝবহুত হয়।

- ব্রেজার ক্লথা (Blazer Cloth)—থুব বেশী milling করা পশমী ক্লানেল কাপড়।
- বী**ভার ক্লথ** (Beaver Cloth)—Heavily milled এবং raised ওভার কোটিংএর কাপড়।
- ব্যানক্ বার্ব টুইড (Bannockburn Tweed)—টানা ও পড়েনে গ্রানিছিল ও এক রংয়ের উল স্তা alternately সাজাইয়া বোনা হয়।
- ব্যালুন ক্যাত্তিক (Baloon Fabric)—বেশম অথবা কটন নির্দ্মিত প্লেন কাপড়। ইহা অত্যন্ত মিহি, হাল্কা এবং শক্ত। (It is made impermeable by rubberising)
- বেড কোর্ড কর্ড (Bed Ford Cord)—এই কাপড়ের রিব অথবা কর্ডগুলি টানার দিকে থাকে। রাইডিং স্কুট, নেক্টাই ইত্যাদির জন্ম ব্যবহৃত হয়।
- বোটানি টুইল (Botani Twill)— এই কাপড় বৃনিতে 2 up 2 down,
 3 up 3 down, এবং 4 up 4 down টুইল উইভ প্রয়োজন।
 পোষাকের জন্ম ব্যবহৃত হয়। টুইল রেখাগুলি ঠিক রাখিয়া এই
 কাপড় মিলিংও হইয়া থাকে।
 - ব্যেকেইড (Brocade)—এই কাপড়ে ফিগার এবং গ্রাউণ্ডে Light and Shadeএর জন্ম ইচ্ছামত যে কোন বুনট (weave) প্রয়োগ করা চলে।
- ক্যামব্রিক (Cambric)—প্লেন উইভ। টেক্চার খুব খাপি।

 Medium qualityর মদলিনের উপযুক্ত টানা ও পড়েন স্থতার
 প্রয়োজন। লাইনিংএর উপযোগী ক্যামব্রিক করিতে ভারী মাড়
 ব্যবহার করিতে হয়। এই কাপড় দর্ব্বপ্রথম বেলজিয়ামে ক্যামব্রেই

নামক সহরে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম "ক্যামব্রক" হইয়াছে।

চিফন্ (Chiffon)—অত্যন্ত কোমল (soft), প্লেন, রেশম কাপড়।
কড়া পাকের মিহি স্তায় গাম সহ বুনিবার পর ডিগাম করা হয়।
১৪/১৬ Denier Silkএর টানা ও পড়েন। প্রতি ইঞ্চিতে >০০টী
টানা ও পড়েন স্তা থাকিবে।

কেশন ও কিম্প (Crepon and Crimp)—কাপড়ের কোন কোন অংশ কুচ্কান। এই কাপড়কে "Seer Sucker" ও বলে।

ক্রিটোন্ (Cretone)—ছাপান ক্রেপ্ অথবা ওট্মিল ক্লথ।

ভাক্ ক্লথ (Duck (loth)— অত্যন্ত ভারী ও মজবুত প্লেন কাপড়। তাবু ও জাহাজের পালের কাপড় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 3 fold 40s warp, 2 fold 24s weft, 50 ends and picks per inch.

ভাষাসক্ (Damask)—এই কাপড়ে ফিগার এবং গ্রাউণ্ডে টুইল অথবা সাটিন বুননি থাকে। ফিগারে যদি ওয়ার্প-সাটিন হয় তবে গ্রাউণ্ডে ওয়েফ্ট্-সাটিন হইবে। এইরূপ Vice-versa.

फ्छत्रथान (Dastarkhan)—एविन क्रथ।

ভুরি (Dhurries)—পাইল শৃত্য কটন কারপেট অথবা ব্যাগ।

ভুল (Drill)—৩, ৪ অথবা ৫ ঝাঁপে খুব মজবুত ও ভারী টুইল অথবা সাটিন কাপড়।

e ঝাঁপে সাটিন—40s warp, 36s weft, 128 ends and 80 Picks per inch.

- 8 ঝাঁপে টুইল 16s warp and weft, 90 ends and 50 picks per inch.
- দোসূতি (Dosuti)—প্লেন কাপড়, টানা ও পড়েনে ২টী করিয়া স্থতা একই রকম কাজ করে।
- ডোনেগল টুইড (Donegal Tweed)—প্লেন অথবা 2 up 2 down টুইল। আব্ডো খাব্ডো (rough) পশ্মী কাপড়।
- ভাতেস্ সাটিন (Duchess Satir) খুব দামী রেগম বৃদ্ধ। ৭, ৮, ১০ অথবা ১২ ঝাঁপের ওয়ার্প-সাটিন।
- ভোতেমট্ (Domet) ক্লত্রিম ক্লানেল। টানা ও পড়েনে স্থ্ধু কটন, অথবা টানায় কটন এবং পড়েনে উল ও কটন মিশ্রিত থাকে। এই কাপড়ের উভয় দিকেই আঁশ উঠান।
- কেণ্টস্ (Fents)—খাট দোষযুক্ত কাপড় অথবা থান কাটা টুকরা (সাধারণতঃ ২২" ইঞ্চির উপর হইতে ৩ গজের নিম্ন টুকরাকে ফেণ্ট্স্বলে)।
- কেল্টেড্ক্রথ (Felted Cloth) পশমি কাপড়কে গরম সাবানের জলে ভিজাইয়া মুগুড় দিয়া পিটাইয়া মিলিং করা হয়, ইহাকেই বলে ফেল্টেড্ক্রথ।
- জ ভেজিট্ (Georgette) মিহি রেশমী বস্ত্র, জমিন হাল্কা। টানা ও পড়েনে কড়া পাকের স্থতা থাকায় কাপড়ে Crepy effect হয়। একটির পর একটি ডান ও বাম পাকের স্থতা (alternately) টানা এবং পড়েনে থাকে। গাম সহ রেশম বুনিয়া রং করিবার পূর্বের Degum করা হয়।
- কটন-জর্জ্জেট্—বয়ন প্রণালী (একই রকম, এই স্থলে ২টীর পর ২টী ডান ও বাম পাকের স্থতা (alternately) টানা ও পড়েনে থাকে।

জ্যাকোনেট্ (Jaconet) — প্লেন উইভ। মিহি কটন ক্লথ। নয়নস্থকের ন্থায় কোমল (soft) হয়।

লন্ (Lawn)— ধোলাই, ছাপান বা রং করা মিহি প্লেন কাপড়। খুব কড়া পাকের স্থতায় প্রস্তুত।

জং-ক্লথ (Long Cloth)—ধোলাই প্লেন কাপড়। মিহি লং-ক্লথ টানা ও পড়েনে ৫০—৭০ নং স্থা, প্রতি ইঞ্চিতে ১০—১০০ টানা এবং ১৬—১৩৬, পড়েন। মোটা লং-ক্লথ—টানা ও পড়েনে ৩০—৩৬নং স্থা, প্রতি ইঞ্চিতে ৭২—৮০টা টানা এবং ৭২—১০২টা পড়েন।

মল (Mull)—প্লেন কাপড়। অত্যন্ত মিহি, গোলাই ও কোমল (soft) কাপাস বস্ত্র।

নয়ন সুখ (Nain sook)—প্লেন কাপড়। মিহি, পাতলা, ধোলাই কাপাস বস্ত্র—এই কাপড় ডুরে বা প্লেন হইয়া থাকে। টানা ও পড়েনে ইঞ্চি প্রতি ৮০নং স্তার ৯০টা স্থতা থাকিবে।

্হারগ্যাণ্ডি (Organdy)—পাতলা, স্বচ্ছ, কড়া (stiff), তারবৎ মদলিন (wiry muslin) এবং মিহি কার্পাস বস্ত্র। উইভ প্লেন।

ভামোল ক্লথ (Oil cloth)—কটন ফ্যাত্রিকের উপর তিসির তৈল সহ পিগমেন্টের আবরণ (Coated with the preparation of linseed oil and pigments).

পিকি ফ্যাত্রিক (Pique Fabric)—ইহা কর্ড কাপড়। রিব ও কর্ড গুলি পড়েনের দিকে থাকে!

স্থান্ফোরাইজিং [(Sanforizing)—ইহা একটি যান্ত্রিক প্রণালী। কাপড় ধুইবার (washing) পর কাপড়ের যে অবস্থা আন্দে, এই যান্ত্রিক প্রণালীতে দেই অবস্থা পাওয়া হায়! স্কুতরাং sanforized কাপড় কথনও কুচ্কায় না। (Unshrinkable).

- সেকণ্ডস্ (Seconds)—যে কোন দোষ যুক্ত কাপড়কে "সেকণ্ডস্" বলে (সাধারণতঃ ৩ গজ হইতে ৯ গজের নীচের টুকরা কাপড়কেই সেকেণ্ডস্ বলিয়া থাকে।।
- ভাফেভা (Taffeta)—পারসিয়ান 'তাফ্তা" হইতে 'ভাফেভা" নামের উদ্ভব হইয়াছে। ইহা প্লেন, খাপি ও মস্ন রেশনী কাপড়। রেয়নের "তাফেতা" কাপড়ের টানায় কটনও থাকিতে পারে। পোষাক এবং পোষাকের লাইনিং হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- টিকিন (Ticken or Ticking)—তোষক এবং বালিশের কাপড়। ৩ও৪ ঝাঁপে টুইল এবং ৫ ও ৮ ঝাঁপে সাটিন বুনানী দ্বারা টানার দিকে মোটা মোটা ষ্ট্রাইপ (Bold warp stripe) দিয়া এই কাপড় প্রস্তুত হয়।
 - ৫ ঝাঁপে সাটিন—১০ নং স্থভার টানা, ২২নং স্থতার পড়েন। প্রতি ইঞ্চিতে ৭৬টা টানা (Ends) এবং ৫৬টা পড়েন (picks)।
- উপিক্যাল ক্লথ (Tropical cloth)—খুব মিহি উল স্থৃতার তৈরী প্লেন কাপড়। এই কাপড় রেশম সদৃশ মিহি কটন দারাও প্রস্তুত হইয়া থাকে। খাপি ও মজবুত করিবার জন্ম অধিক সংখ্যক টানা ও পড়েন দিয়া বুনিতে হয়।
- আমত্রেলা ফ্যান্ত্রিক (Umbrella Fabric)—এই কাপড়ের বুনন (weave) সর্বাদাই প্লেন। প্রতি থান= ৭৫ — ৯০ গজ দৈর্ঘ্য × ৩৬" — ৪৪" ইঞ্চি বহর। ৩০ হইতে ৬০ নম্বর স্থতা ইঞ্চি প্রতি ৯৬ হইতে ১১০ স্থতা (Ends and Picks) দিয়া বুনিতে হয়।
- ভরেল (Voile) ইহা প্লেন কাপড়। কড়া পাকের Combed and gassed স্থতা টানা ও পড়েনে দিয়া বুনান।
- ভারলা (Viyella)—ইহা মিহি অথচ কোমল ইউনিয়ান ফ্যাত্রিক।

টানা ও পড়েনে শতকরা ৫৫ ভাগ উল এবং ৪৫ ভাগ কটন ছারা 2 up 2 down টুইল বুনট (weave)। এই কাপড় সাদা, এক রং, ট্রাইপ অথবা চেক্ যুক্ত হইয়া থাকে।

পেপুন (Papoon)—ইহা প্লেন্ কাপড়। এই কাপড়ের বিশেষত্ব এই যে টানা ও পড়েনে পৃথক রং থাকে, অর্থাৎ টানায় যদি লাল স্থতা থাকে পড়েনে নীল স্থতা থাকিবে অথবা টানায় ঐ হুই রংএর ডোর (Stripe) থাকিলে পড়েনেও ঐ হুই রংএর চেক্ থাকিবে। এইর্নিপ কাপড় বাজারে পেপুন নামে প্রচলিত।

গ্রাণ্ডার্ড ইয়াণ্ (Standard Yarns)

- অরগ্নেঞ্জাইন সিল্ক (Organzine Silk)—টানার উপযোগী রেশমকে "অরগেঞ্জাইন" বলে।
- এমব্রয়ভারী ও ক্রেল ইয়ার্গ (Embroidery and Crewel Yarn)—রেশম, ক্রত্রিম রেশম; লিনেন, মারসেরাইজড্ স্থতা হইতে প্রস্তুত।
- উদ্টেড্ ইয়ার্ণ (Worsted Yarn)—লম্বা আঁশযুক্ত উৎকৃষ্ট উল হইতে যে স্থতা হয় তাহাকে বলে "উদ্টেড্"।
- ওপ্ৰ ব্যাপ্ত (Open Band yarn)—যে স্থতার পাক ভান্ দিকে অর্থাৎ Warp Yarn.
- ক্ৰেদ্ৰ্যাণ্ড (Cross Band Yarn) –যে স্তার পাক বাম দিকে অর্থাৎ "weft Yarn".
- ক্রেপ্ইয়ার্গ (Crepe Yarn)—অত্যন্ত কড়া পাকের কটন, উল অথবা সিল্কের একহারা (single) অথবা দোতার (Twisted)

- স্থতা। নানাপ্রকার crepy effect এর কাপড় তৈরী করিতে ব্যবহৃত হয়।
- ক্যাব্ল ইয়ার্গ (Cabled Yarn)—একাধিক স্থতা এক সঙ্গে পাকান হয়, এইরূপ একাধিক পাকান স্থতা পুনরায় বিপরীত পাকে একত্র পাকাইয়া যে স্থতা হয় তাহাকে বলে "ক্যাব্ল ইয়ার্গ" যেমন, ৩টা করিয়া স্থতা একত্র পাকাইয়া এইরূপ ৪টা পাকান স্থতা এক সঙ্গে পুনরায় পাকান হইলে তাহাকে "12 Cabled Yarn" বলে।
- কোর ইয়ার্ক (Core Yarn)—একটি কম দামের স্থভাকে মাঝে রাখিয়া অপর কোন এক বিশেষ qualityর স্থভা দারা জড়ান হয়।
- ক্লাউড ইয়ার্ল (Cloud Yarn)—একটি মিহি স্থতা আর একটি কম পাকের মোটা স্থতার সহিত পাকান হয়; কিন্তু পাকাবার রকম পৃথক ধরণের, যেমন্, কতকটা পাকান আবার কতকটা পাকান নয়। ইহাকে ফ্লেইক্ ইয়ার্ল ও বলে।
- কন্ধ ইয়ার্ন (Combed Yarn)—সাধারণতঃ মিহি স্থতাকে "কন্ধ ইয়ার্ন" বলে।
- কার্ড ইয়ার্ন (Carded Yarn)—মোটা ও মাঝারি স্থতাকে কার্ড ইয়ার্ন" বলে।
- কৰ্বস্কু ইয়াৰ্ব (Cork serew Yarn)—একটি মোটা ও ত্ৰিকটি মিহি স্থতা (Either Single or Twisted) যে কোন পাকে পাকান হয়।
- কনতেল্সার (Condenser)—ওয়েই ঠ কটন হইতে কমপাকের মোটা স্তাকে (৫নং হইতে ১০নং) কন্তেন্সার বলে।
- করভোনেট্ সিল্ক (Cordonnet Silk)—মোটা অথচ কোমল

রেশমী হতা। কয়েকটি একতার হতা এক সঙ্গে হাল কাভাবে পাক দিয়া ছুই বা ততোধিক এই হাল্কা পাকের হুতা বিপরীত দিকে পাকান হয়। এই হুতা ক্রচেট্ কাজের জন্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

- গ্রান্ড্রল ইয়ার্গ—(Grandrelle Yarn)—একই কাউণ্টের চুই
 অথবা ততোধিক বিভিন্ন বঙ্গিন স্থতা একত্র পাকাইলে গ্রান্ড্রিল
 ইয়ার্গ হয়।
- থ উন্ সিল্ক (Thrown Silk) Raw অর্থাৎ করুন থেকে রীল করা রেশমকে "থ উন্ সিল্ক" বলে।
- নিকার বোকার (Knicker Bocker)—ছই অথবা ততোধিক বংয়ের সূতা একত্রে ক্লাউড ইয়াবের্ মত পাকান হয়।
- ন্টল ইয়ার্ব (Noil Yarn)—খুব খাট আঁশ হইতে যে স্তা হয় তাহাকে Noil Yarn বলে।
- চেনিলা ইয়ার্ব (Chenillee Yarn)—চেনিলারও মাঝে একটি স্থতা রাখিয়া ইহাকে এমন স্থতা দারা জ্ঞান হয়, য়েন, চতুর্দ্দিকে নানান রংএর জাঁশ বাহিরে দৃষ্ট হয় (Fibres of various colours are projected more or less around the central core of thread). অথবা নানান রংয়ের সূতা দারা প্রথম একটি কাপড় বুনিয়া সেই কাপড় লম্বালম্বি কাটিয়া আর একখানা পৃথক কাপড়ের পড়েন দেওয়া হয়। এই পড়েনকেও চেনিলা বলে।
- চেইন্ (Chain Yarn)—একটি নরম পাকের মোটা স্থতার সহিত একটি মিহি স্থতা পাকাইয়া, আর একটি মিহি স্থতা সঞ্চে লইয়া বিপরীত পাকে refold করিতে হয়। ফ্যান্সী ফ্রাইপের জন্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চেইপ্জিল্ক্ (Schappe Silk)—ম্পান্ সিল্ক্ ইয়ার্ণ, যাহার গাম গরমজলে পঁটাইয়া এবং সাবানের জলে কাচিয়া আংশিক দূরীভূত করা হয়।

ট্রাম সিল্ক্ (Tram Silk) —পড়েনের উপযোগী রেশম। ৩।৪ নাল রেশমে সামান্ত কয়েকটা মাত্র পাক্ (twist) থাকে।

ফিলামেণ্ট (Filament)—ক্বত্রিম রেশমের এক একটি তার।

ক্যান্সী ইয়ার্ন (Fancy yarn)—বিবিধ বংয়ের তন্ত (Fibre)

মিশ্রিত করিয়া যে স্থতা তৈরী হয় তাহাকে 'ক্যান্সী' বা 'নভেল্টী'

(Novelty) ইয়ার্শ বলে।

ক্লানেলিট্ ইয়ার্ব (Flannelette yarn)—এই স্থতা মোটা অথচ কোমল। উৎকৃষ্ট কিন্তু ছোট আঁশযুক্ত কটনের সহিত ভাল কোয়ালিটির ওয়েইষ্ট ফাইবার মিশ্রিত করিয়া এই স্থতা প্রস্তুত হয়। ইহাদারা এক প্রকার কাপড় তৈরী হয়, যাহার উপরি ভাগে আঁশ উঠান থাকে

ভাষেল ইরার্গ (Voile yarn)—এই স্থতা শক্ত এবং সর্বত্র সমান, পরিকার ও তারবং (wiry), তহুপরি পাক খুব কড়া থাকে (Number of twist=1/Counts ×5)

মারলেরাইজড (Mercerized yarn)—দোতার স্থা খুব টানের উপর রখিয়া (Under High Tension) কটিক এলকালি দারা ট্রিট করিয়া স্থতার চাক্চিক বৃদ্ধি করা হয়। শতকরা ১৫-২০ ভাগ দৈর্ঘ্যে কমে; কিন্তু শতকরা ৪০ ভাগ শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

মার্ল্ইয়াণ (Marl yarn)—ছইটা বিভিন্ন বংয়ের রভিং (Roving) হইতে যে স্থা তৈরী হয় তাহাকে বলে মার্ল্ইয়াণ । ইহার অপর নাম 'মক্গ্র্যাণ্ডিল'।

র্যাণ্ডম ইয়াণ (Random yarn) —হাঙ্কের এক অর্দ্ধেক এক রং,

অপর অর্দ্ধেক অন্ম রং। রং করিবার পূর্ব্বে হাঙ্কের মাঝে মাঝে বাঁধিয়াও র্যাণ্ডম এফেক্ট করা যায়।

লেইচ্ ইয়াণ (Lace yarn)—উৎকৃষ্ট মিহি টুইষ্ট স্তা।

লায়ন সূতা (Lyon thread) – সাধারণ স্থার উপর রূপালী বা

সোণালী পাউডারের coating থাকে।
শিতি ইয়াণ (Shoddy yarn)—পুরাতন পশ্মী বস্ত্রকে আঁশে পরিণত
করিয়া সেই আঁশ হইতে যে পুনরায় স্তা হয় তাহাকে বলে শিতি ইয়াণ।
সউপ ল সিল ক্ (Souple silk)—যে সিল ক্ হইতে শতকরা

৫০ ভাগ গাম দ্বীভূত করা হয়। সফ্টু সিল ক্ (Soft silk)—যে রেশম হইতে সম্পূর্ণ গাম

দ্রীভূত করা হয়।

স্পান্ সিল্ক (Spun silk)—নানাজাতীয় ওয়েই ই রেশম হইতে যে স্তা তৈরী হয় তাহাকে বলে স্পান্ সিল্ক্"।

হিল্ড ইয়ার্ব (Heald yarn)—ইজিপ শিয়াণ কটনের স্থা ১—১৬
নাল একত্র পাকাইয়া ভারণিশ্ করা হয়। মোটা স্থতার উপযোগী
হিল্ডের জন্ম ৪০নং স্থতা ১৬ নাল এবং মিহি স্থতার জন্ম ৮০নং স্থতা
১৬ নাল হইতে ১০নং স্থতা ১২ নাল প্রয়োজন।

হোসিয়ারী ইয়াণ (Hosiery yarn)—সাধারণতঃ কটন, উল, সিঞ্চ এবং কৃত্রিম রেশম হইতে প্রস্তুত হয়। এই স্থতা মোলায়েম (Soft feeling), নরম পাক (Soft twisted), অকুঞ্চিত (unshrinkable) এবং দর্কত্র সমান (uniform) হইতে হইবে।

জন্তব্য—ব্যাত্তেজ ক্লথ—টানা ও পড়েনে সাধারণতঃ ৩২ নম্বরের ইঞ্চি প্রতি ১৮— ২৪টি স্তা থাকে। ইহা প্লেন্ ক্লথ।

গজ ক্লথ—টানা ও পড়েনে একই নম্বরের স্থতা থাকিবে, কিন্তু ব্যাণ্ডেজ ক্লথ অপেকা মিহি (সাধারণতঃ ৩৬–৪০ নং)। টানা ও পড়েনে একই সংখ্যক স্থতা থাকে (সাধারণতঃ ১০—১৮)।

গজ क्रथ त्निवाद शद श्वानाई रहेशा थात्क।

পঞ্চম অখ্যাস্থ

বস্ত্ৰ গঠন প্ৰণালী

(Principles of Fabric Structure)

তিন প্রণালীতে বস্ত্রের গঠন হইয়া থাকে, যথা (১), **ভাঁতে বুনিয়া** (By weaving), (২) সূঁতে সেলাই করিয়া (By Knitting) এবং (৩) জমাট বাঁধাইয়া (By felting)। এই পুস্তকখানি ভাঁতের সাহায্যে বস্ত্রের গঠন প্রণালী বিষয়ক।

কাপড় তৈয়ার করিতে ২ সেট্ স্তার প্রয়োজন, যথা—টানা (warp)
এবং পড়েন (weft). টানা কাপড়ের লম্বা দিক (length wise)
এবং পড়েন প্রস্ত দিক (cross wise)। কাপড় তৈরী করিতে উক্ত
২ সেট্ স্থতায় যে নিয়মে পরস্পার সমকোণে (at right angle)
বন্ধনী (interlaced) হইয়া থাকে তাহাকেই বলে গঠন বা Structure.

টানার স্থাকে "Ends" এবং পড়েন স্থাকে "Picks" বলে।
ডিজাইন অন্থায়ী নির্দারিত নিয়মে (According to a prearranged order) তাঁতের উপর টানার স্থা প্রতি পিকের জন্ম
২ ভাগে বিভক্ত হইয়া shed form করিলে মাকুর সাহায্যে পড়েন
স্থা সেই shedএর ভিতর insert করিবামাত্র শানার সাহায্যে Beat
up করিয়া কাপড় বুনিয়া থাকে। এইরূপ প্রতিটি Pick পূর্ববর্তী
পিক্ বা খেইয়ের গায়ে নির্দিষ্ট পয়েন্টে Beat up করিয়া বসান
হয়। সেই নির্দিষ্ট পয়েন্টকে "Fell of the cloth" বলে।

টেক্স্টাইল ডিজাইনের শ্রেণী বিভাগ

(Classification of Textile Designs)

টেক্স্টাইল ডিজাইন ছই প্রকার যথা (১) **ষ্ট্রাকচারেল** (Structural) এবং (২) **ডেডকারেটিভ** (Decorative)।

ষ্ট্রাকচারেল ডিজাইন—ইহা গঠন মূলক ডিজাইন অর্থাৎ যাহা সাধারণ নিয়মে টানা ও পড়েন স্থতা interlaced হইয়া নির্দারিত ডিজাইনটা কাপড়ে প্রতিফলিত হয়।

ভেকোরেটিভ ডিজাইন—ইহা সজ্জিত মূলক অর্থাৎ যে ডিজাইন দারা কাপড় অলম্কুত (ornamented) হইয়া থাকে।

ডিজাইন পেপারের ব্যবহার ও মান-নির্ণয় (The use of Design Paper and its selection)

ডিজাইন পেপারের নাম নানা প্রকার, যথা—ডিজাইন পেপার, গ্রাক্ পেপার, পরেন্ট পেপার, জোয়ার পেপার ইত্যাদি। খাড়া (vertical) ও পাথালী (Horizontal) এই তুই সেট্ সোজালাইন (Straight-lines) পরস্পরকে সমদ্রত্বে সমকোণে (at right angles) cross করিয়া এই পেপার অন্ধিত করিয়া পেপারকে কতকগুলি ছোট ছোট স্কোয়ারে ভাগ করা হয়। খাড়াদিক টানা ও পাথালীদিক পড়েন ধরিবে। টানা ও পড়েন সংখ্যা হিসাব করিবার স্থবিধার্থে প্রতি ইঞ্চিতে ৮×৮, ১০×১০, ১৬×১৬ যে কোন সংখ্যক Rectangular spaces মোটা লাইন (thick lines) দ্বারা দীমাবদ্ধ করা হইয়া থাকে। এই মোটা লাইন গুলিকে "Bar lines" বলে, এবং ঐ Bar line দ্বারা পরিবেষ্টিত এক একটি বড় স্কোয়ারকে বলে "Bar."

এখন প্রতিটি ছোট, স্কোয়ার টানা ও পড়েনের interlacement এর ভাব ধারা প্রকাশ করিবে। ডিজাইনারের মতান্ত্রসারে দাগ কাটা স্কোয়ার (filled square) যদি টানার স্থতা পড়েনের উপরে (warp up) বুঝায়, তবে খালি স্কোয়ার (Blank square) পড়েন স্থতা টানার উপরে (weft up) বুঝাইবে। কাপড়ের প্রতি ইঞ্চিতে যদি সম সংখ্যক টানা ও পড়েন থাকে, তবেই উক্ত যে কোন পয়েন্ট পেপার প্রযোজ্য; কিন্তু যদি টানা ও পড়েনে সম সংখ্যক স্থতা না থাকে, তবে ডিজাইন পেপারের প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চিতে অর্থাৎ প্রতি Bar এর মধ্যে ছোট স্কোয়ারের মান (ratio) প্রস্তাবিত কাপড়ের টানা ও পড়েন সংখ্যার মানের উপর

কাপড়ের ইঞ্চি প্রতি টানাও পড়েন সংখ্যার মানের উপর Graph paper এর মান (ratio) নির্ণয় হইয়া থাকে, অন্তথায় নক সার (Design) আকৃতি পরিমাণ মত (proportionate) হইবে না। Graph paper এর মান (ratio) নির্ণয়ের একটি চার্ট নিয়ে দেওয়া হইল।

কাপড়ের প্রতি	কাপড়ের প্রতি	কি মানের গ্রাফ
ইঞ্চিতে টানা সংখ্যা	ইঞ্চিতে পড়েন সংখ্যা	প্রয়োজন (Ratio of
(Ends per inch)	(Picks per inch)	Graph paper requried)
t, 68	~ %8	b×b, >•×>•,
The track of the		১৬×১৬ অর্থাৎ
		উভয় দিকে
		সমান যে কোন
	The secretary	স্কোয়াৰ পেপাব
48	8P	, b ×6
₩8	A. C. A.	PX>.
. 48	8.	FXC
68	७२	F×8

জ্যাকাডের তুক্ এবং স্থঁচ (Jacquard Hooks & Needles)
দাধারণতঃ ৮ অথবা ১২ লাইনে সাজান থাকে বলিয়া জ্যাকাডের ডিজাইন
করিবার এবং কাড কাটিবার স্থবিধার্থে ৮×৮, ১২ ×১২, ১৬ ×১৬
ইত্যাদি ডিজাইন পেপার ব্যবহার করা বিধেয়, অবশু যদি কাপড়ে টানা ও
পড়েন সংখ্যার মান (ratio) সমান থাকে। অত্যথায় উপরের চার্ট অনুযায়ী
পেপার নির্ণর করিতে ইইবে।

সাদা সিদে বা প্লেন্ বুনন্ Plain weave

বয়ন প্রণালী বছবিধ, তয়ধ্য সাদাসিদে বৢয়ন্ই প্রধান এবং সহজ।
ইহাকে ইংরাজীতে প্রেন্ (Plain), ক্যালিকো (calico) বা
টেবি উইভ (Tabby weave) বলে। ২ হতা টানা এবং ২ হতা
পড়েন নিয়া এই প্রেন্ (Plain) উইভের একটি পূর্ণ Unit. এই উইভের
টানা ও পড়েনের প্রতি series এর প্রত্যেক হতার সহিত পরস্পরের
বন্ধনি (interlacement) থাকায় এই কাপড় যে কোন কাপড়
অপেক্ষা শক্ত এবং মজবুত। এই বুনন্ দারা রকমারি কাপড় প্রস্তুত
হয়। যেমন ধুতি, শাড়ী, গামছা, ঝাড়ন, সাটিং, কোটিং, মশারী, লংক্রথ,
মার্কিন, তদ্রেট, পপ্লিন্ ইত্যাদি আরও অনেক কিছু।


২০ নম্বর হইতে ১৬০ নম্বর স্থতায় প্রতি ইঞ্চিতে ৪০ হইতে ১৬০ টী টানা ও পড়েন দ্বারা ষে প্লেন্ কাপড় প্রস্তুত হয় তাহাকে বলে "ক্যালিকো"। মাজ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত ক্যালিকট নামক সহরের নাম হইতে এই Calico শব্দের উৎপত্তি।

টানা ও পড়েনে প্রতি ইঞ্চিতে সমান সংখ্যক স্থতা (equal number

of ends and picks per inch) বাখিয়া উভয় দিকে একই নম্বর এবং একই রকমের (Same count and quality) সূতা ব্যবহার করিয়া যে প্লেন্ কাপড় প্রস্তুত হয় তাহাকেই বলে "খাঁটি প্লেম্ব কাপড" (True plain cloth)।



8 • नः हिल ।



৩৯ নং চিত্ৰ।

৩৯ নং চিত্র—খাঁটি প্লেন্কাপড়ের (True plain cloth) ভিজাইন। ৪০ নং চিত্র —প্লের কাপড়ের Transverse or cross section. 8> नः हित्व- बे Longitudinal section.

ইহা বুনিতে সাধারণতঃ ২ খানা ঝাঁপের (Heald) প্রয়োজন, ; কিন্তু 8 थाना सार्विष त्वांना हला।

২ ঝাঁপে 'ৰ' গাঁথা প্ৰণালী (Drafting):-- ১.২, ১.২ এইরপ। লিফ্টিং (Lifting) প্রণালী: -- ১,২, ১,২ এইরপ। ব-বান্ধনি (Tie up) অর্থাৎ ঝাঁপ বাঁধিবার নিয়ম :—রীল বা কাঠীম ছারা (Ree! arrangement) = যথা-

> – ২ অর্থাৎ এই স্থলে ১নং ঝাঁপের সহিত ২নং ঝাঁপ বাঁধিতে व्हेर्य।

উক্ত প্লেন্ কাপড় ৪ ঝাঁপে বুনিতে হইলে তাহার "ব" গাঁথা

প্রশালী:—>.৩.২.৪, এইরপ। এই প্রণালীতে "ব" গাঁথিবার পর ১ ও ২ নং ঝাঁপ একসঙ্গে এবং ৩ ও ৪ নং ঝাঁপ একসঙ্গে বাঁধিয়া লইতে হয়, ইহাতে ৪ খানা ঝাঁপ ২ খানা ঝাঁপেই পরিণত হইয়া থাকে। লিফ্টিং প্রণালী :—পূর্ববং। ব-বান্ধনি:—(১---২), (৩---৪)। ঝাঁপ ৪ খানা পৃথক পৃথক রাখিয়াও বোনা চলে, সেই স্থলে লিফ্টিং প্রণালী ১.২, ৩.৪ "ব" বান্ধনি:—> – ৩, ২ – ৪.

টেক্চার অথাৎ বুনট্ (Texture and its Firmness)

ু টেক্চার বলিতে ' কাপড়ের নিম্ন লিখিত বিষয়গুলির গুণাগুণ প্রকাশ করে, যথা,—উপাদান সামগ্রী (materials), সূভার নম্বর (Counts of yarn), ঘ্ৰপাড্লা (Relative density of thread), ওজন (weight), সুলভা (Bulk), এবং অনুভূতি (How it feels when handled) ইত্যাদি। টেক্চার ঘন কি পাত্লা ইহা বেশীর ভাগ নিভরি করে টানা ও পড়েন স্থতার বন্ধনির রকমের উপর (Largely depends upon the system of interlacement of স্থতা দারা টানা ও পড়েনে ইঞ্চি প্রতি একই সংখ্যক স্থতা রাখিয়া ২খানা কাপড় প্রস্তুত কর—একশানা Plain, অপর খানা অন্য যে কোন উ**ইভ**। এই স্থলে যে কোন উইভ অপেক্ষা **প্লেন্ উইভের কাপড়** খানা বেশী শক্ত, খাপী ও মজবুত হইবে, কারণ প্লেন্ কাপড়ে টানা ও পড়েনের প্রতিটি স্থতার সহিত পর পরের বন্ধনি (interlacement) বহিয়াছে। এত বেশী interlacement সাধারণতঃ অন্ত কোন উইভে দৃষ্ট হয় না। উভম টেক্চার (Best results) পাইতে হইলে টানা

ও পড়েন স্থতার নধর এবং ইঞ্চি প্রতি টানা ও পড়েন সংখ্যা এবং উইভ Properly proportioned হওয়া উচিত।

কি প্রণালীতে প্লেন্ কাপড় অলম্ভত করা যায় (How plain cloth can be ornamented)

সাধারণতঃ প্লেন্ কাপড়ের আকৃতি ও একৃতি থুবই সহজ এবং সরল, তথাপি প্লেন্ বুননির True principles এর কোন ব্যাতিক্রম না করিয়া নিয় লিখিত উপায়ে বিভিন্ন আকারে নানাবিধ অলম্ভ কাপড় প্রস্তুত করা যাইতে পারে, যথা,—

- ্ একই কাপড়ে নানাপ্রকার টেক্স্টাইল উপাদান (Textile materials) দারা, যথা—কটন, উল, রেশম, ক্ত্রিমরেশম, লিনেন ইত্যাদি। অর্থাৎ যাহা বাজারে মিশ্রেকাপড় (Union Cloth) বলিয়া প্রচলিত।
 - ২। নানা বকমের বিদ্ধন স্থতা দারা অর্থাৎ By Colour Scheme-
- ৩। একই কাপড়ে টানায় এক কাউণ্ট, পড়েনে অন্স Countএর স্থতা দ্বারা।
- ৪। একই কাপড়ে টানা ও পড়েন উভয় দিকেই নানান কাউল্টের
 ফুতা দ্বারা।
- ৫। বুনিবার সময় টানার স্থা কতক ঢিল, কতক টান—অর্থাৎ কতক Loose and কতক tight ie Under different tensionএ রাখিয়া।


ধুতি, শাড়ী, গামছা, ঝাড়ন, মশারী প্রভৃতি কতকগুলি দহজ প্রকৃতির প্লেন্ কাপড় দেশী বা হাতে তোলা "ব"তে বুনিতেই স্থবিধা; কিন্তু উক্ত অলম্কৃত প্লেন্ কাপড়গুলি বুনিতে বিলাতী "ব" (vernished Heald) বা তারের "ব" (Wire Heald) ব্যাতীত বোনা কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা।

0)

রিব উইভ (Ribbed Fabrics)

Derivative of Plain weave

রিব ক্লথ নানাপ্রকার, যথা—(>) ওয়ার্পরিব (২) ওয়েফ্ট্রেব (৩) ম্যাট্ (৪) ভ্যারিগেটেড্ ম্যাট্ (৫) রেপ্ (৬) কুত্রিম রেপ্ ইত্যাদি।



৪২নং চিত্র—ওয়ার্প রিব রুথ— (Warp Ribbed Cloth)ঃ—ইহা প্রেন্ কাপড়। এই কাপড়ে টানায় মিহিও পড়েনে মোটা ছতা থাকে বয়ন প্রণালী ২ বাঁপে প্লেনের ভায়। পপ্লিন ও তস্রেট্ এই বুননির অন্তর্গত। রিবগুলি পড়েনের দিকে (Weft-wise) দেখায়। পপ্লিন—(Poplin) বেশী নম্বরের শানা এবং পড়েন অপেক্ষা মিহিটানার প্রয়োজন। পড়েন হতা অপেক্ষাক্বত মোটা বটে; কিন্তু তস্রেটের মত ততটা ঘন বা খাপি করিয়া বুনিতে হয় না। টানাও পড়েনে মারসেরাইজড় (Mercerised) হতা ব্যবহার করিতে হয়। মোটা পপ্লিন স্থটের জন্ম ও মিহি পপ্লিন রাউজের জন্ম ব্যবহাত হইয়া থাকে। ভস্রেট্ (Tasseret)—বেশী নম্বরের শানা এবং পড়েন অপেক্ষা মিহিটানা ব্যবহার করিতে হয়; কিন্তু পড়েন খুব ঘন অর্থাৎ

খাপি (Compact) থাকিবে। এই কাপড় তসরকে অন্নকরণ করিয়া বিদ্দিন স্থতা দ্বারা প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহার নাম ভস্বেট্।

৪৩নং চিত্র—ওয়েক্ট্ রিব রুথ (Weft Ribbed Cloth)—ইহা প্রেন্ কাপড়। এই কাপড়ে টানায় মোটা এবং পড়েনে মিহি স্থতা থাকে। এই স্থলে টানার স্থতা ১০১ যত স্থতা ইচ্ছা এবং ২০২ যত স্থতা ইচ্ছা, এই প্রণালীতে "ব" গাঁথিয়া টানা মোটা করিতে হয়। বয়ন প্রণালী ২ ঝাঁপে প্লেনের স্থায়। ইহাকে মরীণ্ (Moreen) রুথও বলে। রিবগুলি টানার দিকে (Warp wise) দেখায়।

৪৪নং চিত্র—ম্যাট্ রুথ (Matt Cloth)—ইহা প্লেন্ কাপড়।
খাড়া (Vertically) এবং পাধালী (Horizontally) ভাবে তুই রা
তভোধিক টানা ও পড়েন হতা একই রকম কাজ করিতে থাকে।
ম্যাটের অপর নাম বাস্কেট (Basket), ভাইস্ (Dice), ভাক্
(Duck), কেলটিক্ (Celtic), পানামা (Panama) এবং হুপ্ছেক্
(Hop Sack)। এই উইভ দাধারণতঃ নানা রকম পোষাকের কাপড়,
পালের কাপড় (Sail cloth), ক্যান্ভাস্ ইত্যাদি বুনিতে ব্যবহৃত হয়।

8৪নং চিত্রটী সর্বাপেক্ষা ছোট ম্যাট্ (2×2 is the Smallest Matt), এইরূপ ৩×৩, ৪×৪ যেরূপ ইচ্ছা করা যায়। ইহা ৪ ঝাঁপে বুনিতে সুবিধা। "ব"-গাঁথা প্রশালী, যথা,—

२×२ मार्टित "व" गाँथा श्रामी—3.२.७.8.


°×° , , , , -.... 8.9.

** " " " ->.২. >.২. ৩.8. c.8.

এই ম্যাট্কাপড় বুনিতে প্রত্যেক শেড্ (shed) এ একাধিক খেই বা পড়েন বুনিতে হয় ; কিন্তু বুনিবার সময় একটি খেই দিয়া দ্বিতীয় বার খেই দিতে গেলেই পূর্ব্ব খেইটা খুলিয়া আসে ; অতএব নিম্নলিখিত প্রণালীতে যে কোন ম্যাট্ বুনিলে খেই থুলিয়া আসিতে পারিবে না, দ্বিতীয়তঃ ম্যাটের রিবগুলিও থুব স্থন্দর দেখাইবে। যথা—

লিফ্টিং প্রণালী — (>.২) মোটা স্থতা, (>.৩) মিহি স্থতা, (>.২) মোটা স্থতা, (২.৪) মিহি স্থতা, এইরূপ যতবার ইচ্ছা (মাট্ অন্ন্যায়ী), (৩.৪) মোটা স্থতা, (>.৩) মিহি স্থতা, (৩.৪) মোটা স্থতা, (২.৪) মিহি স্থতা, এইরূপ যতবার ইচ্ছা (মাট্ অন্ন্যায়ী)! এই স্থলে মোটা পড়েনগুলি বঙ্গিন এবং মিহি পড়েনগুলি সাদা ব্যবহার করিলে মাট্-খানি দেখিতে স্থলর হইবে। মোটা পড়েনগুলি মাট্ এবং মিহি পড়েনগুলি মাট্র বাঁধন (Binding)। ব-বান্ধনি-রীল দ্বারা >—৪, ২—৩।

ভ্যারিগেটেভ ম্যাট্ (Variegated Matt)—টানা ও পড়েনের irregular groups স্তা দারা যে Matt গঠিত হয় তাহাকে বলে Variegated Matt.



৪৫নং চিত্র। পড়েন ভাসা ভারিগেটেড মাটি।



৪৬নং চিত্র। টানা ভাসা ভ্যারিগেটেড্ ম্যাট্।

৪৫ এবং ৪৬ নং চিত্র—ইহাদিগকে ভ্যারিগেটেড্ ম্যাট্ বলে।
বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ, পরদা ইত্যাদির জন্ম এই কাপড় ব্যবহৃত
হইয়া থাকে। বুনিতে ৪ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন। বয়ন প্রণালী
প্রবর্ণিত ম্যাটের ন্থায়। নিমে একটি ভ্যারিগেটেড্ ম্যাটের
বয়ন প্রণালী দেওয়া হইল ঃ—

টানা ২ • নং দোভার সাদা, ৪ • নং শানা।

"ব" গাঁথা প্রণালী ঃ—পাড়ের জন্ম ১.৩. ২.৪ যত স্তা ইছো। জমিনের জন্ম ১.২=০০ স্তা, ৩.৪=২০ স্তা, ১.২=১০ স্তা, ৩.৪= ১০ স্তা, ১.২=২০ স্তা, ৩.৪=৩০ স্তা।

পড়েন পর্যায়ক্রমে ২০ নং দোতার বলিন এবং ২০ নং একতার সাদা।
লিফ টিং প্রণালী ঃ—(১০২) বলিন, (১০৩) সাদা, (১২) বলিন,
(২.৪) সাদা এইরূপ যতবার ইচ্ছা। (৩.৪) বলিন, (১০৩) সাদা,
(৩.৪) বিদিন, (২.৪) সাদা এইরূপ যতবার ইচ্ছা।

व-वाक्ति—तील वाता >—8, २—७

জন্তব্য—প্রত্যেক বঙ্গিন খেই (pick) এর পর এক খেই সাদা প্রেন্ বান্ধনি আছে, নতুবা এই স্থলেও বঙ্গিন খেইগুলি খুলিয়া আদিবে।

রেপ কাপড় (Repp Cloth) :-

ইহা প্রেন্ কাপড়। টানার জন্ম ২টা বীম বা নরোজের প্রয়োজন
একটিতে মোটা স্থতা, অপরটীতে অপেক্ষাক্রত মিহি স্থতা থাকিবে।
মোটা স্থতার বীম মিহি স্থতার বীমের একটু উপরে চিলা অবস্থায়
কিট্ (Loose fit) রাখিবে এবং মিহি স্থতার বীমটা টানের উপর
(Tight fit) রাখিবে। "ব" গাঁথিবার প্রণালী সাধারণ প্লেনের মত,
কিন্তু মোটা—মিহি—মোটা—মিহি এইরূপ গাঁথিতে হইবে। বুনিবার
সময় স্থন মোটা সূতা উপরে উঠিবে তখন মোটা পড়েন এবং
যখন মিহি সূতা উপরে উঠিবে তখন মিহি পড়েন দিয়া
বুনিবে। এইরূপ কাপড় বুনিতে Multiple Shuttle Box Loom
এর প্রয়োজন। একটি মিহি পিকের পর একটি মোটা পিক, এই

অর্ডারে পড়েন থাকায় কাপড়ে alternate ribs and furrows দৃষ্ট হইবে। ইহা Furnishing Cloth এবং গোষাকের জন্মও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাকেই বলে True Repp Cloth.

কৃত্রিম রেপ (Imitation Repp) :-

ইহা বুনিতেও ২টী বীমে পূথক পৃথক ওয়ার্পের প্রয়োজন। ২টী বীমে একই কাউণ্টের alternate স্তা থাকিবে। একটি বীম অত্যন্ত Tight fit এ, অপর বীম Tight Beam এর উপরে Loose fit এ থাকিবে। পড়েন একই রকমের (of one kind), অপেক্ষাকৃত মোটা ও নরম পাকের (of Coarse and soft twist) প্রয়োজন। এক Series ওয়ার্প অত্যন্ত Tight fitএ থাকার দরণ পড়েন (picks of weft) উক্ত Tight warp line এর উপরে এবং নীচে রীব গঠন করিয়া থাকে এবং তাহা কাপড়ের উভয় দিকেই দৃষ্ট হইবে। Tight warp এর ফুতা দ্র্বদা in a straight line থাকিবে। ইহাকে বলে কৃত্রিম রেপ্ (Imitation Repp). ইহাও প্লেন কাপড়।



Longitudinal Section.



৪৭নং চিত্র। True Reppeiর ৪৮ নং চিত্র। Imitation Repp এর Longitudinal Section.

প্লেনের উপর কলার স্কীন (Colour Scheme on Plain Weave)

১। কোটের কাপড়—টানার স্থতা নিয়লিখিত প্রণালীতে দাজান। যথা, ১ স্থতা দাদা, এক স্থতা কাল অর্থাৎ শানার প্রতি বরে ১টি দাদা ও একটি কাল স্থতা থাকিবে।

পড়েন (Weft) :--

- (ক) সমস্ত টানায় সাদা পড়েন।
- (খ) সমস্ত টানায় কাল পড়েন।
- (গ) যথন সাদা স্থতা উপরে উঠিবে তথন সাদা পড়েন এবং যথন কাল স্থতা উপরে উঠিবে তথন কাল পড়েন।

"ব" গাঁথা প্রণাদী :-- ১. ৩. ২. ৪। লিফ্টিং :-- ১. ২, ৩ ৪। ব-বান্ধনি-- রীল দ্বারা, সাধারণ প্লেনের তায়।

২। কোটের কাপড়ঃ—হই স্বতা কাল, হুই স্বতা সাদা অর্থাৎ শানার ১ ঘরে কাল, ১ ঘরে সাদা এই প্রণালীতে টানার সমস্ত স্বতা সাজান।

পড়েন ঃ—২ খেই কাল, ২ খেই দাদা এইরূপ। "ব" গাঁথা, লিফ্টিং এবং ব-বান্ধনি পূর্ব্ববং অর্থাৎ ৪ ঝাঁপে প্লেনের তায়।

ু কোটের কাপড়ঃ—নিম্নলিখিত প্রণালীতে টানার স্তা সাজান, যথা—

माना काल माना काल माना काल २ २ २ - २ २ 8

ছুইটা করিয়া স্থত। একই "ব"চক্ষুর ভিতর দিয়া টানিয়া শানার ঘরে প্রতি ডেণ্টে ২টা করিয়া থাকিবে।

পড়েন টানার মত। কাল উপরে উঠিলে কাল পড়েন, সাদ্ধ উপরে উঠিলে সাদা পড়েন।

৪। হেয়ার লাইন কোটিং (Hair line coating)


নিম্নলিখিত প্রণালীতে টানার স্থতা সাজান, যথা :—
সাদা কাল সাদা কাল কাল

অর্থাৎ শানার প্রতি ঘরে একটি দাদা এবং একটি কাল স্থতা থাকিবে।

পড়েন ঃ—টানার অনুরূপ অর্থাৎ

সাদা কাল সাদা কাল কাল ১ খেই ১ খেই ১ খেই ১ খেই ১ খেই "ব" গাঁথা, লিফ্টিং এবং ব-বান্ধনি পূৰ্ব্ববং।

অক্সফোর্ড সার্টিং (Oxford Shirting)





85 नः **हि**ख ।

প্লেনের উপর ষ্টিচ (Stitch) আছে বলিয়া ইহাকে অক্তাফোর্ড সার্টিং বলে।

"ব" গাঁথা প্রণালী ঃ—১.২, ১.২, ৩.৪, ৩.৪ ইন্ড্যাদি। লিফ্টিং —১.৩, ২.৩, ১.৪, ২.৪, "ব" বন্ধানী—রীল দ্বারা ১—২, ৩—৪।

টুইল ও টুইল জাতীয় বুনন্ (Twill and kindred weaves)


পূর্ববর্ণিত যে কোন উইভ্ হইতে টুইল উইভ্ সম্পূর্ণ ভিন্নথরণের। নিত্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ কাপড় প্রস্তুত করিতে টুইল
জাতীয় বুননির একান্ত প্রয়োজন। টুইল ডিজাইনের রচনা কোশল
থুবই সহজ। এই জাতীয় কাপড়ের উপরিভাগে টানা অথবা পড়েন
ভাসা অথবা টানা পড়েন সম বা অসমভাসা কতকগুলি কোনাকোনি
শিররেখা ও দীতাকাটা রেখা (Diagonal ridges or wales and
furrows) দৃষ্ট হয়। ইহাই টুইল কাপড়ের বিশেষত্ব। টুইল
রেখা ক্রমাগত ডান্ থেকে বামে (Sinistrally) বা বাম্ থেকে তানে
(Dextrally) প্রসারিত হইয়া থাকে; অথবা একই কাপড়ে টুইল
রেখার গভি পরিবর্তন করিয়া ইচ্ছামত (Sinistrally এবং
Dextrally) উভয় দিকেই প্রসারণ করা যাইতে পারে। টুইলের
রকমারী এত বেশী যে ইহাকে স্ক্রভাবে প্রেণীভুক্ত করা থুবই কঠিন,
ভাই স্থুলতঃ (broadly) মাত্র ৬টী মৃখ্যবর্ণে (chief varieties)
বিভক্ত করা সন্তব হইয়াছে, যথা—

১। ক্রমাগত টুইল (continuous twill), ২। টেউ বা আঁকা বাঁকা টুইল (zig-zag, wavy or Pointed twill), ৩। মিশ্র টুইল (Combined twill), ৪। রি—ম্যারেজত টুইল (Re-arranged twill, including "Satin" weaves and "Cork-screw" twills), ৫। ভালা টুইল (Broken twill), প্রবং ৬। অলম্বত টুইল (Figured, Fancy or Ornamented and other twill weaves of an indefinable character.) উপরোক্ত প্রত্যেকটা টুইলকে আবার নিয়লিখিত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—

- (ক) টানা-ভাসা টুইল (Warp-face twill)
- (খ) পড়েন-ভাঙ্গা টুইল (Weft-face twill)
- (গ) টালা ও পড়েন-ভাসা টুইল (Warp and west face twill).

্ৰ ক্ৰমাগত টুইল (Continuous twill)

এই টুইলের বিশেষত্ব এই যে, টুইল লাইনগুলি যে দিকে চলিতে থাকে ঠিক সেই বরাবরই চলে। ৩ বা ততোধিক ঝাঁপে এই টুইল প্রস্তুত হয়, তাই তিন বা তদুর্দ্ধ যে কোন সংখ্যক টানা ও পড়েন স্থতায় এই টুইলের ডিজাইন গঠিত হইয়া থাকে।



৫০ ও ৫১ নং চিত্র— ত ঝাঁপে টুইল (Twills on 3 shafts) :—
ইহাই সর্বাপেক্ষা কুদ্রভন্ন Continuous টুইল। ইহার অপর নাম জিনেট (Jeannette), জিন (Jean), নান্কিন্ (Nunkin), রিগেটা (Regetta), জেনোয়া (Genoa), গ্যালেটিয়া (Galetia), ড্রাব (Drab) এবং ড্রেল (Drill)। এই কাপড় স্কট্, বুট্ অথবা জামার লাইনিং ইত্যাদির জন্ম ব্যবহৃত হয়।


ৰ—গাঁথা :—১. ২. ৩.
টিপ্নি :—৫০ নং চিত্রের ১, ২, ৩,
টিপ্নি :—৫১ নং চিত্রের ১২, ২.৩, ৩.১,
ব—বান্ধনি ধন্তু, স্প্রীং অথবা ওয়েট্ দ্বারা।

(क) টান:-ভাস। টুইল (Warp-face twills) ঃ—

টানা-ভাসা টুইলে সাধারণতঃ ডিজাইনের প্রতি রিপিটের প্রতি
পিকে একটি মাত্র টানার স্থতা পড়েনের নীচে থাকিবে অর্থাৎ ঐ
একটি ছাড়া প্রতি পিকে সমস্ত টানার স্থতাই পড়েনের উপর ভাসা
থাকিবে। এইরপ প্রতি পিকে শারাবাহিক ভাবে একঘর একঘর ছাড়িয়া
ছাড়িয়া বাঁধন (interlacement) পড়িবে। ইহাতে টানার স্থতার গঠিত
কোণাকুণি শিররেখাগুলি (Diagonal ridges) টানা ও পড়েনের
বন্ধন জনিত কোণাকুণি দীতাকাটা রেখা গুলি দারা (Diagonal
furrows) বিচ্ছির (separated) হইয়া থাকে। ৫০ নং চিত্রে
একটি টানা-ভাসা টুইল।

(খ) পড়েন-ভাসা টুইল (Weft-face twill) :—

পড়েন-ভাসা টুইল, টানা-ভাসা টুইলের বিপরীত। অর্থাৎ ডিজাইনের প্রতি রিপিটে প্রতি পিকে একটি মাত্র টানার স্থতা পড়েনের সহিত বন্ধন (interlaced) হইয়া পড়েনের উপর থাকিবে, বাদবাকী সমস্ত টানার স্থতা পড়েনের নীচে থাকিবে। ইহাতে পড়েন স্থতায় গঠিত কোণাকুণি শিররেখাগুলি টানা ও পড়েনের বন্ধন জনিত কোণাকুণি সীতাকাটা রেখাগুলি দারা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। ৫১ নং চিত্র একটি পড়েন-ভাসা টুইল।



৫০ নং চিত্র—ইহাও একটি টানা-ভাসা টুইলের ডিজাইন। (3 up, 1 down warp-face twill)

এইরূপ ৪ ঝাঁপের 3 up, I down (warp-face) অথবা I up 3 down (weft-face) ক্রমাগত টুইলকে ফ্লোরেন্টাইন্ টুইল (Florentine twill) বলে! এই টুইলকে ড্রেলও বলা যাইতে পারে 1

ড়িল সাধারণতঃ থাকী বা ব্লু বংয়ের হয়। এই কাপড় মিলিটারী বা চৌকিদারী পোযাকের জন্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ৰ-গাঁথা:->.২.৩.৪.

টিপ্নিঃ->,২,৩,৪. ব—বান্ধনি ধন্ন, ওয়েট্ অথবা স্প্রীং দারা।

(গ) টাৰাও পড়েন-ভাসা টুইল (Warp and weft-face twills):—

এই টুইলের কোণাকুণি রেখাগুলি পরম্পর সমানও হইতে পারে, অসমানও হইতে পারে। বদি পরম্পর সমান হয় তবে কাপড়ের উপরে ও নীচে সমসংখ্যক টানা ও পড়েন ভাসিবে (অর্থাং Twills of equal wales with equal number of ends up and down in every Pick), যেমন 2 up 2 down, 3 up 3 down, 4 up 4 down, 5 up 5 down ইত্যাদি।
উক্ত টুইলের অন্তর্গত 2 up 2 down টুইল সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম।
ইহাকে রেগুলার টুইল (Regular Twill) বা নিয়মিত টুইল
বলে। বাদবাকী উ, ই এবং টু টুইলকে বলে সার্জ্জ টুইল (Serge Twill)। যদি টুইলের রেখা পরস্পার অসমান হয়, তবে কাপড়ের
উপরে ও নীচে অসমসংখ্যক টানা ও পড়েন ভাসিবে (Twills of unequal wales with unequal number of ends up and down in every pick), যেমনঃ—

(ক) ২_২ ২_৬ ২_২ = ^৫ নুইলকে বলে পড়েন বেশীভাসা টুইল (Weft predominating Twill).

টুইলের রেখা পরস্পর অসমান হইলেও কাপড়ের উপরে ও নীচে সমসংখ্যক টানা এবং পড়েন ভাসিতে পারে (Twills of unequal wales with equal number of ends up and down in every pick). যেমন, (ক) $\frac{2}{5}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{2}{5}$ = $\frac{8}{8}$

(4) 3 0 5 5 = 0.

অসম রেখার (unequal wales) টুইল অপেক্ষা সম রেখার (equal wales) টুইল অধিকতর শক্ত, ঘন ও থাপি হইয়া থাকে।

ইঞ্চি প্রতি পড়েন অপেক্ষা টানার স্থতা বেশী থাকিলে তাহাকে বলে "ওয়ার্প টুইল" (Warp Twill), টানা অপেক্ষা পড়েন বেশী থাকিলে বলে "ওয়েফ ট্ টুইল" (Weft Twill) এবং টানা ও পড়েন সমান থাকিলে ইভিন্ টুইল বা ওয়ার্প ও ওয়েফ ট্ টুইল (Warp and weft Twill) বলিয়া থাকে।

৫২ নং চিত্র—} বাঁপে রেগুলার টুইল (Regular Twill on 4 shafts)। পূর্ব্বেই বলা হইরাছে উপরে ২ ও নীচে ২ অর্থাৎ 2 up 2 down নিয়মিত টুইলকে রেগুলার টুইল বলে। ইহার অপর নাম 'হারভার্ড টুইল' (Harvard Twill) ও "কাশমিয়ার টুইল" (Cassimere rwill)। বিছানার চাদর, গায়ের চাদর, গারিং, কোটিং ইত্যাদি বহুবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ বুনিতে এই উইভের বিশেষ প্রয়োজন।

ব—গাঁথা ঃ—>.২.৩.৪ টিপ্রিঃ—>.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.> ব—বান্ধনি—রীল দ্বারা—>—৩, ২—৪

৫৪ নং চিত্র—৬ বাঁবেপ হারভার্ড সাটিং (Harvard shirting on 6 shafts)। যে কোন ক্রমাগত টুইলের মধ্যে প্লেন্
ট্রাইপ (Plain stripe on any continuous twill) থাকিলে
তাহাকে হারভার্ড সাটিং বলে। ব – গাঁথা (১.২.৩.৪) এইরূপ
যতবার ইচ্ছা টুইলের জন্ম, (৫,৬) এইরূপ যতবার ইচ্ছা
স্লেন্ ট্রাইপের জন্ম।

টিপ্নিঃ -- >. ২. ৬, ২. ৩.৫, ৩.৪,৬, ১.৪.৫, ব—বান্ধনি—রীলদ্বারা—>—৩, ২—৪, ৫—৬

৫৫ নং চিত্র—৮ ঝাঁপে সার্জ্জ টুইল (Serge Twill on 8 shafts). এই কাপড় গরম স্থটিং এর জন্ম ব্যবহৃত হয়।

ব—গাঁথা ঃ—সোজা ড্রাফ্টিং (Straight drafting)

লিফ্টিংঃ—>,২.৩.৪, ২.৩.৪.৫, ৩.৪.৫.৬, ৪.৫.৬.৭, ৫.৬.৭.৮, ১.৬.৭.৮, ১.২.৭.৮, ১.২.১.৮

व—वाक्ति—बीमवाबा—>-७, २-७, ७-१, 8-४.

টুইলের কোণ (The Angle of Twill)





৫७ नः हिन । ६१ नः हिन ।

৫৮ নং চিত্ৰ।

৫৬ নং চিত্ৰ—৪৫° ডিগ্ৰী কোণ (45° Angle Twill) নির্দ্দিষ্ট মাপের মধ্যে (in a given measurement) টানাও পড়েন শংখ্যার উপর ক্রমাগত টুইলের কোণ (Angle) নির্ভর করে।

মনে কর ৫৬নং চিত্রে এক ইঞ্চির মধ্যে টানা ও পড়েনে সম-শংখাক স্তা আছে এবং টুইলের গতি স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রতি পিকে এক বর করিয়াই এগিয়ে চলিয়াছে, স্মৃতরাং এই স্থলে টুই-লের কোণ ৪৫° ডিগ্রী হইবে। টানা ও পড়েনে বিভিন্ন নম্বরের স্তা থাকিলেও এই স্থলে টুইলের কোণ (Angle of Twill) ৪৫° ডিগ্রীই থাকিবে; কিন্তু যদি কোন দিকে স্থতা-দংখ্যা কম বা বেশী থাকে, তবে যে দিকে স্থতা বেশী আছে, টুইল লাইন অর্থাৎ টুইলের কোণ দেই দিকেই নত (inclined) হইবে। যদি ইঞ্জিতে পড়েন অপেক্ষা টানার স্থতা বেশী থাকে তবে টুইলের কোণ টানার দিকে এবং টানা অপেক্ষা যদি পড়েন বেশী থাকে তবে টুইলের কোণ পড়েনের দিকে নত (inclined) থাকিবে। যেমন—

৫৭নং চিত্র—এই স্থলে ইঞ্চি প্রতি পড়েন অপেক্ষা টানার স্থতা বেশী আছে, তাই টুইলের কোণ টানার দিকে নত, স্মৃতরাং ইহাকে খাড়া টুইল বা High Angle Twill বলে। ইহার অপর নাম প্রিপ টুইল (Steep of Upright Twill)।

৫৮নং চিত্র—এই স্থলে ইঞ্চি প্রতি টানা অপেক্ষা পড়েন স্থতা বেশী আছে, তাই টুইলের কোণ পড়েনের দিকে° নত, স্থতরাং ইহাকে নোয়ান টুইল (Low Angle Twill, Reclining Twill, Down right Twill or Elongated Twill) বলে।

High Angle অথবা Low Angle টুইল ছুই বা ততোধিক সংখ্যক স্থা একসঙ্গে এক দিকে এবং মাত্র > স্থা বিপরীত দিকে উপরে তুলিয়াও প্রস্তুত করা যায়।

টুইল ও টুইল জাতীয় কাপড়ের টুইল রেখার স্পাইতা (Prominency of diagonal lines of Twill and Kindred weaves)

টুইল রেখার স্পষ্টতা (prominency) প্রধানতঃ নির্ভর করে—(ক)
বুনানীর উপর (character of weave), (খ) স্থতার গুণাগুণের
উপর (character of yarn), (গ) ইঞ্চি প্রতি টানা ও পড়েন
সংখ্যার উপর (Number of ends and picks per inch).
(ঘ) স্থতার পাক অনুযায়ী টুইল বুনানীর উপর (Direction of
twill in relation to the direction of twist imparted
to yarn during spinning) ইত্যাদি—

(ক) বুলালা (character of weave)—

কম ভাসা অপেক্ষা অধিক ভাসায় (long floats) টুইল রেখা অপেক্ষাকৃত বেশী স্পষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু প্রতি ইঞ্চিতে বান্ধনী (Interlacements) সংখ্যা যদি তুলারূপে পরিমাণ মত (proportionate) না হয় তবে কাপড় কম মজবৃত হইবে; বিতীয়তঃ

পূর্ব্বেই বলা হইরাছে, অধিক সংখ্যক টানা ভাষায় High Angle Twill এবং অধিক সংখ্যক পড়েন ভাষায় Low Angle Twillগঠিত হইরা থাকে।

(খ) সূতার গুণাগুণ—(character of yarn)

মোটা অথবা নরম পাকের স্তায় প্রস্তুত টুইল রেখা, মিহি
অথবা কড়া পাকের টুইল রেখা অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট হইয়া
থাকে, সেইরূপ একতার সূতা (single yarn) অপেক্ষা একাধিক
পাকোয়ান (folded or twisted) স্তায় নির্দ্ধিত টুইল রেখা
বেশী স্পষ্ট ও সুন্দর হয়।

(গ) ইঞ্ছিপ্ততি টান। ও পড়েন সংখ্যা—(Number of ends and picks per inch)

ইঞ্চিপ্রতি টানাও পড়েন সংখ্যা যদি proportionate হয় তবে টুইল রেখা স্পষ্ট হইয়া থাকে।

(ব) সূভার পাক অনুযায়ী টুইলের গতি—(Direction of twill in relation to the direction of twist in yarn)

যদি একই টুইল উইভ এক কাপড়ে ডান থেকে বামে (Sinistrally) অপর কাপড়ে বাম থেকে ডানে (Dextrally) একই কোয়ালিটির স্থতা দ্বারা একই প্রকার খাপি করিয়া বোনা হয়—অথবা যদি ঐটুইল একই কাপড়ে বিভিন্ন স্থানে বাম হইতে ডানে (Left to Right) এবং ডান হইতে বামে (Right to Left) বোনা হয়, তবে যে কোন কাপড়ের বা যে কোন এক দিকের টুইল রেখা স্থতার পাক অনুসারে অপেক্ষাকৃত বেশী স্পষ্ট ও স্থানর দেখাইবে। অর্থাৎ যে দিকে স্থতার পাক, সেই দিকে যদি টুইল বোনা হয়, তবে কাপড়ের ছই দিকে পার্থ কা দৃষ্ট হইবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে যদি স্থতার পাকের বিপরীত টুইল বুননী হয়, তবে কাপড়ের উভয় দিকেই টুইল রেখা ও সীতাকাটা (Diagonal ridges and furrows) অপেক্ষাকৃত বেশী স্পষ্ট ও সুদৃগ্র দেখাইবে। পক্ষান্তরে যদি স্থতার পাক ও উইভ একই সুদৃগ্র হয় তবে টুইল লাইন অপেক্ষাকৃত কম স্পষ্ট ও সুদৃগ্র হইবে।

(২) আঁকা বাঁকা বা চেউ টুইল


(Zigzag, wavy or Pointed Twill)

থে কোন ক্রমাগত টুইলের (continuous Twill) গতি (direction) পরিবর্তন করিয়া আঁকা বাঁকা বা চেউ খেলান টুইল করা হয়। কোন নির্দিপ্ত প্রণালীতে এই আঁকা বাঁকা রেখাগুলি কাপড়ের পাশাপাশি বা লম্বাদম্বি (Horizontally or Vertically) উভয় দিকেই হইতে পারে। টানার গতি (warp direction) পরিবর্তন করিয়া পাশাপাশি তেউ টুইল (Horizontal wavy Twill) এবং পড়েনের গতি (weft direction) পরিবর্তন করিয়া লম্বালম্বি তেউ টুইল (Vertical wavy Twill) গঠিত হইয়া থাকে। আর এক রক্ষম চেউ টুইল আছে তাহাকে বক্র টুইল (oblique Twill)

And when it is to the Left, is Called S T wist, Weft way or Cross Band-

Foot Note—When the direction of Twist in the Yarn is to the Right, is called Z Twist, Warp Twist, Twist Way or Open Band.

বলে। বক্র টুইলের টানা-স্তার গতি অনির্দিষ্ট নিয়মে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।



क्र नः हिला।



७० में हिख।

৫৯ নং চিত্ৰ—৪ ঝাঁপে পাশাপাশি তেওঁ টুইল (Horizontal Zig zag Twill on 4 Shafts.

रेरात व-गाँथा खगानी नानाविध, यथा—

- (ক) ১.২.৩.৪.৩.২ (V অথবা পরেন্টেড্ ড্রাফ্টিং)
- (খ) ১.২.৩.৪.৪.৩.২.১ (Flat পরেণ্টেড্ ড্রাফ্টিং)
- (গ) ১.২.৩.৪.৩.২.১৪ অথবা ১.২.৩.৪.১.৪.৩.২ (ইহাকে বলে স্পেশিয়াল ড্রাফ্টিং এবং এই ড্রাফ্টিংই বেশী প্রচলিত)।

টিপ্লি – ১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১

व वाक्षनि—दौल घाता :--०, २-8

এই টুইলের ঢেউ (wave) বড় করিতে হইলে ব-গাঁথার সময় (১.২.৩.৪) যতবার ইচ্ছা এবং (১.৪.৩.২) যতবার ইচ্ছা টানিতে হইবে।

এই আঁকা বাঁকা টুইলের স্পেশিয়াল অথবা পয়েণ্টেড ডাফ্টিং হইতে টিপ্নি বা লিফ্টিং এর পরিবর্তন দারা নানাপ্রকার ডিজাইন হইয়া থাকে, যথা—

টিপ্নি—(ক) ১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১=আঁকা বাঁকা টুইল (Horizontal)

টিপ্নি—(খ) ১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১, ৪.৩, ৩.২, ২.১, ৪.১=ডায়মণ্ড টিপ্নি—(গ) ২, ১.৩, ১.২.৪, ১২.৩, ১.২.৪, ১৩= হানিক্**ষ**।

টিপ নি—(ছ) ১.৩. ২.৪ = প্লেন্। ব বান্ধনি—ধন্ম, ওয়েট্ অথবা স্প্রীং দারা।

এই টুইল বেশী লম্বা ভাসাতে (Long floatsএ) কাপড়ের দৃগ্র ভাল দেখায় না, সেই কারণে— ত টুইল অপেক্ষা ত্রুই = ত টুইলের দৃগ্র (effect) ভাল দেখাইবে।

৬ নং চিত্ৰ — ৪ বাঁপে খাড়া বা লম্বালম্বি ঢেউ টুইল

(Vertical Zigzag Twill on 4 shafts)

ল্পালান্বি ঢেউ (Vertical zigzag) টুইল করিতে হইলে সোজা
ড্রাফ্টিং করিয়া টুইলের গতি পড়েনের দিকে ফিরাইয়া দিবে—হথা
ব-গাঁথা—১.২.৩-৪ (Straight Draft)

লিফ্টিং ঃ—(ক) ১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১, ৪.৩, ৩ ২, ২.১, ৪.১= ইহাতে লম্বালম্বি অর্থাৎ খাড়া ঢেউ (Vertical Zigzag) হইবে।

লিফ্টিং (খ) ১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১ = রেগুলার টুইল

लिष् हिः (ग) ১७, २.८= ८ सन्

লিফ টিং (ঘ) ১, ২, ৪, ৩=সেটিনেট্ (Satinette.)



७> नः हित्र ।



。 ৬২ নং চিত্র।

৬২ নং চিত্ৰ—৮ ঝাঁপে বক্ত টুইল (Oblique Twill on 8 shafts).

৬১ নং চিত্র একটি—৪_১ ২_১=৮ স্থার ক্রমাগত টুইল। এই মূল টুইল হইতে ৬২ নং চিত্রের বক্ত টুইলটী করা হইয়াছে। त-भौषा :->.२.७.८.७.५.५, >. ४.१.७. ८.७.१.४ 5.c.8 0.8.c.5.c

(७) ति-ग्रातिक्षण पूरेल (Re-arranged Twill)

যে কোন রেগুলার বা ক্রমাগত টুইলের টানা ও পড়েন কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়্মান্ত্র্যায়ী পৃথক পৃথকভাবে সাজাইয়া বহুবিধ কাপড়ের ডিজাইন প্রস্তুত করা যায়; ইহাদিগকে বলে বি-ম্যাবেঞ্জ টুইল। যথা

(ক) সাটিন—(Satin or Sateen), কৰ্কজু (cork screw), (গ) সাটিন অভারে টুইল সাজান (Re-arrangement of twill in satin order), ইত্যাদি।

(ক) সাটিন (Satin or Sateen)

টানা অথবা পড়েন-ভাসা নিয়মিত বা ক্রমাগত (warp or weft faced regular or cntinuous) টুইলকে এক নিৰ্দিষ্ট नियमाञ्च्यात्री माङ्गारेया के ङाजीय मा**हिन** कता रय । माहिन छेरेरङ প্রতি পিকে টানা ও পড়েনে সমান দুরত্বে একটা ধারাবাহিক নিয়মে বান্ধনি (intersections) পড়িয়া থাকে; কিন্ত টুইলের তায় সাটিনে কখনও শির রেখা (Diagonal lines) দৃষ্ট হয় না। টুইল উইভে প্রতিপিকে' সমান তালে এক ঘর করিয়া আগাইয়া চলে। তাই কোণাকুণি শির-রেখা এবং দীভা-কাটা রেখা (Diagonal ridges and furrows) কাপড়ে পরিলক্ষিত হয়। সাটিন উইভে কোণাকুণি

রেখা না থাকিলেও কাপড়ের উপরিভাগ (face side) খুব মস্ত্ন্দেখায়।

অর্থাং যে দিক পড়েন ভাসা, সেই দিকটাই দেখিতে স্থান্দর ও মস্ত্র্ন্ (smooth) হয়। পড়েন উপরে ভাসাইয়া সাটিন বুনিতে প্রতি পিকে একটি ব্যতীত সমস্ত ঝাঁপই নীচে নামাইয়া বুনিতে হয়; কিন্তু ইহা কপ্ত সাধ্য; স্থতরাং টানা উপরে ভাসাইয়া বোনাই সহজ, কারণ এই স্থলে প্রতি পিকে মাত্র একখানি করিয়া ঝাঁপ টিপিয়া বুনিতে হয়। বুনিবার পর কাপড়ের পেছন দিক (Back side) অর্থাং মে দিক পড়েন ভাসা, সেই দিকটা কাপড়ের সদর দিক (Face side) ধরিতে হয়; কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সাটিন কাপড়ের য়ে দিকটা পড়েন-ভাসা সেই দিকটাই দেখিতে স্থান্দর ও মস্ত্র্ন্ দেখায়। এই কাপড় সাধারণতঃ কোট এবং স্থটের জন্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সাটিন বুনিতে বেশী নম্বরের শানা, অপেক্ষাক্রত ঘন পড়েন এবং উৎকৃপ্ত স্থতার প্রয়োজন।

সাটিন ডিজাইন করিতে যত স্থায় ডিজাইনের বিপিট্ হইবে সেই স্থা সংখ্যাকে এমন তুইটী অসমান অংশে বিভক্ত করিতে হইবে, যেন তাহাদের যোগফল সেই মূল সংখ্যার সমান হয়; কিন্তু সেই তুই অংশের যে কোন অংশ দ্বারাই মূল সংখ্যাটিকে ভাগ করিলে, মিলিয়া যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ ঐ সংখ্যা (reciprocals) তুইটীর কোনটীতে মূল সংখ্যার কোন মাণ (Common measure) বর্তমান খাকিবে না (The Base number f satin may be broken into 2 reciprocals, the sum of which will give the Base number; but the reciprocals should not have a common measure.) সাটিন ডিজাইন করিতে কি হিসাবে টানা স্থায় বান্ধনি দেওয়া হয় তাহার একটি তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল (A table of suitable intervals of intersections for the Construction of Satin weaves)

যত স্থার সাটিন অথাৎ সাটিনের মূল সংখ্যা (Base ends of satin weave)		উপযুক্ত বান্ধনি অথবা বিনিমন্ন যোগ্য সংখ্যা (suitable	যত স্থার সাটিন অথাৎ সাটিনের মূল সংখ্যা (Base ends of satin		উপযুক্ত বান্ধনি অথবা বিনিময় যোগ্য সংখ্যা (suitable re-		
or satin weave)					35.5		
		reciprocals)	1	weav	e)	cipro	ocals)
৫ স্তার	দাটিন	ર, ૭,	>8	স্থতার	मािन	٥,	¢,
۹ ,,	110	2, 0, 8, @	30	"	"	8,	9
ъ "	"	0, 6	26	"	"	0,	¢
9 "	"	2, 8, 4, 9	29	"	"	8,	œ
> n	"	0, 9	, 24	"	"	¢,	9 0
>> "	"	0,8	>>	22	,,	0,	e, 9
25 %	"	¢, 9	20	,,	,,,	٥,	9, 2
٥٥ "	"	¢, &	25	"	22		e, b


উক্ত মূল সংখ্যাগুলির মধ্যে কতকগুলি সংখ্যা আছে তাহাদের মাত্র ছুইটীই বিনিময় যোগ্য সংখ্যা (reciprocals) হয়, যথা ৫=২, ৩ ৮=৩, ৫ ১০=৩, ৭ ১২=৫, ৭. অন্তান্ত মূল সংখ্যাগুলির বিনিময় যোগ্য সংখ্যা তুইয়ের অধিক.

স্থৃতরাং উক্ত তালিকায় উপযুক্ত বান্ধনি অর্থাৎ বিনিময় যোগ্য সংখ্যাগুলি মাত্র (Only the suitable reciprocals) উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইরেগুলার সাটিন

(Irregular or Imperfect Satin)

৪ এবং ৬ স্থতার সাটিনকে **ইরেগুলার সাটিন** বলে, কারণ ৪ এবং ৬ এর মধ্যে এমন কোন বিনিময় যোগ্য সংখ্যা (reciprocals) পাওয়া যায় না যাহা ৪ ও ৬ এর মাণ (Common measure) নয়।



७० नः हिल । ७४ नः हिल । ७৫ नः हिल ।

৬০ নং চিত্ৰ। ৢ ৪ ঝাঁপে সাটিন (Four-end Satin)

ইহাকে সাটিনেট (Satinette) বলে এবং ইহা ইরেগুলার সাটিন, কারণ কোন মাণ (Common measure) ব্যতীত ৪ সংখ্যার মধ্যে কোন বিনিময় যোগ্য সংখ্যা (Reciprocals) নাই। ২ রেসি-প্রোকেলে কথনও সাটিন উৎপাদন (effect) হয় না।

व-भाषा : ->. २. ७. ८. लिक् हिं : ->, २, ८, ०

व-वाक्तनि—वन्नू, अरहि व्यथवा च्यीः बाता,

৬৫ নং চিত্ৰ —৬ ঝ**াপে সাটিন** (Six-end-Satin)

ইহাও ইরেগুলার সাটিন, কারণ কোন মাণ (Common measure) ব্যতীত ৬ এর মধ্যেও বিনিমন্ন যোগ্য সংখ্যা (Reciprocals) মিলে না।

ব-গাঁথা ঃ ->. ২, ৩. ৪. ৫. ৬. লিফ্টিং ঃ->, ৩, ৫, ২, ৬, ৪


ব-বান্ধনি—ধন্ত, ওয়েট্ অথবা স্প্রীং দারা।

৬৪ নং চিত্ৰ—৫ ঝাঁপে সাটিন (Five-end Satin)

খুব খাপি (Compact) ৫ ঝাঁপের সাটিনকে **সাটিন ড্রিল** (Satin Drill) বলে।

ব-গাঁথা ঃ—>. ২. ৩. ৪. ৫. লিফ ্টিং ঃ—>, ●, ৫, ২, ৪ ব-বান্ধনি—পূৰ্ব্ববৎ

৬৬ নং চিত্র—৮ ঝাঁপে পড়েন-ভাসা সাটিন ((weftfaced 8-end-Satin)



७७ नः हिन । ७१ नः हिन ।

৬৬ নং চিত্র—৮ ঝাঁপে টানা ভাসা সাটিন (Warp faced 8-end Satin), ৭ অথব। ১০ ঝাঁপের সাটিনকে বলে গ্রানাইট (Granite), খুব খাপি এবং সিল্কের অন্করণে ৮ অথবা ১২ ঝাঁপের সাটিনকে বলে ভেনেসিয়ান (Venetion) এবং ৮ ঝাঁপের সাটিনকে ভেরালিয়ান ও (Veralian) বলিয়া থাকে।


(খ) কর্বক্ত (Cork screw)

এই বুনন্ সাধারণতঃ নানা রকমের "উস্টেড্" কাপড় প্রস্তুত করিতে প্রয়োজন হয়। ইহা খুব শক্ত, থাপি টেক্সহি ও গরম হইয়া থাকে। কর্কজ্ ছই প্রকার, যথা—(১) বিজ্ঞোড় সংখ্যক কর্কজ (Odd number cork screw) (২) জোড় সংখ্যক কর্কজ্ঞ (Even number cork screw)

A warp Satin is a cloth with a warp surface and a greater proportion of warp than west; westsatin is the reverse.

(১) বিজোড় সংখ্যক কক জ (odd number cork screw). ইহাই থাঁটি কক জ (Perfect cork screw)। এই কর্কজু চানা অথবা পড়েন স্থভায় গঠিত হইয়া কাপড়ের উপরি ভাগে টুইলের এফেক্ট্ দৃষ্ট হয় এবং ইহার সৃষ্টি বিজ্ঞাড় সংখ্যক ক্রমাগত টুইল (Odd numbered continuous twill) হইতে। টানা-ভাসা (warp face) কর্কজুর মূল টুইলের রিপিটে প্রতি পিকে একটি টানা স্থভা বেশী ভাসা থাকিবে (warp floats are one thread longer than weft floats)। ৬৮ নং চিত্র জন্টব্য। পক্ষান্তরে পড়েন-ভাসা (weft face) কর্কজুর মূল টুইলের প্রতি পিকে একটি পড়েন স্থভা বেশী ভাসা থাকিবে (weft floats are one thread longer than warp floats)। টানা ভাসা কর্কজু বুনিতে টানার স্থভা এবং পড়েন ভাসা কর্কজু বুনিতে পড়েন স্থভার কোয়ালিটি অপেক্ষারুত এবং পড়েন ভাসা কর্কজু বুনিতে পড়েন স্থভার কোয়ালিটি অপেক্ষারুত ভাল এবং প্রতি ইঞ্জিতে সংখ্যায়ও অপেক্ষারুত বেশী থাকা আবগ্রক।

মূল টুইলের টানা ও পড়েনে যত স্থতা থাকে বিজ্ঞোড় সংখ্যক কর্কস্কুর ডিজাইন তত স্থতায়ই হইয়া থাকে এবং বুনিতেও ততথানি ঝাঁপেরই প্রয়োজন।



७४ नः हिल्। ७३ नः हिल।

৬৮ নং এবং ৬৯ নং চিত্র—৬৮ নং চিত্র একটি ৪৬ অর্থাৎ ৭ স্থতার টুইল। এই টুইলের ৭টী স্থতা কি ভাবে দালাইয়া


Foot Note—৬৮ নং চিত্রের >ম্ স্তাটি কাটিয়া গিয়াছে।

৬৯ নং চিত্রের কর্কজুটী করা হইয়াছে তাহা উক্ত চিত্রের নীচে দেখান হইয়াছে।

व-भौथा :-> ७. २. ७. ७ १. 8

हिंश्निः—>.२.७, >.२.१, >.७.१, ৫.७.१, 8.৫.७, ७.८.৫, २.७.८. व-वास्ति—धळ, ७८য়৳ ष्रथवा ख्यीर षाता।

(২) জোড়দংখ্যক কক্জু (Even number Cork screw) ৷



१० नः हिं १> नः हिंख

জোড় দংখ্যক মূল টুইল হইতে যে কর্কস্কু হয়, তাহাকে বলে জোড়সংখ্যক কর্কজ্ন হার ডিজাইন করিতে মূল টুইলের ডবল স্থতা টানায় এবং মূলটুইলের দমান স্থতা পড়েনে প্রয়োজন। ৭০নং চিত্র একটি ২০ ৬ স্থতার ক্রমাগত টুইল, উক্ত টুইল হইতে ৭১নং চিত্রের কর্কজ্বী করা হইয়াছে। অতএব টানায় ৬×২ = ১২ স্থতা এবং পড়েনে ৬ স্থতা লাগিয়াছে। একটি মাত্র মূল টুইলের ৬টা স্থতা কি প্রণালীতে দাজাইয়া ৭১ নং চিত্রের কর্কজ্বী করা হইয়াছে তাহা উক্ত চিত্রের নীচে দেখান হইয়াছে। ইহা বুনিতে ৬ খানা মাত্র ঝাঁপের প্রয়োজন।

9> নং চিত্র—ব গাঁথা—> ৪.২.৫.৩.৬.৪.১, ৫.২.৬.৩. লিফ্টিং—


>.২.৩, ২.৩.৪, ৩.৪.৫, ৪.৫৬, ১.৫.৬, ১.২.৬. ব-বান্ধনি >—৪,

২—৫, ৩—৬; কিন্তু জোড়সংখ্যক কর্কজু, ২টা জোড় সংখ্যক টুইল

হইতেও করা যায়, যেমন মূল টুইল ২টা যদি এত এবং ৪ হয়,

তবৈ তাহা হইতে যে কর্কজু হইবে তাহা বুনিতে ১২ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন হইবে। জোড়সংখ্যক কর্কজু বিজোড় সংখ্যক কর্কজুর স্থায় স্থান্দর ও সমান (uniform) হয় না।

(গ) সাটিন অর্ডারে টুইল সাজান (Re-arrangement of Twill in Satin order)



१० नः हिन्।

ক্রমাগত (Continuous) টুইলকে সাটিন অর্ডারে সাজাইবার প্রণালী ৭২, ৭৩ ও ৭৪ নং চিত্রের সাহায্যে বুঝান হইল।

৭২ নং চিত্র একটি ই_৪ অর্থাৎ ৮ স্থতার ক্রমাগত টুইল। এই টুইলকে সাটিন অর্ডারে সাজাইতে হইলে ৮ স্থতার সাটিন (8 end Satin) অর্ডারে সাজাইতে হইবে। ৭৩ নং ডিজাইনে ১.৪.৭.২.৫.৮. ৩.৬ এই নিয়মে টানার বান্ধন (interlacement) রহিয়াছে।

স্তরাং


টুইলের	>स्	হতা	শাটিনের	>ম্	ঘরে	
"	২য়	22	"	8र्थ	>>	
22	তয় ·	22	, ,,	৭ম	- 22	
"	8र्थ	. ,,	22	२য়	2 22	
>>	৫ম	"	27	eম	27	in tipes
22.	৬ষ্ঠ	- 22 - 1		৮ম	1 28 1 2	1121
	৭ম	99	2712	৩য়	2 2000	6.10 m 3
1 12 2	৮ম	22 144	1 27	৬ৡ	22	

উক্ত প্রণালীতে ৭২ নং চিত্রের টুইলের স্থতাগুলি ৭৩ নং চিত্রের সাটিন অর্ডারে সাজান হইলে ৭৪ নং চিত্রের ডিজাইনটি হইরে। ইহাকেই বলে সাটিন অর্ডারে টুইল সাজান।

(8) মিশ্র টুইল (Combined Twill)

ছুইটী ক্রমাগত টুইল (Continuous Tyill) পরস্পর টানায় টানায় (end and end) অথবা পড়েনে পড়েনে (pick and pick) মিলিত হইয়া মিশ্র টুইল হয়। এই কাপড় গরম পোষাকের জন্ম ব্যবস্থত হইয়া থাকে। মিশ্র টুইল ছুই প্রকার, যথা—


- (ক) টানায় টানায় নিশ্ৰ টুইল (End and End Combined Twill).
- (খ) পড়েনে পড়েনে মিশ্র টুইল (Pick and Pick Combined Twill)



.৭৫নং চিত্র ২_৪= ৭৬নং চিত্র ২_১= ৬ স্তার টুইল। ৪ স্তার টুইল।

৭৫ নং ও ৭৬ নং চিত্র ছইটা পরস্পর অসমান টুইল (unequal Twills), একটি ৬ হতার, অপরটা ৪ হতার। উক্ত বুল টুইল

ছুইটা পরস্পার একটির পর একটি টানায় টানায় মিল্লিত হইয়া ११নং



টানায় টানায় মিশ্র টুইল। পড়েনে পড়েনে মিশ্র টুইল।

চিত্রের টানায় টানায় মিশ্র টুইল (End and End Combined Twill) এবং পরস্পর একটির পর একটি পড়েনে পড়েনে মিলিত হইয়া ৭৮ নং চিত্রের পড়েনে পড়েনে মিশ্রে টুইল (Pick and Pick Combined Twill) হইয়াছে।

অত এব এই স্থলে ৬ এবং ৪ এর ল. সা. গু =>২

স্থেরাং ১২ × ২ = ২৪ স্তা টানা এবং ১২ স্থতা পড়েন নিয়া १৭ নং চিত্রের টানায় টানায় মিশ্র টুইলটা হইয়ছে। এই টুইলটা ব্নিডে হিল্ড সংখ্যা (Number of Healds required to weave) = বৃল টুইল ছুইটার যোগফল অর্থাৎ ১০। "ব-গাঁথা" প্রণালী মিশ্রে (Mixed), ৭৭ নং চিত্রের নীচে জ্বর্টব্য।

(খ) পতে্নে পড়েনে মিশ্র টুইল করিবার প্রণালী—যথা মূল টুইল ত্ইটীর টানা স্থতা সংখ্যার ল. সা. গু. = টানা

অতএব এই স্থলে ১২ স্থা টানা এবং ২৪ স্থা পড়েন নিয়া
৭৮ নং চিত্রের পড়েনে পড়েনে মিশ্র টুইলটী হইয়াছে। ইহা বুনিতে
হিল্ড সংখ্যা = মিশ্র টুইলের অর্থাৎ resultant twill এ টানা স্থার সংখ্যা
যত, অর্থাৎ ১২, "ব-গাঁথা" প্রণালী—সোজা (Straight Draft)

মূল টুইল ছুইটী যদি পরস্পর অসমান না হুইয়া সমান (equal) হয়,
তবে—

- (ক) টানায় টানায় মিশ্র টুইল করিবার প্রণালী—য়থা, মূল টুইল ছুইটীর টানা সংখ্যার যোগফল=টানা। যে কোন একটি মূল টুইলের পড়েন সংখ্যা=পড়েন। মনে কর ॐ=৬×৬ এবং প্রহুল টানায় টানায় মিশ্র করিতে ছুইবে। এই স্থলে টানায় দিকে ১২ স্থতা এবং পড়েনের দিকে ভ স্থতায় মিশ্র টুইলটীর রিপিট হুইবে। এই মিশ্র টুইলটী বুনিতে ১২ খানি ঝাঁপের প্রয়োজন। ব-গাঁথা প্রগালী—"মিশ্র" (Mixed Draft).
 - (খ) উক্ত সমসংখ্যক মূল টুইল ছইটা পড়েনে পড়েনে মিশ্র করিতে মূল টুইল ছইটার পড়েন সংখ্যার যোগফল = পড়েন
 - "


 « বে কোন একটিব টানা সংখ্যা = টানা

অতএব টানার দিকে ৬ স্থতা এবং পড়েনের দিকে ১২ স্থতায় শিল টুইলটীর রিপিট হইবে এবং এই মিশ্রটুইলটী বুনিতে মাত্র ৬ খানি ঝাঁপের প্রয়োজন। "ব-গাঁথা" প্রণালী—সোজা ড্রাফ্টিং (Straight Draft)

The Angle of Twill will be less than 45° in the case of End and End Combiantion; but the Pick and Pick combination will form an Angle greater than 45°.

(৫) ভাঙ্গা টুইল (Broken Twill)

যে কোন ক্রমাগত টুইল (Continuous Twill) রেধার গতি কোন নিৰ্দ্দিষ্ঠ বা অনিৰ্দ্দিষ্ঠ তালে (at regular or irregular intervals) ভালিয়া ভালিয়া যে টুইল হয় তাহাকে "ভাঙা টু**ইল**" (Broken twill) বলে। টুইল রেথার গতি ভাঙ্গার ফলে টানার मित्क अथवा পড़েনের দিকে এই টুইলে ষ্ট্রাইপ্ গঠন করে। টুইল লাইন যদি নির্দিষ্ট তালে ভাঙ্গা হয়, তবে ষ্ট্রাইপ্গুলি সমান হইবে আর যদি অনির্দিষ্ট তালে ভাঙ্গা হয়, তবে ট্রাইপ্গুলি চিত্র বিচিত্র (variegated) इट्रेंट । ट्रेंट्रांक विविधगुरी वा वछगुरी हूँदेल उत्न। কোট, সার্ট এবং অন্যান্ত পোষাকের জন্ম এই কাপড় ব্যবহৃত হয়।



१२ नः हिल्। ४० नः हिल्। ४२ नः हिल्। ४२ नः हिल्। ৭৯নং চিত্ৰ—৪ ঝাঁপে ভাঙা টুইল খ্রাইপ্ এফেক্ট্ —Broken; twll, stripe effect on 4 shafts. \$

व-गाँ श->.२.०.८. २.>.८०

টিপ্নি-> ২, ২.৩, ৩.৪, ৪.>

व-वास्ति—त्रील घाता > - ७, २ - 8

৮০ ও ৮১নং চিত্র—৪ ঝাঁপে ভাঙা টুইল, অল অভার একেক্ট


(Broken Twill All over Effect on 4 Shafts)

रेशिमिशतक जांितिए व्यथवा नम्ख्य पूरेन वरन। व-भाषा :->.२.७.८. हिन्नि :-- ४०नः हिख->,२,४,०. ৮>নং চিত্র ৮ • নং চিত্রের পেছন দিক (Back Side). ব-বান্ধনি—ধঁন্ত্, ওয়েট্ অথবা স্প্রীং দারা।

৮২নং চিত্র —৬ ঝাঁবেপ ভাঙা টুইল (Broken Twill on 6 Shafts)

পড়েন-ভাদা $\stackrel{>}{-}_{\overline{c}}$ অথবা $\stackrel{>}{-}_{\overline{q}}$ ক্রমাগত টুইলের প্রথম অর্দ্ধেক-দংখ্যক স্থার টুইল রেখার গতি এক দিকে চলিবার পর অপর অর্দ্ধেক স্থার টুইলের গতি অন্ত দিকে চলিয়া থাকে, এইরূপ টুইলকে রাইস্উইভ্ (Rice Weave) বলে।

व-गाँथा : ->.२.०.८.८.७. लिक् हिः ->,२,०,७,७,६,६,८,४. ब-वास्ति-धस्, ७.सहे अथवा ख्यीः घाता।



৮৩নং চিত্ৰ: —৪ ঝাঁপে ছেব্লিংবোণ টুইল (Herring bone Twill on 4 Shafts)

रेशांक (थक्त हिए वा आर्दक हिर वतन ।

কমপক্ষে ১৬ স্থতা টানা এবং ৪ স্থতা পড়েন (16 ends × 4 Picks)
নিয়া হেরিংবোণ টুইল হয়।


व-गाँथा :--(>.२.७.८) छ्रेवात, (२.১.८.७) छ्रेवात

টিপ্নিঃ—১.২, ১.৪, ৩.৪, ২.৩, ব-বান্ধনি—রীল দারা ১—৩, ২—৪, হেরিংবোণের অন্যান্থ নাম, যথা—**চেত্রন্** (Chevran), কেদার (Feather), এরোহেড্ (Arrow Head), কউটিল (Coutil) ইত্যাদি। ২_২ ক্রমাগত টুইলের গতি একাধিক রিপিট এক দিকে রাখিবার পর প্রত্যেকটি স্তার স্থান আদল বদল, করিয়া টুইলের গতি বিপরীত মুখী করিতে হর (Reversing the direction of twill in counter change Principle)

(৬) ফ্যান্সী বা অলম্কত টুইল

(Fancy Ornamented or Figured Twills)

ক্রমাণত টুইলকে সাধারণ মটিভ অথবা স্পট্ ঘারা অলম্বত ও স্থাভিত করিয়া এই ফ্যান্সা টুইলের স্থি হয়; কিন্তু কোণাকুণি মটিভ বা স্পট্ ব্যতীত টুইলের কোন রেখাই কাপড়ে দৃষ্ট হয় না। যে স্পট্ বা মটিভ ঘারা টুইলটা অলম্বত হইবে, তাহাই টুইল লাইনের আয়ু কোণাকুণি চলিয়া থাকে। সাধারণতঃ সমসংখ্যক টানা ও পড়েনে এই ডিজাইন হয়। মটিভ বা স্পট্টা এমন হইবে যেন নির্দ্ধারিত টানা ও পড়েনের ব্লকে পোণঃপুনিক ভাবে বসাইলে কোণাকুণি মিলিয়া যায়। যেমন, ২০×২০ (20 ends×20 Picks) ব্লকের মধ্যে ২×২, ৪×৪, ৫×৫ এইরূপে যে কোন মটিভ বা স্পট কোণাকুণি বসান যাইতে পারে। ফ্যান্সী সাট, কোটের কাপড় ইত্যাদি ব্র্দিতে এই উইভের প্রয়োজন।



7

४८नः हिता।



४६नः हिन् ।

৮৪नং हिल-৮ सारिश कारोजी हूँ रेन (Fancy Twill on 8 Shafts

এই টুইলটী ২×২ মটিভ কোণাকুণি পোণঃপুনিক (recur) ক্রিয়া অলম্ভত করা হইয়াছে।

"ব-গাঁথা" ঃ—োজা ড্রাফ টিং (Straight Draft ng)
লিফ্টিং ঃ—১.২.৫, ১.২.৬, ৩.৪.৭, ৩.৪.৮, ১.৫.৬, ২.৫.৬,
৩.৭.৮, ৪.৭.৮,

ব-বান্ধনি—ধন্থ অথবা ওয়েট্ দারা ৮৫নং চিত্র—১২ ঝাঁপে ফ্যান্সা ভূইল (Fancy Twill on 12 Shafts)

এই টুইলটী ৪×৪ মটিভ্ পোণঃপুনিক করিয়া অলম্বত করা হইয়াছে। কুগাঁথা ঃ—সোজা ড্রাফ্টিং (Straight-Drafting)

সাধারণ হাত-তাঁতে ৮, ১২ বা তদুর্দ্ধ সংখ্যক ঝাঁপ পায়ে পেডেল টিপিয়া বোনা অস্থবিধা, স্থতরাং ১০নং চিত্রের ডবির সাহায্যে বুনিতে স্থবিধা।

ডায়মণ্ড (Diamond)


ইহা দেখিতে বর্মিক বা রুছিভনের মত বলিয়া ইংরেজীতে ভারমণ্ড বলে। একটি কোণাকুণি রেখা বিপরীত দিকে (reverse directionএ) টানিলে আঁকা বাঁকা (Zig Zag) হয় এবং এই আঁকা বাঁকাকে পুনবায় বিপরীত মুখী করিলে ভায়মণ্ড হইয়া থাকে। যে কোন সমসংখ্যক টানা ও পড়েনে ভায়মণ্ড হইতে পারে। ৩ ঝাঁপে ৪ স্থতায় (টানা ৪×পড়েন ৪) সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ভায়মণ্ড হয়।

বিজ্ঞাড় সংখ্যায় (odd number) পয়েন্টেড এবং জ্ঞাড় সংখ্যায় (even number) ক্ল্যাট প্রেন্টেড ডায়মণ্ড হইয়া থাকে। এই কাপড় পোষাকী অপেক্ষা পারিবারিক অর্থাৎ গৃহস্থালী কার্যোর জ্ঞ বেশী ব্যবহৃত হয়, যেমন—তোয়ালে, গায়ের, চাদর, বিছানার চাদর, টেবিল ঢাক্নি, বালিশ ঢাক্নি, কাউন্টার পেইন ইত্যাদি।

৩ াপে ভারমণ্ড (Diamond on 3 Shafts)

ব-গাঁথা :-->.২.৩২, লিফ্টিং :-->.২, ১.৩, ২.৩, ১.৩ অথবা ৩,২,১,২

व-वाक्तनि—धर् व्यथवा ওয়েট ् वाता।



४७नः हिता।



५ १नः हिला।

৬৬নং চিত্র—৪ ঝাঁপে ডায়মণ্ড (Diamond on 4 Shafts) ব-গাঁথা ঃ—১.২.৩৪, ৩.২.১.৪ (স্পেশিয়াল ড্রাফ্টিং)

लिक् हिर :- > २, २,०,०,८, ८,०, ८,०,०,२ २,०, ८,०,

व-वाक्किन-वील बाता :-७, २-8.

व्यात्र वहविध व-गाँथा व्यनानी, यथा-

- ক) ১.২.৩.৪.৩.২ (পরেন্টেড্ অথবা V ড্রাফ্টিং)
- (খ) ১.২.৩ , ৪.৩.২.> (ফ্ল্যাট্ পয়েণ্টেড ড্ডাফ্টিং)
- ্র্বি) ১.২.৩.৪, ১.৪.৩.২ (আর এক প্রকার স্পেশিয়াল ড্রাফ্টিং)
 উপরোক্ত ব-গাঁথা প্রণালীর মধ্যে প্রেক্টেড্ এবং স্পেশিয়াল

্রাফ্টিংই বেশী প্রচলিত। প্রেণ্টেড্ ব-গাঁথায় ২ ও তনং ঝাঁপের

নধর > ও ৪নং ঝাঁপের ডবল; কিন্তু স্পেশিয়াল ব-গাঁথায় ৪ খানা ঝাঁপ একই নম্বরের প্রয়োজন এবং এই প্রণালীই কার্যাক্ষেত্রে সর্ব্বতো-ভাবে উত্তম।

লিফ টিংঃ—১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১, ৪.৩, ৩.২, ২.১, ৪.১, ব-বান্ধনি—রীল দারা ১—৩, ২—৪.

৮৭নং চিত্র—৮৬নং চিত্রের ছোট ডায়মণ্ডের আকার (Size)
বড় করিয়া ৮৭নং চিত্রের ডিজাইনটি হইরাছে। ডায়মণ্ডের আকার
বড় করা একমাত্র ব-গাঁথা এবং লিফ্টিং এর উপর নির্ভর করে, যথা

ব-গাঁথা ঃ—(১.২.৩.৪) ৩ বার, (৩.২.১,৪) ৩ বার

লিফ্টিং ঃ—(১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১) ৩ বার, (৪.৩, ৩.২, ২.১, ৪.১) ৩ বার

व-वाक्ति—त्रील घाता >-0, २-8

হানিকম্ব (Honey Comb)

ইহার মূল বুনন্ ভারমণ্ড। এই উইভে মৌমাছির চাকের মত খোপ (cell) তৈরী হয় বলিয়া ইহাকে মৌচাক বুনন্ কহে, ইংরাজীতে বলে হানিকল্ব (Honey Comb)। ওয়ার্প ভায়মণ্ড এবং ওয়েফ্ট্ ভায়মণ্ড মিলিয়া হানিকল্ব ডিজাইন হয়। ওয়ার্প ও ওয়েফ্ট্ উভয় ভায়মণ্ডের দর্ব্বাপেক্ষা লম্বা-ভাসা (longest floats) টানা ও পড়েন স্থতার সাহায্যে সেল (cell) প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কাপড়ের উভয় দিকই এক রকম অর্থাৎ reversible. এই ডিজাইনের টানা ও পড়েনে জ্বোড় সংখ্যক স্থতা থাকে। কথনও জানা এবং পড়েন সমান, কখনও বা কম বেশী থাকে। যে রাশিকে। ২ দিয়া ভাগ দিলে মিলিয়া যায় তত সংখ্যক টানা ও পড়েন নিয়া


হানিকম্ব ডিজাইন হইয়া থাকে। সর্বাপেক্ষা ছোট হানিকম্ব ৬ স্থত টাদা এবং ৪ স্থতা পড়েন (6 ends and 4 picks) নিয়া প্রম্বত হইয়া থাকে। হানিকম্ব কাপড় বেশ নরম হয়, তাই তোয়ালে, বিছানার চাদর, বেড্কভার, টেবিল ক্লথ, নেক্টাই, সোয়েটার, মহিলাদের শীতকালে ভিতরে ও বাহিরে ব্যবহারোপযোগী পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রস্বত করিতে এই বুননের থুব বেশী প্রচলন।

মোট। বা ডবল স্তায় হানিকন্ব থুব খাপি করিয়া বুনিলে "দেল্" গুলি থুব ভাল দেখায়। মিহি বা একতার স্থতায় হালুকা করিয়া বুনিলে "দেল্" তেমন ভাল দেখায় না। স্থতরাং এই কাপড় বুনিজে নিয়লিখিত স্থতা ব্যবহার করা উচিতঃ—

- ° (क) টানা ও পড়েনে উভয় দিকেই ডবল অথবা folded স্থতা।
 - (খ) টানায় ডবল অথবা folded, পড়েনে একতার (single).
- ু (গ) টানায় একতার, পড়েনে ওয়েইষ্ট (waste).

বেড ও টয়লেট্ কভারের জন্ম ১৬ নং দোতার বা ২৪ নং ৩ তার ধোলাই স্থতা প্রতি ইঞ্চিতে ৪৮টা টানা ও পড়েন (Ends and picks) দিয়া বুনিলে এফেক্ট্ ধ্ব ভাল হইবে। তোয়ালের জন্ম টানায় ২৬নং এবং পড়েনে ১৬নং স্থতা প্রায়ই ব্যবস্থত হইয়া থাকে।

তোয়ালের জন্য ৪০ নং শানায় ২।২০'s হইতে ২।৩০'s এর টানা, ১৬ নং হইতে ২২নং স্থতার পড়েন ব্যবহার করিলেও এফেকৃট্ ভালই পাইবে।



४५ नः ठिखा ४२ नः ठिखा २० नः ठिखा ३० नः ठिखा

৮৮ নং চিত্ৰ—8 বাঁপে হানিকম্ব (Honey comb on 1) shafts):—

ব গাঁথা->.২.৩.৪.৩.২ অথবা ১.২.৩.৪.৪.৩.২.১

টিপ নি—২, ১. ৩, ১.২.৪, ১.২.৩, ১.২.৪, ১.৩ অথবা ২, ১, ২, ১.৩, ১.২.৪, ১.২.৩, ১.২.৪, ১.৩ ব-বান্ধনি—ধক্ষ, ওয়েট্ অথবা হ

৮৯ নং চিত্র —৫ ঝাঁপে হানিকন্স (Honey Comb on 5 shafts):—

व-भाषा->.२.०.८.८.८.०.२ व्यथवा >.२.०.८.८.८.८.८.

টিপ্নি—২, ১.৩, ১.২.৪, ১.২.৩.৫, ১.২.৩.৪, ১.২.৩.৫, ১.২.৩, ১.৩

व-वाक्ति-धन्न, उत्प्रिष्ट् व्यथवा ख्यीश बादा।

৯০ নং চিত্ৰ—৫ ঝাঁপে প্লেন্ ও হানিকল্ব (Plain & Honey-Comb Combined on 5 shafts)

व-गांथा->.२.७.८.७.२ >.२.७.८.७-२.६.२.६

টানার দিকে যে প্লেন্ হইবে তজ্জন্ম ২.৫.২.৫, ব-গাঁথা ইইরাছে
লিফ্টিং:—পড়েনের দিকে প্লেন্ বুনিবার জন্ম (২.৪, ১.৩.৫)
এইরূপ যত থেই ইচ্ছা বুনিবার পর টানার দিকে হানিকন্দ ও
প্রেন্ বুনিবার জন্ম (২.৩.৪, ১.৩.৪.৫, ২.৪, ৩.৫, ২.৪, ১.৩.৪.৫)
এইরূপ যত থেই ইচ্ছা বুনিতে হইবে। ব-বান্ধনি:—ধন্ম অথবা
ওয়েট্ দারা।

১> নং চিত্ৰ—ও ঝাঁপে প্লেন্ ও হানিকছ:-

(Plain & Honeycomb combined on 6 Shafts)
১ ও ২ নং ঝাঁপ প্লেন্ এবং ৩, ৪, ৫, ৬নং ঝাঁপ হানিকন্তের জন্ম।

ব-গাঁথা প্লেনের জন্ম (১.২, ১২) এইরূপ যত স্তা ইচ্ছা, হানি-কম্বের জন্ম (৩.৪.৫.৬.৫.৪) এইরূপ যত স্তা ইচ্ছা।


লিফ্টিংঃ—পড়েনের দিকে প্লেন্ বুনিবার জন্ম (১.৩.৫, ২ ৪.৬)
এইরূপ যত খেই ইচ্ছা বুনিবার পর, টানার দিকে হানিকন্ধ ও
প্রেন্ বুনিবার জন্ম (১.৩.৪.৫, ২.৩.৪.৬, ১.৩.৫, ২.৪, ১.৩.৫,
২.৩.৪.৬) এইরূপ যত খেই ইচ্ছা বুনিতে হইবে।

্ব-বান্ধনি ঃ – প্লেনের বাঁপি ছইখানা রীল দ্বারা > – ২, হানি-ক্ষের বাঁপে ৪ খানা ধলু অথবা ওয়েট্ দ্বারা।


ব্ৰাইটন (Brighton)

ইহার মূল বুনন্ (Base Weave) ভায়মণ্ড। দেখিতে মোচাকের মত বটে; কিন্তু হানিকন্ব কাপড়ের দলে ইহার যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। হানিকন্বের ঘরগুলি (cells) ষেমন পরস্পার দমান এবং ছই দিকই দেখিতে এক রকম, ত্রাইটনের ঘরগুলি তেমন নয়। ত্রাইটন কাপড়ের দদর মকঃস্বল (Face side & Back side) আছে। সদর দিকের ঘরগুলি ছোট বড় বটে, কিন্তু বেশ স্পষ্ট ও পরিকার, আর মকঃস্বল অর্থাৎ Back side এর ঘরগুলি আব্ডোখাব্ডো (Rough) এবং অস্পষ্ট। ত্রাইটন কাপড়ের উভয় দিক এক রকম নয় অর্থাৎ reversible নয়। বিছানার চাদর, টেবিল ঢাক্নি, তোয়ালে ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে এই বুননের ঘথেষ্ট প্রচলন। যে রাশিকে ৪ দিয়া ভাগ করিলে মিলিয়া যায় তত সংখ্যক টানা ও পড়েন নিয়া ত্রাইটনের ডিজাইন হয়। অতএব ৮×৮ ত্রাইটনই সর্কাপেক্ষা ছোট। এইরূপ ১২×১২ ১৬×১৬, ২০×২০ হিসাবে

ব্রাইটন হইয়া থাকে। ছই কিনারের ওয়ার্প ভায়মণ্ডের টানার রহত্তম ভাসা (Longest floats of warp Diamonds at the sides) এবং উপর ও নীচের ওয়েফ ট্ ভায়মণ্ডের পড়েনের রহত্তম ভাসা (Longest floats of weft Diamonds at the top and bottom) দ্বারা ব্রাইটন সেলের শির (Ridges of cells) প্রস্তুত হইয়া থাকে। বেশী সংখ্যক ঝাঁপ পায়ে পেডেল টিপিয়া বোনা কন্তুকর বলিয়া ১০ নং চিএের ভবির সাহায্যে ব্রাইটন বোনাই শ্রেয়ঃ এবং সহজ।



৯२ नः हिल ।



२० नः हिख।

৯২নং চিত্র —৮×৮ ব্রা**ইটন অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা ছোট প্রাইটন।** ইহা বুনিতে ৮ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন। ব-গাঁথা — সোজা ড্রাফ্টিং। টিপ্নি—(২.৪.৬), (২.৫.৭), (২.২.৪.৬.৮), (২.৩.৫.৬.৭), (২.৬.৮) (১.৩.৫), (২.৪.৫.৬.৮), (২.২.৩.৫.৭)

৯৩ নং চিত্র—১৬×১৬ ব্রাইটন:— ইহা বুনিতে ১৬ ধানা ঝাঁপের প্রয়োজন। ৰ-গাঁথাঃ—ক্ৰমান্তম > হইতে ১৬ অৰ্থাং সোজা ড্ৰাফ্টিং (Straight Drafting)

দ্রের :—অধিক সংখ্যক ঝাঁপের কাপড় ১০ নং চিত্রের ডবির সাঁহায্যে বুনিতে হয়। উক্ত ৯৩ নং চিত্রের ব্রাইটনটি বুনিতে ১৬ খানি ঝাঁপের জন্ম ডবিতে ১৬টা হুক্ থাকা প্রয়োজন, কারণ, প্রতি হুকে একথানি করিয়া ঝাঁপ বাঁধা থাকিবে। ১৬টি খেইয়ের জন্ম ১৬ খানি লেটিচের প্রয়োজন এবং উল্লিখিত টিপ্নি অন্ম্যারী লেটিচের গায়ে পেগ্ ক্সান থাকিবে, যেমন ১নং লেটিচে ২, ৮ ও ১০নং গ্র্তে পেগ্ বসিবে।

স্পুঞ্জ (Sponge)

এই কাপড় বুনিতে নরম পাকের মোটা ও পাকোয়ান স্থতা ব্যবহার করিতে হয়। ইহা থুব নরম ও শোষক হয় বলিয়া এই বুনন্ দ্বারা স্কুজনি, বিছানার চাদর, তোয়ালে, মোটা ওভার কোট, এবং মহিলাদের শীতকালে ভিতরে পরিধান করিবার জন্ম মোটা পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইয়া

Longest floats of warp and weft for the ridges of the cells and the recesses are formed by the plain unit. থাকে। ১০ ঝাঁপের কমে স্পঞ্জ হয় না। যত ঝাঁপের স্পঞ্জ তত স্বতার একটি সাটিন্ ডিজাইন করিয়া প্রত্যেক সাটিন্ দাগের চারিদিক পূর্ণ করিয়া এক একটি ডায়মণ্ড (Diamond spot) করিলেই স্পঞ্জের ডিজাইন হয়। ইহা ডবিতে বোনাই শ্রেয়ঃ।



৯৪ নং চিত্ৰ


পঞ্জ উইভ সাধারণতঃ ভাল ভাল জ্যাকার্ড ডিজাইনের জমিন (ground weave) করিতে প্রয়োজন হয়।

৯৪নং চিত্র—১০ ঝাঁপে স্পঞ্জ (Sponge on 10 shafts) ব-গাঁথা ঃ—> হইতে >০ অর্থাৎ সোজা ড্রাফ ্টিং।

টিপ্নিঃ—(৩.৫.৬.৭.৯), (২.৬.৮.৯.১০), (১.২.৩.৫.৯), (২.৪.৫.৬.৮), (১.৫.৭.৮.৯), (১.২.৪.৮.১০), (১.৩.৪.৫.৭), (৪.৬.৭.৮.১০), (১.৩.৭.৯.১০), (২.৩.৪.৬.১০)

হুক্-য়্যা-ব্যাক্ বা সাপের খোলস (Huck-a-Back)

ইহা হানিকম্ব জাতীয় কাপড়, কিন্তু সরল বুনানির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কোঁড় সংযুক্ত বলিয়া "আবড়ো খাব্ডো" (rough) দেখায়। দেখিতে অনেকটা সাপের খোলসের ন্যায়। ইহাকে ইংরাজীতে "হুক্-র্যা-ব্যাক্" (Huck-a-Back) বলে। সাধারণুতঃ বিছানার। ঢাকনি এবং তোয়ালে প্রস্তুত করিবার জন্ত এই বুনন্টী ব্যবহৃত্ত হইয়া থাকে।



৯৫ নং চিত্র—8 ঝাঁবেপ হুক্-ম্যা-ব্যাক্। ব-গাঁথা ঃ —>.২.১.২.১.৩.৪.৩.৪.৩ টিপ্নি ঃ—>.৪, ৩, ১.৪, ৩, ১.৪, ২.৩, ১, ২.৩, ১,২.৩ ব-বান্ধনি ঃ —ধতু অথবা ওয়েট্ দ্বারা।

দ্রপ্তব্য—তোয়ালের জন্ম ৪০ নং শানা, ৩০ দোতার টানা, ১৬ নং পড়েন, ইঞ্চি প্রতি ২৬ খেই। ৪০নং শানা ব্যবহার করিলে ১ ও ৩ নং ঝাঁপ ৪৮ নম্বরের এবং ২ ও ৪নং ঝাঁপ ৩২ নম্বরের প্রয়োজন।

৯৬ नः ठिख :- 8 याँदिश एक्-स्रा-ताक् ७ दक्षन्।

(Huck-a-Back and plain combined on 4 shafts) ব-গাঁথা ঃ—প্লেনের জন্ম (১.৩.১.৩) যত স্থতা ইচ্ছা

ত্ক্-য়া-বাকের জন্ম (১.২.১.২.১.৩.৪.৩.৪.৩) যত স্তা ইচ্ছা।
টিপ্নিঃ—পড়েনের দিকে প্লেন্ বুনিবার জন্ম (১.৪,২.৩) এইরপ
যত খেই ইচ্ছা বুনিবার পর টানার দিকে ত্ক্-য়া-ব্যাক্ ও প্লেন্
বুনিবার জন্ম (১.৪, ৩, ১.৪, ৩, ১.৪, ২.৩, ১, ২.৩, ১, ২.৩) এইরপ
যত খেই ইচ্ছা বুনিতে হইবে।

व-वासनि :- थन्न व्यथवा उत्प्रवे बाजा।



२१नः हिख

৯৭ নং চিত্ৰ—৪ ঝাঁপে ডেভন হক্

> হতা টানা এবং ৬ হতা পড়েন নিয়া যে "ছক্-য়া।-ব)।ক্' হয় তাহাকে ভেজন ছক্ বা মেডিক্যাল ছক্ (Devon Huck or Medical Huck) বলে।


ব-গাঁথা ঃ— >.২.>.২.>. ৩.৪.৩.৪.৩
লিফ্টিং ঃ—২.৩, ১.২, ২.৩, ১.৪, ৩.৪, ১.৪
ব-বান্ধনি ঃ— > — ৩; ২ — ৪.

মক্লিনো

(Mock leno or Imitaion Gauze)

এই কাপড় দাধারণতঃ মশারীর জন্ম ব্যবস্থাত হয়। নেটের কাপড় অমুকরণ করিয়া বোনা হয় বিদায়া ইহাকে কুত্রিম জাল কহে। ইংরেজীতে বলে Mock leno or Imitation Gauze আজকাল ছেলে মেয়েদের নানাবিধ রংয়ের ষ্ট্রাইপ যুক্ত জামার কাপড় নিতেও এই বুনন্ ব্যবস্থাত হইতেছে।

ত্ত্-য়্যা-ব্যাক্ এবং মক্লিনো ডিজাইনের আক্ততিতে থুব দামান্তই পার্থকা; কিন্তু যথেষ্ট পার্থকা রহিয়াছে শানা গাঁথার মধ্যে (in the order of denting), দাধারণতঃ মক্লিনো ডিজাইনের এক অর্জেক স্থতা শানার এক ডেণ্টে টানিয়া শানার ১ ডেণ্ট বাদ দিয়া পরবর্তী ডেণ্টে অপর অর্দ্ধেক স্থতা টানিয়া ১ ডেণ্ট বাদ দিতে হয়। পক্ষান্তরে হক্ষা-ব্যাক্ বুনিতে স্বাভাবিক নিয়মে শানার প্রতিধরে ২টি করিয়াই স্থতা থাকে।



৯৮ নং চিত্র—৪ঝাঁপে মক্লিনো (Mock leno on 4 shafts)
ব-গাঁথা—১.২.১. ৩,৪.৩.

উক্ত প্রণালীতে ব-গাঁথিয়া শানা করিবার সময় প্রতি ০ স্থা (3 ends) একঘরে টানিয়া এক ঘর বাদ দিতে হইবে অর্থাৎ (১.২.১.) একঘরে, এক ঘর বাদ, (৩.৪.৩) এক ঘরে, এক ঘর বাদ। টানা বীমে জড়াইবার সময় শানার প্রতি ঘরে ছুই স্থতাই থাকিবে বটে, কিন্তু যে শানায় বুনিবে তাহা হইতে ৪ ভাগের ১ ভাগ কম নম্বরের শানায় বীম করিবে।

णिक् টিং :—(১.৪), (৩.৪), (১.৪), (২.৩, (১.২), (২.৩)। ১৯ নং চিত্র—৪ ঝাঁপে মক্লিনো ও প্লেন্

ব-গাঁথাঃ—>.২.১.২ প্লেনের জন্ম যত স্তা ইচ্ছা, ১.৩.১. ২.৪.২

মক্লিনোর জন্ম যত স্থতা ইচ্ছা। উক্ত প্রণালীতে ব-গাঁথিয়া শানা
করিবার সময় প্লেনের স্থতা শানার প্রতি বরে যথানিয়মে ছইটী
করিয়া থাকিবে এবং মক্লিনোর স্থতা শানার ২ ঘরে ৩টী টানিয়া
১ ঘর বাদ অর্থাৎ (১.৩.১) এক ঘরে, ১ ঘর বাদ, (৩.৪.৩) এক ঘরে,
১ ঘর বাদ থাকিবে; যথাক্রমে এই নিয়মে শানা গাঁথিতে হইবে।

লিফ্টিং:—(২.৩), (২.৩), (২.৪), (২.৪), ১.৪)। বিনামনিঃ—বীল দাবা ১—২, ৩—৪। ১০০ (ক) নং চিত্ৰ।



১০০ নং চিত্ৰ।

় ১০০ নং চিত্ৰ— ৩ ঝাঁপে মক্লিনো ব-গাঁথাঃ— ১.২.১.১.৩

শানা-গাঁথা প্রণালী—একঘরে ৫ স্তা, এক ঘর বাদ, এক ঘরে স্কৃতা, এক ঘর বাদ।

• हिश् नि :-->, ७, >, ७, >, २.७. व व वासनि :-- धन्न. खीः व्यथा अरस् हाता।

১০০ (ক) নং চিত্র—৪ ঝ**াপে মক্লিনো**

ব-গাঁথা ঃ— ১.২.১.২.১ ৩.৪.৩.৪.৩

শানা-গাঁথা প্রণালী— এক ঘরে ৫ স্থতা, এক ঘর বাদ, এক ঘরে ৫ স্থতা, এক ঘর বাদ।

लिक् हिं : ->.८, ०.८, ১.८, ७.८, ১.८, २.७, ১.२, २.७, ১.२, २.७

व-वास्ति—तील बाता >-७, २-8.

টানা ও পড়েনের দিকে ২, ৪, ৭ এবং ৯ নম্বর স্থতাগুলি বঞ্জিন স্থাবহার করিলে ডিজাইনটা অতি মনোরম দেখাইবে।

মক্লিলে। বুলিভে শালা-গাঁথার নানাবিধ প্রণালী এখং কভকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় :—যথা—

- (ক) একডেণ্টে ৩ স্তা, এক ডেণ্ট বাদ
- (খ) এক ডেণ্টে ৫ স্থতা, এক ডেণ্ট বাদ, এক ডেণ্টে > স্থতা, এক ডেণ্ট বাদ (১০০ নং চিত্ৰ জন্তব্য)
- (গ) এক ডেণ্টে ৫ স্থতা, এক ডেণ্ট বাদ, এক ডেণ্টে ৫ স্থতা এক ডেণ্ট বাদ (১০০ক নং চিত্ৰ দ্ৰম্ভবা)

বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়—


- া উক্ত ক ও খ যে কোন মক্লিনো যদি ৪৮ নং শানায় বুনিতে হয়, তবে টানা (warp) বীমে জড়াবার সময় ৩৬নং শানায় প্রতিডেল্টে ২টা করিয়া সূতা গাঁথিয়া বীম করিতে হইবে অর্থাৎ এই স্থলে যত নম্বর শানায় বুনিবে তাহার ৪ ভাগের ১ ভাগ কম নম্বর শানায় বীম করিবে; কিন্তু গ মক্লিনো ৪৮নং শানায় বুনিতে হইলে ৬০ নম্বর শানায় বীম করিতে হইবে।
- ২। খাঁটি মক্লিনো বুনিতে পড়েনের প্রতিগ্রপু সূতা টানার দিকে শানায় যতটা ফাঁক (skip) রাখা হয়, ততটা ফাঁক দিয়া বুনিতে হয়।

কেপ্ (Crape or Crepe)

ইহার অপর নাম ওট মিল (Oatmeal)। এই কাপড়ে ট্রাইপ্রা কোন কোণাকুণি রেখা (Diagonal lines) দৃষ্ঠ হয় না। এই কাপড়ের উপরি ভাগ খদ্ খদে এবং দানাযুক্ত (Rough and Seedy) হইয়া থাকে। ক্রেপ্ উইভ জ্যাকার্ড ডিজাইনের গ্রাউণ্ড উইভে প্রায়ই প্রয়োজন হয়। কখনও কখনও কোরা ক্রেপ কাপড় ধোলাই করিয়া তাহাতে স্থন্দর স্থনর ডিজাইন (Decorative design)
প্রিণ্ট্ করা হয় এবং বাজারে এইরূপ কাপড় ক্রিটোন (cretone)
নামে ফার নির্লাশং রুথ হিদাবে বিক্রয় হয়। ক্রেপ্ কাপড়ের উভয়
দিকই এক রকম অর্থাং reversible. এই কাপড় সার্ট এবং কোটের
জন্মই বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।







১० > नः हिल् ।

১০২ নং চিত্ৰ।

১০৩ নং চিত্র।

১٠> गः हिल-४×४ त्क्रभ्-

এই ডিজাইনে শেষের ৪ পিক্প্রথম ৪ পিকের বিপরীত। ইহা বুনিতে ৪ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন। ২০ নং দোতার টানা, ২০ নং ডবল পড়েন। টানা ও পড়েনে প্রতি ইঞ্চিতে ৪৪টি স্তা রাখিয়া বুনিলে কোটের উপযোগী কাপড় হইবে।

व-भाषा : ->.२.७.८.७ ১.८.७

লিফ্ টিং ঃ—(২.৪), (২.৩), (১.৪), (২.৪); (১.৩), (২.৩), (১.৪) (১.৩). ব-বান্ধনি—রীল দারা ১—২, ৩—৪.

১০২ নং চিত্র —৮x৮ ক্রেপ্। ইহা বুনিতে ৫ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন।

य-भाषा :->.२. >.७. >,८. >.৫.

পিফ্টিংঃ—২.৪.৫, ১.২, ২.৩.৪, ১.৩, ২.৩.৫, ১.৫, ৩.৪.৫. ১.৪.


व-वाञ्चनि—धन्न व्यथवा ওয়েট্ দারা

১০৩ নং চিত্র—:•×৬ ক্রেপ্। ইহা বুনিতে ৬ থানা ঝাঁপের প্রোজন।

ব-গাঁথাঃ—১.২.৩. ২.৩.৪. ৫.৬. ৫.৬. টিপ নিঃ—১.৩.৫, ২.৪, ১.৫, ২.৪.৬, ১.৩, ৪.৬. ব-বান্ধনি— ধনু অথবা ওয়েট্ দ্বারা।

লিনিয়ার জিগ্জ্যাগ (Linear Zig-Zag Weave).

ইহার অপর নাম **ডিস্টরটেড্ বা স্পাইডার উইভ্** (Distorted or spider weave). এই উইভে টানা ও পড়েনের দিকে, মোটা বা রঞ্জিন স্থতা মাঝে মাঝে দরিবেশিত করিয়া ইহাদের মধ্যবন্তী স্থানে প্লেন্ উইভ দিলেই উক্ত মোটা বা রঞ্জিন স্থতার টানা ও পড়েনগুলি মোচ্ ড়াইয়া স্থানচ্যুত হয়।



১০৪ নং চিত্ৰ।

এই উইভ স্বভাবতঃ ভিতরে বাহিরে গুটাইরা (winding in and out) ছোট বড় আঁকা বাঁকা লাইন স্থা করে এবং লাইনের গতি বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া নানাবিধ ফিগার করা যায়। ১০৪ নং চিত্র একটি ষড়ভুজ আকারের লিনিয়ার জিগ্জ্যাগ্। যদি জিগ্জ্যাগ্লাইন পড়েন স্থতা দ্বারা গঠন করিতে হয়, তবে ইঞ্চিপ্রতি

পড়েন সংখ্যা বেশী থাকিবে এবং টানার স্থতা খুব টানের উপর রাখিতে হয়ে । পক্ষান্তরে যদি টানার স্থতা দারা জিগ জ্যাগ লাইন গঠন করিতে হয়, তবে ইঞ্চি প্রতি পড়েন অপেক্ষা টানা বেশী থাকিবে এবং টানার স্থতা একটু কম টানের উপর রাখিয়া পড়েন স্থতা টানের উপর রাখিয়া বুনিবে । উক্ত ডিজাইনটা টানা ও পড়েনে ৪০নং স্থতার ইঞ্চি প্রতি ১০টা টানা এবং ৭৬টা পড়েন রাখিয়৷ বুনিলে উৎকৃত্ত কাপড় হইবে । ১, ২, ১০ ও ১৪নং ভাদা-টানা এবং ১, ১০, ১৯ ও ২০নং ভাদা-পড়েন গুলি অস্তান্থ টানা ও পড়েন অপেক্ষা শক্ত হওয়া উচিত । এই স্থলে উক্ত ভাদা টানা ও পড়েন গুলি ৬০ দোতার হইলে ভাল হয় ।

> ৪ নং চিত্র—**লিনিয়ার জিগ্জ্যাগ**্। ইহা বুনিতে ৪ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন।

ব-গাঁথাঃ—(>.>) তুই স্তা রঙ্গিন, (২.৩) ৫ বার = > ০ স্তা দাদা, (৪.৪) তুই স্তা রঙ্গিন, (২.৩) ৫ বার = > ০ স্তা দাদা।

টিপ্নিঃ—{ ১.৩।, (১.২)} ৪ বার=৮ খেই সাদা, (২.৩) তুইবার =২ খেই অথবা মোটা ১ খেই রন্ধিন, {(৩.৪), (২.৪)} ৪ বার= ৮ খেই সাদা, (২.৩) তুইবার=২ খেই অথবা মোটা ১ খেই রন্ধিন।

व-वासनि : — शक् ष्यथवा ७ एस है चाता।

উক্ত ডিজাইনে (২.৩) তুই খেই একদক্ষে আছে, এই স্থলে থেই তুইটি ভিন্ন ভিন্ন না দিয়া ডবল স্থতার এক খেই বোনাই স্থবিধা। ১ ও ৪নং ঝাঁপে ভাদা অর্থাৎ ফ্লটের স্থতা এবং ২ ও ৩নং ঝাঁপে সাধারণ প্লেনের স্থতা থাকিবে। উক্ত ডিজাইন হইতে যে কাপড় হইবে তাহা **মড়ভূজ** (Hexagonal figure) হইবে। বিছানার চাদর, সুজনি প্রভৃতির জন্ম ব্যবহৃত হয়।

গ্রীসিয়ান উইভ (Grecian Weave)



३०७ नः छिल ।



১ ৽৬ নং চিত্র।

গ্রীদিয়ান উইভে টানা স্তাব লম্বা-ভাসাকে পড়েন স্তাব লম্বা-ভাসা ঘারা ভায়পার বা পাশার ছক্ প্যাটার্ণ চেক্ যুনান হইয়া থাকে (Grecian weave is based on Counterchange principle either with long floats of warp checked by long floats of weft intervened by extreme degree of interlacements or else by Causing warp threads to float upon a large number of picks or picks over a large number of ends to produce Chequered effects in which both warp and weft are freely displayed on the face side of cloth).

এই বুনন্ সাধারণতঃ স্থজনি, বিছানার চাদর, টেবিলচাক্নি, জামার কাপড় এবং নানাবিধ মনোরম ফারনিশিং ক্লথ বুনিতে ব্যবহৃত হয়।

১০৫ নং চিত্র — ৪ঝাঁপে গ্রীসিয়ান উইভ

ব-গাঁথা->.>.২.৩.৪.৪.২.৩.

টিপ্নি—(৩), (২), (২.৩.৪), (২.৩.৪), (৩), (২), (১.২.৩), (১.২.৩)। ব-বান্ধনি—ধকু অথবা ওয়েট্ দারা। ১০৬ নং চিত্র—১ঁ০ ঝাঁপে গ্রীলিয়ান উইভ— ব-গাঁথা—১.২.৩ ৪.৫.৫.৫.৫.৪.৩.২ ১.৬.৭৮.৯.১০.১০.১০.১০.১০.১০.১০.১০.১৮.৭৬.

টিপ্নি—(১.৭.৮.৯.১০), (২.৬.৮.৯.১০), (৩.৬.৭.৯.১০), (৪.৬.৭.৮.১০), (৫.৬.৭.৮.৯) ৪ খেই, (৪.৬.৭.৮.১০), (৩.৬.৭.৯.১০), (২.৬.৮.৯.১০), (২.৩.৪.৫.৬), (১.৩.৪.৫.৭), (১.২.৪.৫.৮), (১.২.৩.৫.৯), (১.২.৩.৫.৯), (১.২.৩.৫.৯), (১.২.৪.৫.৮), (১.২.৩.৫.৯), (২.৩.৪.৫.৬) ডবির সাহায্যে ব্নিতেহয়।

ভারপার ভাইস্ (Diaper Dice)

এই বুনন্ দারা কাপড়ের উভয় দিকে টানা ও পড়েন ভাসা টুইল বা সাটিনের চতুকোণ অথবা লম্বাটে ব্লক (square or Rectangular Blocks) অর্থাৎ পাশার ছকের মত কতকগুলি ছক কাটা বর উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে পাশার ছক বুলন্ কহে। ইংরাজীতে বলে ডায়পার বা ডাইস্ প্যাটার্গ (Diaper or Dice Pattern)। মূল টুইল বা সাটিন্টী যত স্থতার থাকে তাহার দিগুণ সংখ্যক টানা ও পড়েন লইয়া ডায়পার প্যাটার্ণের ডিজাইন হয়। ৬ ঝাঁপের কমে ডায়পার ডাইস্ হয় না। ডিজাইন করিবার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ডিজাইনের প্রত্যেকটি ছক (Block) বেশ পৃথক ও জ্পান্ত হয়। দম্পূর্ণ ব্লকটিকে সমান ভাগে ভাগ করিয়া ৪টা ব্লক করিবে। কোণাকুণি ব্লক্ষয়ে যদি টানাভাসা টুইল বা সাটিন্ থাকে তবে বিপরীত কোণাকুণি ব্লক্ষয়ে পড়েন ভাসা টুইল বা সাটিন্ থাকিবে। কিন্তু ব্লকগুলির চতুঃপার্শ্বের কিনারাগুলি যেন অপর

কোন ব্লকের কোন স্থতার সাথে মিশিয়া কাজুনা করে, যদি করে, তবে কিনারাগুলি "আব্ড়ো থাব্ড়ো" দেখাইবে।



১০৭ নং চিত্ৰ



>0 H 78

১০৭ নং চিত্ৰ—ভান্নপার ভাইস্ প্যাটার্ব

ইহার মূলে ও ভূতার টুইল, অতএব ৩x২=৬ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন।

ব-গাঁথা ঃ—(১.২.৩) এইরূপ ১ ইঞ্চি সাদা, (৬.৫.৪) এইরূপ ১ रेकि मामा।

টিপ্নি—{(>.৫.৬), (২.৪.৬), (৩.৪.৫)} এইরূপ > ইঞ্চি সাদা পড়েন, {(১,২.৬), (১.৩.৫), (২.৩৪)} ,, > ,, রঞ্জিন মাঝে মাঝে প্লেন্ বুনিতে হইলে তাহার

টিপ্নি—(>৩.৫) (২.৪.৬)

व-वास्ति—ज्ञील घाता >-8, २-७, ७-७।

বিছানার চাদর, গায়ের চাদর, টেবিল ক্লথ, সুজনি ইত্যাদি বুনিতে এই বুনন্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জন্তব্য—উক্ত লিফ্টিং ডিজাইন অনুসারে যাহা হওয়া উচিত তাহাই দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ঐ প্রণালীতে পায়ে পেডেল টিপিতে মাঝে মাঝে বিশেষ অপ্পবিধায় পড়িতে হয়। ধেমন, (২.৪.৬), (১.৩.৫) ইত্যাদি। অতএব উক্ত অসুবিধা দুরীকরণার্থে নিয়ে একটি সুন্দর সহজ কৌশল দেওয়া গেল, যথা:—

> নং পেডেলের সঙ্গে ২ নং ঝাঁপ বাঁধিতে হইবে

२ नः ,, ,, ठ मः ,, ,, ,, ७ नः ,, ,, ७ नः ,, ,, ,, ४ नः ,, ,, ७ नः ,, ,, ,, ७ नः ,, ,, ७ नः ,, ,, ,,

উক্ত প্রণালীতে পেডেল ও ঝাঁপ বাঁধিয়া নিয়লিথিত টিপ্নি অনুযায়ী বুনিতে হইবে, যথাঃ—

{(২.৫.৬), (১.৪.৫), (৩.৪.৬)} এইরূপ ১ ইঞ্চি সাদা পড়েন, {(১.২.৫), (২ ৩.৬), (১.৩.৪)} ి,, ১ ,, বঙ্গিন ,,

সুজনি বুনিতে ৪৮ নং শানায় ৩ নং দোতার টানা, ২২ নং ডবল পড়েন গ্যবহার করিতে হয়। এই স্থলে প্রত্যেকটী ঝাঁপ ৩২ নম্বরের প্রয়োজন।

> ৮ নং চিত্র—ভারপারভাই**স**্প্যাটার্ণ

ইহার মূলে ৫ স্থতার সাটিন (5 end Satin), অতএব ৫×২=১০ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন। ১০ নং চিত্রের ডবির সাহায্যে বুনিতে হইবে, কারণ সাধারণ তাঁতে ১০ খানা ঝাঁপ পায়ে টিপিয়া বোনা কপ্টকর।


ব-গাঁথা—(১.২.৩,৪.৫) এইরূপ যত স্থতা ইচ্ছা দাদা,

(১০.৯৮ ৭.৬) " " " " " " " লফ্টিং—{(১.৭—১০), (৩.৬.৭.৯.১০), (৫-৯), (২.৬.৮-১০) (৪.৬-৮.১০)} এইরূপ যত খেই ইচ্ছা দাদা পড়েন,

{(১-৩,৫.৯), (১.৩-৫.৭), (১-৪.১০) (১.২.৪.৫.৮) (২-৬)} এইরূপ যত খেই ইচ্ছা রঞ্জিন পড়েন।

বেড ফোর্ড কর্ড (Bedford Cord)

ইহা এক-প্রকার কর্জ কাপড়। কর্জ জিল টানার দিকে থাকে এবং দেখিতে মাথার সীথি কাটার মত দেখার। মিহি বেজ্ফোর্ড মহিলাদের গ্রীষ্মকালে ব্যবহারোপযোগী পোষাক এবং মোটা বেজ্ফোর্ড কোট এবং মিলিটারী, খেলোয়ার ও অশ্বারোহীদের স্থটের জন্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কর্ডের স্থতাগুলিতে নানাবিধ রং মিল করিয়া বুনিলে অতি স্থান্দর স্থজনি, বেজ্কভার ইত্যাদি হইয়া থাকে। এই বুনন্ ৬ খানা ঝাঁপের কমে হয় না। ১ ও ২নং ঝাঁপে প্লেন্ বাইজিংএর স্থতা থাকে, ইহাকে ইংরেজীতে বলে কাটিং সূতা (Cutting ends)। ৩, ৪, ৫ এবং ৬নং ঝাঁপে কর্ডের স্থতা (Face ends) থাকে।





১১০ নং চিত্র। ইহা ১০৯ নং চিত্রের ক্রস্ সেক্শান ।

১০৯ নং চিত্র — বেড্ফোর্ড কর্ড :— ইহা বুনিতে ৬ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন।

খনু অথবা ওয়েট দ্বারা।

> ও ২ নং ঝাঁপের কাটিং স্থতা শানার ঘরে ২টী করিয়া থাকিবে; কিন্তু ৩,৪,৫, এবং ৬ নং ঝাঁপের কডেরি স্থতা শানার ঘরে ৩টি করিয়া থাকিবে;

থথা—(১.২) একঘরে, (৩.৪.৩) একঘরে, (৪.৩.৪) একঘরে,
(১.২) একঘরে, (৫.৬.৫) একঘরে, (৬.৫.৬) একঘরে।
টিপ্নিঃ—(১.৩), (২.৪), (১৫), (২.৬)
ব-বান্ধনি—১ও২নং ঝাঁপ বীল ছারা ১—২, ৩,৪,৫ ও ৬নং ঝাঁপ

এই স্থলে ৬ স্থতায় কর্ড হইয়াছে। এই কর্ডকে আরও পরিকার,
স্থলর ও মজবৃত করিতে হইলে প্রতি কর্ডের মধ্যস্থলে একটি অথবা
একাধিক ওয়াভিং (wadding) স্থতা রাখিয়া বুনিতে হয়।

>>> নং চিত্র। ওয়াডিং হৃত। সহ বেড্ফোর্ড কর্ড কাপড়ের ক্রস্ সেক্শান (Transverse Section) দেখান হইয়াছে।

এই ওয়াজিং স্তাগুলি পৃথক বীমে থুব টান অর্থাৎ টাইট্
অব্স্থায় রাখিতে হইবে, যেন বুনিবার সময় উক্ত ওয়াজিং স্তাগুলি
টিউবের ভিতঃ দিয়া চলিয়াছে বলিয়া মনে হইবে। এই ওয়াজিং
স্তার জন্ম পৃথক আওও ২ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন। ওয়াজিং স্তা
অপেকাক্বত মোটাও নরম পাকের থাকে।

জন্তব্য—১০৯নং চিত্রের ডিজাইন বারা ৪৮নং শানার ২০ নং স্থার টানা, ৪০ নং স্থার পড়েন, ইঞ্চিপ্রতি ৭০ খেই (Picks) দিয়া কাপড় বুনিলে গ্রীয়কালীন ব্যবহারোপযোগী জামার কাপড় হইবে। ৪৮ নং শানার বুনিতে হইলে ৬৪ নং শানার হিসাবে টানা প্রস্তুত করিয়া ৬৪ নং শানায়ই বীম করিতে হইবে। এই স্থলে ১ও ২নং ঝাঁপ ৩২ নম্বরের এবং অপর ৪ খানা ঝাঁপ ৪৮ নম্বরের প্রয়োজন। বেশী দামের বেড্ফোর্ড কর্ডের কাপড় বুনিতে কর্ডগুলি উপরে রাখিয়া বুনিতে হয়।


বিশেষ দ্রপ্রব্য —কড জাতীয় আর এক প্রকার কাপড় আছে তাহাকে "পিকি' (Pique) বলে। বেডুফোড কডের ভুরেগুলি টানার দিকে লম্বালম্বি থাকে; কিন্তু পিকির ভুরেগুলি কাপড়ের চওড়ার দিকে থাকে। বেডুফোর্ড কর্ডে সাধারণতঃ একটি টানা ও একটি পড়েন আবগুক; কিন্তু "পিকি" বুনিতে হুইটা টানা এবং একাধিক পড়েন প্রয়োজন, কখনও কখনও হুইটা, তিনটা পড়েনও ব্যবহৃত হুইয়া থাকে; বেডুফোর্ড কর্ডের রিপিট দাধারণতঃ হুইটা কর্ডে দম্পন্ন হয়; কিন্তু পিকির রিপিট প্রধাণতঃ একটি কর্ডেই হুইয়া থাকে।

এক্ষ্ট্রা ওয়ার্প ও এক্ষ্ট্রা ওয়েফ্ট্

(Extra Warp and Extra Weft)

কাপড়ের পাড়ে নক্সা ব্নিতে এক্ষ্ট্রা ওয়ার্পের প্রয়োজন, এতদ্ভিন্ন জমিনে নক্সা করিতেও কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিজ্ঞ টানার প্রয়োজন হইয়া থাকে। গ্রাউণ্ড এবং ফিগার উইভেক স্থতা একসঙ্গে বীমে জড়ান হইলে বুনিবার কালীন টানার স্থতা ঢিল টান হইয়া কাপড় বুনিবার অযোগ্য হয়। এইজন্ম এক্ষ্ট্রা ওয়ার্প পৃথক রাখিতে হয়, এক্ষ্ট্রা ওয়ার্প দারা যেমন কাপড়ে নক্সা উঠান মার, এক্ট্রা ওয়েফ ট্ (Extra weft) দারাও তেমন কাপড়ে নক্সা তোলা যাইতে পারে। টালাইল, ফরাসভালা, ঢাকাই জালদানী ও বেণারশী শাড়ীতে যে দব বুটা ও আচ্লা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এক্ট্রা ওয়েফ্ট্ এর কাজ। প্রতিটি এক্ট্রা ওয়ার্পের দাথে যেমন গ্রাউণ্ড ওয়ার্প কাজ করে, তেমনি প্রত্যেক এক্ট্রা ওয়েফ্টের সাথে গ্রাউণ্ড পিক্ কাজ করে।

চাটাই পা'ড় (Matt Border with Extra warp)



১>२ नः हिख। हाष्ट्रीई शाष्ट्र।

১১২ নং চিত্র — বর্ত্তমানে ধৃতি, শাড়ী ও চাদরের পাড়ে চাটাই বুনন্
খুবই প্রচলিত। এই বুনন্কে দরমা, খল পা বা ধাড়ি বুনন্ও বলে।

ইহা বুনিতে ২ খানা ঝাঁপ এবং ২ খানা ডান্সির প্রয়োজন। ঝাঁপ ২ খানার পর ডান্সি ২ খানি দাজান থাকিবে। অর্থাৎ ১ ও ২নং ঝাঁপ ৩ ও ৪নং ডান্সি। ১ ও ২নং ঝাঁপে জমিন স্থতা এবং ৩ ও ৪নং ডান্সিতে চাটায়ের এক্ট্রা স্থতা থাকিবে। চাটাই বুনিতে যে টানার প্রয়োজন তাহাকে ইংরাজীতে এক্ট্রা ওয়ার্প (Extra warp) বলে। চাটাই পাড় বুনিতে প্রতি পাড়ের জন্ত যত স্থতা প্রয়োজন তত স্থতার ক্ইটি এক্ট্রা ওয়ার্প প্রস্তুত করিয়া পৃথক পৃথক তুইটি ববিনে জড়াইয়া তুই ধারে ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। এক্ট্রা স্থতাগুলি জমিন স্থতা আপেক্ষা কিছু মোটা থাকে।

ব-গাঁথা প্রণালী ঃ—জমিনের ব-গাঁথা ঃ—>.২,>.২ এইরূপ পাড়ের ব-গাঁথা ঃ—(>.৩, ২.৩) এইরূপ যতবার ইচ্ছা এবং (>.৪, ২,৪) এইরূপ যতবার ইচ্ছা।

অর্থাৎ ১নং ঝাঁপে জমিনের ১ স্থতা, ৩নং ডাঙ্গিতে এক্ট্রা ১ স্থতা ২নং ,, , ১ স্থতা, ৩নং ,, , , ১ স্থতা এইরূপ যতবার ইচ্ছা।

১নং ঝাঁপে জমিনের ১ স্থতা, ৪নং ডাঙ্গিতে এক্ট্রা ১ স্থতা ২নং ,, , , ১ স্থা, ৪নং ,, , ১ স্থা এইরূপ যতবার ইছা।

পাড়ের স্থতা শানা গাঁথিবার সময় শানার প্রতি ঘরে ২টা জমিন ও ২টা এক্ষ্ট্রা মোট ৪টা স্থতা থাকিরে। প্রয়োজন হইলে এক্ষ্ট্রা স্থতা ডবলও ব্যবহার করা যায়।

টিপ্নিঃ—৩নং ডান্ধি টিপিয়া রাখিয়া ১ ও ২নং ঝাঁপ দ্বারা সাধারণ প্লেন্ অর্থাৎ ১, ২, ১ ২ এইরূপ যত থেই ইচ্ছা বুনিবার পর পুনরায় ৪নং ডান্ধি টিপিয়া রাখিয়া ১ ও ২নং ঝাঁপ দ্বারা পূর্ব্ববৎ সাধারণ প্লেন্ তত খেই বুনিতে হইবে। ব-বান্ধনি—বীল দ্বারা ১—২, ৩—8

ভারমণ্ড বা বরফি পাড় (Diamond Border with Extra warp)



১১৩ নং চিত্ৰ।

১১৩ নং চিত্র —এই পাড়ের প্রচলন সাধারণতঃ শাড়ীর উপরই খুব

বেশী। ইহা বুনিতে ২ খানা ঝাঁপ এবং ৪ খানা ডাঞ্চির প্রয়োজন। ঝাঁপ ২ খানার পর ডাঞ্চি ৪ খানি সাজান থাকিবে।*

অর্থাৎ > ও ২নং ঝাঁপি, ৩. ৪, ৫ ও ৬নং ডান্সি। > ও ২নং ঝাঁপে জমিন স্থতা এবং ৩, ৪, ৫ ও ৬নং ডান্সিতে বরফির এক্ট্রা স্থতা থাকিবে। এই স্থলেও চাটাই পাড়ের স্থায় ২টী এক্ট্রা ওয়ার্প (Fxtra warp) প্রয়োজন।

व-गाँथा अनानी : - क्यिरनत व-गाँथा : -> . २, > . २ अहे त्रल । পাড়ের ব-গাঁথা ঃ—১.৩, ২.৪, ১.৫, ২.৬, ১.৫, ২.৪। অর্থাৎ— ১নং ঝাঁপে জমিনের ১ স্থতা, ৩নং ডান্সিতে এক্ট্রা ১ স্থতা " 8नः " २नः >नः १०३ 99 99 " " 22 २नः ডনং १० ८नः " " " **ু** ,, ৪নং २नः " >

পাড় বড় করিতে হইলে এইরূপ ব-গাঁথা যতবার ইচ্ছা।

পাড়ের স্থতা, শানার প্রতি ঘরে ২টা জ্বমিন ও ২টা এক্ট্রা, নোট ৪টা করিয়া থাকিবে।

টিপ্নিঃ—১.৩.৪, ২.৪৫, ১.৫.৬, ২.৩.৬, ১.৫.৬, ২.৪৫, ১.০.৪, ২.৩.৬। ব-বান্ধনিঃ—রীল দারা ১—২, ৩—৫, ৪—৬।

উক্ত প্রণালীতে ছোট ছোট নক্সার কাজ করাই সম্ভব। কিন্তু
এক্ট্রা ওয়ার্প ও এক্ট্রা ওয়েফ ট ছারা বড় বড় নক্সা বুনিতে ডবি এবং
জ্যাকার্ড লুমের সাহায্য লইতে হয় (১০ হইতে ১৫নং চিত্র জন্তব্য)।


ডবল ক্লথ

(Double Cloth or Two-ply cloth)

ইহা সাধারণ প্লেন্ কাপড়। এক সঙ্গে ছুইখানি কাপড় বোনা হয় বলিয়া ইহাকে **ভবল কাপড়** বলে। ইংরাজীতে বলে "ভবল ক্লথ"। থলে, বালিশ, লেপের খোল ও স্কুল-ব্যাগের জন্ম যে ডবল কাপড় প্রস্তুত্তত্বয়, সাধারণতঃ ভাহাদের ছুই কিনারা সহ ৩ দিক বন্ধ অর্থাৎ ১ মুখ মাত্র খোলা রাখিয়া বোনা হয়।

আর এক রকম ডবল কাপড় ৩ দিক খোলা অর্থাৎ এক কিনারা মাত্র বন্ধ রাখিয়া বোনা হয়। এইরূপ কাপড় তাঁত হইতে বাহির° করিয়া ভাজ খুলিলেই কাপড়ের বহর ডবল হইয়া থাকে ছোট তাঁতে বেশী বহরের বিছানার চাদর বুনিতে হইলে এই ৩ দিক খোলা রাখিয়া ডবল রুথ বোনাই একটি সহজ এবং স্থুন্দর পস্থা। ডবল রুথ ব্নিতে ৪ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন। ১ম ও ৩য় ঝাঁপ দারা একখানি কাপড় এবং ২য় ও ৪র্থ ঝাঁপ দারা আর একখানা কাপড় বোনা হইয়া থাকে। বুনিবার সময় মনে য়য় য়েন একখানা কাপড়ই বোনা হইয়েছ। এই কাপড় বুনিতে বেশী নম্বরের শানা ব্যবহার করিতে হয়। উপরের কাপড় বুনিবার সময় নীচের কাপড়ের সমস্ত টানার স্থতা নীচে নামিয়া থাকিবে এবং নীচের কাপড় বুনিবার সময় উপরের কাপড়ের সমস্ত টানার স্থতা উপরে উঠাইয়া রাখিতে য়য়।

যে টানা ও পড়েন স্থতা দারা উপরের কাপড়খানি তৈরী হয় তাহাকে বলে Face Ends ও Face Picks. এবং যে স্থতা দারা নীচের কাপড় তৈরী হয় তাহাকে বলে Back Ends ও Back Picks. ডবল ক্লথকে ২ প্লাই বলে, এইরূপ ৩ প্লাই, ৪ প্লাই ইত্যাদি কাপড় বুনিতে পারা যায়। প্লেন্ ডবল ক্লথ বুনিতে যেমন ৪ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন, তেমন ৩ প্লাই বুনিতে ৬ খানা এবং ৪ প্লাই বুনিতে ৮ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন। কাপড়ের প্রতি ইঞ্চিতে যদি ২০টা টানার স্থতা থাকে তবে ২ প্লাই কাপড় বুনিতে ৪০টা এবং ৪ প্লাই বুনিতে ৮০টা টানার স্থতা শানার প্রতি ইঞ্চিতে রাধিবে।



>>৪ নং চিত্ৰ—ইহা এক ধার বন্ধ ডবল ক্লথ (Plain Double Cloth or 2 ply weave, bound at one Selvedge)।

ब-গাঁথা—>.২.৩.8. টিপ্নি—২.৩.8, ১.২.8, 8, ২.

व-वाक्ति-थम्, ७८३ हे व्यथवा स्थीः वाता।



>> १ নং চিত্র। ইহা এক ধার বন্ধ প্লেন্ ডবল ক্লথের অর্থাৎ >> ৪ নং চিত্রের ক্রশ্ সেক্শান (Transverse Section)।

্তিৰেং চিত্ৰ—ই**হা তুইধার বন্ধ ডবল ক্লথ** (Plain Double Cloth, bound at both Selvedges)।

ব-গাঁথা—>.২.৩.৪ টিপ্নি— ২.৩.৪, ৪, ১.২.৪, ২০ থলে, বালিশ ও লেপের থোল ইত্যাদির ৩ দিক বন্ধ থাকিলেই স্থবিধা হয়। উক্ত টিপ্নি দারা প্রয়োজন মত বুনিবার পর ১.৩, ২.৪ এইরপ টিপ্নিতে কয়েকটা পিক্ বুনিলেই আর এক ধার বন্ধ হইবে।



>>৮ नः छिख।

ইহা ছুই ধার বন্ধ প্লেন্ ডবল ক্রথের অর্থাৎ ১১৫ নং চিত্রেশ ক্রশ্ব (Transverse Section)।

ভবল ক্লথ বুনিতে যদি ২ খানাঁ কাপড় সম্পূর্ণ পৃথক রাখিতে হয় তবে ১১৪নং চিত্রের ডিজাইনটী ২ মাকুতে বুনিতে হইবে। প্রথম ২ পিক্ (২.৩.৪, ১২.৪) এক মাকুতে, শেষের ২ পিক্ (৪,২) অপর মাকুতে বুনিবে এবং এই স্থলে একাধিক মাকুর বাক্স সহ দক্তি (Multiple shuttle box, ব্যবহার করিতে হয়।

১১৬ নং চিত্র—৮ ঝাঁপে আলস্কৃত ডবল কাপড় (Figured double cloth on 8 shafts).

> স্থা কাল, > স্থা সাদা এইরপে সম্পূর্ণ টানার স্থতা সাধান আছে, অতএব শানার প্রতি বরে > স্থতা কাল ও > স্থতা সাদা থাকিবে। পড়েনেও ঠিক টানার মত > থেই কাল স্থতার পর > থেই সাদা স্থতা বুনিতে হইবে। অতএব তুইটী মাকুর প্রয়োজন। এই কাপড় দাধারণতঃ বিছানার চাদরের জন্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ৰ-গাঁথা ঃ—>.২.৩.৪ এইরূপ যতবার ইচ্ছা,

৫.৬.৭.৮ এইরূপ যতবার ইচ্ছি।

টিপ ্ন-{(২.৩,8.9) কাল, (৪.৫.9.৮) সাদা,

(১.২.৪.৫) কাল, (২.৫ ৬.৭) দাদা} এইরূপ যতবার ইচ্ছা,

{(৩.৬.৭.৮) কাল, (১.৩.৪.৮) সাদা,

(১.৫.৬.৮) কাল, (১.২ ৩ ৬) সাদা} এইরূপ যতবার ইচ্ছা।

ब-वांक्सनि--तील घाता >-१, २-४, ७-৫, ४-७

এই স্থলে রীল দারা বুনিতে কার্যাক্ষেত্রে বিশেষ অন্ধবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা, কারণ সহতৈ ৭ নং ঝাঁপের দুরত্ব যুতটা হইবে বলিরা মনে হয় তাহাতে রীলের দড়ি কিছুতেই সমস্থত্রে থাকিবে না; অতএব ঝাঁপ উঠা নামা করিতে চাঁপ ধরিতে পারে। ডবি, ধনু অথবা ওয়েট্ই এইস্থানে অপেক্ষাকৃত ভাল কাজ দিবে।

"ডবল ক্লথ" কাথা সেলাইয়ের মত তুইখানি কাপড়কে একসঙ্গে দেলাই করিয়াও বোনা যাইতে পারে।

ব্যাক্ড ফ্যাত্রিক্

(Backed Fabric)

অতিরিক্ত (additional) টানা ও পড়েনের সাহায্যে কাপড়কে মোটা করণ এবং কাপড়ের ওজন, শক্তি ও উষ্ণতা বৃদ্ধি করণই ব্যাক্ড্ ফাবিকের প্রধান উদ্দেশ্য। এই কাপড়ের ২ দিকে ছুই রকম উইভ দৃষ্ট হয় এবং উভয় দিক্ই সদর অর্থাৎ reversible মনে হইবে। কোন কাপড়ের পেছন দিকে যদি এক্ট্রা ওয়েফ্ট্ দারা ব্যাকিং করা হয়, তবে প্রতি ওয়ার্প স্থতা রিপিটে অন্ততঃ একবার ক্রমান্বয়ে ছ্ই পিক্ পড়েনের নীচে থাকিবে। ওয়ার্প-ব্যাকিং এর বেলায় ইহার বিপরীত হইবে।

এক্ ষ্ট্রা ওয়ার্প দারা ব্যাকিং করিতে অডিনারী লুম; কিন্তু এক্ষ্ট্রা ওয়েক্ট দারা ব্যাকিং করিতে "মালটিপল্ সাটেল বক্স লুম" প্রয়োজন।

ওয়েফট্ ব্যাক্ড ফ্যাত্রিক. (Weft Backed Fabric)








১১৯ নং ১২ নং চিত্র। চিত্র। ১২১ নং চিত্র

১১৯ নং চিত্র একটি রেগুলার টুইল এবং ১২০ নং চিত্র একটি টানা ভাসা সাটিন। এই উইভ ছুইটা পড়েনে পড়েনে মিলিত হইয়া ১২১ নং চিত্রের ডিজাইনটা হইয়াছে এবং ইহাকে বলে 'ওয়েফ্ট ব্যাক্ত্ ফ্যাব্রিক্।

ওয়াপ ব্যাক্ড ফ্যাত্রিক্ (Warp Backed Fabric)



১২২ নং চিত্র একটি রেগুলার টুইল এবং ১২৩ নং চিত্র একটি পড়েন ভাসা সাটিন। এই উইভ তুইটী টানায় টানায় মিলিত হইয়া ১২৪ নং চিত্রের ডিজাইনটী হইয়াছে এবং ইহাকে বলে ওয়াপ ব্যাক্ত্ম্যান্তিক্।

টার্কিশ টাওয়েল

(Turkish Towel)

ইহা প্লেন্ কাপড়; কিন্তু এই কাপড়ের ছুই দিকেই টানার দ্বারা পাইল বা ফুপি তোলা থাকে এবং ইহাকে ওয়ার্প পাইল বা টেরী পাইল বলে। তোয়ালে, বালিশ ঢাক নি, বিছানার চাদর, বাথ্টাওয়েল, সুজ্নি, টয়লেট্কভার, মখমল, ইত্যাদির জন্ম ব্যবহৃত হয়। ইহা वृति ह थाना बाँ १ वरः २ ही वीम वा नत्ता एकत अर्याकन। वक বীমে জমিনের স্থতা (ground ends), অপর বীমে পাইলের স্থতা (pile ends) থাকে। জমিনস্থতার বীম বেশ টানের উপর (Tightfit) রাখিয়া পাইল-স্তার বীমটা জমিন-স্তার বীমের একটু উপরে টিলা ভাবে (Loose fit) রাখিতে হইবে, যেন বোনার সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতে বীমটী ঘুরিয়া আসে। প্রতি বীমে সমান সংখ্যক স্থা থাকিবে। পাইল স্থা জমিন স্থা অপেক্ষা মোটা থাকা উচিত। যেমন, জমিন ৩০ দোতার হইলে পাইলের জন্ম ২০ দোতার থাকিবে। পাইলের টানা জমিনের টানা অপেক্ষা ৩ হইতে ৫ গুন লম্বা হইবে অর্থাৎ জমিনের টানা যদি ২০ গজ লম্বা হয়, পাইলের টান। ৩ হইতে ৫০ গজ লম্বা হইবে। পাইল ছোট বড় অনুসারে টানার দৈর্ঘা আরও ছোট বড় হইয়া থাকে। উভয় টানাই শানার প্রতিঘরে একটি করিয়া স্তা টানিয়া বীম করিতে হয় ; কিস্ত ৰুনিবার সময় শানার প্রতি ঘরে জমিনের > স্তা এবং পাইলের > স্থতা মোট ছ্ইটি করিয়া স্থতা থাকিবে।

ৰ-গাঁথাঃ—, ১.২.৩.৪ অর্থাৎ, ১ জমিন, ২ পাইল, ৩ জমিন, ৪ পাইল। অত এব ১ ও ৩ নং ঝাঁপে জমিনের স্থতা এবং২ ও ৪ নং ঝাঁপে পাইলের স্থতা থাকিবে। কাপড়ের ছুই ধারে মুদি কতকটা প্লেন্ বুনিতে হয় তবে জমিন স্থতার বীম হইতে যত স্থতা ইচ্ছা ১.৩.১.৩ এই প্রণালীতে ব-গাঁথিতে হইবে।

विभ्विः-

5.2, 0.8, 0.2, 5.8—2.0, 5.8 0.8 5.2, 5.8, 2.0—5.8, 2.0

অর্থাৎ প্রথমতঃ কাপড়ের উপর দিকে পাইল (face pile)
উঠাইবার জন্ম ১ ও ২ নং ঝাঁপ টিপিয়া খেই মারিয়া খেইটি অর্দ্ধ
ইঞ্জি আন্দান্ত দূরে রাথিয়া তাহারই গায়ে ৩.৪.৩.২, ১.৪ এই ৩টি
খেই (picks) রাথিতে হইবে, তৎপর এক সঙ্গে উক্ত ৪ খেই খুব
জোরে শানা দ্বারা কোলের দিকে ঘা (Beat up) দিতে হইবে এবং
পাইলগুলি যাহাতে খুলিয়া না আসে তজ্জন্ম ২,০ এবং ১.৪ এই
ছুইটী বান্ধনি খেই (Binding picks) দিতে হয়।

দিতীয় বাবে কাপড়ের পিছন দিকে পাইল (Back pile) উঠাইবার জন্ত ও ৪নং ঝাঁপ টিপিয়া খেই মারিয়া খেইটা পূর্ববং অর্দ্ধ ইঞ্চি আন্দাজ দূরে রাখিয়া তাহারই গায়ে ১.২, ১.৪, ২.৩ এই ৩টা খেই (picks) রাখিতে হইবে; তংপর একসঙ্গে উক্ত ৪ খেই খুব জোরে শানা দারা কোলের দিকে ঘা দিতে হইবে এবং যাহাতে পাইলগুলি খুলিয়া না আদিতে পারে তজ্জ্য ১৪ এবং ২.৩ এই তুইটা বান্ধনি খেই (Binding picks) দিতে হয়। ব-বান্ধনিঃ—রীল দারা ১—৩, ২—৪

চেক্ টার্কিশ টাওয়েল (Check Turkish Towel)

টানা ও বয়ন প্রণালী সাধারণ টা কিশ টাওয়েলের স্থায়। পাইল বীমে ছই রং এর স্থতা (১ স্থা লাল, ১ স্থতা নীল) থাকিলে দেখিতে স্থাদর দেখায়। এইস্থলে ১ ও ২নং ঝাঁপে জমিন স্থতা

(Ground ends) এবং ৩ ও ৪নং ঝাঁপে পাইলের স্তা (pile ends) शाकिता।

ৰ-গাঁথা ঃ->.৩.২.৩ এইরূপ ৬ বার, ১,৪.২.৪ এইরূপ ৬ বার টিপ্নি ঃ--२.৪, ১.৩, २.७-->-৪ এইরূপ ७ বার, ১.७, २.८, ८.১—२.७ এইরূপ ७ वाद

ব-বান্ধনি—রীল দ্বারা > - ২, ৩ - ৪, ৪৮ নং শানা, জমিন টানা ৩০ নং দোতার, পাইল টানা ২০ নং দোতার এবং পড়েন ১৬ নং সূত। চেক্ টার্কিশ টাওয়েলের পক্ষে উপযুক্ত।

ফাস্টিয়ান্ ফ্যাবিক্ (Fustian Fabric)

এই জাতীয় কাপড়কে "মুল কাপড়" বলে। পড়েন স্তা দারা এই কাপড়ে পাইল (weft pile) উঠান হয়। ফাস্টিয়ান ্নানাবিধ, তন্মধ্যে "ইম্পেরিয়াল", 'বোয়ান্স্ ডাউন" 'ক্যান্টুন" বা "ডায়গোনাল", "মউল স্কিন্", "বিভারটীন্", "ভেলভেটীন্ অথবা 'কটন্ ভেলভেট্'', "কড়ভুরয়", ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য।

ভেলভেটীন্ ব্যতীত সমস্ত ফাস্টিয়ান্ ফ্যাব্রিক্ই খুব মজবুত কাপড় এবং ইহা পোষাকের জন্ম ব্যবহৃত হয়।





>२७ नः हिल् । >२७ नः हिल् ।




>२१ नः हिला।

ইন্পেরিয়াল (Imperial)—সর্বোৎকৃষ্ট ইন্পেরিয়ালকে বলে "সোয়ান্স্ ভাউন" (Swans down)। ১২৫ নং চিত্র একটি ৫ হতা টানা ও ৫ হতা পড়েনের "সোয়ান্স্ ভাউন", ইহা ৪ (2 up 3 down) হিসাবে একটি পড়েন ভাসা ডিজাইন। ভাল কোয়ালিটির সোয়ানস্ ভাউনে ইঞ্চি প্রতি ২০ নং টুইষ্টের ৬০ হতা টানা, ২০ নং সক্টের ১২০ টী পড়েন থাকিবে। বুনিবার পর পড়েন হতা Perch হাথবা Scratch ক্রা হয়।

১২৬ নং চিত্র একটি ইম্পেরিয়াল সাটিন (Imperial Sateen)। ১২৫ নং চিত্রের সোয়ান্দ্ ডাউন অপেক্ষা অধিকত ব ভারী সোয়াক্স ডাউনকে বলে "ইম্পেরিয়াল সাটিন"। এই ডিজাইন ৮, স্ভার সাটিন বেসিসে করা হয় বটে; কিন্তু সন্নিহিত (Contiguous) হুইটী টানার স্থতা প্রতি পিকে সর্বাদাই এক সঙ্গে উপরে থাকিবে। এই উইভ দাধারণতঃ পড়েন ভাদা অর্থাৎ ২ ত (2 up 6 down) হিদাবে টানার উপর পড়েন ভাসিতে থাকে। এই ইম্পেরিয়াল সাটিনের তলার দিকে পড়েনের খাট খাট ভাসাগুলি অর্থাৎ Short floats সমূহ Perch করিলে যে পাইল এফেক্ট্ হইবে তথন তাহাকে বলে "কুত্রিম মউল স্কিন্" (Imitation Moleskin) এবং উপরের দিকে লম্বা লম্বা পড়েন ভাসাগুলি Perch করিলে যে পাইল এফেক্ট্ হইবে তখন তাহাকে বলে ল্যান্থকিন্ (Lambskin)। মিডিয়াম কোয়ালিটির ইন্পেরিয়াল সাটিনের প্রতি ইঞ্চিতে ১৬ নং টুইটের १२ श्वा होना এবং ১৬নং मक् हिंद ১৫ ही পড়েন থাকিবে। পক্ষান্তরে ভাল কোয়ালিটির ল্যাম্বস্কিনে প্রতি ইঞ্চিতে দোতার ২০ নং (2/20's yarn) সূতার ৪৮ সূতা টানা এবং ২০নং স্তার ৪৫০টী পড়েন থাকিবে।

১২৭নং চিত্র--রেভার সিবিল সাটিন (Reversible Imperial Sateen)—৮ স্তা টানা ও পড়েন নিয়া এই ডিজাইনটা হইয়াছে। এই কাপড়ে পড়েন সূতা এত বেনী ও খাপি থাকে যে উভয় দিকে একমাত্র পড়েনই দৃষ্ট হয় এবং একই রকম দেখায়। এই কারণে ইহাকে রেভার-সিবিল-সাটিন বলে। উত্তম কোয়ালিটির রেভার সিবিল ইম্পেরিয়াল সাটিন কাপড় প্রস্তুত করিতে ইঞ্চি প্রতি ১৬নং টুইস্টের ৬৪ সূতা টানা এবং ০০নং সফ্টের ০০০টা পড়েন রাধিয়া বুনিবে।

ক্যানটুন (Cantoon or Diagonal)—



>२४नः हिल्। >२२नः हिल्।

১৩৽নং চিত্ৰ।

১০০নং চিত্র—ইহা একটি ৬ x >২ ক্যান্টুনের ডিজাইন। ১২৮ ও
১২৯নং চিত্রের ২টা ৬ সূতার রেগুলার টুইলকে পড়েনে পড়েনে
(Pick and Pick) মিশ্র করিয়া ১০০নং চিত্রের ক্যান্টুনের ডিজাইনটী
প্রস্তুত হইয়াছে। উৎক্রপ্ত ক্যান্টুন্ ক্লথ প্রস্তুত করিতে প্রতি ইঞ্চিতে
২০ দোতার ৫২টা টানা এবং ২০ একতার ৪০০টা পড়েন দিয়া বুনিবে।
এই কাপঁড়ের পেছন দিকটা Perch করা হয় এবং ইহা সাধারণতঃ
হাল্কা বংয়ের হইয়া থাকে। রাইডিং অথবা স্পোর্টিং সুট্ হিসাবে এই
কাপড় খুব বেশী ব্যবহৃত হয়।

মউলস্থিন্ (Moleskin)—

ইহা ছুঁচার চর্ম্মবং অতীব কোমল কাপড়। এই কারণেই ইহার নাম মউল-ক্ষিন্। এই কাপড় পূর্ব্বোক্ত ষে কোন ফাস্টিয়ান্ ফ্যাত্রিকের তুলনায় বেশী শক্ত ও ভারী হয়। লোহ ও পিতল ঢাল্মাইয়ের কর্মকারগণ (Iron or Brass Moulders), নাবিকগণ প্রভৃতি এই কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকে; কারণ এই কাপড়ের ভিতরে ধূলি, কণা, বালি, গলিত ধাতুর ছিটা প্রভৃতি সহজে প্রবেশ করিতে পারে না।

মউলস্কিনের ডিজাইন করিতে এক পংক্তি টানা এবং ছুই পংক্তিপড়েনের প্রয়োজন (Face pick & Bick pick, @ 2:1); কিন্তুপড়েন সূতার রকম একই থাকার্য সাধারণ তাঁতে অর্থাৎ যে তাঁতের দক্তির উভয় দিকে একটি করিয়া বাক্স থাকে, এইরূপ তাঁতেই বোনা হইয়া থাকে।




১৩১নং চিত্র।

১৩১নং চিত্র একটি মউল-ক্ষিনের ডিজাইন। ছইটা ফেইস্ পিকের পর একটি ব্যাক্ পিক্ আছে; ফেইস্-পিক্ সাটিন বেসিসে এবং ব্যাক্-পিক্ ৩ সূতার টুইল বেসিসে, স্বতরাং পূর্ণ ডিজাইনটী ৬ সতার টানা × ১ সূতার পড়েনে রিপিট্ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট মউল- স্কিন্ প্রস্তুত করিতে ২৪ তিন-তার স্থতার টানা ৪০ স্থতা এবং ১৬নং স্থতার পড়েন ৪০০ পিক্ প্রতি ইঞ্চিতে থাকিবে।

বিভারটীন্ (Beaverteen)—

ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে অপেক্ষাকৃত হাল্কা মউল স্কন্। কাপড়ের পেছন দিক্ perch করা হয় এবং বুনিবার পর ধোলাই, রং অথবা ছাপান হইয়া থাকে। বিভারটানের ফেইস্ উইভ অনেকটা সোয়ান্স্ ডেটেনের মত এবং ব্যাক্ উইভ প্লেন্ বটে; কিন্তু খাঁটি ক্যালিকো নয়।




১৩२नः हिज ।

১৩২নং চিএ—ডিজাইনটীর ৬ স্তা টানা×১২ স্তা পড়েনে বিপিট। ৩টী ফেইস্ পিকের পর একটি ব্যাক্ পিক্ আছে। ভাল কোয়ালিটির বিভারটীন্ প্রস্তুত কবিতে প্রতি ইঞ্চিতে ২০ দোতারের ৪০ স্তা টানায় এবং ২০ নম্বর স্তার ৩০০ পিক্ পড়েনে থাকিবে।

ভেল্ভেটীন্ (Velveteen)

ফাস্টিয়ান্ ফ্যাব্রিকের মধ্যে **ভেল্ভেটীন্ ক্লথ** অপেক্ষাকৃত হাল্কা জ্মিনের হইয়া থাকে। কাপড় বুনিবার পর পড়েন ভাসাঞাল (weft floats) কাটিয়া পাইল উঠান হয়। কাটিবারু পূর্ব্ব পর্যান্ত এই কাপড়ের বিশেষত্ব কিছুই নাই। একই রকমের পড়েন হতা দ্বারা ভেল্ভেটানের পাইল ও জমিন উভয়ই বোনা হয়। পড়েনের floatsএর মধ্যস্থল কাটিয়া পাইল তৈরী হয় এবং পাইলগুলি ষাহাতে খুলিয়া না যায় এবং কাটিবামাত্র খাড়া (erect) হইয়া উঠে, তজ্জ্য গ্রাউগুপিক্ দিতে হয়, কাপড়ের পিছনে চুণের পাতলা পেই লাগান হয় এবং তাহা শুকাইলে পর তর্পরী ময়দার পেই লাগাইয়া পুনরায় শুকাইয়া লইতে হয় । যে বরাবর পাইলগুলি কাটা হয় সেই রাস্তাকে বলে "Races", নিয়ে ১৩৩নং চিত্রের " "তে ে চিত্রের " দুখান হইয়াছে এবং উক্ত চিত্রের " ৪"তে ভেল্ভেটানের ক্রেশ্বন্দ্রান দেখান হইল।



: ৩৩নং ।চত্র।

২০০নং চিত্র—ইহা একটি বড় পাইলযুক্ত হাল্কা জমিনের ভেল্ভেটীনের ডিজাইন। ছুইটি পাইল পিকের পর একটি গাঁউও পিক্ বহিয়াছে অর্থাং ঃ ১ পাইল পিক্গুলি দাটিন বেদিসে এবং গ্রাউণ্ড-পিক্গুলি ক্যালিকো বা ট্যাবি উইভ প্রণালীতে বহিয়াছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ভারী ভেল্ভেটীন্ করিতে পাইলগুলি ছোট এবং গ্রাউণ্ড-পিক্স্তলি টুইল .বিদিদে দিতে হয় । এইরূপ পাইলকে Fast or Lashed পাইল বলে। যেমন ১৩১নং ডিজাইন; এইস্থলে পাইল-গুলি কাটিলেই Fast or Lashed পাইলযুক্ত ভেল্ভেটীন্ হইবে।

কর্ডুরয় (Corduroy)—

এই কাপড় ভেল্ভেটানের অন্তর্মপ প্রণালীতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে।
ভেলভেটান্ অপেক্ষা কডুরিয় সাধারণতঃ ভারী কাপড় হয়, কিন্তু ট্যাবি
ব্যাকে থাকিলে পাতলা ধরণের কডুরিয় হয়, এবং ইহাকে ভেলভেট্
কিড ও বলে। ভেল্ভেটানের পাইল সমান হয়; কিন্তু কডুরিয়ের
পাইল ছোট বড় হইয়া থাকে।

খ



ক ১৩৪নং চিত্ৰ।

১৩৪নং চিত্রের "ক" একটি ২০×১০ এর ট্যাবি প্রণালীর লাইট্ কর্ডুর্বন্ধ। 'খ' একটি ভারী কর্ডুর্ব্ন এবং ইহাকে বলে Thick-Set-Cord. এইরূপ 3 end or 4 end টুইল ব্যাকে দিয়া যে



কড়ুর্র হয়, তাহা খুব ভারী ও মজবুত হইয়া থাকে। কড়ুর্বের পাইলকর্ড বা রিবগুলি টানার দিকে লম্বালম্বি দৃষ্ট হয়।

২৩৪(গ) নং চিত্র—ইহাতে ১৩৪ ক নং কডুরিয়ের পাইলগুলি কাটিবার পূর্ব্ব এবং পরের অবস্থা দেখান হইয়াছে।


ডামাস্ক (Damask)

এই কাপড় সর্বপ্রথম ডামাস্কাস্ (Damascus) নগরে সিল্কের উপর প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে ডামাস্ক্ ফুটাব্রিক্! ইহা সাধারণতঃ টুইল অথবা সাটিন উইভের উপর তৈরী হয়। নক্সাতে যে টুইল বা সাটিন উইভ থাকিবে জমিনে তাহার বিপরীত টুইল বা সাটিন উইভ থাকিবে জমিনে তাহার বিপরীত টুইল বা সাটিন উইভ হইবে। বর্ত্তমানে এই কাপড় জ্যাকার্ড তাঁতের সাহায্যে কটন বা সিনেনের উপর যথেষ্ঠ পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কাপড় পোষাক, পরিচ্ছদ এবং ফারণিশিং হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ৰোকেইড (Brocade)

এই কাপড় দর্ব প্রথম দিল্কের উপর স্টি-শিল্প দ্বারা অর্থাৎ চিকনের দাহায্যে অতি মনোরম নক্দী করিয়া প্রস্তুত হইত, বর্ত্তমানে জ্যাকার্ড তাঁতের দাহায্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্রোকেইড্ ডিজাইন করিতে উইভের কোন ধরাবাধা নিয়ম নাই। ডিজাইনে যেখানে যে উইভ খাটে দেই উইভই ইচ্ছামত খাটান চলে। এই উইভের দাহায়ে মান্ত্রের প্রতি-মৃতি, দৃগু, যে কোন জীব, জল্প যাহা ুইচ্ছা প্রস্তুত করা যায়।

বিবিধ ডিজাইন (Miscellaneous Designs)



२०६नः हिल ।

১৩৫নং চিত্ৰ—৬ ঝাঁপে ত্ৰোকেন্ ডা রমণ্ড :—

ৰ-গাঁথাঃ—পাড়ের জন্য—একধারে ১.২.৩.৪.৫.৬ এইরপ যত স্থতা ইচ্ছা, অপর ধারে ৬.৫.৪.৩.২.১ এইরপ যত স্থতা ইচ্ছা। জমিনের জন্য— ১২.৩.৪.৫.৬. ১.২.৩ ৪.৫. ৪.৩.২. ৩.৪.৫. ৪.৩২. ১.৬.৫. ৪.৩.২. ১.৬.৫, ৪.৫.৬. ১.৬ ৫. ৪.৫.৬,

বিফ্টিং—(১.২.৩), (২.৩.৪), (৩.৪,৫.), (৪.৫.৬), (৩.৪.৫), (২.৩.৪), {১.২.৩), (২.৩.৪), (৩.৪.৫), (৪.৫.৬), (১.৫.৮), (১

त्रकिन পড़েन। व-वासनि :- त्रील घाटा->-8, र-७, ०-७



১৩৬নং চিত্র।

১৩৬নং চিত্র— শু বাঁপে ত্রোকেন্ ডায়হ গু:—

ব-গাঁথা :-- ১.১.৩৪৫৬৭৮. ৭.৬.৫৬৭.৮. ৭৬.৫. ৪.৩.২.১ ২.৩.৪.৩.২.

লিফ টিং: — (১.২.৬.৭), (২.৫.৬.৮), (৪৫৭.৮), (৩.৪.৬.৭), (২.৩.৫.৬), (১.২.৪.৫) (১-৩.৪.৮), (২.৩.৭.৮), (১.৩.৪.৮), ১.২.৪.৫). (২.৩.৫.৬), (৩.৪.৬.৭), (৪.৫.৭.৮), (১.৫.৬.৮)

রিক্ষা পড়েন। ব-বান্ধনিঃ—ডবির সাহায্যে।




১৩৭নং চিত্ৰ।

১৩৭নং চিত্র—৮ ঝাঁপে ব্রোকেন্ ভারমণ্ড :—

ৰ-গাঁগোঃ—>.২.০৪৫.৬৭.৮.৭.৬৫.৬.৭৮.৭.৬৫.৬.৭.৮.৭.৬৫. ৪০২.১.২০৪.০২.১২.০.৪.৩.২,

টিপ্লি—(১.২.৫.৮), ১—৩.৬), (২ - ৪ ৭), (৩—৫.৮), (১.৪—৬), (২.৫—৭), ৩৬.৭), (১.৪.৭.৮), (৩.৬—৮), (২.৫—१), (১.৪—৬), (৩ ৫.৮),(২.৪.৭), (১.৩.৬)। বঞ্জিন পড়েন। ব-বান্ধনিঃ—ডবির সাহায্যে।



১৩৮নং চিত্র।

১৩৮নং চিত্র —৮ ঝাঁতেপ ব্রোকেন্ ডায়মণ্ড ঃ— ব-গাঁথা ঃ—১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮. ৭.৬.৫. ৬.৭.৮. ৭.৬.৫, ৪.৩.২.১, ২.৩.৪. ৩.২.


এই স্থলে পেডেলের দঙ্গে ঝাঁপ বাঁধিবার প্রণালী ষ্থাঃ— >নং পেডেলের দঙ্গে ২নং ঝাঁপ বাঁধিতে হইবে। २नः 8नः 0न0 >नः 22 " १५८ १ 22 " ,, " १०० ७नः ,, ७नः ৮নং " 979 ৫নং 27 ৮নং 979

ডিজাইন অনুযায়ী পেডেল টিপিয়া বুনিতে ১০৭নং চিত্রের ক্যায় এই স্থালেও মাঝে মাঝে আট্কাইবে, অতএব উক্ত প্রণালীতে পেডেল ও ঝাঁপ বাঁধিয়া নিম্নলিধিত পেডেল টিপিয়া বুনিতে হইবে, যথা—

(১.২.৫., (৩.৪.৭), (১.২.৬), (৩.৪.৮),
[(১.৫.৬), (৩.৭.৮), (২.৫.৬), (৪.৭.৮), (২.৫.৬), (৩.৭.৮).]
এইরূপ তিনবার, (১.৫.৬), (৩.৪.৮), [(১.২.৬), (৩.৪.৭), (১.২.৫),
(৩.৪.৭) (১.২.৬) (৩.৪.৮)] এইরূপ ছুইবার, (১.২.৬), (৩.৪.৭)।
বিন্দিন পড়েন। ব-বারূনিঃ—ধন্ন, ওয়েট্ অথবা ডবি দ্বারা।
১৩৯নং চিত্র—৮ ঝাঁলে ব্রোক্রেন্ডায়মণ্ড।


ব-গাঁপা ঃ — ১.২.৩ ৪.৫.৬.৭.৮. ৭.৬.৫. ৬.৭.৮. ৭.৬.৫ ৬.৭.৮. ৭.৬.৫. ৪.৩.২.১. ১.৩.৪. ৩.২.১. ২.৩.৪.৩.২.

১৩৮নং ডিজাইন অনুযায়ী ঝাঁপ ও পেডেল বাঁধিয়া নিম্নলিখিত পেডেল টিপিয়া বুনিতে হইবে যথাঃ –(১.২.৫), (৩.৪.৭) (১.২.৬), (৩.৪.৮), (১৫.৬), (৩৭.৮, (২৫.৬), (৪.৭.৮), [২.৫.৬), (৩৭.৮) (১.৫.৬), (৩.৭.৮), (২.৫৬ , (৪.৭৮)] এইরূপ ছুইবার, (২.৫৬), (৩.৭.৮), (১.৫.৬), (৩.৪.৮), (১.২.৬) (৩.৪.৭), [(১-২.৫), (৩.৪.৭),



১৩৯ নং চিত্র।

(১.২.৬), (১৪.৮), (১.২.৬), (১৪৭) এইরূপ তুইবার। বঙ্গিন পড়েন। ব-বান্ধনিঃ —ধনু, ওয়েট্ অগবা তবি দার।।




১৪০ নং চিত্ৰ।

১৪০ নং চিত্র—৮ ঝাঁপে তোকেন্ ডায়মণ্ড :-

ব-গাঁথা :— ১.২.৩,৪,৫.৬.৭.৮.৭.৬.৫. ৬.৭.৮.৭.৬.৫. ৬.৭.৮. ৭.**৬.৫.** ৪.৩.২.১. ২.৩.৪, ৩.২.১. ২.৩.৪.৩.২.

(২.৫-৭); [(৩.৬-৮), (১.৪.৭.৮), (১.৪.৬), (২-৪.৭), (৩—৫.৮), (১.৪—৬), (২.৫-৭); [(৩.৬-৮), (১.৪.৭.৮), (৩.৬-৮), (২.৫-৭), (১.৪-৬), (২.৫-৭)] এইরাপ ছইবার, (৩.৬—৮), (১.৪.৬.৮), (৩.৬-৮), (২.৫-৭), (১.৪.৬), [(৩—৫.৮), (২—৪.৭), (১—৩.৬), (১.২.৫.৮), (১—৩.৬),

(২-৪-৭)] এইরূপ হুইবার, (৩.৫.৮), (২-৪.৭), (১-৩.৬)। রঙ্গিন পড়েন। ডবির সাহায্যে বুনিতে হুইবে।




১৪১নং চিত্ৰ।

১৪১নং চিত্র—৮ঝ"াপে ব্রোকেন্ ভারমণ্ড (চেক্ প্যাটার্ব):—

ব গাঁথা প্রণালী ঃ—১৪০ নং চিত্রের স্থায়।

টিপ্লি:-(১.৫-৭), (২.৫.৬.৮), (৩.৫.৭.৮) (৪.৬-৮), [(১-৩.৫), এইরপ (১.২.৪.৬), (১.৩.৪.৭), (২.৪.৮), (১.৩.৪.৭), (১.২.৪.৬)] এইরপ ভিনবার, (১—৩.৫), [(৪.৬-৮), (৩.৫.৭.৮), (২.৫.৬.৮), (১.৫-৭), (২.৫.৬.৮) (৩.৫.৭.৮)] এইরপ ছইবার, (৪.৬-৮), (৩.৫.৭.৮),

त्रिन পंड़िन। छित्र गोशाया वृनिष्ठ इहेरत।



३ ४ नः हिळ।


>৪২নং চিত্ৰ—১০ ঝ**াপে বোকেন্ ডায়নগু**(চেক্ প্যাটার্ব):—

व-११४।:->,२.७.८. ७.२.>, ৫.>. २.७.८. ७.२,>, ७.१.४.७.১०, ৯.৮.१.७. १.৮.৯.>०. ১.৮.१.७,

「「「「「「「「」」」」」」。「「、こ、こ、こ、こ、)、(2.8.9.5.2。)、(2.8.9.5。)、(2.8.9.5。)、(2.8.9.5。)、(2.8.9.5。)、(2.8.9.5。)、(3.8.9.5.5。)、(3.8.9.5.5。)、(3.8.9.5.5。)、(3.8.9.5.5。)、(3.8.9.5.5。)、(3.8.9.5.5。)、(3.8.9.5.5。)、(3.8.9.5.5。)、(3.8.9.5.5。)、(3.8.9.5。))、(3.8.8.9.5。)、(3.8.8.9.5。)、(3.8.8.9.5。)、(3.8.8.9.5。)、(3.8.8.9.5。)、(3.8.8.9.5。)、(3.8.8.9.5。))、(3.8.8.9.5。))(3.8.8.9.5。))(3.8.8.9.5。))(3.8.8.9.5。))(3.8.8.9.5。))(3.8.8.9.5。))(3.8.8.9.5。))(3.8.8.9.5。))(3.8.8.9.5。))(3.8.8.9.5。))(3.8.8.9.5。))(3.8.8.9.5。))(3.8.8.9.5。))(3.8.8.9.5。))(3.8.9.8.9.5。))(3.8.9.8.9.5。))(3.8.9.8.9.5。))(3.8.9.8.9.5。))(3.8.9.8.9.5。))(3.8.9.8.9.9.6))(3.8.9.8.9.9.6))(3.8.9.8.9.9.6))(3.8.9.8.9.9.6))(3.8.9.8.9.9.9))(3.8.9.8.9.9.9))(3.8.9.8.9.9.9))(3.8.9.8.9.9.9))(3.8.9.8.9.9.9))(3.8.9.8.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9)(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.8.9.9.9))(3.

तिक्रन পড़েन। एवित्र माशास्या वृनिष्ठ शहेरर।

ভোরেভিস্ প্যাটবর্ (Swedish Pattern)।



১৪৩ নং চিত্ৰ।

১৪৩নং চিত্র—৬বা বৈপ সোহের জিল্ প্যাটার্ব

- ব-গাঁথা:->.২.৩.৪.৫.৬. ৫.৪.৩.২.


পেডেলের সঙ্গে ঝাঁপ বাঁধিবার প্রণালী, যথাঃ—

১ নং পেডেলের সঙ্গে ১ নং ঝাপ বাধিতে হইবে।

२ न१	n	,,,	२ नश	"	20	,,,
৩ নং	n	ı,ı p	8 नः	"	n	,, ,,
८ न१	20	20	৩ নং	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	n	n
e नर _ु	n	"	७ नः	1)	"	,,
७ नः			৫ नः	100		Mal . I

উক্ত প্রণালীতে ঝাঁপ ও পেডেল বাঁধিয়া নিম্নলিখিত পেডেল টিপিয়া বুনিতে হইবে, যথা— (२-৪.७), (>.৪-৯৬), (>.২.৫.), (>.৩), (>.২.৬), (२.৪.৫), (>.২.৬), (>.৩), (>.২.৫), (>.৪.৫), (>.৪.৬),

ৰ-বাহ্মনিঃ—ধন্ন, ওয়েট্ অথবা ডবি ধারা। রঙ্গিন পড়েন।




১৪৪ नং চিত্ৰ।

>88नः विज - ७ वाँदिश क्यादिश छिन् शारीनि :-

ৰ-গাঁপা :-->.২.৩.৪.৫.৬. ৩.৬.৫.৪.৩.২.

টিপর্নি:—(১—৩), (১.২.৫), (১.৪—৬), (৩.৫.৬), (২—৪.৬), (৩—৫), (১.৪—৬), (৩—৫), (২—৪.৬), (৩.৫.৬), (১.৪—৬), (১.২.৫)।
ব-বান্ধনি:—ধন্ন, ওয়েট্ অথবা ডবি ছারা। ব্রন্ধিন পড়েন।




১৪৫नং हिव ।

১৪৫নং চিত্র—৬ ঝাঁবেপ লোবেয়ডিল, প্যাটার্ব :—
ব-গাঁথা :—১.২.৩.৪.৫.৬.৬.৫.৪.৩.২.১
পেডেলের দলে ঝাঁপ বাঁধিবার প্রণালী :—য়ধা,

১নং পেডেলের সঙ্গে ১নং বাঁপ বাঁধিতে হইবে

উক্ত প্রণালীতে ঝাঁপ ও পেডেল বাঁধিয়া নিম্নলিখিত পেডেল টিপিয়া


' বুনিতে হইবে, যথা—(১.৬), (৩.৫), (২.৫), (১.৪.৫), (৩.৪.৬), (২),
(৩.৫) (১.৬), (১.৪) (১.২.৫), (২.৩.৬) (৪)।
ব-বান্ধনিঃ—পূর্ববিং। রঞ্জিন পড়েন।



১৪৬নং চিত্ৰ।

১৪৬ নং চিত্র — ৭ ঝ'বলে রেসারে জিল, প্যাটার্ণ: — ব-গালা: — ১.২.৩.৪.৫.৬.৭. ৬.৫.৪.৩.২.

্ৰিফ্টিং :—(১.২.৭), (১—৩.৬), (২—৫), (৩—৫), (৩—৬), (২.৫—৭), (১.৬.৭), (২.৫—৭), (৩—৬), (৩—৫), (২—৫), (১—৩.৬)
ব-বাহ্বনি :—ধন্ত, ওয়েট, অথবা ডবি দারা। ব্যক্তিন পড়েন।




১८१नः हिन्।

১৪৭ নং চিত্র—৭ ঝাঁপে লোমেডিস্ প্যাটার্গঃ—

ब-गाँथ। :==>.२.७.८.८.७.१.७.१.७.२

(১.৪.৫), (৩.৪), (২.৩.৭), (৩.৪.৬.৭), (২.৩.৭), (৩.৪), (১.৪.৫), (৩.৪), (২.৩.৭), (৩.৪), (২.৩.৭), (১.৪-৬), (২.৫)

व-वाकानि :- थल, अरति, अथवा अवि वाता। तनिन भएन।





১৪৮नः हिन ।

১৪৮নং চিত্র—৭ ঝাবেপ জোরেডিস্পাটার্ণ:— ব-গাঁথা:—১.২.৩.৪.৫.৬.৭ ৬.৫.৪.৩.২.

এই স্থলে পেডেলের সঙ্গে ঝাঁপ বাঁধিবার প্রণালী, যথা —

১নং পেডেলের সঙ্গে ২নং ঝাঁপ বাঁধিতে হইবে

				-		
२न१	23	n	e नश	33	23	2)
তনং		10	>নং	20	Ð	,,
8न१	ñ	20	8नः	19	n	17
८ नः	20	29	७न१	n	17	20
৬নং	22	33	৩নং	D	,,	,,
૧ નং	,,,	n	१न१	59	n	10

উক্ত প্রণালীতে ঝাঁপ ও পেডেল বাঁধিয়া নিম্নলিখিত পেডেল্ টিপিয়া বৃনিতে হইবে, যথা—(১.৬.৭), (৩.৫.৬), (১—৪), (২.৬), (६—৭), (১.২.৭), (২.৩.৫), (১.২.৭), (৪—৭), (২.৬), (১—৪), (৩.৫.৬), । রিদিন পড়েন।


व-वाक्षति :- ध्रु, अद्यिष् वाथवा छवि बाजा।



১৪৯ नः हिज

১৪৯নং চিত্র—৮ ঝাঁপে জোয়েডিল প্যাটার্ণ:—

ব-গাঁথা :— ১.২. ১.২. ৩.৪. ৩.৪, ৫.৬.
৫.৬. ৭.৮. ৭.৮
১০৮নং ডিজাইন অনুযায়ী ঝাঁপ ও পেডেল
বাঁধিয়া নিম্লিখিত পেডেল টিপিয়া বুনিতে
হইবে, যথা—(১.২.৫), (৩.৪.৭), (১.২.৬),
(৩.৪.৮), (১.৫.৬), (৩.৭.৮), (২.৫.৬) (৪.৭.৮)
[(২.৫.৬), (৩.৭.৮), (১.৫.৬), (৩.৭.৮), (২.৫.৬)
(৩.৭.৮), (১.৫.৬), (৩.৪.৮), (১.২.৬),
(৩.৭.৮), (১.৫.৬), (৩.৪.৮), (১.২.৬), (৩.৪.৭)
[(১.২.৫), (৩.৪.৭), (১.২.৬), (৩.৪.৮), (১.২.৬),
(৩.৪.৭)] এইরূপ হইবার। রিন্দিন পড়েন।
ব-বান্ধনি :—ধন্ম, ওয়েট্ অথবা ডবি ঘারা।




১৫০ নং চিত্ৰ।

১৫० नः हिव-४ वादश (जादश छित्र भारि ।-°ব-গাঁথা :-- (১.২.৩.৪) ৪ বার = ১৬ স্তা, (৬.৫) ২ বার = ৪ স্তা, (৮.৭.৮.৭.৬.৫.৬.৫) ২ বার = ১৬ সূতা।

পেডেলের সলে ঝাঁপ বাঁধিবার প্রণালী ১০৮ নং ডিজাইন অনুযায়ী। পেডেল টিপ্ন প্রণালী :-(১.২.৫), (৩.৪.৭), (১.২.৬), (৩.৪.৮), (3.6,6), (0.9.5), (2.6.6), (8.9.5), (2.6,6), (0.9.5), (3.6.6)(0.8,5), (১.২.৬), (৩.৪.৭), । রঙ্গিন পডেন।

व-राक्षनि :- धन्न, अरब्रे व्यथना छवि बाता।



১৫১ নং চিত্ৰ

>৫> नः চিত্র—৮ বা । दिश जादमिक भागि ।-

ब-नीथा:->.२.७.८.७.५.५:१.७ ८.८.७.२.५.७

> नং পেডেলের সঙ্গে ২ नং बाँ । वाधि इहेरव

२ न१ " » ३ न१ " " ७ न१ " ७ न१ "

8 न १ , , , , , , , , , , , ,

८ नः ॥ ७ नः ॥


७ न१ " " ४ न१ "

१ न९ ,, " १ न९ ,, ,, "

b नर ,, ,, द नर ,, ,,

পেডেল টিপ,নি প্রণালী :—(১.২.৬), (১.৪—৬), (১.২.৬),(২.৩. ৭.৮), (১—৪), (১.৪—৬), (১—৪), (২.৩.৭.৮), (৪.৫.৭.৮), (১.৪—৬), (৪.৫.৭.৮), (২.৩.৭.৮), (২.৩.৭.৮) রঙ্গিন পড়েন।

व-वाक्तिः -- थळू, ७८म् छ व्यवा छवि बाता।




> १२ नः हिन्।

১৫২ নং চিত্র- ৫ ঝাঁতেপ মাছ:-ব-গাঁথা:--১.২.৩.৪.৫. ৪.৩.২.১

阿琳(同?—0, २.8, ১.৫, ৩.৫, 8, ১.৫, २.৫, ७.৫,8, 5.8.৫, २.8, ७.৫, ७.৪, ১.৩.৫, २.8, ३.७.৫, २.8, ১.৩.৫, ১.२.৪.৫, ১.৩.৪, ১.২.৩, ২.৩.৫, ৩.৪, ৪.৫, ৫.।

পড়েন রঙ্গিন। প্রতি রঙ্গিন পিকের পর মিহি সাদা পড়েন ছারা প্লেন্ পিক দিলে কিগার পরিকার দেখাইবে।

(क्षन निक् हिः -).०, ८, १ २.८।



১৫৩ नः চিত্র।

১৫০ নং চিত্র— ৪ঝ^শবেপ ফ্যান্সী ভারমণ্ড প্যাটার্ন:— •ইহা টেৰিলক্লথ, বিছনার চাদর, স্কজ্নি ইত্যাদির জন্ম ব্যবহৃত হয়।

টানা **সাজা।** পড়েন রঞ্জিন।

ৰ-গাঁথা:—পাড়ের জন্ম, প্রতি ধারে (১.২.৩.৪) ৪ বার = ১৬ স্তা। ৰ-গাঁথা:—জমিনের জন্ম—

2.2. 2.2. 2.2. 2. 2.9. 2.9. 2.9. 2.

©.8. ©.8. ©.8. ©. 8.>. 8.>. 8.>. 8.


o.8. o.8. o. 2.o. 2.o. 2.o. 2.o. 2.

2.2. 3.2. 3.2. 3. 8.3. 8.3. 8.3. 8.

মোট ৫৬ হতা।

निक् हिः :-

व-वाक्ति :- धन्न, अरम् व्यथवा निष्ठांत्र षाता।




১৫৪ नः हिन्।

১৫৪ নং চিত্র—৪ ঝাঁপে ডান ড়িল:—
ইহা টেবিলর্গু, বিছানার চাদর, স্বজ্নি, বালিশ টাক্নি, টয়লেট্
কভার ইত্যাদির জন্ম ব্যবহৃত হয়। টানা সাদা। পড়েন রঙ্গিন
ব-গাঁথা:—পাড়ের জন্ম, প্রতি ধারে (১.২.৩.৪) ৪ বার=১৬ স্তা।

ব-গাঁধাঃ - জমিনের জগ্য-

৮৪+৮৮+ १२=२८। স্তা।

লিফ্টিং: —জমিনের ডাফ্টিং অন্তর্মণ ; কিন্তু প্রতি ডিজাইন পিকের পর একটি করিয়া প্লেন্ পিক্। প্লেনের জন্ম লিফ্টিং—যথা, ১.৩, ২.৪, ১৫৪নং ডিজাইনের মাঝে ১.৪ এবং ৩.৪ এর স্তা বেশী ভাসা (long floats) হয় বলিয়া তাহাদের মাঝে ৩.২ এবং ১.২ ব-গাঁথিয়া লম্বা লম্বা ভাসাগুলিকে ছোট করা হইয়ছে, স্থতরাং লিফ্টিং জমিনের ড্রাফ্টিং অনুরূপ হইলেও ড্রাফ্টিংএ যে যে স্থানে * চিহ্নিত (৩.২) তুই স্তা এবং (১.২) তুই স্তা দেখিবে, তাহা বাদ দিয়া লিফ্টিং করিবে।



১৫৫नः हिन ।


> १६नः हिं — 8 वांदिश का की मा है

व-গাঁথা: - পাছের জন্ম, প্রতি ধারে (১.২.৩.৪.) যত স্ভা ইচ্ছা। ব-গাঁথা: - জমিনের জন্ম -

= ৫৪+৬৮+৬২ ৮ ১৮৪ স্ভা।

লিফ্টিং: —জমিনের ডাফ্টিং অনুরূপ; কিন্তু প্রতি ডিজাইন পিকের পর একটি করিয়া প্রেন্ পিক্ থাকিবে। প্রেনের জন্ম লিফ্টিং:—যথা ১.৩, ২.৪.

১৫৫নং ডিজাইনের মাঝে মাঝে ১.২, ৩.২, এবং ৩.৪ এর হৃত্য বেশী ভাসা (long floats) হয় বলিয়া তাহাদের মাঝে ৩.৪, ১.২, এবং ১.৪ "ব" গাঁথিয়া লঘা ভাসাকে ছোট করা হইয়াছে, স্থতরাং লিফ্টিং জমিনের ব-গাঁথার অনুরূপ হইলেও ব-গাঁথায় যে যে স্থানে * চিহ্নিত (৩.৪) ছুই হৃতা, (১.২) ছুই হৃতা এবং (১.৪) ছুই হৃতা দেখিবে, তাহা বাদ দিয়া লিফ্টিং করিবে।




১৫৬নং চিত্ৰ :

acone हिक्-8 वॉन्डल क्यांकी ब्याहि

ৰ-গাঁথা:-পাড়ের জন্ম, প্রতি ধারে, (১.২.৩.৪) মত স্কা ইচ্ছা।

ৰ-গাঁথা :-জমিনের জগ্ত-

লিফ্টিং: —জমিনের ড্রাফ্টিং অনুরূপ; কিন্তু প্রতি ডিজাইন পিকের পর একটি করিয়া প্লেন্ পিক্ থাকিবে। প্লেনের জন্ম লিফ্টিং— ১০০, ২.৪০




३९१ नः हिल ।

১৫৭ নং চিত্র—৪ ঝাঁবেপ ক্যান্সী ম্যাট্
বি:গাঁথা:—পাছের জন্ম প্রতি ধার্মে (১.২.৩.৪) যত স্তা ইচ্ছা।
ব-পাঁথা:—জমিনের জন্ম—

লিক টিং: -জমিনের ড্রাফ্টিং অনুরূপ; কিন্তু প্রতি ডিজাইন পিকের পর একটি করিয়া প্লেন্ পিক্ থাকিবে।

প্লেনের জন্ম লিফ্টিং-১.৩, ২.৪.


ব-গাঁথায় যে যে স্থানে * চিহ্নিত (৩.৪) ছই স্থতা দেখিবে তাহা বাদ দিয়া লিফ্টিং করিবে।



३०४ नः हिज्।

লিফ্টিং—১.৪, ১.৩, ১.৪, ১.৩, ২.৩, ১.৩, ২.৩, ১.৩. ব-বান্ধনি—১—২, ৩—৪

১৫৯ ক নং চিত্ৰ



১৫৯ श नः हिन्ता।

১৫৯ थ नः हिन्ता

১৫२ न १ हिन् ।

>৫৯ নং চিত্র—৬আঁবেপ ফ্যান্সী বেড্ফোর্ড সাভিং টানা-প্যাটার্ণ—১৬ হতা ধোলাই, ১ হতা কাল, ১৪ হতা লাইট্ ব্লু• ১ হতা কাল।

भर्षन-(धानाहे-(Bleached

ব-গাঁপা—(৩.৪.৩) এক ডেন্টে, (৪.৩.৪) এক ডেন্টে, (১.২) এক ডেন্টে, (৫.৬.৫) এক ডেন্টে, (৬.৫.৬) এক ডেন্টে, (১.২) এক ডেন্টে টিপ্লি—১.৪, ২.৬, ১.৩, ২.৫

টানা—১০০ দোতার মারদেরাইজড (2)100's Mercerised) পড়েন—৫০ নং ধোলাই (50's Bleached)

ও॰ নং শানায়, ইঞ্চিপ্রতি ১৬০ হতা টানা এবং প্রতি ইঞ্জিতে ৭৬টী পড়েন রাখিয়া বুনিবে।

ব-বান্ধনি— ১—২, ৩—৪, ৫—৬।
১৫৯ ক নং চিত্র—১৫৯ নং চিত্রের ড্রাফ্টিং প্ল্যান্!
১৫৯খ নং চিত্র—১৫৯ নং চিত্রের পেগ্প্র্যান্।
১৫৯গ নং চিত্র—১৫৯ নং চিত্রের আর একপ্রকার পেগ্প্র্যান্।



১৬০ নং চিত্র—১০ ঝাঁবেপ ফ্যান্সী ক্লথ—

মহিলাদের জামার কাপড়। টানা ও পড়েনে ৩২নং ধোলাই স্তা। শানা ১০৪ নম্বর। প্রতি ইঞ্চিতে ৬০ পিকু। ब-मांथा :->.२.७.८.७.१.४.२.४.२.०.

2.5.9.0.6.8.9.2.

(2.8.か.), (2.8.ゅ.)。), (2.9.e), (2.8.ゅ.)。), (2.9.e.る), (2.8.か.)。), (2.9.e.る), (2.8.ゅ.)。), (2.9.ゅ.る), (2.8.ゅ.)。), (2.9.ゅ.る), (2.9.ゅ.る), (2.9.ゅ.る), (2.9.ゅ.ろ。), (2.9.ゅ.ろ。), (2.9.ゅ.ろ。), (2.9.ゅ.か.)。), (2.9.ゅ.ろ。), (



১७) नः চिত ।

১৬১ नः हिंब-১২ व्यादश कारकी नार्हिर :-

ব-গাঁথা:—১.২. ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৩.৮.৭.৬, ৫.৪.৩.২.১.২.১. ১. ১০. ১. ১০. ২. ১.২ ১১.১২.১১.১২, শানার প্রতি ঘরে ২ স্তা করিয়া থাকিবে : কিন্তু Under line চারি স্তা শানার এক ঘরে থাকিবে।

ছিপ্রি:—(১.৩.৫.৭.৯.১১), (৪.৬.৮.১০.১২), (১.৫.৭.১১), (২০ ৬.৮.১২), (১.৩.৭.৯), (২.৪.৮.১০), (৩.৫.৯.১১), (৪.৬.১০.১২), (৪.৮.১২), (১.৫.৯), (৩.৭.১১), (২.৬.১০),

ब-वाक्कि-छवि बाबा



३७२ नः हिल् ।

১७२न१ हिज-50 य"रदश का को नाहिं-

ব-গাঁথা—১.২. <u>৩.৪. ৩-৪</u>. ১.২.১. <u>৫.৬.৫.৬.</u> ২,১.২.১.২. ৭.৮.৯.১.

শানার প্রতি ঘরে ২ হতা করিয়া থাকিবে; কিন্তু Under line
করা হতাগুলি ৪ হতা করিয়া শানার ঘরে থাকিবে।

ভিপ্রি—১.৬.৭.৮, ২.৫.৮, ১.৩.৭, ২.৪.১০, ১.৬.৯, ২.৫.১০, ১.৩.৭, ২.৪.৮, ১.৬.৭.৯, ২.৫.৮.১০, ১.৩.৭.৯, ২.৪.৮.১০, ১.৬.৭.৯, ২.৫.৮.১০, ১.৩.৭.৯, ২.৪.৮.১০,

ष्वित्र माश्राया वृतिरङ हरेरव ।

বিবিধ উইভ (Miscellaneous Weaves)

(১) ৪ বা বপে ফ্যান্সী ভাষামণ্ড

व-भाषा :-> शास्त्र ১.२.७.८, जाशत शास्त्र ४.७.२.>

वं-शांथां किपात्र क्य->.२. >.२. >.२. > = १ ख्वा

२.७. २.७. २.७. २=१ "

o.8. o.8. o.8. o=9 ..

8.5. 6.5. 8.5. 8=9 ,,

٥.8. ٥.8. ٥.8 ٥=٩

2.0. 2.0. 2.0. 2 = 9

١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١ = ٩ ١

8.5. 8.5. 8.5. 8=9 *

লিফ্টিং—১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪১,

8.0, 0.2, 2.3, 8.3,

অথবা ১.৪, ২.৩, ১.৪, ২.৩,

0.8, 3.2, 0.8, 3.2,

२.0, ३.8, २.0, ३.8,

3.2, 0.8, 3.2, 0.8

উভয় ক্ষেত্রেই প্রতি ডিজাইন পিকের পর একটি করিয়া প্লেন পিক দিয়া বুনিভে হইবে। প্লেন লিফ্টিং ১.৩, ২.৪. ছই মাকুতে ছই রংমের স্থতায় বুনিলে এফেক্ট স্থন্দর দেখাইবে।

```
ব-বান্ধনি—ধনু, লিভার অথবা ওয়েট ্ছারা
   (২) ৪ ব'াপে ভাৰ ডিল :- (Dundril on 4 shafts)
   ৰ-গ'াথা:-পাড়ের জন্ম প্রতি ধারে-১.২.৩.৪ যত স্তা ইচ্ছা।
   ৰ-গাঁথা:-জমিনের জগ্ -
(১.২) ৬ বার = ১২ সূতা (১.৪) ৪ বার = ৮ সূতা (১.২)৬ বার = ১২ সূতা
                     (০.২) ১ বার=২ " (৩.২)৬ বার=১২ "
(৩.২) ৬ বার=১২
                                      ু (৩.৪) ৩ বার = ৬ <u>..</u>
                   (১.৪) ৫ বার= ১০
(৩.৪) ৩ বার = ৬
                                         (১.৪) ৩ বার = ৬ "
                    (৩,২) ১ বার = ২
(১.৪) ৩ বার = ৬
                                          (১.২) ৩ বার = ৬ "
                   (১.৪) ৪ বার= ৮
(১.২) ৩ বার= ৬
                                         (৩.২) ৩ বার = ৩ "
                    (৩.৪) ৬ বার= ১২
(৩.২) ৩ বার= ৬
                                          (১.২) ৩ বার = ৩
                     (১.৪) ৪ বার = ৮
(১,২) ৩ বার= ৬
                                          (১.৪) ৩ বার = ৬ "
                     (৩.২) ১ বার= ২
(3.8) o ata = o
                                          (৩.৪) ৩ বার= ৬ ..
(৩.৪) ৩ বার = ৬
                     (১.৪) ৫ বার= ১০
                                          (৩,২) ৬ বার= ১২ ,,
                     (৩.২) ১ বার = ২
(৩.২) ৬ বার= ১২
                                          (১.২) ৬ বার= ১২ "
(১.२) ७ वात्र= ১२
                     (১.৪) ৪ বার= ৮
                                           (৩.২) ৩ বার = ৬,
(৩,২) ৩ বার= ৬
                      (৩.৪) ৪ বার = ৮
                                                    ৯৬ সূতা
 (১,২) ৬ বার = ১২
                     (১,২) ১ বার= ২
 (৩.২) ৬ বার = ১২
                      (৩.৪) ৫ বার = ১০
 (৩.৪) ৪ বার= ৮
                     (১.২) ১ বার = ২
 (3.2) 3 3 7 7 2
                     (৩.৪) ৪ বার= ৮
 (৩.৪) ৫ বার = ১০
                      (७२) ७ वात्र= >२
                                                  200
 (১,২) ১ বার= ২
                      (১.২) ৬ বার = ১২
                                                   502
```

১৫০ হতা ১৩২ হতা মোট ৩৭৮ হতা

20

(৩.২) ৩ বার = ৬

(৩.৪) ৪ বার= ৮

```
निक्डिः:-
```

(ক) (২.৩, ১.৩, ২.৩, ২.৪) ৩ বার= ১২ থেই (১.২, ১.৩, ১.২, ২.৪) "= ১২ " (১.৪, ১.৩, ১.৪, ২.৪) "= ১২ " (৩.৪, ১.৩, ৩.৪, ২.৪) "= ১২ " (১.৪, ১.৩, ৩.৪, ২.৪) "= ১২ " (১.৪, ১.৩, ১.৪, ২.৪) "= ১২ " (১.২, ১.৩, ১.২, ২.৪) "= ১২ " (২.৩, ১.৩, ২.৩, ২.৪) "= ১২ "

৮8 दश्हे,

(খ) (৩.৪, ১.৩, ৩.৪, ২.৪) ৩ বার = ১২ খেই, (১.৪, ১.৩, ১.৪, ২.৪) ,, = ১২ ,, (৩.৪, ১.৩, ৩.৪, ২.৪) ,, = ১২ ,, (১.৪, ১.৩, ১.৪, ২.৪) ,, = ১২ ,, (৩.৪, ১.৩, ৩.৪, ২.৪) , = ১২ ,,

৬০ থেই,

(ক) ... ৮৪ থেই,

(খ) ... ৬০ খেই,

(গ) (২.৩, ১.৩, ২.৩, ২.৪) ৬ বার = ২৪ থেই, (১.২, ১.৩, ১.২, ২.৪) ,, = ২৪ ,, (২.৩, ১.৩, ২.৩, ২.৪) ,, = ২৪ , (১.২, ১.৩, ১.২, ২.৪) ;, = ২৪ ,, (২.৩, ১.৩, ২.৬, ২.৪) ,, = ২৪ ,,

३२० ८थरे.

4	•••			£	৬০ খেই,
ক			•••		৮৪ থেই,
ei			•••	•••	৬০ থেই,
		IL COMPANIA TO			Colonia di Linia

यां ७ ७३ (थरे।

ব-বান্ধনি – ধন্ত, ওয়েট্ অথবা লিভার ছারা।

তান্ড্রিলের আর এক রকম লিফ্টিং ব্বা—

- (ক) (১.২, ১.৩, ১.২, ২.৪) ২ বার = ৮ থেই,
- (খ) (২.৩, ১.৩, ২.৩, ২.৪) ২ বার= ৮ থেই,
- (গ) (১.৪, ১.৩, ১.৪, ২.৪) ২ বার = ৮ খেই,
- (ম) (৩.৪, ১.৩, ৩.৪, ২.৪) ২ বার = ৮ খেই,
- (গ) ২ বার = ৮ খেই, (ম) ২ বার = ৮ থেই, (গ) ২ বার = ৮ থেই,
- (d) ২ বার = ৮ থেই, (ক) ২ বার = ৮ থেই, (গ) ২ বার = ৮ থেই,
- (प) o वात = >२ (थहे, (थ) o वात = >२ (थहे, (क) २ वात = ৮ (थहे,
- (थ) ७ वात = ১२ ८थहे, (घ) ० वात = ১२ ८थहे, (গ) ७ वात = ১२ ८थहे,
- (ক) ৩ বার= ১২ থেই, (খ) ৩ বার= ১২ থেই, (ক) ২ বার= ৮ থেই,
- (খ) ত বার=১২ খেই, (ক) ত বার=১২ খেই, (গ) ৪ বার-১৬ খেই,
- (ছ) ৪ বার=১৬ থেই, (গ) ২ বার= ৮ থেই, (ঘ) ৪ বার=১৬ থেই,
- (গ) ৪ বার= ১৬ থেই, (ক) ৩ বার= ১২ থেই, খে) ৩ বার= ১২ থেই,
- (क) २ वात्र= ৮ (थहे, (थ) ७ वात्र= >२ (थहे, (क) ७ वात्र= >२ (थहे,
- (গ) ৩ বার = ১২ খেই, (ঘ) ৪ বার = ১৬ খেই, (খ) ৩ বার = ১২ খেই,
- (ক) ও বার = ১২ থেই,। মোট ৩৮৪ থেই। রঙ্গিন পড়েন।

ব-বান্ধনি :—ধন্ন, ওয়েট্ অথবা লিভার দারা।

(৩) সান্প্রফ কোটিং:-্টানা—পাকা সবুজ রংয়ের ৩০ নং দোতার,

পড़েन-পাকা नान तरायत २० नर ८माजात,

88 नः भानां य क्षिन् तुनन्।

(৪) ৩ ঝাঁপে সেলুলয়েড্ সার্টিং ঃ— ब-भाषा :- >.२.७.२.

লিফ্টিং:—(১), (১), (১.৩), (২)

বেশী নম্বরের শানা এবং মারসেরাইজড ্স্তা (Mercerised yarn)

ব্যবহার করিতে হয়।

ब-रोक्षनि : - ४२ निष्ठांत्र व्यवना अरग्रहे काता।

(c) ৩ ঝাপে মক্লিনো:-

ৰ-গাঁথা: -- ১.২. ১. ১ ৩ এই প্রণালীতে ব-গাঁথিবার পর শানার

১ ঘরে ৫ সূতা টানিয়া ১ ঘর বাদ, ভার পর ঘরে ১ স্তা টানিয়া ১ ঘর বাদ, এই প্রণালীতে শানা গাঁথিতে হইবে। অর্থাৎ প্রতি রিপিটে ৬টা সূতা আছে, তাহা উক্ত প্রণালীতে শানার প্রতি ৪ ঘরে থাকিবে। মাঝে মাঝে প্লেন্ খ্লাইপ্ দিতে হইলে ১.৩. ১.৩. এইরূপ যভ স্তা ইচ্ছা ব-গাঁথিতে হইবে এবং এই প্লেনের স্তাগুলি শানার প্রতি ঘরে ২টা করিয়া থাকিবে। এই কাপড় সাধারণতঃ মশারীর জন্ম বাবহৃত হয়। টানা ও পড়েনে ৩০—৪০নং হতা ছারা ৪০—৪৪ নং শানায় বুনিবে।

निक्.िं-(১), (৩), (১), (৩¹, (১), (२.৩)।

व-वाक्षनि: - थरू, निভात अथवा ওয়েট ्षाता।

(৬) ৪ ঝাঁপে রেগুলার টুইল কোর্টিং ;—

টানার-প্যাটার্ণ-৪ হতা দাদা, ৪ হতা ভারলেট, ৪ হতা দাদা, 8 रूजा जीन्।

পড়েল-প্যাটার্ল- ৪ পিক্ সাদা, ৪ পিক্ ভায়লেট, ৪ পিক্ সাদা, । ৪ পিক্ গ্রীণ্।

ৰ-গাঁথা — ১.২.৩.৪. লিফ্টিং— ১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১. ৰ-ৰান্ধলি ঃ— রীল দারা ১—৩, ২—৪

(৭) ৪ ঝাঁপে ফ্যান্সী টুইল কোর্টিং ঃ—
টানার প্যাটার্ণ—> "হভা সাদা, > হভা কাল (শানার প্রতি ঘরে > হভা
সাদা এবং > হভা কাল থাকিবে)।

পড়েনের প্যাটার্ণ-সাদা।

ৰ-গ'ৰা:-->.২.৩.৪। বিফ্টিং--৩.৪, ১.৪, ১.২, ১.৪।

ब-वाक्तिः - त्रीन षात्रा ১-७, २-8।

(৮) ৪ ঝাঁপে ফ্রান্স পয়েন্টেড টুইল কোটিং — টানার প্যাটার্ণ—২ হতা লাল, ২ হতা কাল।

পড़েনের প্যাটার্- ২ থেই লাল, ২ থেই কাল।

ৰ-গ''থা ঃ->.২.৩.৪.৩.২। লিফ্ ভিং->.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১।

ब-वांक्षनि :- त्रीन षात्रा >--७, २-- 8।

(৯) ৪ ঝাপে টুইল কোটিং:-

ৰ-গাঁথাঃ—(১.৪) ৬ বার = ১২ন্তা, (৩.২.১.৪) ২ বার =৮ স্তা, (৩.২.১

১ বার=৩ স্তা, (১.২.৩.৪) ৩ বার=১২ স্তা, (১.২.৩) ১ বার=৩স্তা।

निक् हिर:—).२, २.७, ७.८, ८.১, ७.८, २.७,

व-वाकान-जीववाजा ३-०, २-8

(১০) ৪ ঝারপ কোটিং:-

ब-न्नांचा- 5.२, ७.8

ৰিফ্টিং−২, ১.৩, **২.৩**, 8

व-वाक्काल- वस्तु, ওয়েট্ অথবা লিভার बाता।

(১১) ৪ ঝাঁপে হরবোলা টুইল ;—

ব-গাঁথা—(১.২.৩.৪) দশবার, (২.১.৪.৩) চারিবার, (১.২.৩.৪)

চারিবার, (२.১.৪.৩) দশবার, (১.৩.२.৪) চারিবার।

লিফ্ডিং—১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১,

र-वांकांब :- बील वांता >-0, २-8।

(১২) ৪ ঝাপে ফ্যান্সী ব্রোকেন টুইল কোটিং

ोनात्र भागिर्न – २ ख्छा नान, २ ख्छ। कान।

भएएतत्र भगिर्धन-२ (थरे नान, २ (थरे कान,

ৰ-গাঁথা:-- ১.২.৩.৪.২.১.৪.৩। লিফ্টিং:-- ১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১ ব-বান্ধনি ঃ-- রীল ছারা ১--৩, ২--৪।

(:৩) ৪ঝাঁপে ফ্যান্সাটুইলঃ—

व-गांथा:-->.२.>.>.२.১.७.८.७.७.७.७.०.८.७.

(২.৪.২.৪) এই ৪ স্তা শানার ১ ঘরে থাকিবে,

১.২.৩.৪.১.২.৩.৪। बिक्.ভि: :—১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১।

ब-वाक्षनि : - तील बाता > - ७, २ - ।

(১৪) ৪ ঝাঁপে ফ্যান্সী টুইল **সার্টিং অথবা** কোটীং:-

व-भाषाः -(১.२,०,8) ७वात माना, (১.२.२,०.७.8,8.>)>वात त्रिन।

লিফ্টিং—১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১। ব্ৰ-বান্ধনি—রীল দারা—১—৩, ২—৪

(३०) 8 वा राज्य का ना हिं :-

ব-গাঁপা:- ১.২. ২.৩. ৩.৪. ৪,১.

লিফ্টিং—১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১,

च-वाक्षिनिः - तील षात्रा -> -७, २ - 8.

(১৬) ৪ ঝাপে ট্রাইপ্ সার্টিং:-

টানার প্যাটার্ব —৬ হতা সাদা, ৬ হতা রঙ্গিন। প'ডে্ন প্যার্টার — সাদা।

ব-গাঁথা ঃ->.২.৩.৪.

লিফা্টিং:—১.২, ৩.৪, ২.৪, ১.৩.

च-वाम्बनि :—तील बाता >—8, २—७.

(১৭) ৪ ঝাঁপে ফ্যান্সী ষ্ট্রাইপ্ সার্টিং :--

ব-গাঁথা:->.৪.৩.৪.১.২.৩.২। লিফ্টিং->.২, ২.৩, ৩.৪, **৪.**১।

च-वाम्मनि-त्रील बाता->-७, २-8।

(১৮) ৪ ঝ"বিপ মাজাজ কেনানো কোর্টিং :--

টানার প্যাটার্ব-২ স্থতা কাল, ২ স্থতা সাদা।

भे'र्जन—रह्राय-त्रः (Ash Colour)।

होना ও প'एएन এक हे नम्रात्तत्र मालात ।

ব গাঁথা:->.২.৩.৪.। লিফ্টিং->.৪, ৩.৪, ১.৪, ১.২।

च-वाञ्चान-त्रीन बाता->-७, २- 8।

(১৯) ৪ বাবেপ য়্যারেবিয়ান ফ্যান্সী টুইল:—

ব-গাঁথা—০.৪.২.৩.১.২.৪.১.। লিফ্টিং—১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১, ৪.৩, ৩.২, ২.১, ৪.১। ব-বান্ধনি—রীল দারা ১—০, ২—৪।

(२०) 8 वॉर्नेट्र नम्नज्या प्रेटेन (Star Weave) :-

টানার প্যাটাণ —৮ হতা কাল, ৮ হতা সাদা। ব-গাঁথা-১.২.৩.৪ লিফ্টিং :— [(২.৩.৪), (১.৩.৪), (১.২.৪), (১.২.৩)] কাল প'ড়েন [(৪), ৩), (২), (১)] সাদা প'ড়েন। ব-বান্ধনি—ধন্ম, লিভার অথবা ওয়েট দারা।

(२३) ८ वर्गेटश ८ इक् चारनामानः—

होनांत्र भारतां :-

সবৃজ ৩ ইং, সাদা ১/৮ ইং, লাল ১/৮ ইং, সবৃজ ১/৪ ইং, লাল ১/৪ ইং, সবৃজ ১/৪ ইং, সাদা ১/২ ইং, সবৃজ ১/৪ ইং, লাল ১/৪ ইং, সাদা ১/২ ইং, সবৃজ ১/৪ ইং, লাল ১/৮ ইং, সাদা ১/৮ ইং।
প'ডেনের প্যাটার্ব ঠিক টানার অনুরূপ ৩ থানি মাকুর প্রয়োজন।
ব-গাঁথা:—১.২.৩.৪। লিফ্টিং—১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১।

व-वाक्ति—तील बाता—>—७, २—8।

(২২) ৪ ঝাপে টেবিলক্লথ:—

ব-গাঁথা—(১.২) আটবার, (৩.৪) আটবার, (১.২) ছয়বার,
(৩.৪) তুইবার, (১.২) একবার, (৩.৪) একবার।

লিহা্টিং—(১.২) কাল, (১.৪) मामा, (৩.৪) লাল, (২.৩) मामा। ব্ৰ-বান্ধনি—রীল দারা—১—৩, ২—৪।

(২৩) ৪ ঝালে টেবিল্লেথ:-

টানা ২০ নং দোভার সাদা, প'ড়েন ৪০ নং ৮ তার (8 Folds) জ্বদ,
শানা ৩৬ নং।

ব্র-গাঁথা —(১.২) সাত্রবার, (১.২.৩.৪) তুইবার, (৩.৪) সাত্রবার, (১.২.৩.৪) তুইবার, (১.২) তিনবার, (১.২.৩.৪) একবার, (৩.৪) তিনবার, (১.২.৩.৪) একবার।

লিফ্টিং-১.৪, ১.২, ২.৩, ১.৪, ১.২, ৩.৪।

च वाक्ति — तीन बांता —> —०, २ — 8 ।

(২৪) ৪ ঝাপে বিছালার চাদর:-

ব-গাঁথা- ১.২.৩.৪

লৈখ্য ভিং—২, ১.৩, ৪, ১.৩, ২.৪, ১.৩ বা-বান্ধনি—ধনু, দিভার অথবা ওয়েট ্যারা।

(২৫) ৪ ঝাপে ভ্যারিগেটেড্ডারমণ্ড:-

ইহা বিছানার চাদর, ত্মজ্বন, টেবিল-রুথ ইত্যাদির জন্ম ব্যবহৃত হয়।

ব-গাঁথা—(১.২.৩.৪) ভিনবার, (১) একবার, (৪.৩.২) একবার, (৩.৪)
একবার, (১) একবার, (৪.৩.২.১) তুইবার, (৪.৩.২) একবার।

লিফ্টিং—(১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১) এইরূপ ৪ বার, (৪.৩, ৩.২, ২.১, ৪.১) এইরূপ ৪ বার।

विभिन भ'रफ्न। च-वाक्ति-वीन बावा->-०, २-8।

(২৬) ৪ বাঁপে ছক্-ম্যা-ব্যাক্ ও ডায়মঙঃ-

পা'ড়ের জন্ম ব্র-গাঁথা -- ১.২.৩.৪
জামিনের ব্র-গাঁথা :-- ১.২.১.২.৩.১.৩.১.৩.১.৪.১.৪.১.৪.১.২.১.২.১.২.১.২.১.৩.১.৩.১.৩.১.৩.১.

লিহ্নটিং—>, ৩.৪, ১, ৩.৪, ১, ২.৪, ১, ২.৪, ১, ২.৩, ১, ২.৩, ১, ৩.৪, ১, ৩.৪, ১, ২.৩, ১, ২.৩, ১, ২.৪, ১, ২.৪. ব-বান্ধনি—ধন্ত, লিভার অথবা ওয়েট্ দারা।

(২৭) ৪ ঝাঁপে ভাষ্মভ ছক্-ম্যা-ব্যাক্:-

ব-গাঁথা—পা'ড়ের জন্ম ১.৩.২.৪

জমিনের জন্ম-২.১. ২.১. ৩.১. ৩.১

8.3. 8.3. 2.3. 2.3

8.5. 8.5. 0.5. 0.5

টিপ্নি→>, ৩.৪, ১, ৩.৪, ১, ২.৩, ১, ২.৩, ১, ২.৪, ১, ২.৪, ১, ৩.৪, ১, ৩.৪, ১, ২.৪, ১, ২.৪, ১, ২.৩, ১, ২.৩,

च-वाक्ति—७८म्रें वा खीश्वाता ।

(১৮) ৪ বা'বেশ ফ্যান্সী উইভ:-

ফ্যান্সী টেবিল ক্লথ, বিছানার চাদর, স্কুজ্নি, বালিশ ঢাক্নি, টয়লেট কভার এবং লুন্সির জন্ম ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্নিতে ছইখানি নরোজের প্রয়োজন। এক নরোজে প্রেনের সতা অপর নরোজে ডিজাইনের স্তা থাকিবে। প্রেনের নরোজে অরেজ-রংয়ের স্তা এবং ডিজাইনের নরোজে ব্লু রংয়ের স্তা থাকিবে। ১ ও ২ নং ঝাঁপ প্রেন্ এবং ৩ ও ৪ নং ঝাঁপ ডিজাইন বুনিবার জন্ত, স্তরাং ১ ও ২ নং ঝাঁপে অরেজ-স্তা এবং ৩ ও ৪ নং ঝাঁপে ব্লু-স্তা গাঁথিতে হইবে। ব্লু-স্তাগুলি মোটা হইলে ভাল হয়, অতএব ডবল স্তায় জো (Lerse) থাকিবে অর্থাৎ অরেজ-স্তার ডবল ব্লু-স্তা থাকিবে। ১ ও ২ নং ঝাঁপের প্রতি "ব্ল চক্র ভিতর দিয়া ১ স্তা করিয়া অরেজ-স্তা এবং ৩ ও ৪ নং ঝাঁপের প্রতি "ব্ল চক্র ভিতর দিয়া ২ স্তা করিয়া ব্লু-স্তা থাকিবে।

ব্র-গাঁথা—পা'ড়ের জন্ত—(১.২.১.২) এইরূপ যত স্থা ইচ্ছা প্লেন্ নরোজ হইতে।

ব-গাঁথা-জমিনের জন্ত-

(১.৩.২.৩) ২ বার = ৮ হতা, ১.৪.২.৪) ২ বার = ৮ হতা,
(১.৩.২.৩) ৩ বার = ১২ হতা, (১.৪.২.৪) ৪ বার = ১৬ হতা,
(১.৩.২.৩) ৫ বার = ২০ হতা, (১.৪.২.৪) ৬ বার = ২৪ হতা,
(১.৩.২.৩) ৮ বার = ৩২ হতা, (১.৪.২.৪) ৬ বার = ২৪ হতা,
(১.৩.২.৩) ৫ বার = ২০ হতা, (১.৪.২.৪) ৪ বার = ২৬ হতা,
(১.৩.২.৩) ৫ বার = ২০ হতা, (১.৪.২.৪) ৪ বার = ৮ হতা,
(১.৩.২.৩) ৩ বার = ১২ হতা, (১.৪.২.৪) ২ বার = ৮ হতা,
(১.৩.২.৩) ২ বার = ৮ হতা, (১.৪.২.৪) ২ বার = ৮ হতা,
(মাট ২১৬ হতা

লিফ্টিং-

(১.৩, ২.৩) ২ বার = ৪ খেই, (১.৪, ২.৪) ২ বার = ৪ খেই, (১.৩, ২.৩) ৩ বার = ৬ খেই, (১.৪, ২.৪) ৪ বার = ৮ খেই, (১.৩, ২.৩) ৫ বার = ১০ থেই, (১.৪, ২.৪) ৬ বার = ১২ খেই, (১.৩, ২.৩) ৮ বার = ১৬ থেই, (১.৪, ২.৪) ৬ বার = ১২ থেই, (১.৩, ২.৩) ৫ বার = ১০ থেই, (১.৪, ২.৪) ৪ বার = ৮ খেই, (১.৩, ২.৩) ৫ বার = ১০ থেই, (১.৪, ২.৪) ৪ বার = ৮ খেই, (১.৩, ২.৩) ৩ বার = ৬ খেই, (১.৪, ২.৪) ২ বার = ৪ খেই.

(১.৩, ২.৩) ২ বার = ৪ থেই, (১.৪, ২.৪) ২ বার = ৪ থেই, (১.৩, ২.৩) ২ বার = ৪ থেই, (১.৪, ২.৪) ২ বার = ৪ থেই, (১.৩, ২.৩) ১০৮ খেই।

नान भ'र्फ्न। च-वाक्ति-त्रीन षात्रा->--२, ७--8।

(২৯) ৪ঝাণে ফ্যানী উইভ :--

ফ্যান্সী টেবিল-ক্লথ, বিছানার চাদর, স্কুজ্নি, বালিশ ঢাক্নি, টয়লেট কভার ইত্যাদির জন্ম বাবহৃত হয়। টানা সাদা। প'ড়েন রন্ধিন। বাংগাথাঃ—পা'ড়ের জন্ম— (১.২.৩.৪) এইরূপ যত স্তা ইচ্ছা। বাংগাথা—জমিনের জন্ম—

(০.২) ৪ বার=৮ফ্ডা, [(৩.৪) ২ বার=৪ ফ্ডা, (১.৪) ১ বার=২ ফ্ডা
(১.২) ২ বার= ৪ফ্ডা, (১.৪) ২ বার=৪ ফ্ডা, (৩.২) ৪ বার=৮ ফ্ডা]
এইরূপ ৪ বার=৮০ ফ্ডা, (৩.৪) ২ বার=৪ ফ্ডা, [(১.৪) ১বার=২ ফ্ডা,
(১.২) ২বার=৪ফ্ডা, (৩.৪) ২বার=৪ ফ্ডা] এইরূপ ৬ বার=৬০ ফ্ডা,
(৩.২) ৪বার=৮ফ্ডা, (৩.৪) ২বার=৪ ফ্ডা, (১.২) ২ বার=৪ ফ্ডা,
(৩.৪) ২বার=৪ ফ্ডা

= মোট ১৮০ হতা।

লিফ্টিং-

(২.৩, ১.৩, ২.৩, ২.৪) ৪ বার = ১৬ ধেই, [(৩.৪, ১.৩, ০.৪, ২.৪) ২ বার

=৮ থেই, (১.৪, ১.৩, ১.৪, ২.৪) ১ বার = ৪ থেই, (১.২, ১.৩, ১.২, ২.৪)

২ বার =৮ থেই, (১.৪, ১.৩, ১.৪, ২.৪) ২ বার =৮ থেই, (৩.২, ১.৩,

৩.২, ২.৪) ৪ বার = ১৬ থেই] এইরূপ ৪ বার = ১৭৬ থেই, (৩.৪, ১.৩,

৩.৪, ২.৪) ২ বার =৮ থেই, [(১.৪, ১.৩, ১.৪, ২.৪) ১ বার = ৪ থেই,

(১.২, ১.৩, ১.২, ২.৪) ২ বার =৮ থেই, (৩.৪, ১.৩, ৩.৪, ২.৪), ২ বার

=৮থেই] এইরূপ ৬ বার = ১২০ থেই, (৩.২, ১.৩, ৩.২, ২.৪) ৪ বার

=১৬ থেই, (৩.৪, ১.৩, ৩.৪, ২.৪) ২ বার =৮ থেই, (১.২, ১.৩, ১.২,

২.৪) ২ বার =৮ থেই, (৩.৪, ১.৩, ৩.৪, ২.৪) ২ বার =৮ থেই

=মোট ৩৬০ খেই।

(৩০) ৪ বা বিশ অক্লিনো ও প্লেন্ ভোরালে ঃ—
ব গাঁথা—(১.২.১.২.১.৩)৮ বার = ৪৮ ফ্তা, (৪.৩.৪.৩.৪.২)৮ বার = ৪৮
ফ্তা। লিফ্টিং—(২.৩, ২.৪, ২.৩, ২.৪, ২.৩, ১.৪)৮ বার = ৪৮ থেই,
(২.৩, ১.৩, ২.৩, ১.৩, ১.৩, ১.৪)৮ বার = ৪৮ থেই।
ব-বান্ধনি—রীল দ্বারা—১—২, ৩—৪।

(৩১) ৪ ঝাঁপে অক্লিনো ও প্লেন্তোহ্রালো:— ব-গাঁথা—(১.২) ৬ বার=১২ হতা, ৩.৪) ৬ বার=১২ হতা লিফ্টিং—(১.০, ১.৪) ৬ বার=১২ থেই, (২.৩, ২.৪) ৬ বার=১২ থেই (১.৩, ২.৩) ৬ বার=১২ থেই, (১.৪, ২.৪) ৬ বার=১২ থেই।

(৩২) ৪ ঝাঁপে ফ্যান্সী তোহালে ঃ—

ব-গাঁথা—(১.২. ১.২. ১.৩) ৪ বার,

(৪.৩. ৪.৩. ৪.২) ৪ বার,

লিফ্টিং—(২.৩, ২.৪, ২.৩, ২.৪, ২.৩, ১.৪) ৪বার,
(২.৩, ১.৩, ২.৩, ১.৩, ২.৩, ১.৪,৪বার।

च-राक्ति—द्रील बादा—>—२, ० − 8,

(০০) ৪ ঝাঁপে ফ্যান্সী ভোষালে:-

छानात्र भगिष्टार्न—माजात २० व्यथवा ०० माल्डन् व्यद्म ।

প্র'ড়েন প্রাটার্ণ—১৬ নং অথবা ২০ নং নীল স্তার ছই নাল।
শানা ৩৬ হইতে ৪৪ নং।

ব-গাঁথা—পা'ড়ের জন্ম (১.৩.২.৪) ৫ বার = ২০ ফুডা

ব-গাঁথা —জমিনের জন্ম {(১.৩) ৫ বার = ১০ স্ভা, (২.৩) ৫ বার =

১০ স্তা, (২.৪) ৫ বার=১০ স্তা, (১.৪) ৫ বার=১০ স্তা}

এইরূপ হুইবার =৮০ স্তা,

{(২.৪) ৫ বার= ১০ স্ভা, (২.৩) ৫ বার= ১০ স্তা,

(১.৩) ৫ বার = ১০ হতা, (১,৪) ৫ বার = ১০ হতা,

(২.৪) ¢ বার = >০ স্তা, (২.৩) ¢ বার = >০ স্তা} = ৬০ স্তা

মোট—১৪০ সূতা

লিফ্টিং—প্লেনের জন্ত ১.২, ৩.৪

िष्णांहरनत ज्ञ —(>.२, २.७, ०.८, २.७, ১.२, २.८, ०.८, ১.8) o বার= ২৪ থেই,

- (本) (3.2, 3.8, 0.8, 3:8)
- (খ) (১.২, ২.৪, ৩.৪, ২.৪)
- (গ) (১.২, ২.৩, ৩.৪, ২.৩)
- (可) (3.2, 3.0, 0.8, 3.0)

ক ০ বার=১২ ফুতা, খ ৩ বার=১২ ফুতা, গ ০ বার=১২ ফুতা, ঘ ও বার = ১২ হতা, ক ও বার = ১২ হতা, থ ও বার = ১২ হতা, গ ৩ বার=১২ স্তা, ঘ ৩ বার=১২ স্তা, গ ৩ বার=১২ স্তা, থ ৩ বার=১২ স্তা, ক ৩ বার=১২ স্তা, ঘ ৩ বার=১২ স্তা, গ ৩ বার = ১২ স্তা, খ ৩ বার ১২ স্তা, মোট= ১৬৮ থেই

(৩৪) ৪ ঝাপে ফুল :—

ব-গাঁথা—১.২.৩.৪.৩.২.১

লিফ্টিং—(১), (৩), (২.৪), (৩), (১)। রিঙ্গিন প'ড়েন। ব-বান্ধনি—ধন্ত, লিভার অথবা ওয়েট্ দারা।

(৩৫) ৫ ঝাঁপে মক্লিনো ও প্লেন ভোয়ালে:-ব-গাঁথা—মক্লিনোর জন্ত—(১.২.১.২.১.২) ৮ বার, (৩.৪.৩.৪.৩.৫) ৮ বার।

च গাঁথা—প্লেনের জন্ত—(১.৫.১.৫) এইরূপ যত হতা ইচ্ছা।

লৈফ্টিং—মক্লিনোর জন্ম —(১.৩, ৪.৫, ১.৩, ৪.৫, ১.৩, ৪.৫, ১.৩, ২.৪.৫) ৮ বার = ৬ ঃ থেই, (১.৩, ২.৫, ১.৩, ২.৫, ১.৩, ২.৫, ১.৩, ২.৫, ১.৩, ২.৫) ৮ বার = ৬৪ থেই।

প'ড়েনের দিকে প্লেন্বুনিবার লিফ্টিং—(১.৩, ২.৪.৫) এইরূপ যত স্থা ইচ্ছা।

च-वाक्तनि—धञ्, निভात अथवा उरप्रहे बाता ।

(৩৬) ৬ বা'বেপ টুইল ও মক্লিনো লাটিং ঃ-

ব-গাঁথা—(১.২.৩.৪.)৪ বার, শানার প্রতিঘরে ২ স্থতা করিয়া থাকিবে, (৫.৬.৬.৫), ৪ বার, শানার ১ ঘর বাদে ১ ঘরে ৪ স্থতা করিয়া থাকিবে। বিনহন্তিং— ১.২.০, ২.৩.৪, ৩.৪.৫, ৪.৫.৬, ৫.৬.১, ৬.১.২.
ব-বান্ধনি—রীল দারা, ১—৪, ২—৫, ৩—৬

(৩৭) ৬ ঝাপে ভ্যাব্রিগেটেড্ডায়মণ্ড :--

বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ ইত্যাদির জন্ত বাবহৃত হয়। ব-গাঁথা—(১.২.৩.৪.৫.৬) ছুইবার, (৫.৪.৩.৪.৫) একবার,

(৬.৫.৪.৩.২) তুইবার, (७.১.২.৩.২.১.৬) একবার।

লিফ্টিং—[(১.৫.৬), (১.২.৬), (২.৩.৪), (৩.৪.৫), (৪.৫.৬)] এইরপ তিনবার, [(১.৫.৬), (১.২.৬), (১.২.৩), (২.৩.৪), (১.২.৩), (১.১.৬)] এইরপ একবার।

রিন্দিন প'ড়েন। ব-বান্ধনি—রীল ছারা—১—৪, ২—৫, ৩—৬।

(৩৮) ৬ ঝাঁপে ভোকেন্ডায়মণ্ড:-

বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ ইত্যাদির জন্ম ব্যবহৃত হয়।

ব্র-গাঁথা—প'াড়ের জন্ম —একধারে (১.২.৩.৪.৫.৬)এইরূপ যভ স্থা ইচ্ছা
অপর ধারে (৬.৫.৪.৩.২.১) এইরূপ যভ স্থা ইচ্ছা।

ব গাঁথাা—জমিনের জন্ম—(১.২.৩.৪.৫.৬) তুইবার, (৫.৪.৩.৪.৫.৬) একবার (৫.৪.৩.২.১.৬) তুইবার, (১.২.৩.২.১.৬) একবার,

লিফ টিং-

> वात्र काल।

[(১.২.৩), (২.৩.৪), (৩.৪.৫), (৪.৫.৬), (১.৫.৬), (১.২.৬)] ছইবার, [(৪.৫.৬), (৩.৪.৫), (২.৩.৪), (৩.৪.৫), (৪.৫.৬), (১.৫.৬)] একবার, [(৪.৫.৬), (৩.৪.৫), (২.១.৪), (১.২.৩), (১.২.৬), (১.৫.৬)] ছইবার, [(১.২.৩), (২.৩.৪), (২.១.৪), (২.৩.৪), (১.২.৩), (১.২.৬)] একবার। রিন্দিন প'ড়েন। ব-বান্ধনি—রীল দ্বারা—১—৪, ২—৫, ৩—৬। (৩৯) ৬ বা'বিপ প্লেন্মন্ত্র ও ক্রেপ্ মিন্ত্রিভ সাটিং:—
ব্র-গাথা—(১.৩.২.৪) ২ বার সাদা, (১.৫.২.৬) ৫ বার সাদা, (১.৩.২.৪) ২ বার সাদা, (১.৩.২.৪)

লিফ,ভিং:—(১), (২.৩.৪.), (১), (২.৪), (১), (২.৩.৪), (১), (১), (২.৩)

৪৮ নং শানা, ৪০ নং দোতার টানা, ২২ নং প'ড়েন। এই স্থলে ১ ও ২ নং ঝাঁপ ৬০ নম্বর, ৩নং ঝাঁপ ৪০ নম্বর, ৪ নং ঝাঁপ ৩২ নম্বর এবং ৫ ও ৬ নং ঝাঁপ ২০ নম্বরের প্রয়োজন। ব-বান্ধনি—ধন্ন, লিভার অথবা ওয়েট্ বারা। (৪০) ৬ ঝাপে ভায়পার ভাইল্ চেক্ প্যাটার্কঃ—

অ-গাথা— (১.২.৩) ২ বার, (৬.৫.৪) ৮ বার, (১.২.৩) ২ বার, (৬.৫.৪)
২ বার, (১.২.৩) ৮ বার, (৬.৫.৪) ২ বার। এই হুলে শেডেলের সঙ্গে
ঝাঁপ বাঁধিবার প্রণালী ২০৬নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পেডেन िप्नि প्रानी-

[(২.৫.৬), (১.৪.৫), (৩.৪.৬)] তুই বার, [(১.২.৫), (২.৩.৪), (১.৩.৪)]
আটবার; [(২.৫.৬), (১.৪.৫), (৩.৪.৬)] তুইবার, [(১.২.৫), (২.৩.৬),
(১.৩.৪)] তুইবার, [(২.৫.৬), (১.৪.৫), (২.৪.৬)] আটবার, [(১.২.৫),
(২.৩.৬), (১.৩.৪)] তুইবার। মাথে মাঝে প্লেন, বুনিলে পেডেল টিপ্নি,
যথা—(২.৩.৬), (১৪.৫)

-বান্ধনি— রীল ছারা— ১—৪, ২—৫, ৩—৬, রঙ্গিন প'ডেন।

(৪১) ৬ ঝাপে প্লেন্মক্লিনো ট্রাইপ্ সার্টিং:-

ভারা প্যাভার্
— (রঙ্গন > হতা, সাদা > হতা) এইরূপ ৬হতা প্রেন্
ট্রাইপের পর ২৪ হতা সাদা মক (লনো। প 'ডেল প্যাটার্থ — সম্পূর্ণ সাদা।

ব - গাঁথা :— ১.২.১.২১ ২ = ৬ হতা প্রেন্ ট্রাইপ্ শানার প্রতি ঘরে ২টী
করিয়া হতা থাকিবে। তৎপর (৩.৪.৩.৫.৬.৫) ৪ বার = ২৪ হতা
মক (লনো, শানার ঘরে ৩ হতা টানিবার পর শানার ১ ঘর বাদ দিতে

ইইবে — অর্থাৎ (৩.৪.৩) এই ৩ হতা এক ঘরে টানিয়া ১ ঘর বাদ দিয়া
(৫.৬.৫) এই ৩হতা ১ ঘরে টানিয়া ১ ঘর বাদ দিবে।

লৈফাটিং — (১.৪.৫, ১.৩.৬) ৩ বার, ১.৪.৫ অর্থাৎ এই १ পিক প্রেন্ত (ইহাতে টানা ও প'ড়েনের দিকে প্রেন্ এফেক্ট্রইবে, তৎপর (২.৩.৬, ১.৫.৬, ২.৩.৬, ১.৪.৫, ২.৩.১, ১.৪.৫) ৪ বার অর্থাৎ এই ২৪ পিক্ মক্লিনো।

च-বান্ধনি—১—২, ৩—৫, ৪—৬ টানা ৩২ নং, প'ড়েন ৩৬ নং শানা—৭২ নং, প্রতি ইঞ্চিতে প'ড়েন সংখ্যা ৫২।

(৪২) ৬ ঝাঁপে ম্যান্লি (Manley):-

ইহা হানিকম্বজাতীয় কাপড়। সাদা বা ফিকা রংএর হইয়া থাকে। ২৮ নং শানা, ৬ নং দোভার টানা ও প'ডেন। কাপড়ের বহর সাধারণতঃ ৪৮ ইঞ্চি।

ব-গাঁথা:->.২.৩.৪.৫.৬, ৬.৫.৪.৩.২.>

লিফাটিং:-২, ২, ১.৩, ১.২.৪, ১.২.৩.৫, ১.২.৩.৪.৬,

<u>১.২.৩.৪.৫, ১.২.৩.৪.৫,</u> ১.২.৩.৪.৬, ১.২.৩.৫, ১.২.৪, ১.৩

— চিহ্নিত পর পর ২টী করিয়া একই রকম থেই আছে। মাকুতে ডবল স্থা রাধিয়া ১ থেই ব্নিলেই ২ থেইএর কাজ হইবে, অভ্যথায়

একই ফাঁকে ২ বার থেই দিতে ধারে প্রেনের জন্ম বিশেষ ব্যবস্থা না করিয়া বুনিতে অন্নবিধা আছে। (৪০) ৪ ঝাঁপে সিয়ার সাক্কার (Sear Sucker on 4 shafts):—

ইহা প্লেন, জাতীয় কাপছ। আজিজুলা, ক্রিফিল রূথ এই বুনানিরই অন্তর্গত। ২ টী বীমের প্রয়োজন। একটি ঢিলা (loose) অপরটী শক্ত (tight)। শক্ত বীমটী নিচে থাকিবে। ঢিলা বীমের টানার দৈর্ঘ্য শক্ত বীমের ১॥০ গুল। সাধারণতঃ হাল্কা রংএর হইয়া থাকে। ০৬ নং শানা; ২০ নং দোতার ঢিলা বীমে ৪২ নং দোতার শক্ত বীমে, প'ড়েন ২০ নং- সাদা, বহর ৪৮ ইঞি। ব্র-গাঁথাঃ—১.২. ১.২০ ১.২. এইরূপ যত হতা ইচ্ছা শক্ত বীম হইতে, ৩.৪. ৩.৪. ৩.৪ এইরূপ যত হতা ইচ্ছা ভিলা বীম হইতে। লিহ্ন্তিংঃ—১.৩, ২.৪

(88) ৪ ঝাঁপে "বী-হাইভ" (Bee Hive):—

৪৮ নং শানা, ২০ দোতার রঙ্গিন টানা প'ড়েন ২০ দোতার সাদা।

ৰ-গাঁথাঃ — ১.২.১.২.১.২.১.২ = ১০ সূতা, ৩.৪.৩.৪.৩.৪.৩.৪.৩.৪ = ১০ সূতা।

লিফা্তিহ :-->, ২, ১, ২, ১, ২, ১, ২, ১, ২=১০ থেই সিদিল
২০ দোতার, ১.৩, ২.৪=২ থেই, ৪ নাল ২০ দোতার; ৩, ৪, ৩, ৪,
৩, ৪, ৩, ৪, ৩, ৪=১০ থেই সিদিল ২০ দোতার; ২.৪, ১.৩=২ থেই,
৪ নাল ২০ দোতার।

- (৪৫) ৪ ঝাঁপে ডাইপার সোহেডিস, প্যাটার্প ঃ—

 ৩৬—৪৪ নং শানা, ২০, –৩০ নং দোতার টানা, ১০॥০ অথবা

 ৬॥০ নং প'ড়েন।
 - (주) २.>, २,>, ৪.>, २,১, ২ ৩= ১০ 곳에 1
- (থ) ৪.৩. ৪.৬. ২.৩. ৪.৫.৪.১ = ১০ হড়া। বু-গাঁথা পা'ড়ের জগু ৪—

ক = ১০ হতা সাদা ভবল, থ = ১০ হতা সাদা সিদ্ধিল,

ক = ১০ হতা সাদা সিদ্ধিল, খ = ১০ হতা সাদা সিদ্ধিল,

ক = ১০ হতা সাদা সিদ্ধিল, খ = ১০ হতা সাদা সিদ্ধিল,

ক = ১০ হতা সাদা সিদ্ধিল, খ = ১০ হতা সাদা সিদ্ধিল,

ক = ১০ হতা রন্ধিন সিদ্ধিল, খ = ১০ হতা সাদা সিদ্ধিল,

ক = ১০ হতা রন্ধিন সিদ্ধিল,

ব-গাঁথা জমিনের জন্ত :—

খ=৮০ স্তা, ক=২০ স্তা,

খ=১০ স্তা, ক=১০ স্তা,

খ=১০ সূতা, ক=২০ সূতা।

(৪৩) ৪ ঝাবেপ সোহয়ভিস্ভায়মণ্ড প্যাটার্ব:
৬৬-৪৪ নং শানা, ২০-৩০ দোভার টানা।

ব-গাঁথা পা'ডের জ্য :-

১.২.৩.৪ এইরূপ ৩৬ হতা ডবল, ১.২=৯ হতা, ২.৩=৯ হতা, ৩.৪=৯ হতা, ৪.১=৯ হতা, ১.২=৯ হতা, ৪.১=৯ হতা, ৩.৪=৯ হতা, ২.৩=৯হতা, ১.২=৯ হতা, ১.২.৩.৪ এইরূপ ১২ হতা ডবল।

ব-গাঁথা জমিনের জন্য :--

১.২=১, ২.৩=১, ৩.৪=১, ৪.১=৯, ১.২=১, ৪.১=১, ৩.৪=১, ২.৩=১ ফুডা।

লিফ্টিং ঃ-

প্রেন্ পিক্ (plain pick)—১.৩, ২.৪, ফিগার পিক্ (Figure pick)—১.২=৪ পিক, ২.০=৪ পিক্, ৩.৪=৪ পিক্, ৪.১=৪পিক্ ১.২=৪ পিক্, ৪.১=৪ পিক্, ৩.৪=৪ পিক্, ২.০=৪ পিক্। প্রতি ফিগার পিকের অন্তর একটি করিয়া প্রেন্ পিক্ বৃনিত্তে হইবে। অন্তথায় একই রকমের একাধিক পিক্ দিতে গেলেই প'ড়েনের স্তা খুলিয়া আসিবে।

(৪৭) কট্র চেরিলী ব্যাপ (Cotton Chenilee Rug):— গ্লেন, বুনানী:—

১ম্ ক্রথ ৩৬ নং শানা, ৩০ দোতার টানা। প্রতি ৮ গ্যাবা (dent)
বাদে ঘ্রে ৪ স্তা; কিন্ত "ব"এ ১ স্তা করিয়া টানিবে। প'ড়েন
২॥০ নং অথবা ২ নং স্তা। এই কাপ্তথানি বুনিয়া স্থিপের বরাবর
লখালখি কাঁচির সাহায্যে কাটিবে। ইহাই ফাইনাল ক্লথের প'ড়েন
হিসাবে ব্যবহার করিবে।

২য় বা ফাইনাল ক্লথ ২০ × ২ × ২ অথবা ২/১০ নং হতীর টানা।
প্রতি ইঞ্জিতে ৬—৮ হতা থকিবে। প্রতি গ্যাবায় ১ হতা
থাকিবে.। এই র্যাগ্ওলির মাপ সাধারণতঃ ৬ ফুট × ০ ফুট অথবা
৪॥০ ফুট × ২০০ ফুট। ই ইঞ্জি প্রেন্ বৃনিয়া ১ম ক্লথের কাটিং
ছারা বৃনিবে। পরিমাণ মত বুনিবার পর শেষের দিকে প্রায় ই
ইঞ্জি প্রেন্ বৃনিবে।

(৪৮) ৬ ঝাল্ব মনিপুরী:-

৩৬ নং শানা। ২০ নং স্তার টানা (২টী রিলন + ২টী সাদা)
২০ নং স্তার ৭ নাল সাদ। প'ড়েন। শানার প্রতি গ্যাবায় ৪ স্তা।

ব-গাঁথাঃ—১.২. ১.২. ১.২. ৩.৪. ৩.৪ ১.২. ১.২. ৫.৬.
৫.৬. ৩.৪. ৩.৪. ৫.৬. ৫.৬

লিফ্টিং:—(ক) ১.৩.৫, ১.২.৩.৪, ২.৪.৬, ১.২.৩.৪

(4) 3.0.6, 3.2, 2.8.6, 3.2.

(1) >.0.0, 0.0, 2.8.0, 0.0

(ঘ) ১.৩.৫, ৩.৪.৫.৬, ২.৪.৬, ৩.৪.৫.৬

(8) 3.0.0, 2.8.6.

প্যাডেল বাদ্ধনি:—> এর সহিত ২, ২ এর সহিত ১, ৩ এর সহিত ৩, ৪ এর সহিত ৪, ৫ এর সহিত ৬, ৬ এর সহিত ৫,

(৪৯) ৩ ঝাঁপে ছক্-স্থান্যাক্:-ব-গাঁথা:-->.২. ১.৩. ১.৬. ১.২. ১৮লিফ্টিই:-২.৩, ১.২, ২.৩, ১, ২.৩, ১.৩, ২৩, ১,

(e) 8 ঝাঁপে ব্ৰাইটন :-

২৪ নং শানা, ১০ দোতার টানা ও প'ড়েন। সাদা অথবা হাল্কা রং।

ব-গাঁথা:—১.২.৩. ২.৩. ২.১. ৪.১.৪. লিফ্টিং:—২.৪, ১.৩, ২, ৩, ২, ১.৫, ২.৪, ১.২.৩, ২.৩.৪, ১.২.৩.

(৫১) রোজেনারা (Rosenara) :--

সাধারণ প্লেন, বুনানী (২ অথবা ৪ ঝাঁপে) ৪৮ নং শানা। ২০ নং হতা + আর্টিসল কের টানা। প্রতি গ্যাবায় ৪ হতা। ১২০ গজ্টানা হইতে ১০০ গজ কাপড় প্রস্তুত হইবে। প'ড়েন 3/10S, 3/12S, 2/6 3/5, টানা ও প'ড়েন সাদা।

তাঁত হইতে উঠিবার কালীন টানা ঢিল রাখিয়া উঠিতে হইবে।

(৫২) ৪ ঝাপে সাটিন ট্রাইপ্কাপড়:-

তোষক, জাজিম, বালিশ ইত্যাদির জন্ম এই কাপড় ব্যবহৃত হয়। ইহাকে সাটিনেট ্বলে। ৩৬ —৪০ নং শানা, ৩০ দোতার টানা, ১৬॥০—২০ নং স্থার পড়েন। প্রতি বএ ১ স্থা করিয়া টানিয়া প্রতি গ্যাবাতে ৪ স্থা টানিবে। ব-গাথা:—১.২.৩.৪

• १२ নম্বর অথবা ৮০ নং "<
"বাবহার করিবে।

লিক্ষ্টিং:

->, ২,৩,৪ অথবা ১,২,৪,৩

২০ দোতারের জন্ম ২৮ নং শানার প্রয়োজন।

(৫৩) ১ আঁবিপ চেলিনী ভারমণ্ড (C'relinee Diamond) :শানা নং ৩৬, টানা দোতার ৩০, প'ড়েন ২০ নং হতার ২৪ নাল।
বি-গাঁধা:—১,২০ ১০২০ ১০০০ ১০৪০ ১০৪০

5.0. 5.0. 5.2. 5.2. 5.6. 5.6. 5.0. 5.0. 5.9. 5.9. 5.0. 5.0. 5.0. 5.0. 5.0. 5.0. 5.9. 5.9. 5.0. 5.0. 5.6. 5.6.

লিফ্টি: :—(১.৪), (৪ --৯), (১.৫), (২—৫.৭—৯,) (১.৭), (২—৯), (১.৯), ২—৬.৯\, (১.৬), (২—৪.৬—৯), (১.২), (২—৯)

ভবির সাহায্যে বুনিতে সহজ

(৫৪) ৩ ঝাঁপে ফ্যান্সী টেকিল ক্লথ ৪—

শানা ৩৬ নং। টানা প'ড়েন ২০ দোতার। টানা প্রকরণঃ—

পাড়ের জন্ত—১॥ ইঞ্চি কমলা, ৮০ হতা সাদা, ৮ হতা কাল,
৮ হতা সাদা, ৮ হতা কাল, ৮ হতা সাদা।

জ্মিনের জন্ত-৮৮ হতা কমলা, ৮ হতা দাদা, ৮ হতা কাল ৮ হতা সাদা ৮ হতা কাল, ৮ হতা সাদা।

প'ড়েন-কাল।

ব-গাঁথা: - প্লেনের জন্ত-১.৬. ১.৬.

ডিজাইনের জন্ম ->.৬. ২.৩. ২.৩. ২.৩. ৬.১. ৪.৫. ৪.৫ ৪.৫.

শানা গাঁথা :—জমিনের প্রত্যেক ৬ স্থতা ঘরে ২টা করিয়া টানিবার পর ২ স্থা ঘরে ১টি করিয়া টানিবে।

বিষ্কৃতি :- প্লেনের জন্ত-৬.৩.৫, ১.২.৪

ডিজাইনের জন্ম—১.২.৩, ৬.২.৩, ১.২.৩, ৬.২.৩, ১.৪.৫, ৬.৪.৫, ১.৪.৫, ৬.৪.৫,

```
(৫৫) व व रिश का की छात्रमण : -
```

ব-গাঁথা:—১.২. ১.২. ১.৩. ১.৩. ১.৪. ১.৪. ১.৫. ১.৫. ১.৬. ১.৬. ১.৭. ১.৭. ১.৭. ১.৬. ১.৬. ১.৫. ১.৫. ১.৪. ১.৪. ১.৩. ১.৩.

লিফ্রিটিং ->, (২.৩.৪.৫.৭), >, (২.৩.৪.৬.৭), >, (২.৩.৫.৬.৭), >, (২.৪.৫.৬.৭), >, (২.৪.৫.৬.৭), >, (২.৪.৫.৬.৭), >, (২.৩.৫.৬.৭), >, (২.৩.৫.৬.৭), >, (২.৩.৪.৫.৭), >, (২.৩.৪.৫.৭), >, (২.৩.৪.৫.৬) ডবি দারা বুনিতে হইবে।

(৫७) 8 वाँ दिश मनिश्रुती-

পা'ড়ের নমুনা:-

90

থয়েরা

किनात्राम >" हेकि माना

১ হতা সাদা এইরূপ ২৪ হতা হলুদ এইরূপ ২৪ স্থতা খয়েরা '5 नान গ্ৰীণ, नौन " এইরূপ ২৪ স্তা ٥ খয়েরা 90 গ্রীণ 90 र्नू प এইরূপ ৩" ইঞ্চি 40 গ্রীণ 90

এইक्रथं 8" देखि

জমিনের নমুন। ঃ —উ ক্ত ৪" ইঞ্চি ব্লকের অনুরূপ।

টানা -- ৩০ নং সিদিল অথবা 2/60' । শানা - ৫২ নং হইতে ৬০ নং প'জেন — সাদা -- ৩০ নং স্তার ৪ পিক অন্তে ১০ নং স্তার ৪ বা তদ্র্দ্ধি নালের ২ পিক দিবে।

ব-গাঁথা:->.৩.২,৪. লিফ্টিং->.২, ৩.৪.

(৫৭) ৩ ঝ'াপে ফ্যান্সা কোটিং:—
টালার-প্যাটার্গ——২ স্থতা কাল, ১ স্থতা সাদ্য
টানা ২/৩০ হইতে ২/৪০ নং পাকোয়ান।
প'ড়েন ২/৩০ হইতে ২/৪০ নং পাকোয়ান কাল।

৪০ হইতে ৪৮ নং শানার প্রতি ঘরে ২ স্থতা কাল ও ১ স্থতা সাদা থাকিবে।

च-गाँथा:->.२.७. छिश्नि:->,२,७

(৫৮) ৪ ঝাঁপে সেলুলরেছ সাটিং:—
হাল্কা রংয়ের ৩০—৪০ নং স্তার টানা ও পড়েন।শানা ৫৬—৬৪ নং
বি-গাঁথা:—১.২.৪.৩

টिপ्नि :-- >.२, २.७, ১.৪, ७.৪

व-वाक्ति−>-७, २-8

(৫৯) ৪ ঝাঁপে কেপ্ সার্টিং:--

হাল্কা রংয়ের ৩০—৪০ নং স্তার টানা ও প'ড়েন। শানা ৫৬—৬৪ নং বা-গাঁথা ঃ—১.২.৩.৪.৩.১.৪.৩ টিপ্রান—১.৩, ১.৪, ২.৩, ১.৩, ২.৪, ১.৪, ২.৩, ২.৪

य-वाक्ति−>-२, ७-8

ৰাজ অন্সান্ত্ৰ বয়ন তন্তু (Textile Fibres)

174

(हिक्प होहिन का हैवाब जूनङ: २ ভাগে विভক্ত, यथा—প্রাকৃতিক (Natural) এবং কৃত্রিম (Synthetic or Manimade).

বে কোন তন্তকেই আঁশা বলে, ইংৰাজীতে বলে ফাইবার
(Fibre); তন্মধ্যে টেক দ্টাইল ফাইবারের কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা
প্রয়োজন, যথা—Tensile Strength, Cohesiveness, Length of
Staple, Fineness, Porosity, Capilliarity. Hygroscopic
Capacity, Pliability, Elasticity, Uniformity etc. শক্ত,
কোমল এবং নমনীয় বা দ্বিভিদ্থাপক এই ত্রিগুণ সমন্ত্রে যে তন্ত বা
আঁশ পাকাইয়া বন্ত্রবয়নোপযোগী স্থতা প্রস্তুত করা হয় তাহাকেই বলে
টেক স্টাইল ফাইবার। গুটী পোকা হইতে রেশম, পশম হইতে
উল এবং থনিজ ও ধাতব তন্তু সমূহকেন্ত টেকদ্টাইল ফাইবার বলিয়া
থাকে। এতিন্তিন নানাপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আর্টিসিল্ক, অর্থাৎ
Synthetic or Man-made Fibre প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাও
টেক স্টাইল ফাইবার। ব্যবসায় ক্ষেত্রে (Commercially) টেক স্টাইল
ফাইবারকৈ স্থলতঃ ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, য়থা—

১। উদ্ভিক্ত ভন্ত, ২। জাণ্ডৰ ভন্ত, ৩। কৃত্ৰিম ভন্ত, ৪। খনিজ ভন্ত এবং ৫। ধাতৰ ভন্ত।

- ্ঠ। উদ্ভিজ্ঞ ভক্ত (Vegetable Fibres)—এই জাতীয় ভদ্তর মধ্যে কাপানই প্রধান এবং সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, উদ্ভিজ্ঞ ভদ্ত আবার ৪ ভাগে বিভক্ত (Vegetable Fibres are Subdivided into 4 Subdivisions), যথা— °
- (ক) বীজন্তন্ত (Seed Fibre)—আঁশগুলি বীজের চতু:পার্শে থাকে, বেমন—কাপাস (Cotton), শিমুল (Silk Cotton) বা ক্যাপক (Kapok) ইত্যাদি।
- থে) বৃক্ষকোষ ভল্ত (Bast Fibre)—আঁশগুলি বুকের বাকল বা ছালের ভিতর থাকে, যেমন—পাট (Jute), শুণ (Hemp) লিনেন বা ফ্ল্যাক্ল (Flax), সানু ভেম্প (Sunn Hemp), রায়ামি (Ramie) ইত্যাদি।
- ্রে) ভাস কুলার ভন্ত (Vascular Fibres)—গাছের পাতা, সূল বা ডাটা হইতে আঁশ বাহির হয়, যেমন —ম্যানিলা, সিসল, এপ্রেভ নিউজিলেণ্ড হেম্প, পিটা, এলো, আনারস ইত্যাদি।

উদ্ভিজ্ঞ তত্ত্বতৈ কারবণ, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক ওটা পদার্থ আছে। এসিড দ্রাবণে উদ্ভিজ্ঞ তত্ত্ব রাখিলে ইহার শক্তি কমিয়া যায়; কিন্তু ক্ষার দ্রাবণে রাখিলে শক্তি বরং বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

উদ্ভিজ্ঞ তন্তুর মধ্যে কাপাস সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্যবহারের দিক দিয়া কাপাসের পর লিনেন ও পশমের স্থান, তারপর পাট।

- ২। জান্তব তন্ত বাপ্ৰাণাজ তন্ত—(Animal Fibres) – এই তন্ত ২ ভাগে বিভক্ত, যথা—
- (क) পশম বা উল—বেমন, উস'টেড, এ্যান্সোরা, আলপাকা, মোহেয়ার, হেয়ার ইত্যাদি পশমে। Sulphur বর্ত্তমান থাকে।

(খ). বেশন — বেমন, গরদ, মট্কা, তসর, এণ্ডি, মুগা ইত্যাদি। বেশমে Sulphur বর্ত্তমান থাকে না। এসিড দ্রাবনে প্রাণীজ তন্তুর শক্তি কমে না, কিন্তু ক্ষার দ্রাবনে নরম হইয়া থাকে। প্রাণীজ তন্তু উদ্ভিজ্ঞ তন্তুর স্থায় তাপ সহা করিতে পারে না।

৩। কৃত্রিম তন্ত (Artificial Fibres) যথা—

(ক) ভিদ্কোজ (Viscose), (খ) দেলুলোজ এদিটেট (cellulose Acetate). (গ) নাইটোনেলুলোজ অথবা কারডোনেট লিল্ক (Nitro Cellulose or Cardonent Silk) (ঘ) কুপ্রামোনিয়াম (Cupramonium), (৬) ভিদ্দো (Vistra) ইত্যাদি।

৪। খনিজ তন্ত-(Mineral Fibres) — ব্পা—

প্রসাইস্ (Asbestos) — ইহা হইতে হতা তৈরার করা সহজ সাধ্য নয়। এই ফাইবার তাপনিবারক এবং অদাহ্য (Heat & Fire Proof)। এই কারণে এই তন্ত বারা কলকারখানার ছাদ (Roofing), থিয়েটারের পরদা ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। এই তন্ত সাধারণতঃ রঞ্জিত হয় ন।।

ত। প্রতিব তক্ত (Metalic Fibres), যথা — লোনালী জরী, রূপালী জরী, কাঁচ সূত্র ইত্যাদি— ধাতব তন্তু ধোলাই বা রঞ্জিত হয় না।

প্রথম ও গ্রাপের অন্তর্গত যাবতীয় ফাইবার টেক্ দ্টাইল ফ্যাত্রিক প্রভাত করিতে প্রোজন হয়। ৪র্থ গ্রাপের এদ্বেদ টদ্ অদাহা (Fire Proof) হিদাবে এবং ৫ম গ্রাপের জারী স্থাতি ইত্যাদি কাপড় অলম্বত (ornamentation) করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১) উভিজ তন্ত (Vegetable Fibres)

(ক) বীজতন্ত (Seed Fibres)

কার্ন্নাস (Corton):— কার্গাসের Botanical নাম Gossypium, ইংরাজী নাম "কউন" শক্ষী এরাবিক শব্দ KATAN হইতে স্ট হইয়াছে। কার্পাস গাছ সাধারণতঃ ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—

- (১) Gossypium Earba ense— এই শ্রেণীর গাছগুলি
 ১৫ কৃট পর্যান্ত উচু হয়, ইহা হইতে কার্পাদ খুব লম্বা আঁশবুক্ত রেশম সদৃশ
 হইয়া থাকে। ইজিপ, শিয়ান, সি-আইলেণ্ডিয় এবং আমেরিকার
 নানাজাতীয় কার্পাদ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ফুলগুলি হল্দে এবং
 বীজগুলি কুদ্র, কাল ও মত্ব। (Average staple length—1.5
 inches to 2.5 inches).
- (২) Gossypium Herbaceum—এই জাতীয় গাছগুল একটি মূল হইতে অনেকগুলি চারা (plants) উঠিয়া ঝোঁপের মত (like bush) দেখায়। ঝোঁপগুলি সাধারণতঃ ৩ ফুটের বেশী উচু হয় না। প্রতি বৎসরই চাষ করিতে হয়। ফুলের বর্ণ হল্দে। ইহাই প্রকৃত ভারতীয়, পাকিস্তানী ও চীনদেশীয় কাপ'াস। (Average Staple length——।
 inch to 1" inch).
- (৩) Gossypium Arborium or Hirsutum—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় এই জাতীয় কার্পাদের চাষ খুবই ব্যাপক। গাছগুলি প্রায় ৬ ফুট উচ্ হয় এবং ফুলের বর্ণ লাল। এই Hairy American Cotton ভারত, পাকিস্তান, চীন প্রভৃতি দেশেও জন্মিয়া থাকে। (Average staple length । to 1, ह" inches).

(৪) Goseypium Peruvianum—ইহা দক্ষিন-আমেরিকা

ভাত। গাছগুলি ১০ হইতে ১৫ ফুট পর্যান্ত উচু হয়। ফুলের বর্ণ হল্দে।

এই জাতীয় কার্পাদ-তন্তর প্রাকৃতিক-রং Brownish yellow, এবং

এই শ্রেণীর কার্পাদও ভারত, পাকিস্তান ও চীনদেশের কোথাও কোথাও

জন্মিয়া থাকে। (Average staple length →₁" to 1⅓" inche·).

কার্পানের উপাদান (Constituent of Cotton)

সেলুলোজ প্রোটেইন. পেক্টিক এসিড, অরগেনিক এসিড, মিনারেল পদার্থ (Mineral matters), কটন ওয়াক্স, প্রাকৃতিক রং (Natural Colouring matters), জল ইত্যাদি।

শুক্ষ কার্পাদের সেলুলোজ (cellulose) শতকরা ৯৩ ভাগ; বাদবাকী অন্তান্ত waste. অবশু কার্পাদের উপাদান পৃথক করা সহজ সাধ্য নয়, দিতীয়তঃ উপাদানগুলির পরিমাণের সঠিক কোন প্রমাণ নাই।

কার্পাসের দৈহিক গ্রা

(Physical properties of Cotton Fibre)

- (1) Natural Twist, (2) Length of Staple,
- (3) Finances and uniformity both in length and diameter
- (4) Colour, (5) Elasticity and (6) Strength,

Chemical Analysis of cellulose shows that it consists of Carbon, Hy rogen and oxygen (C6 H 10 O5)

সমগ্র পৃথিবীর তুলার উৎপত্তি স্থান (cotton growing area of the world)

বর্ত্তমানে বিষুব রেথার অর্থাৎ Equator এর ৪০ ডিগ্রি উত্তর এবং
ত০ ডিগ্রি দক্ষিণ—এই অক্ষরেথা (Line of Latitude) স্থিত সমগ্র
পৃথিবীতে তুলার চায ব্যাপক ভাবে হইরা থাকে ইহাকেই ইংরাজীতে
বলে "Cotton Belt of the world." এই বৃত্তটা তথাকথিত সমগ্র
ভারত অর্থাৎ বর্ত্তমাল পাকিস্তান ও ভারত, চীনের কভক অংশ,
মধ্য এসিয়া, নাইল ভ্যালি, ডেল্টা, ইজিপ ট্, সিরিয়া, দক্ষিণ
আমেরিকার কভক অংশ, ব্যোজিল, পেরু এবং উত্তর
আমেরিকার করেকটা দ্বীপ সহ। ইদানীং কয়েক বৎসর হইল
ব্রিটিশ কভিন প্রোইং এসোলিয়েশনের চেষ্টায় নিমলিখিত স্থান
সমূহেও উন্নত ধরনের তুলার চাষ হইতেছে, যথা স্থদান, পূর্ব্ব ও পশ্চিম
আফ্রিকা, উগাণ্ডা, ব্রিটশ ওরেষ্ট ইণ্ডিজ, পশ্চিম পাকিস্তানের কতক
অংশ এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি, অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত উন্থ প্রদেশেই
কার্পাস জনিয়া থাকে।

তুলা উৎপন্নের পরিমাণ ও গুণাগুণ

পৃথিবীতে যে পরিমাণ কার্পাস উৎপন্ন হয় তাহার অর্দ্ধেকর বেশী কার্পাস জন্মে একমাত্র আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে এবং এই কার্পাসই বাজারে মার্কিনী কার্পাস নামে পরিচিত।

নাইল (Nile) নদীর তীরে প্রায় ছইশত মাইল ব্যাপী ইজিপ শিয়ান কটনের চাষ হয়। সমগ্র যুক্ত প্রদেশে যে পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ হইয়া থাকে, এই ইজিপ শিয়ান কটনের চাষ হয় ভাহার ২৮ ভাগের ১০ ভাগ জমিতে; কিন্তু বুক্তরাজে র সমগ্র তুলার আয়ের ৫ ভাগের ১ ভাগ আয় হয় একমাত্র Egyptian Cotton হইতেই। ইহার আঁশ ২২ঁ″ ইঞ্চি প্রয়ন্ত হইয়া থাকে।

পরিমাণ হিদাবে মার্কিণী কাপারের স্থান প্রথম এবং তথাকথিত ভারতীয় কাপারের স্থান বিতীয়, কিন্তু ভাল মন্দ (quality) হিদাবে ভাইল্যাণ্ডীয় প্রথম, মিশরীয় বিতীয়, তারপর মার্কিনী দর্বনিকৃষ্ট ভারতীয় ও পাকিস্তানী কাপান।

ভারতে আমেরিকার যুক্ত প্রদেশ অপেক্ষা দ্বিগুণ জমিতে তুলার
চাষ হয় বটে, কিন্তু ফলন (Production) তাহার ৪ ভাগের এক ভাগ
মাত্র। ভারতে কাপাস চাষের প্রধান প্রধান হান, যথা—
লোক্ষাই, মাজাজ, হায়দরাবাদ, বেরার, কন্দ্রোভিয়া, হিলনঘাত্র, মধ্যপ্রবেশ, পূর্ব্ব-পাঞ্জাব, ত্রোচ, ছোভি-নাগপুর, যুক্ত
প্রদেশ, রাজপুত্রনা, অযোধ্যা,—ইত্যাদি। ভারতীয় কটনের আঁশ हুঁ
হইতে ১০ ইঞ্চি পর্যান্ত হইয়া থাকে। ভারতে- উৎপন্ন কাপানের অর্জ্বেক
পরিমাণ হানীয়-মিলে ব্যবহৃত হয়।

পাকি স্তানের তুলার চাষের জমির পরিমাণ যদিও কম, তথাপি সাপ্লাই হিসাবে সমস্ত পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। বেশীর ভাগ কার্পাদ পশ্চিম পাকিস্তানে জন্মে।

পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাবের অন্তর্গত লায়ালপুর মুলভান, মন্ট্রোমারী, লাহোর, সাপুর, নেখুপুরা, আা স্প্রপ্রভি জেলায় তুলা জনিয়া থাকে। সিলু প্রদেশে হারদরাবাদ, নওয়াবদাহ, ঝারপুকুর; ইত্যাদি জেলায় তুলার চাব হয়, এতভিন্ন ভাওয়ালপুর ও খন্মেরপুর ষ্টেটও যথেষ্ট তূলা জন্মায়।

চট্টগ্রামের পার্বিত্য প্রদেশে ৫৫ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইতেছে এবং তথাকার প্রায় ৪০ হাজার বেল তুলা প্রতি বংসর U.K এবং U.S.A. তে রপ্তানি হইয়া থাকে; এই তুলার আশ খুব ছোট, এবং ইহা কুমিল্লা কভিন বলিয়া বাজারে প্রচলিত। বিদেশে এই তুলা উলের সহিত মিশ্রিত হইয়া কখল প্রস্তুত হইয়া আসে।

সমগ্র পাকিস্তানে ১৫ লক্ষ বেল কটন উৎপন্ন হয়; ইদানীং চীন দেশে তুলার চাষ এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে যে চীন একাই ১৫ লক্ষ বেল কটন জনাইতেছে। আঁশ খুব লঘা নয়, \$'' ইঞ্চি পর্যান্ত আঁশ হইয়া থাকে। চীনের তুলা চীনেই ব্যয় হয়।

ভারতীয় ও পাকিন্তানী কার্পাদের মধ্যে কন্বোভিয়া, মাদ্রোজ, হিল্পন্থাট, বেরার, বোলাই, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জার, সিন্ধু, ভাওয়ালপুর, খরেরপুর, ব্রোচ, ছোটনালপুর, ইত্যাদি স্থানের কার্পাস উৎকৃষ্ট; কিন্ত তথাকথিত থাস বালালার কার্পাস সর্ব্ব নিকৃষ্ট ; কিন্ত তথাকথিত থাস বালালার কার্পাস সর্ব্ব নিকৃষ্ট । সর্ব্ব নিকৃষ্ট হইলেও এই কার্পাসই ভারত ও পাকিস্তানে বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । বেললে পার্ববিভ্যা ত্রিপুরা, চট্টগ্রামের পার্ববিভ্য প্রদেশে এবং আসামের পার্ববিভ্যা ক্রেরে তুলার চাম যথেষ্ট । পূর্ব্বে তথাকথিত বালালা দেশেও উৎকৃষ্ট কার্পাসের চাম ইইত; এখনও চাম করিলে সেই কার্পাস উৎপন্ন হইতে পারে । তাহার প্রমাণ, ঢাকার চির প্রসিদ্ধ মঙ্গ্রিন ঢাকার উৎপন্ন তুলা

হইতে স্তা কাটিয়াই প্রস্তুত হইত। চীন দেশে এক প্রকার এণ্ডিরংরের (Yellowish) তুলার চাষ হয়। আসাম প্রদেশের কোন কোন অঞ্লে সেই তুলার চাষ হইতেছে। সাধারণত; সি-আইল্যাণ্ডিয় তুলা হইতে ১০০ হইতে ৩৫০ নম্বর এবং মাকিনী তুলা হইতে ৫০নম্বর হইতে ১০ নম্বরের স্তা কাটা হয়। ভারত ও পাকিস্তানী কাপ'াস উর্দ্ধে ৪০ নম্বর স্তার পক্ষে উপযোগী



२७० नः हिन् ।

আমাদের দেশের গৃহলক্ষীরা এই সনাতন প্রথায় স্থতা কাটিয়া থাকেন F-1 (1807) 11 (1811)

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কাপাস চাষ

(System of Cotton cultivation in U. S. A.)

জমিন উত্তমরূপে চাষ করিয়া তাহাতে সার (manure) মিসাইয়া মাটি উপযুক্ত করিয়া নালা (Furrows) কাটিয়া সেই নালাতে ৫।৬ কুট ব্যবধানে ২" ইঞ্চি গভীর করিয়া এক একটি গন্ত (hole) করা হয়। প্রতি গন্তে প্রথিটি করিয়া বীজ প্রতিয়া মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। মার্চ্চ হইতে মে মাসের মধ্যেই বীজ বপন কার্য্য সমাপ্ত করে। যথা সময়ে বীজ অন্ত্রিত হইলে পর চারা গাছ গুলি বড় হওয়ার সঙ্গে স্ক্রল চারাগুলি ফেলিয়া দিয়া শেষ পর্যান্ত সর্ব্ব বলিষ্ঠ চারাটি রাথা হয়। চারা গাছের চতুদ্দিকের মাটি মাঝে মাঝে হাল দিয়া পরিজ্ঞার ও নরম করিয়া দেওয়া হয়। সাধারণতঃ আগষ্ট থেকে আরম্ভ করিয়া জানুয়ারীর শেষ পর্যান্ত তুলা সংগ্রহ কার্য্য (plucking of cotton) চলিতে থাকে।

ভারত ও পাকিস্তানের তুলার চায

(System of Cotton Cultivation in India & Pakistan)

জমিন চাষ এবং বীজ বপন প্রণালী আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের ন্যায়।
কিন্তু এখানে বীজ বপনের সময়—এপ্রিল হইতে জুন অর্থাৎ (monsoon)
এর প্রারন্ত পর্যান্ত। বীজ অন্ত্রুরিত হওয়ার পর হর্বল চারা বাদ
দেওয়ার প্রণালী ইত্যাদি একই রকম। তুলা সংগ্রহ কার্য্য (pluckingof cotton) অক্টোবর বা নভেম্বর হইতে আরন্ত করিয়া এপ্রিল পর্যান্ত
চলিতে থকে। ঋতুর ভারতম্য অনুসারে বীজ বপন হইতে আরন্ত
করিয়া তুলা সংগ্রহ করিতে ৬ হইতে ১১ মাস সময়ও লাগিয়া থাকে।

সভর্ক ভা: — তুলা গাছে ফুল হইতে আরম্ভ করিলেই যাহাতে ফুল এবং ফল (boll) পোকায় (cater-pil-lars) নষ্ট না করে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

পোকার প্রাহ্রভাব হইলে গাছে তুঁতের জল (copp r sulphate) ছিটাইতে হয়। ফুলের বহিরাবরনকে ক্যালিকার (calyx), এবং বীজাধার অর্থাৎ যাহাকে আরম্ভ করিয়া ফাইবারগুলি থাকে তাহাকে পাড (Pod. Boll, অথবা Fruit)বলে। কলি ফুটিয়া ফুল হয়; কিন্তু ফুল ফুটিবা মাত্র ১ দিন বর্ত্তমান থাকে এবং ফুল অনুশু হওয়ার পরই গুটী দৃষ্ট হয়, এই গুটীই শেষে Boll এ শরিণত হয়। Boll ও হইতে ৫ পর্দায় বিভক্ত, প্রতি পর্দায় ৭ হইতে ৯ টী বীজ থাকে এবং এই বীজগুলি জড়াইয়া আঁশগুলি তৈরী হয়। স্থাক (mature) হইলে পর বীজাধার অর্থাৎ Boll ফুটিয়া তুলা দেখা দেয়, তথনই সংগ্রহ করা (plucking) আরম্ভ হয়। প্রতি Boll এ তুলার শরিমাণ বীজের ও অংশ।

তুলা গাছের শ্রেণী বিভাগ: — তূলাগাছ ২ শ্রেণীর — যথা,
(১) পেরিণিয়াল (Perinial), ও (২) সিজিনাল (Seasonal).

মে সমস্ত চারা বড় বড় বুক্লে পরিণত হয় এবং একাধিক্রমে কয়েকবংসর ধরিয়া তূলা জনায় তাহাকে বলে পেরিণিয়াল জাতীয়। এই শ্রেণীর গাছ যতই পরানা হইতে থাকে, তূলার পরিমাণও কমিতে থাকে এবং কোয়ালিটিও লিজিনাল জাতির মত ভাল হয় না; স্বতরাং সিজিনাল শ্রেণীর কাপানেয় চাষ করাই ব্যবসায়ের পক্ষে শ্রেয়ঃ। উপরে যে কাপান চাষ-প্রণালী দেওয়া হইয়াছে তাহা নিজিনাল শ্রেণীর।

নিজিনাল জোণীর তুলা গাছের পরমায় (longivity) ৬ হইতে ৮ মাস মত্র। তুলা প্রদান করিবামাত্র এই শ্রেণীর গাছ আপনা হইতে শুকাইয়া যায়। পূর্বে বর্ষাকালে অর্থাৎ মে, জুন মায়ে বীজ বপন করিয়া অন্টোবর ও নভেন্নর মাসে তুলা চয়ন (plucking) হইড; কিন্তু বর্তমান র্গে সেঁচর (watering) স্থবনোবস্ত করিয়া শীতের সময়ও তুলার চাষ হইতেছে এবং সেই কারণে আজকাল সর্ব্যক্তই শীত অথবা রবি শ্রেণীর (Winter or Rabi Varietyর) চাষ বেশী, কারণ এই সময় পোকার উপদ্রব কম থাকে। এই বীজ সেপ্টেম্বরু এবং অক্টোবর মাসে বপন হয় এবং তাহা হইতে তুলা সংগ্রহ (Plucking) আরম্ভ হয় ফেক্টেয়ারী এবং মার্চি মারেল। সিজিনাল শ্রেণীর (seasonal) গাছ প্রায়্ম সর্ব্যক্তই ৩ হইতে ৬ ফুটের বোঁপে (Bush) হয়। চারাগাছগুলি থ্র ঘন হইলে ডালপালা (Branches) বাঁপেজাইতে পারে না, ফলে লম্মারুতি হয়, তুলার পরিমাণও তাহাতে কম হইয়া থাকে। যে গাছে ডালপালা বেশী থাকিবে তুলার পরিমাণ তাহাতে অপেকারত বেশী হইবে।

কাপ বিসর মাটী (eoil) নির্ববাচন—মাটী যদি ভাল হয় তবে চারার মূল ৬ ফুট পর্যান্ত নীচে যাইতে পারে—মূল যত বেশী নীচে যাইবে তূলার কোয়ালিটি তত বেশী ভাল হইবে এবং পরিমাণেও বেশী জনিবে।

যে মাটীতে সর্বাদার জন্ম রস (moisture) আছে অথচ গ্রম, এইরূপ মাটীই তুলা চাষের পক্ষে উত্তম। এই মাটীকে Loomy soil অথবা Black soil বা কাল মাটী বলে।

জিনিং ও গাঁইট বাঁধা—তূলা দংগ্রহ করার পর (after plucking) বীজ ছা ান হয়, ইহাকে বলে জিনিং (Ginning)। জিনিং ম্যাসিন নানা প্রকার, যথা—"ছ" জিন (Saw Gin), মেকারি

জিল (Mecarthy Gin) এবং লাইফ রোলার জিল (Knife Roller Gin)। সূতার কল (Cotton Mills) কখনও বীজ সহ তুলা কর করিয়া থাকে না। তুলা ওজনে খুব হাল্কা, স্থতরাং দ্র-দেশে রপ্তানী করিবার জন্ম জিনিং করিয়া হাইড্রোলিক, জন্ম, ইলেক ট্রিক বা প্তাম প্রেনের সাহায্যে গাঁইট (Bale) বাঁধা হয়। ইহাকে ইংরাজিতে Cotton Baling বলে।

ভারত ও পাকিস্তানী কটনের একটি গাঁইটের ওজন ৪০০ পাউও। ইজিপ শিয়ান কটনের একটি গাঁইটের ওজন ৭৪০ পাউও। মার্কিনী কটনের একটি গাঁইটের ওজন ৫০০ পাউও।

গাঁইট হইতে তুগা ভালিয়া নিয়া সূভায় পরিণত করিবার ক্রমিক প্রণালী (Different processes of Cotton to yarn),

১। বেইল ব্রেকার (Bale Breaker)—মিলে স্পিনিং ডিপার্ট-মেন্টের ব্লো-রুমে (Blow Rooma) ইহাই প্রাথমিক কাজ। কার্ডিংএর পূর্বে পর্যান্ত সেক্শানটিকে Blow Room বিভাগ বলে। তুলার গাঁইট হইতে তুলার চাঁপ হাতের সাহায্যে আল্গা করিবার পর যে যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয় তাহাকে বলে বেইল— ব্রেকার। Bale Breaker নানাবিধ, তমধ্যে "Hopper Bale Breaker" উল্লেখ যোগ্য। তুলার চাঁপগুলি ভালিয়া প্রাথমিক মিশ্রণের কাজ এই ম্যাসিনেই আরম্ভ হইয়া থাকে।

২। Hopper Feeder এর সাহায্যে তুলার ময়লা (impurities) পুরীভূত করা এবং অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে মিশ্রণের কার্য্য করা হইরা থাকে। এখান হইতে Lattice অথবা Pneumatic এর সাহায়্যে মিশ্রিত তুলা ভূপে (Stack এ) নেওয়া হয়।

- ৩। উত্তমরূপে মিশ্রণের কার্য্য সমাধা করিয়া প্রাথমিক ল্যাপ্ (Lap) প্রস্তুত করিবার জন্ম ওবেশার (opener)।
- (৪) ওপেনার ন্যাসিন হইতে যে প্রথমিক ল্যাপ্ বাহির হয়, তাহার ৪টা ল্যাপ্ স্থাচার ম্যাসিনের (Scutcher) সাজান হয় এবং এই ম্যাসিনের সাহায্যে তুলার ময়লা অপেকারত উত্তমরূপে দ্রীভূত হইয়া কাডিং ইঞ্জিনে নেওয়ার উপযোগী ল্যাপ্ প্রস্ত হয়। এই ল্যাপের দৈর্ঘা, প্রস্ত, ওজন ও সমতা ঠিক থাকে এবং ইহাকেই বলে "ফাইনাল ল্যাপ্"। Blow Room এর কার্ঘ্য এখানেই সমাপ্ত হইয়া থাকে"।
- ধ। উক্ত ফাইনাল ল্যাপ কাজিং এ আসে, এখানে Revolving Flat Card Engine এর সাহায়ে বাদবাকী মরলা, unsuitable Fibres ইত্যাদি তুলা হইতে দ্রীভূত হইয়া তুলা পিজা হইয়া ল্লাই-ভারের (Sliverএ) পরিণত হয়।
 - ও। Card Sliversকে Lap এ পরিণত করা।
- ৭। ক্ষিং ম্যাসিনে নেওয়ার পূর্ব্বে ফাইবারগুলিকে সোজা (Parallel) করিয়া অপেক্ষাকৃত even lap করা।
- ৮। কৰিং ম্যাদিনে ফাইবারকে Straight and Parallel করা। (Short, weak and other defective fibres (Neps e.t.c) দ্রীভূত করিয়া শ্লাইভারে পরিণত করা)।

(একমাত্র finest হতা প্রস্তুত করিতে Combing প্রয়োজন, স্তরাং ৬, ৭, এবং ৮ নং প্রক্রিয়া সাধারণ স্তার জন্ম প্রয়োজন হয় না)।

১। Draw Frame এ Sliver কে অপেকারত regular করা।

> । Fly Frame এ সামাত টুইষ্ট দিয়া ববিনে wind করা—
এখানে সাধারণতঃ ৩ টী প্রণালী (Process), যথা—

প্রথম—Slubbing Frame দিতীয়—Intermediate Fram. তৃতীয়—Roving Frame.

মিহিস্তার জন্ম চতুর্থ প্রণালী প্রয়োজন—সেই Frame কে বলে Fine Roving or Jack Frame.

>>। স্পিনিং ফ্রেম্ (Spinning Frame)—প্রয়োজনীয় টুইষ্ট দিয়া required Count of yarn প্রস্তুত ক্রিয়া এখানে ববিন অথবা কপ্ আক্রানে গুটান হয়।

এখানে ২টা প্ৰণালী, যুথা—
Ring Frame—স্থতা ৰবিতেন পেছান হয়।
Mule Frame—স্থতা কপে পেছান হয়।

কিন্তু বর্ত্তমানে Ring Frame এও Cop, Cone হুই আকারেই হুতা পেছান হইয়া থাকে।

সূতার নম্বর অন্মহায়ী তুলার আঁশ নির্দ্ধারণ।

(A chart showing suitable staple length of cotton required for the given Counts of yarn to be spun).

প্রব্যেজনীয় আঁশের দৈর্যা। কত কাউণ্টের হতা প্রস্তত হইতে পারে।
পাক ভারত গ্রু'' হইতে ১
আমেরিকা ১'' হইতে ১
লৈ ১
লৈ তথ নম্বর হইতে ৬০ নম্বর
পেরুলিয়ান ১'' হইতে ১
লি ত্র্যান ১'' হইতে ১
লি ত্র্যান ১
লি ত্ত

সূভার কোয়ালিটি নির্দ্ধারণ। •

মিহি মধ্যম মিহি মাঝারি মোটা
(Superfine) (Medium fine) (Medium) (Coarse)
৮০ নম্বর উর্জ । ৫০ নম্বর হইতে ২০ নং হইতে
৮০ নম্বর। ৫০ নম্বর। ২০ নম্বরের নীচে।

ক্যাপক (Kapok)—ইহাও বীজ তন্ত। Bombox Malo-baric Variety, গাছগুল খুব বড় হয়! বালিশের তলারপে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চাক চিক (Lusture) খুব বেশী আছে, কিছু হতা পাকান কই সাধ্য। ইহাকে সিমুল তুলাও (Silk Cotton) বলে। এই কটনে সেলুলোজ শত করা ৬৫ ভাগ। আকল্ম তুলাও ক্যাপক জাতীয়া।

জাভা কাপেক (Java Kapok)—উপরোক্ত Bombox 'কটনের মতই; কিন্তু আরও বেশী চক্চকে, নরম, মস্থন এবং Brittle, এই কারণে স্থতা পাকান শক্ত।

ক্যাপকের ভদ্ত কার্শাদের ভার বীজের চতুদ্দিকে থাকে না।
২ই" ইকি হইতে ত" ইঞ্চি পড় হয়, তাহার ভিতরে তুলা থাকে।
ইহা অভ্যন্ত হাল্কা বিধার ইহাতে সহজে জল প্রবেশ করে না।
ক্যাপকের বীজ থেকে প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ তৈল হয়—ইহা
সাবানের জন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(খ) বৃক্ষ কোষ তন্তু (Bast Fibre)

পাউ (Jute) — পাট ৰাষ্ট্ৰাই থাক এবং বজদেশই ইহার জন্মভূমি।
পূৰ্ববঙ্গে পাটের চাবই প্রধান এবং ইহাকে স্থর্ন ক্তুত্র বলিয়া থাকে।

পাটের অপর নাম কোষ্টা বা নালিঙা, ইংরাজীতে বলে জুট্। পাটের বোটানিক্যাল নাম করচোরাল (Corchorus)। পাট ছই শ্রেণীর, যথা—(১) করচোরাল, ক্যাপুস্থলারিল (Corchorus Capsularis) এবং (২) করচোরাল ওলিটোরিয়াল Corchorus olitorius)। পাটের মধ্যে শ্তকরা ৬০—৬৫ ভাগ Lignocellulose বর্ত্তমান থাকে, এবং দেই কারণে ইহা তূলা অপেকা অধিকতর দাহ্ (Lignified)।

Corchorus Capsularis—এই জাতীয় পাটের আঁশ অপেক্ষাকৃত মোটা, এবং ইহা সাদা পাট (white Jute) বলিয়া পরিচিত। এই পাটের চাষই শক্তকরা ৭৫ ভাগ। গাছগুলি সাধারণতঃ ৫ হইতে ১০ কূট লখা হয়, এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ১৫ কূট পর্যাস্ত লখা হয়য় থাকে। আঁশগুলিও ৪২ কূট হইতে ৭২ কূট হইয়া থাকে। নিম ও উচু সমতল ভূমিতে এই পাট জন্মে। ইহার বীজ কেশ্ব (Pod) গোলাকার। কূলগুলি নীচের দিকে ফিকা হল্দে, উপরের দিকে গাঢ় হল্দে বর্ণের হইয়া থাকে।

Corchorus olitorius—এই জাতীয় পাটের আঁশ মিহিন কোমল ও শক্ত, এবং ইহা ভোষা, দেশাল, ও বগী পাট বলিয়া পরিচিত। এই পাটের চাষ শতকরা ২৫ ভাগ। অপেক্ষাকৃত উচু সমতল ভূমিতে জন্মে এবং ইহার বীজকোম সীম (Bean) এর মত্। এই পাট সর্বাপেক্ষা কোমল ও উজ্জ্ল। সর্বপ্রথম কলিকাতা অঞ্চলেই জন্মিত, কিন্তু বর্ত্তমানে ঢাকা জেলার প্রায় সর্ব্বিতই জন্মিয়া থাকে এবং ইহাকে জাতভোষা বলে। প্রতি একর জমির জন্ম ৮ হইতে ১০ পাউও বীজের প্রয়োজন।

বীত বপন করিবার সময় (Sowing time)—কেন্ড্রারী ইইতে মে
পর্যান্ত। ইহা সম্পূর্ণ নির্ভার করে জমির রকম, আবহাওয়া এবং জলের
অবস্থার উপর। পাট কাটিবার সময় 'Harvesting time)—
জুন হইতে আরম্ভ করিয়া সেপ্টেম্বর পর্যান্ত। পাটের ছুল হইলেই
বৃঝিতে হইবে যে কাটিবার সময় আগত। আবাদের সময় ও
স্থান ভেদে একই পাটের কোয়ালিটি নানা রকম হয়, এমনকি
একই জমির পাট নানী কোয়ালিটির হইয়া থাকে।

বাজারে পাটের কোয়ালিটির নাম, যথা—টপ্, মিভিল, বটম, ফাইন, কমন, রিজেক্শান, কাটিং ইভ্যাদি।

মোটা পাটকে বলে Deora বা Bhatial. একপ্রকার পাট লখাতে ছোট এবং শক্তিতেও নরম হয়, ইহাকে বলে Jungiburi. Dandec তে একপ্রকার ধোলাই পাট জগ্মে এবং ইহা রেশম সদৃশ চক্চকে। পূর্বে বলের সমস্ত Jute growing tracts কে ভোগে বিভক্ত করা হইয়াছে, য়থা—মারায়নগঞ্জ, জিরাজগঞ্জ, উত্তরিয়া ডেগড়া, এবং দেশী।

মন্ত্রমনসিহ, ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলার পাটকে নারায়নগঞ্জি-পাট বলে। মন্ত্রমনসিংহের কতক অংশ, পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলার পাটকে সিরাজগঞ্জি পাট বলে।

নারায়ণগঞ্জি ও সিরাজগঞ্জি পাটই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কারণ এন্তদ, অঞ্চলে পঢ়াবার এবং ধুইবার ব্যবস্থা উত্তম।

উত্তরিয়া পাট কৃম বেশী ময়লা হয়, এবং এই পাটের বাজার হলদিবাড়া, কিশনগঞ্জ, কদ্বা, করবেশগঞ্জ ইত্যাদি। বগুড়া ও রংপুরের কত্তক অংশ, রাজদাহী, জলপাইগুড়ী, দিমাজপুর, মালদহ, পূর্ণিয়া, ইত্যাদি অঞ্চলের পাটও এই উত্তরিয়া জাত র পাট। আর এক জাতীয় পাট আছে তাহাকে বিম্লাপটম বা মেস্তাপাট বলে। ফরিদপুর জেলায় এই পাটের খুব বেশী চাষ হয়। রং ভাল হয় না, এই পাট অর্ডিনারি গ্রেডের হইয়া থাকে।

পাউ পঢ়াবার জল নির্বাচন—

স্রোতহীন অথচ জোয়ার ভাটা পায় বা কম স্রোতের জলে পাট
পচানই শ্রেয়:। পাট-পচিজে সাধারণত: ৩ হাঁতে ৪ সপ্তাহ সময়ের
প্রয়োজন। একেবারে বদ্ধ (stagnant), এবং তুর্গন্ধযুক্ত ময়লা জলে
পাট পচাইলে পাটের রং কিছুতেই আশানুরূপ হইবে না এবং এই
পাটকে বলে Dowrah পাট।

পাট চাবের আবহাওয়া—

পাট জন্মাবার কালীন আবহাওয়া ৮০ F থাকা প্রয়োজন। নদ নদীর নিকটবর্ত্তী স্থান, থুব বেশী উচু নয়, এইরূপ জমিই উৎক্কষ্ট। যথেষ্ট রুষ্টি অথচ মাঝে মাঝে রৌদ্র প্রয়োজন। এইরূপ আবহাওয়া পূর্ব্ব-বন্ধ ও আ্যামের পশ্চিমাঞ্চলে বিভ্যমান।

সমগ্র পৃথিবীতে যে পাট জন্মে তাহার শতকরা ৮৫ ভাগ পাট একমাত্র পূর্ববিঙ্গেই জনিতেছে, বাদবাকীটা ভারতে জন্মে, অবশ্র বর্ত্তমানে ভারতেও পাটের চাষ ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে।

ফলন — প্রতি একর জমিতে সাধারণতঃ ১৬/ মণ পাট জন্মে, বিশেষ ক্ষেত্রে ৪০/ মণ পর্যন্ত জন্মিয়া থাকে।

প্রতি বৎদর পূর্ববিদ্ধে ২৭'৫ লক্ষ বেইল উৎকৃষ্ট পাট জন্মে,
এবং এই পাট জন্মাইতে পূর্ববিদ্ধের মোট চাষের জমির শতকর

৮ হইতে ১০ ভাগ অর্থাৎ ৮ই লক্ষ একরের বেশী জমির প্রয়োজন হইতেছে না।

. পূর্ব বলে কাপালিক বলে এক শ্রেণীর লোকের বাস এখনও কোথাও কোথাও বর্ত্তমান আছে। এই কাপালিকদের মধ্যে উনবিংশ শতান্দির প্রথম ভাগে পাট হইতে স্তালী প্রস্তুত করিয়া হস্তচালিত তাতে পাটের থলে (Hessian Bags) তৈরীর ব্যাণক প্রচলন ছিল, এমনকি দেই সমন্ত হেদিয়ান ব্যাগ ফু ান্স, ব্রিটেইন, জার্মান, এবং পৃথিৰীর বছন্দানে রপ্তানী হইত। কিন্তু উক্ত শতান্দির শৈষভাগে যে কারণেই হউক বহুরকমের মূল্যবান কুটার-শিল্পের সহিত এই হস্তচালিত পাটশিরেরও অবনতি ঘটে। তারপর ১৮৫৫ খুষ্টাব্দে কলিকাতায় সর্বপ্রথম পাট হইতে সূতা কাটিবার মিল এবং ১৮৫১ সালে চট্ বুলিবার মিল স্থাপিত হয়। অদূর পূর্ব্ববঙ্গের ব্যাপক পাট চাষের স্বযোগ নিয়া ক্রমে ক্রমে মহানগরী কলিকাতা পৃথিবীর মধ্যে বুহত্তম পাটশিল্প কেল্রে পরিণত হইল। সমগ্র পৃথিবীতে যত জুট লুম আছে ভাহার প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ জুট লুম ইণ্ডিয়ান **ইউনিয়ানে**, বিশেষ করিয়া কলিকাতার চতুঃপার্থে অবস্থিত। বর্ত্ত্মানে পূর্ববঙ্গেও উত্তরোত্তর জুটমিল স্থাপিত হইতেছে।

এতদেশের তম্ববায়গণ হাতে পাটের স্তালী প্রস্তুত করিয়া এবং
তাহা বং করিয়া যদি নানাপ্রকার নক্সার আঙ্গল, কাপেটি,
ঝালিটা, সভরঞ্চ, ডোরম্যাট, ক্যান্ভাস,, বাগা, খেলিবার
নেট্, ভাকিয়া ইত্যাদি তৈয়ার করেন, তবে বিশেষ লাভবান হইতে
পারেন। ভারত ও পাকিস্তান গভর্গমেণ্টের শিল্পবিভাগ হইতে পাল্লী অঞ্চলে
ত্রুদাক শিক্ষক পাঠাইয়াও উক্ত বিষয়ের শিক্ষার স্থ্বন্দোবস্তু

করা হইয়াছে। জুট উইভিং এবং কটন উইভিং প্রায় একই রকম। হাতে "ব" (Heald eyes) তৈরী করিতে লিনেন সূতা হইলেই ভাল হয়। জুট্উইভিং এর উপযোগী তারের "ব" (Wire Heald) ও বাজারে পাওয়া যায়। জুট্ বুনিবার শানাও পৃথক, সাধারণতঃ ইঞ্চি প্রতি ৫ হইতে ৮ গ্যাবা (dent) থাকে। বেসিক বা ক্ষার জাতীয় রঞ্জন পদার্থের সঙ্গে পাটের খুবই আকর্ষণ। ডাইরেন্ট, বেসিক এবং এসিড রং শ্বারাও পাট রঞ্জিত হইয়া থাকে।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত আজিরল নামক স্থানের মুসলমানগণ
পাট হইতে কাগজ প্রস্তুত করিয়া খাকে। ইহারা কাগজী নামে
খাত এবং উক্ত কাগজ ভাতিমালের কাগজ" বলিয়া বাজারে
প্রচলিত। এই কাগজ চিত্রশিলীদের (Artists) বিশেষ উপযোগী।
পাটের গোড়া-কাটা অংশই কাগজ তৈরী করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে

গরম কষ্টিক সোডা জাবণে পার্টের শক্তি ভাড়াভাড়ি নই হইরা থাকে, পক্ষান্তরে ঠাণ্ডা Concentrated জাবণে পার্টের স্ভালী ফুলিয়া দৈর্ঘ্যে কমিয়া গিয়া উল বা পশান লদৃশ হয়। এবিষয়ে এই পুস্তকের বং অধ্যায় প্রস্থিয়।

পাটের সঙ্গে পশম বহুল পরিমাণে মিশ্রিত হইরা থাকে এবং সেই পশমকেই বাজারে মিশ্রিত উল (Blended wool) বলে। পাটের স্তালী হাত চরকায় কাটিবার প্রণালী—১৯৪নং চিত্র ফ্রান্তর।

পাট হইতে স্ভালী (Jute yarn) প্রস্তুত করিবার, "মিল প্রণালীগুলির" নাম, যথা:—

া ব্যাহিং (Batching) = কটনের বেলায় ব্লেন্ডিং অথবা নিক্তিং (Blending or Mixing) বলিলে যাহা ব্যায়, পাটের বেলায় "ব্যাহিং" বলিলে একই অর্থ প্রকাশ পায়। জ্টমিলের এই Batching Section এ পাট-পরীক্ষা ও মিক্তিং হইয়া Carding Section এ যায়। স্কতরাং কটন মিলের Blow Room এবং জ্টমিলের Batching Room এব উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া এক। পাট সাধারণতঃ একই স্থানে একই রকম আলোতে এবং সম্ভব হইলে একই লোক ধারা পরীক্ষিত হওয়া উচিত। পরীক্ষা কালীন নিমলিথিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাথিতে হইবে, য়থা—পাটের বর্ণ, শক্তি, লক্ষা, এবং বিশেষ ভাবে দেখিতে হইবে যে পাটে দাবা, শেওলা, শিকর, গাভি, মাথালাল ইত্যাদি দোষ আছে কি না।

মোট কথা, কার্ডিংএ যাওয়ার পূর্ব পর্যান্ত যে যে প্রাথমিক প্রক্রিয়া আছে "ব্যাচিং" বলিলে তাহাঁই বুঝায়।

প্রতি গাইট (Bale) পাটের ওজন ৪০০ পাউগু (Size—48" × 24" × 18") হতালীর কোয়ালিট অনুষায়ী পাট-পরী ক্ষক ৪ হইতে উর্দ্ধে যে কোন সংখ্যক পাটের গাইট এক এক Batch এ চিহ্নিত করিয়া রাখে। ব্যাচিং হই প্রকার, যথা—হ্যাণ্ড ব্যাচিং ও ম্যাসিল ব্যাচিং। ম্যাসিল ব্যাচিংই যুগোপযোগী। এই সেক্শানের প্রথম মাসনিবের নাম Bale opener এবং Softener, বেইল ওপেনার বস্তুত্ত বেইল ওপেন করে না। এই ম্যাসিনে পাটকে পেষ্ণ (Crush) করে,

আল্গা ধ্লা, বালী দ্রীভূত করে। পাট Ligno cellulose বিধায় ব্যাচিংএ জল মিশ্রিত তৈলের প্রয়োজন হয়। ব্যাচিং এর জন্ম তিন রকম তৈল আছে। যধা—

- ১। পশু অথবা মাছের তৈল (A nimal or Fish oil)
- ২। ভেজিটেবিল অয়েল (Vegetable oil)
- ত। মিনারেল অয়েল (Mineral oil)

Softener হিদাবে উক্ত যে কোন তৈল একা বা একাধিক তৈলের সংমিশ্রণে ব্যবহৃত হইতে পারে। তৈলের সহিত সাবান ও জল মিশাইতে হয় এবং প্রতিষেধক ও জবণশীল উপাদান হিদাবে ম্যাগনেশিয়াম কোরাইড, ক্যালশিয়াম কোরাইড, জিল্প কোরাইড ইত্যালি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Batching oil এর কয়েকটা মিক চার ; বথা—

21	উৎকৃষ্ট টানা ও পড়েন স্বতালীর জন্ম —	
•	ভিমি (whale) মাছের তৈল শিল মাছের তৈল (Seal oil) মিনারেল অংগে—	20 20 20 820
1 5	মধ্যম কোয়ালিটির স্তালীর জন্ম —	
	তিমি অথবা শিল মাছের তৈল (whale or Sea গ্রীজ্ হেরিং মাছের তৈল মিনারেল অয়েল	29 29 29 29 29 1 oil) 28
91	নিক্ট পড়েন হতালীর জন্ম—	
	মাছের তৈল পাম অয়েল	\$0 \$0 \$0
	[No. 1/ 06]	

30

ষে কোন কোয়ালিটির স্থতার জন) অয়েল মিক্চার প্রস্তুত করিতেও নিম্ন লিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে—

-)। ভেজিভেবিল অন্ধৈল ফিল অন্ধেল অপেকা সন্তা বটে; কিন্তু অতিরিক্ত গরম হয় এবং একা ব্যবহার করিলে ম্যাদিনের পিন্ এবং রোলারে আট্কাইয়া যায় অর্থাৎ চাঁপ ধরে।
- ২। থারাপ কোয়ালিটির মিলারেল অন্তেল যদি একা ব্যবহৃত হয় তবে স্তালী কর্কশ বা কড়া হয়, তা ছাড়া উংকৃষ্ট স্ভালীর রং থারাপ হয়, এবং পরবর্ত্তি ম্যাসিনে ওয়েইট্ট বেশী হয়।

উলিখিত মিক্চার অনুযায়ী তৈল ব্যবহার করিলে ম্যাসিনু ভাল থাকে। প্রজ্যেক মিক্চারে মিনারেল অয়েল ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। ৪০০ শত পাউণ্ডের এক বেইল পাটের জন্ত ১ হইতে ২ই গ্যালন ভৈলের সহিত ৬ হইতে ৭ গ্যালন জলের প্রয়োজন। তৈল যদি ভাল হয়, তবে উৎকৃষ্ট স্থালীর জন্ত তৈল ও জলের পরিমাণ কম প্রয়োজন হয়। লক্ষ্য রাখিতে হইবে ব্যাচিংয়ের সময় তৈল ব্যবহার কালীন তৈলের উত্তাপ যেন ২০০° দি এর মধ্যে থাকে, উত্তাপ যদি ২০৫° দ হয়, তবেই ধুম নির্গত হইবে; লক্ষ্য রাখিবে যেন তৈল পাত্র হইতে কদাপি ধুম নির্গত না হয়।

ব্যাচিং ডিপার্টমেণ্টে আর একটি প্রক্রিয়া আছে, ভাহাকে intermediate process বলে। এখানে কস্বিং হয় এবং নিম্নলিখিত ভাবে assorted হইয়া থাকে, যথা—

হেসিয়ানের টানা (Hessian warps) হেসিয়ানের পদেন (Hessian west) চ্যাকিং পড়েন (Sacking west) কাজিং (Carding)—কাডিংএর প্রথম অবস্থায় Breaker Card ব্যবহৃত হয়। এথানে ফাইবারগুলিকে ছোট ও সোজা করিয়া Sliverএ পরিণত করে। যেখানে Breaker Card ও Finisher card উভয়ই এক Room এ, সেখানে Breaker Card এর শাইভারগুলি বরাবর Can সহ ফিনিশার কার্ডে নেওয়া হয়; কিন্তু যেখানে Finisher Card পৃথক Roomএ, তথায় Breaker Card থেকেই ল্যাপ্ প্রস্তুত করিয়া Finisher Card এ নেওয়া হয়,। Lap অথবা Balling Machine এর সাহায়ে ৪,৫ অথবা ৬টি Sliver নিয়া Lap প্রস্তুত করা হয়।

তংপর প্রথম ডুইং, দিতীয় ডুইং, তৃতীয় ডুইং এবং রোভিং (এখানে crimped sliver হয়), ইহার পর স্পিনিং। ভিলি (Lin-seed plant) – ইহা বৃক্ষকোষ ভম্ব (Bast Fibre) ইহার Botanical নাম Linum usitatiesimum, ভাষায় বলে অভ দী; হিন্দিতে বলে অভীন। তিসির আর এক নাম মদিলা। এই গাছের আঁশ-কে ইংরাজিতে বলে ফ্ল্যাক্স (Flax). এই আঁশ হইতে যে হতা হয় তাহাকে বলে লিলেন (Linen). এই লিনেন স্ত্ৰে নিৰ্মিত বস্ত্ৰ বাজাৰে নিলেন বা ছাল্টী অথবা কেনিবস্ত্ৰ वित्रा अधि इत। এই हान ही वस्तरे शूर्वकारन वामनगन यागयका पित সময় পরিধান করিতেন। পৃথিবীর প্রায় দর্ক্রই তি. দ জন্মে, তন্মধ্যে বেলজিয়ান এবং আয়াল ভের তিদি দর্বোৎকট ; ইভালী, ক্রান্স ও ভেনমার্ক-তিদির স্থান বিতীয়, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জার্মানী, কৃষিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার তিসি। পশ্চিম ও পূর্বে বালালায় তিসির চায যথেষ্টই হয়, কিন্তু তাহা তৈলের জন্ম, তন্তর জন্ম। প্রধানতঃ কাঠে রং করিতে তিশির তৈল বাবহাত হইরা থাকে। এত দ্বির ভুষধ্যসাগরের উপকুলে এবং ভারতের দক্ষিনাংশে যথেষ্ট

পরিমাণে তিসি জন্মিয়া থাকে। ছই শ্রেণীর তিসি গাছ আছে। এক শ্রেণীর গাছের ছলের রং নীল, ইহার আঁশ খুব মিহি ও স্থলার এবং এই শ্রেণীর তিসিই ব্যবসায়ের পক্ষে উপযুক্ত (suitable for commercial purposes, আর এক শ্রেণীর ফুলের রং সাদা, ইহার আঁশ অপেকারত শক্ত, কিন্তু মোটা। লিনেন স্তালী দারা চটের সামিয়ানা সেলাই এবং মাছ ধরিবার জাল প্রস্তুত করিলে খুব মজবুত হয়। ইহা ব্যাতীত দেলাইর হতা (sewing thread), জুতা দেলাইর টোয়াইন (cobler's, twine), পোষাক, পরিচ্ছদ্ ইত্যাদির জন্ম লিনেন স্থা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রয়োজন হিসাবে কাপাদের পরই লিনেন ও পশমের স্থান। লিনেন কাপ াস অপেক্ষা শক্ত, স্থায়ী ও চক,চকে (Lustrus)। লিনেনে শত করা ৭০ ভাগ দেলুলোজ বর্ত্তমান থাকে, ইহাতে পেক্টিক্ এসিড থাকায় Pecto cellulose বলে । লিনেনে পেক্টিক্ এসিড थाकात कात्रान हेशांक (धानाहे कता थ्व कष्टे ও अम माधा। धानाहे ও রঞ্জন প্রণালী প্রায় কার্পাদের ভাষ। লিনেন শণের চেয়ে মত্ন। সাধারণ চরকায় হতা প্রস্তুত করিবার প্রণালী —১৬৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য ।

প্রভা (Hemp)—ইহা বৃক্ষ কোষ তন্ত (Bast Fibre)। থাটি শণের

Butanical নাম Cannabis Sativa. ইংরাজীতে শণকে (হুম্প ্রলে।
ইহা এক প্রকার পাট, ভারত ও পাকিস্তানই জন্মস্থান; কিন্তু পাকভারতের শণ ক্ষিয়া এবং ফ্রান্সের শণের স্থায় বড় হয় না। আফ্রিকার
শণ দর্বাপেক্ষা বড় হয় এবং এই জন্ম আফ্রিকার শণকে Giant

Hemp বলে। ক্ষিয়ার হেম্প, অপেক্ষা ফ্রান্সের হেম্প, উৎকৃষ্ট। শণগাছ
দেখিতে অনেকটা তিসি গাছের স্থায়; কিন্তু অপেক্ষাক্বত মোটা। ইহা
পাটের চেয়ে শক্ত এবং স্থায়ী। শণ হইতে স্তালী, দঙ্কি. কাছি,

লগ্লাইন, জাহাজের পাল, কাপেটি, ক্যানভাস, বস্তা, চট, জুতা, মাছ ধরিবার জাল ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা কদাচিৎ ধোলাই ও বং হয়। আর এক রকম শণ আছে তাহার Botanical নাম Cannabis Indica এবং ইহা ভারতেই জনিয়া থাকে। এই শ্রেণীর শণ হইতে ভাঙ Bhang) এর উৎপত্তি হয়, কিন্তু ইহার আঁশ Cannabis Sativa অপেকা নিক্ষ।

শণে শত করা ৭৮ ভাগ Lignocellulose আছে। শণ ফ্লের গন্ধ অতন্তি চওজা। গ্রীম্মকালীন হেম্প (Summer Hemp) কে পুরুষ হেম্প (Male Hemp) বলে, ইহার আঁশ উৎকুই। শীতকালীন হেম্প (Winter Hemp) কে জ্রী হেম্প (Female Hemp) বলে। এই হেম্প বীজ না পাকিলে কাটা হয় না; এই কারণে ইহার আঁশ নিকৃষ্ট হয়। বীজ হইতে শত করা ২৭ ভাগ সবুজ রংয়ের তৈল পাওয়া যায়। আটিইদের রং এবং ভার্নিশ প্রস্তুত করিতে এই তৈলের প্রয়োজন হইয়াখাকে। হেম্প নাধারণতঃ ফ্র্যাক দের চেয়ে মোটা; কিন্তু ইটালিয়ান হেম্প মিহি হইয়া থাকে। হেম্পে কটন অপেক্ষা বেশী রস (Moisture) থাকে। শণ পচাইয়া আঁশ বাহির করিতে জলে ভিজাইয়া অত্যন্ত স্তর্ক থা কৈতে হয়, কারণ শণ অতি অয় সময়ের মধ্যেই অতিরিক্ত পচিয়া যায় আর্থাৎ Over Retted হয়।

সাধারণ চরকায় স্থভা প্রস্তুত করিবার প্রণালী—১৬৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

সাল হেম্প (Sunn Hemp)—ইহা Bas Fibre. দক্ষিণ এদিয়া বিশেষ করে ভারত , জাভা ও বর্ণিত্ত তে ইহার চায় হইয়া থাকে। পচন প্রণালী খাঁটি হেম্পের ন্যায়, অবশ্য অতটা শক্ত ন্য। শান হেম্পের অপর নাম কেন্ধহেম্প, ব্রাটন হেম্প্, মাড়াজ তেত্ব মধ্যে এই "সান হেম্পে" সর্বাপেক্ষা কম জলীয় অংশ আছে "
(মাত্র, ৫০৩৪%)।

তীলা আহা (China grass)—এক জাতীয় ঘাস। ইহার ডাটা অর্থাৎ stem এর ছাল হইতে আঁশ বাহর হয়, স্কুতরাং ইহাও Bast Fibre. কাঁচা অবস্থায়ই তন্ত বাহির হয়। এই তন্ত খুবই শক্ত, উজ্জ্বল এবং বরফ সদৃশ ধব্ধবে, কিন্তু রঞ্জিত হয় না। এই তন্তু হইতে "গ্যাল-ফেন্টাল" ও প্রস্তত হয় থাকে। ইহা দারা স্কৃতা পাকাইলে আঁশের চাক্চিক্য বর্ত্তমান থাকে না। ঝোঁপগুলি ৫—৮ ফুট উচু হয়। পাতাগুলির তলদেশ সাদা থাকে। আর এক রকম পাতা আছে তাহার উভয় দিক গ্রীণ, এবং পাতাগুলি অপেক্ষাকৃত লম্বা। এই জাতীয় চীনা দাসকে বলে Ramie অথবা Rhea. একই ঝোঁপে বংসরে ৩/৪ কাটা ঘাস জন্মিয়া থাকে। পাকিস্তান, ভারত, চীন ও জাপানে ইহাদের চায় হয়। ইহাকে "Nettle Fibre" বলে।

(গ) ভাস্কুলার তন্ত (Vasculer Fibre)

ম্যানিকা হেম্প (Manila Hemp)—ইহা Vasculer Fibre.

"Musa Textiles" জাতীয় একরকম কলাগাছের পাতার ডাটা হইতে
এই "ম্যানিলা ফাইবার" পাওয়া যায়। ইহাতে শতকরা ৬৫ ভাগ
সেলুলোজ আছে। "ফিলিপাইন-দীপপ্ঞে" ম্যানিলা জন্মিয়া থাকে।
ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার নাম অনুসারে এখানকার হেম্পের
নাম "ম্যানিলা হেম্প্"। জাহাজের জন্ম খুব শক্ত, মজবুত ও টেক্সহি
দিল্ ও কাছি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফাইবারগুলি সাধারণতঃ ৮ ফুটের
বেশী ল্যা হয় এবং আঁশগুলি খুব মিহি, সিল্কের মত।

চাক্ চিক্যুও আছে। মিহি ফাইবার বারা কাপড়ও তৈরী হয়।
সৈত্রক হেল্প্ (Sisol Hemp)-ইহা Vasculer Fibre. এবেণ্ড
(Agave) জাতীয় গাছের পোতা হইতে এই আঁশ পাওয়া যায়।
ন্যাক্ সিকোও আকানে এই এগেভের আবাদ হয় গাছের তৃতীয়
ব্যে পাতাগুলি ছাঁটয়া নিয়া ছড়িয়া নেওয়া হয়; পরে ধৌত করিয়া
রৌজে শুকাইয়া লয়। "ম্যানিলা হেল্পের" ভায় ততটা শক্ত ও নমনীয়
(Flexible) নয়। "দিগল ফাইবার" জলে ভিজিতে.২ মিনিট লাগে। দেই
স্থলে "ঝানিলা-ফাইবারের" আধাঘণ্টা প্রয়োজন। আগুনে পোড়াইলে
সিসবের ছাই (Ash) "সালা" এবং ম্যানিলার ছাই "ডার্ক-রে"
(Dark grey) দেখায়। ইহাতে শতকরা ৭৬—৮২ ভাগ সেলুলোজ
আছেঁ।

পিটা ফাইবার (Pita Fibre)—ইহা Vasculer Fibre আর্কীরে এবং প্রকৃতিতে অনেকটা "সিসল হৈন্দের" ন্যায়। আমেরিকার প্রতিতে অনেকটা "সিসল হৈন্দের" ন্যায়। আমেরিকার প্রতিতের পাড়া হইতে এই আঁশ পাওয়া যায়। "ম্যাক সিকোর 'জললে এই গাছ প্রচুর জন্মে। এক একটি গাছে প্রায় ৪০টি পাড়া, পাভাগুলি ৮০০ ফুট লম্বা এবং ১ ফুট চওড়া হইয়া থাকে। শতকরা ১০ ভাগ ফাইবার বাহির হয়। কেভকী ফাইবার (Aloe Fibre) নামেও "পিটা-ফাইবার" বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। জাহাজের দড়িটোয়াইন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

নিউজিলেণ্ড হেস্পং (Newzealand Hemp) – ইহা একপ্রকার Sword like পাতা হইতে প্রস্তত হয়। এক একটি পাতার ওজন এক পাউও। সেলুলোজ শতকরাঁ ৬০ ভাগ। কাঁচাপাতার ওজনের শতকরা ১৪ ভাগ ফাইবার পাওয়া যায়। জলে বৈশী মজবুত নয়। ম্যাটিং ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

তাৰ বিক্ল (Pine Apple Fibre)—ইহাও V s u'er Fibre.
ইহাতে শতকরা ৫৯ ভাগ সেলুলোজ থাকে। ইহার Botanical
নাম Ananas Sativa. আঁশ খুব মিহি, শুল্ল, কোমল, শক্ত, নমনীয়
এবং রেশমের স্থায় চক চকে। দক্ষিণ আমেরিকা, ম্যাক্সিকো,
রাজিলের জন্মলে, উপিকাল-এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ইউরোপে
আনারস জন্মত; কিন্তু বর্ত্তমানে সিন্নাপুর, জাভা, স্থমতা, ফিজি,
নাটাল প্রনৃতি স্থানে ব্যাপক ভাবে আনারসের চাষ হইয়া থাকে।
এতন্তির ভারত ও পাকিস্তানে ইহার চাষ কম নয়; কিন্তু মাত্র ফলুর
জন্ম, আঁশের জন্ম নয়।

আনারদের মাংসল-পাতা (Fleshy Leaves) জলে পচাইয়া
আশ বাহির করা হয়। আনারদের আশ রেশমের সন্থিত মিশ্রিত করিয়া
"ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে" থাঁটি আনারদের আশে অতি মনোরম বস্ত্র প্রস্তুত
হইয়া থাকে। এই বস্তুকে "পিলাক্লথ" বলে এবং ইহাতে জল
প্রবেশ করিতে পারে না অর্থাৎ Imparvi ous to water আনারদের
আশােশর সহিত অন্ত কোন আশা মিশ্রিত করিয়া যে কাপড় হয়
তাহাকে বলে "জুসি" (Jusi), অশাশের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৩ই ফুট এবং
ইহাতে জলীয় অংশ শতকরা ১ই ভাগ।

(২) জান্তৰ বা প্ৰাণীজ তন্ত (Animal Fibres)

(주) প্রশাস (Wool)—

পশমকে ইংরাজীতে উল (wool) বলে। ইহার আর এক নাম উর্বা। পশম শব্দের অর্থ "মেয়াদির" সোম। টেক্স্টাইল জগতে উলের স্থান দিভীয়। পূশাম ও লোম একই জাতীয় জিনিষ অর্থাৎ ইহালের মধ্যে রাসায়নিক (cliem'cally) কোন পার্থক্য নাই, ভবে গুণাগুণের পার্থকা যথেষ্ট। লখা, কোমল (soft), কোক ড়ান (curly), স্থিতি স্থাপক (elastic) ও মিহি আঁশকে বলে "পাল্য" (wool) এবং খাট (short), একটু দোজা প্রকৃতির মোটা আঁশকে "(লাম" (Hair) বলে। পশমের গা করাতের দাঁতের মৃত কাটা কাটা কিন্তু লোমে কথনও দাঁতের গ্রায় কাটা কাটা দুষ্ট হয় না। সাধারণতঃ পশুভেদে পশম ছোট বড় হ্য়, আবার একই পশুতে "পশম'' ও "লোম'' উভয়ই বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। ভেড়ার লোমই উৎষ্ট এবং প্রকৃত পশম; তল্মধ্যে মেরিনো (Merino) জাতীয় ভেড়ার লোম সর্বোৎক্লষ্ট। বর্তুমানে অট্রেলিয়ার ভেড়া ও মেরিনে। জাভীয় ভেড়ার লংস্পানে যে জাতের সৃষ্টি হইরাছে সেই ভেড়ার লোম আবা ও উৎকৃষ্ট । এই উলকেই বলে "(बाहानि छन" (Botany wool) মেরিবো(Merino)—ইহা "স্পেইন" দেশীয় ভেজা। পশম খুব মিহি, हक् हत्क, त्कांमन ও मजवूछ। এই উन थिएक थून तिभी मूनानान পোৰাক প্রস্তুত হয়, কারণ চাক্চিকো ও সমতায় (uniformity তে)
সর্ব্বোৎক্র । শতকরা ৮৫ ভাগ কটনের সহিত ১৫ ভাগ এই উল ।
মিশ্রিত করিয়া যে "পোন্উল" হয় তাহাকেও বাজারে "মেরিনোউল" বলে।

লৈংকলু (Lincolu)—এই জাতীয় মেষ ইংলগু, ইয়র্ক, লিংকলু এবং নথিংহাম নামক স্থানে পাওয়া যায়। ইহার লোম খুব লম্বা। "উদ্ভেড্ইয়ার্ণ" তৈরী করিতে এই পশুমু বিশেষ উপযোগী।

> ३ विश्वत छे भन्न जाँ । कि किश हम विश्वा है हो कि Combed wool বলে এবং ইছাই "Curly wool." তদপেকা ছোট এবং মোটা আঁশ "কাডিং" হয়, তাই ইহাকে বলে "Carded wool." এই অবস্থায় আঁশগুলি এলো মেলো থাকে Combed wool প্রেক যে কাপড় হয় তাহাকে "উদ টেড ফ্যাত্রিক," বলে, যথা--বনাত, সার্জ ইত্যাদি এবং Carded wool থেকে যে কাপড় হয় তাহাকে "উলেন कार्गाखिक," वर्ता, यथा-क्यार्तिन, पूरेख, कचन रेजानि। श्रम्य कच করিয়া অর্থাৎ আঁচড়াইয়া যে লখা আঁশ পাওয়া যায় ভাহাকে "টপ্স্ (Tops) এবং খাট আঁশকে "নইলস্" (Noils) বলে। ইংলণ্ডের অন্তর্গত "নর উইচ" এর সন্ধিকটস্থ গ্রামের নাম হইতে এই "উস টেড্" নামাকরণ হইয়াছে। সাধারণত: "উল তৈড ইয়ার্ণ" টানায় এবং "উলেন ইয়ার্ণ" পড়েনে ব্যবহাত হয়, এবং উলের সহিত পাট বচল পরিমাণে মিঞিত হইয়া নানাবিধ দীত্বক্ত প্রস্তুত হুইয়া থাকে। কোক্ডান (Curly) পশমের "ফেল টিং-প্রোপার্টি" (Felting Property) থাকে। পশম গরমের সংস্পার্শ আদিলেই সংখাচিত (Contracted) হয়, তথন ফাইবারের গায়ে যে মাছের অথবা সাপের আঁইশের মত "ক্ষেইল" (Scale) থাকে. তাহা পরস্পর জড়িত (interlocked) হয়, এই জড়ান অর্থাৎ Interlocking কেই বলৈ "কেল টিং" (Felting)। এই কেল টিং- ক্রেপার্টি পশ্মে আছে বলিয়াই আমরা গরম অন্তব করি। আর কোন টেক স্টাইল ফাইবারের পশ্মের গ্রায় "ফেল্টিং-প্রোপার্টি" নাই।

খাটি পশম শতকরা ৩০ ভাগ পর্যান্ত রস (moisture) আপনা হইতেই টানিয়া লইতে পারে; কিন্তু প্রতি ১০০ পাউও শুদ্ধ পশমের জন্য ৯৭ হইতে ১৮ট পাউও রস আইনতঃ গ্রহণ যোগ্য। (For perfectly, dried wool when the weight becomes constant, 17 to 18½lbs moisture as standard Regain admissible for 100 lbs). পশমে জল মিশাইয়া ক্রয় বিক্রেয় করা অতি সহজ বলিয়া যাহাতে অন্যায় রকম জল মিশ্রিত করিতেনা পারে তজ্জন্য প্রত্যেক উল সেন্টারে "ক্তিশানিং হাউদ্ধ" (Conditioning House) এব ব্যবস্থা থাকে। উল বায়্ন্থিত জলীয় বাঙ্গ গ্রহণ কারক (Hygroscopic), এই কারণে রং ক্রিবার সময় ১৪০° F এ উল বং-দ্রাবণে ডুবাইতে হয়।

Foot note—পশমে সাধারণত: দালফিউরিক এদিড বিনা দিখায়
ব্যবহার করা চলে। হাইড্রোক্লোরিক এদিড দহ পশম শুকাইলে
পশমের ক্ষতি হওয়ার সন্তাবনা থাকে। ০/৪° ডিগ্রি টোয়াডেল
নাইট্রিক এদিড জাবণে কোন রং করা পশম রাখিলে রং উঠিয়া ঘাইবে।
১০° ডিগ্রি টোয়াডেল কষ্টিকসোডা জাবণে ৫ মিনিট কাল পশম
দিদ্ধ করিলে পশম গলিয়া যাইবে; কিন্তু ৭৫°—১০০° টোয়াডেল
ক্ষ্টিক জাবণে ঠাণ্ডা অবস্থায় ৫ মিনিট রাখিলে পশম দাদা হইবে।

পশ্যে "কেরাটীন" (Keratin অর্থাৎ Horny Matter) আছে বলিয়া আগুনে পুড়িলে শিংপোড়া গল্প প্রকাশ- পায়। এতদ্তিন পশ্যে নিম্নলিখিত মৌলিক পদার্থ বর্ত্তমান থাকে, যথা—

> কারবন শতকরা ৫০ ভাগ হাইড্রোজেন শতকরা ৭ ভাগ অক্সিজেন শতকরা ২৬ ভাগ নাইট্রোজেন শতকরা ১৫ ভাগ সালফার শতকরা ২ ভাগ

১০০ ভাগ ৷

পশমে একপ্রকার তৈলাক্ত পঁদার্থ আছে। ভেড়ার ভাম শুকাইয়া পশমের গায়ে এই ভৈলাক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয়, ইহাকে "সুইন্ট" (Suint or Dried Perspiration) বলে। এই "সুইন্ট' থাকার কারণে ভেড়া যখন মাঠে চড়িতে থাকে তথন যে কোন রকমের ময়লা পশমে আট্কায়। ভা ছাড়া পশমের গায়ে চর্কি জাতীয় একপ্রকার অবিগুদ্ধ পদার্থ থাকে। যাহা সহজে দুরীভূত করা সম্ভব নয়। পশমের ওজনের শতক্রা ৩০ হইতে ৮০ ভাগ পর্যান্ত অবিশুদ্ধ পদার্থ উহাতে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। এলকোহল, কারবন বাইসালফাইড, পেটোলিয়াম, বেঞ্জিন প্রভৃতি পদার্থের দাহায়ে এই দমন্ত অবিশুদ্ধ পদার্থ দম্পূর্ণরূপে দুরীভূত করিবার পর খাট পশমে উক্ত মৌলিক পদার্থগুলি বর্ত্তমান থাকে। অবিশুদ্ধ পদার্থ দ্রীভূত করিতে কষ্টিক-Gসাডাও ব্যবহার করা বায়। ক্ষিকের পরিমাণ বেশী হইলে পশম গলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণতঃ /৫ সের জলে অদ্ধি ভোলা কষ্টিক-সোডার আবশ্রক। কষ্টিকের পরিবর্ত্তে সাবান ও সোডা ব্যবহার করা যায়। বিলাতের পশম দর্বোৎরুই। গুণারুদারে জার্মাণীর পশমের ছাল বিভীয়। তৎপর ক্রেপান, মরক্রো, অট্রেলিয়া ফ্রান্স, আলজেরিয়া ইত্যাদি হানের পশম। দর্বাপেকা নিরুষ্ট ভারত ও পাকিস্তানের পশম। দর্বারই যথা নিয়মে ভেড়ার চায হইয়া থাকে; কিন্তু এই বিষয়ে তথা কথিত ভারত বড়ই উদাসীন, এমনকি ভেড়ার চায দম্বন্ধে শিক্ষারও কোন ব্যবস্থা নাই। বিভিন্ন দেশ হইতে ভাল জাতের ভেড়া আনিয়া ইহাদের বংশের উৎকর্ষ সাধন ক্ররিতে হয়। দাধারণতঃ বৎসরে তইবার করিয়া ভেড়ার গাত্র হইতে পশম ছাটা হয়। ইংল্ডে এক একটি ভেড়া হইতে বৎসরে তাঙ সের লোম (Raw-wool) পাওয়া য়ায়; কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানে সেই স্থলে মাত্র /৷ এক পোয়া হইতে /৬ তিন পোয়া হয় এবং ইহা অপেকারত মোটা ও খাট।

ভারত ও পাকিস্তানে যে যে স্থানে পশম পাওরা হার, ব্ধা–নেবার বা রাজপুড়ানা, পাটনা, কানপুর, বেজাগঞ্জ, মাজাজ, বোদ্বাই, করাচী, গুজরাট, কাথিবার, মহীশুর, কোরেন্থাটোর, কোরেটা, শিকারপুর, অমৃভসর, কাশ্মীর, রামপুরহাট, রামমেলা, কালিম্পং, রক্ষোল, নেপাল, হিমালয়, দার্জ্জিলিং, ভিক্তভ, পাঞাব, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, বালালা, পারস্থা, আফগানিস্থান, বোখারা ইত্যাদি।

ভেড়ার গাত্র হইতে পশম ছাটিবার সময়-পাঞ্জাবে—কালগুন, টৈত্র ও আখিন। মধ্যপ্রদেশে—কালগুন, আখিন ও কার্ত্তিক।

উভয় বাদালায়—কালগুল, আযাতৃ ও কাৰ্ত্তিক।

ভেড়ার গাতের স্থান বিশেষ এবং ভেড়ার রকম হিসাবে পশমের প্রকৃতির তারতম্য— *

যে যে তানের মাংস ভাল সেই সেই তানের পশম ও ভাল। সাধারণতঃ গলার পশ্ম সর্কোৎকৃষ্ট, তারপর তুই পার্শের পশম। মাথা, পেট, লেজ, ও পারের পশম নিকৃষ্ট। মৃত ও অর্ন্মৃত মেষের লোম নিক্নষ্ট অথচ ক্যাইথানা হইতে যে মেষের পশম কার্টিয়া লওয়া হয় তাহা নিরুষ্ট নহে; কিন্তু যে পশম চামড়া হইতে চূণের জল ও সোডিয়াম সালফাইড সাহাব্যে তুলিয়া লওয়া হয় তাঁহা নিকৃষ্ট এবং এই পশমকে "ক্ষিন-উপ" (Skin wool) বলে। ভেড়ার বয়স কম, স্বাস্থা ভাল, ইহাও উৎক্লন্ত পশম পাওয়ার অগ্রতম পহা। এতদ্বির জলবায় ও খাদ্যের উপর পশম ভাল্ত মন্দ নির্ভর করে। ভেড়ার যদি রোগ হয়, তবে লোমগুলি "ব্লিং" (Ring) এর আকার ধারণ করে—এই উলে কাজ করা খুব অস্তবিধা। ইহাকে বলে "কেম্পান" (Kemps)। মিহি ও লখা পশমের পাকান एठाक "छन् (रहेफ रेमार्ग" वरन, এই উम् एडिफ रेमार्ग रहेरा रेजनी কাপতের কখনও "মিলিং" প্রয়োজন হয় না, কিন্ত ছোট ও মোটা পশ্মের প্রতাকে "উল্" বলে, এই উলেন্-ক্রথ তাঁত হইতে নামাবার পর অর্দ্ধদমাপ্ত (Hall-Done) পাকে। মিলিং এর পর উলেন. ক্রথ সমাপ্ত হয়।

পশম ছাটাই ও কৃত্রিম পশমের পরিচয় ?—
জন্ত পশু (Living Animal) হইতে যে পশম হাঁটিয়া লওয়া
হয় তাহাকে রলে "ফ্লিজ-উল" (Fleece-wool) । কাঁচি দারা
ভেড়ার গাত্র হইতে পশম কাটা হয়, এই পশম কাটাকে "শিয়ারীং"
(shearing) বলে। কাটিবার পর্মে ভেড়াগুলিকে উত্তমরূপে স্রোভের

জলে নান করাইরা ৩।ও দিনের মধ্যে পশম কাটিয়া লইতে হয়।
প্রথম কাটার পশমই সর্ব্বোৎকৃত্ত এবং ইহাকে বলে "হগ্-উল"
(Hog-wool)। প্রথম ছাটাই অর্থাৎ shearingএ পশমের মাধা
স্টল (Pointed, থাকে, ইহা হইতে মিহিও কোমল স্তা হয়।
বিতীয় কাটা হইতেই পশমের মাধা ভোতা (Biunt) হইতে থাকে;
এবং ক্রমশঃই পশমের কোয়ালিট মোটা ও শক্ত হয়। প্রথম
কাটার পরবর্ত্তি কাটার উলকে "ওয়েদার উল" (Weather wool)
বলে। ৄর্নী ইঞ্চি অপেকা ছোট লোম হইতে যে স্তা প্রস্তুত হয়
তাহাকে হালিয়ারী উল" (Hosiery wool) বলে। এই উলের
স্তা শুধু "নিটাহ" (Knitting) এর জন্ম ব্যবহৃত হয়। কেই উল
বারা কোন কাপড় বোনা সন্তব নয়। তারত ও পাকিস্তানের
উলকে বলে কার্পেট্ উল্লা।

শতি উল (Shoddy wool)—লখা আঁশবুক্ত প্রানা জিনিষ (old and used long stapled materials), যেমন—ষ্টকিং, সোমেটার, নাফ,লার এবং অহাহ্য নিটাং গুড্স্ অর্থাৎ প্রানা "উস্টেড্ ফ্যাব্রিক্" হইতে যে উল সংগ্রহ হয় ভাহাকে "শতি-উল্ন" বলে। এই উল হইতে যে হতা হয় ভাহাকে বলে "শতি ইয়ার্ল" এবং ফ্যাব্রিক্কে বলে "শতিফ্যাব্রিক্"।

মাংগো-উল — (Mungo wool) — ছোট আঁশযুক্ত বিশেষ করিয়া
মিলিং করা কাপড়ের ছোট ছোট টুক্রা হইতে আঁশ বাহির করিয়া
লম্বা আঁশের উল বা কটনের সহিত মিশ্রিত স্থতাকে বলে
"মাংগো-উল"।

কল্-মল্-ফাই৹ার—(Cos-mos Fibre)

এই ফাইবার সর্বপ্রথম Brusselsএ প্রস্তুত হইত। বর্ত্তমানে ইহা কটন, উল ও সিল্ফের প্রতিনিধি (Substitute) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই ফাইবার লিনেন, হেম্প্ও জুট নির্মিত দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ কুদ্র কুটা (manufactured residues)। ইহা সাধারণত: উলেব সহিত মিশ্রিত হইয়া হতা প্রস্তুত হইয়া থাকে। (The waste is chemically treated with strong Caustic Soda then washed and dried. The resulting material is Capable of being blended with wool)।

ভেড়া ব্যতীত অস্থাস্য পশুর পশমও ব্রস্ত শিল্পে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফা—

চাজোৱা (changora) - ইহা তিক্তের এক জাতীয় ছাগল। গায়ে नचा नचा लाम। কোন কোন ছাগলের লোম ১৮" ইঞ্চি পর্যান্ত লম্বা হইয়া থাকে। এই লোমের ভিতর চামড়ার ঠিক উপরিভাগে তুলার মত খুব কোমল ও মস্থ্ এক প্রকার -ছোট চোট লোম থাকে। নেপালে ইহাকে "পশামিনা" বলে। ইহা হইতে খুব মূল্যবান কাশ্মারী শাল, বলাভ, দোরোখা, মাফ লাক্ন ইত্যাদি প্রস্তত হয়। ইহা বেমন কোমল ও নরম ভেমন গ্রম। এক একটি ছাগল হইতে আধাছটাক হইতে এক ছটাক "পশ্ৰিৰা" পাওয়া যায়। এই জাতীয় ছাগল কাশ্মীর, তিবত এবং দক্ষিণ-চীনে আছে। এক ডজন ছাগলের লোমে একথানা প্রমাণ শাল প্রস্তুত হইতে পারে। ইহাকে কাশ্মারী অথবা "জিকাভ উল'' ও বলে। "নেপালে-ধোসা" প্রস্তুত করিতে স্তার টানা এবং কার্পাস মিশ্রিত উলের পড়েন ব্যবহারও করে। ইহা যেমন নরম তেমন গরম হয়।

আলপাকা (Alpaca)—ইহা দক্ষিণ-আমেরিকার এক জাতীয় গৃহপালিত ছাগল।ইহার লোম হইতে "আলপাকা" নামক বস্তা। প্রস্তুত হয়। লোমগুলি ৪" ইঞ্চি হইতে ৬" ইঞ্চি লখা, কোমল নমণীয় এবং রেশম সদৃশ চক্চকে। না কাটিলে লোমগুলি ৩০" ইঞ্চি পর্যান্ত লখা হয়। লোমগুলি সোজা, সাদা, গ্রে-ব্রাউন অথবা কাল রংয়ের হইয়া থাকে, কিন্তু এই লোমের "ফেল্টিং প্রোপার্টি" মোটেই নাই বলিয়া ইহাকে "পশম" বলা যায় না।

প্রাক্তেশবা (Angora)—আমেরিকা, আফ্রিকা, অদ্রিয়া ইত্যাদি স্থানে এক প্রকার ছাগ আছে, নাম "এ্যাজোর।" এই নামের প্রথম স্থাই হইয়াছিল "টার্কি" হইতে। টাকিতে এ্যাজোরা নামক স্থানের নাম অন্প্রমারে এই ছাগের নাম হইয়াছিল "এ্যাজেশরা"। ইহার লোম লম্মা, মিহি, কোমল এবং রেশম সদৃশ। এমন কি "আলপাকা" অপেকাও ইহার চাক চিক্য বেশী। তুলার সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহা হইতে নানাবিধ স্থলর, কোমল ও উজ্জল পোষাকী কাপড় প্রস্তুত্ত হয়। এই এ্যালোরা জাতীয় ছাগলের লোমকে "বেশাহেরার" বলে।

ভিকুলা (Vicuna we ol) — দক্ষিণ-আমেরিকার একজাতীয়
বয় ছাগলের লোম। ইহা আলপাকা ও ক্যামেল-হেয়ার অপের্ফা মিহি।
লোমা (Llama wool)—"পেরু ও চিলী" পাহাড়ের নানাজাতীয় গৃহ
পালিত ছাগ, দেখিতে উটের মত ইহাদের লোম মিহি, কোমল
এবং ব্রাউন রংয়ের হয়।

দ্রপ্রা- :—সিলেল উল (Single wool) টানায় ব্যবহার করিতে পরিমিত গরম জলে শতকরা ৫—৭ ভাগ গ্লু (Glue) গুলিয়া দেই জলে উল কিছু সময় ট্রিট, করিয়া লইবে। ইহাকে বলে "Wool sizing."



३७८ नः हिज,

পশন হইতে হতা কাটা হইতেছে। এই ধরণের চরকাতেই ভিসি, শণ, পাট, এণ্ডি, কেটে, মট্কা বা যে কোন স্পান্-সিন্ধের হতা কাটা হইয়া থাকে।

(খ) রেশম (Silk)



১৬৫ নং চিত্ৰ

রেশম ফারসী শব্দ, সংস্কৃত ভাষার বলে "কৌবের;", সংস্কৃত গ্রন্থকারের। কৌষের বস্ত্রকে "চীলাশুক" নামে অভিহিত্ত করিয়াছেন। রেশমকে ইংরাজিতে ''সিক্ষ' (Silk কহে। ইহা প্রাণীজ ভল্ত। রেশম সিঙ্কের জন্ম ভূমি চীনদেশ। একদিন যথন রেশম-কাট-পালন (Rearing) এবং গুটী-সড়ান (cocoon Reeling) চীন দেশেরই একচেটিয়া শিল্প ছিল, তখন এশিয়ার কোথাও কোথাও নানারকম বন্যু রেশবেমর (wi'd Sik) ব্যবহার মাত্র প্রচলন हिल। ऋमीर्थ ७००० वरमत काल त्त्रभम-भिन्न এक मांख हीन प्राचार थक कि एक विका थाकात अत, **हीन व्यक्त अथम जाशान,** ज्या ক্রমে পারস্থা, টার্কি, ইটালি, ফ্রান্স ও তথাকথিত ভারত এবং অতাত প্রায় গ্রীআপ্রধান ভেটেই রেশম চাষের প্রবর্ত্তন হয়। পৃথিবীতে যত রেশম উৎপন্ন হয় তাহার অদ্ধেক রেশ ম আজও একমাত্র চীনেই উৎপদ্ম হইতেছে। **ভার্মাণী** এবং ইংলেপ্তে রেশম আদৌ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু রেশম-বস্তু বছল পরিমাণে প্রস্তুত হইরাধাকে। বর্ত্তমানে মহীসূর ও কাশ্মীরই ভারতীয় রেশম শিরের প্রধান কেন্দ্র। পশ্চিম ও পূর্বব বাঙ্গালার স্থান দিতীয়। বালালা দেশে রেশমকীটকে "পলুপোকা" ৰলে। এই পলুপোকার জীবনী এক অভুত ধরণের। हेशात कीवत्नत हातिए व्यवसा, यथा-

১। ডিম্ব (Egg)

২। পোকা বাকীট (Caterpillar or Larva)

৩। প্রকোদ্বের পুর্বাবস্থা (Chrysalis or Pupa Stage)

৪। প্রকাপতি বা প্রজ্ব (Moth or Butterily)
পলুপোকার পকোন্দমের পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে
Chrysalis or Pupa Stage বলে তথন পোকার মুথ থেকে

ধুনা সদৃশ একপ্রকার লালা মিশ্রিত হতা নির্গত হইতে থাকৈ এবং সেই লালামিশ্রিত স্তা বাহির হওয়ার সাথে সাথে ঘুরিতে ঘুরিতে পোका निष्क्रहे जिल्दा चाहे का भए । हेशां कहे वरन जिलाकृति "ককুল বা শুটী" (Cocoon)। প্ৰায় ২াত দিনে ককুন ভৈরী সমাপ্ত করিয়া ক্কুন বা গুটীর ভিতর পলুপোকা খোলস ছাড়িয়া "পুত্তলী" হয়। ১৬৫ নং চিত্র দ্রষ্টবা। ককুন তৈরী সমাপ্ত হইতে গ্রীমকালে ২।০ দিন; শীতকালে ৪।৫ দিন সময়ের প্রয়োজন। ককুন তৈরী সমাপ্ত হওয়ার ১৷১০ দিন পর উক্ত প্তলীর পক্ষোলাম হইতে থাকে এবং একদিক কাটিয়া 'প্রজাপতি" (Moth or Bu terfly) রূপে বাহির হইয়া আদে। শীতের সময় প্রজাপতি হুইয়া বাহির হইভেও সময় কিছু বেশী লাগে। প্রজাপতির কভক পুরুষ এবং কতক স্ত্রী থাকে। পুরুষ প্রজাপতিকে "6চাক ড়া" এবং ত্রী প্রজাণতিকে "Gচাক ড়ী" বলে। এই অবস্থায় ইহারা চোথে দেখিতে পায় না, এবং কিছু আহারও করে না; কিন্ত প্রকৃতির এখনই নিয়ম যে পরস্পারের শব্দ অনুসরণ করিয়া ২০১ ঘণ্টার মধ্যেই স্ত্রী পুরুষের (চোক্ড়া চোক্ড়ীর) মিলন হয় এবং সেই দিনই किছू मभग नाम তাহাদের আবার বিচ্ছেদ (Separation) হয়, তথন স্ত্রী-প্রন্থাপতি যেথানে থাকে, সেই স্থানেই ডিম পাডে। फिम পाड़ात जलितित मधारे हाक ड़ी मतिया यात्र, हाक ड़ांड আর বেণীদিন বাঁচিয়া থাকে না। ডিমের পরিমাণ প্রতিট চোক ছী हरेट बालूमानिक ००० मछ। ডिमछनि स्थान পाए महेन्स्रानरे লাগিয়া থাকে। ডিম "ফুটিতে" বা "মুথাইতে" বর্ষা ও গ্রীমকালে ৯১০ मिन **এবং** भी छ कारन ১৪।১৫ मिन সময় লাগে। প্রকৃতির কি স্থলর ব্যবস্থা। ডিম ফুটিবা মাত্র ক্ষুত্র কীটগুলি পেটুকের মত কুধার্ত্ত হয় এবং ত্রুতপাতা কীটের উপর ছড়াইয়া দেওয়া মাত্র খাইতে

আরম্ভ করে। দিন রাত ক্রমাগত খাত খোগান (food supp'y)
দিতে হয়। ডিম ফ্টিবার সঙ্গে সঙ্গে কচি তুঁতপাতা সরু সরু
করিয়া কাটিয়া পলুর উপর ছিটাইয়া দিতে হয়। ২৪ ঘণ্টায়
৪ বার খাবার দেওয়া প্রয়োজন। শলু বর্দ্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
বড় ওপুই পাতার প্রয়োজন।

मश्कीर्थ १ मश्रीह जीवमान कालात मरना मारल रामन र्यानम् পরিবর্ত্তন করে সেইরূপ রেশম পলু ৪ বার "চাম্ডা বা থোলস্" পরিবর্ত্তন করে। এইরূপ থোলস্ পরিবর্ত্তনকে "কলপ" বলে। প্রথম কলপকে "বেটে-কলপ," দিতীয় কলপকে "বেশ-কলপ," তৃতীয় কলপকে "ডে-কলপ" এবং চতুর্থ কলপকে "সোদর-কলপ" বলিয়া থাকে। এই ভাবে কীটগুলি ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া যথাসময়ে কক্নরূপে আবদ্ধ হয়। ককুনরূপে আবদ্ধ হওয়ার ঠিক পূর্ব্ব অবস্থাই হইল গুটীপোকার অর্থাং Caterpillar এর পূর্ণ অবস্থা অর্থাৎ Mature Stage. তথ্ন গুটাপোকা খাওয়া বন্ধকরে, অস্থির (restless) হয় এবং অদ্ধ-ৰচ্ছ (Semitransparent) দেখায়। এতদ্দেশে ডিম ফুটিবার পর সাধারণতঃ পলুপোকা ২১ দিন. কোন কোন সময় বিশেষ কেত্রে ৫ সপ্তাহ পর্যান্ত পাতা খাইয়া থাকে এবং গুটী ভৈরী করে। গুটী ভৈরী করিবার ৯।১০ দিনের মধ্যেই "ককুনের" মাথা কাটিয়া চোক্ড়া চোক্জীরূপে বাহির হয়, এবং অল সময়ের মধ্যেই ডিম পাড়ে। স্কুতরাং ১২ মাসের মধ্যে এই জাতীয় পলু হইতে ৬,৭ চক্র ডিম পাওয়া যায়। ইহাকে "ৰহু-চক্ৰীপলু" (Poly-voltine, Multi-voltine or Many brooded) বলা হয়।

আর এক রকম পলু আছে, যাহাদের ডিম পাড়ার চক্র বৎসরে একবার মাত্র পূর্ণ হয়। বসম্ভকালে ডিম "মুথায়", পলু ২৫।৩০ দিন পাতা খাইয়া পাকে এবং ১০।১২ দিনে গুটী কাটিয়া বাহির হয়। জন্ম নময়ের মধ্যেই ডিম পাড়ে, কিন্তু ১০ মাস পর পুনরায় বসন্তকালে এই ডিম মুথায়। (It can be started at any time by dipping the eggs into a solution of Hydrochloric Acid Containing a small quantity of Formalin)। এই পলুকে এক চক্রী (Univoltine, Mono-voltine or One-brooded) পলু বলা হয়। "এক চক্রী পলু" বংশরে মাত্র একবার গুটী করিলেও "বছুচক্রী পলু" অপেক্ষা অনেক ভাল, কারণ একচক্রীর ১টী গুটাতে বছুচক্রী পলু অপেক্ষা বেশী রেশম থাকে। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, রাজসাহী অঞ্চলে একপ্রকার একচক্রী পলু আছে, ইহার নাম "বোড়ো-পলু", কিন্তু আমাদের গরম দেশে একচক্রী পলু পালন করা কন্তু সাধ্য, স্বতরাং বাংলাদেশে "বছুচক্রী পলু" পালন করাই শ্রেয়ং, এবং বর্ত্ত্বানে ইহারই প্রচলন বেশী। বছুচক্রীর মধ্যে নানান জাতি আছে, যথা— পূর্ব্ধ ও পশ্চিম বাংলায় "নিস্তার্ধ্ব-পলু", "ছোট-পলু", ও "বুলু-পলু", আসামে "পাট-পল্ন", ব্রন্ধদেশে "পো-পলু" ইত্যাদি প্রচলিত।

দক্ষিণ চীনে তুঁত পাতার (Mulberry leaves) প্রাচুর্য্য এবং আবহাওয়ার সমভাব হেতু বছরে ছই হইতে ছয়বার পর্যান্ত করুন জন্মান সম্ভব হয়।

যে দেশে একাধিক বার করুন জন্মান সম্ভব সেই দেশে ডিম ভাজাতাড়ি ফুটান হয়, অগ্রথায় ডিম শীতল স্থানে রাখিয়া দিলে অফুটস্ত অবস্থায় টাট্কা থাকিবে। যে দেশে বদস্ত কালে করুনের আবাদ হয়, এই সঞ্চিত ডিমই সেই সময় ফুটান হয়। ডিম "ফরমেলিনের জলে" ডুবাইয়া ৫ মিনিট পরে পরিষ্কার জলে ধুইয়া রোদে না শুকাইয়া ডালায় রাখিয়া দিলেই ফুটবে। ডিমের বর্ণ প্রথম হইবে ফিকে হল্দে, ভারপর হইবে কাল্চে। ডিম ফুটাবার কালীন প্রভাহ দিনে ২ বার করিয়া পাখীর পালক দিয়া ২।৪
মিনিট নাঙিলে ভাড়াভাড়ি ফুটবে। "মাল্বেরি" (Mulberry) রেশমের
ককুনের বর্ণ সাদা, লিমন ইয়েলো বা গোল্ডেন ইয়েলো হইয়া
থাকে এবং ককুনগুলি লম্বায় প্রায় ১" ইঞ্চি, প্রস্তে ষ্ট্র" ইঞ্চি হয়। ভাল
ককুন খুব বড় হয় না, কিন্তু অভ্যন্ত দূঢ় সংবদ্ধ ও রং পরিক্ষার হয়।
অপুষ্ট (I I nurished) পোকার ককুন আকারে অভ্যন্ত বড় হয়, কিন্তু
দূঢ় সংবদ্ধ (compact) হয় না। আহারের অপ্রাচুরভা ইইলে পোকা
হইতে রেশমও কম হইবে এবং কোয়ালিটিও নিক্কট হইবে।

একশত প্রজাপতির ডিম হইতে একমণ ককুন হয়। একদের ককুন করিতে,০০ সের তুঁতপাতার প্রয়োজন। প্রতি পাউও ডিমের জন্ম ১০টন পাতার প্রয়োজন। ১৪০০০ পোকার আহারের জন্ম প্রায় থায়ে। ১৪০০০ ককুনে প্রায় ০ হইতে ৪২ পাউও রেশম পাওয়া যায়। ১০০ পাউও ককুনে ১ হইতে ১০ পাউও রেশম (Raw Silk) পাওয়া য়য়। এক একর জমিতে ৫০০ তুঁতগাছ জন্ম। প্রতি গাছে ২০ হইতে ৩০ পাউও পাতা জন্ম। ১০০০ পোকা (Caterpillar) ৮৫ পাউও পাতা খায়। ১ পাউও ককুন হইতে ২ আউসমাত্র উৎকৃত্বি রেশম পাওয়া য়য়, বাদবাকী অংশ হইতে স্পান্দ্রিক হয়। একটি ককুনে ০০০০ গজ পর্যান্ত রেশম থাকে।

গুটীর (Cocoon) মাথা কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হইয়া পড়িলে সেই মাথা কাটা গুটী হইতে একমাত্র স্পান সিল্ক ব্যতীত উৎক্বপ্ত রেশম পাওয়া যাইতে পারে না। স্থতরাং যথাসময়ের মধ্যে অর্থাৎ কর্কুন তৈরী সমাপ্ত হওয়ার ৮।১০ দিনের মধ্যেই ক্কুনগুলি রোদ, আগুনের

পলু পোকা বাংলা "৪" আকারে ককুনের ভিতর হতা ছাজিয়া থাকে।

তাপ, স্থীম অথবা শীতে জমাট বাঁধাইয়া (Freezing) যে কোন এপ্রণালীতে ভিতরের পোকা মারিয়া ককুন স্থকে রাখিবে এবং যত ,সত্তর সন্তব বিক্রী করিবে, কারণ এই অবস্থায় ককুন বেশী দিন স্থকে ফেলিয়া রাখিলে রেশমে দাগ ধরিবার সন্তাবনা থাকে; অভ্রেশ্ব বর্থা সময়ে বিক্রয় না হইলে রীলিং (Reeling) এর বাবস্থা করা একাস্ত প্রয়োজন।

বিলৌৎ প্রবালী—কর্ন গরম জলে অর্থাৎ সাবানের জলে লোহার কড়াইতে নিদ্ধ করিবে। নিদ্ধ করিলে কর্কন বেশ নরম হইবে এবং উপর থেকে এক পরত (one layer) উঠিয়া যাইবে, তথন রেশমের নাল পাওয়া যাইবে। মিহিস্তার জন্ত ৫ হইতে ৭টী কর্নের মাধা (Cocoon end) এবং মোটা বা মাঝারি স্তার জন্ত ১৫ হইতে ২০টী কর্নের মাধা একত্র করিয়া চরকীর (Swift or Reeling) সাহায়েরেশম স্তার ফেটী করা হয়। নালগুলি একত্র করিলেই পরস্করে আঠার মত্ত লাগিয়া থাকে। প্রতিটী কর্নের ই হইতে ও অংশ রেশম রীল করা যায়। ইহাকে বলে Raw Silk অথবা Nett Silk, বাদ বাকীটা ওয়েইও (Waste) এবং এই Waste হইতে যে "লান, দিক্র" হয় তাহাকে বলে "ক্লস্, দিক্র" (Floss Silk) অথবা "ওয়াডিং হোড়ি" (Wadding Horry)। এতডির নিম্লিথিত কর্নগুলি হইতে খাঁটী রেশম স্ত্র বাহির করা সন্তব না হওয়ায় তাহা দারাও "ল্পান, দিক্র" করাই সন্তব হয়, য়থা—

- ১। অপক ককুন (Imperfect or immature Cocoon)— ইহাকে "Piques" বলে।
- ২। যে ক কুন একসঙ্গে চুইটা পোকায় প্রস্তুত করিয়াছে—ইহা হইতে যে "স্পান্সিক" হয় তাহাকে বলে "ত্রাসা" (Trussa)।

- ু । যে কর্ন বিক্বভাবে প্রস্তুত হইরাছে এইরূপ মতান্ত ইরেওলার রেশমকে বলে "ওরাট্ কিল্ক" (Watt Silk)।
- ৪। ককুন ভাল, কিন্তু ভিতরে দীর্ঘদময় পোক। মরিয়া থাকায়
 কম বা বেশী দাগী হইয়াছে।
- ে। রীলিং করিতে আরম্ভ করিয়া ককুনের উপর থেকে যে পরত (Layer) নষ্ট হয়।

অপুষ্ঠ গুটী (Illnurished Cocoon) অপেকারত ঠাওা জলে ভিজাইয়া রীল করিতে হয়, অন্তথায় রেশম কাটিয়া যায় এবং এলোমেলো হওয়ারও সন্তাবনা থাকে। যদি এলোমেলো হয় তবে স্পান্সিক করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এই জাতীয় করুন হইতে যে স্পান্সিক হয় তাহাকেই "মট্কা" বলে।

ওয়েইট সিল্ল হইতে সেরিসিন্ (Sericin অর্থাৎ Silk-gum) দ্রীভূত না করিয়া যে স্পান্-সিল্ল হয় তাহাকে বলে "চেইপ্" (Chappe)। এই Chappe ২ প্রকার, যথা—Florette এবং Bourette.

Florette – नचा चाँ भागूक उत्सहे है- निक ।

Bourette— (ছां वैं गांगुक अत्यरेहे-मिन्स ।

"গুটী" (Cacoon) হইতে আমরা যে রেশম পাই ভাহাতে তুইটী শুর (Layer) আছে। বাহিরের শুরকে বলে "সেরিসিন্" (Sericin) এবং ভিভরের শুরকে বলে "ফাইজোইন্" (Fibroin)। ইহাই প্রকৃত রেশম। সোডা ও সাবানে দিন্ধ করিলে 205° দি এ সেরিসিন্ চলিয়া যায়, ইহাকে বলে "ভিগামিং" (Degumming)। এই জলকে বলে বিয়েল্ড-অফ-লিকার (Boiled-off-Liquor), এবং এই জল রেশমকে সমান ভাবে রং করিবার জন্ম (For level dyeing) রং পাত্রে প্রয়োজন। রেশমে সেরিসিনের অংশ ০ ভাগের ১ ভাগ, অর্থাৎ ২ অংশ "ফাইব্রোইন্"। রেশম বুনিতে মাড়ের প্রয়োজন হয় না। কারণ সেরিসিন্ই মাড়ের কাজ করিয়া থাকে। এই জন্ম বাধারণতঃ স্তারং না করিয়া রেশম-বস্তু রং করা হয়।

থ্যেইং (Throwing)—"থে ইং" শলের অর্থ রেশম পাকান।
আরগেঞ্ছাইন্ (Organziño)—করুন থেকে যে টানার
উপযোগী সর্ব্বোৎকৃষ্ট রেশম 'পাওয়া যায় ভাহাকে বলে "অরগেঞ্জাইন্।"

৩-৮টী ককুনের স্তা একত্রে খুব কড়া ডান পাকে পাকাও, এইরপ ২—৩টী পাকান স্তা পুনরায় একত্রে বাম পাকে পাকান স্তাকে বলে অরগেঞ্জাইন্। ইহাকে warp or orsey Silk ও বলে।

সোপ লৈ সিল্ক (Souple Silk)—ওয়েইট সির হইতে শ্তকরা ৮-১২ ভাগ সেরিসিন (Sericin) অর্থাৎ Silk-Gum দ্রীভূত করিয়া যে স্পান্সির হয় ভাহাকে বলে "সোপ ল সির্দ্ধ।" পড়েনের জন্ম বাবহৃত হয়।

ইক্রে সিল্ক (Ecru Silk)—ওয়েইট সিল হইতে শতকরা ৩-৪ ভাগ সেরিসিন, দুরীভূত করিয়া বে স্পান্দিক হয় তাহাকে বলে "ইক্রু সিল্ক"। রেশমী কাপড় বুনিবার সময় এই "ইক্রু রেশমের" ততা টানায়ও দেওয়া হয়।

ভ্রাম (সিল্ক (Tram or Florettle Silk)—৩->২টী কুকুনের সভা একত্র করিয়া অল্ল পরিমাণে প্রাথমিক পাক দিয়া, এইরূপ ২০০ গোছা সভা এক সঙ্গে থুব হাল্কা ভাবে পাক দিবে। ইহাকে বলে Tram or west Silk এই সিল্ক টানার সিল্ক অপেক্ষা নিকৃষ্ট, নরম, ওবং চেপ্টা।

থ ভিলং সিল্ক (Thrown Silk)— তুই বা ওতোধিক নাল রেশম (Raw Silk) হাল্কা ভাবে পাকান দিল্লকে Thrown-Silk বলে। অরগেঞাইন, দিল্ল ও ট্রাম দিল্ল গঠন করিতে প্রয়োজন হয়।

ম্যারাভট সিল্ক (Maravout silk)—ক্রেপের জন্ত প্রয়োজন। ২-৩টা রেশম স্তাপাক না দিয়া একত্র করিবে। তারপর রং করিয়া শক্ত ভাবে পাক দিবে।

ছিব্ৰলগু সিল্ক (Soilondu Silk)—একটি মোটা ও একটি মিহি রেশম একত্রে পাকান।

ক্রডনেউ, সিল্ফ · Cordonnet Silk)—8-৮টা ককুনের স্তা হাল্কা ভাবে বাম পাক দিবে, এইরূপ ৩টি স্তা একত্র করিয়া পুনরায় ডান পাক দিবে।

হোসিয়ারী সিক্ষ (Hosiery Silk)—

রেশম পোকা হুই জাতীয়, বথা—মালবারী (Mulberry or Bombyz Mori) ও বন্তা (wild).

মালবারী রেশমের চাষ করিতে হয়, এই জন্ম ইহাকে Reared or Cultivated Silks বলে এবং এই মালবারী রেশমই খাটী

গাভা অর্থাৎ তুঁত গাছের পাতা খায়। মালদহ, মুশিদাবাদ এবং রাজ্সাহী জেলায় প্রচুর পরিমাণে জন্ম। এই তুঁত রেশম সহজে ধোলাই

করা যায়; কিন্তু বহা রেশম ধোলাই করা বড়ই কই সাধা। ক্ষার ও এসিডে তুঁত বা গরদ রেশম যত সহজে নরম হয়, বহা রেশম তত সহজে নরম হয় না।

রেশম হতা এদিটিক এদিড, টারটারিক এদিড অথবা দালফিউরিক এদিড সহ শুকাইলে পরে রেশম যদি হাতে রগ্ডাণ হয় তবে মদ্মদ্শল করে। ইহাকে বলে স্ক্রুপ (Scroop)। হাইডো-কোরিক-এদিড বেশমের শক্র। রেশমের ওজন বৃদ্ধি করিতে টেনিক-এদিড দাবণে ট্রিট্ করিতে হয়। অর্গেনিক এদিড রেশমের কোন ক্তি করে না। পশমের গ্রায় রেশমন্ত এদিড কলার বারা রং করা যায়।

তসর পলু—ইহা বল রেশম (wild Silk)। রেশম বা গরদ-পলুর মত ইহার চাষ করিতে হয় না। চীন দেশেও জন্মে। রেশম-গুটী অপেকা তদর-গুটী আকৃতিতে অনেক বড়। তদরের রং দর্বদাই বাদামী-ব্রাউন এবং রেশমের চেয়ে কর্কশ (Sliff) ও মোটা। "ভদর সিল্ক" সাবান **দোভার দি**দ্ধ করিলে দেরিসিন্ দ্রীভূত হইয়া এক চতুর্থাংশ কমিয়া থাকে। রং ও ধোলাই করা রেশমের তায় সহজ নয়। রেশমের মত একাধিক নাল সহজে আটে না। ভদর-ফাইবার রেশম-ফাইবার অপেক্ষা চেপ্টা, মোটা, শক্ত, নমনীয় ও অভসুর। তসর-পলু কুল, অজ্জু ন, শাল, পলাশ, ওক্, মহুরা প্রভৃতি বল্ত গাছের পাতা খায়। বীরভুম, মামভূম, দিংভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, সাওভাল পরগণা প্রভৃতি স্থানে বথেষ্ট পরিমাণে জিমিয়া থাকে। "ভদর-গুটী" (Tussore Cocoon) হইতে ১০০০।১২০০ গজ পর্যান্ত লখা স্থতা পাওয়া যায়। এই জাতীয় কাটা ককুন হইতে যে "স্পান্ সিল্ হয়" ভাহাকে "কেটে" বলে। জাপানে ওক্পাতা খাওয়াইয়া যে দিল্প পাওয়া যায় ভাহাকে देशांगा-गारे (yama-mai) मिक वरन।

্রি পিলু:—এরও অর্থাৎ ভেরেণ্ডা বা রেণ্টা গাছের পাতা থায়।
এণ্ডি একমাত্র আলাত্ম এবং পাকিস্তানে সিলেটে জন্মিয়া থাকে।
ইহারও চাষের প্রয়োজন হয় না। ইংরাজীতে বলে "এরি-সিল্ক" (Eri-Sink)। ইহা "পান্সিল্ক"।

আুলা পালু: -- চাঁপা, স্থম ও শোরালু নামক গাছের পাতা খায়। ইহা আগামেই জনে এবং তসরের মত বল্ত-সিল্ধ। তসর অপেকা মুগা রং করা সহজ। মুগা-ককুন হইতে কাঁচা সোনার রঙের মত প্তা পাওয়া যায়। ইহা Reeled Silk

তসরপলুর একটি প্রজাপতি ১৫০টি ডিম পাড়ে। প্রতি একর জমিতে ১৫০০ ওক্ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে।

ওক্ বৃক্ষ পূর্ণ অবস্থায় পরিণত হুইতে ৭-৮ বৎসরের প্রয়োজন। ওক্ বুক্ষ ৩০-৫০ বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

এক একর জমিতে যে ওক্ বৃক্ষ জন্ম তাহাতে ৬০,০০০ করুন জন্মিতে পারে। প্রতি ১০,০০০ করুন থেকে গড়ে ১৩২'২৫ পাউও সিন্ধ হয়।

ওয়েইছ-সিল্ল সম্পূর্ণরূপে Degum করার পর তুলার মত পিঁজিয়া যে স্থতা তৈরী হয় তাহাকে "ম্পান সিল্ল" বলে।

(৩) কুত্রিম তন্ত (Artificial Fibres)

কৃত্রিম রেশমের আর এক নাম "রাায়ণ" (Rayon)। ইংরাজি ১৯২৪ দালে U.S. A তে—দর্বপ্রথম এই রাায়ণ নামের প্রবর্ত্তন হয়, তারণর থেকে দর্বত্রই এই নামের প্রচলন হইতে থাকে।

ক্বতিম তন্তু নানাবিধ, যথা—দেলুলোজ জাতীয়, প্রোটীন্ জাতীয়, রি-জেনারেটেডু জাতীয় ইত্যাদি।

যাবতীয় ক্ত্রিমতস্তই সাধারণতঃ নিম্নলিথিত Theoryর উপর নির্ভর করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে, যেমন —

সেলুলোজ জাতীয়ের জন্ম খাটি সেলুলোজ, প্রোটীন, জাতীয়ের জন্ম খাটি প্রোটীন, এবং রি-জেনারেটেড, র্যায়নের জন্ম একাধিক রাসায়নিক জ্বয়া (Chemicals) কোন এক প্রকার কাঁচামাল হইতে বাহির করিয়া লইয়া কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গলাইয়া এমন একটি আঠলি জাবণে পরিণত করিতে হয় যাহা হইতে স্তার মত লম্বা নাল করা সম্ভব। এই জাবণক "Spinning" জাবণ বলে। অবশ্য এই জাবণ বিভিন্ন র্যায়ণের জন্ম পৃথক পৃথক প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অতঃপর উক্ত "প্পিনিং দ্রাবণকে" কোন নির্দিষ্ট নিয়মে অতি ক্ষুদ্র কুদ্র ছিদ্রপথে চাঁপযোগে ফোয়ারার মত প্রবাহিত করান হয়; এবং এই ফোয়ারা যাহাতে দকে দকে জমাট্ বাঁধিতে পারে তাহার জন্ম প্রবাহ পথে এমন কতকগুলি রাদায়নিক দ্রব্য (Chemicals)ও বন্দোবস্ত (arrangements) থাকে যাহাতে ব্যবহারোপযোগী স্থভার ন্যায় ক্রমনীর্ঘান নাল (Continuous filaments) অনায়াদে বাহির হইয়া আদিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে।

সেলুলোজ জাতীয় র্যায়ণ, ম্থা—

ভিস্কোজ (Viscose)—এই তন্তর জন্ম মেলুলোজ প্রয়োজন তাহা "কাঠের গুঁড়া" হইতে পাওয়া যায়। কাঠের গুঁড়া ক্যালসিয়াম বাইদালফাইট ও দালফিউরিক এসিড দহযোগে সিদ্ধ করিয়া উহার কষ, ময়লা প্রভৃতি দ্রীভূত করা হয়। ঐ গুঁড়া অতঃপর ক্লোরিণে ব্লিচ্করিয়া ম্যাসিনের সাহায্যে "Bisulphite Puip" নামে এক প্রকার কাগজে পরিণত করা হয়। এই কাগজ একটি বাক্সের ভিতরে কম কার যুক্ত কষ্টিক জাবণে ২-৩ ঘণ্টা কাল ভুৱাইয়া রাখিয়া পরে উহা মাাসিনে ৭২°F ভাপে টুকরা টুকরা করিয়া ঠিক ২২ দিন বাভালে ৭৫°F ভাপে রাখিতে হয়, এবং কারবন-ডাইদালফাইডের সহিত এই এাালকালী সেবলাজ (৫ 12 H 20 % 2NAOH) এর মিশ্রণের ফলে ৭০°F তাপে "Cellulose Xanthate" এ পরিণত হয়। অতঃপর ইহা লঘু (Dilu'e) कष्टिक-सांवरण 814 घणी कान चाांभी भनाहरन इन रमरहे तर धत এক প্রকার চট্চটে দ্রাবণ প্রস্তত হয়। ইহাই ভিস্কোজ তন্তুর জন্ত "স্পিনিং দাবন"। অতঃপর এই দ্রাবণে 20°c—45°c তে উপযুক্ত পরিবেশে "সোডিয়াম সালফেট্" দ্রাবণ মিশ্রিভ করিলে अक भिनिरहेत भरताहे "Sodium cellulose Xanthate" স্তার আকারে জমাট বাঁধিতে থাকে। Dilute Sulphuric Acid যোগে ইহাকে দেলুলোজে পরিণত করিতে হয়। এই স্থতা "গ্রুকোজ" দিয়া কোমল এবং "জিল্পালফেট্'' দিয়া শক্ত, ও বিশেষ ভাবে, সরু স্তায় রূপান্তরিত করা হয়। এই রেশম দেখিতে থুব উজ্জ্ব, ও অহাত ক্লত্রিম রেশম অপেক্ষা বেশী শক্ত ও সুলভ। বাতাদে বেশী দিন ফেলিয়া রাখিলে "ভিস্কেতিক সিক্ত নরম হয়। এসিডে কটন অপেক্ষা তাড়াভাড়ি ক্ষতি করে। "**অল**ভিভ" ভিদকোজের রং নষ্ট করে। সোডিয়াম হাইপো-

কোরাইট্ ব্লিচিং এর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কটনের উপর যে যে রং হয় ভিদ্কোজের উপর দেই দেই রং হইয়া থাকে। তবে ভাইরেক্ট রংএর উপর আকর্ষনিই বেশী। পোষাক, পরিচ্ছদ, লাইনিং ইত্যাদির জন্ম ব্যবহৃত হয়। °

সেলুলোজ এসিটেট্-(Cellulose acetate)-

এই প্রকার ভত্তর জত কার্পাদ বস্ত্র হইতে Pare Cellulose সংগ্রহ করা হয়! কাপাস বস্ত্রের টুকরা ভালরূপে পরিকার করিয়া ধুইয়া কষ্টিক দ্রাবণে ডুবাইয়া চাঁপে সিদ্ধ করিতে হয়। অতঃপর উহা ক্লোরিণ ধারা ব্লিচ্ (bleach) ক্রিয়া লইয়া শুকাইলেই "থাঁটি কটন সেলুলোজ" পাওয়া যাইবে। এই সেলুলোজ > ভাগ, Aceticanhydride ত ভাগ ও Acetic acid e ভাগ একটি ঘুটনী (-tirrer) যুক্ত চারিদিক আট্কান বাক্সের মধ্যে লইয়া খুব ভালরপে মিশ্রিত করিতে হইবে এবং তাহাতে cellulose এর শতকরা ৮ হইতে ১০ ভাগ Couc. Sulphuric acid মিশাইয়া এমনভাবে রাখিতে হইজা যেন তাপ ২০°c হইতে ৩০°c এর মধ্যে থাকে। ৮।১০ ঘণ্টা পর বধন সবটুকু Cotton Cellulose গলিয়া গিয়া আঠাল জেলীর মত (gelatinous) একপ্রকার পদার্থে পরিণত হইলে এই জেলীতে chloroform মিশাইয়া রীতিমত একটি জাবণ প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাতে কিছু জল এবং প্রচুর পরিমাণে Acetic acid মিশাইয়া অত্যন্ত ভাপে প্রায় ২৪ ঘণ্টা হইতে ৩০ ঘণ্টার মত রাথিয়া অবশেষে ইহাতে বেশ অতিরিক্ত किছू जन मिलिरे धर्धाव माना भाभ छित्र में Cellulese acetate धन দানা (Crystal) পাওয়া যায়। ঠাগু অবস্থায় দানাগুলি উত্তমরূপে धुरेशा, खकारेशा खँ ए। कता रश । এर खँ ए।, रेरात ०। ४ खन उजरनत Acetone ও অন্ন কিছু Sulphuric acid এর সহিত মিশ্রিত হইয়া

একটি বন্ধ পাত্রের মধ্যে খুব আন্তে আন্তে প্রায় ২৪ ঘণ্টায় গলিয়া স্পিনিং জাবণে পরিণত হইয়া থাকে এই spinning দ্রাবণ হইতে ভিদ্যকোজের স্থায় প্রক্রিয়ায় যে fibre প্রস্তুত হয় তাহাই cellulose acetate fibre. এই fibre এর গাত্র হইতে অতিরিক্ত acetone উত্তপ্ত বায়ুর (Hot air) দারা দ্রীভূত করা হয়। এই প্রকার এসিটেট্ দিল্লকে "Acetyle" বা "Celanise" দিল্লও বলে।

Viscose অপেক্ষা ইহা কম Hygroscopic; কিন্তু organic solvant এ ক্রত দ্রবণনীল। ইহা গরম করিলে কোমল হয়। প্রায় ২০০ c তে গলে এবং পোড়াইলে পোড়ে বটে, কিন্তু কার্পাস বা ভিস্কোজ অপেক্ষা ধীরে পোড়ে এবং অনেকট্টা থাটি রেশমের মতই bead form করে ও গন্ধ বাহির হয়। অর্থাৎ ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি অনেকটা থাটি রেশমের মত। এই রেশম খুব বেলী উজ্জ্বল নয়, কিন্তু বেশ মোলায়েম। সাধারণতঃ ইহাতে ছাভা (Mildew) ধরেনা, ঠাণ্ডা dilute acid এই রে কোন ক্ষতি করে না; কিন্তু corcentrated acid ঠাণ্ডা অবস্থায়ও ইহার ক্ষতি করিয়া থাকে। আলোতে কেলিয়া রাখিলে ইহা একটু নরম (tender) হয়।

সাধারণ সং ধারা এই রেশম রং করা যায় না। তবে ছুকিদিন হয় ইহা রং করার এক বিশেষ রং বাহির হইয়াছে। (এই প্তকের রং অধ্যায়ে এইবা)। গরম ও কোমল বলিয়া এই রেশম মেয়েদের পোষাক, পরিচ্ছদ তৈরী করিতে বাবহার হয়। বৈত্যতিক তার ও coil এ "Insufation" এর জন্মই এই রেশম তন্ত অধিক বাবহাত হইয়া থাকে।

কিউপ্রা-এমোনিয়াম-র্যায়ল (Cuprammonum

Rayon)—এই রাায়ণ প্রস্তাতের জন্ম cotton cellulos: যতদূর সন্তব pure অবস্থায় লইতে হয়। এই জন্ম শাধারণ Cotton cellulose কে Chlorine এর পরিবর্তে Sodium hypochloride ও Sodium thiosulphate দিয়া একে একে Bleach করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হয়। অন্তদিকে Copper sulphate দ্রাবণ Sodium Carbonate দ্রাবণর সহিত মিশাইয়া ১০০ ঘণ্টাকাল ঠাণ্ডাতে রাথিয়া দিলে Copper Carbona'e দানা বাধিয়া তলায় জমিতে থাকে। এই দানাগুলি (crystals) ছাঁকিয়া নিয়া পূর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধ cellulose এর সহিত ম্যাদিনে অত্যন্ত চাঁপে খুব ভালরূপে মিশ্রিভ করিতে হয়। এই মিশ্রিভ পদার্থ Liquor Ammonia ও Glucose এর সহিত প্রায় ভাবণের স্থি হয়। এই দ্রাবণ ইতে ভিস্কোল্ড প্রত্বায় রাথিয়া দিলেই এক প্রকার spinning দ্রাবণের স্থি হয়। এই দ্রাবণ ইইতে ভিস্কোল্ড প্রভৃতির ভায়ে হয়। এই তন্ত্ব ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া viscose এর-মত dilute sodium hypochloride দ্বারা Bleach করিতে হয় এবং Bleaching এর পর ভালরূপে ধুইয়া শুকাইয়া ও রঞ্জিত করিয়া বাজারের উপযুক্ত করা হয়।

এই স্ভার ছাতা (Mildew) ধরে বটে, কিন্তু পোকার কাটিতে পারে না। অনেক দিন ফেলিয়া রাখিলে রৌদ্রে ইহা নরম (Tender) হইতে থাকে। Dilute alkali দ্রাবণ ইহার tensile strength নষ্ট করে। ইহা organic solvant এ অদ্রবনীয়; কিন্তু Cuprammonium solution এ দ্রবণীয়। Viscose Rayor এর তার ইহারও ডাইরেন্ট রংয়ের প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ। কোমল ও ফ্ল্লু বলিয়া ইহা সাধারণতঃ আগুার ওয়েয়ার (under wear) তৈরীর জন্ত ব্যবহৃত হয়। লাইট্রো সেলুলোক্তে অথবা কার্ডিটো সেলুলোক্ত তথাবা কার্ডিটো লেল্টি সিক্স

৪-৬ ঘণ্টাকাল ৪০° ডিগ্রী C এর মধ্যে উত্তাপ ঠিক রাখিয়া খুব

Srong সালফিউরিক ও নাই িট্রক এসিড দ্রাবণে কটন ডুবাইয়া
রাখিলে নাইট্রোসেলুলোজ হয়, এবং ভৎপর ইহা এমন ভাবে

নিংড়াইবে যেন ইহাতে ৩০% জল বর্তমান থাকে। তারপর ইহার সহিত "ইথার" ও "এালকোহল্' মিশ্রিত করিয়া Siik thread প্রস্তুত হয়। ১৮৮৪ খুঠানে এম, ডি, কারডুনেট কর্তৃক এই সিক্ষ্ আবিক্বত্ত হয়। এই সিক্ষের বেসিক-রংয়ের উপর বেশী আকর্ষণ। মরডেন্ট, না করিয়াও রং করা যাইতে পারে।

প্রোচীন, জাতীয় তন্ত (Protein Fibre)—

ইহাকে "Azlons" বলে। এই জাতীয় তত্তর মধ্যে Lanital, Aralac, Vicara, ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য। न्यानिष्ठीन (Lanital)-সর্বপ্রথম ১৯৩৬ খৃষ্টান্দে ইটালীতে "ল্যানিটাল" নামক স্থানে প্রোটীন হইতে এই তত্ত আবিষ্কৃত হয় এবং তাহারই নামাকরণ হয় "Lanital". অনেক প্রকার দল্ট সংমিশ্রণে প্রোচীন জলে গুলিলে যে দ্রাবণ প্রস্তুত হয়, তাহাকে এক বিশেষ প্রণালীতে ফুল ছিদ্রপথে প্রবেশ করিতে বাধ্য করা হয়। ফলে নরম ও ভঙ্গ (Brittle) नान (Filament) প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই হুর্বান নালগুলি পরে Formaldehyde সংযোগে শক্ত হয়, Flexibility ব্রদ্ধিপায় এবং জলে ভিজাইলেও কোন ক্ষতি হয় না। এই জাতীয় আর এক প্রকার তন্ত ১৯৪১ খুষ্টাবে "Aralac" নাম দিয়া ত্র্যের ছানা হইতেই প্রস্তুত হয়। বর্ত্তমানে বাজারে যে সমস্ত প্রোটীন জাত তন্ত পাওয়া যায় তাহা একমাত্র আমেরিকায় 'Vicara" नाम छेटलन इहेना थारक। हेरांत्र क्छ रव त्थांनिन, ব্যবহার • করা হয় তাহা ''জীন'' (Zeln) অর্থাৎ শভাৰীজ (Corn Seeds) নিকাশিত প্রোটীন্ হইতে সংগ্রহ হইয়া থাকে। Vicara Fibre গুমছানা হইতে প্রস্তুত ফাইবার অর্থাৎ Casin Fibre অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। দেখিতে ও সর্বাদা ব্যবহার

করিতে এই প্রোটীন, জাতীয় তস্তু থাঁটি উলের মত মনেত্র প্রাটি উলের মত মনেত্র প্রাটি উলের মত মনেত্র প্রাটি উলের মত মনিত্র প্রায়। ভিজ্ঞা অবস্থায় ইহার Tensile Strength কমিয়া যার, এই জন্ম ইহা অন্তান্ত তস্তু, বিশেষ করিয়া উণের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাবহৃত হয়। এতলাতীত ফেল্ট্(Felt) তৈরী করিতে থরগোষ-লোমের (Rabbit Hair) পরিবত্তেও ইহার বাবহার যথেষ্ট।

রি জেনারেটেড় জাতীয় (Regenareted type)— এগল গিনেইট্ ব্যায়ণ (Alginate Rayon)

ইহা এক প্রকার regenarated রায়ণ। এই রায়ণ
Cellulose বা Protein হইতে প্রস্তুত নয়; ইহা Algenicacid নামক এাসিড হইতে প্রস্তুত। এই এাসিড সামৃদ্রিক
গাছপালা (Sea-weed) হইতে পাওয়া যায়। কটিক দ্রাবণ
(Sodium hydronide solution) Alginic acid দ্রাবণ
(শিশ্রিত করিলে সোডিয়াম এাল গিনেট দ্রাবণ হইবে। অন্ত একটি পাত্রে
Calcium Chloride ও dilute hydrochloric acid দ্রাবণ লইয়া
তাহাতে পূর্ব্বোক্ত দ্রাবণটি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলে রাসায়নিক
প্রক্রিয়ার ফলে Sodium ও Calcium এর মধ্যে স্থান
পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া স্ত্রার আকারে জমাট বাঁধা Calciumalginate rayon পাওয়া যায়। এই প্রকার স্ত্রা কম ক্লারয়ুক্ত
সোডার জলে গলিয়া যায়। কাজেই যে সমস্ত Textile জিনিয়
সর্বাদা ধোয়ার দরকার ভাহা তৈরীর পক্ষে এই স্ত্রা সম্পূর্ণ অনুপর্কত।

ন্তিনিহান (Vinyon)—১৯২০ খৃষ্টান্তে এই র্যায়ন সর্বপ্রথম প্রস্তুত হয়। Vinylclaride ও Vinyl-acetate এর সংমিশ্রণে এক বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিণার ফলই (Result) এই ক্রতিম রেশম। প্রথমে ধব্ধবে পেঁজা-তূলার মত এক প্রকার গুঁড়া প্রস্তুত করিতে হয়। এই গুঁড়া অতঃপর Acetone দ্রাবণে গলাইয়া তাহা হইতে Cellulose acetate এর তায় হতা তৈরী করিবার ব্যবস্থা করিছে হয়। এই হতা টানের উপর রাথিয়া তাপে শক্ত করিতে হয়; ৬৫°C ভাপে ইহা নরম ও কোমল হইয়া ব্যবহারের ঠিক উপযুক্ত হয়।

ভারাল (Saran)—Vinyildene Chloride ও Vinyl Chloride সংমিশ্রণ হইতে এক প্রকার পদার্থের স্বষ্ট হয়। ঐ প্রদার্থ অতঃপর উত্তাপযোগে গলাইয়া তাহা হইতে স্থতা কাটিবার প্রণালীতে স্থতা প্রস্তুত করিতে হয়। ঐ স্থতা আবার সঙ্গে সঙ্গে গণম জলে ডুবাইয়া—ও Mechanical উপায়ে টান করিয়া রাথা হয়; নতুবা উহা স্থতার ভায় দীর্ঘ নালে না থাকিয়া গুঁড়া গুঁড়া দানা (Grystal) বাঁধিয়া বায়। এই প্রকার রাায়ণ-স্থা পোষাক, পরিচ্ছদ, ফারনিশিং ক্লথ প্রভৃতির উপযুক্ত।

ডাইলেল (Dynel or Vinyon N)—'ছারাণ,' type এর
যে Vinyl Fibre প্রথম দিকে তৈরী হইত তাহার কতকগুলি
বিশেষ অস্থবিগা ছিল। এই প্রকার তন্ত সব রকম temperature
ও Oraganic Solvant এর action সহ্য করিতে পারে না।
তাই এই অস্থবিগা দূর করিতে গিয়া যে তন্তর স্টে হইল তাহাই
Dynel Fibre। ইহা ১৯৪৭ খৃঃ সব্ব প্রথম Vinyon N নামে
প্রস্তুত হয়, পরে ১৯৪৯ খৃষ্টাক হইতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতে
থাকে। ইহা Vinyl Chloride ও Acrylonitrite এর সংমিশ্রণে
উৎপন্ন হয় এই Fibre ঠিক ছারাণের মত ছাতাপড়া Mildew)

প্রতিরোধ ক্ষমতাশীল ও অদাহ্য (inflammable). ইহার Tensile Strength খুব বেশী।

টেরিলিন (Terylene)—

Ethylene-glycol ও Terephthalic-acid হইজে "ভৌল্লিল্ল" নামক একপ্রকার কৃত্রিম তন্তুর স্থাষ্ট হইয়াছে। ইহার tensile strength ও প্রতিরোধ ক্ষমতা (Resisting Power) খুব বেশী।

সিন্থেটিক্ ফাইবার (Synthetic Fibre)

Orlon Fibre—১৯৫০ খৃষ্টান্দে Orlon Fibre নামে এক Synthetic fibre প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা Poly- acrylonitrile হইতে তৈরী করা হয়। এই স্তা দেখিতে রেশমেরই মত; কিন্তু ইহার Staple fibre হইতে যে স্তা কাটা হয় তাহা উলের মত দেখায়।

নাইলন (Nylon)—নাইলন নামে এক জাতীয় তন্ত আবিস্থত হইয়াছে তবে তন্মধ্য ২ বা ৩ প্রকারের বেশী এই জাতীয় তন্ত এখনও বাজারে বাহির হয় নাই। ইহাদের মধ্যে যে প্রকার নাইলনের সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহার তাহা Adipic-acid ও Hexamethylene diamine হইতে উৎপন্ন হয়। এই ত্ইটি Organic compound ই coal-tar distillation হইতে পাওয়া যায়।

Nylon জাতীয় তন্ত, কাপ সি, রেশম প্রভৃতি যে কোন প্রাকৃতিক, তন্ত অপেক্ষা বেশী শক্ত। ইহা অত্যন্ত elastic, ভিজাইলে বেশী শক্ত হয়। ১৬৫° তোপে ইহা গলিয়া যায়। আগুনে ইহা ভাল পোড়েনা বটে, তবে গলিয়া গিয়া Borax Bead এর মত স্বচ্চ Bead গঠণ করে। এই প্রকার তন্ত সাধারণ Drycleaning এ-ই ধোওয়া চলে। Dilute acid, সাধারণ Alkali, পোকা মাকর, বীজারু বা ছাতা (Mildew) ইহার বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারে না। এই প্রকার তন্তর ব্যবহারে Skin এর কোনরূপ ক্ষতির সন্তাবনা নাই।

সিক্ক ও উলের জন্ম যে সব রং ব্যবহার করা হয় তাহাতে Nylonও বেশ ভালরণে রং করা যায়। Farachute cloths ও Cords তৈরীর জন্মই ইহা বেশী বাবহুত হয়। এতব্যতীত domestic purpose এও ইহার ব্যবহার যথেষ্ট।

ভেপ্ল ফাইবার (Staple Fibre)

এভদ্তির বর্ত্তমানে Staple Fibre নামে আরও একপ্রকার ক্রতিম রেশমের খুব বেশী প্রচলন দেখা যায়। ১৯০৭ খুষ্টান্দে সর্ব্বপ্রথম ফ্রান্সে ইহার আবিদ্ধার হয়, তৎপরে জার্মেণী, ইটালি, U. K এবং U. S. A এতেও উৎপন্ন হইতে থাকে। ১৯১৮ খুষ্টান্দে প্রথম ইহাকে এক নৃতন-জাতীয় তন্ত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

কৃত্রিম রেশমের কাটিং হইতে এই Staple Fibre তৈরী হইয়া থাকে। কৃত্রিম-স্তার যে টুক্রাগুলি হইতে ইহা প্রস্তুত্করা হইবে তাহা প্রথমে Twist না দিয়া Roving এর আকারে রাথিয়া পরে উহা উত্তমরূপে গৌত করিয়া শুকান হয়। এই কাটিংগুলি সাধারণতঃ মাাসিনে সমান সমান টুক্রায় কাটা হয়। এই কাটিংগুলি সাধারণতঃ ১ই" হইতে ৮" পর্যান্ত হইয়া থাকে। ইহাই ইtaple-Fibre. এই ফাইবার হইতে যে yarn প্রস্তুত হয় তাহা Spum-yarn. Staple Fibre Viscose, Acetate অথবা Cuprammonium প্রভৃতি কৃত্রিম রেশমের Cuttings হইতে প্রস্তুত হুতে পারে, তবে সাধারণতঃ Visco হুইতেই বেশী হুইয়া থাকে।

এই Fibre Mohair প্রভৃতি উলের সহিত অথবা কার্পাস এমনকি
শিনেনের (Linen) সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হয়। অবশ্র ইহা একাও ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার দারা রঙ্গীন বা প্রিণ্টেড পোষাক-পরিচ্ছদ ও সাটিং তৈরী করা হয়। Cotton এর সঙ্গে মিশাইয়া ইহা হইতে sporting dress এবং আরও অভাভ জনেক জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ভিষ্টা (Vistra)—ইহা Viscose Rayon হইতে প্রস্তুত Staple Fibre। জার্মাণীতে তৈরী হয়। তৈরীকালে ইহাতে Anti Crease Finishing দেওয়া হয়, এই জন্ম Vistra Fibre খুব মস্থা, নয়, একটু Wayy। স্থাটের কাপড় তৈরী করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

Hollow Fibre—ইহার অপর নাম "celta" দেখিতে অনেক্টা খাঁটি সিক্ষের স্থায় এবং wcol এর মত গ্রম।

ব্যাহোল্যা ও X — ইহা একপ্রকার Viscose ফাইবার, গায়ে ধ্ণা সদৃশ গুট লি বাধিয়া থাকে। উল-রক্ষয়র উপর ইহার্ আকর্ষণ বেশা। সাধারণতঃ Staple Fibre রূপে উলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ব্যবহৃত হয়।

Plastic Coated Textile Yarn

কটন, র্যায়ণ, শিনেন প্রভৃতি স্তার উপর "প্রাস্টিক" এর আবরণ দিয়া প্রস্তুত হয়। ইহাতে স্তার শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং জল, ঘাম ইত্যাদিতে স্তা নষ্ট হয় না। Plastic Solution এর ভিতর দিয়া স্তা ইচ্ছামত ২৪ বার পর্যান্ত Pass করাণ চলে। প্রতিবারই স্তা ভুকাইয়া শুকাইয়া Pass করিতে হয়। এই স্তা গোলাকার বা ছাচের সাহায্যে নানান আকারের হইয়া থাকে। হ্যাণ্ড ব্যাগ, ফ্যান্সী পোষাক, ফ্যান্সী জুতা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

[&]quot;দোৰণ" শব্দের অর্থ "Solution"
ভিস্কোজ স্পিনিং Solution + Titanium-Oxide = Fibro

সপ্তম অধ্যায় আরিকেল পিল্ল

নারিকেল ও ইহার চাষের বিবরণ।

নারিকেল গ'ছ (Cocos Nucifera) ভারতবর্ষ, সিংহল, মালয় উন্দ্রীপ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, এভৃতি খানের গ্রান্মপ্রধান সমুদ্র উপকূলে প্রাচুর পরিমাণে জন্মিরা থাকে। ভারতবর্ষে ইগ বেশী জন্ম ত্রিবাক্ষর, বোস্বাই, মাদ্রাজ, প্রেসি-ড়েন্সী বিশেষতঃ মালাবার, করমগুল উপকূল, কোচিন, কানারা এবং রক্রনিরি জেলায়। পূর্ব ও পশ্চিম বালানায় নোহাখালি, চট্টগ্রাম, বাখরগঞ্জ, খুলনা, ব্রুশোহর, চবিন্দ পরগ্রনা, হাওড়। ছগলী, অেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় লোণা জায়গায় ইহার ফলনও প্রচুর। নারিকেল গাছের কাণ্ড লম্বা, শাথাহীন এবং ইহার বড় বড় পাতাগুলিকে মনে হয় যেন গাছের মাথায় একখানি মুকুট। ইহার উদ্ভতা পরিণত অবস্থায় ৫০ হইতে ৮০ ফুট পর্যান্ত হইয়া থাকে। ৫ম কি ৬ষ্ঠ বৎসরে ইহার পুপোদ্গম আরম্ভ হয়, এবং ৭ম কি ৮ম বৎসর হইতে ফল ধরিতে থাকে। সেই অবধি প্রতি বৎসর ইহার ফলনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৫ কি ১৬ বংসর হইতে ৬০ বংসর বয়স পর্যান্ত একইভাবে প্রাপ্রি ফল frয়া তারণর হইতে ফলনের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতে থাকে। নারিকেল গাছ সাধারণতঃ ৮০।৮৫ বংসর বয়স পর্যায় বাঁচে। যথন সব চেয়ে বেশী ফল হয় তথ্ন প্রতি গাছে বৎসরে ৭০ হইতে ৮০টি পর্যান্তনা রিকেল ধরিয়া থাকে : নারিকেল গাছে সমস্ত বৎসরব্যাপী ফল হয় ; কি স্থ

বর্ষার পরের ফলনটাই পরিমাণে অপেক্ষাকৃত বেশী হইয়া থাকে। ফলনের পরিমাণ অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে, যেমন—মাটী, জলবায়্ত গাছের জাত, সার ইত্যাদি।

২০ হইতে ২৫ বৎসর বয়সের প্রাতন বুক্ষের স্থপক ফল গাছ হইতে সাবধানে পাঙ্িয়া আনিয়া > হাত অন্তর পাত্না দিয়া, যে পর্যান্ত অফুরিত হইয়া রোপণের উপযুক্ত না হয় সেই পর্যান্ত রোজ প্রয়োজনানুসারে জল দিতে হয়। কাঠেক ছাই, লবণ এবং বালি মিশ্রিত পলিমাটীতে পাত্না ফেলাই উত্তম। অহুরিত হওয়ার ১ বৎসর পরে উহা অন্তত্ত রোপণ করিবার উপযুক্ত হইয়া থাকে। ৩ফুট×৩ফুট×৩ফুট একটি গর্ভ করিয়া তাহা "বালি মিশ্রিত পলিমাটী," কাঠের ছাই," "লবণ" ইত্যাদি দারা পূর্ণ করিয়া ভাহাতে রোপণ করিয়া প্রথম বংসর গরমের ক্যমাস প্রয়োজনাত্সারে রোজ জল দেওয়া দরকার। বাঙ্গালা দেশে নারিকেল গাছ সাধারণতঃ ১৮ ফুট অন্তর রোপণ করা হয়। এই হিসাবে প্রতি একর জমিতে ২০০টী গাছ আবাদ করা চলে। নারিকেল গাছের পক্ষে "মাছের সারই" সর্বোৎকৃষ্ট। সারের জগ্য—"কাঠের ছাই, नांत्रिकरणत रेथन, शास्त्र खँड़ा, त्रक, भाका वा जलान-भान, छेठीन बाँठि (पश्या धूना, नवन, खबनीय कम् एकठे., भेठां नाहे छिएँ" প্রভৃতিও বাবছত হইয়া থাকে। পুরাপুরি বাড়িব র জন্ম নারিকেল গাছের প্রধানতঃ চাই—"ঝোলা বাভাস এবং প্রচুর সূর্য্যকিরণ"। নারিকেল গাছের গোড়াতে যাহাতে অভান্ত ঠাণ্ডা না লাগিতে পারে তজ্জ্য-"নারিকেশের ছোবড়ার পিথ (কুঁড়া) বা ধানের চিটা" লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বান্ধালার লোক নারিকেল চাষের প্রতি বড়ই উদাসীন। এই অবহেলার জন্তই এখানকার ফল অনেক ক্ষেত্রে ছোট হয় এবং সংখ্যায়ও হয় কম।

নারিকেল ও ইহার প্রয়োজনীয়তা।

উপকারিতা হিদাবে ইহাকে "কল্পভ্রন্থ" বলা যাইতে পারে। ইহার প্রত্যেক অংশই কোন না কোন কাজে লাগে। আমরা পৃষ্টিকর পানীয় হিদাবে "ভাবের জল" উপাদেয় খাল হিদাবে স্থপক নারিকেলের "শাস" (Kernel), বিলাদের দামগ্রী হিদাবে ইহার তৈল হইতে— "দাবান এবং মুখ ও চুলের প্রদাধন দামগ্রী" পাই। গৃহকর্ম এবং গৃহাদি নির্মাণ হিদাবে ইহার "পাতা, ডাটা, কাও" প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে। কাও ছারা "ঘরের থাম, আড়কাঠ, চৌকাঠ" ইত্যাদি, এমন কি একজনের উপর্ক্ত "নৌকাও" প্রভৃত হইতে পারে। পাতা হইতে "ঘরের ছাউনি" তৈরী হয় এবং ইহা হইতে "ঝাটার কাঠিও" বাহির হুইয়া থাকে। এতভিন্ন নারিকেল পাতার আর একটি বিশেষ ব্যবহার আছে, বথা—


- >। नातिरकरनत्र काँठा পांछा श्राथरम जरन मिक्ष कतिरव।
- , २। नया नयि छिँ फिरव।
- ৩। ১০০ পাউগু জলের ৫-৮ পাউগু সোডা মিশ্রিত দ্রাবণে পূর্ব্বোক্ত খণ্ড পাতাগুলি ১-২ ঘণ্টাকাল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া ধৌত করিবে।
- ৪। ১০০ পাউও জলের ১-৩ পাউও সোডিয়াম্-পারক্নাইড
 ১-২ পাউও পটাসিরাম অক জেলেট এবং ৫০—১০০ গ্রাম সালফিউরিকএসিড মিশ্রিত দ্রাবণে উক্ত ধৌত-পাতা ১-৩ দিবসকাল ডুবাইরা রাথিয়া
 মাঝে মাঝে নাড়িবে তৎপর উত্তমরূপে রুইয়া ছায়ায় শুকাইবে। এই
 ধোলাই পাতা হইতে —খাটি পানামা হ্যাটের মত হ্যাট এবং স্থানর শ্বন্দর
 মাটি, ব্যাগ্, পাথা, বাস কেট ইত্যাদি প্রশ্বত হইয়া থাকে।

নারিকেলের মালা (Shell) হইতে বোভাম, বাসন, হকা প্রস্থৃতি প্রস্তুত হয় এবং জালানা হিসাবেও ইহার আদর যথেষ্ট। অফুটস্ত নারিকেল ফুলের রস হইতে—অভি উৎকৃষ্ট গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। নারিকেলের শাঁদ সাধারণতঃ অমনিই থাওয়া চলে, তা' ছাড়া ইহা হইতে নানা রকম স্থাত মিইজবা ও জলথাবার প্রস্তুত হয়। নারিকেলের শাঁদ শুকাইয়া (copra) ডাহা হইতে তৈল বাহির করা হয়। তৈল নিদ্দাশনের পর যে ছিব,ড়া বা থৈল (oil case) থাকে তাহা গরুতে থায়। উহা শুকরের খুব পুষ্টকর থায়। তা'ছাড়া ইহা জমির বিশেষতঃ এই নারিকেল গাছেরই সাররপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। বাজারে ইহাকে পুনাক্ (poonac) বলে। পুনাক, হইতে গরীব লোকেরা লাড়ু প্রস্তুত করিয়াও থায় এবং ইহা হইতে বিন্ধুট প্রস্তুত ইয়া বাজারে "নারিকেলী বিন্ধুট" বলিয়া বিক্রীত হয়। নারিকেল শাঁদে ডিমের ভিতরের শ্বেতাংশের অন্তর্নণ পদার্থ (Albu-minoid) এবং হজমকারক কারবোহাইড্রেট খুব বেশী পরিমাণে আছে বলিয়া ইহা হইতে নানাবিধ স্থয়ায় থাবার প্রস্তুত হইয়া থাকে। নারিকেলের ছোবড়া (husk) হইতে—"আঁশ, কাতাদ্ভি, কাছি, ম্যাট, ব্যাটিং গদি" ইত্যাদি মূল্যবান জিনিষও প্রস্তুত হয়।

নাবিকেলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
গড়ে একটি নাবিকেলের ওজন ২ হইতে ০ পাউও, তর্মধ্য—
ছোরড়া (husk) ০৮ ভাগ (আশ ২২ ভাগ+ পিথ ১৬ ভাগ)
শাঁদ (kernel) ০০ ভাগ (শুক্ষশাঁদ ১৫ ভাগ+ জল ১৫ ভাগ)
জল ১৮ ভাগ
মালা (shell) ১৪ ভাগ

১০০ ভাগ।

সাধারণতঃ ১০০০ এক হাজার নারিকেল হইতে প্রায় ২॥০ মণ তৈল, ২॥০ মণ থৈল এবং ২॥০ মণ আঁশ পাওয়া যায়। নারিকেল ছোট বড় অনুসারে তৈল, থৈল ও আঁশের পরিমাণও কম বেশী হইয়া থাকে। ক্য়েরে সাধারণতঃ শতকরা ২০৩ ভাগ জলীয় পদার্থ বর্তুমাণ থাকে।



কৃত্রিম ঘি, মাখন, মার্গারাইন, কোকোজেম, কাপড় কাচা সাবান, গায়েমাখা সাবান, মুখ ও চুলের প্রসাধন, অয়েল রুথ, মোমবাতি, বার্ণিশ, ম্যাসিন তৈল, গ্রিসারিণ ইত্যাদি।

নারিকেলের তৈল ও নারিকেলের শুদ্ধ শাসের ব্যবসায়।

ভারতে যত নারিকেল তৈল প্রস্তুত হয় এবং ততুপরি যে পরিমাণ তৈল বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী হয় তাহার শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ তৈলই একমাত্র তথাক্থিত বাঙ্গালায় বাবহৃত হইয়া থাকে। বাণিজ্যের বিবরণী হইতে দেখা গিয়াছে, প্রতি বংসর গ্রাড়ে ভারতবর্ষে ৩২৬০৫৭৫ গালন তৈল আমদানী হয়। তন্মধ্যে পূর্ব্ব ও পঞ্চিম বালালার জগুই ২৫০১০৮১ গালন। সিংহল এবং অগুগু দেশ হইতে প্রতি বংসর গড়ে ১৭৬৭ ৭৮৩ টাকা মূল্যের নাত্রিকেলের গুদ্ধশাস (copra) ভারতে আমদানী হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালায় প্রকৃতপকে ইহার কিছুই আসে না। ইহা হইতে পরিফারভাবে বুঝা যায় যে পূর্বে ও পশ্চিম বাঙ্গালায় স্বচেয়ে বেশী নারিকেল ভৈলের ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু এখানে শুদ্দাঁস নিছাশনের কোন বাবসায় (copra crushing industry) নাই। ভারতবর্ষ হইতে নানাদেশে লক্ষাধিক টাকার নারিকেল তৈল প্রতি বৎসর রপ্তানীও হয়, কিন্তু হুর্ভাগ্য বশতঃ বালালা কিছুই রপ্তানী করে না। এই তৈলের প্রায় স্বটাই রপ্তানী হয় একমাত্র দক্ষিণ-ভারত হইতে। উভয় বঙ্গে যে নারিকেল উৎপন্ন হয় তাহা বর্ত্তমানে পণ্য হিসাবে খুব কমই বাবহৃত হয়। ইহার বেশীরভাগই পান-ভোজনে বাবহৃত হইয়া থাকে এবং অল্ল অংশ হইতেই তৈল নিফাশন হয়, কিন্তু উৎপন্ন দ্রবোর বিবরণী হইতে দেখা গিয়াছে যে উভয় বাঙ্গালাই নারিকেলের গুঙ্গশাঁস বিভাশনের প্রকৃষ্ট স্থান ('right place for copra crushing), অথচ তথাকার লোকেরা শুফশাঁস প্রস্তুত করিতে বা তাহা হইতে তৈল বাহির করিতে "চেষ্টাও করে না" বলিলে নিভান্ত অত্যক্তি হইবে না।

ছোবড়ার নানাবিধ বাবহার।

ছোব ছাই নারিকেলের শতকরা ০৮ ভাগ। কোন বালালাই ইহার প্রকৃত ব্যবহার জানে না; এই মূলাবান অংশটাকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে একমাত্র জালানী হিদাবে পোড়াইয়া। ইহা হইতৈ আঁশ, কান্তাদেড়ি, পাপোষ, ম্যাটিং, কারম্যাট, গদি, বুরুশ, ব্যাগ, পাখা, কাপেট, কলেৱফিতা, কাছি ইত্যাদি বহুমূল্য জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেই দব জিনিষের আদির উভন্ন বাঙ্গালাতে যথেষ্ট; কিন্তু হতভাগ্য বালালালেশে তাহা মোটেই প্রস্তুত হয় না, সমস্তই দক্ষিণ-ভাৱত হইতে আমদানী হয়। এমন কি ভারতে যত ছোবড়াজাত জিনিষ প্রস্তুত হয় এবং তত্তপরি যে ছোবড়াজাত জিনিষ বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী হয়, তাহার প্রায় অদ্ধেকটাই একমাত্র উভর বান্ধালার জন্ম প্রয়োজন। ১৮৫০ খৃষ্টাক হইতে একমাত্র মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সী প্রতি বংসর কোটা কোটা টাকার নারিকেলের ছোবড়া এবং ছোবঁড়াজাত সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত করিয়া নিম্বমিত ভাবে বিদেশে রপ্তানী করিয়া আসিতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে উভয়-বাঙ্গালা **কাতা-**শিক্সেরও প্রকৃষ্ট হান। ভারতের পশ্চিম উপকূলে নারিকেলের ছোবড়া হইতে আঁশ এবং তৎজাত যাবতীয় জিনিষ করিবার জন্ত কুটীর-শিল্প প্রচলিত আছে। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কুটীরশিলের চরকাও তাঁতের পরিবর্তে কোন यञ्च এযাবত ক্বতকার্য্য হয় নাই, তথাপি বর্ত্তমানে নারিকেলের ছোবড়াজাত নানাবিধ ত্রব্য বিদেশে রপ্তানী করার একচেটিয়া প্রধিকার প্রকৃতপক্ষে একমাত্র মাদ্রাজপ্রেসিডেন্সীরুই।

নারিকেলের আঁশের প্রসারণী শক্তি এবং স্থিতিস্থাপত্তা গুণের জন্তই বিশেষ আদর। ইহা না ছিড়িয়াই একচতুর্থ অংশ পর্যান্ত লম্বায় বাড়িতে পারে। জলে ভিজিলে ইহা অধিক দিন টেকে, অন্ত আঁশের মত তাড়াতা জি নষ্ট হয় না। যেখানে স্থিতিস্থাপক এবং অধিক দিন স্থায়ী দড়ির দরকার সেইখানেই নারিকেলের দড়ি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ছোবড়া শিশ্পের ক্রমিক প্রণালী।

১। নারিকেল বাছাই (Selection of Nuts):-

নারিকেল বাছাইএর উপরই ইহার আঁশের ভাল মন্দ নির্ভর করে। উৎকৃষ্ট আঁশের (Best fibre) জন্ম তুর্মা নারিকেলের প্রয়োজন। হুর্মা অর্থে ব্ঝিতে হইবে "নারিকেলের ভিতরটা অতি স্থানররূপে পাকিয়া গিয়াছে, ছোবড়া বা খোসার রংটা তথনও কাল না হইয়া সবুজ ও হল্দের মাঝংমাঝি (yellowish green) আছে অথাৎ সাধারণ কথায় যাহাকে কাঁচা-ঝুনা বলে"। পুলোদগম হইতে হিসাব করিয়া পূর্ণ ১ বৎসরে নারিকেল ঝুনা হয় ও উহার ছোবড়া শুকাইয়া যায়। এই হিসাবে নারিকেল > মাসের হইলেই পাড়িয়া ফেলা উচিত। এই অবস্থায় তৈলও পরিমাণে কম হইবে না, বরং বেশী হইবে। বিভীয়তঃ আঁশের রংও উৎকৃষ্ট হইবে। মোট কথা নারিকেল পাকিয়া যাহাতে ছোবড়াটা গুকাইয়া না যায় অর্থাৎ ছোবড়াটা 'কাঁচা থাকিতে থাকিতে যাহাতে নারিকেল পাড়া হয় ভৎপ্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিৎ। দক্ষিণ-ভারতে উপযুক্ত পরিপক্ক ফল অর্থাৎ হুর্মা নারিকেল স্থান বিশেষে ১ মাস হইতে ২ মাস অন্তর অন্তর গাছ হইতে বাছিয়া সংগ্রহ করিয়া থাকে। উৎকৃষ্ট আঁশ পাইতে হইলে ফল সংগ্রহের প্রতি যত্নশীল হইতে হইবে। অপক নারিকেল অর্থাৎ ডাব (green cocoanut) হইতে যে আঁশ বাহির হয় তাহা খুব নরম এবং কোমল (weak and soft) হয়। षिতীয়তঃ ওজনেও খুব হাল কা হইয়া থাকে। শুক্না অর্থাৎ ঝুনা নারিকেলের আঁশ কর্কশ এবং বর্ণহীন হয়, তা' ছাড়া আঁশগুলি ভাঙ্গিয়া যায় এবং ইহাও ওজনে হাল্কা হয়। ঝুনা-নারিকেলের ছোবড়া ছাড়ান এবং পঢ়ান অত্যন্ত কষ্টকর, সময় সাপেক ও বায়সাধ্য। এই আঁশ গদীর জন্ম বাবহৃত্ত হয়।

২। ছোবড়া ছাড়ান –(Husking or Splitting & Removal of Husks):—



১৬৬ নং চিত্ৰ।

সাধারণ সাভলের সাহাকে ছোট ছোট ছেলের। ছোবড়া ছাড়াইভেছে।

নারিকেল সংগ্রহ করিয়া ছায়ায় রাখিতে হইবে; কিন্ত বেশ্চী দিন মজুত রাখা না হয়। যত শীঘ্র সন্তব ছোবড়া ছাড়াইরাই জলে ফেলা উচিত। ছোবড়া শুকাইয়া গেলে এবং ছাড়ান ছোবড়া বিদি বৃষ্টি কিংবা শিশির পায়, তবে জাঁশ বাহির করার জহা

ভিজাইবার সময় ভিজিতেও সময় লাগে, দ্বিতীয়তঃ আঁশের রং নষ্ট হইয়া যায়। অভএব আঁশের বং ভাল করিতে হইলে নারিকেল সংগ্রহ করিয়া যত শীঘ্র সন্তব ছোবড়া ছাড়ান মাত্র জলে ফেলিতে হইবে। দা বারা ছোবড়া ছাড়ান উচিত নয়, কারণ ইহাতে আঁশ কাটিয়া যায়, বিভীয়তঃ সময় ও পরিশ্রম বেশী লাগে। লৌহ নির্মিত চওড়া সাভল, গাঁড়াশী অথবা কাঠ বা বাঁশের তীক্ষ ফলার সাহায্যে সাধারণতঃ' ছোবড়া ছাড়ান হয়। উক্ত সাভল বা ফলা মাটীতে শক্ত করিয়া পুতিয়া মাটীতে বসিয়া চাড় দিয়া ছোবড়া ছাড়াৰ স্থবিধা (Husks are separated into 3 parts by striking the stem-end of the cocoanut against the sharp-edge with a careful twist । এই প্রণালীতে একজন লোক রোজ ৮ ঘণ্টায় ১৫০০ দেড হাজার নারিকেলের ছোবড়া অনায়াসে ছাড়াইতে পারে। কেহ কেহ ইহা অপেক্ষা বেশীও পারে। নারিকেল হইতে ছোবড়া ছাড়াইবার পরেও নারিকেলের উপরিভাগে তটা চকুকে আবৃত করিয়া ছোট ছোট কতকগুলি আঁশ থাকে, ইহাকে "মুদৌ" (Mudi) বলে। এই আঁশ গদীর জন্ম বাবছত হয়।

০। ছোবড়া ভিজান ও পচান (Soaking & Retting of Husks):—

ছোবড়া ছাড়াইয়াই জলে ভিজান হয়। আঁশের ভাল মন্দ সম্পূর্ণ নির্ভর করে ছোবড়া এবং জলের উপর। সাধারণতঃ লবণাক্ত স্রোতের জলই (Saline & Tidal water) উৎকৃষ্ট। তাই সমুদ্র, নদ, নদী, খাল ইত্যাদি ছোবড়া ভিজাইবার উপযুক্ত স্থান। ছোবড়া-গুলিকে একেবারে সমুদ্র, নদ, নদী বা খালের মধ্যেই ভিজান হয় না এবং ভাহা সন্তব্ভ নয়। তীরে প্রয়োজন মত কতকগুলি ছোট ছোট পুকুরের

মত গর্ত্ত (Pits) করা হয়, প্রতোক গর্ত্ত হইটে করিয়া নালা (Canal) সমুদ্র, নদী বা থাল পর্যান্ত কাটা হয়, যাহাতে জোয়ারের সময় গর্ভগুলিতে জল প্রবেশ করিয়া স্রোত খেলিয়া ময়লা-জল গর্ভ হইতে বাহির করিয়া নিতে পারে। গর্ভগুলিতে গাদা করিয়া ছোবড়া ভিদাইরা নারিকেল পাতা দিয়া ঢাকিয়া তত্পরি পাথর, ইট বা যে কোন ভারী জিনিষ বারা চাপা দিয়া রাখিতে হইবে, যেন ছোবড়া সব সময় জলে ডুবিয়া থাকে। ছোবড়া যদি স্রোতে বাহির হইয়া যাওয়ার আশহা থাকে তবে বড় বড় ফাঁকের কাতার জাল দারা ছোবড়ার উপর এবং চারিদিক ঘিরিয়া রাখিতে হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মিঠা জলেও ছোবড়া পঢ়ান যায়। মিঠা জ্লে আঁশের মধ্যে আনবিক পোকার ক্রিয়া লোনা জল অপেক্ষা ভাড়াতাড়ি হয়, যাহার ফলে জাঁশের রং হয় कांग, किन्छ अनवत्र खां थांकित्न थे ममल खिनिय वाहित रहेगा यात्र, ফলে আঁশের রং ভালই হয়। মিঠা স্রোতের জলে লোনা জলের আঁশের মত সুলর আঁশ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মিঠা জলে ছোবড়া ভিজাইয়া त्नाना कलात मा निन्छ थोका यांत्र ना, कांत्रण मिठी कता १1b मारमत বেশী ভিজাইয়া রাখিলে ছোবড়ার এক পরদা আঁশ একদম নষ্ট হওয়ার আশহা থাকে। লোনা জলে এই ভয় নাই, বরং লোনা জলে যত বেশী ভিজাইয়া রাখা যায় আঁশের শক্তি ঠিক রাখিয়া বর্ণ তত বেশী উজ্জল হয়। স্রোতহীন জলে বা পুকুরে ছোবড়া ভিজাইলে আঁশের রং খুবই নিক্নষ্ট হয় এবং এই নিক্নষ্ট আঁশ হইতে যে কাতা প্রস্তুত হয় তাহাকে বাজারে বিচ্ইয়ার্ (Beach yarn) বলে।

ছোবড়া ভিজাইবার আরও অনেক প্রথা আছে, যথা ঃ—

(ক) বড় বড় ফাঁকের কাতাদড়ির জাল বুনিয়া প্রয়োজন হিসাবে

ে হইতে ০০০০ ছোবজা ধরে এইরূপ ছোট বড় থলে প্রস্তুত করিয়া

তাহাতে ছোবড়া পরিয়া থলের মুথ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ক্ষুদ্র নদী বা থালের মধ্যে ডুবাইয়া বাঁশ প্তিয়া শক্ত দঙ্রির সাহায্যে উক্ত বাঁশের সহিত বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

(খ) নদী, খাল বা বিলের যে সমন্ত স্থানে সম্বংসর ও হইতে ফুট গভীর জল থাকে, তাহার চারিদিকে বাঁশ, তালপাতা বা নারিকেল পাতার বেড়া দিতে হয় এবং ইহার ভিতরে ছোবড়া ভিজান হয়।

ছোবড়া ভিজাইয়া রাথিবার বাঁধাবাঁধি কোন নির্দিষ্ট সময় নাই।
ইহা সাধারণতঃ ৭ দিন হইতে ১৮ মাস ভিজাইয়া রাথা হয়। য়ত বেশী
ভিজিবে তত কম পরিশ্রমে এবং কম থরচায় আঁশ বাহির হইয়া, আঁশের
রং তত বেশী উজ্জল হইবে। ব্যবসায় হিসাবে অস্ততঃ ৬ মাস ভিজাইয়া
রাথিবার পর ইহাতে মজুর খাটান চলিবে। কুটার-শিল্ল হিসাবে বাঁহারা
ছোবয়া হইতে আঁশ বাহির করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ৭ দিন
ভিজাইবার পরই পিটাইয়া আঁশ বাহির করিতে পারেন। ভিজাইবার
পূর্বে ম্পুর বা ঢেকী দ্বারা পিষিয়া দিবেন। গামলাতে ভিজাইলে প্রত্যহ
জলটা পাল্টাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে আঁশের রং বেশ মুন্দর হয় এবং
আঁশের শক্তিরও কোন প্রকার অপচয় হয় না বটে, কিন্তু এই প্রকারে
আঁশে বাহির করিতে পরিশ্রমের মাত্রা অভিরিক্ত। ব্যবসায় হিসাবে বাঁহারা
ছোবড়া পচাইবেন তাঁহাদের পক্ষে ৬ মাস হইতে ১৮ মাস ভিজানই
শ্রেয়ঃ। ছোবড়া পচাইবার মৃথ্য উদ্দেশ্য, "আঁশ হইতে কয় এবং
পিণি গুলি দুরীভূত করা"।

(৪) পিটাৰ বা ছাড়াৰ (Beating or Extraction):—

ছোবড়া পিচিবার পর হাত ছারা ছোবড়ার পিঠের থোলস টানিয়া ছাড়ান হয়। তৎপর একথানি চওড়া কাঠ বা পাথরের উপর একথানি করিয়া ছোবড়া রাথিয়া একটি শক্ত কাঠের হাতুড়ি বা মুগুর খারা ২।০ বার ঘা মারিলেই আঁশগুলি পৃথক হইয়া আসিবে। তেঁতুল কাঠের হাতুড়ি হইলেই ভাল হয়। ছোবড়ার বাজে অংশগুলিকে (piths) পিটাইয়া, ঝাড়িয়া, ধুইয়া পরিজার করা হয়। দক্ষিণ-ভারতে এই সমস্ত



১৬৭ নং চিত্ৰ।

পচা ছোবড়া পিটাইয়া আশ বাহির করিতেছে এবং ধুইয়া শুকাইতেছে।

কাজ সাধারণতঃ বালক এবং স্ত্রী মজুরর।ই করিয়া থাকে। ছোবড়া ভালরূপ পচিলে রোজ ১০০ শত নারিকেলের ছোবড়া একজন মজুরে পিটাইয়া আঁশ বাহির করিতে পারে।

(৫) শুকান, ঝাড়ান এবং আঁচড়ান (Drying, willowing & combing):—

ধোওয়া আঁশগুলিকে শুকান হয়। কড়া রৌদ্রে শুকান কোন মন্তেই সঙ্গত নয়, ইহাতে আঁশ এতটা শক্ত হইয়া যায়, যে ভিজাইলেও নুরুম হয় না। শক্ত আঁশ ঘারা কাতাদভি ভাল হয় না, অতএব ছায়াতে গুকানই উচিত । বর্ষাকালে কথনও কথনও অল সময়ের জন্ত রৌদ্রে শুকাইয়া পরে ছায়াতে শুকান যাইতে পারে । উত্তমরূপে শুকাইবার পর বাঁশের ডাণ্ডা ক দিয়া আঁশগুলিকে পিটান হয়, ইহাকে "ক্রাড়ান্ন" (Willowing) বলে । ইহাতে আঁশগুলি পৃথক হইয়া য়য় এবং ৢপিথগুলি লাগিয়া থাকিলে ভাহাও আঁশ হইতে পৃথক হয় । ১৬৭ নং চিত্রে আঁশ শুকাইবার পর বাঁশের ডাণ্ডার সাহায়ো কি প্রকারে পিটান হয় ভাহাও দেখান হইয়াছে । বাঁশের ডাণ্ডা লারা পিটাইলেও য়িদ জট্ না ভালে বা পিথগুলি সম্পূর্ণরূপে দ্বীভূত না হয় তবে নিয়ের ১৬৮ নং চিত্রেক আঁচড়ান কলের



১৬৮ নং চিত্র। আঁচড়ান কল।

(combing machine) সাহায্য লইতে হয়। ইহাতে আঁশগুলিকে আঁচড়াইয়া সোজা ও কোমল করা হয় এবং যে কোনরূপ ময়লা এবং অবশিষ্ট পিথ, দ্রীভূত হইয়া আঁশগুলি কাতাদড়ি প্রস্তুত করিবার উপযোগী হইয়া থাকে।

(৬) কাতা প্রস্তুত করা (Coir Spinning) :-

কাতাদড়ি হাতেও হয়, চরকার সাহায়্যেও হয়। হাতে পাকান কাতা চরকার পাকান কাতা অপেক্ষা নরম এবং সম্পাকের হইয়া থাকে ; দিতীয়ত: সমতা (uniformity) হিণাবেও অপেকাকত উৎকৃষ্ট। অবশ্য চরকার কম পরিশ্রমে অল সময়ে অধিক পরিমানে কাতা প্রস্তুত হইর। থাকে। দক্ষিন-ভারতে সাধারণতঃ স্ত্রী এবং বালক মজু-त्त्रताहे এहे काज कत्रिया थारक। हुहेि समक खीरनाक ও এकि বালিকা এক সক্ষে > জোড়া চরকার সাহায্যে রোজ ৮ ঘণ্টা খাটলে অন্ততঃ দশ সের কাভাদড়ি প্রস্তুত করিতে পারে। দাক্ষণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই অন্ততঃ ১ জোড়া চরকা আছে যাহার সাহায্যে তথাকার লোক গৃহশিল চালায়। অনেকে হাতেও কাতা প্রস্তুত করিয়া থাকে। একটি স্ত্রীলোক দৈনিক ৮ ঘণ্টা খাটিয়া খা নিহাতে প্রায় চুই সের কাতা প্রস্তুত করিতে পারে। ইহা দারা ত্হাদের বেশ আর্থিক আয় হয়। বালালাও বিশেষ করিয়া পূর্বে বালা-লায় কতকগুলি নারিকেল প্রধান জেলায় পরিত্যক্ত ছোবড়া দারা ইতি মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে গৃহশিলের কাজ চলিতেছে।

ক) হাতে কাতা প্রস্তুত প্রণালী:—
তৈলপ্রদীপে ব্যবহারোপযোগী পলিতার ন্যায় সরু সরু ছুল (নারিকেল আঁশের) প্রস্তুত করিয়া যে প্রণালীতে পাটের হাত কচরাণ দড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে ঠিক সেই প্রণালীতে উক্ত সরু সরু ফুলিগুলি গুছি দিয়া দিয়া কাতা হাতে পাকান হয়।

(থ) চরকায় কাতা প্রস্তুত প্রণালী:-

চরকার সাহায্যে কাতা প্রস্তুত করিতে ছুইটি চরকার প্রয়োজন। একটিতে সাধারণত: ২টা টাকু, শ্রুপরটীতে ১টা টাকু থাকে। এক সঙ্গে অন্তঃ ১টী বালক ও ২টী বয়স্থ লোকের প্রয়োজন। বালকটী প্রয়োজন মত পাক দিবার জন্ম চরকা যুৱাইতে থাকিবে, অপর ২ ব্যক্তি আশের বাণ্ডিল যার যার বর্গলদাবা করিয়া টাকুর ডগায় আশৈ জড়াইয়া পাক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গায়া জোগান দিয়া পিছন দিকে যাইতে থাকিবে। ১৬৯ নং চিত্র দ্রন্থীয়া।



১৬৯ নং চিত্ৰ।

একটি বালক চরকা ঘুরাইভেছে, কাতা প্রস্তুত কারকেরা পাক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আঁ।শ জোগান দিয়া পিছন দিকে সরিভেছে। এই চরকার এক হারা কাতা প্রস্তুত হয় এবং এক সঙ্গে ৪ জনও কাজ করিতে পারে, সেই স্থলে ২টী টাকুর পরিবর্ত্তে ৪টী টাকুর প্রয়োজন।

এইরূপ প্রয়োজনমত ০০,৬০ হাত করিয়া একহারা কাতা পাকানের পর, তুইটী কাতার শেষ মাথা একত্র করিয়া ছিতীয় চরকার টাকুতে সংযোগ করিয়া উন্টা পাকে চরকাটী ঘুরাইতে হয়; এই সময় একথানি খাঁচকাটা ত্রিকোণ তক্তা কাতা ছইটীর মাবে রাখিয়া ইহার সাহায্যে পাক নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সময় চরক,খানিও ও রোজন মত সোজা পাকে বুরাইতে হইবে ি ১৭০ নং চিত্র দ্রপ্তবা।



১৭০ নং চিত্ৰ।

এই চিত্রে প্রথম চরকায় একহারা কাতা পাকান হইলে কি প্রণালীতে বিতীয় চরকার সাহায্যে তুইটা একহারা কাতাকে এক সঙ্গে পাক দিয়া দড়িতে পরিণত করা হয় তাহাই দেখান হইয়াছে।


গুইটী একহারা কাতা এক দলে পাকাইবার সময় দড়ির দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ কমিতে থাকে, স্তরাং পাকাইবার দলে দলে বিতীয় চরকাটী প্রয়োজনমত অংস্তে আস্তে সামনের দিকে পায়ের সাহায্যে ঠেলিতে হয়, অগুথায় দড়ি ছিড়িবার আশহা থাকে। এই চরবার নীচে ৪টী চাকা আছে, স্তরাং সহজেই এদিক ওদিক সরান যায়। বিশেষ দ্রপ্তবাঃ—বাজারে আমরা যে সমস্ত কাতাদড়ি দেখিতে পাই তাহার রংখুব উজ্জ্ব ও স্থলর। কাতাদড়ি প্রস্তুত হওয়ার পর প্রথমেই এতটা স্থলর ও উজ্জ্ব দেখায় না। সালফিউরিক এসিডের জ্বে কিছুকাল ভিজাইয়া রাখিলে পর ঐরূপ স্থলর ও উজ্জ্ব হইয়া থাকে।

১০০ ভাগ জলে ৫ ভাগ সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিয়া ১০ হইতে ২০ মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখিয়া উত্তমরূপে গরিকার জলে ধৌত কর্মা ছারায় শুকাইতে হয়। কাভার রং গোল্ডেন ইয়েলো করিতে হইলে সালফিউরিক এসিডের সহিত আয়োডিন মিশ্রিত করিতে হয়।

কাতা বয়ন প্রণালী

কাতা এবং আঁশ দারা নানাপ্রকার রংয়ের ও নক্সার মাটিং, পাপোষ, বেল্টিং ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে। এই সব প্রস্তুত করিতে বহুস্ল্য বা বড় বড় যন্ত্রপাতির দরকার করে না। সাধারণ হস্তচালিত কাঠের তৈরী তাঁতেই এই সমস্ত জিনিষ একমাত্র দক্ষিণ ভারত হইতে প্রস্তুত হইয়া আমাদের দেশে আসিয়া থকে। বয়ন প্রণালী অনেকটা কার্পাস স্বত্রের স্থায়। তাঁতগুলি ঠক্ঠকি নছে, কতকটা প্রিমিটিভ্ বা সেকেলে তাঁতের অরুরূপ; কিন্তু ওজনে অপেক্ষাকৃত যথেষ্ট ভারী। মাকু হাতে ঠেলিয়া বুনিতে হয়।

ম্যাটিং উইভিং



১৭১ নং চিত্র। এই তাঁতে মাাটিং বোনা হইতেছে।

ম্যাটিং ভালমন্দ শানা এবং কাভার উপর নির্ভির করে। পাত্লা শানায় ম্যাটিং মজবুত করিতে হইলে শানার প্রতি ঘরে বা গ্যাবায়

শানার নম্বর = এক ফুটে গ্যাবা (dent) সংখ্যা যত শানার নম্বর তত। যেমন, ৫২ নং শানা = এক ফুটে৫২ গ্যাবা। হুইটির পরিবর্ত্তে তিনটী করিয়া কাতা থাকিবে । ইহা বুনিতে ২৪ নং হুইতে ৫২ নং শানা ব্যবহৃত হুইয়া থাকে ।

ম্যাটিং সাধারণতঃ ৫০ গজের রোল অবস্থায় বাজারে আসে।
৫৭ গজ লম্বা টানা বুনিবার পর ৫০ গজ দাঁড়ায়। এই তাঁতে
একজন লোক একটি বালকের সাহায়ে রোজ ৮ ঘণ্টা কাজ করিয়া
১০ গজ ম্যাটিং বুনিতে পারে। বুনিবার সময় ঝাঁপ তুলিয়া থেই মারিবার
পূর্বে অর্থাৎ প্রভি ক্রম্-শেড্এ একটি তিনস্ত মোটা লোহার
রড় দিয়া সজোরে গাতি মারিয়া বুনিতে হয়, নতুরা বেশী খাপি করা
যায় না। এই রড়খানি প্রতিবারে শেড্এর ভিতরে দেওয়ার জন্য
একটি বালকের সাহায়। প্রয়োজন্।

(১) 8 वाँदिश मारिः:-

পা'ড়ের প্যাটার্ণ—সবৃজ ৮ স্থতা, (ব্রাউন ১ স্থতা, গোলাপী ১ স্থতা)
এইরূপ ৭ স্থতা, (হল্দে ১ স্থতা, ব্লু ১ স্থতা) এইরূপ ২৪ স্থতা, (ব্রাউন
১ স্থতা, গোলাপী ১ স্থতা)এইরূপ ৭ স্থতা, সবৃজ ৮ স্থতা, (১ স্থতা ব্লু
১ স্থতা হল্দে) এইরূপ ২৪ স্থতা=মোট ৭৮ স্থতা ।
জমিনের প্যাটার্ণ—১ স্থতা ব্লু, ১ স্থতা হল্দে ।
ব-গাঁথা—পা'ড়ের জন্য—১.২. ৩.৪. ১.২. ৩.৪. ১.৩. ১.৩. ১.৩. ১.৪.
২.৩. ১.২. ৪.১. ৩.৪. ২.৪. ২.৪. ২.৪. ২.৩. ১.২ ৪.১. ৩.৪. ২.১.
৩.১. ৩.১. ৩.১. ২.৩. ৪.১. ২.৩. ৪.১. ১.৩. ২.৪. ১.৩. ৪.২,
৩.১. ২.৪. ৩.১. ৪.২. ১.৩. ২.৪. ১.৩.

ৰ গাঁথা — জমিনের জগ্ত —

(8.2. 9.). 2.8. 5.9. 8.2. 9.5. 9.5. 2.8. 2.8. 5.9. 5.9. 5.9. 5.2. 8.2. 8.2. 8.2. 8.9. 5.9. 5.9. 5 8. 2.8. 2.8. 2.5. 9.2.

8.৩, ১.৪. ২.৩. ৩.২. ৪.৩, ১.৪. ২.৩. ৩.১.) এইরূপ যতবার ইচ্ছা।
লিফ্টিং—১.২, ২.৩. ৩.৪. ৪.১. অথবা—১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১.
৪.৩, ৩.২, ২.১. ৪.১.

ৰ-বান্ধনি—পুলি দারা—>—০, ২—৪। প'ড়েন—কাল অথবা ব্লু। (২) ৪ ঝাঁপে আণ্টিং ৪—

পা'ড়ের প্যাটার্ণ—ব্লু সবুজ হল্দে লাল হল্দে সবুজ ব্লু ৪ ৪ ১ ৪ ৪ ৪ জমিনের প্যাটার্থ—ব্রাউন ১ হতা, সবুজ ১ হতা।

ৰ-গাঁথা-পা'ড়ের জন্ত-২.৪. ১.৩. ব-গাঁথা-জমিনের জন্ত--

5.2. 0.8. 2.5. 8.0. 5.2. 0.8. 2.5 8.0. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2 0.8. 2.5. 8.0. 5.2. 0.8. 2.5 8.0. 2.5. 0.8. 5.2. 8.0. 2.5. 0.8. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 8.0. 2.5. 0.8. 5.2. 0.8. 2.5 0.8.

बिक् हि॰-२.८, ১.८, ১.७, २.७।

ব-বান্ধনি—গুলি দারা—>—২, ৩–৪। প'ড়েন কাল অথবা ব্লু। (৩) ৪ ঝাঁপে ম্যান্ডিং—


পা'ড়ের প্যাটার্শ—ব্লু সবুজ হল্দে লাল হল্দে সবুজ ব্লু ৪ ৪ ৪ ২০ ৪ ৪ ৪

জমিনের পাটোর্ণ—ব্রাউন ১ স্থতা, হল্দেটে সবুজ ১ স্থতা

ৰ-গাঁথা—পা'ড়ের জন্ম—১.৩. ৪.২. ৰ-গাঁথা—জমিনের জন্ম


 3.2.
 3.3.
 8.0.
 2.8.
 3.2.
 0.3.
 8.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.
 2.0.

লিফ্টিং—[(২.৪), (১.২), (১.৩), '৩.৪)] ছুইবার,
[(২.৪), (৩.৪), (১.৩)] ছুইবার,
(১.২), (২.৪), (৩.৪), (১.৩), (১.২), (২.৪), (৩.৪)।
বিশ্বান্ধনি—পুলি দ্বারা—২—০, ১—৪। প'ড়েন—কাল অথবা বু।
ম্যান্তি অথবা পাপোন উইভিৎ



১৭২ নং চিত্র। এই তাঁতে পাশোষ বোনা হইতেছে এবং ইহাতে একটি লোক রোজ ৮ ঘণ্টা কাজ করিয়া ১২ বর্গকুট বুনিতে পারে।

পাপোষ ছই প্রকার যথা," কাতার পাপোষ"(String mat)
থবং "আঁশ্রের পাশের পাইল বান্ধনি (binding) কাতার থাকে।
পে ষেই টানা এবং পড়েনের পাইল বান্ধনি (binding) কাতার থাকে।
কাতার পাইল থকিলে "কাতার পাওপাষ্ব" এবং আঁশের পাইল
থাকিলে আঁশ্রের পাশেষ বলে। কাতার পাপোষ অপেক্ষাকৃত



३१० नः हिन्।


এই জাতীয় যাবতীয় ডিজাইন অলটারনেট্ টানায় বোনা হইয়া থাকে। ডিজাইনটী ৩৭ ঘরে আছে অতএব টানায় ছই ধারের ছই জোড় বাদে ৩৭ স্ভার প্রয়োজন।

বেশী শক্ত ও মজবুত হয়; কিন্তু অভি মনে রম, চিত্তাক্ম ক ও মূল্যবান পাণোষ আঁশের পাণোষই হইয় থাকে। উভয়েরই টাদাপ্রকরণ সাদাসিদে প্লেন্ উইভের ভায়, এবং ব্যন প্রণালীও প্লেন্ ব্ননেরই অন্তর্গত। সাধারণতঃ পাপোষের টানা ছই প্রকার, বধা,—উপরে ১, নীচে ১ (I up, I down) এবং উপরে ১, নীচে ২ (t up, 2 down)। উপরে ১, নীচে ১ টানাকে অ্ফলভাব্রনেট্ ভানা বলে।

বে ডিজাইনটা বুনিতে হইবে সেই ডিজাইনটা যত ঘরেন, অলটার-নেট্টানায় ঠিক তত স্তার প্রয়োজন। সর্বাদা অরণ রাখিতে হইবে যে প্রত্যেক টানায়ই তুই ধারে ১ জোড় করিয়া বেশী স্তা থাকিবে। ইহাদের সঙ্গে কখনত পাইল বা ফুলি থাকিবে না, ভুধু বান্ধনি পড়িবে।

এই স্থলে প্রথম শেড্এ ১৮টা ফুলি এবং বিভীয় শেড্এ ১৯টি ফুলি থাকিবে। এইরূপে প্রতি শেড্এ সম্পূর্ণ লাইন আঁশের ফুলি দেওয়া হইলে একটি করিয়া বান্ধনি খেই (Binding Pick) দিয়া শেড. পাল্টাইয়া পুনরায় ফুলি দেওয়া আরম্ভ করিতে হইবে। যে প্রণালীতে আধপাটী "ব" তোলা হয় ঠিক একই প্রণালীতে প্রতি শেড্এ প্রয়োজন-সংখ্যক লম্বা কাতার গুছি একথানি খাঁচকাটা চেপ্টা অথবা গোল লোহার রডে (Flat or round and slotted iron rod) জড়াইয়া জড়াইয়া পাইল তুলিয়া পাপোষ প্রস্তুত করিতেও এই অলটারনেট্ টানার প্রয়োজন। উক্ত প্রণালীতে খাঁচকাটা লোহার রডে কাতার গুছি জড়ীন হওয়ার পর রডের উপরিভাগে খাঁচকাটার ভিতর দিয়া ছুরি (knife) চালাইয়া কাতার মাথাগুলি কাটিয়া দিতে হয়, এবং এই ক্ষেত্রেও যথানিয়মে প্রতি শেড্এ একটি করিয়া বান্ধনি থেই দিয়া কাতার পাইলগুলিকে আট্কাইয়া রাথিতে হয় । অলটারনেট টানায় ুশানার প্রতি ঘরে একটি করিয়া হতা থাকে, পক্ষান্তরে উপরে >, নীচে ২ (lup 2 down) টানায় শানার এক ঘরে > স্তা অপর ঘরে ২ হতা থাকে। যত ঘরের ডিজাইন ব্নিতে হইবে এই টানায় তাহার তিন ক্ষন স্তার প্রয়োজন।

অলটারনেট টানায় বেমন প্রতি শেড্এ পাইলথাকে এবং পাইলসংখ্যা প্রতি লাইনে ডিজাইনের আধাআধি, এই টানায় তজপ নয়।
এই ফলে বখন I up থাকে তখন পাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি
বান্ধনি থেই (Binding pick), তৎপ্র শেড্ পাল্টাইয়া অর্থাৎ
2 down গুলিকে up করিয়া আর একটি বান্ধনি দিয়া পুনরায় I up
করিয়া পাইল দিতে হইবে । অতএব দেখা যায় যে I up এর
বেলায় পাইল এবং বান্ধনি, 2 up এর বেলায় শুধুই বান্ধনি । স্ক্তরাং
১৭৪ নং চিত্রের ডি্জাইনটা ব্নিতে প্রতি লাইনে ১টা করিয়া পাইল
থাকিবে অর্থাৎ এই প্রণালীর পাপোষ বৃনিতে ভিজাইনটা যত ঘরের



११८नः विज ।

এই জাতীর যাবতীয় ভিজাইনও (r up, 2 down) টানায় বোনা হইয়া থাকে। ডিজাইনটা ৫১ ঘয়ে আছে অতএব টানায় তুই ধারের তুই জোড় বাদে ১৫০ স্তার প্রয়োজন।

থাকে প্রতি লাইনে পাইল সংখ্যাও তত প্রয়োজন। এই টানায় ডিজা-ইনের তিন গুন স্বতা থাকে বলিয়া এই জাতীয় পাপোষ অলটারনেট্ টানার পাপোষ অপেকা বেশী মজবুত হয়। তিন গুন স্ভার পরিবর্তে ডবল স্তায়ও এই জাতীয় পাপোষ প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু তাহা অপেকারত কিছু কম মজবুত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক পাপোষের প্রথম এবং শেষে তাগ্টী করিয়া বান্ধনি থেই (Binding picks) বুনিতে হয়। পাপোষ বুনিবার সঙ্গে সঙ্গে এক খণ্ড পাত্লা চেপ্টা কাঠের সাহায্যে পাইলগুলির উচ্চতা ও সমতা ঠিক রাখিয়া দিয়ারিং কাঁচি ছারা পাইলগুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়। পাপোষ যতটা লম্বা হইবে গ্রন্থ তাহার অর্দ্ধেক কিংবা অর্দ্ধেকের ২া১ ইঞ্চি ৰেশী হওয়া উচিত। ইহার মাণ ঠিক রাথিতে বুনিবার সময় পাইল সক মোটার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। পাপোষ প্রস্তুত হওয়ার পর তাঁত হইতে কাটিয়া আনিয়া ছই মাধার অতিরিক্ত বান্ধনি খেই কয়টী খুলিয়া ফেলিয়া চারিদিক কাতার বেণী ছারা মোড়াইয়া বাঁধিয়া ছোট কাঁচির সাহায্যে ছাটিয়া পরিফার করিতে হয় এবং নক্সা থাকিলে কাঁচির माहार्याहे ह्यात्नल कारिया नकाश्विल व्यक्ति व्यव स्मात कतिर इसे। मानामित्न भारभाष এবং नकात भारभाष छे छात्रतहे वयन-अभानी अक, ख्यू तिक्न जांग ७ कालात माहार्या हेहा जनक्र हहेबा थारक। পাপোষ এবং ম্যাটিং বুনিতে যে সমস্ত আঁশ এবং কাতার ছোট ছোট কাটিং বাহির হয় ভাহাও একেবারে গুঁড়া (dust) না হওয়া পর্যান্ত কাজে লাগে। ইহা দারাও পাপোষ প্রস্তুত হয়। পাপোষের ভালমন্দ সম্পূর্ণ নির্ভর করে কাতা, আঁশ, শানা এবং বুনানির উপর। পাপোষ বুনিতে শাধারণতঃ ফুটে ৩০ হইতে ৫২ গ্যাবার শানা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ম্যাটিৎ পাপোহা:—এই জাতীয় পাপোষের তলায় দিক অনেকটা ম্যাটিংএর মত বলিয়া ইহাকে "ম্যাটিৎ পাপোহা" বলা ইইয়াছে। এই পাপোষে ব্যয় কিছু বেশী বটে; কিন্তু মজবুত হিসাবে ইহা অগ্রন্তম। সাধারণ পাপোষের গ্রায় ইহার তলার দিকে পাইল মোটেই দৃষ্ট হয় না, স্কতরাং পাইলের ভিতর কাটিং মিশাইতে এই জাতীয় পাপোষে খুবই স্থবিধা। ইহা বুনিতে ৩ থানা বাঁপ এবং ২টা বীমের প্রয়োজন। এক বীমে পাইলের টানা বেশ টানের উপর (Tight fit) এবং অপর বীমে ম্যাটিংএর টানা অর্থাৎ Back threads একটু টিলা অবস্থায় (Loose fit) থাকিবে যেন বোনার সময় ম্যাটিংএর প'ডেন পাইলের ভিতরে সহজেই ঢুকিয়া থাকিতে পারে। এই পাপোষের টানার মোটামুটি হিসাব, যথাঃ—

পাইলবীমে ((Tight Beam) ৫১ স্তা এবং - মাটিংবীমে (Loose Beam) ৪৮ স্তা।

উক্ত পাইলবীমের ৫১ হতা ১ ও ০নং বাঁপে এবং ম্যাটিং বীমের ৪৮ হতা একমাত্র ২নং বাঁপে থাকিবে উল্লিখিত ছই টানার মোট ৯৯ = (৫১ + ৪৮) ইতার "ব" ও "শানা" গাঁথার প্রণালী:—

(১.১.২.৩) একঘরে, [(২.১.২) একঘরে, (৩) একঘরে] এইরূপ ২২ বার, (২.১.২) একঘরে (৩.২.১.১) একঘরে।

লিফ্টিং:—[(২.৩) টিপিয়া ১ এ ফুলি (pile) দিয়া হটিপিয়া একটি বান্ধনি (Binding), তৎপর (১.৩) টিশিয়া আর একটি বান্ধনি] যথাজ্যমে এইরূপ। তুই ধারের (১.১) পা'ড়ের জন্ম, ইহাতে ফুলি পড়িবেনা, পরবর্ত্তী ১ এ ফুলি আরন্ত। প্রতি লাইলে ২৩টা ফুলি, তয়ধ্যে তুই পার্শ্বের ১ম ফুলিটা মোটা এবং তাহার কতক ভংশ তলার দিকে বাহির হইয়া থাকিবে ভার্থাৎ তাহা ২নং ঝাঁপের Back thread ভারা ঢাকা পড়িবেনা।

ভোল পালের পালের একথানি বাঁশ অথবা কাঠের Rectangular কোন পাণোষ সাধারণ একথানি বাঁশ অথবা কাঠের Rectangular ফেমে প্রস্তুত হইতে পারে। ব্যন প্রণালী সমস্তই তাঁতের হায়। পার্থকা এই 'যে তাঁতে বাঁণের সাহাযো,শেড্ হয়, ফেমে হাতে জ্যো তুলিয়া লিজ্বডের সাহায্যে শেড্ করিতে হয়। তাঁতে শানার ঘা মারিয়া থাপি করা হয়, ফ্রেমে একথানি লোহার বিটার (১/৪"×১/×১ফুট) ছারা পিটাইয়া থাপি করা হয়। তাঁতে ইচ্ছামত লম্বা-টানা দাঁড়াইয়া বোনা যায়; কিন্তু ফ্রেমে ফ্রেম্ অনুযায়ী ছোট ছোট টানা বনিয়া ব্নিতে হয়।




১৭৫ নং চিত্ৰ।

সাধারণ কাঠের ক্রেমে পাপোষ বোনা হইতেছে। একটি লোক ইহাতে ় রোজ ৮ ঘণ্টা কাজ করিয়া ৪ বর্গফুট বৃনিতে পারে।

পাপোষ বুনিবার অন্তান্ত সরঞ্জাম তাঁত ও ফ্রেমের জন্ত এক, যথা—
বড় কাঁচি, ছোটকাঁচি, পাইল তৈরী করিবার খাঁচকাটা চেপ্টা অথবা


গোল লোহার রড., পাইল কাটা ছুরি, পাইলের উচ্চতা ঠিক রাথিবার জন্ম কাঠের চেপটা রড. ইত্যাদি। তাঁতে ক্রেম. অপেক্ষা ৩ গুন বেশী কাজ হয়; কিন্তু ফ্রেমের পাপোষ তাঁতের পাপোষ অপেক্ষা যথেষ্ট মজবৃত। এই ফ্রেমের কাজ বাঙ্গালার প্রতি ঘরে মেয়েরা গৃহশিল্প হিসাবে অনায়াদে করিতে পারেন।



>,१७ न९ हिळ ।

পাপোষ তৈরী হওয়ার পর তাঁত বা ফ্রেম্ হইতে কাটিয়া লইয়া কান্তার বেণী দ্বারা চারিদিক মোড়াইয়া বাঁধিয়া একথানি ছোটকাঁচির সাহায্যে পাপোষগুলি ছাটিয়া পরিদ্বার করিতেছে এবং চ্যানেল কাটিয়া নক্সাগুলি স্থন্সর ও স্পষ্ট করিতেছে।

বেলিটং বা কলের ফিতা প্রস্তুত প্রণালী



১११ नः हिन्।

এই তাঁতে কাতার বেল্টিং প্রস্তুত হইতেছে।

সাধারণতঃ কলকারথানায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহাকে "কলের হিত্তা" বলে। ইহার বুনানির মধ্যেও একটু বিশেষত্ব আছে। উপরে ও নীচে তৃইগ্রানি বেলিং একদঙ্গে বোনা হয় এবং দঙ্গে দঙ্গে টানা প"ড়েনের বান্ধন দ্বারা ফিতা তুইটা একত্র গাঁথিয়া ফেলা হয়। এই জন্ম ইহার অপর নাম "ভবল কছের বেল্টিং"। তিনখানি নরোজে তিনটা টানার প্রয়োজন। নরোজ তিনটা উপরে, মাঝে এবং নীচে ফিট্ করিতে হয় এবং সমস্ত টানাই খুব টানের উপর (High Tensiona) থাকে। উপরের টানায় একখানি ফিতা এবং নীচের টানায় আর একখানি ফিতা প্রস্তুত হইয়া মাঝের টানার সাহায়ে উক্ত ফিতা ছইটা বুনিবার সঙ্গে সঙ্গে একত্র গাঁথা হইয়া থাকে। ইহা বুনিতে সাধারণতঃ ফুট প্রতি ৩৬ হইতে ৪৪ গ্যাবার শানা ব্যবহৃত হয়়। শানার প্রতি গ্যাবায় ১০টী করিয়া কাতা থাকিবে, কিন্তু প্রয়োজন মনে করিলে ফিতার উভয় পার্শের প্রথম ঘরে মাত্র ৫টা করিয়া কাতা থাকিতে পারে। উপর ও নীচের নরোজে সমসংখ্যক স্তা (কাতা) এবং মাঝের নরোজে উক্ত যে কোন নরোজের অর্জেক স্তা থাকিবে। ফুটে ৩৬ গ্যাবার শানায় প্রতি গ্যাবায় ১০ স্থতা হিসাবে কাতা টানিয়া ১০ ইঞ্চি চওড়া ফিতা প্রস্তুত করিতে কোন নরোজে কতটা করিয়া কাতা থাকিবে তাহার হিসাব:—

উপরের নরোজে ১২০টী কাতা নীচের নরোজে ১২০টী " মাঝের নরোজে ৬০টী "

বেল্টিং বুনিতে ৪ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন। "ব" গুলি ২৪" লবা "ভারের ব''। ১ ও ২ নং ঝাঁপে স্বাভাবিক একচক্ষ্ বিশিষ্ট "ব" (Single eyed) এবং ৩ ও ৪ নং ঝাঁপে তুইচক্ষ্ বিশিষ্ট "ব" (Double eyed) থাকিবে। এই তুইচক্ষ্ বিশিষ্ট "ব" গুলি আবার ৩ ও ৪ নং ঝাঁপে তুই লাইন করিয়া মোট ৪ লাইনে সাজান থাকে, কারণ ইহাতে কাতাগুলি গায়ে গায়ে লাগিয়া বুনিবার সময় ঘেষাঘেষি হয় না।

১৭৭ চিত্রটি ভূল ক্রে উল্টা বসান হইয়াছে, উপন্ন দিক নীচে আসিবে।

১ ও ২ নং ঝাঁপের "ব-চক্ন্''গুলি স্বাভাবিক যেমন মধ্যন্থলে থাকে, তেমনই থাকে, কিন্তু ৩ ও ৪ নং ঝাঁপের "ব-চক্ন্'' গুলি ঠিক মধ্যন্থল হইতে ২॥ ইঞ্চি উপরে একটি চক্ষ্ এবং ২॥ ইঞ্চি নীচে আর একটি চক্ষ্ অর্থাথ প্রতি "ব''এর "ব চক্ষ্'' তুইটীর ব্যবধান ৫ ইঞ্চি হইবে। স্থতরাং ১, ২, ৩ ও ৪ নং ঝাঁপে পাশাপাশি সাজাইয়া "ব'' গাঁথিলে ১ ও ২ নং ঝাঁপের কাতাগুলি ঠিক মধ্যন্থলে থাকিবে এবং ৩ ও ৪ নং ঝাঁপের কাতাগুলির কতক মধ্যন্থল হইতে ২॥ ইঞ্চি উপরে এবং কতক ২॥ ইঞ্চি নীচে থাকিবে।

ब-गांथा छानानी :-

(可)

নীচের নরোজ হইতে এক হতা ০নং ঝাঁথের নীচের 'ব'চক্ষ্র ভিতর দিয়া উপরের ,, এক হতা ৩নং ,, উপরের ,, ,, ,, ,, নীচের ,, ,, এক হতা ৪নং ,, নীচের ,, ,, ,, ,, উপরের ,, ,, এক হতা ৪নং ,, উপরের ,, ,, ,, ,,

(智)

মাঝের নরোক্ত হইতে এক হতা ১নং ঝাঁপের "ব"য়েতে মাঝের " " এক হতা ২নং " " "

তৎপর সমন্ত টানাভর [(ক) ২ বার, (খ) > বার] যথাক্রমে এই-রূপ, কিন্তু উভয় কিনারে (both sides) (ক) > বার থাকিবে।

ब-गांथा व्यनानीं बाज मरक्ति भित्रकात जात त्याहरा हि, यथा -क + थ + (क + क + थ) + (क + क + थ) + ··· ·· + क धहेज्ञभ।

অতএব শানার প্রতি গ্যাবার ভিতর ক+খ+ক=৪+২+৪ => ০ স্তা থাকিবে। ब-वाक्ति->-२, ७-8

পেডেল বান্ধনি—২ ও ৪নং ঝাঁপ ১নং পেডেলের সঙ্গে,
১ ও ৩নং ঝাঁপ ২নং পেডেলের সঙ্গে।

निक्षिः—(১), (२) এইরপ।

একথানি পেডেল টিপিলে ২টা শেড (ফাক ্) হয়, প্রতি শেডে ২টা করিয়া পড়েণ (১টি ডান দিক হইতে আর একটি বাম দিক হইতে) প্রয়োগ করিয়া বুনিভে হয়।

কাতা খ্রং প্রপালী এই পৃস্তকের "রং" অধ্যায়ের বেসিক বা

অফ্টম অধ্যায়

রং

জল (water) ঃ-

টেক স্টাইল (Textiles) দ্রবা ব্রপ্ত্রন ও প্রোলাই করিতে বিশুদ্ধ জলের একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু তাহা অনায়াসে পাওয়া সম্ভব নয়। স্কুরাং কি প্রকার জল কখন কি প্রণালীতে ব্যবহার করিতে হইবে, এবং তাহা না করিলে কি পরিষাণ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, এই সকল বিষ্য়ে বিশেষ জ্ঞান রঞ্জন-শিল্প মাত্রেরই থাকা উচিত।

সাধারণতঃ জলে নানাবিধ অবিশুদ্ধ পাকে। এই অবিশুদ্ধ পাদার্থ গুলি ২ ভাগে বিভক্ত, যথা—"ভাসমান" (Suspended) ও "গলিত" (Dissolved)। ভাসমান পদার্থ সমূহ "ফিল্টার" করিলেই দুরীভূত হয়; কিন্তু গলিত পদার্থ দুর করা কন্তু সাধ্য।

উৎস (Source) হিদাবে কোন জলে কি কি বিশেষ ক্ষতিকারক গলিত পদার্থ থাকা সম্ভব তাহা নিমে প্রদত্ত হইল, যথা—

জল

। বৃষ্টির জল।	निमेत्र जन।	ঝর্ণা, কুপ, পুকুর	मगूरम्त क् _{रा}
		हेजामित्र जन।	
(कान कान	(দ্ৰবণীয়-		(যাবতীয়
ক্ষেত্রে সামাগ্র	ক্যালসিয়াম,	(এসিড	ক্ষতিক্র
সাল,ফিউরাম	ম্যাগনে সিয়াম	এলকালি,	অবিশুদ্ধ পদাৰ্থ
ও সালফিউরিক	७ रन े रहत्र मन् हे	ग्रांगतिमियांग,	বর্ত্তমান, স্কুত্রাং
এ্সিড)	সমূহ)	লোহ, আয়োডিন	অব্যবহার্য্য)
		ইতাদি)	

জন ২ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—"Soft water" ও "Hard water"

সফট্ ওহাতীর—জলে সাবান মিশ্রিত করিলে যদি সহজেই ফেণা হয় তবে বৃঝিতে হইবে যে ইহা "সফট্ ওয়াটার"। এইরূপ জলই "রঞ্জন ও ধোলাই কার্যোর" উপযোগী। "হ্রিটির জেলা" এই শ্রেণী ভুক্ত।

হাত প্রাভাৱ— যে জল দাবানের দহিত সহজে ফেণার স্টি করে না, ভাহাকেই "হার্ড ওয়াটার" বলে। স্থৃতরাং এইরূপ জল "রং ও ধোলাইরের পক্ষে অনুপর্ক্ত। ক্যালদিয়াম, ম্যাগনেদিয়াম ও লোহের ধাতৃজ লবণ সমূহ বর্ত্তমান থাকিলেই সেই জলে সহজে দাবানের ফেণা হয় না, ফলে সাবান জারা স্থৃতা বা কাপড় পরিষ্কার করা যায় না, পক্ষান্তরে দাবান অনর্থক নত্ত হয়। এইরূপ জল স্তাম-বয়লারেরও যথেই ক্ষতি দাধন করে। এতজ্ঞির উক্ত অবিশুদ্ধ পদার্থ দাবানের সংস্পর্শে আদিলেই একটা আঠাল (adhesive) পদার্থে পরিণত হয়; ইহা স্থৃতা বা কাপড়ের গায়ে এমন ভাবে লাগিয়া বায় বে ভাহাই শেষ পর্যন্ত দ্রীভূত করা অত্যন্ত কন্ত সাধ্য হইয়া থাকে। এই কারণেই কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা বায় যে ধোলাইতে কোন সময়ই কাপড় ধব্ধবে পরিষ্কার হয় না। অত্যব রং ও ধোলাই করিবার পূর্ব্বে জল পরীক্ষা এবং প্রেমাজন হইলে ভাহা "সফট্র" করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

অখায়ী ক্ষার বা চুন মিশ্রিত জল (Temporarily Hard water)—

সাধারণ দিদ্ধ করিয়াই যে জলকে Soft করা যায়। জলে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও আয়রণের বাইকারবনেট থাকিলেই জল সিদ্ধ করিলে কারবনেট রূপে উক্ত ধাতুগুলি তলাণী (Sediment) রূপে পঞ্জিবে এবং তাহা ছাঁকিয়া বা ফিল্টার করিয়া দ্রীভূত করা হয়।

0

সাধারণতঃ প্রয়োজন মত কলিচূণ (Slaked lime) দিয়া সিদ্ধ করিলেই ভাল ফল পাওয়া যায়।

স্থায়ী ক্ষার বা চূণ, মিশ্রিত জল (Permanently Hard water)—

যে জল উক্ত প্রণালীতে সিদ্ধ করিয়াও সফট্ করা সন্তব হয় না।
বৃথিতে হইবে যে সেই জলে উক্ত ধাতু সমূহের Chlorides ও
Sulphates রহিয়াছে।

জল পরীক্ষা (Water Testing)—

- ১। জল জাল দিয়া ভাহাতে কয়েক ফোঁটা 'এমোনিয়াম ক্লোরাইড্
 ও এমোনিয়াম অয়েলেট্ দিলে যদি সাদা সাদা অদ্রবণীয় পদার্থ
 উৎপন্ন হয়, তবে ব্ঝিতে হইবে মে জলে ক্যালসিয়াম বর্ত্তমান আছে।
- ২। জল ফিল্টার পেপার দারা ছাঁকিয়া তাহাতে কয়েক ফোঁটা "এমোনিয়া ও সোডিয়াম ফস্ফেট্" দিলে যদি সাদা সাদা অদ্রবণীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়, তবে বৃঝিতে হইবে যে জলে ম্যাগনেসিয়াম রহিয়াছে।
- ত। গরম জলে কয়েক ফোঁটা Hydrochloric (HCI) ও Nitric Acid (HNO3) দিয়া জলটা শুকাইয়া ফেলিবে—পরে তাহাতে কয়েক ফোঁটা পটাসিয়াম ফেরোসায়েনাইড (K4 Fe (CN)6) দিলে যদিনীল স্বং ধারণ করে, তবে বৃঝিতে হইবে যে জলে লৌহ বর্ত্তমান আছে।
 - ৪। জলে কার বর্ত্তমান থাকিলে লাল লিট্মাস কাগজ নীল হয়।
 - ো জলে এসিড বর্তমান থাকিলে নীল লিট্মাস কাগজ লাল হয়। জেলে শোহাল (purification of water)—
- ১। /৫ দের জলে ১ গ্রাম ফট ্কি রি দিয়া রাখিলে ভাসমান ময়লা সব নীচে পড়িবে।

- ২। জলে ক্যালসিয়াম থাকিলে চূণ বা সোডা মিশ্রিত করিয়া কিছু কাল সিদ্ধ করিয়া লইবে।
 - ত। জলে ম্যাগনে সিয়াম থাকিলে কৃষ্টিক বারা সিদ্ধ করিয়া লইবে।
 - 8। লৌহ থাকিলে সোডা সহ যোগে সিদ্ধ করিবে।
 - এত ডিন স্থায়ী ও অস্থায়ী হার্ছ-ওয়াটার সফ্ট্ করিবার জন্ত
 ক্তিক সোডা সহ কমন সোডা ছারা সিদ্ধ করা অথবা
 - (খ) Permutit প্রণালী—

Permutit এর গুড়ার ভিতর দিয়া হার্ড-ওয়াটার চুয়াইয়া
'Soft"হইয়া আসিয়াথাকে। এই প্রণালীই Commercially প্রচলিত।

ওজন (Weight)—

- ১ মণ=৮২ পাউ।
- > ॰ भाषेख= आय / ॰ तमत वा > भागन।
 - › পাউণ্ড=প্রায় ৪০ তোলা = ৭০০০গ্রেন ্ = প্রায় অর্দ্ধদের = ১৬ আউন্স = প্রায় ৪৫০ গ্রাম।
 - ১ ভোলা=প্রায় ১১ই গ্রাম=১৮০ গ্রেন
 - ১ গ্রাম = ১৬ গ্রেন্। ২৮ গ্রাম = ২॥ তোলা = ১ আট্রস।

তাপমান্যত্র (Thermometer)—

ভাপমান যন্ত্ৰ দ্বিধি, যথা—

- (ক) সেন্টিগ্রেড = O°C > ০°C.

 O`C ভে বরফ, ১০০°C ভে কুটন্ত (Boiling).
- (খ) ফারেণ হিট্=O°F—২১২°F. এই থারমোমিটারে বরফের তাপ=৩২·F. স্থারং O°C=৩২°F, অতএব ১০০°C= ২১২°F—৩২·F=১৮০°F.

দ্রাবণের শক্তি মাপিবার যন্ত্র (Twadel Hydrometer)-

সাধারণতঃ টোয়াডেল হাইড্রোমিটারের সেট্ ৬টাতে হইয়া থাকে, যথা—

১নং টোয়াডেল হাইড্রোমিটার O°—২৪°

२ नः

. ৩নং

৪নং টোয়াডেল হাইড্রোমিটার ৭৩° - ৯৬°

¢ नः

>5>°->88° ७न्१ " "

ক্র্বি—স্থ্যকিরণে ৭টি বর্ণ প্রতিফলিত হয়, য়য়া—

ভামলেট, ইণ্ডিগো, ব্লু, গ্রীণ, ইমেলো, অরেজ এবং রেড (V-1-B-G-Y O-R).

Primary- ब्र. त्वष् ७ हेरब्रत्ना ।

Secondry—(त्रष्ट् + हेरग्रत्ना = व्यदिक्ष । हेरग्रत्ना + ह्यू = श्रीन्।

त् + त्रष्= ভाष्यविष्।

Tertery— चादाक्ष + ভाषानि = वाष्ट्रन : चादाक्ष + श्रीग् = चनि छ ।

खीन् + ভाय्यलिहे = खा

এইরূপ একাধিক বর্ণের বিভিন্ন মাত্রায় সংমিশ্রণের ফলে ইচ্ছামত যে কোন বৰ্ণ সৃষ্টি হইতে পারে।

রং বহুবিধ (Varieties of Colour), যথা—


১। ডাইরেক্ট। ২। ডায়েজোটাইজড্। ৩। বেসিক বা ক্ষার জাতীয়। ৪। এসিড বা টক জাতীয়। ৫। সালফার বা গন্ধক ১ জাতীয়। ৬। মিনারেল বাধাতব জাতীয়। ৭। মরড্যান্ট বা অন্তর

জাতীয়। ৮। ভেজিটেবল বা উদ্ভিদ্ জাতীয়। ১। অক্রিডেশন কলার। ১০। ভাটি জাজীয় (ক) নীল ভাটি (থ) দিন থেটিক্ ভাটি । ১১। গ্ৰাপথল বা ত্যাজো।

রংএর পূকা কিয়া ঃ-

কোরা কার্পাস-স্তায় বা বস্ত্রে এক প্রকার মোমজাতীয় বা তৈলাক্ত পদার্থ থাকে তাহা দূর না করিলে স্তায় বা বস্ত্রে ভালরূপ রং ধরিতে পারে না, অতএব যে কোন রং করিবার পূর্ব্বে হতা বা বস্ত্রের ভূজনের শতকরা ৩--৪ভাগ সোডা অথবা ২° হুই ডিগ্রী টোয়াডেল কষ্টিক দোডা ছারা স্তা অন্ততঃ ২-৪ ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিয়া পরিকার জলে ধৌত করিয়া লইতে হয়। 🖊 সের ফুতা বা বম্বের জন্ম ২॥-৩। তোলা সোডার প্রয়োজন। কৃষ্টিক সোডা ব্যবহার করিলে টোয়াডেল হাইড্রোমিটার দারা জলের শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

ব্রং ও প্রোলাইর পূর্বে দোডা ব্যেলের জন্ম বড় কল কারথানায় কিন্ত্রাব্র **অ্যাজিন** ব্যবহৃত হইয়াথাকে।







११३ नः हिल्।

১৭৮নং চিত্র—ইহাকে কিন্ত্রাব্র ম্যাসিন (Kier-Machine) বলে। বড়বড় মিলে এই ম্যাসিনে স্থতা বা কাপড় সোডা বয়েল হইয়া (धोड इहेबा थाटक।

১৭৯নং চিত্র—ইহাকে বলে হাইড্রো—ত্রকষ্ট্রাক টার (Hydro-Ex-tractor, বড় বড় মিলে ১৭৮নং চিত্রের ম্যাসিনে হতা বা কাপড় সোড়া বয়েল এবং ধৌত হওয়ার পর এই ম্যাসিনের সাহায্যে জল নিংড়ান হয়। বড় বড় লটে রং করার পরও এই ম্যাসিনের সাহায্যে জল নিড়ান হইয়া থাকে।

(2)

ডাইরেক্ট রং (Direct Colour)

কার্পাসে ডাইরেন্ট রং (Direct colour on cotton):-

/> সের ফ্তার জন্ত—
রং সা তোলা হইতে ৩ ভোলা।
সোডা সা তোলা হইতে ৩ ভোলা।
লবণু ৭॥ তোলা। ভল ২০ সের।

প্রথমতঃ পৃথক পৃথক পাত্রে অল্ল পরিমাণ জলের সহিত উক্ত রং ও সোডা গুলিতে হইবে, তৎপর রং-পাত্রে অর্থাৎ যাহাতে ২০ সের জল রাখা হুইরাছে তাহাতে রং ও সোডার জল মিশ্রিত করিয়া ৫০° ডিগ্রী অর্থাৎ হাতে সহা গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধোওয়া ও ভিজা হুতা রং-পাত্রে ডুবাইয়া দিয়া নাড়া চাড়া করিয়া প্রায় ১৫।২০ মিনিট কাল রং করিবার পর রং-পাত্র হইতে হুতা তুলিয়া রং-পাত্রে উক্ত লবণ আন্তে আন্তে মিশ্রিত করিয়া পুনরায় হুতাগুলি রং-পাত্রে ডুবাইয়া রাথিতে হুইবে। এবং ৮০°- জলে ডুবাইয়া রাখিয়া (মাঝে মাঝে নাড়িয়া দেওয়া উচিত নচেৎ রং
অসমান হইতে পারে) রং-পাত্র হইতে তুলিয়া লইয়া পরিজার
জলে ধুইয়া শুকাইতে হইবে। ক্ষেত্র বিশেষে জলে ধুইবার পূর্বে ১॥ তোলা
সাবানের জলে রঞ্জিত হত। আধাঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া লইবে।

এই স্থলে সোডার ক্রিয়া কি ?

এই জাতীর বংএর হতার উপর রাসায়নিক আকর্ষণ শক্তি এত অধিক যে, হতা অসমান (uneven) ভাবে রঞ্জিত হওয়ার আশক্ষা খুবই বেশী। এই কারণে উক্ত আকর্ষণ শক্তি কিছুমাত্রায় হ্রাস করিবার জন্ম কার ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ক্ষার যত বেশী দেওয়া যায়, হতায় রং ধরিতে সমন্ন তত বেশী লাগে। বিতীয়তঃ ইহা দ্যিত জল সংশোধন করে। এতদ্ব্যতীত সোডা এবং টাকি রেড আয়েল ব্যবহারে রংএর উজ্জ্লতা বৃদ্ধি পায়। একমাত্র বেসিক বা ক্ষার জাতীয় রং ভিন্ন প্রায় সমস্ত রংএরই ক্ষার এবং টার্কিরেড অয়েল সাহায়ের চাক চিক্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই জাতীয় কতকগুলি রংএর সহিত ক্ষারের প্রয়োজন হয় না, য়থা এলকালিগ্রীণ, বেলামিন পিওর ব্লু, এলকালি ব্লাক, বিলিয়াণ্ট স্কাই- ব্লু, ডায়েমিন গ্রীণ, ক্লোরোজল, ইয়েলো, ক্লোরোজল ডার্ক গ্রীণ, ইত্যাদি।

এই ছলে লবপের ক্রিয়া কি ?

লবণের উপর জলের আকর্ষণ এত বেশী যে, উহা পাইলে জল আর কিছুই চায় না, কাজেই বুঝা যাইতেছে যে, লবণ জলে দেওয়া মাত্র প্রায় সমস্ত রং স্থতার উপর গিয়া পড়ে এবং স্থতায় লাগিয়া য়ায়, মাত্র জল অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে। কিন্তু অধিক লবণ সংযোগে রংএর গাড়ত্ব কুমিয়া যায়।

পরিশেষ ক্রিয়ার কারণ ও প্রতিকার ঃ-

এই জাতীয় বং দাধারণতঃ কার্পাস তন্তর উপর মোটেই পাকা ।
নয়—ভাটতে উঠিয়া যায়, জালোতে ইহার উজ্জ্বলতা থাকে না এবং
লাল-বংগুলি হাওয়া লাগিয়া কাল বা নীল-বং ধারণ করে। (বাতাসে
এক প্রকার এদিড আছে, এই জাতীয় লাল-বং যে কোন এদিড
সংস্পর্শে আসিলেই ঐ রকম হয় এবং ক্ষারের জলে ডুবান মাত্র পুনরায়
লাল হইয়া থাকে) , অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই বং ভাটতে পড়িলে
পা'ড় হইতে গলিয়া জমিনে আসিয়া লাগে। এই প্রকার গলন হইতে
বারণ এবং কিছু মাত্রায় পাফা করিবার জন্ত বং করার পর বঞ্জিত-স্তা
নিম্নলিখিত যে কোন প্রক্রিয়া দারা পরিশেষ ক্রিয়া (after treatment)
করিতে হয়, যথাঃ—

৴১ এক সের রঞ্জিত স্থতার জন্য—

- (ক) পরিমিত জলে (অর্থাৎ যে পরিমাণ জলে স্তা উত্তম রূপে ডুবিয়া থাকিতে পারে) ২॥• তোলা পটাশবাইক্রোমেট অথবা ২॥• তোলা পটাশবাইক্রোমেট সহ ২॥• তোলা এসিটক এসিড গুলিয়া তাহাতে রঞ্জিত স্তা ১৫ মিনিট কাল সিদ্ধ কয়িয়া পরিস্কার জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইলে কতক পরিমাণে পাকা হয়।
- থে) ২॥॰ তোলা তুঁতে (copper sulphate) এবং ১।০ তোলা এসিটক এসিড গুলিয়া তাহাতে ৬০° উত্তাপে ১৫—২০ মিনিট কাল রঞ্জিত হতা সিদ্ধ করিলে, আলোতে যথেষ্ট পাকা হয়, কিন্তু রংএর কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।
- ্রে) তেঁতুল অথবা গোছগ্ধ মিশ্রিত জলে রঞ্জিত হতা সিদ্ধ করিলে বং কতক পরিমাণে পাকা হয়।

- (ঘ) ১॥০ তোলা পটাশ-বাইক্রোমেট, ১॥০ তোলা তুঁতে এবং ১॥০ তোলা এসিটক এসিড মিশ্রিত জলে ফুটস্ত অবস্থায় আধ-ঘণ্টাকাল রঞ্জিত হতা সিদ্ধ করিলে রং অপেক্ষাকৃত সর্ব্বতোভাবে পাকা হয়। অবশ্র রংএর কিছু পরিবর্ত্তন ঘটবে।
- (ও) কোন কোন ডাইরেক্ট-রঞ্জিত হতা পরিমিত জলে আড়াই তোলা ফরমেলডিহাইড মিশ্রিত করিয়া ভাহাতে ঠাণ্ডা অবস্থায় ১৫ মিনিট এবং ফুটন্ত স্বস্থায় আধাবণ্টা রাখিলে বেশ পাকা হয়; য়থা ঃ— ফরমেল ইয়েলো, ফরমেল রেড ও অরেঞ্জ, ফরমেল ব্লু এলকালী ব্লাক, ক্রমেজল ব্রাউন, ডিপ্রোক, ফান্ট স্কারলেট্ইভ্যাদি।
- ্চ) রঞ্জিত-স্তা পরিমিত জলে ৮০ তোলা বেসিক-রং ও ১॥০ তোলা এসিটিক-এসিডের সহিত পুনরায় রং করিলে উজ্জ্লতা বৃদ্ধি পায়। ইহাকে বলে "Toping."
- ে (ছ) পরিমিত জলে ৫ তোলা টাকি রিড অয়েল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে হাত সহ্য করিতে পারে এমন গরম অবস্থায় (৫০°c) রঞ্জিত স্থতা আধাঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিলে রংএর উজ্জ্লভা বৃদ্ধি পায়।

এই জাতীয় রং বারা স্তা রং করিবার পর কোন পরিশেষ ক্রিয়া না করিলে পরিমিত জলে ১॥ তালা দাবান গুলিয়া ভাহাতে আধাঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিয়া পরিদার জলে ধুইয়া নিংড়াইয়া গুকাইতে হইবে। রোদে না গুকাইয়া ছায়ায় গুকানই শ্রেয়ঃ।

জে। প্রিমূলিন-রঞ্জিত হত। ই° ডিগ্রী টোয়াডেল ব্রিচিং পাউডার জাবণে সামান্ত গরমে (৫০° ডিগ্রী c তে) ১৫-২০ মিনিট কাল ট্রিট, করিলে স্তার রং ইয়ং লালাভ হইয়া বিশেষ পাকা হইয়া থাকে।

পশ্সে ডাইরেক্ট রং (Direct colour on wool):-

ইহার রঞ্জন প্রণালী কার্পাস তন্ত্রই মত, মাত্র সোডার পরিবর্তেও প্রেনিটিক-এসিড ব্যবহার করিতে হয়। এমোনিয়া এসিটেট্ এবং প্রবার-সন্ট দিয়াও রং করা যায়। এমোনিয়াতে এসটিক এসিড মিলনে এমোনিয়াম এসিটেট প্রস্তুত হয়। তন্যধাে এমোনিয়াটী ক্ষার-জাতীয় পদার্থ এবং এসিটিক-এসিড একটি জাবক। কাজেই দেখা আইতেছে যে, কার্পাস তন্তর মত ইহাতেও ক্ষার এবং লবণ দেওয়া হয়। ক্ষারে পশমের ক্ষতি করে বটে কিন্তু এমোনিয়া নাতাসে উড়িয়া যায় স্পতরাং কোন অনিইকর নহে। এই রং পশমের উপরে বেশ পাকা হয়। পরিমিত কলে শুধু রং গুলিয়া আর কিছু না দিয়াও পশম বং করা যায়, কিন্তু এসিটিক-এসিড দিলে ভাল হয়। এমোনিয়া-এসিটেট এবং প্রবার-সন্ট ব্যবহার করিলে রং অপেক্ষাক্বত পাকা ও ক্ষনর হয়।

/> একদের পশমের জন্ম জল ৩০ সের। বং প্রয়োজন মত।
এদিটিক-এদিড ১॥ তোলা। প্রবার-সন্ট ৭॥ তোলা। দ্রাবণের উত্তাপ
৬০ ° C তে ভিজা-পশম বং-পাত্রে দিয়া নাড়িবে এবং ১০০ ° C তে
অর্থাৎ কুটস্ত অবস্থায় ই ঘণ্টা হইতে ১ ঘণ্টা বং করিবে।

নিমলিথিত ডাইরেক্ট রংগুলি পশম রং করিবার বিশেষ উপযোগী, যথা—টিনান-রেড, টিনান-ইয়েলো, ডায়েমিন রেড, কঙ্গোরেড, বেজো-বাউন, কাইসোনাইন, কঙ্গো ব্লু ইত্যাদি। জাবণের উত্তাপ ১০০° С অগ্র ফুটস্ত। সময় ই ঘণ্টা হইতে ১ ঘণ্টা কাল। প্রয়োজন হইলে সোডার লঘু জাবণে পরিশেষ ক্রিয়া করিতে হইবে।

ব্লেশমে ড়াইব্লেল্ট রং (Direct Colour on Silk) :-

/> সের রেশমের জন্ম-জল ৩০ সের, রং প্রয়োজন মত।

এসিটিক এসিড ০ তোলা। কমকারযুক্ত দাবান গা তোলা। কার্পাসের

ভার লবণ অথবা গ্রবার সন্টও ব্যবহার করা বায়। রং করা সমাপ্ত হইলে ১॥ তোলা পটাশ-বাইজোমেটের জলে ২০ মিনিট কাল গরম করিয়া পরিকার জলে ধুইতে হয়। রং পাত্রে কম-ক্ষারযুক্ত সাবান, সোহাগা, সোডা-দিলিকেট অথবা টার্কিরেড অয়েল ব্যবহার করিতে হয়। গাঢ় রং করিলে ৬০° ডিগ্রী С অর্থাং হাত সহ্য করিতে পারে না, এইরূপ গরম এবং পাত্লা বা ফিকা রং করিলে ঠাণ্ডা অবস্থায় রং করা প্রয়োজন। গাঢ় রং করিতে ৫০° ডিগ্রী С উত্তাপে ভিজ্ঞারেশম রং জাবণে দিবে, ৩০ মিনিট কাল ৬০° ডিগ্রী С উত্তাপে রং করিবে। রেশম রং-পাত্র হইতে উঠাইয়া নিংড়াইয়া রং-পাত্রে এসিটক এসিড মিশাইয়া প্রনরায় ১৫ মিনিট কাল রং করিবার পর রেশম জলে ধুইয়া সামান্ত প্রসিটিক-এসিড জাবণে ট্রিট করিয়া শুকরিবে। রেশম রং করিতে সমভাবে রং করিবার জন্ম রং-পাত্রে

ি নিয়লিখিত ডাইরেন্ট রং গুলি রেশম রং করিবার বিশেষ উপযোগী,
যথা—ক্রাইনোফেনিন, মিকাডো-ইয়েলো, ডায়েমিন স্থারলেট, ডায়েমিন
ফাষ্ট-রেড, ডায়েমিন-গ্রীণ, প্রিমুলিন, আক্রামিন ভায়লেট ও অক্রামিনল্ল, ইত্যাদি।

আটিফিসিয়েল সিক্ষ বা কৃতিম রেশমে ডাইরেক্ট রং:–

হাত সহ্যপায় এইরূপ গরম অবস্থায় রং পাত্রে গ্রিসারিণ, এসিটিক এসিড, টার্কিরেড অয়েল বা সাবান ব্যবহার ক্রিয়া রং করিতে হয়। রং-প্রণালী কার্পাস তন্তুর স্থায়, কিন্তু রং অপেক্লাকৃত কম প্রয়োজন এবং কোন ক্লার জাতীয় পদার্থের প্রয়োজন হয় না। ১০% প্রবার-দল্ট বাবহার করিতে হয়। ১৫—২০ মিনিট কাল রং করিবে। ফিক। রং করিতে কুম্ম কুম্ম গরম (Luke warm) অবস্থায় রং করা উচিত। কিউপ্রা এমানিয়াম ও ভিদ্কোজ্জাতীয় ক্লমিরেশমের ডাইরেই রং এর উপর আক্র্যণ বেশী।

মারসেরাইজড্ কটনে ডাইরেন্ট রং:--

রং-পাত্রে টার্কিরেড অয়েল অপেক্ষাকৃত বেশী, লবণ অথবা মবার-সন্ট অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজন। রং ফিকা হইলে প্রবার-সন্টের পরিবত্তে সোডা ফস্ফেট্ দিতে হয়। ডাইরেক্ট-রং মিশ্রতত্ত্ব (Union goods) রং করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ডাইরেক্ট রং পরীক্ষা (Testing of Direct Colour):—

রঞ্জিত স্থতা বা কাপড়ের সহিত এক টুকরা সাদা কাপছ বা স্থতা পাত্রে একটু সাবান গুলিয়া সিদ্ধ করিলে Bleed করিয়া সাদা কাপড় বা স্থতাতে আসিয়া লাগিবে। টক-জাতীয় রং ক্থনও Bleed করিয়া অন্ত কাপড় বা স্থতাতে ধরিবে না।

রঞ্জিত হজা Alcahol or A cetic Acida ট্রিট্ করিয়া ধুইয়া যদি Dilute Ammonia তে দিদ্ধ করা হয়, তবে ছাইরেক্ট ও এদিছ উভয় ছাতীয় রংই জলে উঠিয়া আদিবে। তৎপর উক্ত জলে একটু এদিছ মিশ্রিত করিয়া তাহাতে যদি উল এবং মারসেরাইজড কটন ড্বাইয়া দিদ্ধ করা হয় তবে এদিছ বা ডাইরেক্ট জাতীয় রং হইলে উল রঞ্জিত হইয়া কটন সাদা থাকিবে। কিন্তু Ammonia দ্রীভূত হওয়ার পূর্ব্বে বাথে একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া উল ও মারসেরাইজছ কটন ডুবাইয়া দিদ্ধ করিলে এদিছ রং ইইলে উল বা কটন কিছুই রঞ্জিত হইবে না, পক্ষান্তরে ডাইরেক্ট রং হইলে উল সাদা থাকিয়া কটন রঞ্জিত হইবে।

ডায়েজোটাইজড্রং (Diazotised Colour)

কভকগুলি ডাইরেক্ট রং আছে—Azo Colour এর মন্ত রূপাস্থর করিয়া বেশ পাকা করা যায়, যেমন—প্রিম্লিন (Premuline) ইত্যাদি।

এই রূপান্তরিত করণ কে "Diazotising and Developing" বলে। এই জন্ম এই ধরণের বংকে "Diazotised Colour" বলিয়া থাকে।

১০০ ভোলা স্তা প্রিমূলিন রং করিতে—

রং ২—8 তোলা, সোড। ২—8 তোলা, লবণ ২০ তোলা, জল স্তার ওজনের ২০ গুন। ইহাতে মনোরম হলুদ রং ধারণ করিবে। উক্ত রঞ্জিত স্তা নিম লিখিত বাথে ঠাগু। অবস্থায় Diazotise করিবে।

সোডিয়াম নাইট্রাইট্ (Na NO2) ১ই — ৩ তোলা, হাইড্রোক্রোরিক এদিড (HCL) ৪ই — ১ ভোলা, অথ্বা দালফিউরিক এদিড (H2 SO2) ৩ — ৬ ভোলা, জল স্তার ওজনের ২০ গুন।

Diazotise করিতে ছইটা বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যথা—
>। লোহ পাত্র আদে বির্জ্জন। কান্ত নির্দ্মিত পাত্র হইলেই ভাল
হয়। অন্তর্থায় তাম্র পাত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে।

২। উক্ত দাবণ (Solution) ঠাণ্ডা অবস্থায় থাকিবে এবং
Diazotisation হইতে আরম্ভ করিয়া Develop না করা পর্যান্ত স্থতা
ট্রিট করা কালীন কোন প্রকারে স্থ্যের আলো বা উত্তাপ লাগিতে
পারিবৈ না। প্রয়োজন হইলে দ্বাবণে বরফণ্ড বাবহার করিতে হয়।

প্রিম্লিন রঞ্জিত স্থতা উদ্ভমন্তনে ধৌত করিয়া নিংড়াইয়া ১৫-২০
মিনিট কাল উক্ত "Diazotislng Bath" এ-ঠাণ্ডা অবস্থায় ট্রিট্
করিবে। তৎপর স্থতা সাধারণ জলে অথবা একটু এসিড সংযোগে
সামান্ত ধৌত করিয়া নিংড়াইয়া অনতিবিলম্বে নিয় বণিত ডেভেলপিংবাথে" ঠাণ্ডা অবস্থায় ১৫-২০ মিনিট কাল ট্রিট্ করিবে এবং গরম জলে
সাবান কাচা করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে।

ডেভেঙ্গপিং বাথ (Developing Bath)—

বিটা-ভাপথল ১ই তোলা, কষ্টিক সোডা ১ই তোলা, জল স্তার ওজনের ১০ গুন।

বিটা ভাপথল প্রথমে পৃথক পাত্রে গুলিবে, ইহা সাধারণ জলে দ্রবনীয় নয়, স্বতরাং কষ্টিক সোডা মিশ্রিত করিলেই বিটা-ভাপথল গলিয়া যাইবে।
এই প্রণালীয়ত পৃথক পৃথক ডেভেলপার সংযোগে প্রিমূলিন রঞ্জিত
প্রতা পৃথক পৃথক রং ধারণ করিয়া থাকে, নিমে তাহার একটি তালিকা
দেওয়া হইল, যথা—

ডেভেলপারের নাম। বিটা—গ্রাপথল

আল ফা – তাপথল

ফেনল্

(ब्रह्बिंगिन. .

যে রং ধারণ করিবে।

डेड्डन कांत्रलंडे

লাল অথবা ক্রিমসন্

हेरयला (मानानी)

অরেঞ্জ

Dupont-Pontamine,

প্রিমূলিন জাতীয় আরও কয়েকটা Diazotised রংয়ের নাম, যথা—
ফান্টকটন রেড, কটন ব্রাউন, ডায়েমিন ব্লু, বিস্টা-ফান্ট রেড
ইত্যাদি।

বর্ত্তমানে বিভিন্ন কোম্পানীর ডাইরেক্ট জাতীয় রং যার যে ট্রেড, নাম
দিয়া বাজারে প্রচলন করিভেছে তাহার তালিকা, যথা—
Sandoz—Chloromine. I.C.1—Chlorozol.
L. B. H—Paramine. Geigy—Diphenyl,
Bayer—Diamine, Benzo.
Nacco—Eric. Dupont-Pontamine.
এইরূপ—Serius Group, যথা—
Sandoz—Solar, CIBA—Chlorantine. Bayer—Serius.
I.C.I.—Chlorozol, Durazol. Nacco—Solantine.

(৩) বেদিক বা ক্ষারজাতীয় রং (Basic Colour)

এই রং বাজারে পাউডার অথবা দানা (crystal) অবস্থার পাওয়া বার। ইহা শুধুজলে উত্তমরূপে গোলে না। উত্মরূপে এবং তাড়াভাড়ি শুলিবার জন্ম, এসিটিক এসিড বা ফট্কিরির প্রয়োজন। এই বং কাপ্যি ও লিনেন স্তার উপর মোটেই পাকা নয়, কিন্তু ইহার চাক্চিকা বেশী বলিয়া বাজারে খ্বই আদর। টেনিক এসিডের সাহায্য ব্যতীত কাপাঁস ও লিনেন তন্তর এমন শক্তি নাই যে এই রংকে একা টানিয়া লইতে পারে। যত প্রকার লতা, পাতা, ফল, ফুল দেখা যায় সবেতেই কম বেশী টেনিক এসিড আছে, তবে হরিতকী, খয়ের ইত্যাদিতে অপেকাকত বেশী আছে বলিয়া সাধারণতঃ তাহাই টেনিক এসিডের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ইহাকে বলে ভিল্লিল অন্তর্ত্তর (Tannin Mordant)। ত্বতা টেনিন অন্তর করিয়া জলে দিলেই ত্বতা হইতে টেনিক এসিড উঠিয়া চলিয়া যায়, যাহাতে এইরূপ না যাইতে পারে ভজ্জন্ত টেনিক এসিড ইউতে ত্বা তুলিয়া লইয়া পৃথক পাত্রে টারটার এমেটিক (Tartar Emetic) গুলিয়া সেই জলে কিছুকাল ভিজাইয়া রাখিতে হয়; ইহাকে বলে Eixing অর্থাৎ উক্ত অন্তর্বকে স্থায়ী করণ, তৎপর নিংড়াইয়া উত্তমক্রপে ধৌত করতঃ ভিজা অবস্থায়ই বং করিতে হয়।

লিনেন ও কার্পাসে বেসিক রং (Basic colour on Linen and cotton):—

/১ এক দের স্থভার জন্য :--

- (ক) ও ভোলা টেনিক এসিড পরিমিত জলে মিশ্রিত করিয়া, অথবা ১॥০ ডিগ্রী টোয়াডেল "হরিতকীর কষের" জলে ধোওয়া হতা ১২ ঘণ্টা ডুবাইয়া রাথ, গাঢ় রং করিতে হইলে হরিতকীর পরিবর্ত্তে ধ্রেরের জল ব্যবহার করিবে।
- থে। পরে নিংড়াইয়া পৃথক পাত্রে ঠাণ্ডাজনে ৩ তোলা টারটার এমেটিক গুলিয়া তাহাতে ফুড়া আধ্বণ্টা আন্দাজ ভিজাইয়া বাথিয়া নিংড়াইয়া উত্তমরূপে ধৌত করিতে হইবে, নচেৎ কোন কোন রং ঘর্ষণে উঠিয়া ধাকে। বং করিবার পূর্ক্ষে শতকরা ১॥ ভাগ সাবানের জাবণে

উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ল্ইলে রঞ্জিত হত। অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও হ্বনর হয়।

(গ) তৎপর রং-পাত্রে জল ৩০ সের রাথ। জল দূষিত বলিয়া সন্দেহ থাকিলে ইহাতে ১॥০ তোলা এ সিটিক এসিড মিশাও। এক তৃতীয়াংশ তোলা হইতে ১॥০ দেড় তোলা যে কোন বেসিক রং সমপরিমাণ এসিটিক এসিডে গুলিয়া ভাহাতে একটু গরম জল মিশাইয়া উক্ত রংপাত্রে আন্তে আন্তে গোলা-রং মিলাও এবং ঠাণ্ডা অবস্থায় উক্ত ভিজা হতা রং করিতে থাক। এইরূপ ১৫ মিনিট কাল রং করিবার পর গরম করিতে হইবে।গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্তে আন্তে বাদবাকী রং মিশাইবে এবং হাত সহু হয় না এইরূপ গরম অবস্থায় অর্থাৎ ৬০০ c তে আধাঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিবে। তারপর নিংড়াইয়া ধুইয়া গুকাইবে।

সর্কাদা মনে রাখিবে যে, এই জাতীয় রংএর রঞ্জনশক্তি (Tinctorial power) খুব বেশী, স্থতরাং যে কোন জিনিষ রং করিতে আন্তে আন্তে লা মিশাইয়া, একবারে সমস্ত রং মিশাইলে অসমান ভাবে রং ধরিবার খুবই আশক্ষা। রং করিবার পর, টেনিক এসিক ও টারটার এমেটিক দারা পরিশেষ ক্রিয়া (After treatment) করিলে রং অপেক্লাক্বত পাকা হয়; কিন্তু রংএর চাক্চিক্য তেমন থাকে না। কোন কোন ক্লেকে সালফার জাতীয় রংয়ের চাক্চিক্য বৃদ্ধি করিবার জন্য তহুপরি বেসিক রং দারা "টপিং" করা হয়।

কতকগুলি রং আছে, তাহারা ধোলাই স্ভা রং করিতে কোন
সহায়কারী রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যপ্রার্থী নয়, য়থা—মেথিলিন ব্লু,
বিসমার্ক ব্রাউন, সেফ্রেনাইন, জেনাস, ব্লু, ইনডোইন, ভাফ্টিনডোন
ইত্যাতি। রং করার পরে পটাশবাইক্রোমেটের জলে কিছুকাল ভিজাইয়া রাখিতে হয়। কতকগুলি রং আছে তাহাদের রংপাতে ফট্কিরির

সঙ্গে কিছু এসিটক এসিড ব্যবহার করিতে হয়, যথা—সলিউবল ব্লু, ফাষ্ট ব্লু ওয়াটার ব্লু, পিওর ব্লু ইত্যাদি। বেসিক রং দারা পাট, শণ ও কৃত্রিম রেশম বং করিতে কোন মরডেণ্টের প্রয়োজন হয় না।
পশতমে বেসিক্ ব্লুৎ (Basic colour on wool):—

পশ্যে সাধারণতঃ রাসায়নিক আকর্ষণ শক্তি আছে, কাজেই উহা সৃহজেই বেসিক রং দ্বারা রঞ্জিত হয়; এবং পশ্যের উপর এই রং খ্ব পাকা। টেনিক এসিড বা টারটার এমেটকের কোন প্রয়োজন নাই। রং প্রণালী কাপাস হতার, তার। রংপাত্রে সামাত্ত Sulphuric Acid অথবা Hydrochloric Acid থাকিলেই অতি স্থল্পররূপে পশ্ম রঞ্জিত হয়। রং দ্রাবণের উত্তাপ ১০০ c নিম্নলিখিত রংগুলি পশ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী: —মেথিলিন ব্লু, এলকালী ব্লু, মিথিল ব্লু, মেলাকাইট খ্রীণ, মিথিল ভায়লেট, বিস্থার্ক ব্রাউন, মেজেন্টা ইত্যাদি। বং সমপরিমাণ এসিটক এসিডে গুলিয়া নিতে হয়।

ব্লেশমে বেসিকরং (Basic colour on Silk):

এই রং রেশমের উপরও বেশ পাকা। রং প্রণালী পশমেরই মত। রংপাত্রে একটু এসিটিক এসিড অথবা সালফিউরিক এসিড দিতে হয়। রংএর জল হাত সহ্ পায়, এইরূপ গরম অবস্থায় তাহাতে রেশম দিয়া প্রায় আধাঘণ্টা কাল ট্রিট্ করিবে। তংপর পরিষ্কার জলে ধৌত করতঃ প্রনরায় এসিটিক এসিডের জলে রঞ্জিত রেশম চালাইয়া নিংড়াইয়া না ধুইয়া ভকাইয়া লইবে। নিমলিথিত রংগুলি রেশম রং করিবার, বিশেষ উপযোগী, যথা—রোডামিন, মেলাকাইট গ্রীণ, কুইনোলিন ইয়েলো, ফ্যাক সিন, মেথিল ভায়লেট ইত্যাদি। রং সমপরিমাণ এসিটিক এসিডে গুলিয়া নিতে হয়। রংপাত্রে এক চতুর্থাংশ "বয়েল্ড-অফ-লিকার'' থাকিলে রং uniform হয়।

পাতে-বেসিক বং—কোন মরডেন্টের প্রয়োজন হয় না।

ক্ষেৱে বেসিক রং (Basic Colour on Coir):-

বেসিক রং বারা কয়ের বং করিতে কাঁপাদের ভায় টেনিক এসিড ও টারটার এমেটিকের কোন প্রয়োজন হয় না। রং-প্রণালী অনেকটা পশমের মত। ঠাতো এবং গরম তুই অবস্থায়ই রং করা চলে। গরম করিলেই অল্ল সময়ে রং ধরে । ঠাণ্ডা অবস্থায় রং ধরাইতে পরিমিত রংএর জলে ৬ ঘণ্টা হইতে ১২ ঘণ্টাকাল ডুবাইয়া রাখিতে হয়। রংএর পরিমাণ ইচ্ছামত। সাধারণত: ১০০ তোলা কয়েরের জ্বত আধাতোলা হইতে ° ২ তোলা বংএর প্রয়োজন ; কিন্তু যে সব রংএর নামের শেষে এক ষ্ট্রা, হাইলিকনম, ইত্যাদি থাকে, সেই দব রং। তোলা হইতে ১ ভোলা লাগিয়া থাকে। রং সমপরিমাণ এসিটিক এসিডে গুলিয়া কার্পাদের স্তায় আন্তে আন্তে গোলা-রং রং-পাত্রে ঢালিয়া রং করিতে হয়। এইরূপে সমস্ত রং মিশান হইলে, হয় ফুটাইয়া নামাইবে, না হয় ঠাওা অবস্থায়ই ৬ হইতে ১২ ঘণ্টার জন্ম উক্ত রংএর জলে কয়ের ডুবাইয়া রাখিবে। জল দৃষিত বলিয়া দন্দেহ হইলে রং-পাত্রে প্রতি মণ জলে আরও ২ তোলা হিসাবে এসিটক এসিড অথবা সালফিউরিক এসিড মিশাইবে। রং করার পর কয়ের উত্তমরূপে ধৌত করতঃ শুকাইয়া ব্যবহার করিনে निम्निविश्व तरश्विन करम् त दश कित्रवात विस्मय छेशसानी, यथा-द्वार्छामिन, छात्रमञ् छौन्, विममार्क ढाउँन, जन्नामिन, तमनाकारेहे छौन्, মেথিল ভারলেট, মেথিলিন ব্লু, কয়ের স্বারলেট, কোল্ব্রাক, মেজেণ্টা हेजामि।

महेवा:-

বেসিক রং পরীক্ষা (Testing of Basic Colour) :--

- কে) রঞ্জিত স্তা টিটেনাস্কোরাইড ধারা ট্রিট্ করিলে রং উঠিয়া যাইবে। কিন্তু স্তার উপরে খুব ফিকে হল্দে আভা মাত্র বর্তমান থাকিবে।
 - (খ) এলকোহল বারা ট্রিট করিলে রং উঠিয়া যাইবে।

(8.)

এদিড ৰা টক জাতীয় রং

(Acid Colour)

কার্গাসে এসিড রং (Acid Colour on Cotton):-

এই রং কাপ সি হতা বা কটনের উপর মোটেই পাকা হয় না।
এমনকি কোন কোন এসিড রং সাধারণ জলে ধোওয়া মাত্র হতা হইতে
উঠিয়া যায়; কিন্তু বেসিক বা ক্ষার জাতীয় রং অপেক্ষা ইহা আলোতে
অধিকতর পাকা। হতরাং বেখানে ধোওয়ার প্রয়োজন হয় না সেখানে
এসিড রং ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় রংএর মধ্যে কতকগুলি রং আছে
তাহা হকার উপরে ফিকা রং করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, হথাঃ—
ইওসিন, রোজ বেকল, ফ্লোকসিন, ফার্ষ্টপিক্ষ ইত্যাদি। হতা টাকিরেড
অয়েলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া রং করিলে, রং খুব উজ্জল হয়।
প্রথমে রং ঠাণ্ডা জলে দ্রব করিয়া উহাতে ফ্টন্ত জল ঢালিয়া দ্রাবণ ঠিক

করিবে। পরে পরিমিত জলে রং জাবণ মিশ্রিত করিয়া ঐ পাত্রে ভিজা স্থতা ডুবাইয়া নাড়িবে এবং ৫০° উত্তাপে রং-পাত্রে লবণ মিশ্রিত করিয়া है ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টাকাল স্থতা রং করিয়া নিংড়াইয়া না ধুইয়া শুকাইবে।

নিম্নলিখিত রং দারা স্থতা রং করিতে রং-পাত্রে /১ এক সের স্ভার
জন্ত ৮ তোলা হইতে ১৬ তোলা লবণ বা গ্রবার-সন্ট এবং ১ তোলা হইতে
১॥ দেড় তোলা ফট্কিরি দিতে হয়, যথা—কুইনোলিন ইয়েলো, অরেঞ্জ
11, মেটেলিন ইয়েলো, এলকালী ব্লু, ইওজিন ইত্যাদি।

নিমলিথিত রংএর দঙ্গে ।। তোলা সোডিয়াম ষ্টেনেট, ৸৹ তোলা দালফিউরিক এদিড ব্যবহার করিতে হয় যথা:—এলকালী রু, দলিউবল রু, মেরাইন রু ইভাাদি।

পাটে এসিড রং (Acid Colour on Jute):—

ভেজিটেবিল ফাইবারের মধ্যে একমাত্র পাটই এই রংএ রঞ্জিত হইতে পারে, যদিও পাটের পক্ষে বেসিক রং অপেক্ষা এই এসিড রংএর মূল্য অনেক কম। এসিড কালার আলোতে অপেক্ষাক্ত পাকা বটে, এই ক্ষেত্রে রং পাত্রে অল্পরিমাণ এসিটিক এসিড, ফটকিনী, কিংবা এলুমিনিয়াম সালফেট্ দিতে হয়।

রং প্রণালী — ১০০ তোলা পাটের জ্ঞ ০ তোলা রং, এসিটিক এসিড ২ তোলা, জল ২০ গুন। রং দ্রাবণের উত্তাপ ৯০°—-১০০° ত অ্থাৎ ফুটস্ত। নিংড়াইরা ছায়ায় শুকান।

পুশারে এসিড রুং (Acid Colour on wool):—

এই জাতীয় রং পশমের উপর খুব পাকা। ইহাকে এক কথায় উল রং বলা যাইতে পারে। ৴১ এক সের পশমের জ্থা—জল—০০ সের।

সালফিউরিক এসিড—৪ ভোলা। প্রবারসণ্ট—১০ ভোলা।
রং—১॥ দেড় ভোলা হইতে ৪ ভোলা।

প্রথমে রং ঠাণ্ডা জলে শুলিয়া তাহাতে ফুটন্ত জল ঢালিয়া দাবণ ঠিক করিবে। পরে পরিমিত জল রং-দ্রাবণে মিশ্রিত করিয়া আহাতে সালফিউরিক এসিড ও প্রবার সন্ট অথবা প্রবারের পরিবর্তে সোডিয়াম বাইসালফাইট মিশাইয়া, সামান্ত ৫০° টে উভাপে ভিজাপশম ডুবাইয়া আন্তে আন্তে উভাপ বৃদ্ধি করিয়া ৬৬° টে উভাপ জুলিবে।

*Low temperature এ পশমের উপর এসিড রংএর কোন আর্কষণই হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে রংএর আকর্ষণ আরম্ভ হয় ৬৬° টে অর্থাৎ ১৪০° টি উভাপে। এখন আন্তেই উভাপ আরম্ভ বৃদ্ধি করিয়া ফুটস্ত অবস্থায় ১ ঘণ্টা কাল রং করিবে। উভাপ আন্তেই বৃদ্ধি করিয়া ফুটস্ত অবস্থায় ১ ঘণ্টা কাল রং করিবে। উভাপ আন্তে বৃদ্ধি করিলে রং সর্বত্র সমান ভাবে ধরে। বাথে সালফিউরিক এসিডের পরিবর্ত্তে weaker acide, যথা—এসিটিক, ফর্মিক ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়; কিন্তু Bath এর রং exhaust করিতে ইইলে রংএর শেষ ভাগে রং-পাত্রে সালফিউরিক এসিড ব্যবহার করিতে

পশম যাহাতে তাড়াভাড়ি রং টানিয়া লইতে পারে তজ্জ্ঞ দলিফিউরিক এদিড বাবহৃত হইয়া থাকে এবং দমানভাবে রং ধরা-বার জন্ত (for level dyeing) গ্রবার-দল্টের প্রয়োজন। দালফিউরিক এদিড ২০ বারে মিশ্রিত করিবে, তাহাতে uneven হইবে না।

কুইনোলিন ইয়েলো, পেটেণ্ট ব্লু, ফাষ্ট এসিড ভারলেট, ফাষ্ট গ্রীণ্ ইত্যাদি রং করিতে রং পাত্রে প্রথম অবস্থায় সালফিউরিক এলিডের পরিবর্তে প্রবারসন্ট এবং এসিটিক এসিড দিতে হয়। যথন দেখা যাইবে যে, রংএর বেশী অংশ স্থতায় টানিয়া লইয়াছে, তথ্ন ১॥ দেড় ভোলা সালফিউরিক এসিড মিশাইতে ২য়।

কুইনোলিন ইয়েলো, অরেঞ্জ IV, মেটেলিন ইয়েলো, অরেঞ্জ I, এদিড মেজেণ্টা, এদিড ভায়লেট, এদিড গ্রীণ, পেটেণ্ট ব্লু, ইনডুলিন ইত্যাদি রং করিতে রং-পাত্রে ১০ ভোলা গ্রধারদণ্ট অথবা ৮ ভোলা দোডিয়াম-বাইদালফাইট এবং ৪ ভোলা দালফিউরিক এদিড মিশ্রিত করিতে হয়।

উল্ব্লাক, এনথাছাইট ব্লাক বি, জেট্ব্লাক, লেনাদিল ভারণেট ইত্যাদি বং করিতে বং-পাত্রে ৮ তোলা এদিটিক এদিড এবং ৮ হুইতে ১৬ তোলা গ্রবারসণ্ট দিয়া বংএর জল ফুটস্ত অবস্থায় তাহাতে পশম দিয়া ৪৫ মিনিট বং করিবার পর, পাত্রে যদি বং থাকে, তবে বং শৃত্ত করিবার জত্ত ১॥০ দেড় তোলা দালফিউরিক এদিড দিয়া তাহাতে কিছুকাল স্থতা রাখিয়া বং-পাত্র ছুইতে তুলিয়া নিংড়াইয়া না ধুইয়া শুকাইবে।

ফাষ্ট রেড A, সালফন-সায়েনিন, ইণ্ডোসায়েনিন, ইত্যাদি রং
কয়িতে রং-পাত্রে এমোনিয়াম এসিটেট ৪ তোলা ইইতে ৮ তোলা
মিশ্রিত করিয়া তাহাতে পশম ১ ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিবে, তৎপর
তাহাত্তে ৪ হইতে ৮ তোলা এসিটিক এসিড এবং ৸০ হইতে ১॥০
তোলা সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিবে এবং আরও আধাঘণ্টাকাল পশম সিদ্ধ করিবে।

এলকালি ব্লু, এলকালি ভায়লেট ইত্যাদি রং করিভে রং-পাত্রে ৮০ হইতে ২০ ভোলা সোডা অথবা ও হইতে ৬ তোলা সোহাগা, ি বোডাসিলিকেট বা এমোনিয়া মিশ্রিত করিয়া, বেশ গ্রম অবস্থায় তাহাতে শশম দিয়া ফুটাইতে থাকিবে এবং ফুটস্ত অবস্থায় আধা ঘণ্টাকাল বং করিবে। তারণর তাহাতে ৮ হইতে ২। তোলা সালফিউরিক এদিড মিশ্রিত করিয়া, অপেক্ষাকৃত ফম উত্তাপে কিছুকাল পশম রাখিলে রংএর উজ্জ্বতা বৃদ্ধি পাইয়া পাকে।

অসমান রঞ্জিত পশমকে সংশোধন করিবার নিয়ম-

১। সাদা পশমীবস্ত্রের সহিত শত্করা ৪ ভাগ সালফিউরিক এদিড এবং ১০ ভাগ Concentrated গ্রবারসণ্ট মিশ্রিত ধ্রাবণে ৬৬°C উত্তাপে আরম্ভ করিয়া ফুটস্ত সিদ্ধ করিলে রং সমান হইয়া থাকে।

২। যদি ইহাতে সমান না হয় তবে শভকরা ০ ভাগ এমোনিয়া যোগে ৭০°C উত্তাপে ৩০ মিনিট কাল স্থা সিদ্ধ করিলে রং পশম হইতে উঠিয়া যাইবে ।

৩। যদি ইহাতেও ভাল ফল না হয় তবে এমিটক এমিড, ফরমেলডিহাইড, হাইড়ো সালফাইট মোগে ক্রিয়া করিলে পশমের স্বং পরিষার ভাবে উঠিবে, পরে পুনঃ রং করিবে।

এই জাতীয় রং রেশমের উপরে পশমের চেয়েও বেশী পাকা ও উজ্জ্বল হয়। রং-প্রণালী ঠিক পশমের মত। কিন্তু পশম অপেক্ষা কম Temperature এ, এমন কি ইষদ্ উষ্ণ বা ঠাণ্ডা বাথে রং করিতে হয়। ফুটন্ত Temperature এ রেশমের উপর এসিড রংএর আকর্ষণ কমিয়া যায় এবং রেশমের চাক্চিক্যও নষ্ট প্রাপ্ত হয়। মধারসল্ট রেশমের চাক্চিক্যও নষ্ট করে; এবং ালফিউরিক এসিড রেশমকে নরম (Tender) করে হতরাং প্রবার সল্টের পরিবত্তে' সোপলিকার বা বয়েল্ড-অফ-লিকার এবং সালফিউরিক এসিডের পরিবত্তে এসিটিক এসিড ব্যবহার কবিতে হয়।

নিমলিথিত রংগুলি সাধারণতঃ রেশুমের জন্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—ফাষ্ট রেড A অথবা D, এলকালিব্রু, এলকালি ভায়লেট, সলিউবল্বে, পেটেণ্ট ব্লু, ইনডুলিন, ফাষ্ট গ্রীণ, ফাষ্ট ব্রাউন 3B, এন্থাসাইট ব্লাক, ভাপ্থল ইয়েলো, ভাপ্থল এমিন ব্লাক ইত্যাদি।

রং-পাত্রে ২৫ ভাগ সোপলিকার অর্থাৎ ১০০ ভাগ জলে ২৫ ভাগ সাবান মিশ্রিত জলে সামান্ত এসিটিক এসিড দিয়া, তাহাতে আন্তে ২ বং মিলাইয়া গরম করিতে থাক; রংএর জল একটু গরম ১০০° F হইলেই, রেশম কাপড় বা হতা ভাহাতে দিয়া নাড়াচাড়া করিবে এবং বং না ধরা পর্যান্ত ধীরে ধীরে গরম করিতে থাকিবে।

প্রথম অবস্থায় রেশম, সাবান দিয়া সিদ্ধ করিবে, ঐ সাবানের জলকে সোপিলিকার বা বহোলত তাহন-লিকার (Boiled off liquor) বলে এই লিকারের এক-চতুর্থাংশ অথবা সের প্রতি ৮ তোলা হইতে ২৪ তোলা কম ক্ষারম্ক সাবান (Soft soap) রং-পাত্রে মিপ্রিত করিবে। রেশম বেশ নরম ও মত্বণ রাখিতে হইলে টাকিরেড আয়েলের জলে ট্রিট্ করিবে।

রেশম রং করিবার পর ৪ তোলা টেনিক এসিড এবং ১ তোলা টারটার এমেটিক ঘারা পরিশেষ-ক্রিয়া (after treatment) করিলে রং অধিকতর পাকা হয় চক্চকে করিতে হইলেও ভোলা এসিটক এসিডের জলে ঠাণ্ডা অবস্থায় আধাঘণ্টা কাল ডুবাইয়া রাথিয়া নিংড়াইয়া লা ধুইয়া শুকাইবে।

ৰন্ত মানে বিভিন্ন কোম্পানীর এসিড কালার যার যে ট্রেড্নাম দিয়া বাজারে প্রচলন করিভেছে ভাহার ভালিকা, যথা—Sandoz—Azo, Xylene, Sulphonine. Bayer—Azo, Supranol. CIBA—Kiton, Cloth Fast. ICI—Lissamine, Calealan. Geigy—Erio, Polar, Disaphone. L.B H—Acetyle. Dupont—Pontacyl.

(0)

সালফার বা গন্ধক জাতীয় রং (Sulphur Colour)

এই জাতীয় রং কোরিণ অথবা ব্লিচিং ছাড়া সমস্ত রকমেই পাকা। সাধারণত: কটন, লিনেন, পাট, শণ, কৃত্রিম বা অটিফিসিয়াল সিক্ষ ইত্যাদি রং করিতে এই রংএ। ব্যবহার হইয়া থাকে।

গন্ধক জলে মিশে না, এই জাতীয় রংও ঠিক গন্ধকের মত
শুধু জলে অন্তবণীয়। সোভিয়াম সালফাইভ এবং সোভার সাহায়ে এই
রং জলে গলিয়া থাকে। ইহারা উভয়েই ক্ষারজাতীয় পদার্থ, কাজেই
সালফার জাতীয় রং পশম ও রেশমে কদাচিং বাবহৃত হইয়া থাকে,
কারণ ক্ষারজাতীয় পদার্থ পশম ও রেশমের বিশেষ অনিষ্ঠকারী।
পিতল বা তামার পাত্রে এই রং করা একেবারেই নিষিদ্ধ। লোহা,
কাঠ বা মাটীর পাত্রে রং করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বত্ত'মানে বহু
মিল এবং ফ্যান্টরী এনিলিন ব্লাকের পরিবর্ত্তে সাল্মহার ক্ল্যাক্র

এই জাতীয় রং সাধারণতঃ একটু ঘোলা হয় অর্থাৎ তেমন চক্চকে হয়না।

কার্পাকে সালফার রং (Sulphur Colour on Cotton)

/> এক সের স্থার জন্য—
জল ··· ·· ·· ২০ সের
সোডিয়াম সালফাইড ··· ৮ ভোলা
রং ··· ·· ·· ৮ ভোলা
সোডা ··· ·· ·· ৮ ভোলা
লবণ ··· ·· ৬ হইতে ৮ ভোলা।

বং-পাত্রে ২০ সের জল রাথিয়া তাহাতে ৮ তোলা সোড়া এবং

৪ তোলা সোড়িয়াম সালফাইড মিশাইয়া গরম করিতে থাক। অপর
একটি ছোট পাত্রে অবশিষ্ট ৪ ভোলা সোড়িয়াম সালফাইড সহ ৮ তোলা
রং উক্ত গরম জল একটু একটু করিয়া মিশাইয়া গুলিবে। সোড়িয়াম
সালফাইড সাধারণতঃ ৫গুন জলের কমে গুলিবে না! উক্ত প্রণালীতে
রং জলের সহিত মিশ্রিত হইলে, এক থগু নেকড়া ছারা ছাঁকিয়া
রংএর জল রং-পাত্রে ঢালিয়া গরম করার সঙ্গে সঙ্গেন নাড়িতে থাকিবে।
রং উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে, ধোওয়া ও নিংড়ান স্থতা, এই রংএর
জলে ১৫ মিনিট কাল টিট্ করিবে। ভারপর রংএর জল হইতে
রঞ্জিত স্থতা একটু উপড়ে তুলিয়া, রং-জলে লবণ মিশ্রিত করিয়া
প্রনরায় ভাহাতে স্থতা দিয়া ফুটাইতে থাকিবে এবং ছটন্ত অবস্থার

অবিশুদ্ধ পদার্থ "ক্যালসিয়াম" কম বেশী যে কোন জলে থাকে। সালফার জাতীয় রং মিশ্রিত হওয়া মাত্র ক্যালসিয়াম সাল্ফেট্ উৎপত্ম হইয়া কিছু পরিমাণ রং নই না হইতে পারে, সেই কারণে প্রথমেই সোডা শারা সিদ্ধ করিয়া জলকে সংশোধন করিয়া লইতে হয়। প্রায় ১ ঘণ্টাকাল রং করিবার পর রং পাত্রটি স্তাসহ নীচে নামাইয়া ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যান্ত রাখিবে । ঐ অবস্থায় সর্বাদা দৃষ্টি রাখিবে, যেন স্থার কোন অংশ জলের উপর ভাসিয়া না থাকে, ভাসিয়া থাকিলে রং অসমান হইতে পুারে । তৎপর রং-পাত্র হইতে স্থাতা তুলিয়া, না ধুইয়া নিংড়াইয়া, কিছুকাল হাওয়া লাগাইবে। তৎপর ধুইবে এবং পৃথক পাত্রে পরিমিত জলে মা তোলা পটাশবাইক্রোমেট ও মান তোলা এদিটিক এসিড মিশ্রিত করিয়া তাহাতে উক্ত রঞ্জিত স্থা ১৫ মিনিট কাল সিদ্ধ করিবে। এই প্লেকিয়া বারা, স্থতার সমস্ত ক্লার (a'ka'i) নই ইয়া উজ্জলতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তারপর নিংড়াইয়া পরিক্লার জলে ধৌত করতঃ পৃথক পাত্রে ১০ সের জলে ২ তোলা টার্কিরেড অয়েল মিশ্রিত করিয়া, সেই জলে স্থা ১৫ মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখিবে। পরে নিংড়াইয়া গুকাইবে।

টার্কিরেড অয়েলের জলে না ডুবাইয়া, ১৫ সের জলে ২॥• তোলা হইতে ৪ তোলা সাবান গুলিয়া, তাহাতে আধাঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিয়া পরিদার জলে ধুইয়া লইলেও কাজ চলে।

দালফার রঞ্জিত কার্পাদ বস্ত্রাদি ৮০-৯০0 টুত্তাপের রং-দ্রাবণ হইতে তুলিয় গরম ভিজা অবস্থায় ২।০ ঘণ্টা স্তূপ দিয়া রাখিলে রং গাঢ় ও উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

পরিশেষ ক্রিয়া (After treatment):-

- ক) সালফার ব্লাক বং করিয়া তত্পরি এনিলিন ব্লাক, এবং সালফার ব্লুবং করিয়া ইণ্ডিগোরু বং করা চলে। ইহাতে বংএর খরচ কিছু কম পড়ে। ইহাকে "টপিং" বলে।
- (খ) বং গাঢ় করিতে হইলে, পরিমিত জলে সা• ভোলা তুঁতে এবং সা• তোলা এদিটিক এ দিড মিশ্রিত করিয়া, রঞ্জিত স্তা ১৫ মিনিট

কাল ডুবাইয়া রাথিবে। তুঁতের পরিবর্ত্তে পটাশবাইক্রোমেট দিলে রং কিছু পাত্লা বা ফিকা হয়।

(গ) সালফার রংএর উপর বেসিক রং টপ্করা যায়। এই রং সোডা, সাবান, আলো, ঘাম ইত্যাদিতে পাকা হয়।

রং জলের বাবহার ;-

এই জাতীয় রং এর জল নই হয় না। স্তা রং করিবার পর অবশিষ্ট রংএর জল না ফেলিয়া পুনরায় বাবহার করা যায় এবং ইহাতে খরচ খুব কম পড়ে। নিমে একই পাত্রে রংএর জল নষ্ট না করিয়া ৪০০ পাউও স্তা রং করিবার একটি টেবিল দেওয়া গেল:—

	ऽम न ह	२ श्र न हे	• ग्र न हे	8र्थ नहे.
	२०० था:	১০০ পাঃ	200 Mis	১০০ পাঃ
	১০ পা:	19 Mts	৬ পাঃ	e পাঃ
গোডিয়াম				
<u> শালফাইভ</u>	१२ थाः	৭ পাঃ	৬ পা:	৫ পাঃ
সোডা	৪ পাঃ	২ পাঃ	১ পাঃ	> পাঃ
न्दन	२० भाः	e <u>-</u>	e 21:	

উক্ত প্রণালীতে একই পাত্রে ১০০ পাউণ্ড লটে ৪ বারে ৪০০ পাউণ্ড স্তারং করিবার পর অবশিষ্ট রংএর জল পুনরায় ব্যবহার করিবার জন্ত রং-পাত্রে ৫ পাউণ্ড রং, ৫ পাউণ্ড দোডিয়াম সালফাইড এবং ১ পাউণ্ড সোডা মিশাইয়া রাখিতে হয় সোডিয়াম সালফাইড বাজারে তুই

এই জাতীয় রংকরা স্থা ভিজা স্থানে (Damp placeএ) বেশীদিন রাথিলে স্থাতে সালফিউরিক এদিড উৎপন ইইয়া স্থাকে নরম (Tender) করিয়া থাকে। এই অবস্থায় স্থা ক্লারের জলে ধুইয়া লইতে হয়।

অবৃষ্ধার পাওয়া যায়, য়থা—ক্রিষ্টাল ও কন্সেন্ট্রেড । এই পুস্তকে কন্সেন্ট্রেড সোভিয়াম সালফাইডের পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে। ক্রিষ্টাল ব্যবহার করিলে উহার অর্ক্রেক লাগিবে।

পশ্ম ও রেশমে সালফার রং (Sulphur colour on Wool & Silk) :—

সোভিয়াম সালফাইভ ও সোভার সাহায্যে রং গুলিয়া রং-পাত্রে গোভিয়াম সালফাইভের দিগুন গ্রুকোজ ব্যবহার করিতে হয়।
গ্রুকোজ দিলে রংজলে কার পদার্থ থাকে না বং করিয়া এসিটিক এসিভ
দ্বারা স্ভার চাক্টিক্য বৃদ্ধি করিতে হয়।

বং করিবার পূর্বে, পশম ফরমেল ডিহাইড বারা ট্রিট করিয়া লইলে, গোডিয়াম সালফাইড পশমকে নই করিতে পারে না।

একশত তোলা পশম বা রেশমের জন্য:-

রং ১০ তোলা, মনোপল সোপ ১০ তোলা, সোডিয়াম সালফাইড ১৫ তোলা, গ্রুকোজ ৩০ তোলা। এই জিনিষগুলি পরিমিত জলে গ্রম । করিয়া মিশ্রিত করিয়া রাখ—

সোডা ৫ তোলা, টার্কিরেড অয়েল ১৫ তোলা গ্রবার সল্ট্ ১০ তোলা পরিমিত জলে গুলিয়া উক্ত দ্রাবণ ২টা পশম বা রেশমের ২০ গুন জলে মিশ্রিত করিয়া গরম করিতে থাক, এবং ৬০০ ৫ উত্তাপে রেশম বা পশম এক ঘণ্টাকাল রং করিবার পর ধৌত করিবে.—পরে সাবানের জলে সিদ্ধ করিয়া পরিস্কার জলে ধৌত করিয়া নিংড়াইয়া এসিটক এসিড দ্রাবণে কয়েক মিনিট ট্রিট, করিয়া নিংড়াইয়া গুকাইয়া লইবে।

সালফার রং পরীক্ষা (Testing of Sulphur Colour): --

(১) সালফার জাতীয় বং অথবা ত্বারা রঞ্জিত পদার্থ ষ্টেনাস, ক্লোরাইড (stannous chleride) এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিড সহযোগে একটি টেষ্ট টিউবের মধ্যে গরম করিতে হইবে। সেই সময় লেড এসিটেটের জলে ভিজান একখণ্ড ফিলটোর পেপার টিউবটীর মূথে ধরিলে কাগজ খানা কাল অথবা ভ্রাউন রং ধারণ করিবে।

(২) Sodium Sulphide দারা ডিট্ করিলে হতা হইতে রং উঠিয়া আসিবে। Salt এবং Sodium Sulphide সহযোগে যদি ঐ জাশেই হতা সিদ্ধ করা হয় তবে পানরায় হতা রঞ্জিত হবৈ। জাইব্য:—

মারসেরাইজন্ত কটনের উপর দালফার রং করিতে লবণের কোনই প্রয়োজন হয়না। একটু টার্কিরেডঅয়েলের দরকার মাত্র।

মিশ্র তন্ত রং (union Dye):-

Wool and Cotton Union—(১) এই স্থলে যদি শুধু উল রং করিতে হয় তবে এসিড রং ব্যবহার করিবে, কারণ কটনের প্রতি এসিড রংএর কোন আকর্ষণ নাই। রংপাত্রে সালফিউরিক এসিডের পরিবর্ত্তে ফরমিক-এসিড অথবা এসিটিক-এসিড ব্যবহার না করিলে কটন নরম হইয়া যাইবে। রং করার পর উত্মর্রপে ধৌত করিবে যাহাতে এসিডের অংশ বর্ত্তমান না থাকে।

- (২) যদি এক মাত্র উল রং করিতে হয় ভবে ঠাণ্ডা অথবা luke warm বাথে ডাইরেক্ট অথবা সালফার রং ব্যবহার করিবে।
 Sulphur colour এ সামান্য টার্কিরেড অয়েল এবং ডাইরেক্ট রংএ
 শক্তকরা ১ ভাগ সোডা রংপাত্রে ব্যবহার করিবে।
- (৩) যদি কটন ও উল উভয়ই রং করিতে হয় তবে প্রথম এসিড-রং দারা উল রং করিয়া পরে luke warm ঝথে ডাইরেক্ট রং দারা কটন রং করিবে। যথা নিয়মে এসিডরং করিয়া কাপড় হইতে এসিডের অংশ দ্বীভূত করিয়া ডাইরেক্ট রং করিবে। এই পাত্রে শত

কর। ১৫-২০ ভাগ সভিয়াম সালফেট, এবং ১ ভাগ সোডা মিশাইয়া ভিজাকাপড় ডুবাইবে এবং আন্তে আন্তে গরম করিয়া ৪৫ মিনিট রং করিবে।

(৪) উল এবং কটন যদ্ধি একবারে রং করিতে হয় তবে ডাইরেক্ট রং দারা বং করিবে।

ইউনিয়ান ভাইং একবাথ (Same Bath) অপেক্ষা পৃথক বাথে রং করিলে অপেক্ষাকৃত পাকা হইয়া থাকে।

Cotton and silk Union—(১) এই স্থাপ বলি শুরু রেশম রং করিতে হয় তবে যে কোন এসিড রং শভকরা ১০ ভাগ এসিটিক এবিং ৫-১০ ভাগ সডিয়াম সালফেট, সংযোগে, ৮০ ডিগ্রী ৫ উত্তাপে রং করিবে।

- (২) যদি একমাত্র কটন রং করিতে হয় তবে ডাইরেক্ট অথবা দালফার রং দামান্য দোভা ও দাবান সংযোগে ঠাণ্ডা বাথে রং করিবে। Chlorozol Fast yellow F.G, Chlorozol Fast orange D, Chlorozol Fast Blue 2BN ইতাদি ঠাণ্ডাবাথে রেশম রঞ্জিত হয় না।
- (৩) যদি কটুন ও রেশম উভয়ই পৃথক রং করিতে হয় তবে প্রথমে রেশম ফরমিকএসিড সংযোগে বেসিক অথবা এসিড রং করিবে— তারপর Low temperature এ সোডা ও সাবান সংযোগে ডাইরেক্ট রং ছারা কটন রং করিবে।
- (৪) একই বাথে একট রং কটন ও রেশমের উপর করিতে ডাইরেক্ট রং ব্যবহার করিবে।

Silk and Wool Union—(১) এই স্থলে শুধু রেশম রং করিতে –ঠা তা অথবা luke warm বাথে বেদিক রং তারা রং করিবে। বং-পাত্রে শতকরা ৫ ভাগ এদিটিক এদিড ব্যবহার করিবে। Auramine, Rodamine, Malachite Green, Methyline Blue ইত্যাদি ব্যবহার করিবে।

(২) শুধু উল বং করিতে—Boiling temperature এ 10 to 20% এসিটকএসিড সংযোগে এসিড-রং দারা রং করিবে। রেশমের গায়ে রং এর দাগ ধরিলে Ammonium cetate দারা ট্রিট করিলে রেশম পরিকার হইবে।

Silk and Rayon—Same as Silk and otton, Rayon কে undyed রাখিতে হইলে এসিড রং এসিটিকএসিড সংযোগে ৩৮—৪০° ডিগ্রী ৫ উত্তাপে রং করিবে।

Acetyl Rayon—ইহা দাধারণ ডাইরেক্ট ও বেদিক রংএ রঞ্জিত হইতে পারে নাঃ ইহার জন্য কতকগুলি স্পেণীয়াল গ্রুপের রং আছে, যথা Ionamine Diestulls, SR A Dy stuffs, Azole colours e. t. c.

মিনারেল বাঁধাতৰ জাতীয় রং (Mineral Colour)

ককতগুলি ধাতব দ্রব্যের সংযোগে এই রং উৎপন্ন হইয়া থাকে।
এই জাতীয় রং স্থ্যিকিরণ, এসিড ও সাবানে পাকা। ইহাতে রাসায়নিক
পদার্থ যাহা ব্যবহৃত হয়, ভাহাদের অধিকাংশই বিষাক্ত দ্রব্য, অতএব
এই জাতীয় রং পোষাক বা পরিচ্ছদে ব্যবহার করা উচিত নয়। রং
করিবার পর স্তার ওজন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সাধারণভঃ কার্পাস স্ত্র বা ব্রেই এই রং ব্যবহার হয়। পশম বা রেশম রং করিলে তাহার চাক্চিক্য ও কোমলতা নই হয়।

এই জাতীয় রংএর মধ্যে সাধারণতঃ ৭ প্রকার রং পাওয়া যায়,
যথা—

ক। ক্রেম ইয়েলো। খ। ক্রেম অরেঞ্। গ। ক্রেম গ্রীণ্। ঘ। আয়রণ বাফ্। ও। প্রশিয়ান ব্লু। চ। মেসানিজ ব্রাউন। ছ। ক্রোম থাঁকী।

ক। বেশম ইয়েলো বা হল্দে রং (chrome yellow):—

৴> এক সের স্তার জন্স—

তটা পাত্রের প্রয়োজন। প্রত্যেক পাত্রে স্থতা ভিজিতে পারে, এই পরিমাণ জল রাখ। ১ ম পাত্রে ৪ ভোলা কেড এসিটেট, ২য় পাত্রে ৪ তোলা কষ্টিক সোডা, ৩য় পাত্রে ১ তোলা পটাশ-বাইক্রোমেট্ মিশাও। তারপর ধোওয়া ভিজা নিংড়ান হতা ১ম পাত্রে ৫ মিনিট ডুবাইয়া রাখিয়া, নিংড়াইয়া ২য় পাত্রে ৫ মিনিট ডুবাইয়া রাখ। এইরূপে পুনঃ পুনঃ ২০বার ১ম ও ২য় পাত্রে ট্রিট, করার পর, হতা বেশ ভালরূপ নিংড়াইয়া তয় পাত্রে ১০-১৫ মিনিটকাল ট্রিট, কর, নিংছাও, ধোও, দাবান কর। তৎপর টার্কিরেড অয়েলের জলে হতা কিছুকাল ডুবাইয়া রাথিয়া নিংড়াইয়া শুকাও।

খ। কোম অরেজ বা কমলা রং (Chrome Orange):—

ক্রোম ইয়েলোর তায় ১ম ও ২য় পাত্রে পুনঃ পুনঃ ২০০ বার ট্রিট্র করার পর হতা উত্তম্রূপে নিংড়াইয়া ৩য় পাত্রে পটাশ-বাইক্রোমেটের সঙ্গে ফার্যুক্ত করিয়া তাহাতে ১০ মিনিট ঠাণ্ডা অবস্থায় ট্রিট্র করিয়া ঐ জল গরম করিতে থাকিবে এবং যথন দেখিবে যে হতা বেশ কমলা-রং ধারণ করিয়াছে তৎক্ষণাৎ হতা নামাইয়া নিংড়াইয়া পরিকার জলে ধৌত করিবে; বিলম্ব করিলে রং মেড়মেড়ে হয় এবং সম্পূর্ণরূপে হতা হইতে উঠিয়া যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তারপর সাবান কর, টাকিরেড অয়েলের জলে ডুইাইয়া রাথ, নিংড়াও এবং শুকাও।

ক্ষারযুক্ত পটাশ-বাইকোমেটের জল প্রস্তুত প্রধালী ঃ—

তয় পাত্রে কষ্টিকদোডা অল্ল অল্ল করিয়া মিশ্রিত করিবে এবং যথন বুঝিবে যে ঐ জলে হাত দিলে হাত পিছ্লাইয়া যায় তখন আর কৃষ্টিক মিশাইবে না। এই রং ধোপসহি পাকা। কিল্প এসিডে পুনরায় হল্দে রং ধারণ করে।

ক্রোম ইয়েলো রং করিতে ২য় পাত্রে কষ্টিকের পরিবর্তে ১-২০ ডিগ্রী টোযাডেল চপের জল দারাও রং করা যায়।

কোম-ইয়েলো রং করিয়া ১३⁰ টোয়াডেল ফুটস্ত কলিচূণের জলে রঞ্জিত হতা গরম করিলেও কমলা রং ধারণ করিয়া থাকে। চূণের জলে বেশী প্র সমন্ন হতা রাখিলে রং সাদা হইয়া যাওয়ার সন্তাবনা, স্ক্তরাং কমলা রং ধারণ করা মাত্র উঠাইয়া নিয়া৽ধাত করিবে।

্গ) কোন গ্ৰীন (Carome Green):-

্ ১নং প্রণালী—পূর্বের্বাক্ত প্রণালীতে ক্রোম ইয়েলো রং করিয়া রঞ্জিত স্থতা বা বস্ত্র নীল রং করিলেই প্রীণ্ বা সবুজ রং ধারণ করিবে। নীল রং প্রণালী পরে লিখিতেছি।

ু ২ নং প্রণালী— ১নং পাত্রে ৫-১০% অথবা ১৬° ডিগ্রী টোয়াডেল ক্রোম এলাম। ২নং পাত্রে ১০° ডিগ্রী টোয়াডেল সোডার জল।

ধোরা নিংড়ান স্থতা বা কাপড় প্রথম পাত্রে ১৫ মিনিট টিট্ করার পর নিংড়াইয়া বিতীয় পাত্রে ফুটস্ত দ্রাবণে ১৫ মিনিট ট্রিট্ করিবে। এইরূপে desired shade না পাওয়া পর্যান্ত repeat করিবে। ইহাতে স্থায়ী সবুজ রং ধারণ করিবে।

্তৎপর পরিমিত জলে শতকরা ২ ভাগ তুঁতে মিশ্রিত করিয়া ১০ মিনিট কাল ফুটস্ত অবস্থায় ট্রিট্ করিবে, পরে সাবান জলে ধুইয়া শুকাইবে।

(হা) আয়রণবাফ বা গেড়ু য়া রং (Iron Buff):— ইহার অন্ত নাম "ন্যান কিন, ইয়েলো"।

/> এক সের স্থার জন্ত—২০ সের জলে ৪ ভোলা হরাক্ষ (Ferrous Sulphate) গুলিবে। ঐ জলে স্তা আধাঘনী কাল ড্বাইয়া রাঝিয়া, নিংড়াইয়া না ধুইয়া কিছুকাল হাওয়া লাগাইবে এবং ভংপর আর একটি পাত্রে ২০ সের জলে ২ ভোলা কষ্টিকসোডা গুলিয়া তাহাতে আধাঘন্টা কাল উক্ত স্তা ডুবাইয়া রাখিবে। গরম অবস্থায় সোডা অথবা চ্ণের জলে কিছুকাল ডুবাইয়া রাখিলেও চলে। পরিশেষ ক্রিয়া (After treatment) — ২০ ডিগ্রী টোয়াডেল ব্লিচিং-পাউডারের জলে কিছুকাল ট্রিট্ করিলে রং অধিকতর স্থল্য ও পাকা হয়। এই রং আলো ও ক্ষারে স্থায়ী, কিন্তু এসিডে স্থায়ী নয়।

(ঙ) প্রচানিরান লু (Prussian Blue):—

/> এক সের স্তার জন্ত—২০ সের জলে পটাশিরাম-ফেরো-সায়নাইড্ > ভোলা এবং সালফিউরিক অথবা হাইড্রাক্লোরিক এসিড
২ তোলা মিশ্রিত করিয়া গরম করিতে থাক। প্রথমে স্তাবে কোন
প্রণালীতে আয়রণবাফ্ বা গেডুয়া রং করিবে এবং রঞ্জিত স্তা উক্ত
ভাবণে হাত সহা না হয় অর্থাৎ ৬০°০ গরম অবস্থায় কিছুকাল ডুবাইয়া
রাখিবে এবং পরিকার জলে ধৌত করতঃ পুনরায় পরিমিত জলে আধতোলা ফট্কিরি মিশাইয় তাহাতে ধৌত করিয়া নিংড়াইয়া গুকাইবে।

এই বং সোডা সাবানে পাক। নয় কিন্ত আলোও এসিডে পাকা। ইহা সাধারণতঃ পশম বং করিতে ব্যবহৃত হয় এবং পশমের উপর বেশ স্থায়ী।

(চ) ম্যাঞ্জানিজ বাটন (Manganese Brown);-

তিনটা পাত্রে পৃথকভাবে পরিমিত জলে ৩টা জলীয় ফ্রাবক প্রস্তুত কর, যথা:—

১ম পাত্রে ৪° ডিগ্রী টোয়াডেল মাাঙ্গানাস, ক্লোরাইড (ঠাওা)

২য় পাত্রে ৩° ডিগ্রী টোয়াডেল কষ্টিকদোডা (গরম) পরে কিছু সময় বাতাদে রাখিবে। তংপর ৩য় পাত্রে ১ ডিগ্রী টোয়াডেল ব্লিচিং পাউডার (ঠাণ্ডা) জাবণে ১৫ মিনিট কাল ট্রিট করিলেই বাদামী রং পাইবে। প্রথম পাত্রে হতা অর্দ্ধণটাকাল ডুবাইয়া রাখিয়া নিংড়াইয়া ষিতীয় পাতে অর্ন্নঘটা ডুবাইয়া রাখিবে এবং পরে নিংড়াইয়া কিছুকাল বাতাসে রাখিভে হইবে।

তৎপর তৃতীয় পাতে ১৫ মিনিটকাল ট্রিট্ করিয়া, নিংড়াইয়া শুকাইলেই দেখিবে যে, অতি ইন্দর বাদামী রং হইয়াছে, ইংাকেই বলে "ম্যান্দানিজ ব্রাউন্"।

(ছ) কোম খাকী (Chrome Khaki):-

>নং প্রণালী—আয়রণবাফ ্রঞ্জিত পুদার্থ অলপরিমাণ সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত পটাশ-বাইক্রোমেটের জলে কিছুকাল সিদ্ধ করিলে থাকী তরং হইবে।

२नः लानी-

ক্রোমিয়াম এসিটেট ২৫°।উগ্রী টোয়াডেল /৫ সের। ক্ষিকসোডা ৬৬° ডিগ্রী টোয়াডেল /৫ সের।

জল ... এক পোয়া।

উপরে লিখিত জিনিষগুলি এক সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ভাহাতে স্থতা ২০ মিনিট কাল ভুবাইয়া রাখিয়া, নিংড়াইয়া না ধুইয়া এক দিন হাওয়াতে রাখিবে। পরে নিমলিথিত জাবণে ১৫ মিনিট ভুবা-ইয়া রাখিবে, যথাঃ—

জল /৫ সের

হিরাকষ ৭॥• সাড়ে সাত তোলা।

তনং প্রণালী — স্থায়রণ-বাফ্রঞ্জিত স্তা ক্রোম-গ্রীণ্করিলে কোম-গ্রাকী রং হইবে

মরড্যাণ্ট বা অস্তর জাতীয় রং (Mordant Colour)

এই জাতীয় রং সর্বতোভাবে পাকা। ইহা কোন ধাতব পদার্থের সাহায্য ব্যতীত স্থতার উপর স্থায়ীভাবে বসিতে পারে না। অতএব রং করিবার পূর্বে স্থতাতে অন্তর ধরাইতে হয়। এই অন্তরকে ইংরাজীতে বলে "মন্ত্রডার'ন্ড (Mordant)। অন্তর আবার তৈল জাতীয় পদার্থের সাহায্য ব্যতীত স্তায় ধরে না। এই অন্তরজাতীয় রংএর মধ্যে এলিক্সান্ত্রীল ন্ত্রহুই সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশেষ প্রয়োজনীয়

ইহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন অন্তর (Mordant) দাহানো বিভিন্ন প্রকার রং পাওয়া যায়, যথা —

এলুমিনিয়াম-মরড্যাণ্ট ছারা লাল বং (টার্কিরেড),
ভাররণ-মরড্যাণ্ট ছারা ভারলেট বং,
এলুমিনিয়াম ও আয়রণ-মরড্যাণ্ট ছারা চকলেট বং,
টিন বা রাং-মরড্যাণ্ট ছারা কমলা বং,
কোমিয়াম-মরড্যাণ্ট ছারা মেরুণ বং।

তাম, মৃত্তিকা ৰা কাষ্ঠ নির্দ্ধিত পাত্রে এই জাতীয় রং করিতে হয়। শৌহ-নির্দ্ধিত পাত্রে রং করা একেবারেই নিষিদ্ধ; এমন কি রং করিবার জলে গৌহজাতীয় পদার্থ আছে কি না, তাহাও পরীক্ষা করা উচিত, কারণ লৌহ থাকিলে রং মোটেই উজ্জ্বল ও স্থানর হইবে না।

জলে লোহ-পরীক্ষা প্রপালী ঃ-

জলে পটাশিয়াম ফেরোসায়নাইড ও হাইড্রোক্লোরিক-এসিত মিশ্রিত, করিলে জলের বং যদি নীল বর্ণ ধারণ করে তবেই বুঝিবে যে লৌহ আংশ বর্ত্তমান আছে। এই লৌহ অংশ নষ্ট করিবার জন্মই সাধারণতঃ বংএর জলে কেলসিয়াম-এসিটেট্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

টাৰ্কিরেড বা পাকা লাল (Turkey Red):-

১ম প্রক্রিয়াঃ—২০ সের জলে ০ ভোলা সোডা মিপ্রিত করিয়া, কোরা হতা ০।৪ ঘঁণী সিদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া শুকাইয়া লও। রিচ করা এবং মারসেরাইজড় হতার উপরু টার্কিরেড ভাল হয় না। ২য় প্রক্রিয়া: হতার ওজনের ৮ ভাগের ১ ভাগ টার্কিরেড আয়েল-ও হতার ওজনের ৮ ভাগের ১ ভাগ টার্কিরেড আয়েল ৮ সের জলে ওজনের ৮ গুন জল অর্থাৎ ১০ তোলা টার্কিরেড আয়েল ৮ সের জলে গুলিয়া তাহাতে হতা ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়ারাথ। তৎপর নিংড়াইয়া শুকাও। এইরূপ ২০ বার আয়েল করিলে রং অপেক্ষাকৃত গাঢ় ও উজ্জন হইয়া থাকে। প্রত্যেক বারে ১২ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া না রাখিয়া, আধাঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিয়া নিংড়াইয়া রোদে শুকাইয়া লইলে খুব সহজে এবং কম সময়ে আয়েলিং কার্যাটী সম্পন হইবে। টার্কিরেড আয়েলের জল ভবিষাতেও ব্যবহার করা চলে। অতএব জলটা যত্নপূর্বক রাখিয়া দেওয়াই উত্তম ব্যবহা।

তম্ন প্রক্রিয়া:—এই পাত্রে /১ এক সের ফট্কিরি গুলিয়া তাহাতে ৮ তোলা সোডা জলে গুলিয়া, আস্তে আস্তে মিশ্রিত কর। তারপর আধতোলা ষ্টেনাস, কোরাইড মিশ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে তাহাতে আরও জল মিশাও এবং হাইড্রোমিটারের সাহায্যে উক্ত জাবণের শক্তি ১০° ডিগ্রী টোয়াডেল স্থির করিয়া তাহাতে উক্ত অয়েল করা শুদ্ধ সূতা ১২ হইতে ২৪ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাথিবার পর নিংড়াইয়া, না ধুইয়া, ছায়াতে ভালরূপে শুকাইয়া লইতে হয়। ইহাকে মন্ত্রড্যাণ্ডিং বা অস্তর ক্রা বলে।

স্তার পরিমাণ যত বেশী হইবে, ফট্কিরি, সোডা ইত্যাদি তত কম লাগিবে। যেমন ১০০ পাউও স্তার জন্ম ১০ পাউও ফট্কিরি (alum) এবং ১ পাউও সোডার প্রয়োজন। কিন্তু জলের শক্তি ১০° ডিগ্রী টোরাডেল ঠিক রাখিতেই হইবে। এই ফট্কিরির জল ভবিষাতে অনেক কাল ব্যবহার করা যায়। ফট্কিরির পরিবর্তে এলুমিনিয়াম-এসিটেট্ অথবা এলুমিনিয়াম-সাল্ফেট্ও ব্যবহৃত হয়। বছ বছ মিল বা ফ্যাইলিরাডে দগধারণভঃ যে নিয়মে ম্যরভাগট প্রস্তুত হয়, ভাহার একটি প্রণালী নিজে দেওয়া গোল। মণ্গরম জলে গোল।

- ১। ১ মণ ১০ দের সোভা ৫০ গালন বা ৬ মণ ১০ সের ঠাও। জলে গোল।
- ত ২ দিন পর দোডার জল এলুমিনিয়াম-সালফেটের জলে আল অল করিয়া মিশ্রিত কর। মিশ্রিত করিবার সময় অন্ততঃ
 ৪ জন লোক লাসির সাহায়ে অবিশ্রাক্ত নাড়িতে থাকিবে। এইরূপে সোন্ডার জল সমস্তটা মিশান হইয়া গেলে পরও ২ ঘণ্টাকাল
 নাঙ্গিতে হইবে তৎপর তাহাতে ৫ সের স্টেনাস-ক্রোরাইড, মিশ্রিত
 করিবের এখন দ্রাবণ্টী উত্তমন্তপে ঢাকিয়া রাখ। ইহা প্টক-দ্রাবণ
 (Stock Solution) প্রস্তুত হইল। যখন প্রয়োজন ইইবে তখন পূথক
 মর্জ্যাণ্টপাত্রে প্রয়োজন মত উক্ত প্টক-দ্রাবণ লইয়া তাহাতে ঠাণ্ডা
 জল মিশাও এবং টোয়াডেল হাইড্রোমিটারের সাহায়্যে দ্রাবণের শক্তি

১০ ডিগ্রী স্থির করিয়া তাহাতে স্থতা ১ দিন ডুবাইয়া রাখিবে।
অন্তান্ত প্রক্রিয়া পূর্ববিং। এই দ্রাবণ পুনরায় ব্যবহার করিবার সময়ত
ক্রক, সলিউখন হইতে কতকটা জল আনিয়া ইহাতে মিশাও এবং ইহার
শক্তি পুনরায় ১০° ডিগ্রী স্থির করিয়া লও। এইরূপে উক্ত মর্ড্যাণ্টদ্রাবণে প্রায় ১২৫০০ পাউও অর্থাৎ ৩১২॥০ মণ স্থতা মর্ড্যাণ্ট করা
হইবে। কাজেই দেখা যায় যে, যুক্ত বেশী স্থা মর্ড্যাণ্ট করা যায়
ভাসায়নিক দ্রব্য ভক্ত কম প্রয়োজন হয়।

৪র্থ প্রক্রিয়াঃ—১৬ সের জল গরুম করিতে থাক। সেই জলে
৪ তোলা চক্ বা খড়ি গুলিয়া তাহাতে উক্ত অন্তর করা শুদ্ধ স্তা
আধাঘণ্টাকাল গরম অবস্থায় ট্রিট, করার পর স্তা পরিদ্ধার জলে
উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লও। ° অন্তর করা স্তা রং-দ্রাবৃণে ডুবাইলে যাহাতে অন্তরটা না উঠিয়া যাইতে পারে, তাহার জন্মই এই
চকিংএর ব্যবস্থা হইয়াছে। এখন স্তা রং করিবার জন্ম প্রস্তুত্ব হইল। ভিজা অবস্থায়ই রং করিতে হইবে। অতএব এই প্রক্রিয়ার প্র
আর শুকাইতে হইবে না। উত্তমরূপে নিংড়াইয়া ঝাড়িয়া রাখ।
বম প্রক্রিয়াঃ—এখন স্তা রঞ্জিত হইরে।

রং-পাত্রে ২০ সের জল রাথ। এলিজারিণ পেট্ (২০%) ৬ তোলা হইতে ৮ তোলা একটি ছোট পাত্রে ৪ গুন ঠাগু। জলে গুলিয়া নেকড়া দ্বারা ছাঁকিয়া) উক্ত ২০ সের জলের সহিত মিশ্রিত কর। টেনিক-এসিড আড়াই ভোলা, টার্কিরেড-অয়েল আড়াই তোলা এবং কেলসিয়াম-এসিটেট্ আড়াই তোলা উক্ত রং-পাত্রে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে উক্ত ভিজা, নিংড়ান স্থতা ঠাগু। অবস্থায় লাল রং-ধারণ না করা পর্যান্ত অনুমান আধাঘণ্টা ট্রিট্ করিতে থাক। তৎপর আত্তে আত্তে গরম করিয়া ৭০° ভিগ্রী বা ফুটন্ত অবস্থায় প্রায় ১ ঘণ্টা-কাল স্থতা ট্রিট্ করিয়া না ধুইয়া, নিংড়াইয়া গুকাইবে। ৬ প্রক্রিয়া :— উক্ত শুদ্ধ, রঞ্জিতস্থতা অন্ততঃ ২ ঘণ্টাকাল স্থীম করিতে হইবে। রং খুব পাকা এবং উজ্জ্বল করিতে হইলে স্থীমিং এর বিশেষ প্রয়োজন।

৭ম প্রক্রিয়া:— এখন উক্ত স্থীম, করা স্থা পরিমিত জলে ৪ তোলা সাবান (অথবা আড়াই তোলা সাবান + আড়াই তোলা সোডা) এবং কোয়ার্টার তোলা ষ্টেনাস, ক্লোরাইড গুলিয়া গ্রম অবস্থায় আধাদন্টা কাল সিদ্ধ করিয়া পরিস্থার জলে উত্তমরূপে ধৌত করতঃ নিংড়াইয়া শুকাইবে।

এইরপ একই প্রণালীতে বিভিন্ন অন্তর (mordant) সাহায্যে এলিজারিণ হইতে নানাপ্রকার রং পাওয়া যায় ভাহা পূর্বেই বলা ইইরাছে।

এই জাতীয় রং করিতে বড়ই সময় সাপেক্ষ এবং প্রমানা করিলে রং তেমনটি স্থলর ও উজ্জল হয় না, কাজেই বর্ত্তমানে এই মরড্যাণ্ট বা অন্তরজাতীয় রংএর পরিবর্ত্তে গ্রাপথল বা ত্রেনথল জাতীয় রং ব্যবহার করা খুবই ম্ববিধা এবং সহজ। গ্রাপথল ও ত্রেনথল রং সম্বন্ধে পরে লিখিতেছি।

টার্কিরেড পরীক্ষা ('Testing of Turkey red) !—

- ১। নাই ট্রিক এসিডে টাকিরেড হল্দে রং ধারণ করিবে।
- ২। ডাইরেক্ট এবং গ্রাপথল রঞ্জিত স্থার ভিতর পর্যান্ত বেমন রং প্রবেশ করে, টার্কিরেড রঞ্জিত স্থার ভিতর পর্যান্ত তেমন রং প্রবেশ করে না। কাজেই ভিতরের আঁশগুলি সাদা থাকিয়া যায়।

টার্কিরেড অহ্রেল প্রস্তুত প্র**ালীঃ**— টার্কিরেড রং করিতে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার নাম টার্কিরেড অহ্রেল। ইহা বাজারে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রস্তুত

প্রণালী খুবই সহজ বলিয়া প্রয়োজন মত ঘরেই তৈরী করা চলে। রেড়ীর তৈলের সহিত সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিলে এক প্রকার নৃতন যৌগিক পদার্থের স্কৃষ্টি হয়। তৈল জলে দ্রব হয় না; কিন্তু এই যৌগিক পদার্থ জলে দ্রব হয়। প্রস্তুত প্রণালী:—

> রেড়ীর তৈল (castor oil) ১ মণ ১০ সের। সালফিউরিক এসিড ১০ সের (শীতকালে)

" १॥० সের (গরমের সময়)।

লবণ (Common Salt বা প্রবার সল্ট (Glauber Salt) / েসের।
ন্যোডা ১৫ সের এবং জল ২ মণ ২০ সের।

১ম প্রক্রিয়া :—একটি কাঠের নির্মিত টুব্ বা মাটার পাত্রে ১মণ ১০ সের রেড়ীর তৈল রাথ এবং তাহাতে একটু একটু করিয়া ঋতু অফুসারে উক্ত ১০ সের বা গা। সের সালফিউরিক এসিড অন্ততঃ ১২ ঘণ্টা খ্যাপী অল্প অল্প করিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া মিশ্রিত কর। বিশেষ লক্ষ্য রাথিবে যেন তৈলের উত্তাপ 4০ এের বেশী না হয়। Burette এর সাহায়ে। এসিড মিশ্রিত করাই শ্রেয়ঃ। তৎপর এই অবস্থায় কিছুকাল রাথিয়া দিবে এবং শেরীক্ষা করিয়া দেবে এই সময়ের মধ্যে মাঝে মাঝে নাড়িয়া দিবে এবং শেরীক্ষা করিয়া দেবিবে যে এসিড মিশ্রিত তৈল জলে মিশাইলে ভালমত সলিউশন হয় কি না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি এসিড মিশ্রিত তৈল জলের সহিত সলিউশন না হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে আরও এসিডের প্রয়োজন। সলিউশন হওয়া মাত্র (বিল্বে থারাপ ২ওয়ার সম্ভাবনা) এসিড মিশ্রিত তৈলে ১৫ সের লবণ জলে ক্ষেকিয়া মিশ্রিত করিবে এবং এই অবস্থায় আনুমানিক ১২ ঘণ্টাকাল রাথিবে। ইহাতে অতিরিক্ত এসিড (Excess Acid) আংশিক ভাবে দুরীভূত হইয়া তৈল কতক পরিমাণে dilute হইবে।

ংয় প্রক্রিয়াঃ—৩য় দিবস প্রাতঃকালে ২॥॰ সের সোডা, ১ মণ ১০ সের ঠাণ্ডা জলে গুলিয়া, সেই জল তৈলপাত্রে অনবরত নাড়িতে নাড়িতে মিশ্রিত কর এবং এই অবস্থায় ১ দিন রাখিয়া দাও।

ত্ব প্রক্রিয়া:— ৪র্থ দিবস প্রাত্তকালে দেখা যাইতে পারে যে তৈলপাত্রের তলদেশে গাঁদ (Sediment) পঞ্জিয়াছে। অতএব উপরিস্থিত তৈল ভিন্ন পারে তুলিয়া লইয়া গাঁদ ও জল থাকিলে তাহাফেলিয়া দিবে। তৎপর বাদ বাকী ১২॥ পের সোজা ১ম০ ১০সের ঠাণ্ডা জলে গুলিয়া লইয়া সেই জল ২য় প্রক্রিয়ার ন্থায়,মিশ্রিত করিতে করিতে Blue Li mas Paper এর সাহায়ে দেখিতে হইবে যে তৈল এসিড মুক্ত হইয়াছে কি না। এসিড মুক্ত হওয়া মাত্র সোডা মিশান বন্ধ ক রয়া দিবে। এই স্থলেও এসিডকে Neutra-lise এবং তৈলকে Dilute করিবার জন্ম সোডার ব্যবহার এবং ইহা তৈলের সহিত শতকরা ৫০—৫৫ ভাগ জল মিশ্রিত হইয়া বাজারোপযোগী T. R. Oil প্রস্তুত করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। Blue Litmas Paperএর বর্ণ তৈলে ভ্রাইলে যদি লাল বর্ণ হয় তবে বুঝিতে-হইবে যে এখনও এসিডমুক্ত হয় নাই। তারপর ৫ ম দিবস তৈল পাত্রের তলদেশে অতিরিক্ত জল বা গাঁদ থাকিলে তাহাও দুরীভূত করিবে *এবং দেখিবে উক্ত টার্কিরেড অয়েল ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে।

* তৈল পাত্রের তলদেশে একটি out let এর ব্যবস্থা থাকিলে অতিরিক্ত জল বা গাঁদ দ্রীভৃত করা সহজ অথবা উপর থেকে ুতল উঠাইয়া নিয়া অগ্রপাত্রে লইবে।

পূর্ব্বির্ণিত "মরডেন্ট সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়:
এলুমিনিয়াম ধাতুর মধো প্রধান পদার্থ "ফট কিরি" (Alum)।

এই ফট কিরি হইতে আরও কয়েকটা ধাতুজ লবন প্রস্তুত হইয়া থাকে,

যথা—এলুমিনিয়ম-এসিটেট, বেসিক-এলাম, এলুমিনিয়াম-সাল্ফ

-এসিটেট্ ইভ্যাদি।

ফ্ট কিব্লি=এলুমিনিয়াম সালফেট + পটাশিয়াম সাল্ফেট + জল।
এলুমিনিহাম এসিটেট = ফট কিরি ১ ভাগ + স্থারঅব-লেড (Lead Acetate) > ভাগ।

বেঁসিক এলাম = ফট্কিরি ১০ ভাগ + সোজা ১ ভাগ (জলে
মি শ্রত ক'রলে কার্বণ-ডায়ক সাইজ্বাহির হয় এবং এই দ্রাবণকে তথন
"বেসিক এলাম" বলিয়া থাকে)।

বৈসিক এলুমিনিয়াম সাল ফেট — এলুমিনিয়াম শাল্ফেটের সহিত তাহার ৬ ভাগের > ভাগ সোডা মিশ্রিত করেল "বুসিক-এলুমিনিয়াম-দাল ফেট" প্রস্তুত হইয়া থাকে।

"Ash"এর বর্ণ দেখিয়া মরডে৽ট রং পরীক্ষা

भत्ररख एटित नाम A.h वा छारेरायत वर्ग

Chromium গ্রীণ্

Iron ইটের মত লাল

Copper কাল Aluminium সাদা

Tin গরম অবস্থায় ইয়েলো,

ঠাণ্ডা অবস্থায় সাদা.

প্রক্রিকিয়াম সাল্ফ এসিটেউ,—ফট্, করি ১ ভাগ + স্থার ক্রব-লেড ১ ভাগ + সোডা ১ ভাগ। এই এলুমিনিয়াম সাল্ফ-এসিটেট্কে "রেড:-লিকার (Red liquor) বলিয়া থাকে।
ইহা টার্কিরেডের পক্ষে উৎকৃষ্ট মরডেট।

লোহ (1ron)—লোহ হইতে নানাবিধ মরডেণ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে, যথা—হীরাকষ (Sulphate Of iron), নাইট্রেট্ অব আয়রণ, এমিটেট্ অব আয়রণ।)। হীরা-ক্স-সাল্ফিউরিক এসিডের হাল্কা জাংশে প্রাতন লৌহের টুকরা ভিজাইয়া রাখিলে হীরাক্ষের স্ষ্টি হইয়া থাকে।

ং। নাইট্রেট্ অব আয়রণ—

হীরাকষ ৭২ তোলা, নাই ট্রিক-এসিড ১২ তোলা এবং সালফিউরিক এসিড ৭ তোলা একত্র মিশ্রিত করিলে ধুম নির্গত হইবে, কিছুক্ষনের মধ্যে ধুম সম্পূর্ণরূপ নির্গত হইয়া গেলে মিশ্রিত দ্রাবণটী সামান্ত গরম করিবে। তৎপত্র ঠাঙা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দ্রাবণের শক্তি সাধারণতঃ ৫° ডিগ্রী টোয়াডেল রাখিয়া কাপাস ও রেশম মরডেণ্ট করিতে হয়।

ু । এসিটেট্ অব আয়ব্রল—> তোলা হীরাক্ষ এবং ১ই তোলা লেড এদিটেট্ পৃথক পৃথক দ্রাবণ করিয়া মিশ্রিত করিবে = উপরের স্বচ্ছ দ্রাবণই এদিটেট্ অব আয়রণ।

আয়রণ মরডেন্টের ব্যবহার বিধি

- >। টেনিক এসিড জাবণে কার্পাস প্রথমে ট্রিট্ করিবে—
- ২। চূণের জলে ২০ মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখিয়া নিংড়াইয়া ২'-৫' ভিগ্রী টোয়াভেল নাইট্রেট্-অব-আয়রণ-দ্রাবণে ৪৫ মিনিট কাল ট্রিট্ করিবে।
- ত। নিংছাইয়া চক চূর্ণ জলে গুলিয়া দেই জলে কার্পাদ কিছুকাল ডিট্, করিয়া ধুইয়া লইবে—অথবা সোডাসহ চূণের জলে বা হাল্কা ক্ষিক দ্রাবণে ই ঘণ্টা কাল রাথিয়া ধুইয়া লইবে।

রেশম প্রথমে ১৫ টোয়াডেল নাইট্রেট -অব-আয়রণ দ্রাবণে ১॥ ঘণ্টা কাল ভবইয়া টেনিক-এসিড দ্রাবণে ১ ঘণ্টা রাখিবে। এই ভাবে নাইটেট-অব-আয়রণ ও টেনিক এসিড উপযু্পির রেশমে ব্যবহার করিলে রেশম ভারী হইবে। কোরা রেশম নাইটেট্-অব-আয়রণে ট্রিট্ করিয়া সোডার জলে ধুইবে। বয়েল্ড সিল্ক ্র° নাইটেট্-অব-আয়রণে > ঘণ্টা ট্রিট্ করিয়া সাবানের জলে > ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া লইবে। লগ্উড ্ছারা প্রথমে পশম রঞ্জিত করিয়া পরে হীরাক্ষ দ্রাবণে > ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিলে পশম কাল হইবে।

কোম মরডেন্টের ব্যবহার

)। পটাশিয়াম বাইক্রোমেট্ ২। ক্রোমিয়াম-ক্রোরাইড্
তন ক্রোমিয়াম-বাইদালফাইট, ৪। ক্রোম এলাম ও বেদিক ক্রোম
এলাম ৫। ক্রোমিয়াম এদিটেট্ ইত্যাদি।

পটাশ-বাইক্রোমেট ২ পাউগু, সাল ফিউরিক এসিড ৩ পাউগু, "জল ১০ পাউগু।

পটাশ-বাইক্রোমেট জলে গুলিয়া তাহাতে উক্ত এসিড মিশ্রিত করিয়া একটু মেথিলেটেড ম্পিরিট বা চিনি, গুড় বা হাইপো-সোডা প্রভৃতি আন্তে ২ মিশ্রিত করিবে। দেখিবে মিশ্রিত দাবণের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যতক্ষণ বর্ণ গাঢ় সবুজ না ইয় ততক্ষণ পর্যান্ত মিলাইতে হয় এবং গরম বরিতে হয়। তৎপর মিশ্রিত প্রাবণটী ঠাপ্তা যায়গায় ১২ ঘণ্টাকাল রাথিয়া দিলে ক্রোম এলামের কৃষ্টাল দেখিতে পাওয়া যাইবে। ১০ ভাগ এই ক্রোম এলামের সহিত ১ ভাগ সোডা মিশ্রত করিলে বেসিক ক্রোম-এলাম-প্রস্তৃত হয়।

জোম গ্রীণ্ রং করিতে এই বেসিক-জোম এলামের প্রয়েজন। জোম এলামের সহিত কষ্টিক মিশাইলে ক্রোমিয়াম হাইড়ক সাইড হয়। ইহার সহিত হাইড়োকোরিক এ সড মিশ্রিত করিলে ক্রোমিয়াম ক্রিক্রাক্র

তিনি কোমিয়াম কোরাইডের সহিত ১ ভাগ সোডা জাবণ
মিলাইলে ক্রেনিহাম বেসিক ক্রোরাইড তৈরী-হয়।
ইহার ঘারা কার্পাস এবং রেশম মরডেণ্ট হইয়া থাকে। ৩২' ডিগ্রী
টোয়াডেল ক্রোমিয়াম বেসিক ক্রোরাইড জাবণে রেশম ৬ ঘণ্টা কাল
রাথিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া লইবে। পরে ২' টোয়াডেল সোডিয়াম
সিলিকেট জাবণে ১৫ মিনিট কাল ট্রিট্ করিয়া ধুইয়া লইলেই রেশম
মরডেণ্ট হইয়া থাকে।

কার্পাসের উপর কোম মরডেন্ট

্ ক্রোমিয়াম-বেদিক-ক্লোরাইড জাবণে ৬ ঘণ্টাকাল ডুবাইয়া রাথিয়া ভকাইবে, পরে ফুটস্ত দোডার জলে ১৫ মিনিট কাল ড্রিট ্ করিয়া ধুইয়া ভকাইবে। অথবা

ক্রোমিয়াম ক্লোরাইড দ্রাবণে ৬ ঘণ্টাকাল ভুবাইয়া রাথিয়া টেনিক এসিড বা টার্কিরেড অয়েলে ৩০ মিনিট রাথিয়া শুকাইবে। ক্রোমিয়াম-বাই-সাল্ফাইট মরডেন্ট রেশম্ ও কাপ নির পক্ষে উপযোগী।

১০০০ ভাগ ক্রোম এলাম-সলিউশন সঙ্গে ২৫০ ভাগ ক**ষ্টিক দ্রাবৰ্ণ**মিশ্রিত করিলে ক্রোমান্তাম হাইড্রক্সাইড্পপ্তত হয়।
ইহা কিছুকাল সালফিউরিক এসিড দ্রাবণে রাখিলে ক্রোমির্মান বাইসালে ফ্রাইউ, হয়।

> ভাগ ক্রোম এলাম জাবণের সহিত ১ই ভাগ স্থগার-অব-লেডের জাবণ মিশাইলে ক্রোমিয়াম এসিটেট হয়।



ভেজিটেব্ল্বা উদ্ভিদ্ জাতীয় রং (Vegetable colours)

কার্পাস অথবা পশমে খহৈর রং (Caticque Colour on Cotton or wool)

(b)

/> দের স্তার জন্য—

জল ২০ দের। রং গাঢ়, পাত্লা অনুসারে থয়ের ৮ তোলা হইতে ১৬ তোলা (থয়ের পূর্ব্বে ভিজাইয়া রাথিয়া অথবা জলে সিদ্ধ করিয়া নেকড়ো দ্বারা ছাঁকিয়া লইতে হয়)। তুঁতে ১॥০ তোলা হইতে ২॥০ তোলা (শিল নোভায় পাউডার করিয়া লও)।

উক্ত জলে খরের ও তুঁতে মিপ্রিত করিয়া তাহাতে হতা ২ ঘণ্টা সিদ্ধ কর। তারপের পাত্রটা নীচে নামাইয়া রংএর জল সহ হতা ৩ ঘণ্টা অথবা এক রাত্রি রাথিয়া দাও। হতা যেন জলের উপরে ভাসিয়া না থাকে, এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাথিতে হইবে। তৎপর হতা উত্তমরূপে নিংড়াইয়া না ধুইয়া নিম্নলিথিত যে কোন পরিশেষক্রিয়া করিবে, যথা—

(ক) ১৬ সের জলে ১॥০ তোলা পটাশবাইক্রোমেট মিশ্রিত করিয়া তাহাতে রঞ্জিত স্তা ১৫ মিনিট হইতে আধাঘণ্টাকাল সিদ্ধ কর। ইহাতে লাল আভাযুক্ত বাদামী থয়ের রং হইবে। (খ) ১৬ দের জলে ২॥০ তোলা হীরাক্ষ মিশ্রিত করিয়া তাহাতে স্বতা আধ্বণটা ঠাণ্ডা অবস্থায় ডুবাইয়া রাখ। তৎপর পরিন্ধার জলে ধুইয়া, পৃথক পাত্রে ১৬ দের জলে ২॥০ তোলা পটাশবাইক্রোমেট মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ১৫ মিনিট মিদ্ধ কর। ইহাতে খুব গাঢ় খয়ের রং হইবে। উক্ত যে কোন পরিশেষক্রিয়ার পর, ৪ তোলা সাবান ও ১॥০ তোলা সোডার জলে স্বতা আধাঘণটা দিদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া লও। খয়েরী রংএর উপর নানাপ্রকার স্থল্পর স্থল্পর রং পাইতে হইলে, খয়েরী রং করা স্বভা বিসমার্করাউন, অরামিণ, মেজেন্টা প্রভৃতি বেসিকজাভীয় রং আরা পরিশেষক্রিয়া (after treatment) করিতে হয়।

কার্পাসে তেজপাতা রং:-

হরিতকী চূর্ব শতকরা ৩ ভাগ, পটাশ বাইক্রোমেট শতকরা ৩ ভাগ, জল স্থতার ওজনের ২০ ভাগ। রং-পাত্রে পরিমিত জলে হরিতকী চূর্ব মিশাইয়া জাল দিয়া কাথ বাহির করিয়া ছাঁকিয়া লইবে: গরম অবস্থায় ভাহাতে স্থতা ভিজাইবে এবং মাঝে মাঝে নাড়িয়া দিবে। ভংপর পৃথক পাত্রে পরিমিত জলে পটাশ বাইক্রো-মেট মিশ্রিত করিয়া গরম অবস্থায় আধাঘণ্টাকাল ট্রিট্ করিলেই প্রক্রুত রং কার্পাদে কুটিয়া উঠিবে, পরে ধৌত করিয়া শুকাইবে।

কোচিনিহালে ও লাক্ষা—দাধারণতঃ পশম ও রেশম রং ও ছাপানর জন্ম বাবহৃত হইয়া থাকে।

विভिन्न मत्राफ्ट विভिन्न तर इन्न, यथा-

এলুমিনিয়া	ম মব্যক্তবি		
लीह		লাল	
छिन	9	বে গুণী	
তায	,	नान	
	<i>n</i>	কাল্চে বেগুণী	

রেশম ফট্কিরি ছারা মরডেণ্ট করিয়া যে ভাবে এলিজারিণ ছারা বং করা হয়, ঐ প্রণালীতে কোচিনিয়াল ও লাকা ছারা রং এ করা হয়। ইহাকে চাঁচ বা গালা বলা হয়।

ই কা ভিক-একা রং করে না। গাঢ় কাল রং করিতে লগ্উডের সহিত এবং পীতাভ লাল রং করিতে এলিজারিণের সহিত ব্যবহৃত হয়।

কার্পাবেস লগ্ উড্র্যাক (Logwood black on cotton)-

৴> সের স্তার জন্ত —>ম প্রক্রিয়া :—বেসিক বা ক্ষারজাভীয় রং করিতে যেমন প্রথমে হরিতকী অথবা টেনিক এসিছের জলে স্তা ড্বাইয়া রাখিতে হয়, এই লগ্উড্ য়ং করিতেও >॥° ডিগ্রী হইতে ২° ডিগ্রী রটায়াডেল হরিতকী বা টেনিক এসিডের জলে এক রাত্র ড্বাইয়া রাখিবে।

২য় প্রক্রিয়া—তৎপর নিংড়াইয়া ৪° ডিগ্রী টোয়াডেল নাইট্রেট্-অব-আমরণের জলে ৬ ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখিবে। ব্লু ব্লাকের জন্ম নাইট্রেট্-অব-আমরণের পরিবর্ত্তে পটাশ-বাইক্রোমেট ব্যবহার করিবে।

তম প্রক্রিয়া:—তংপর ক লিচুণ বা চকের জলে স্থতা ১৫ মিনিট ভিজাইয়া মাথিয়া পরিজার জলে উত্তমরূপে ধুইবে এবং নিংড়াইয়া ভিজা অবস্থায় রং করিবে। ৪র্থ প্রক্রিয়া:—জল ১৬ সের। লগ্উ জ্কাথ (logwood extract) ৭॥০ তোলা, ফাষ্টিক কাথ ৬০ তোলা, সোডা ৩ তোলা, তুঁতে ১॥০ তোলা।

উক্ত জলের সহিত লগ্উড কাথ, সোডা এবং তুঁতে
মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে উক্ত নিংড়ান, ভিজাস্তা ফুটন্ত অবস্থায়
> ঘণ্টা সিদ্ধ করিবে এবং নিংড়াইয়া না ধুইয়া শুকাইবে। তৎপর —
«ম প্রক্রিয়াঃ—

জেড্ব্লাক্ করিতে হইলে ৮০ তোলা হী নাক্ষ এবং ব্রাক্ত করিতে হইলে ১॥০ তোলা পটাশবাইক্রোমেট ২০ সের জলে গুলিয়া তাহাতে উক্ত রঞ্জিত স্তা ২০ মিনিট কাল গুরম অবস্থায় ট্রিট্ করিয়া পরিষ্ণার জলে ধুইবে। তৎপর—৬ঠ প্রক্রিয়া:—

পরিমিত জলে ৩ তোলা সাবান সহ উক্ত স্তা আধঘণ্টাকাল সিদ্ধ ক্রিয়া পুনরায় ধুইবে এবং নিংড়াইয়া শুকাইবে।

প্ৰশাস ও রেশমে লগ্উড ্লাকি (Logwood black on wool & silk):—

কাপাঁদের ভায় হরিতকী বা টেনিক এসিডের জলে ভিজাইয়া রাথিবার কোন প্রয়োজন নাই।

১ম প্রক্রিয়াঃ — ৭॥০ তোলা হইতে ১১ তোলা হীরাকষ, ৩ তেলা হইতে ৪॥০ তোলা তুঁতে এবং ৪ তোলা পটাশবাইক্রোমেট ৩০ সের জলে গুলিয়া, তাহাতে ৴১ এক সের পশম বা রেশম ১॥০ ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিবে এবং পরে নিংড়াইয়া—২য় প্রক্রিয়াঃ ৭॥০ ভোলা লগ্উড ক্রাথ, ৮০ তোলা ফাষ্টিক ক্রাথ, ১০ সের জলে মিশ্রিত করিয়া সেই জলে অনুমান ১ ঘণ্টাকাল গ্রম অবস্থায় স্তা রং করিবে এবং পরে না ধুইয়া নিংড়াইয়া শুকাইবে।

महेवा:-

ভায়লেট আভাযুক্ত কলি রং করিতে হইলে, রংপাত্রে ১॥০ তোলা ফট্কিরি ব্যবহার করিবে।

্লু-ব্লাক বা নীলাভ রং করিতে ১ম প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত উপাদানে করিবে, যথা:—

পটাশ-আইক্রোমেট ২০ তোলা, সালফিউরিক এসিড ১০ তোলা অথবা ক্রীম-অব-টারটার ৪ তোলা এবং অক্সেলিক এসিড ২০ তোলা ৩০ সের জলে উক্ত উপাদান সমূহ গুলিয়া তাহাতে ফুটস্ত অবস্থা: ১ ঘণ্টাকাল ট্রিট করিয়া পূর্ব্বিৎ রং করিবে।

ঘষায় উঠা নিবারণার্থে স্তা রং করিবার পর সাত তোলা তুঁতে জলে গুলিয়া দেই জলে ১৫ মিনিট কাল স্তা ভিজাইয়া রাখিবে।

লগ্উওঁ বাজারে কাথ, ক্রিষ্টাল বা টুকরা অবস্থায় পাওয়া যায়। কাথের ৩ ভাগের ১ ভাগ ক্রিষ্টাল বা টুকরার প্রয়োজন হয়। লগ্উড্ সাধারণতঃ গাঢ় কাল রং করিতে ব্যবহার হইয়া থাকে। অবশু বিভিন্ন মরডেণ্টে বিভিন্ন রং পাওয়া যায়, যথা—

মরতে ভ — এলুমিনিয়াম হইতে বেগুণী, লৌহ হইতে কাল, ভাম হইতে নীল এবং টন হইতে উজ্জ্ল রক্তাভ নীল রং।

মিশ্রিত করিয়া সেই জলে ১৫ মিনিটকাল ভিজাইয়া রাথিবে, কিন্তু লালাভ (reddish) হইলে পুনরায় দাবানের জলে দিদ্ধ করিবে। রেশমের উপরও এই রং হয়। রং প্রণালী ফর্পাদের ভায় কিন্তু পশমের উপর এই রং কদাচিৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

এনিলিন Ash বা পাকা ছেয়ে রং:-

রং-প্রণালী এনিলিন ব্লাকের ভায়। রং এবং অভাভ উপকরণের পরিমাণে মাত্র পার্থা—ছল ২০ সের। পটাশ-বাইক্রোমেট ২ ভোলা। এনিলিন সল্ট ২ ভোলা। হাইড্রোক্রোরিক এসিড ১। ভোলা। সালফিউরিক এসিড ১। ভোলা।

এই প্রণাক (Aged Black):—এনিলিন ব্লাকের এই প্রণালীতে দাধারণতঃ কাপাদ বস্ত্র, থান কাপড়, ছাতার কাপড় প্রভৃতি পাক। কাল রং হইয়। থাকে। এনিলিন দল্ট প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থের জাবণে কাপড় ভিজাইয়া শুকাইবে, তৎপর যে পর্যান্ত না কাপড় গাঢ় সবুজ রং ধারণ করে (১২-২৪ ঘণ্টা) একটি ঘরের ভিতয় আট্কাইয়া রাখিবে এবং ইহাকেই বলে "(Aging)". সালফিউরিক এসিড সহযোগে টিট্ করিলে গাঢ় কাল রং ধারণ করিবে।

১০০ পাউত্ত কাপড় রং করিতে:—

- ৬ পাউণ্ড এনিলিন সন্ট ২ গ্যালন জলে সলিউশন করিবে।
- ২ পাউণ্ড সোভিয়াম ক্লোরেট-৪ পাউণ্ড জলে সলিউশন করিবে
- 8 आंडेन्न जूँ जिया 8 शांडे ख जाता मिनिडेमन कतिरत।
- আউন্স এমোনিয়াম ক্লোরাইড ২ পাউও জলে দলিউশন করিবে।
- ৪ আউন্স এলুমিনিয়াম এ টেটের ১৫⁰ টোয়াডেল দ্রাবণ করিবে। উক্ত সলিউশনগুলি একত্র মিশ্রিত করিবে এবং জল মিশাইয়া

১২০ ডিগ্রী টোয়াডেল করিবে। এই মিশ্রদ্রাবণে কাপ্ত খুব ভাল করিয়া টিট্ করিবে। Paddsng Machine এর সাহায্যে এই রং । ভাল হয়। প্যাভিং এর পর কাপ্ত ১২-২৪ ঘণ্টাকাল ঘরের ভিতর হাওমা লাগাইবে। যথন দেথিবে যে কাপ্ত গাঢ় সব্জ রং ধারণ করিয়াছে তথন কাপ্তের ওজনের শত করা ৬ ভাগ পটাশ বাইক্রোমেট ও ২ ভাগ সালফিউরিক এসিড ২০ গুন জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শেই জলে ৮০০ ৫ উত্তাপে কাপ্ত আধাঘণ্টাকাল টিট্ করিলে কাপ্তের রং উজ্জ্বল ও গাঢ় কাল হইবে। পরে সাবান ও ৫ টাকিরেড অয়েল সহযোগে জিয়া করিবে।

ষ্টী ম র্যাক্ (Steam Black):—এনিলন ব্লাকের এই প্রণালীও কার্পান বস্ত্র রং করিবার জ্বাত্ত ব্যবহৃত হয়। এনিলিন এবং মাত্তাতা দ্রাবণ সহযোগে কাপড় ট্রিট্ করিয়া গুকাইবে এবং ২ মিনিটকাল স্থান, করিলে গাঢ় সবৃদ্ধ রং ধারণ করিবে; তৎপর পূর্ব্বোক্ত পটাশ্বাইকোমেট ও সালফিউরিক এ দিড সহযোগে পূর্ব্ববৎ ট্রিট্ করিলে কাপড় গাঢ় কাল রংএ পরিণত হইবে।

Oxidising Agent-পটাশ বাইকোমেট (K2 Cr2 O7),

শোডিয়ৢৢম বাইকোমেট ($Na_2 Cr_2 O_7$), সালফিউরিক এসিড ($H_2 So_4$), হাইড্রোক্লোরিক এসিড (Hcl) ইত্যাদি।

এনিলিন প্লাক পরীক্ষা (Testing of Aniline Black):-

দঞ্জিত স্তা ২ ডিগ্রী টোয়াডেল ব্লিচিং পাউডারের জলে ডুবাইয়া বাখিলে ব্রাউন রং ধারণ করিবে। সালফার রঞ্জিত হইলে রং সাদা (Bleached) হইয়া যাইবে।

ক্ষেক্টী বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়:-

এনিলিন ব্ল্যাক পাকা বটে, কিন্তু (১) ঘ্যায় উঠা বারণ করা শক্ত, (২) রং করিবার সময় নরম (Tender) হওয়ার থুব বেশী আশঙ্কা,

(১০) ভ্যাট্ জাতীয় রং (Vat Colours)

এই শ্রেণীর রং দর্বাপেক্ষা পাকা এবং দাধারণতঃ কার্পাদভন্তজাত পদার্থ রং করিতে ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই জাতীয় রং উগ্রক্ষার (Strong Alkali) ও দক্ষোচক পদার্থের (Reducing Agents) সাহায্য ব্যতীত দাধারণ জলে গলে না। এই কার্পে এই রং পশম ও রেশমের উপর কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় ভ্যাট ২ শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—(১) ইণ্ডিগো ভ্যাট (Indigo Vat) এবং (২) এন্থ্রাকুইনোন ভ্যাট (Anthraquinone Vat).

ইণ্ডিগো ভাটি প্রস্তুত করিবার বছবিধ প্রণালী আছে তন্মধ্যে দেশী নীল ভাটি, হীরাক্ষ ভাটি, দস্ত। ভাটি, হাইড্রোসালফাইট ইত্যাদি ভাটিগুলির প্রচলন বর্ত্তমান ক্রতিম ভাটি প্রণালী বাহির ইওয়ার পূর্ব্বে খুবই বেশী ছিল; কিন্তু এই ভাটে একমাত্র নীল রংই হইয়া থাকে। (১) নীল ভ্যাট (Indigo Vat) (ক) দেশী নীলেৱ ভ্যাট প্রস্তুত ও রং প্রণালী :— ইহাকে বলে Fermentation Vat.

একটি জালা মাটতে গুলদেশ পর্যন্ত প্তিয়া তাহাতে ৩ মণ জল, ৩ দের সাজিমাটি ও আধাসের কলিচ্ণ (slaked lime) দিয়া ২ দিবস পর্যন্ত প্রত্যহ ৩।৪ বার নাড়িয়া দিবে। পরে উহাতে দৈড় পোয়া নীল (Indigo) ঘষয়া, দেড় পোয়া কলিচ্ণ এবং দেড় পোয়া সাজিমাটি মিশাইবে। এই অবস্থার ৩।৪ দিবস প্রতিদিন ৩।৪ বার করিয়া নাড়িবে। তৎপর পুরাতন নীলের ভ্যাট হইতে ৫ সের আন্দাজ গাদ (sediment) আনিয়া উক্ত জালাতে মিশ্রিত করিবে। প্রত্যহ ৩।৪ বার করিয়া নাড়িতে নাড়িতে সপ্তাহকাল মধ্যে যথন জলের বর্ণ ময়্রক্সী রং ধারণ করিবে এবং জলের উপরিভাগে নীল রংএর ফেণা জমিয়া থাকিবে, তথন বৃঝিবে যে রংএর ভ্যাট, ব্যবহারোপ্রাগী হইয়াছে।

চূণ অথবা সাজিমাটি কম হইলে জলের গন্ধ মিঠা হইবে এবং বেশী হইলে এমোনিয়ার গন্ধ বাহির হইবে। শীতকালে রংএর জালার চারিদিকে ঘুটের আগুন দিলে রংএর জল সহজে ব্যবহারো-প্যোগী হয়, তানা করিলে সময় সাপেক্ষ, কিন্তু কোনক্রমেই জ্লের উত্তাপ যেন ৫০°৫ এর বেশী না হয়।

জালায় হতা বং করিবার পর, পরবর্ত্তী দিবস যে পরিমাণ হতা রং করা হইবে তদনুসারে নীল, সাজিমাটি ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। সাধারণত: আধাপোয়া নীলে /১। সের হতা গাঁচ রং করা হয়। আধাপোয়া নীলের সঙ্গে এক পোয়া সাজিমাটি, এক ছটাক কলিচ্ণ, এবং আধাপোয়া গুড় মিশ্রিত করিতে হয়। একটি

মাত্র জালায় বেশী পরিমাণ স্থতা খুব সহজে এবং অল্ল সময়ের মধো
গাঢ় রং করা কঠিন, অতএব প্রয়োজন অনুসারে ৮।১০টা জালা পর
পর সাজাইয়া মাটিতে পুতিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে নীলের
জল প্রস্তুত করিবে ১ম জালা হইতে ২য় জালায় নীল বেশী
থাকিবে, এইরূপ ১০ম জালায় সর্বাপেক্ষা বেশী নীল থাকিবে। সর্ব্বদা
স্মরণ রাখিবে যে নীলের পরিমাণ অনুসারে অন্তান্ত উপাদানের পরিমাণও
বেশী হইবে।

হতা প্রথমে ১১ম জালায় রং করিয়া নিংড়াইয়া হাওয়া লাগাইয়া ২য় জালায় রং করিবে, এইরূপে রংএর গাঢ়তা অনুসারে, প্রয়োজন হইলে ১০ম জালা পর্যান্ত রং করিতে করিতে আসিতে হইবে।

সর্বশেষে নিংড়াও, হাওয়া লাগাও, ধোও এবং শুকাও। নীল রং আর এক উপায়ে খুব কম খরচে এবং অল সময়ের মধ্যে করা যায়; কিন্তু রং বেশী স্থায়ৗ হয় না; তথাপি বাজারে ইহার প্রচলন বেশী, যথা—

হতা প্রথমে ডাইরেক্ট জাতীয় কাল, ব্লু অথবা লাল রং করিয়া ২।৩টি জালায় পর পর রং করিলেই অতি সহজে গাঢ় নীল রং ধারণ করিয়া থাকে। নীলরঞ্জিত হতার চাক্চিকা বৃদ্ধি করিবার জন্ম মেথিলিন ব্লু, মিথিল ভায়লেট ইত্যাদি যে কোন বেসিক রং দারা পরিশেষ ক্রিয়া করিতে হয়।

খে) হীরাক্ষ-ভাটি (Copperas Vat) প্রস্তুত গুরুৎ প্রণালী ঃ—

একটি ভাটে ১মণ ১০ সের জল রাখ। নীল ২া। সের, হীরাকষ ৭া। সের এবং কলিচূণ ১ সের একসঙ্গে জলে গুলিয়া ৬০ ° C অর্থাৎ হাত সহ্য করিতে পারে না এইরূপ গরম করিয়া উক্ত ভাটে ঢাল। এই ভ্যাটে যথেষ্ট পরিমাণে গাঁদ জমিবে, তাহা মাঝে মাঝে তুলিয়া ফেলিবে। এই অবস্থায় ২০ দিন রাথিয়া দিলে যথন জলের বর্ণ হরিদ্রাভ অর্থাৎ ময়ুর্কগ্রী দেথাইবে, তথন ভাহাতে হতা ডুবাইয়া রং করিবে।

(গ) দেন্তা-ভাটে (Zinc Vat) প্রস্তাত ওরং প্রকালী: —
 একটি ভাটে ০ মণ জল রাথ। নীল এক পোয়া, দন্তাগুঁড়া
আধাপোয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া উক্ত ভাটে ঢাল। কিছুকাল
পরে ভাটের জল যথন হরিদ্রাভ অর্গ্রাৎ ময়ুরকন্ত্রী রং ধারণ করিবে
তথন হীরাক্ষ-ভাটের হাায় ভাহাতে ত্তা রং করিবে। এই ভাাটে
গাঁদ কম থাকে।

বাজারে নীল রংএর পরিবর্ত্তে তাঁয়েমিন পিওর ব্লু, ডায়েমিনোজেন ব্লু, ডায়েমিন এজে। ব্লু, ইত্যাদি কয়েকটা ডাইরেক্ট রং দারা হতা রং করিয়া তুঁতে বা পটাশ-বাইক্রোমেট দারা পরিশেষ ক্রিয়া (after treatment) করিয়া বিক্রেয় হইতেছে, কিন্তু ইহারা কেহই নীলের আয় পাকা নয়।

(ঘ) হাইড়োসালফাইট্ ভাটি, প্রস্তুত ওরং প্রনালী:-

এই ভ্যাটের নীচে কোন গাঁদ জমে না, নীল খুব কম পরিমাণে
নষ্ঠ হয় এবং ভ্যাট, সহজে নষ্ট হয় না। অতি অল্প সমুয়ের মধ্যে
নীল সন্ধৃতিত (reduce) করিয়া রং ক্রিভে এই হাইড্রোসালফাইট্ ভ্যাট্ই শ্রেয়ঃ। সাধারণতঃ নীল রং করিতে স্তা একট্ তামাটে রং ধারণ করে, কিন্তু এই ভ্যাটে তাহাও হয় না

এই ভ্যাট প্রস্তুত করিতে নীল্ল, কষ্টিক সোড়ী, সডিয়াম হাইড্রো-সালফাইট ইত্যাদি দারা প্রাকৃতি ষ্টক, ভ্যাট তৈরী করিতে হয়; পরে ঐ ষ্টক্-ভাট্ ইইতে পরিমাণ মত নীলের জল অপর জালায় কিম্বা পাত্রে আরও জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে। এই পাত্রে জলের পরিমাণ অনুসারে ক্ষিক লোডা সলিউশন এবং স্ডিয়াম-হাইড্রোসালফাইট্ পাউডার ব্যবহার ক্রিবে।

ষ্টক, ভ্যাট, (Stock Vat):-

নীল সোয়া সের ঘষিয়া ১ মণ জলে মিশ্রিত করিবে এবং তাহাতে সোয়া সের কষ্টিক সোড়া সলিউশন (৪০০ ডিগ্রী টোয়াডেল) অথবা আধাসের ক্রিষ্টাল এবং তিন পোয়া সড়িয়াম-হাইড্রোসালফাইট্ পাউডার মিশ্রিত করিবে। আড়াই পোয়া এমোনিয়া মিশ্রিত করিলে খুবই ভাল ফল পাওয়া বায়। উক্ত ইক্-ভাট্ হইতে পরিমাণ মত নীলের জল পৃথক পাত্রে লইয়া কি প্রকারে রং-দ্রাবণ প্রস্তত হয় তাহার প্রণালী, বথা—

ষ্টক্-ভাট্ হইতে ১০ তোলা নীলের জল লও, তাহাতে ৮ তোলা দিবদ্ উষ্ণ জল ও ৮ তোলা কষ্টিকদোড়া সলিউখন (২⁰ ডিগ্রী টোয়াডেল) মিশাও। তারপর ভাহাতে ১ তোলা স'ডয়াম—হাইড়োসালফাইট্ পাউডার মিশ্রিভ করিয়া ৪০ তোলা জল মিশাও। তৎপর অল্প গরম করিয়া তাহাতে স্থতা রং করিবে। পরে নিংড়াইয়া কিছুঝাল শুণ্ডিয়া লাগাইয়া সামান্ত এসিটিক এসিডের জলে ধৌত করিয়া নিংড়াইয়া শুকাইবে।

(২) এন্থা কুইনোন, ভ্যাট্ রং (Anthraquinone Vat Colours)

এই শ্রেণীর রং বলিতে Indanthrene, Caledon, Cibanone ইত্যাদি ট্রেড, নাম দিয়া যে বিভিন্ন কোম্পানী ইয়েলো, অরেঞ্, ব্রাউন, গ্রাণ, ব্লু, ইণ্ডিগো, ভায়লেট্ইত্যাদি বহু রকমের রং বাহির করিয়াছে তাহাই বুঝায়। এই সমস্ত রং Synthetic Dyes. বিগত विতীয়ু মহাযুদ্ধের পর বাজারে B. A. S. F. Companyর সুপরিচিত " ইন,ডানথি ণ্নামীয় রং এর তুস্থাপ্তা হেতু সমপ্র্যায়ের রং বিভিন্ন কোপাণী যার যে ট্রেড্ নামে বাজারে প্রচলন করিয়া আসিতেছে, তাহার তালিকা, ষ্থা-

<u>ট্রেড,বাম</u>

কোম্পাণীর নাম

हैन , जानिथ न (Indanthrene)

कांनिष्णान (Caledon) ভানভোগিণ (Sandothrene)

मिरात्नान (Cibanone)

টিনোন ক্লোরিণ (Tinon Chlorine)

কারবান ্থি ণ্ (Carbanthrene)

সোলান্ থি ণ (Solanthrene)

প্যারাডোন (Paradone)

धन्थ क्रेरनानः (Anthrequinone)

ছুরিণ ডোণ্ (Durindone)

ভূরেণতি ব্ (Durenthrene)

হাইডুণ (H drone)

এলগল (Algol)

রং প্রণালী সকলেরই ইন্ডানিধিণ্(Indanthrene) রংএর অনুরূপ। এই রং পূর্বে কাদা বা পেষ্ট (paste) অবস্থায় পাওয়া যাঁইত।

বর্ত্তমানে পাউডার অবস্থায় পাওয়া যায়। কার্পাদ তন্তর উপর থুব পাকা ও স্থন্দর স্থন্দর নানা প্রকার রং করিতে এই ইন.ডানথিণ, ক্যালিডোন প্রভৃতি টে ভ ্নামের অহুর্গত রং সমূহই বাজারে শীর্ষস্থান

B. A. S. F.

I. C. I.

Sandoz

CIBA.

Dupont

Nacco.

Franc Colour

L. B. H.

I. C. I.

L. Cassela

Bayer

অধিকার করিয়াছে। ইহাও নীলের গ্রায় সাধারণ জলে অন্তবনীয়। একমাত্র কষ্টিকসোডা ও সভিয়াম হাইড্রোসালফাইট্ (Reducing Agetns) সহযোগে সফুচিত (reduced) হইয়া জলে দ্রব হয়।

রং করিবার পূর্ব্বে কোরা-হতা ধোওঁয়ার প্রণালী, যথা—১০ তোলা
নিকল BX, আইজিপন্টি অথবা টা কিরেড অয়েল এবং ১০ তোলা
ক্ষিক সোডা ১ মণ ১০ সের ফুটন্ত জলে মিশ্রিত করিয়া ভাহাতে ১০
পাউও বা ৫ সের কোরা-হতা ১৪ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে পরিকার
জলে ধুইয়া লইবে।

কোরা-হতা সাধারণতঃ তাড়াতাড়ি জলে ভিজে না, ভজ্জন্ত নিকল BX, আইজিপন্টি অথবা টার্কিরেড অয়েল ব্যবহার করিয়া থাকে। এমব ব্যবহার না করিলেও যে না হয় তা নয়। ইহাদের ব্যবহারে কোরা-হতা জলে দেওয়া মাত্র ভিজে, সমভাবে সিদ্ধ হয়, কোমল হয় এবং হতার রং উজ্জ্ল দেখায়।

ইন্ডানখি, রংএর শ্রেণী বিভাগ এবং প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্গত রংএর নামের তালিকা ও তাহাদের ভাাট্ দাবনের বর্ণ %—

ইন ভানপি বং সাধারণতঃ তুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা -- > নং প্রণালীর অন্তর্গত এবং ২নং প্রণালীর অন্তর্গত। প্রায় ইন ডানি প্র রংই ভাটি - জাবণে পৃথক রং দেখার, কিন্তু রং করিবার পর যথন স্তার হাওরা লাজান হর অথন সন্তিয়াম-হাইড্রোসালফাইট উভিয়া যার, ফলে প্রকৃত রংটী আন্তে আন্তে স্তার উপর দৃষ্ট হয়।

^{*}Reducing Agents—অর্থাৎ বাহারা Oxigen এর পরিমাণ কমাইয়া হাইড্রেজেনের পরিমাণ বৃদ্ধিকরে।

১নং প্রনালীর অন্তর্গত ইন্ডান্থিন, বংয়ের তালিকা ও তাহাদের যার যার ভাটি , দাবনের বর্ণ:-

রংএর নাম।

রংএর ভাাট্ প্রস্তুত হওয়ার পর ভাাট্ দ্রাবণের বর্ণ।

इन.	ডান থি •	্ ইয়েলো জি, ই, পাউডার	অণিভ
	ঠ	পিন্ধ বি পাউডার	इ ल्एम
	ক্র	রবিন আর পাউডার	भव्रा नीन
0	ক্র	রু আর এস, এন্ পাউডার	मौन
	ঐ	ব্লু আর, এদ এন, টী পাউডার	नौन
	ক্র	রু বি, সি, এদ্এবং বি, সি পাউডার	नौल ु
	\$	নেভি ব্লু জি পাউডার	नीव
	\$	ব্রিলিয়াণ্ট ভায়লেট ৪ আর পাউডার	नीन
	ক্র	ব্রিলিয়াণ্ট ভায়লেট ৩ বি পাউডার	नील 💮
	3	ব্রিলিয়াণ্ট ভারলেট আর, আর পাউডার	নীল
	9	ব্রিলিয়াণ্ট গ্রীণ, জি, জি পাউডার	গাঢ় নীল
	রংএর নাম। রংএর ভ্যাট প্রস্তুত হ		ট প্ৰস্তুত হত্তমার
পর ভ্যাট ্রোবণের বর্ণ।			
			19

नीन ইন্ডানিথিণ বিলিয়াট গ্রীণ্ ৪ জি পাউডার আসমানী ব্ৰিলিয়াণ্ট গ্ৰাণ্ বি পাউভার ब व्यानिख छीन् ব্রিলিয়াণ্ট অরেঞ্জ জি, আর পাউডার ঐ नाए नीय অলিভ গ্রীণ্বি, পাউডার 9 গাঢ লাল ঐ াকী জি, জি, দি পাউডার গাঢ় বেগুনি ডার্ক ব্লু বি, ও পাউডার कें

২ নং প্রণালীর অন্তর্গত ইন ডান্থি । রং এর তালিক। ও তাহাদের যার যার ভাাট্ দ্রাবনের বর্লঃ—

त्र क्त नाम।

রংএর জল প্রস্তুত হওয়ার পর

ভাটি জাবণের বর্ণ।

ইন ভানথি ণ্ইয়েলো ০ জি, এফ্পাউডার অলিভ 3 গোল্ডেন অরেঞ্জ জি, পাউডার गारकनी ক্র গোল্ডেনু অরেঞ্জ ৩ জি, পাউডার श्लारमधे बाडेन 3 ব্রিশিয়াণ্ট অরেঞ্জ আর, কে পাউড়ার नान रहे जायरनहे 9 ব্রাউন ত জি, টি, পাউডার नानए बाडेन ब ব্রাউন বি, আর পাউডার रन (मर्छ बाछन 9 অলিভ ০ জি, পাউডার ব্রাউন 3 ত্রাউন আর পাউডার नानएं बार्डन \$ গ্রে বি, জি পাউডার মেরুল ব্রিলিয়াণ্ট ভায়লেট আর, কে; পাউডার লালটে ব্রাউন 3

২ নং রং প্রাণালী— ১০ পাউও বা ৫ সের স্থভার জন্য—

> জল কৃষ্টিক সোডা (ক্রিষ্ট্রাল) লবণ (common salt) *স্ডিয়াম হাইড্রোসালফাইট

২া৷ মণ ২০ তোলা

৪০ ভোলা

२० इट्रेंट ७० ट्वाना

डेक्ट य कान हेन डान्धिन दश

॥॰ তোলা হইতে ১০ তোলা (রংএর গাঢ়তা অনুযায়ী)।

মনোপল সোপ বা মেথিলেটেড স্পিরিট রংএর সমান।

*হালক। রং করিতে হইলে হাইড্রোসালফাইট এর পরিমাণ আরও কম দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু, ১৫ তোলার কমে হয় না। ১ ও ২নং রং প্রণালীর মধ্যে পার্থকা, য়য়া—

২নং রং-প্রণালীতে ভ্যাটের জল অপেকাফত গরম একটু কম হইবে। কৃষ্টিক দোভার মাত্রা কম এবং লবণ প্রয়োগটা এইস্থলে অধিকন্ত। অভাত প্রক্রিরা সমন্তই ১নং রং-প্রণালীর ভার, যথা--জল গরম কর, কষ্টিক সোডা মিশাও, লবণ মিশাও। পৃথক পাত্রে অল পরিমাণ গরম জলে মনোপল সোপ গুলিয়া তাহাতে বং পেট ্বা কাদা করিয়া তাহাতে আরও গরম জল মিশ্রিত করিয়া বেশ পাতলা করিয়া নেকড়ায় ছাঁকিয়া উক্ত ভাাটে ঢাল। তৎপর ভাাটের জল নাড়িবার ু সঙ্গে সভিয়াম হাইড্রোঁসালফাইট্ আন্তে আন্তে মিশাইবে। এখন বেশ করিয়া কাঠি ধারা নাড়িতে থাক যে পর্য্যস্ত রং দ্রাবণ প্রস্তুত না হয়। প্রস্তুত হইলে ৬০° ডিগ্রী ভেডাপে স্থতা ১ ঘণ্টাকাল ট্রিট্ কর তৎ**প**র নিংড়াও, হাওয়া লাগাও, ধোও এবং দোডা দাবানের জলে সিদ্ধ করিয়া পুনরায় পরিছার জলে ধুইয়া নিংড়াইয়া গুকাও।

ইন্ ডাম্থিণ্ মিশ্র রংএর করেকটী ফরমুলী ১০ পাউও বা ৫ সের স্তার জ্ঞ -

১। ইন্ডানথি গ্থাকী:-

शा मन ২ তোলা हैन ्छानिथ् न ् वांछेन जि ৸৽ তোলা जे चात्रक्ष जि जे बू कि, मि, छि । তোলা ২০ ভোলা কষ্টিক সোডা ২০.৩০ ভোলা मिष्याम शहर्षामानकारे है.

২। ইন্ডানথি ব ্ধানি ঃ–

शायन

ইন্ডানথিণ, ইয়েলো ০ জি, এফ্ ৯ তোলা ঐ ব্রিলিয়াণ্ট গ্রীণ, বি > ट्वांना ক্ষিক সোডা ২০ তোলা সভিয়াম হাইড্রোদালফাইট্ * ২০০০ তোলা ০। ইন্ডান্থিল সোণালী মুগা ঃ-জল २॥ मन ইন্ডানথিণ্ গোল্ডেন অরেঞ্জ ৩ জি ১॥ ভোলা ঐ ব্রাউন ৩ জি, টী ১ তোলা ক্ষিক সোডা ২০ তোলা সোভিয়াম হাইড্রোসাফাইট্ ২০ - ৩০ তোলা ুলবুণ (common salt) ८० (डाना ৪। ইন্ডানথি, ব্রাউন মুগা:-क्न रा मन हेन छानथि ग् वाउन जि, जि, २ जिला के जि. विष् > ভোলা কষ্টিক সোডা ২০ ভোলা मिष्याम हाहे (क्षामानकाहे हैं ২০-৩০ তোলা न्दल (common salt) ৪০ তোলা

ইন্ডানথি বাং প্র করেকটী জ্ঞাতব্য বিষয়

১। ইন্ডানথি এ বিলিয়াট পিল্ল আর, ইন্ডানথি এ বিলিয়াট
পিল্ল বি, ইন্ডানথি এ পিল্ল ০ বি, এফ এবং ইন্ডানথি এ ম্যাজেটা বি
এর রং জাবন প্রস্তুত করিতে প্রথমে ১০ সের খুব ফুটন্ত জলে অর্দ্ধিক
কষ্টিক সোডা এবং সম্যক সভিয়াম হাইড্রোসালফাইট্ মিন্তিত করিয়া
ভাহাতে রংএর পেন্ট্রা কাদা যথানিয়মে নেকড়া ধারা ছাঁকিয়া

মিশাইবে এবং দ্রাবণটা প্রস্তুত করিবে। রংএর জল প্রস্তুত হইলে উহাদের প্রত্যেকেরই ভ্যাট্ দ্রাবণের বর্ণ হল্দে হইবে। ইত্যবসরে শ্রুবশিষ্ট ২মণ ১০ সের জল একটা পৃথক পাত্রে হাত সহ্ পায় এইরূপ গরম কর এবং তাছাতে অবশিষ্ট কষ্টিক সোডা ঢালিয়া দাও। অল্ল পরিমাণ সডিয়াম হাইড্রোসালফাইট্ও তাহাতে মিশাও। সর্বশেষে উক্ত ২০ সের জলের রং দ্রাবণটা এই পাত্রে আনিয়া ঢাল এবং উত্তমরূপে নাড়িয়া দাও। কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া যথা নিয়মে

- ২। ইন্ডানগ্রিণ্ রং করিতে রং-পাত্র লৌহ, কার্চ্ বা মৃত্রিকা নিশ্মিত হওয়া উচিত। পিতল এবং, তামার পাত্রে রং করিলে রং খারাপ হইবে।
- ত। ২ তোলার কম ইন্ডানথি । রং (৫ সের স্তার জন্ম) বাব-হার করিলে সভিয়াম হাইড্রোসালফাইট্ ২০ হইতে ৩০ তোলা না দিয়া ২০ হইতে ১৫ তোলা দিলেও চলিতে পারে।
- ৪। হাওয়া বা জল সংস্পর্শে সভিয়াম-হাইড্রোসাফাইটের শক্তি
 কমিয়া য়ায়, অতএব ইহা খুব সাবধানের সহিত মুথ বন্ধ করিয়া
 হাওয়া বা জল না লাগিতে পারে এইরূপ ভক্না ও ঠাওা জায়গায়
 রাথা উচিত।
- ৫। অসাবধানতাহেতু সভিয়াম হাইড্রোসালফাইট্ বা কষ্টিক সোভার

 *শক্তি যদি কৃমিয়া যায় তবে রং সয়ুচিত (reduce) হইয়া দ্রব হইকে না
 অর্থাৎ ভ্যাটের উপরিভাগে ফেণা ভাসিবে না এবং ভ্যাট্-দ্রাবণের বর্ণ
 বেই রংএর স্কেপ হওয়া উচিত তাহাও হইবে না। যদি কথনও এই

 শবস্থা ঘটে তবে সভিয়াম হাইড্রোসালফাইট্ কিছু েশী মিশ্রিত করিও।

6

যদি তাহাতেও ভাট্ডবণের বর্ণ পরিলক্ষিত না হয় তবে অল্প পরিমাণ ক্ষিক সোডা গুলিয়া আন্তে আন্তে নাড়িতে নাড়িতে মিশাইবে।

- ৬। বং করার পর স্তা নিংজাইয়া, না ধুইয়া, কিছুকাল হাওয়া
 লাগাইয়া, যদি পুনরায় অলপরিমাণ সম্ভিয়াম হাইড্রোসালফাইট, জলে
 মিপ্রিত করিয়া সেই জলে কিছুকালের জন্ত ডুবাইয়া রাখা ষায় তবে রং
 অধিকতর গাঢ় হয় এবং কোন কোন স্থানে রং অসমান ভাবে ধরিয়া
 থাকিলে ভাহাও সমান হয়।
- ৭। রং করিবার পর হতা হইতে হদি ভাড়াভাড়ি কৃষ্টিকসোডা ভাড়াইতে হয় তবে রঞ্জিত হতা দাফফিউরিক এসিডের জলে কিছু কাল ভিজাইরা রাখিলে হতা হুইতে ক্ষার পদার্থ সম্পূর্ণরূপে দুরীভূত হয়। প্রতি ২০ গ্যালন বা ২॥০ মণ জলে ১৫ হইতে ৩০ ভোলা এসিড মিশাইবে। কিন্তু হতায় যদি এসিড অংশ বর্ত্তমান থাকে তবে হতা অতি অল্প সময়ে নরম হওয়ার আশহা, অতএব এইত্থল সর্ব্বশেষে সোডা ও সাবানজলে সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া লওয়া একান্ত প্রয়োজন।
- ৮। ইন্ডানথিব বিলিয়াণ্ট অরেঞ্জ আর, কে এবং ভারলেট আর, কে রং করিতে যথা নিয়মে রং গুলিয়া যদি নিয়মিত পারিমাণের বিগুন পরিমাণ লবণ মিশ্রিত করিয়া ঠাওা অবস্থায় রং করা যায় ভবে রং অপেক্ষাকৃত গাঢ় হয়।
- ১। হাল্কা রং করিতে যদি অসমান (uneven) হয় তবে ঠাঙা অবস্থায় (অবগ্র যথা নিয়মে রং গুলিয়া লইবার পর) স্তা ভ্যাটের মধ্যে দিয়া আস্তে আস্তে গরম করিবে এবং প্রতি ২০ গ্যালন জলে ৮ তোলা পেরিগ্যাল্ও মিগ্রিত করিয়া তাহাতে রঞ্জিত স্তা কিছুকাল ট্রিট, করিবে।

১০। পূরাতন রংএর জল পুনরায় ব্যবহার চলে। নিয়মানুসারে একই জাবণে ৩।৪ বার রং করার পর আর রং করা উচিত নয়। দ্বিতীয়বার রং করিতে পুরাতন রং জাবণে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি মিশ্রিত করিবে —

১নং বং. প্রণালীর অন্তর্গত ইণ্ডানপিব ভাটে — কষ্টিকসোডা ৮ হইতে ১২ তোলা।

সভিয়াম হাইড্রোসালফাইট্ > হইতে ৩০ তোলা (রংএর গাঢ়তা অনুযায়ী)।

े हेन जिन्हा वर (किका वर जाि) > रहेल > % कम।

क्षे (गाह वर जाि) > रहेल २ ० % कम।

मानावन मान-वर्धव ममान।

২নং রং-প্রণালীর অন্তর্গত ইন্ডানথি ন্ ভ্যাটে— ক্ষিকসোডা ১০ হইতে ১১ তোলা।

সজিয়াম হাইড্রোসাল্ফাইট্—২০ হইতে ০০ তোলা।
ইন্ডানিগুল্রং (ফিকারং ভাটে) ১০ হইতে ১৫% কম।
এ , (গাঢ় রং ভাটে) ১৫ হইতে ২০% কম।
মনোপল সোপ—রংএর সমান।
লবণ—পূর্বের ১০ অংশের ১ অংশ।

- ১১। ইন্ডানথিব ব্লু রং করিবার পরই যদি ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া দেওমা হয় ভাহাতে রংএর উজ্জলতা বৃদ্ধি পায়।
- ১২। ইন্ডানিপ্রিণ্ পাউডার রংকে পেই বা কাদায় পরিণত করিতে মনোণাল সোপ ব্যবহার করে, কিন্তু তাহার পরিবর্তে মেথি-লেটেড্ স্পিরিট ব্যবহার করিলেও চলে।

১৩। ভ্যাট্ জাতীয় কাল (Black) রং করিতে /১ এক সের স্তার জন্ম রং ৮ তোলা, কষ্টিক ২৪ তোলা, হাইড্রোসালফাইট ১০ — ১২ তোলা, জল ২০ সের (দ্রাবণের উত্তাপ ৬০-৭৫ °८), রং করিবার পর স্তা গাঢ় গ্রীণ দেখাইবে। পরে ব্রিচিং পাউডারের ঠাণ্ডা দ্রাবণে আধঘণ্টাকাল ট্রিট করিলে কাল-রং ধারণ করিবে। তংপর ঠাণ্ডাজলে ধৌত করিয়া সামান্ত এসিড বাথে ট্রিট করিয়া প্নরায় পরিকার জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইবে।

১৪। রং বাথের সঠিক উত্তাপ সর্বাদা যাহাতে সমান থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাথিয়া রং করিবে।

১৫। রেশম ও পশমে ভাটি রং করিতে বাথ খুব কম ক্ষারয়ক্ত করিয়া বাথে Protectol or Glue ব্যবহার করিতে হয়। রং প্রণালী—জল ১০০ গ্যালন, কষ্টিক ১৯ পাউগু, প্রটেক্টল ১ পাউগু, হাইড্রোসালফাইট্ ১ পাউগু, গ্রবারসণ্ট ২০ পাউগু উত্তাপ ৫০°৫. কার্পাসের মত রেশম রং করিয়া নিংড়াইয়া এসিড বাথে ট্রিট্ করিয়া হাওয়া লাগাইয়া জলে ধুইয়া সাবানকাচা করিয়া শুকাইয়া লইবে।

পশমের বেলায় ৮.ºc উত্তাপে हे घन्छ। काल मिक्त कत्रित्व।

করেকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্যালিডোন রংএর নাম ও রং দ্রাবনের উত্তাপ—

রু—5G 800, R 800, R, c 800; Dark B. M. 800, রং দাবণের উত্তাপ 60°•c

গ্রীণ,—জেড্ গ্রীণ, 2G 800, 3B 800, B 800 (উন্থাপ 45°c —50°) R. C. 800—রং জাবণের উত্তাপ ৬০° c. ইয়েলো— 5G 600, G.N.800(উত্তাপ 60°c)

শবেন্ধ — ক্যালিডোন — গোল্ডেন G, 2R T, Brill. 4 R (উত্তাপ60° c.)
খাকী — ক্যালিডোন — 2G 800 R 300 (উত্তাপ 60° c)
ভাউন — ক্যালিডোন — G 800, G G 800, R 800, R T 800
F F R 800, ডার্ক 6 R 300, S. B. R 800, Dark 5 R 800,
(উত্তাপ 45° c)

ভায়লেট—ক্যালিডোন—Brill. R.600, (উত্তাপ 45°c), Brill R800 (উত্তাপ 60°c)

ক্যালিডোন মিশ্র রংএর ক্রেকটী ফরমুলা

Je পাঁচদ্যের স্তার জতা,—

- ্য। Jade green × N ৩ ভোলা, yellow 5 G১ই ভোলা, কষ্টিক দোদ্ধা ৩০-৪০ ভোলা, হাইড্রোসালফাইট ৩০-৪০ ভোলা। (প্যারট গ্রীণ্)
- ২। Brown G G ৩ তোলা, Golden orange 3G ১ই তোলা, ক্ষিক সোডা ৩০ তোলা, হাইড্রোসালফাইট ৩০—৪০ তোলা। (মুগা রং)
- ও। Golden orange 3G ২ তোলা, Durindon Pink F F হৈ তোলা, কৃষ্টিক শোডা ৩০ তোলা, হাইড্রোসালফাইট ৩০—৪০ তোলা। (টাপা রং)
- ৪। Brown S.B.R ২ তোলা, Durindon Pink F. F ই তোলা, কৃষ্টিক সোডা ৩০-৪০ তোলা, হাইড্রোসালফাইট্ ৩০-৪০ তোলা। (সাফ্রং)।

প্রতিনটে ১০০ পাউগু সূতা রং করিবার জ্ন্য ভ্যাট রংয়ের কয়েকটি ফরমুলা–

1st. Lot-Caledon Jade Green 2 G 2100 1 lb.
10 oz. Caustic 10 lbs. Hydros 3 lbs.

2nd. Lot-Colour 1 lb. 8 oz. Caustic Soda 5 lbs. Hydros 3 lbs.

3rd. Lot-Colour 1 lb. 8 oz. Caustic Soda 5 lbs. Hydros 3 lbs.

1st. Lot—Caledon Blue 2R 800 21 lbs. Caustic 12 lbs. Hydros 4 lbs.

2nd. Lot-Colour 2 1 lbs. Caustic 6 lbs. Hydros 4 lbs.

3rd. Lot-Colour 2 1/4 lbs. Caustic 6 lbs. Hydros 4 lbs.

Ist. Lot—Caledon Dark Blue 2R 800 2 lbs.

Caustic 12 lbs. Hydros 3 lbs.

2nd. Lot-Colour 2 lbs. Caustic 5 lbs. Hydros 3 lbs.

3rd. Lot-Colour 2 lbs, Caustic 5lbs. Hydros 3 lbs.

1st, Lot—Caledon Purple 4 R 11/2 lbs. Caustic 10 lbs. Hydros 3lbs.

2nd. Lot-Colour 11 lbs. Caustic 5 lbs. Hydros 3 lb.

3rd. Lot—Colour 11 lbs. Caustic 5 lbs. Hydros 3 lbs lst, Lot—Durindon Pink F. F. 40 1lb. Caustic 8 lbs. Hydros 3 lbs.

2nd Lot-Colour I lb. Caustic 5 lbs, Hydros 3 lbs.

3rd, Lot-Colour I lb. caustic 5 lbs. Hydros 3 lbs.

আই সি আই কোম্পানীর এন্থাকুইনোন্ ভাট্ প্রনালী —

রং শতকরা ৩ ভাগ, T.R. oil ৩ ভাগ, কাইক ১৩° ভাগ, সোডিয়াম হাইড্রো সালফাইট্ ৮ ভাগ, জল ২০ গুন, জাবণের উত্তাপ ৬০° с. সময় ৪৫—৬০ মিনিট রং + T.R. oil এ একটি পেষ্ট, প্রস্তুত কর, তাহাতে গরম জল মিশাও

+ ক্ষিক সোডার ই অংশ + আরও গরম জল, উত্তাপ ৬০° с

+ হাইড্রোসালফাইট্ এর ই অংশ। এখন ১০—১৫ মিনিট কাল

অপেক্ষা কর। তংপর বাদবাকী ক্ষিক সোডা ও সোডিয়াম

হাইড্রোসালফাইট্ রং পাত্রে মিশাও, উত্তাপ ৬০° с. রং পাত্রে

উক্ত রং জাবণের কিছু কিছু করিয়া ঢালিয়া ঢালিয়া ভাহাতে স্তা

রং কর। Level dyeing এর জন্ম রং জাবণ অল্ল ২ মিশাইয়া

স্তা রং করিতে হয়। olive, Brown, orange, প্রভৃতি রং করিতে

শতকরা ২৫—৩০ ভাগ লবুণ (Nacl) অথবা গ্রবার সল্ট (Nag so)

১৫ মিনিট রং করার পর মিশ্রিত করিতে হয়।

উক্ত কোম্পানীর ভুরিন ডোন ভাটে প্রালী—
রং প্রণানী একই, কিন্তু এই ক্ষেত্রে রং পাত্রেই সমন্ত রং, কষ্টিক
সোডা এবং হাইড়োসালফাইট্ মিশ্রিত করিয়া ৮০০ ৫ উত্তাপে রং
দাবণ প্রস্তুত করিয়া ছাকিয়া লইয়া পুনরায় সামান্য কষ্টিক ও
হাইড্রোজ মিশ্রিত করিয়া রং করিবে। সময় একটু বেশী প্রয়োজন
রং বাথের উত্তাপ ৩০০ এর নীচে না আসে।

ইণ্ডিগোসল (Indigosols)

ইহা সহজে জলে দ্রব হয়। কাপনিস, রেশম, ক্রিম রেশম ও পশম রঞ্জিত হইয়া থাকে।

কার্পাস, ব্রেশম ও ক্রতিম বেশম রং প্রণাক্ষী—
শতকরা কেন ত ভাগ যে কোন ইণ্ডিগোদল রং, রং এর ৫ ভাগের
১ বাং অংশ দেভিয়াম নাইট্রাইট্ সহযোগে কাপড় বা স্তা ট্রিট্
করিয়া শুকাও এবং ঠাণ্ডা অবস্থায় প্রতি ১০০ ভাগ জলে ২ ভাগ
দালফিউরিক এসিড জাবণে ট্রিট, করিলেই রং ফ্টিয়া বাহির হইবে।

আৰু একটি ফ্রমুলা-ইণ্ডিগোসল ডাবণে ট্রিট্করার পর ১০০০ ভাগ জলে ২০—৪০ ভাগ ফেরিক ক্লোরাইড, ২০ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও ২০ ভাগ লবণ মিশ্রিত করিয়া স্থতা বা কাপড় ট্রিট করিবে।

পশ্ম রং করিবার ফরমুলা—ইণ্ডিগোদল রং পরিমাণ মত, পশমের ওজনের শতকরা ৪ ডাগ এশিটিক এসিড, ৩ ভাগ ফরমিক এসিড, ১০ ভাগ গ্রবার সল্ট সহ যোগে 🕏 ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিবে। পরে ঐ রং জাবণে ২ ভাগ সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিয়া আরও है ঘণ্টা সিদ্ধ করিবে। পরে ঠাণ্ডা অবস্থায় ইণ্ডিগোসলের ওজনের ৡ অংশ সোডিয়াম নাইট্রাইট্ ছারা > মিনিট কাল ক্রিয়া করিবে, পরে সালফিউরিক এসিডেরি মৃত্ দ্রাবণে (১০০ ভাগ জলে ২ ভাগ এসিড) ৩৫° ৫ উত্তাপে ৪৫ মিনিট কাল িট্ট করিয়া রং ফোটান হয়।

কয়েকটি Indigosol রং এর নাম, যথা—

Indigosol Pink IR Extra, Violet AZB, O, OR, HB, AZG, Green 1B ইত্যাদ।

সোলেডন (Soledon)

কার্পাদের উপর হালকা রং করিতে এবং রেশম রং ক্রিতে এই ভ্যাট্জাতীয় রং বিশেষ উপযোগী। এই গ্রুপে Soledon Jada green একটি বিশেষ স্থপরিচিত রং। রং প্রণালী—প্রয়োজন মত রং, কার্পাদের ওজনের শতকরা ২০ ভাগ গ্রবার সন্ট অথবা ১০ ভাগ শ্বণ জলে শিশ্রিত করিয়া তাহাতে কিছুকাল ঠাণ্ডা অবস্থায় ট্রিট করিয়া ই ঘণ্টা কাল মধ্যে ৬০°c উত্তাপ বৃদ্ধি করিবে, এবং ঐ উত্ত'পে আরও हे ঘণ্টা কাল রং করিবে। পরে নিংড়াইয়া নিম জাবণে ট্রিট করিবে—১০০ গ্যালন জলে ১০ পাউগু সোডিয়াম নাইট্রাইট্ মিশ্রিত করিয়া এই দ্রাবণে ৩০° ে উত্তাপে ই ঘণ্টা ডিট্ করিবে। পরে ১০০ গালন জলে ১০ পাউও

সালফিউরিক এসিড ছারা একটি জাবণ তৈয়ার করিয়া ঐ জাবণে স্তা ঠাণ্ডা অবস্থায় ১০ মিনিট কাল টুট্ট্ করিয়া ধুইয়া সাবান কাচা করিয়া শুকাইবে। এই গ্রুপের ইয়েলো এবং ব্রাউন রং করিতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে রং করার পর সোডিয়াম নাইট্রাইট্ জাবণের পরিবর্ত্তে নিয় লিখিত জাবণ ছারা ৬০°৫. উত্তাপে ট্রিট্লু করিয়া লইবে—১০০ গ্যালন জলে ১০ পাউণ্ড বাইজোমেট-অব-পটাশ ও ১০ পাউণ্ড সালফিউরিক-এসিড। এই শ্রেণীর রং ছারা পশম ইণ্ডিগোস্থার ন্যায় রং করিবে—কেবল মাত্র বং জাবণে এসিড দিবে না।

১। রঞ্জিত হতা সোভিয়াম-হাইড্রোদালফাইট্ ছারা ট্রিট্ করিলে রংএর হঠাৎ পরিবর্ত্তন ঘটবে; কিন্তু নিংড়াইয়া হাওয়া লাগান মাত্র পুনরায় প্রকৃত রং ধারণ করিবে ।

ই। নমুনাটী Sodium Hydrosulphite and Sodium Hydroxide সলিউশনে গরম করিলেই প্রায় রংহীন হইবে। রংএর জল দ্বারা ফিল্টার পেপারে দাগ ফেল এবং হাওয়া লাগাও। আধাঘণ্টার মধ্যে যদি রং ফিরিয়া না আসে তবে Dilute Hydrogen Peroxide সলিউশনে ট্রিট্ করিবে; তবু যদি রং ফিরিয়া না আসে, বুঝিবে Vat Colour নয়। রং যদি ফিরিয়া আসে তবে বুঝিতে হইবে যে ইহা Vat Colour.

ন্যাপথল বা ত্রেনথল (Napthol or Brenthol Colours)

ইহাকে AZO অথবা Developed Colour বলে। এই জাতীয় রং ভারা কার্পাস, পাট, করের ইত্যাদি রং করা যায়; কিন্তু সাধারণতঃ কার্পাস (cotton) রং করিতেই ইহা বেশী বাব্দুত হইয়া থাকে। অতি জন্ম সমর্যে এবং কম পরিশ্রমে পাকা রং করিতে ভাপথল বা ব্রেনথল রংই বাজারে সর্বাপেক্ষা বেশী আদর পাইয়া থাকে। এমন কি, বহু মিল ও ফ্যাক্টরীতে বর্ত্তমানে এই রংই সর্ব্বোচ্চন্থান অধিকার করিয়া বিসিয়াছে। গ্রীণ, অর্থাৎ সর্ক্র রং ভিন্ন যে কোন রং এই শ্রেণীর রং হইতে পাওয়া যায়। রং প্রণালীটী খুবই সহজ এবং স্কুলর, এক রকম ম্যাজিক বলিলেও অত্যক্তি হয় না। এই রং সোডা, সাবান, প্রসিড, এমনকি ব্লিচিং-এও পাকা, কিন্তু আলোতে আন্তে আন্তে ফিকা হইয়া থাকে। তাপথল ও ব্রেনথল একই জিনিষ—বিভিন্ন কোম্পাণীর—তাই, নামে মাত্র পার্থকা।

এই বং করিতে মাত্র ছুইটা পাত্রের প্রয়োজন। ১ম পাত্রে আপথল অথবা ত্রেনথলের জল, ২য় পাত্রে ডেভেলপিংস্টু অথবা Baseএর জল থাকিবে। ধোওয়া, নিংডান, ভিজা হতা প্রথমে আপথল অথবা ত্রেনথলের জলে ডুবাইবে। ইহাকে Impregnation বলে। তংপর নিংড়াইয়া দিতীয় পাত্রে ডেভেলপিংসট অথবা Base এর জলে ডুবান মাত্র হং ধারণ করিখে। ইহাকে বলে Developing.

গ্লাপথল ও ব্রেনথল এবং ডেভেলপিং সন্ট ও Base বছবিধ। নিমে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন তালিকা দেওয়া গেল।

ন্যাপথল ও ব্ৰেন্থলের তালিকা (List of Naphthols & Brenthols)

= বেন্থ্ৰ A.S A.S গ্রাপথল M.N A.S-B.S=বেনথল **সাপথ** A.N A.S-3.0% বেনথল গ্ৰাপথ ল A.S-R.L = (3) P.A **गा**পথল A.S-S.W = (बनथन B.N **গ্রাপথ**ল A.T A.S-G = ব্রেন্থল गांभधन F.O A.S-B.G = (अन्थन **গাপথ**ল D.A A.S-B.R = বেনথল গ্রাপথল G.T A.S-T.R = (बन्धन গাপথল F.R A.S-O.L = ব্রেন্থল **গ্রাপথ**ল R.B A.S-S.R = ত্রেনথল গ্ৰাপথল B.T A.S-L.B = (3) গ্ৰাপথ ল A.S-G.R = (बन्धन N.G **গ্রাপথল** = বেনথল O.T A.S-D গ্রাপথল A.S- S.G গু পথল A.S-E = (बन्धन B.B जी नेथं न M.A A.S-L.T = ত্রেনথল গ্রাপথল A.S-I.T.R গ্রাপথল

ডেভেলপিং সল্ট ও ডেভেলপিং বেছের তালিকা

(List of Developing Salts) (List of Developing Bases)

कां हे हायाना मन्दे—G.C

ফাষ্ট অরেঞ্জ সল্ট-G.C

काष्ट्रे वारत्व मन् हे-G.R

काष्ट्रे व्यद्भक्ष मर्न् हे— R

कां छे अात्रात्वरें मन् रे-G.G

कां छे कांत्र (न है - R,

कां है त्रिष्ठ मन् हे—G. G.

कां हे त्राष्ठ मन्दे—G. L.

ফাষ্ট রেড সল ট-B.

ফাষ্ট রেড সল্ট-R. L,

कांष्ठे त्रिष्ठ मन् हे—R. C.

काष्टे ज्ञू मन् छे—B.

काष्टे ब्रू मन्छे-B. B.

काष्ट्रे व्रु मन् हे—R. R

फाष्टे ब्लाक मन्डे-K.

काष्ट्र कित्र मन उ-V. Conc

कां हे कति इ मन् हे—L. B.

कार्छ नार्लि मन् हे—G. B

द्धनर्थन काष्ट्रे हैरप्रत्ना G. C. Base

जिन्थन कार्ड जात्र G. C. Base

त्वनथन कार्ष्ट चारत्र G. R. Base

বেনথল ফাষ্ট অরেঞ্জ G. Base

खनशन काष्ट्रे स्नात्रालि , G.G. Base,

'खनथन , फांडे स्नांत्र लिए R. C. Base

जिनथन कां है अंतरन है G. C. Base

ব্ৰেন্থল ফাষ্ট রেড G. L. Base

ব্রেনথল ফাষ্ট রেড B. Base

বেনথল ফাষ্ট রেড K, B. Base

ব্রেনথল ফাষ্ট রেড R. C. Base

বেনথল ফাৰ্ট বু B. Base,

. বেনথল ফাষ্ট ডার্ক ব্লু B. Base

বেনথল ফাষ্ট বড়ডো G. P. Base

ব্ৰেনথল ফাষ্ট গার্ণেট G. Base

বেনথৰ ফাষ্ট গাৰ্ণেট G.B.C. Base

বর্ত্তর ট্রেড ্নাম "ফাষ্ট" স্থলে "ি ট্রভাসোল" ও চলিতেছে त्यमन "काष्टे हेरब्राला-मन्हें, G, C" ऋत्न जिल्लामान हेरब्राला मन्हें G. C

পৃথক পৃথক ন্যাপথলের সঙ্গে পৃথক
পৃথক ডেভেলপিংসল্ট সংযোগে যে বিভিন্ন
প্রকার রং ধারণ করিয়া থাকে তাহার
তালিকা:-

- >। इन्प्रिक कमना = ज्ञानशन व वम् + काष्ट्रे अदबक्ष-मन्वे कि मि।
- ু २। লালটে কমলা = ভাপথল এ এম । + ফাষ্ট অরেঞ্জ-সল্ট জি আর।
- ०। कमना = ग्रांभथन ध धम्-कि + कृष्टि वष्टा-मन्छे कि नि।
- 8। উজ্জ্ব হল্দে = তাপ্থল এ এস্ জি + ফাষ্ট স্থারলেট্-সল্ট—
 জিজ জি।
 - ৴৫। সবুজে হল্দে=ভাপথল এ এস্—জि+ফার ইয়লো-সল্ট— জি সি।
 - ७। नानए इन एम = ग्रानथन ध धम जि + काहे त्रिष्ठ-मन हे वि।
 - १। इन् (मारे नान = जानेशन व वम् + काहे स्रात्रानि नारे नारे नारे
 - ্ ৮। উজ্জ্বল লাল = ভাপথল এ এস ।
 এবং ভাপথল এ এস —
 বি এস্ (সমভাগ)
 - २। नीलां जान = ग्रांभथन () प्रम् विश्व + कां हे स्वाद्र ति जात २०। উद्धन नान = ग्रांभथन () प्रम्— ७ प्रम् + कां हे (त्रष्ठ मन्दे— जात नि।
 - ১১। উজ্জ্ব नान = ग्रांश्यन ध धम, वि धम, + कांष्ठे कात्र स्वि -मन्दे जात ।
 - ১২। টোকিরেড=তাপথল এ এস — বি ও (২ ভাগ) এবং তাপ-থল এ এস — আর এল (১ ভাগ)

+ काष्टे अ। तत्नि - भन्छे - आत

6

- ১৩ উজ্জল টাকিরেড = তাপথল এ এস্ —টি আর + ফাই রেড-সলট —টি মার।
- / > 8 । नील = ग्रांभथन ध धम् + काष्टे ह्यू मन हे— वि अथवा वि वि।
- ✓ ১৫। চকলেট = ভাপথল এ এম + ফাট বড়ডো সলট্ জি পি।
 - ১৬। চকলেট = ग्रांभथन এ এम हि चात्र + काहे त्रिष्ठ-मन् हे वि।
 - ং । চকণেট (খয়েরী)=ভাপথল এ এদ্—বি ও+ফাষ্ট খড়ডো দল্ট—জিপি।
 - ১৮। গার্ণেট (কাল্চে থরেরী)= তাপথল এ এস্ট আর + ফাষ্ট বড়ভো সল্টে —জি পি।
 - ু ১৯। গাওটে (কাল চে ধয়েরী) = লাপথল এ এদ —এদ. ডব, লিউ + ফাষ্ট বড়ডোল্সল, উ—জিপি।
- र॰। (मक्रन = ज्ञानथन व वन् —वन् छव्निछे + कांहे (त्रष-नन् छे —िक वन्।
- ৪২১। কাল = ভাপথল এ এম টি আর + ফাষ্ট ব্লাক সল ট কে।
- ্ ২ । কাল (সবুজে) = গ্ৰপথল এ এদ ,—এদ , জি + ফাষ্ট রেড-সল ট -বি
- ২৩। কাল = ভাপথল এ এদ্—এদ্ আর + ফান্ট রেড-দল্ট—বি ব্রং প্রাক্তান জ্ঞান

পূর্ব্ববর্ণিত তালিকা হইতে রং অনুযায়ী তাপথল ও ডেভেলপিং সুলুট স্থির করিবে।

১৯ পাতে — যে কোন গ্রাপথল অথবা ত্রেনথল ২ তোলা। কষ্টিক নোডা (ক্রিষ্টাল) ১ তোলা। মনোপল সোপ ১ তোলা (অথবা টার্কিরেড অয়েল ২ তোলা)। গরম জল ১॥০ সের। ঠাণ্ডাও জল ৪॥০ সের।

ক্ষিকসোডা অল্প পরিমাণ গরম জলে গুলিয়া তাহাতে গ্রাপথল এবং মনোপল সোপ বা টাকিরেড অয়েল মিশ্রিত করিয়া একটি পেই. বা কাদা প্রস্তুত করিবে। তাহাতে উক্ত ১॥ সের গরম জল আন্তে আন্তে ঢালিবে ও নাজিতে থাকিবে। যথন দেখিবে যে স্থাপথল উত্তম্বরূপে গলিয়াছে তথন উক্ত আ সের ঠাণ্ডা জল তাহাতে মিশ্রিত করিয়া স্থাপথলের জল ঠাণ্ডা করিবে এবং এই অবস্থায় ইহাতে ধোণ্ডয়া, নিংজান, ভিজা একসের স্তা ৫ মিনিট হইতে ১০ মিনিট কাল ট্রিট্ করিয়া নিংড়াইয়া ভিজা অবস্থায়ই ঝাড়িয়া বিতীয় পাত্রে ডুবান মাত্র রং ধারণ করিবে।

১ম পাত্রে যে কোন ভাপথল করা হতার রং হরিদ্রাবর্ণ দেখাইবে, কিন্তু একমাত্র ভাপথল এ এদ —জি থাকিলে হতায় কোন রং দৃষ্ঠ হইবে

হত্র পাত্রে—যে কোন ছেভেলপিং সল্ট ৬ তোলা। লবণ (common salt) >৫ তোলা। গরম জল আধ্সের। ঠাণ্ডা জল

ডেভেলপিং দল্ট প্রথমে আধদের গরম জল আন্তে আন্তে ঢালিয়া গুলবে, ভংপর তাহাতে উক্ত /৪॥ দের ঠাঞা জল ঢালিয়া ১৫ তোলা লবণ মিশ্রিত করিবে এবং এই অবস্থায় উক্ত ১ম পাত্রের স্থাপৎল করা স্তা ইহাতে ড্বাইবে, দেখিবে যে স্তা ড্বানমাত্র ম্যাভিকের স্থায় রং ধারণ করিরাছে। এই পাত্রে স্তা ২।১ মিনিট রাখিয়া নিংড়াইয়া, পৃথক পাত্রে দাবানের জলে দিদ্ধ করিয়া পরিক্ষার জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া নিংড়াইয়া শুকাইবে। স্থাপথল রঞ্জিত স্থভায় ক্ষারজ্যতীয় পদার্থ থব বেশী থাকে, অতএব রং করার পর রঞ্জিত স্থভা মা তোলা তাইড্রোক্রোরিক এসিড ১০ দের জলে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কিছুকাল ড্বাইয়া রাখিয়া পরিক্ষার জলে ধৌত করিয়া দর্মণেয়ে ২॥ তোলা সাবান ও ১ জে'লা সোডা সহ জলে সিদ্ধ করিয়া প্রস্থায় পরিক্ষার জলে ধুইয়া নিংড়াইয়া শুকাইলে ভাল হয়।

বেশী পরিমাণ স্থতা রং করিতে অপুরাপর রংএর ভায় একবারে
সমস্ত স্থতা রং না করিয়া প্রতিবারে আধ্দের বা ১ পাউও করিয়া
স্থতা ভাপথল কর এবং ১ পাউও করিয়া ডেভেলপ্ কর।

রং প্রধালী—১০ সের মূতার জন্য। ন্যাপথলের জন্য গুইটী পাত্রের প্রয়োজন যথা—

১ নং পাত্ৰে > क नः शाख যে কোন ন্যাপথৰ যে কোন ন্যাপথল অপবা ব্রেনথল ১৪ তোলা। ১ অথবা ব্রেনথল ১৬ তোলা। কষ্টিকসোডা ২ ভোলা। কষ্টিক গোডা ০ ৮ তোলা। মনোপল সোপ ২ তোলা। मताशन मान ৮ তোলा। क्त्ररमनिष्टाहेष् २ जाना। क्त्ररमनिष्टाहेष् ৮ जाना। ১॥ দের। গ্রম জল গরম জল भा दमत्र। ঠাণ্ডা জল া সের। ठी छ। जन া। সের।

যথানিয়মে উক্ত ১নং এবং ১ক নং পাত্রের স্থাপথল অথবা ব্রেনথলের জল প্রস্তুত কর। তৎপর ১ক নং পাত্র হইতে প্রতিবারে একপোয়া বা আধ পাউণ্ড স্থাপথল অথবা ব্রেনথলের জল আনিয়া ১নং পাত্রে মিশাও এবং আধ্দের বা ১ পাউণ্ড করিয়া স্থা ১নং পাত্রে ন্যাপথল অথবা ব্রেনথল কর। এইরূপে ২০ বারে ২০ পাউণ্ড বা ১০ দের স্তা ন্যাপথল বা ব্রেনথল করা হইবে। এখন এই ন্যাপথল বা ব্রেনথল করা স্তা ভাল করিয়া নিংড়াইয়া ডেভেল্প্ করিবার জন্য প্রস্তুত্র রাখ।

এখন ডেভেলপের জনা লুইটী পাত্রের প্রয়োজন বংগ-

২ নং পাত্র ২ক নং পাত্র বে কোন ডেভেলপিং সল্ট যে কোন ডেভেলপিং সল্ট ৬ তোলা ৫৪ ভোলা। গরম জল ১ সের। ঠাণ্ডাজন ৪॥ সের ঠাণ্ডাজন ৪ সের। লবণ ১৫ ভোলা। লবণ ২৭ ভোলা।

ব্ধানিয়্মে ২নং এবং ২ক নং পাত্রের ডেভেলপিংসলটের জল প্রস্তুত কর। তৎপর ২ক নং পাত্র হইতে প্রতিবারে একপোয়া বা আধপাউও ডেভেলপিংসলটের জল আনিয়া ২নং পাত্রে মিশাও এবং উক্ত গ্রাপথল বা ব্রেনথল করা স্তা হইতে আধসের বা ১ পাউও করিয়া স্তা লইয়া ২ নং পাত্রে ডেভেলপ্ কর। এইরপে ২০ বারে ২০ পাউও বা ১০ সের স্তা ডেভেলপ্ কর। এইরপে ২০ বারে ২০ পাউও বা ১০ সের স্তা ডেভেলপ্ করা হইবে০ তৎপর পূর্বের্গ লিখিতমতে এসিড এবং সাঝানের জলে উত্তমরূপে গ্রহয়া শুকাইবে।
প্রাক্ত পৃথক ব্রেন্থাকের সহিত পৃথক পৃথক প্রকা বিভিন্ন রং প্রার্গ করিয়া থাকে তাহার তালিকা—

ব্রেন্থল — A. S. এর সহিত—অরেঞ্জ Base G.C.=
কমলা, স্কারলেট্ G. G.=Orange Red, স্কারলেট্ R.C = লাল, ৹
Red K.B = লাল, রেজ G.L = লাল, রেজ B = মেরুণ, বড়ডোG.P =
চকলেট্, গার্ণেট্ G. B. C. = চকলেট্, ব্লু বি = নীল।

ব্রেন্থল A. N. এর সহিত—অরেঞ্জ G. R=লাল, রেড G. L=মেরুণ, রেড B=চকলেট, রুড়ো G. P=চকলেট, গাণেট G. B. C.=চকলেট, রু B=নীল।

ব্রেন্থাল A. T. এর সহিত ইয়েলো G. C.— হলুদ।
ফারলেট্ R. C= হলুদ, ফারলেট্ G. G. = হলুদ, রেড B ৹ চাঁপা,
বড়ডো G.P = চাঁপা।

ব্দেশ্বন — B. N. এর সহিত স্থারণেট্ G. G. = Orange Red, কারলেট্ R. C. = লাল, রেড K. B. = লাল, রেড G. L = চকলেট, व प्राप्ता G. P. = हकरनि है, शार्त है G. B. C = शाह हकरनि , ब्र B = नीन, व्यवश्र G. C. = कमना, व्यवस्थि G. C = नान ।

্বেন্থল – A. S. + M. N. এর সহিত স্বারলেট্ R. C = উজ্জ্ব লাক

ভাপথল ও ব্রেনখন একই জনিয় — আই সি আই কোম্পাণী
ভাপথলকেই ব্রেনথন নামাকরণ করিয়া বাজারে প্রচলন করিতেছে
মাত্র। ব্রেনথন দারা রং করিতে ১ম পাত্রে Impregnation
এবং ২য় পাত্রে সল্ট দারা ডেডেলপিং এই উভয় প্রক্রিয়াই অনুরূপ
ভাপথলের ভায়; কিন্তু ভাপথল অথবা ব্রেনথন দারা ১ম পাত্রে
I npregnate করার পর যদি ২য় পাত্রে সল্টের পরিবর্তে Base দারা
Dəvelop করিতে হয়, তবে সেই Base Bath প্রস্তুত প্রণালীটী পৃথক,
কারণ ব্রেনথন ফান্ট কলার Base সল্টের ভায় সাধারণ জলে দ্রবনীয়
নয়। যে কোন ভাপথল অথবা ব্রেনথন করা হতা Base দারা
রঞ্জিত হইবার জভ Base শুলিকে হাইডোক্লোরিক এসিড ও
সোডিয়াম-নাই ট্রাইট দারা Diazotise করিয়া লইতে হয়। ইহাকে
"Base Bath," "Coupling Bath" অথবা "Dlazotised
Bath" বলে।

Bree Bath প্রস্ত প্রপালী →

'>•০ তোলা স্থার জন্ম—

বে কোন ফাষ্ট কালার Base ৩ তোলা
হাইড্রোক্লোরিক এমিড ৩ তোলা
সোডিয়াম নাইট্রাইট্
থলুমিনিয়াম সালফেট্
লিপ্রাম এ সিটেট্
৩ তোলা

সোডিয়াম এ সিটেট্
১ তোলা

উক্ত Base রং এবং Hydrochloric Acid অল পরিমাণ ঠাণ্ডা জলে গুলিবার পর উহাতে আরও ঠাণ্ডাজন মিশ্রিত কর, এবং এই পাত্রে সোডিয়াম-ন।ইট্রাইট ্গোল। জল অনবরত নাড়িতে নাড়িতে আন্তে আন্তে মিশাও এবং তৎপর ১৫-২০ মিনিটকাল settle কর অর্থাৎ অপেক্ষা কর। এইরূপে Diazotisation এর ক্রিয়া সমাপণ হইলে Base Bath এর অভিরিক্ত হাইড্রোক্লোরিক এসিড দুরীভূত করিবার জন্ম সোডিহ্রাম এসিটেট্ মিশ্রিত করিবে। এই Bath টী অনেক সময় সুর্য্যের আলোতে অকর্ম্মত হইতে পারে আশহায় ইহাতে এজুমিনিহ্রাম সালফেট, ব্যবহার করিতে হয়। এই বাণ সর্বাদা ঠাণ্ডা রাখিবে, প্রয়োজন বোধে ইহাতে বরফও দিতে পার। এই দ্রাবণে হতার ওজনের ১৫ গুন জল থাকিবে। তাপথল অথবা ত্রেনথল করা হতা অর্থাৎ Impregnated yarn উত্তমরূপে निः एंडिया अनि विनय Bise Bath এ & मिनि वेकान चिंठे, कतिया রং Develop করিবে। তৎপর পূর্ব্বোক্ত সলটে রঞ্জিত হতার ভাষ সাবানের জলে ধুটয়া শুকাইবে। বেশী পরিমাণ সূতা রং করিবার প্রপালী স্থাপথলের স্থায়।

দ্ৰন্থীৰা :-

ু। Impregnation Bathএ স্তার ওজনের ১০-১২ গুন জলের প্রয়োজন!

২। তাপথল বা ত্রেনথল এবং ডেভেলপিংসল্ট বা Bese এর পরিমাণ বাজারের চাহিদা অনুসারে কমবেশী করা যায়।

৩। গ্রাপথল বা ত্রেনথলের জল ২।> দিন রাথা ষায়, কিন্তু সল্ট বা Base এর জল মাত্র > দিনের বেশী থাকে না।

- ৪। স্তা তাপথল বা ব্রেনথল করিয়া যদি দলে দলে ডেভেলপ করা হয় তবে ফরমেলডিহাইড না দিলেও কোন ফতি হয় না, কিন্ত তাপথল বা ব্রেনথল করিয়া হতা যদি অনেকক্ষণ রাখিয়া দিতে হয়, তবে ফরমেলডিহাইড দিতেই হইবে।
- ে। স্তা সল্ট ছারা ডেভেলপ্ করিতে আরম্ভ করার ঠিক প্রবিষ্ত্রতে লবণ মিশাইবে, বেশী আগে মিশাইও না।
- ৬। তাপথলরঞ্জিত স্তা সোদ্ধা ও সাবানের জলে T, R.
 া নিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ 'করিয়া ধৌত করা বিশেষ প্রয়োজন,
 নতুবা রং তেমন স্থায়ী হয় না এবং ঘষায় উঠিও বারণ হয় না।

জলে প্রথম সোজা দিয়া গর্ম করিতে হয়, তাহাতে একটা ফেনা উপরে ভাসিয়া উঠিবে, সেই ফেনা তুলিয়া ফেলিয়া তাহাতে সাবান দিবে, নচেৎ সাবানের শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে।

বর্ত্তমানে সাবানের সঙ্গে সোভার পরিবর্ত্তে আই-জি-ইপান্ টী (Igepon T) অথবা ডাস্থ্রেজ্যোপান, এ (Diazopon A) ব্যবহার করে, ইহাতে ঘষায় উঠা বারণ হয় এবং রং উজ্জ্বা ও কোমল হয়। (পরিমাণ —১০ সের স্তার জন্ম ১০ হইতে ২০ তোলা আই জি ইপান, তী, ডাস্থেজ্যোপান, এ, lcipol Brilliant oil অথবা Lissapol.)

বৰ স আখ্যান্ত্র ধোলাই ও মারসেরাইজিং (Bleaching & Mercerising.)

কার্পাস পোলাই (Cotton Bleaching)

ু কার্পাদ হিত্রে ও বস্ত্রে কোরা অবস্থায় সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ময়লা পদার্থ (impurities) থাকে, যুথা -মোম ও চর্বিজাতীয় পদার্থ (cotton wax and fatty substances), পেক্টিক এসিড, এল-বুমেন, তৈলাক্ত পদার্থ, মাজ্জাতীয় পদার্থ, কুদ্র কুদ্র তুলার বীজ, ছুখের সরের মত একটা রঙ্গিন পদার্থ (natural colour) ইত্যাদি। धांनाई वा तर कतिवांत शृद्धि मांछा ও मावान बाता एंडा मिक्र कतिया धुरेमा न ७मा रम्। जाराज आम ममल ममनारे नृतीकृत रहेमा थाक । ইহাকে বলে Scoruing; কিন্তু তুধের সরের মত প্রাকৃতিক রঙ্গিন পদার্থ টা (natural colour) থাকিয়াই যায়। ইহাকে তুলিতে পারিলেই হতা वा वस कृत्मत्र मक धव् धव्य नामा हहेग्रा थार्क अवर हहारकहे वरन "পোলাই বা রিচিৎ বাকেমিকিৎ (Chemicking)। কার করিবার পর রজকেরা ভিজা কাপড় রোদে ঘাদের উপর বিছাইয়া রাধিয়া মাঝে মাঝে জলের ছিটা দেয়। ইহাতে ঘাস ও স্থারশির বুগা ক্রিয়ায় অর্থাং ভাজন নামক গ্যাসে কাপড়গুলি ক্রমে ক্রমে সাদা হইতে থাকে। এই প্রণালীতেও কাপড় ছধের মত ধব্ধবে সালা হয়। ৰতক্ষণ ন। ধৰ্ধৰে সাদা হয় ততক্ষণ মাঝে মাঝে কাপড়গুলি উল্টে পাল্টে

দেয় এবং জলের ছিটা দিতে থাকে। এই প্রণালীতে বাসের সম্পর্ক আছে বলিয়া ইহাকে Grass Bleaching বলে। কিন্তু আমি এখন যে ব্লিচিং সম্বন্ধে বলিতে চাই অর্থাৎ যাহার জন্ম ব্লিচিং" কথার উৎপত্তি হইয়াছে, সেই ব্লিচ্ করিতে ব্লিচিংণাউড়ার বা ক্লোরাইড,-অব-লাইম এর প্রয়োজন। এই ক্লোরাইড,-অব-লাইম হইতে আমরা ক্লোরিণ পাই, সেই ক্লোরিণ জলের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আবার লবণক্ষার ও অয়জানে বিভক্ত হয়। এই অয়জানই হতা বা বস্ত্রকে ধব্ধবে পরিছার (Bleach) করিয়া থাকে। পটাশ-পারমেলানেট, হাইড্রোজেন পারক্সাইড, সোডিয়াম-পারক্সাইড্ ত্যোদি ছারাও ফার্পান ধোলাই হইতে পারে; কিন্তু থরচ অত্যন্ত বেণী। স্বতরাং ক্লোব্লিলা ক্লিচ্ইং ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্লোরিল ব্লিচিৎ—> দের হতা।

১ম প্রক্রিয়া—Scouring—১৫ ভোলা সোডা, ৭॥ ভোলা কৃষ্টিক-সোডা, ৭॥ তোলা টার্কিরেড অয়েল অথবা ৩৬ তোলা নেকল DX পরিমিত জলে গুলিয়া, জলের শক্তি ১॥° হইতে ২° ডিগ্রী টোয়াডেল স্থির করিয়া ভাহাতে হতা ও ঘণ্টাকাল স্থাসিক্ষ কর। সিদ্ধ করিবার সময় হতা যেন সর্বাদা জলের নীচে থাকে; কারণ ঐ অবস্থায় হতার যে অংশ বাতাসের সংস্পর্শে আসিবে সেই অংশই নরম হওয়ার বিশেষ সন্তাবনা। তারপর—

বয় প্রক্রিয়া—ঠাণ্ডা জলে হতা উত্তমরূপে ধৌত করিবে এবং ক্ষার সম্পূর্ণ রূপে দ্রীভূত করিবার জন্ত ১° ডিগ্রী টোয়াডেল হাইড্রোক্লোরিক অথবা সালফিউরিক এসিড দ্রাবণে ১ ঘণ্টা কাল প্রো-সাওস্থার করিয়া জলে ধৌত করিবে। ত্য প্রক্রিয়া—> হইতে ১॥° ডিগ্রী টোয়াডেল ব্লিচিংপাউডারের জলে স্থতা ৬ হইতে ১২ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখ। ইহাকে বলেও Chemicking, ব্লিচিং পাউডারের পরিবর্ত্তে গোডিয়াম হাইপো-ক্লোরাইট, ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৪ থ প্রক্রিয়া—ব্লিচিংপাউডারের জল হইতে স্তা তুলিয়া আনিয়া নিংড়াইয়া পরিফার জলে উত্তমরূপে ধৌত কর। তারপর -

ধ্ম প্রক্রিয়া—১° ডিগ্রী টোয়াজেল সালফিউরিক এসিড অধবা হাই-ভ্রোক্রোরিক এসিজের ঠাণ্ডা জলে আধ ঘণ্টাকাল হতা ভুবাইয়া রাথিয়া প্ররায় পরিষ্কার জলে উত্তম্ব্রূপে ধৌত কর। ইহাকে Souring বলে। ইহার উদ্দেশ্য হতা হইতে ক্লোরিণ এবং লাইম দ্রীভূত করা।

৬ঠ প্রক্রিয়া—ভারপরেও যদি ক্লোরিণের গন্ধ বর্ত্তমান থাকে ভবে পরিমিত জলে ৭॥ তোলা সোভিয়াম থারোসালফেইট্ (এন্টিক্লোর) গুলিয়া ভাহাতে হতা ১৫ হইতে ৩০ মিনিটকাল ট্রিট্ করিয়া পরিকার জলে উত্তমন্নপে ধৌত করিবে। ভারপর—

ুণম প্রক্রিয়া—১৫ তোলা সাবান জলে গুলিয়া গ্রম অবস্থায়
সামান্য একটু নীল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে স্তা ১৫ হইতে
২০ মিনিটকাল সিদ্ধ করিয়া পরিষ্ণার জলে উত্তমরূপে ধুইয়া
নিংড়াইয়া রোদে গুকাইবে। টিন্টিংএর জন্য মেথিলিনব্ল, প্রশীয়ানব্র,
আল্ট্রামেরাইন্ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

রিচিংপাউজার জলে ভিজাইয়া রাথিয়া উপরের স্বচ্ছ জল ব্যবহার
 করিতে হয় । রি চংপাউজার টাট্কা হওয়া উচিত। হাওয়া লাগিলে
 রিচিংপাউজারের শক্তি কমিয়া য়ায়।

ক্লোরিণ ব্লিচিংয়ের দ্বিতীয় প্রণালী

কৃষ্টিক সোভার পরিবর্ত্তে চূণের জলে ৬-১২ ঘণ্টা কাপড় সিদ্ধ করিবে। ১০ সের কাপড়ের জন্য আধাসের চূণের প্রয়োজন।

উত্তমরূপে কাপড় ধৌত করিবার পর ১° ডিগ্রী টোয়াডেল হাইড্রোক্রোরিক জাবণে ১ ঘণ্টাকাল কাপড় ডুবাইয়া রাখিবে ইহাকে বলে "লাইম লাওহার (Lime Sour), উত্তমরূপে ধৌত করিবার পর শতকরা ৪ ভাগ সোডার জলে কাপড় ৪।৫ ঘণ্টা থোলাপাত্রে প্ররায় সিদ্ধ করিবে—ধুইয়া ১° ডিগ্রী টোয়াডেল হাইড্রোক্লোরিক এসিড জাবণে ডুবাইয়া রাখিয়া উত্তমরূপে ধুইবে তৎপর পূর্বের ন্যায় ৪র্থ, ৫য়, ৬য় ও ৭ম, প্রক্রিয়াগুলি করিবে ব

বেশী পরিমাণে কার্পাদ হতা বা কাপড় আকারে ধৌত ও ধোলাই করিতে "কিন্তার অ্যান্সিন" ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তুলা আকারে কার্পাদ ধৌত, ধোলাই বা রং করিতে যে ম্যাদিন ব্যবহৃত হয় ভাষাকে 'প্রবার অ্যান্ডার অ্যান্সিন" বলে।

সত্কিতা: — ত্তাবা কাপড় ক্লারে সিদ্ধ করিবার সময় বেন বাতাসের সংস্পর্শে না আসে। কথনও ২০ টোয়াডেলের বৈশী বিচিং পাউডারের জলে ভিজাইয়া না রাথা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় না রাথা। কথনও বিচিংগ্রের জলে ত্তা গ্রম না করা। বিচিং ও এসিড ক্রিয়ার পর উত্তম রূপে ধৌত করা।

এরিড বর্ত্তমান থাকিলে মুখেদিলে টক লাগিবে এবং নীল লিট্মাস কাগজ দিলে লাল বর্ণ ধারণ করিবে। ক্ষার বর্ত্তমান থাকিলে মুখে দিলে তিক্ত অথবা ক্যায় লাগিবে। ক্ষার বর্ত্তমান থাকিলে লাল লিট্মাস কাগজ দিলে নীল বর্ণ ধারণ করিবে। ক্লোরিণ থাকিলে গ্রহ পাইবে এবং. ভিজা জিনিষের উপর আয়োডাইজড় ষ্টার্চ পেপার দিলে কাগজের বর্ণ নীল হইবে। লোহার পাত্রে সিদ্ধ করিলে পাত্রের গাঁয়ে ত্র বিবর্গ করিলে পাত্রের গাঁয়ে ত্র

মারসেরাইজেদান (Mercerisation)

১৮৪০ খৃষ্টান্দে John Mercer নামক Manchester এর জনৈক বৈজ্ঞানিক স্কুটা ও কাপড়ের উপর এই effect টি প্রথম আবিষ্কার ক্রিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম অনুসারে Mercerisation বলিয়া আবিফুত হওয়ার পর Mr, Lowe, Mr. Thomas প্রভৃতি অ্যায় বৈজ্ঞানিকদের সাহায়ে ক্রমে ক্রমে ইহার অনেক উन्नि माधिक इहेरन शरत अम्बद शृक्षीय हहेरक Commercially প্রস্তত হইয়া বাজারে প্রচলন হইতেছে। এই মারদেরাইজেদান ধারা স্তার শক্তি শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পায়, তছপরি চাক্চিকা এবং ডাইরেক টু জাভীয় রং ও জলের প্রতি, আকর্ষণশক্তিও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই effect হতা ও কাপড়ের উপর Bleached অবস্থায়ই সাধারণতঃ ত্ইয়া থাকে এবং টুইট ইয়ার্পের উপরই ভাল দেখায়। John Mercer এর মতে কৃষ্টিক দ্রাবণের Starting Bath ৬০ • —৩¢ ডিগ্রী টোয়াডেল শক্তি থাকা উচিত। জলের শতকরা ২২ —৩০ ভাগ কষ্টিকসোডাতে দ্রাবণের শক্তি ৬০⁰—৬৫° ডিগ্রী হইয়া থাকে। মারসেরাইজেদান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে স্থতা বা কাপুড় বিদি কোরা অর্থাই unbleached হয় তবে সাবান এবং সোডার ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিয়া অর্থ c well scoured করিয়া ধুইয়া উত্তমরূপে নিংড়াইয়া লইবে, যেন কষ্টিকদ্রাবণ সহজেই অনুপ্রবেশ্য (Permeable) হয়। তৎপর হতা বা কাপড় টান অবহায় (under tension)

৫৫ - ৬৫ ডিগ্রী টোয়াডেল শক্তির কষ্টিক দ্রাবণে ঠাণ্ডা অবহায়

(৬০ • F) ৫ মিনিট কাল ট্রিট্ করিয়া ঐ অবহায় গরম জল দ্বারা ধৌত

করিয়া আবার ঠাণ্ডা জলে ২ বার ধৌত করতঃ আন্তে আন্তে টিল

দিবে — তৎপর ১ • ডিগ্রী টোয়াডেল সালফিউরিক এসিড দ্রাবণে ধৌত

করিয়া পরিকার জলে ধুইয়া সাবান সোডায় কাচিয়া লইয়া শুকাইবে।

এই হলে Dilute Acetic Acid এর দ্রাবণ ব্যবহার করাই শ্রেয়:।

মারসেরাইজেসানের আর এক প্রণালী-

প্রথমেই ঐরপ টানের উপর না রাখিয়া ৫৫° —৬৫° ডিগ্রী টোয়াডেক কৃষ্টিক দ্রাবণে হতা বা কাপড় ৫ মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখিবার পর টান করিবে এবং এই টানের উপর পূর্ববিৎ ধৌত ক্রিয়া করিয়া আতে আতে ঢিল দিবে এবং অভাভ প্রক্রিয়াও পূর্ববিৎ করিয়া লইবে। কৃষ্টিক দ্রাবণ হইতে হতা তুলিয়া নিয়া বদি Tension এ না দেওয়া হয় তবে উল সদৃশ এক প্রকার কোকড়ান হতার সৃষ্টি হইবে।

পশ্ম ধোলাই (Wool Bleaching)

কোরা অবস্থায় পশমে যথেষ্ট অবিশুদ্ধ পদার্থ (impurities) থাকে, যথা-- Fat, Suint, Dirt, Vegetable Fragments ইত্যাদি। স্তরাং পশম ব্লিচ করিবার পূর্ব্বে পশম হইতে অবিশুদ্ধ পদার্থ দ্রীভূত করিতে হয়। ইহাকে Scouring বলে। কিন্তু Vegetable Fragments কাপড় থেকে দুরীভূত করাকে বলে Carbonizing.

পরিমিত জলে ৪ তোলা সাবান এবং ২॥ ভোলা সোডা গুলিয়া তাহাতে পশম দিয়া এক ঘণ্টা ব্যাপী ধীরে ধীরে গরম করিয়া (140° F

এ) ফুটাইরা নামাও এবং ঠাণ্ডা হইলে পুনরায় গরম জলে উত্তমরূপে ধুইরা নিংড়াইরা শুকাইতে দাও।

Carbonizing প্রাকাশি ৫% দালফিউরিক এসিড দ্রাবণে (শক্তি ২°—৮° ডিগ্রী টোয়াডেল) ছই হইতে আটঘণ্টাকাল ডুবাইয়া নিংড়াইবে; তৎপর ১০০ ° ডিগ্রী F উত্তাপে শুকাইয়া কিছু ক্ষণের জনা একটু বেশী উত্তাপে রাখিয়া কাপড় খানা ২ট রোলারের মধ্যে রাখিয়া রগ্ডাইলেই উদ্ভিদ্ তন্ত দুরীভূত হইবে। তৎপর সাবান ও সোডার জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইবে। Carbonizing দ্রবণে Formaldehyde ব্যরহার করিলে উলকে এসিডে নষ্ট করিছে দিবে না। সালফিউরিক এসিডের পরিবর্ত্তে বাইসালফেট্-অব-সোডাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সালেহার ক্লিভিং – পশম একটু ভিজা থাকিছে থাকিতে একটি বরে গল্পক জালিয়া সেই গল্পকের ধোঁয়াতে এমন ভাবে রাশিবে বেন্ পশমের সর্পত্র সমভাবে ধোঁয়া লাগিতে পারে। এইরূপ ১০০২ ঘণ্টা ধোঁয়া লাগিলে পশম ধোলাই (Bleach) ইইবে। এই ঘরটি এমন ভাবে তৈরী করিতে হইবে, যাহাতে Condensed Vapour পশমের উপর না পঙ্তি পারে, কারণ ঐ জল পশমের যে স্থানে পড়িবে, সেই স্থানেই দাগ ধরিবে এবং এমনকি পশম গলিয়াও যাইতে পারে। দিতীয়তঃ ঘরটিতে তলার দিক হইতে হাওয়া যাওয়ার পথ রাশিতে হইবে। নচেৎ গল্পক জ্লিবে না এবং যাহাতে আবার আগুন জ্লিয়া না উঠে তাহার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কারণ তাহা হইলে ধোঁয়া হইবে না। ইহাকে Stoving বলে। গল্পক পোড়াইলে যে গ্যান হয় তাহাকে স্থানেহলার ভার্ক্সনাইত বলে। সাধারণতঃ ১০০ পাউও জ্লের জন্ত —ে পাউও সালফারের প্রয়োজন।

নাম ব্লিচিং দেওয়া ইইয়াছে বটে কিন্তু পশম ব্লিচ্ করিতে বিচিং পাউডারের পরিবর্ত্তে সালফারডায়ক্সাইড, সোডাবাইসালফাইট, পটাশপারমেলানেট, হাইড্রোজেন্পারক্সাইড্ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। সোডাবাইসালেফাইট্ ল্লিচিং—

২০ সের জলে ২ জোলা সোডাবাইসালফাইট্ গুলিয়া তাহাতে Scour করা পশম ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাথ। তৎপর নিংড়াইয়া লইয়া পুনরায় পৃথক পাত্রে ২০ সের জলে ২ ভোলা সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিয়া তাহাতে আধ ঘণ্টাকাল পশম ট্রিট্ কর। তৎপর পুনরায় পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে ধৌত করত: আর একটি পাত্রে কিঞ্চিৎ অক্জেলিক এসিড পরিমিত জলে গুলিয়া ভাহাতে আধ ঘণ্টাকাল্রিট্ করিয়া নিংড়াইয়া শুকাইয়া লত্ত।

পটাশপারমেঙ্গানেট্ ল্লিচিং-

একটি পাত্রে পরিমিত জল লও। তাহাতে ১॥ তোলা পটাশ-পারমেন্ধানেট্ এবং ৪ তোলা দালফিউরিক এসিড মিশ্রিত করতঃ দামান্ত পরম কর (100° E)। এখন উহাতে একদের পশদ (Scoured Wool) ডুবাইলে পশমগুলি ব্রাউন রংএ রঞ্জিত হইরা যাইবে। থ মিনিট ডুবাইয়া রাখিবার পর পশম উত্তমরূপে জলে ধেতি করেতঃ পুনরায় সোডাবাইসালফাইট্ বা অক্জেলিক এসিডের জলে ধুইয়া লও। দেখিবে পশম দাদা হইয়া গিয়াছে। ইহাই পশম ধোলাই করিবার স্কলব এবং সহজ প্রণালী।

হাইড্রোজেন্পারক্সাইড্ ল্লিভিং-

একটি পাত্রে পরিমিত জল রাথ। উহাতে কয়েক কোঁটা সালফিউরিক এসিড মিগ্রিত কর। পরে সাবধানে উহাতে উত্তম-ক্লপে নাড়িতে নাড়িতে ৪ তোলা হাইড্রোজেনপারক্সাইভ্ বা সোডি- রাম পারক সাইড মিশ্রিজ কর এবং নাল লিট্মাস-কাগজ ডুবাইলে যদি
লাল না হয় তবে লাল না হওয়া পর্যন্ত তাহাতে ফেঁটো ফেঁটো
করিয়া আরও মালফিউরিক এসিড মিশ্রিত কর। এখন পুনরায়
উহাতে সিলিকেট্-অব-সোডা এরূপ ভাবে মিশ্রিত কর যেন লাল
লিট্মাস-কাগজ নীল হইয়া য়য়। এইরূপে যে সলিউশনটি প্রস্তুত
করা হইবে তাহাকেই ল্লিভিং বাংখা, বলে। এখন এই বাধ্র একসের পশম (Scoured Wool) কিছুক্ষণ টিট্ করিয়া ১২ ঘণ্টা
ডুবাইয়া য়াখ। এই ১২ ঘণ্টাকাল সর্ব্বল্ধ বাধ্রের জল য়াহাতে (5০° c)
গরম থাকে তাহার ব্যবহা কবিতে হইবে। তৎপর নিংড়াইয়া
ভুকাইবে। ইহাকে বলে পারক্ সাইড রিভিং । ইহাতে খরচ
সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, সূতরাং খুব মূল্যবান জিনিষ ধোলাই করিতে হাইড্রোজেন
পাবক সাইড ব্যবহৃত হয়।

ক্রেবিৎ (Crabing) — পশম বস্ত্র, বিশেষ করিয়া union goods

বং বা ধোলাই করিবার কালীন কোক ড়াইয়া জমাট্ বাধিতে চায়।

রঞ্জিত কাপড় সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া কুটন্ত-সাবানের জলের মধ্যে চালাইয়া

নিয়া বীমে জড়াইয়া টান করিতে হয়। এই কাপড় আর কখনও
কোক ড়াইবেনা, কিন্তু লক্ষা রাখিতে হইবে—এই কাপড় যেন ক্রেবিংএর

Temperature অপেক্ষা বেশী গরম রাথে কদাচ ডুবান না হয়।

রেশম খোলাই (Silk Bleaching)

কোরা রেশমে প্রধানতঃ হুইটি জিনিষ দেখিতে পাওয়া যাঁয়, বঁথা—
১। Fibroin (যাহা আসল তস্তু), ২। Sericin (ইহা শিরিস আঠার মত জিনিষ)। এই Sericin থাকাতেই রেশম ম্যাড় ম্যাড়ে

দেখার এবং খন্থনে হয়। রেশমের প্রকৃত রং ত্ধের সরের তায় এবং অতান্ত চক্চকে। রেশমের স্বরূপ অবস্থা অর্থাং ঠিক চক্চকে অবস্থা পাইতে হইলে Sericin দ্রীভূত করা প্রয়োজন। সাবান ছারা সিদ্ধ করিলে Sericin দ্রীভূত হইয়ারেশম খুব কোমল ও হালকা হয়। ইহাকে কোন কোন স্থানে ব্রেম্পান খুব কোমল ও হালকা হয়। ইহাকে কোন কোন স্থানে ব্রেম্পান কলকে Boiled off Liquor বলে। ইহা রেশম রং করিবার সময় রংপাত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কমক্ষার্যুক্ত উৎকৃত্ত সাবানই রেশম সিদ্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। রেশম সিদ্ধ করিবার পর শতকরা ২২ চুইতে ২৮ ভাগ ওজনে কমিয়া যায়। রেশম রং করিবার উপযোগী করিতে হইলে সব সময়ই বে সাদা এবং সমস্ত Sericin দ্রীভূত করিতে হইকে তা নয়। আধা আধি সিদ্ধ করিবার চলিতে পারে, ইহাতে ১০ হইতে ১৫ ভাগ কমিয়া থাকে এবং ইহাকে বলে "Soupling." রেশম স্বিদ্ধ করিতে হইলে /> সের রেশমের জন্ত—রেশমের ওজনের ৩০ গুন জলে—

সাবান

সময় উত্তাপ ৪ হইতে ৮ জেল।
১ হইতে ১॥ ঘণ্টা শ্

১ ২২তে ১॥ ঘণ্টা শ্

রেশমের প্রকারাত্মারে সাবান, সময় ও উত্তাপের ভারতমা প্রয়োজন। স্থানিজ হইবার পর রেশম উত্তমরূপে ধোওয়া দরকার, নচেৎ এই সাবান রেশমের উপর গুকাইয়া গেলে, রেশমের যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং রং করিবার পক্ষে অনুপ্রোগী হইবার বিশেষ স্ভাবনা।

তৎপর রেশম পশমের তায় ব্লিচ্ করিতে হয়। রেশমের উপর লস্চরাচর পারক্সাইড্ ব্লিচিং হইয়া থাকে। যদি অল সময়ের মধ্যে রেশম ব্লিচ্ করিতে হয় তবে ৪ ভাগ জলে

> ভাগ হাইড্রোজেনপারক্ষাইড্ মিশ্রিভ করিয়া সেই জলে রেশম
ডুবাইয়া রাথ, বতক্ষণ না প্রয়োজন মত ধোলাই হয় । গরম করার
কোন দরকার হয়না রোদে রাখিলেই য়থেই। সাদা পশমী কাপ্ত ও
উক্ত প্রণালীতে ধোলাই হইতে পারে। ধোলাই হওয়ার পরে স্বছে
জলে ধুইয়া শুকাইতে হয় সাধারনতঃ ৫ সের রেশমের জন্ম অধাদের
হাইড্রোজেনপারক্ষাইড্২া মণ জলে মিশাইয়া ব্যবহার করিবে।
তসার প্রোলাই:-

তসর সিন্ধ ব্লিচ করা খুব শক্ত।

শতকরা ৫ ভাগ সোডা এবং ১০—১৫ ভাগ সাবানের ফুটস্ত দ্রাবণে
১২ – ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিবে। তসরের Gum দ্রীভূত করিতে
এইরূপ অন্ততঃ ২ বার সিদ্ধ করা প্রয়োজন—তৎপর তসর ধৌত করিয়া
হাইড্রোজেনপারক্সাইড ্ছারা ব্লিচ্করিবে।

পাট ধোলাই (Jute Bleaching)

পাট ধব্ ধবে সাদা করা কঠিন, কারণ ধোলাই করিবার কিছুকাল পরেই, পাট আন্তে আন্তে তাহার প্রাকৃতিক রংটী ধারণ করে। স্কৃতরাং স্থায়ীভাবে সাদা হয় না। পাট একরাত্রি জলে ভিজাইয়া রাখিয়া শতকরা ১ ভাগ সোডা ঘারা আধঘণ্টাকাল সিদ্ধ করে। পরে ধুইয়া ১ ডিগ্রী টোয়াডেল হাইড্রোক্রোরিক অথবা সালফিউরিক এসিডের জলে আধঘণ্টা টিট্র করিয়া নিংজাইয়া শতকরা ২ ভাগ পটাশিয়াম পারমেক্লানেট্ জাবণে ১ ঘণ্টাকাল টিট করিয়া ধৌত করিবে এবং প্ররাম

আধ্বণ্টাকাল শতকরা ৩ ভাগ সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইট্-জাবণে ট্রিট্ করিয়া উত্তম রূপে ধুইয়া গুকাইবে।

भाष्टिक छेन मनुष करान

(Woolly appearance on Jute)

গরম কৃষ্টিক দোড়া জাবণে পার্টের শক্তি তাড়াতাড়ি নই প্রাপ্ত হয়; পক্ষান্তরে কার্পাদের উপর Mercerisation এর প্রক্রিয়ায় ঠাও। concentrated কৃষ্টিক জাবণে পার্টের স্বতালী ফুলিয়া দৈব্যৈ ক্ষিয়া গিয়া উল বা পশম সদৃশ হইয়া থাকে।

প্রথম প্রক্রিয়া লগাট পূর্ব্বে ভিজাইয়া রাথিয়া শতকরা ৪ ভাগ সোডা জাবণে ১ ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিবে, তৎপর ধুইয়া—দ্বিতীয় প্রক্রিয়া—৫০°—৫০° ডিগ্রী টোয়াডেল কষ্টিক জাবণে (ঠাণ্ডা অবস্থায় অর্থাং কষ্টিক ঠাণ্ডা জলে গুলিলেই জাবণ অত্যন্ত গরম হইয়া থাকে, এই জাবণ ঠাণ্ডা হইলে পর) ১০ মিনিট কাল ট্রিট করিবে। উত্তমরূপে ধুইয়া—তৃতীয় প্রক্রিয়া —১° ডিগ্রী টোয়াডেল হাইড্রোক্রোরিক অথবা সালফিউরিক এসিড জাবণে ১০ মিনিটকাল ভ্বাইয়া রাখিয়া ধুইয়া, পুনরায়—৪র্থ প্রক্রিয়া—
১° ডিগ্রী টোয়াডেল হাইড্রোক্রোরিক অথবা সালফিউরিক এসিড জাবণে ১০ মিনিটকাল ভ্বাইয়া রাখিয়া বা ধুইয়া নিংড়াইয়া ৫ম্প্রক্রিয়া—শতকরা ২ ভাগ পটাশ পারমেন্নানেট্ জাবণে ১৫ মিনিটকাল ট্রিট্ করিয়া ধুইয়া বন্ধ প্রক্রিয়া ধুইয়া শতকরা ০ ভাগ সোডিয়াম হাইড্রোলাক্রাইট্ জাবণে ১৫ মিনিটকাল ট্রিট্ করিয়া ধুইয়া শুকাইবে। অথবা

২•, ১ই• এবং ১^০ ডিগ্রী টোয়াডেলের ৩টি ব্লিচিং পাউ**ডারের** জাবণ প্রস্তুত করিয়া উপরোক্ত তৃতীয় প্রক্রিয়ার পর উক্ত ব্লিচিং জাবণে ঠাণ্ডা বা সামাত গ্রমে পর পর ৩০ মিনিট করিয়া পাট টিট্ করিবে। তৎপর ঠাণ্ডাজলে ধুইয়া ১° ডিগ্রী টোয়াডেল সালফিউরিক অথবা হাইড্রোক্লোরিক এসিড জাবণে কিছুকাল টিট্ করিয়া পরিক্ষার জলে ধুইয়া শুকাইবে। ইহাতে যে কোন পাট অতি মনোরম উল সদৃশ দেখাইবে। এইরূপ উল দদৃশ পাটের সহিত প্রকৃত পশম বহুল পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া বাজারে মিশ্রউল (Blended Wool) বলিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে।

লিনেন ধোলাই (Linen Bleaching)

লিনেন ধোলাই অনেকটা কার্পাদের ন্যায়, কিন্তু অপেক্ষাক্কত কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। ১০ একসের লিনেনের জন্ত-সম্পূর্ণ
ধোলাই করিতে ৮ তোলা সোডা সহ সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কার জলে

শুইয়া নিংড়াইয়া ২° ডিগ্রী টোয়াডেল ব্লিচিং পাউডার দ্রাবণে কিছুকাল

দ্রিট্ করিশে এবং উত্তমরূপে ধুইয়া ১° ডিগ্রী টোয়াডেল সালফিউরিক
এসিড দ্রাবণে ১ ঘণ্টাকাল ডুবাইয়া রাখিবে। তৎপর ধুইয়া প্নরায়

২২ তোলা সোডার জলে ৩।৪ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া আবার

পূর্বের ন্যায় ব্লিচিং দ্রাবণে কিছু কাল ট্রিট্ করিবে। উত্তমরূপে ধুইয়া

১ ডিগ্রী টোয়াডেল সালফিউরিক এসিড দ্রাবণে ট্রিট্ করিয়া ধুইয়া

ভকাইবে। আরও ধোলাই করিতে হইলে পুনরায় ২২ ভোলা সোডার

জলে সিদ্ধ করিয়া ধুইয়া এবার কটনের ন্যায় Grass Bleach করিবে।

সাদা বা নীল রং এর পশমী আলোয়ান পরিষ্কার করিবার প্রণালী

আলোয়ান বৃক্ষশ কর এবং ঝাড়। তৎপর একটি টেবিলের উপরে।পাতিয়া যথেষ্ট পরিমাণে চাউলের গুড়া অথবা গোল আলুর পালো

আলোয়ানের ভাজে ভাজে ছড়াইয়া, আলোয়ান থানা ছোট ভাজে একদিন রাথিয়া দাও। পর দিবস বাহিরে নিয়া খুব ভালরপ ঝাড় এবং পুনরায় বৃদ্ধশ কর। উক্ত গুঁড়ার সঙ্গে অল পরিমাণে নীল মিপ্রিত করিয়া দিলে আলোয়ানের শুন্রতা আরও বৃদ্ধি পাইবে। কাপড় আর পরিকার জলে ধোওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না।

যে কোন গরম জামা বা কাপড় যাহা বৈশী ময়লা ধরে নাই তাহা পরিফার করিবার প্রণালী

এক কোয়ার্ট জলে > আউন্স সালফিউরিক ইথার এবং > আউন্স এমোনিয়া মিশ্রিত করিয়া সেই জল একথানি স্পঞ্জ দার। কাপড়ের সমস্ত গায়ে একই দিক্ হইতে ঘরিয়া ঘরিয়া লাগাইতে হইবে। স্পঞ্জ দারা ঘরিবার সময় মাঝে মাঝে স্পঞ্জ হইতে জল চিপিয়া বাহিরে ফেলিতে হইবে। ইহাতে সাধারণ দাগ ও ময়লা উঠিয়া বেশ পরিক্ষার দেখাইবে। ময়লার অংশ একটু বেশী থাকিলে পুনরায় টাট্কা সলিউশন প্রস্তুত করিয়া উক্ত প্রণালীতে ব্যবহার করিতে হইবে। কাপড় আর পরিক্ষার জলে ধোওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না।

রঙ্গিন গরম কাপড় পরিষ্কার করিবার প্রণালী

একদের ভাল সাবান ৬।৭ গ্যালন জলসহ গরম করিয়া গুলিয়া ভাহাতে > চামচ তার পিন. তৈল এবং ২ চামচ এমোনিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত কর। গরম অবস্থায় (খুব বেশী গরম নয়) ঐ জলে কাপড় ভিজাইয়া পাত্রটীর মুখ ঢাকিয়া > ঘণ্টাকাল রাথিয়া, পরিকার জলে ধুইয়া লও। সোহাগা (Borax) বারা পরিশেষ ক্রিয়া করিলে কাপড় কোমল ও চক্চকে হইবে।

রেশ্মী ফিতা পরিকার করিবার প্রণালী

ডিমের কুস্থম দারা ফিতা ঘষিয়া সামানা গরম জলে ধুইয়া নিংড়াইয়া শুকাও। তারপর উৎক্রী সাদা ভিনিগার এবং সমপরিমাণ ভাল গঁদ (g г v) স্বচ্ছ জলে গুলিয়া কাপছে ছাঁকিয়া তাহাতে ফিতাগুলি ভিজাইয়া রাখ। তৎপর উক্ত গঁদের জল হইতে ফিতা উঠাইয়া ভালরূপ বৃক্তশ করিয়া তাড়াভাড়ি শুকাইয়া ইস্তারি করিয়া লও।

রেশ্ম পরিষ্কার করিতে সভর্কতা:--

- ১ যে কোন রেশম ফুটস্ত জলে ডুবান নিষেধ। রেশম জলে ডুবাইয়া আত্তে জাতে জলের উত্তাপ বৃদ্ধি করিতে হয়।
- ২। কমক্ষারযুক্ত উৎকৃষ্ট সাবান বৈশম সিদ্ধ করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট সাবানে ৬৪ ভাগ খাঁটী চকিব, ২৫ ভাগ জল এবং ১১ ভাগ মাত্র ক্ষার থাকে। সাবালে চর্কিব ত বেশী থাকিবে, যে কোন বেশম পরিক্ষার করিতে সেই সাবান পরিমাণে তত কম₃লাগিবে।
- ৩। রেশফু পরিষ্কার করিতে জলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। জলে সাবান দেওয়ার পূর্বের জলটা সোডা বারা ফ্টাইয়া লইতে পারিলে ভাল হয় (২০ সের জলে আধতোলা সোডা)।

দাগ তোলা (Spot removing)

রেশম, পশম কাপাস ও লিনেন হইতে নানা প্রকার দাগ ভুলিবার নানা প্রকার উপাদানের তালিকা:—

দাগের নাম, রেশম্ পশম কাপাস এবং লেনেন

গ্রিজ, তৈল এবং বেঞ্জন, অথবা রেশমের ভায় রেশমের ভায় মোম (grease, বেঞ্জল, পেউল, তাা & wax) টাপে টাইন, কোরোফর্ম, কার্বনটেট্রাক্লোরাইড। এনামেল এসিটোনের সহিত ঐ ঐ

(Enamel) এমিল এসিটেট্।
বার্ণিশ (varnish) মেথিলেটেড় স্পিরিট ঐ ঐ
পিচ এবং আল- বেঞ্জিন, বেঞ্জল ঐ
কাত্রা (Pitch) অথবা ইথার।

& Tar)

গালা মেথিলেটেড্ ঐ জ্ব (Sealing wax) স্পিরিট।

মাকিং কালি পটাশিয়াম ফেরো ঐ ঐ (Marking ink) সায়নাইড সলি-

(Marking ink) সায়নাইড স্লি-উশন।

কার্পাস এবং প্ৰথম দাগের নাম বেশম লিলেৰ সাবান এবং এমো-সাদারেশ্যে - প্রথম রেশ্যের চা, কফি এবং নিয়া মিশ্রিত জল। পটাশিয়াম পারমেঙ্গা-ন্যায় मन (l'ea. অথবা নেট সলিউশন তৎপর Coffee विहिर मनिष्मन । সালফিউরিক এসিড & Wine) मलिएभन। त्रिमन রেশমে —হাইড়োজেন পারকসাইড। রং ° পাকা না হইলে মেথি-লেটেড স্পিরিট ও সাবান। অক জেলিক এসিড, 3 অক জেলিক এসিড, লৌছ (Iron) টিটেনাস ক্লোরাইড, সোডিয়াম হাই-ডোসালফাইট. অথবা সোডিয়াম **काहेरफ़ामानकाहे**छे. ক্রিম অব টারটার मनिष्मे । অথবা সাইটি ক এসিড সলিউশন। (রঙ্গিন কাপড়ে নয়) (ব্ৰফিন কাপড়ে নয়) 3 রেশমের ন্যায় অথবা (मिथिलाएँ ए কপিং কালি मामा जिनिय इहेरन স্পিরিট এবং (Copying কষ্টিকসোডা সলি-এমোনিয়া। ink)

লিখিবার কালি (Writing ink) অক্জেলিক এসিড সলিউশন। উশন।

ঐ প্রথম এসিটক এসিড

সলিউশন তৎপর

অক জেলিক এসিড

সলিউশন।

দাগের নাম রেশম পশম কাপাস এবং লিবেশ

ঘাস	हेथात व्यथवा मावान छ	রেশমের	রেশমের তার	
(Grass stain:)মেথিলেটেড স্পিরিট্। তার				
কাদা)	জলে ভিজাও			
জুতার পলিশ {	সাবানে ধোও পরে	\$	٩	
ছাপার কালি)	Oxalic Acid.	100		
ডাইরেক্ট এবং	মেথিলেটেড্	ঐ	সাদা জিনিষ—	
বেসিক রং	ুম্পিরিট্ ও এমো-		টিটেনাস্কোরাইড	
(Direct &	নিয়া অথবা		সলিউশন (গরম)।	
Basic colour	হাইড্রোজেন্-	0	রঞ্জিনিষ—	
stains)	পারকুদাইড্।		টিটেনাস্ ক্লোরাইড	
	0		मिनिউभन (ठीखा)।	
হাঁড়ী অথবা লো	হার পেট্রল্।	5	রেশমের ভাষ	
কড়াইয়ের কালি				
	নিউট্রাল সাবানের	\$	সোডিয়াম হাইপো-	
, (2.000)	সহিত মেথিলেটেড			
And the Contract			ক্লোরাইট্।	
	স্পিরিট্।			
চিনি এবং গ্লু	ज्न।	ক্র	রেশমের তায়	
(Sugar & Glue)				
খাত দ্রব্য		1 1	मिथितारेष, न्नितिहै।	
ছাতা পড়া			সাবান ও লেবু।	
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE				
Iodine		3	वार्यन ও উराजन।	
(Mil-dew)			हेकूहेनिश् छाम् जारान ७ डिक्डन ।	

কাপণিস বা লিনেন হইতে খয়েরের দাগ তুলিতে কষ্টিকসোডা

দারা সিদ্ধ করিয়া পটাশিয়াম আয়োডাইড্ও সালফিউরিক এসিড

সলিউশনে ট্রিট্ করিতে হয় এবং তৎপর ব্লিচিংপাউডার ও সালফিউরিক

এসিড সলিউশনে টিট্ করিলেই দাগ উঠিয়া থাকে।

দেশন অপ্যান্ত্র টেক্সটাইল প্রিণ্টিং (Textile Printing)

"টেক্স টাইল প্রিণ্টিং" শন্তের অর্থ, যে,কোন টেক স টাইল ফ্যাব্রিকের উপর রং ধারা রঙ্গিন নক সা বা ভিজাইন গঠন করা। ইহাও এক রকমের রং প্রকরণই। ডাইং এর সহিত প্রিন্টিং এর পার্থক্য এই যে, রং দ্রাবণে ডুবাইয়া ভাইং হয়, জার গাম বা আঠায়ুক্ত রংএর পেষ্ট্ ধারা ছাপান স্থান গুলিতে রঞ্জিন নক্সা বা ডিজাইন ফুটাইয়া প্রিণ্টিং হয়। এই আর্ট সর্ব্ব প্রথম হিন্দ্ এবং চাইনীজদের ধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বেতই প্রিণ্টংএর প্রচলন। ছাপের কাজ সাধারণত: প্রেন, বা সাদাসিদে জমিনের উপর হয় বলিয়া ইহাকে ক্যালিকো প্রিণ্টিং (Calico Printing) বলিয়া থাকে।

্ প্রিক্টিং প্রণালী বছবিধ (Various Processes of Printing)
যথা —

)। হ্যাণ্ড ব্লক্ প্রিণ্টিং। ২। ম্যাদিন ব্লক্ প্রিন্টিং। ৩। সারফেস্ প্রিন্টিং। ৪। ফ্লাট্ প্রিন্টিং। ৫। স্ত্রিণ্, প্রিন্টিং। ৬। ষ্টেন্ দিল অধবা স্থো প্রিন্টিং এবং ৭। কপার রোলার প্রিন্টিং।

প্রিন্টিং এর পূর্ব্বে কাপড়কে প্রিন্ট করিবার উপস্থালী কর্ম: কারা কাপড়ের উপর প্রিন্টিং ভাল হয় না; স্থতরাং ধোলাই কাপড়ই সাধারণতঃ ছাপান হইরা থাকে। কোরা কাপছ প্রিণ্ট করিতে হইলে সাবান ও সোডার সাহায্যে সিদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া অর্থাৎ Scouring করিয়া বা ধোলাই (Bleach) করিয়া লইতে হয়, অন্তথায় ভাপ সর্বত্ত সমান (Even Printing) হয় না, দিতীয়তঃ ছাপের চাক্চকাও বৃদ্ধি পাইবে না এবং ছাপের রং আশানুরূপ স্থায়ীও হইবে না। কাপড় ধুইয়া শুকাইয়া ক্যালেগুার বা ইস্ত্রী করিয়া লইতে হয়।

১। হ্যাণ্ড ব্লক প্রিন্টিং (Hand Block Printing :-সাধারণ কাঠের ব্লকের সাহায্যে হাতে কাপড় ছাপান কাজটা খুব ধীরে ধীরে হয় বটে, কিন্তু ছাপ খুব হলা ও স্থানর হট্যা থাকে। নিশেষ শক্ত এবং ২।৩ ইঞ্চি ভারী কাঠের উপর এই ব্লক প্রস্তুত হয়। ১ খানা টেবিল ৬ হইতে ৩০ कृष्ठे नम्रा এবং ৩ হইতে 8 कृष्ठे छওড়া প্রয়োজন এবং টেবিলের উপর কম্বল এবং তাহা অয়েল ক্রথ দারা মোড়ান থাকে। একটি বাক্সাকার ফ্রেমে গঁদের জল এবং ততুপরি একথানা ভাসমান ক্রেম থাকে। এই ফ্রেমের surfaceএ ফ্রানেল কাপড় বারা একটি পাাড প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ব্রাশের দাহায়ো রংয়ের পেষ্ট্ মাথাইয়া লুইয়া তাহা হইতে ব্লকে বং ধরাইয়া কাপড় ছাপাইতে হয়। ব্লকের কিনারে বা कारण भिन् तमान थारक, महे भिरनत मार्थ मिल ताथिया भन्न भन्न व्रक मोतिया हालिया त्रात्न व्रत्कत मः त्यांश छल हात्ल पृष्ट रूप ना। এক ব্লকে একটি মাত্র রং ছাপান হয়; কিছ একাধিক রংয়ের ভিজাইন (Multi-Colour Design) ছাপাইতে একাধিক ব্লকের প্রয়োজন; অর্থাৎ এক কাপড়ে যত রং ছাপিবে ততথানা ব্লক, बान, शाव, शाष्, खम, देखानि श्वक श्वक नाजिरत, धवर ब्रद्धनि এমন ভাবে কাটা হয় যে, যে যে স্থানে একটা রং থাকিবে, অভ ব্লকে সেই সেই হুনি আর কোন রং ধরিবে না। এই প্রণালীতে এক এক ব্লকে এক একটি বং ছাপিতে হইবে।

২। স্যাসিন ল্লাক প্রিন্টিৎ (Machine Block Printing)
—এট ম্যাসিনকে Perrotine Press Machine বলে। ইহাতে
সমস্ত কাজগুলিই আপনা হইতে হইয়া থাকে; কিন্তু তিন রংয়ের
বেশী ছাশান সন্তব হয় না এবং ব্লকগুলি কাঠের নির্মাত থাকে বলিয়া
ব্রুক খুব বেশী নই হয়; তবে ছাপান কার্য্য খুব তাড়াতাড়ি হয়।
বর্ত্তমাণে এই ম্যাসিনের প্রচলন বিশেষ নাই।

ত। সাবিফেন্ প্রিন্টিং (Surface Printing)—
ইহাকে কাঠের রোলারের সাহায়ে আগসিন প্রিন্টিং বলে।
এথানে প্রিন্টিং টেবিলের পরিবর্ত্তে বড় একটি কাষ্ট-আয়রণ
সাইলেঞ্ডার আছে এবং তাহার চতুদিকে কাঠের নির্দ্মিত প্রিন্টিং
রোলার ফিট্ করা থাকে। ব্রক প্রিন্টিংএর ব্লক যে প্রণালীতে প্রস্তুত
হয় এই প্রিন্টিং রোলার গুলিতে সেই একই প্রণালীতে ব্লক কাটা
হইয়া থাকে; কিন্তু এক একটি রোলার পৃথক পৃথক রংয়ের কাজ
করে। সাইলেঞার বড় হইলে যে কোন সংখ্যক রোলার ফিট্
করা সন্তব হয় শ্বতরাং যে কোন সংখ্যক রংএর কাজ এই ম্যাসিনে
হইতে পারে। ছাপান কার্য্য খ্ব তাজাতাড়ি হয়, কিন্তু রোলারগুলি
কাঠের হওয়ায় প্রায়ই নষ্ট হইয়া থাকে।

৪। ক্লাট প্রিন্টিং (Flat Press Printing)—

এই ম্যাসিনে ডিজাইনগুলি কপার প্লেটে খোদা থাকে (Designs are engraved on a Copper plate). পূর্ব্বোক্ত প্রিণ্টি ম্যাসিনের তার এই ম্যাসিনেও একটি বড় সাইলেগুার আছে। এই ম্যাসিনে মাত্র এক বং প্রিণ্টি সন্তব। ছাপের সংযোগ স্থল নিখুত হয় না এবং এই ম্যাসিনে কাজও তেমন তাড়াতাড়ি হয় না।

ए। জিল প্রিভিছ (Screen printing)—

কাগড়ের উপর ডিজাইন আঁকিবে, তারপর কাপড়ের undesigned অংশগুলি insoluble মোম দারা আবৃত করিবে। কাপড় খানা ব্লুকপ্রিণ্টিং এর ন্থায় টেবিলের উপর স্থাপন করিবে। এখন কালার পেষ্ট,
ব্রাশ দারা অথবা স্প্রেক্রিয়া ডিজাইন অংশগুলিতে ধরাইবে। ইহাকে
ব্যক্তিক্রের কাজেওে বলে।

৩। ষ্টেন্সিল অথবা স্পে প্রিন্টিং (Stencil or Spray Printing)—

ষ্টেন্সিল প্লেট্গুলি সাধারণতঃ ওয়াটার প্রফ কাগজ অথবা পাতলা মেটাল স্টাট্ নির্দ্ধিত হইয়া থাকে।, পূর্ব্বে ষ্টেন্সিলের সাহায্যে গাঁইটে (Bale) মার্ক দেওয়া হইত, কিন্তু বর্তমানে ইহার সাহায্যে ব্রাশ অথবা প্রে দিয়া নানাবিধ ফ্যান্সী ছাপের কাজ হইয়া থাকে।

° ৭। কপার রোলার প্রান্তং ম্যাসিন (Copper Roller Printing Machine):—ম্যাসিন প্রিণ্টিং এর মধ্যে ইহাই সর্বেংরুই—কারণ থুব তাড়াতাড়ি ছাপান হয় এবং ব্লকগুলি সহজে নষ্ট হয় না।

প্রিভিং পেন্ত প্রস্তুত করিতে আটাজাতীয় জিনিব (adhesive substance) এর সহিত গুলিয়া পেন্ত বা সলিউশন প্রস্তুত করিয়া স্ববিধামত উপরোক্ত যে কোন প্রণালীতে কাপড় ছাপিতে হয়। ছাপিবার পর রং যাহাতে চারিদিকে ছড়াইয়া না যায় তজ্জ্য প্রিণ্টিং সলিউশন প্রস্তুত করিতে আঠাজাতীয় জিনিষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

व्याठी जाजीय जिनिय नानाविध, यथा:-

শ্রেত সার— ময়দা, বার্লি, আলুর পালো, পালো প্রভৃতির ।

মণ্ড ছাপের কাজে Thickening Agent হিদাবে ব্যাপক ব্যবহৃত

হয়। তল্লধ্যে ময়দাই উৎকৃষ্ট।, ৭০ ° ৫ তে পরিমান মত জল সহ দিজ
করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। এই মণ্ড প্রস্তুত করিবার কালীন
ইহার সহিত একটু টার্কিরেড অয়েল মিশ্রিত করিলে পেই,
অপেক্ষাকৃত মোলায়েম (smooth) হইবে। ময়দার মণ্ড ঠাণ্ডা অবস্থায়
একটু কৃষ্টিক সোজা মিশ্রিত করিয়াও প্রস্তুত করা বায়।

াম বা গঁদের আঠা-ইহার ওজনের দিওন জলে ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া আন্তে আন্তে গরম করিবে, ইহাতে সম্পূর্ণক্ষপে গলিয়া থাকে এবং ইহা গাঢ় রং এর ছাপ দিতে ব্যবহৃত হয়। গাম নানাবিধ, যথা *Gum Tragacanth, Karaya Gum, Gum Arabic and Gum Senegel.

ডেক্স্ডিন অথবা ব্রিটিশগাম—ইহাও গামের পরিবর্তে ব্যবস্থত হয়। জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিলে সহজেই মণ্ডরূপে পরিণত হয় কিন্তু পেষ্ট্রে গ্রম করিয়া লইবে।

ডিন্ধ বা গ্রাপলবুমেন—এ্যালবুমেনের সহিত ১ ই গুন জ্ল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে এমোনিয়া অথবা সোহাগা (Ammonia or Borak) মিশ্রিত করিলে এ্যালবুমেন দ্রাবণ প্রস্তুত হয়। গরমের সময়

^{*}প্রিণ্টিংএ আঠাজাতীয় জিনিষের ঘনত্বের নিদ্দিষ্ট কোন নিয়ম নাই। ইহা সম্পূর্ণ নির্ভির করে কাপড়, রংয়ের গাঢ়তা এবং ষ্টাইলের উপন্ন।

বেমন ক্রমিহিস্কাপড় ও গাঢ় রংগ্নের জন্ত ঘন-আঠা, মোটাকাপড় ও হালকা রংগ্রের জন্ত পাতলা-আঠা এবং স্প্রে প্রিণ্টিং এ বিশেষ হালকা আঠার প্রয়োজন হয়।

একটু কারবলিক এসিড মিশাইলে সহজে পচিবার ভন্ন থাকিবে না। যে বং গলান সভব নম বা Figment Colour ছাপিতে এই এ্যালবুমেন প্রয়োগ হয়।

কেছিল (Casin)—ইহার অপর নাম ছানা। ইহা গরম জলে গলে। এই জাবণ এাালবুমেন জাবণের ভার অজাব্য রন্ধিন পদার্থ ছাপিবার যোগ্য; কিন্তু এই ছাপ এ্যালবুমেনের ছাপ অপেক্ষা কম পাকা।

প্রা প্রী শ্রী শ্র – ঠাণ্ডা জলে প্রথম ভিজাইয় রাথিবে, পরে সামাত গরম করিবে। ধাত্র গুড়া অর্থাৎ অদ্রাব্য রঙ্গিন পদ্ধ বি দিয়া কাপড় ছাপিতে ময়দার আঠার সহিত ম মিশ্রিত করিয়া থাকে'।

প্তাইল অব প্রিণ্টিং (Style of Printing)

ছাপিবার নানাবিধ প্রণালীকে প্রাইল অব প্রিণ্টিৎ বলে, যথা--

্যা ডাইব্রেন্ট প্রাইল (Direct or Steam Style):—
অর্থাৎ সোজাদোজি বংয়ের পেষ্ট, দারা কাপণ্ট প্রিণ্ট করিয়া গ্রীম
করা হয়।

২! ডাইড প্টাইল (Dyed style) :--

- (ক) মরডেণ্ট ছারা কাপড় ছাপিয়া মরডেণ্ট রং ছারা কাপড় রং করিতে হয়। ইহাতে ছাপান স্থানগুলিভে রং ধরিবে, জমিনে কোন রং ধরিবে না।
- (থ) সমস্ত কাপড় মরডেণ্ট কর, তৎপর এসিড ছারা কাপড় ছাপিয়া কাপড় খানা মরডেণ্ট রং কর। ছাপান স্থানে কোন রং ধরিবে না, সমস্ত জমিনে রং ধরিবে।

্ব ০। কাটাই প্তাইল (Discharged Style) :-

রঙ্গিন জমিনের উপর ফাটাই হয়। রঞ্জিন কাপড় কোন রাসায়নিক ফাব্য দিয়া ছাপাইলে ছাপান স্থানের রং টা কাটিয়া গিয়া সাদা হয় জিশবা ঐ কাটাই মশল্লার সহিত বিভিন্ন রং মিশ্রিত করিয়া লইলে ছাপান স্থানগুলিতে বিভিন্ন রংও দৃষ্ট হয়। ইহাকে Discharge Printing বলে।

ু ৪। রেজিষ্ট অথবা রিজার্ভ ষ্টাইল (Relist or Reserve style):—

সাদা কাপড় কোন রাসায়নিক ত্রবা ছারা ছাপান হয়, পরে সমন্ত কাপড় থানা রং করিলে দেখা যায় যে উক্ত ছাপানস্থান গুলিতে কোন রং না ধরিয়া বাদবাকী স্থানে রং ধরিয়াছে। ছাপা স্থানে প্রিটিং সলিউশন অনুযায়ী অন্তরংয়ের ছাপও প্রতিফলিত হইতে পারে। ইহাকে বলে Reserve or Resist Printing

ত। প্রাক্তো প্রাইল (Azo style):-

গ্রাপথল অথবা ত্রেনথল দারা কাপড় প্রিণ্ট করিয়া ডেভেলপিং Salt অথবা Base দারা ট্রিট্ করিতে হয়।

শ্ব প্রিক্ প্রাইল (Crimp or crepon style)—
ক্টিকের strong solution (১০' ডিগ্রী টোয়াডেল) ধারা কাপড়
ছাপাইলে ছাপান স্থানগুলি কুচ্কাইয়া ক্চ্কাইয়া অতি মনোরম
ডিজাইন (crinkling effect) স্টেকরে। ইহা খুব দাবধানের সহিত
করিতে হয়। ছাপাবার পর ২০ মিনিট গরম ঘরে রাথিবে,
পরে ভাল করিয়া ধুইয়া দিবে এবং ই ডিগ্রী টোয়াডেল সালফিউরিক
এসিড জাবণে ট্রিট্ করিয়া ধুইয়া গুকাইবে।

৭। ব্ৰোঞ্জ ষ্টাইল (Bronze style) :—

লিন্সিড, অয়েল, য়ৢ, আলব্মেন, সেরিকোছ প্রভৃতি বোগে পাতুর গুঁড়া দিয়া কাপড় ছাপাইয়া স্থীম করিয়া লইতে হয়। প্রালব্মেন Nitrogenous Substance, ডিমের ভিতরে কুস্থম বাদ দিয়া যে অংশ থাকে তাহাই প্রালব্মেন। ইহা সাধারণ জলে গলে। এই প্রালব্মেনের সহিত রং মিশ্রিত করিয়া কাপড় ছাপাবার পর শুকাইয়া স্থাম করিলেই প্রালব্মেন শক্ত এবং অদ্রবনীয় (insoluble) হয়। স্বতরাং ধাতুর গুঁড়া দিয়া ছাপিলে তাহা সহজে উঠিতে পারে না।

উপরোক্ত যে কোন প্রনালীতে একই নক্স। (Design) একাধ্রিক রং

নারাও ছাপান হইয়া থাকে, ইহাকে আলাতি কালার প্রিণ্টিং

(Multi Colour Printing) বলে। এই স্থলে নক্সাম যত রং
থাকিবে ব্লক্ থানা তত অংশে বিভক্ত হইবে অর্থাং যদি ৩ রংয়ের

নক্সা হয় তবে ৩ খণ্ডে ব্লকের সেট্ হইবে। এইরূপ প্রতি খণ্ড ব্লকের জন্ম প্রিন্টিং দলিউশন পৃথক থাকিবে এবং প্রত্যেক প্রিন্টিং । দলিউশনের পাত্র , ব্রুশ , প্যাড ইত্যাদিও পৃথক থাকিবে।

ডাইরেক্ট কালার প্রিন্টিং—(Direct Colour Printing).

ডাইরেক্ট রং ৩ ভাগ সডিয়াম ফস্ফেট্ ২ ,, গ্রিসারিণ ১০ ,, বরম জল ২৫ ,, গাম সলিউশন —৬০ ,, গ্রিসারিণের সহিত রং পেন্ট করিয়া
তাহাতে গরম জল মিশ্রিত করিবে এবং
নাড়িতে নাড়িতে সভিয়াম ফস্ফেট্ মিশ্রিত
করিবে এবং তৎপর গাম মিশ্রিজ করিবে।
উক্ত পেন্ট ছারা কাপড় ছাপিয়া শুকাইবে
এবং ১ ঘণ্টা কাল স্থীম করিয়া গুলের
আঠা দ্রীভূত করিবার জন্ম পরিষার জলে
উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইবে।
্যেথানে পাকা রংয়ের প্রয়োজন হয় না,
সেধানেই ভাইরেক্ট প্রিন্টিং চলিতে পারে।

এসিড় কালার প্রিণ্ট –(Acid Colour Printing)

এসিড বুং ৫ ভাগ
সালফিউরিক
এসিড ৫ "
অথবা এসিটিক
এসিড ১০ ১,
জল ২৫ "
গাম সলিউশন ৬৯ ১

পেষ্ট তৈরী করিয়া ডাইরেক্ট কালারের তায় প্রিণ্ট করিয়া অতাত প্রক্রিয়া করিবে। ইহা কটনের উপর মোটেই স্থায়ী নয়, এমনকি সাধারণ জলে ধুইলেই উঠিয়া যায়। ইহা সাধারণতঃ উল ও সিক্ষের উপর স্থায়ী।

১০০ ভাগ

বেসিক কালার প্রিন্টিং (Basic Colour Printing)

বেসিক রং ২ ভাগ

এসিটক এসিড ৫ ,,

জল ১২ ,,

গাম সলিউশন ৭২ ,,

টারটারিক এসিড ১ ,,

টেনিক এসিড
সলিউশন (১৯১) ৮ ,

১০০ ভাগ

রং সামান্ত এসিটিক এসিড ও জল সংযোগে গুলিয়া লও এবং তৎপর তাহাতে গাম মিশ্রিত কর এবং বাদবাকী এসিটিক এসিড মিশ্রিত করিয়া তাহাতে টারটারিক এসিড মিশ্রিত করিয়া তাহাতে টারটারিক এসিড মিশ্রিত করিয়া কাপ্ড তেনিক এসিড সলিউশন মিশ্রিত করিয়া কাপ্ড ছাপিবে, গুকাইবে তৎপর ১ ঘণ্টা কাল স্তীম করিবে এবং নর্বাদেবে টারটার এমেটীক (২ ভাগ টারটার + ১ ভাগ চক্ +১৭ ভাগ জল) জাবণে কাপড় ট্রিট্ করিবে।

এাজো কালার প্রিন্টিং (Azo Colour Printing)

রেনথল অথবা ভাপথল

s ভাগ
টাকিরেড় অয়েল ৮ ,,
কষ্টিক সোডা ৪ ,
ফরমেলিন, টারটারিক
এসিড অথবা টারটার
এমেটীক্
গরম জল ২৫ ,,
গাম সলিউশন ৫৭

বা ভাপথল টার্কিরেড অয়েলে ভাপথল পেই, কর। গরমজলে কষ্টিক গুলিয়া সেই গরম জল পেষ্টে নাড়িতে নাড়িতে ঢাল যে পর্যান্ত পরিকার স্বাচ্ছ না হয়। যদি স্বচ্ছ না হয় তবে তাহাতে আরও একটু কষ্টিক মিশাও এবং গরম কর। ঠাওা করিয়া তাহাতে ফরমেলিন মিশাও এবং সর্বাধের গাম মিশ্রিত করিয়া কাপড় ছাপ, শুকাও, এবং ভংশর নিয়লিথিত যে কোন ঠাওা বাথে ছাপান কাপড় ১০ মিনিট কাল

১ৰং বাথ—জল কাপড়ের ২০ গুন। ফান্ট সণ্ট কাপড়ের ৮ ভাগের ১ ভাগ। লবণ ফাষ্ট সল্টের সম্পরিমাণ। ২নং বাথ—জল ২০ গুন। ৪ ভাগ ফাষ্ট বেস (Base)। ৬ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক এসিড। ২ ভাগ সভিয়াম নাইট্রাইট্। ৮ ভাগ সডিল্লাম এসিটেট্। ১২ ভাগ এলুমিনিয়াম সালফেট্।

ফাষ্ট বেস্ অল পরিমাণ জুলে গুলিয়া তাহাতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড দিশ্রিত কর। তৎপর তাহাতে সডিয়াম নাইট্রাইট্ মিশাইয়া উত্তমরূপে নাড়িবে এবং সডিয়াম এসিটেট্ ও এল্মিনিয়াম সালফেট্ মিশ্রিত করিয়া ঠাণ্ডা অবস্থায় ১০ মিনিট কাল ছাপান কাপড় ট্রিট্ করিয়া ধুইয়া সাবান কাচা করিবে। সাবানের জলে কিছু (Bleaching powder) ব্যবহার করিতে পার।

কাষ্ট দল্ট অথবা বেস্ছারা কাপড় প্রথমে ছাপাবার পর তাপথল বা ত্রেনথল ছারা পরেও রং ডেভেলপ্ করা যায়, যথা:—

৮ ভাগ | অথবা—ফাষ্ট বেস্ ৪ ভাগ कांब्रे मन्दे 22 90 कन হাইড়োক্লোরিক এসিড न्यन সোডিয়াম নাইট্রাইট. 2 গাম मिलिडेशन ६२ এলমিনিয়াম সালফেট 32 1, গাম সলিউশন ১০০ ভাগ ১০০ ভাগ।

উক্ত যে কোন পেষ্ট ছারা কাপড় ছাপাবার পন্ন শুকাইবে এবং তৎপর নিম্নিথিত ভাপথল বা ব্রেন্থল বাথে ট্রিট, করিয়া বং ডেভেলপ, করিবে।

গদের আঠা বা গাম সলিউশন প্রস্তুত প্রণালী :— > ভাগ গদ ছই ভাগ জলে গুলিয়া ট্রাকিয়া,লইবে। ট্যানিক এসিড সলিউশন প্রস্তুত প্রণালী:— এসিটক এসিড ও ট্যানিক এসিড সমপরিমাণে মিশাইয়া লইবে। স্যাপথিল বাথ- শতকরা ২-৩ ভাগ গ্রাপথল। শতকরা ২ত ভাগ কষ্টিক। শতকরা ৫-৭ ভাগ T. R. oil, ২০ গুন জল।
শতকরা ৮ ভাগ সডিয়াম এসিটেট্। এই বাথে ৫-১০ মিনিট কাল
ডিট্ করিয়া নাবানের জলে সিদ্ধ করিয়া, ধুইয়া শুকাইবে।

এতভিন্ন আর এক প্রণালীতে এাজো প্রিণ্টিং করা যায়, ফা:—

সমস্ত কাপড় খানা ভাপথল অথবা ত্রেনথল দ্রাবণে ডুবাইবে— (বেমন—ভাপথল রং করিবার জভ impregnate করা হয়)। তৎপর কাপড় শুকাইবে এবং যথা নিয়মে সল্ট বা বেস্ছারা ছাপিবে। ছাপাবার পর শুকাইবে, ধুইবে, সাবান কাচা করিবে এবং শুকাইয়া লইবে।

সালফার কালার প্রিন্টিং (Sulphur Colour Printing)

সালফার রং ১০ ভাগ
মিসারিণ ৫
ক্টিক সোড়া ১৫
গরম জল ১৫
চারনা ক্লে ৮
(১ঃ ১)

সোডিয়াম সালফাইড অথবা ফরমছল ৪ " গাম সলিউশন ৪৩ "

১০০ ভাগ

রং গ্রিসারিণে কাদা করিয়া কতকটা
ক্ষিক গরম জলে গুলিয়া তাহাতে মিশাও।
তৎপর নাড়িতে ২ সোডিয়াম সালফাইড

বিশ্রিত কর। এখন ইহাতে চায়না কে,
গাম এবং অবশিষ্ঠ কৃষ্টিক মিশাও। প্রয়োজন
বৌধ করিলে সোডিয়াম সালফাইড মিশাবার
পূর্ব্বে পেষ্ট, গরম করিবে। ছাপাবার পর
কাপড় আধাগুক্না করিবে। তৎপর
১০ মিনিট কাল ষ্ঠীম করিবে। খ্রীম করিবার
পর ১০০০ ভাগ জলে ১০ ভাগ সালফিউরিক
এসিড, ২ ভাগ কপার সালফেই অথবা
৫ ভাগ পটাশ বাইক্রোমেট মিশাইয়া ভাহাতে

টিউ, করিবে। তৎপর ধুইয়া স্টবান কাচা
করিয়া পুনরায় ধুইয়া গুকাইবে।

ব্লাক্ প্রিন্টিং

এনিলিন ল্লাক প্রিকিং:-

> नः व्यनानी—এनिनिन् मन्हे .(Aniline salt)

e (छाना

পটাশিয়াম ক্লোরেট্ (Potash chlorate) ২॥ • তোলা

১০ তোলা

তু তে (Copper Sulphate) *গদের আঠা (Gum solution)

৮০ তোলা।

উক্ত জিনিষসমূহের সলিউশন প্রস্তুত করিয়া তাহা বারা কাপড় ছাপিয়া, রোদে শুকাইয়া হাওয়া লাগাইলে ছাপান স্থান গুলি গাঢ় খ্রীণ্ রং ধারণ করিবে। এই গাঢ় গ্রীণ্কে কালতে পরিণত করিবার জন্ত ১২ ঘণ্টা পর চুণ, সোডা বা নাবানের জিলে (গরম অবস্থায়) অথবা পটাশ বাইক্রোমেটের জলে (ঠাণ্ডা অবস্থায়) কিছুকাল ভিজাইয়া রাখিলেই গাঢ় কাল রং হইবে, তৎপর পরিষ্ণার জলে ধুইয়া শুকাইবে। ছাপান কাপড় উত্তম রূপে oxidised না হইলে কাল রং গ্রীণে পরিণত रुग्र ।

२ नः खनानी-

ঁ এনিল্লিন্ সল্ট ৮ তোলা, সোডিয়াম ক্লোরেট্ ৪ তোলা, তুঁতে ২ তোলা। কপার ক্লোরাইড্ ১। তোলা। গাঁদের আঠা ৬৮ তোলা। ছাপিবার প্রণালী ও অন্যান্ত প্রক্রিয়া—পূর্ব্ববং।

० नः ल्लानी-

এনিলিন্ দল্ট ৪ তোলা, পটাশিয়াম ক্লোরেট্ ২ তোলা, কপার সালফেট্ (তুঁতে) ২ তোলা, ময়দা ৬ তোলা, জল ৬০ তোলা।

* গাঁদের আঠা বা গাঁদ-সলিউশন প্রস্তুত প্রণালী:-একভাগ গাঁদ হুইভাগ জলে গুলিয়া ছাকিয়া লইতে হয়।

পটাশিয়াম ক্লোরেট্ জলের সঙ্গে গুলিয়া লও। আর একটি
পাত্রে তুঁতিয়া গোল। পটাশিয়াম ক্লোরেটের জলে ময়দা মিশ্রিত
করিয়া গরম করিবে—এবং গরম করিবার কালীন ভাহাতে
তুঁতিয়ার জল মিশ্রিত করিবে। যথন মণ্ডে পরিণত হইবে তথন
এনিলিন্ সন্ট মিশাইয়া ঠাণ্ডা করিবে—পরে এই মণ্ড ছারা কাপড
ছাপাইয়া গুকাইবে, ২৪ ঘণ্টা হাওয়া লাগাইয়া চ্ণের জলে ট্রিট্ করা
মাত্রং গাঢ় কাল হইবে। এই প্রণালীতেও স্থামের প্রয়োজন হয় না।

দেশী ব্লাক্ প্রিভিং—(Black Printing on Country Process):—

১ মণ জলে ৫ সের পোড়া লোহ ভিজাইয়া রাখিয়া ৫।৬ দিন
পরে তাহাতে ২॥০ সের চিটাগুড়, কয়েকটা পান, ১॥০ সের মাষকলাই,
আধপোয়া হরিতাল এবং এক কাঁচচা তুঁতে দিবে। যথন জলের
রং লালাভ হইবে তখন উক্ত জল হইতে প্রয়োজন অনুসারে কতকটা
জল ভিন্ন পাত্রে গরম করিয়া ঘন করিছে হইবে। ঘন হইয়া
আসিলে তাহাতে ময়দা বা গদের আঠা এবং সরিয়ার তৈল মিশ্রত
করিয়া কিছুকাল ঢাকিয়া রাখিয়া কাপড় ছাপিবে।

রেড প্রি কিং

দেশী রেড প্রিভিৎ (Red Printing on Country Process on Cotton Silk & Wool)

ফট্কিরি ২০ তোলা, লেড এসিটেট্ ০১ তোলা, এলুমিনিয়াম ক্লোরাইড বা এমোনিয়াম ক্লোরাইড ্ ে তোলা, টেনাস্ অক্জেলিয়ান তোলা, গদৈর আঠা ৬০ তোলা। উপরোক্ত জিনিষ সমূহের সলিউশন প্রস্তুত কর এবং ইহাদের সহিত একটু গোহুগ্ধ, ঘুত ও খড়িমাটী মিশাও, তৎপর—

- ওক্ত সলিউশন বারা কাপক ছাপিয়া ভালরপে শুকাও, পরে
 গলার জলে অথবা স্রোভের জলে ধুইয়া পুনরায় শুকাও।
- ২। তারপর একটি পাত্রে পরিমিত জলে গোবর*ও গমের ভূষি গুলিয়া ভাহাতে ১২ ঘণ্টা উক্ত কাপড় ভিজাইয়া রাখিয়া পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া, পুনরায়—
- ু । একটি পাত্রে পরিমিত জলে মঞ্জিষ্ঠা, ধাইফুল ও গমের ভূষি সূহ ১ ঘণ্টাকাল অথবা যে পর্যান্ত পছন্দ মত রং না ধরে দেই পর্যান্ত কাপড় সিদ্ধ কর। রং ভালরপ না গরিলে, উক্ত পাত্রে কিছু এলিজারিণ এবং কোচিনাল মিশাও। পরে পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া সার্যানের জলে সিদ্ধ করতঃ শুকাইয়া লইবে।

এলিজারিণ বা টার্কিরেড প্রিণ্টিং (Turkey Red Printing with Alizarine):—

এলিজারিণ (২০%) ২ তোলা, এলুমিনিয়াম এসিটেট্ ১ ভোলা, কেলশিয়াম এসিটেট্ ১ ভোলা, অলিভ অয়েল ॥০ তোলা, গাঁদের আঠা ৬ তোলা

শ্রন্থার জলে ন প্রকার খনিজপদার্থ থাকে, যাহার সংস্পশেরিং আপেক্ষাকৃত উজ্জল হয়। এই কারণে এই স্থলে গলার জলকে বিশেষ করিয়া ওলেথ করা হইয়াছে।

^{*}বর্ত্তমানে গোররের পরিবর্গ্তে সোভিয়াম-ফদ ফেট্ অথব। সিলিকেট্ ব্যবহৃত হয়।

উক্ত জিনিষ সমূহের সলিউশন প্রস্তুত করিয়া তাহা ছারা কাপড় ছাশ এবং লাল রং ধারণ না করা পর্যান্ত অতি উত্তমন্ত্রণে গুকাও, পরে ষ্ঠীম্কর।

রং ৭॥ ভোলা, জল ২৫ ভোলা, সোডিয়াম-ফদ্ফেট্ ৪ ভোলা, টারটারিক এসিড ২ ভোলা এবং গদৈর আঠা ৪৬ ভোলা উত্তর্ত্তপ মিশ্রিত কারয়া ছাপাও, শুকাও এবং খ্রীমৃকর।

ডাইরেন্ট, বেসিক এবং এসিড রং দারা বেশম প্রিণ্টিং (Silk Printing with Direct, Basic & Acid Colours):—

ডাইরেক্ট রংগ্রর প্রিণ্টিং সলিউশন প্রস্তুত প্রধালী:—

রং ৭। তোলা, জল ২৫ তোলা সোডিয়াম-ফস্ফেট্ ৪ তোলা, টারটারিক এসিড ২ তোলা এবং গদের আঠা ৪৬ তোলা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ছাপাও, শুকাও এবং খ্রীম্ কর্ম।

বেসিক রংএর প্রিন্টিং সন্সিউশন প্রস্তুত প্রধালী:-

রং ২ ভোলা, জল ২৩ ভোলা, ৯° ডিগ্রী টোরাডেল এসিটিক এসিড ৮ ভোলা, গ্রিসারিণ ২ ভোলা, গাঁদের আঠা ৪২ ভোলা এবং টারটারিক এসিড ২ ভোলা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া গরম কর এবং ঠাণ্ডা ইইলে ভাহাতে আরও জল ৪ ভোলা এবং এসিটিক এসিড ৮ ভোলা মিশ্রিত করিয়া ভাহা ছারা রেশম ছাপ্তাপ্ত, শুকাও এবং ষ্টীম্কর।

এসিড রংএর প্রিণ্টিং সলিউশন প্রস্তুত প্রধালী:—

সনং প্রণালীঃ—রং ২ ভোলা, জল ২৫ তোলা, গ্রিসারিণ ২ তোলা এবং গঁদের আঠা ৪৪ তোলা গরম করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত কর। ভংপর ঠাণ্ডা হৈইলে তাহাতে জল ৮ তোলা এবং টারটারিক এসিড ২ ভোলা মিশ্রিত করিয়া তাহা দারা রেশম ছাপাও, শুকাও এবং খ্রীম্কর।

২নং প্রণালী:—রং ৩০ তোলা, জল ১০০ ডোলা, গাঁদের আঠা ৬৬০ তোলা, এলুমিনিয়াম মালফেট্ ৪০ তোলা (পূর্ব্বে ১০০ তোলা জলে গুলিয়া) এবং অক্জেলিক এসিড ২০ তোলা (পূর্ব্বে ৫০ তোলা জলে গুলিয়া) উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তাহা দারা রেশম ছাপাও, শুকাও এবং খ্রীমুকর।

তবং প্রণালী:—রং ৪ তোলা, গ্লাঘেদিন A ৪ তোলা, ডিজলভিংদল্ট

B ২ তোলা, গরম জল ০০ ডোলা (গ্লাদের আঠা ব্যবহার করিলে গরম জল
২০ তোলা) এবং এসিটিক এসিড ৮ ডোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া ঠাণ্ডা

হইলে তাহাতে ৫০ তোলা কলোরেদিন-থিকেনিং (অথবা ৬০ ভোলা
গ্লাদের আঠা ১৯৯) এবং অক্জেলিক এসিড ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া
তাহা ছারা রেশম ছাপাও, শুকাও এবং পরদিষদ গা—২ ঘণ্টাকাল

ষ্টীম্ কর। খ্লাম করার পর ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া টেনিক এসিডের
জলে ১ ঘণ্টাকাল ড্বাইয়া রাখিয়া নিংড়াইয়া টারটারএমেটকের জলে
আধঘণ্টাকাল ভিজাও এবং পরিষ্কার জলে ধৌত কর। প্রয়োজন
হইলে ১ ভাগ আই-জি-পন বিরু সঙ্গে ১ ভাগ এসিটিক অথবা সাইটি ক
এসিড মিশ্রিত জলে কিছুকাল টি টু করিয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া
ভকাইবে।

ভ্যাট্ কালার প্রিণিটং (Vat Colour Printing)

যে কোন ভাটি বং ৩ ভাগ টার্কিরেড অয়েল ৫ ভাগ হাইডোসালফাইট ফরমেলডিহাইড ৮ ভাগ গাম

প্রথমে টার্কিরেড অয়েল সহ রং উত্তমরূপে পেষ্ট করিয়া গরম জল মিশাইবে এবং পর পর অভাভ জিনিষগুলি মিশাইয়া নাজিতে নাড়িতে গরম করিতে থাকিবে। পরে ठीं । रहेल जाहां उरहा हाहे । কৃষ্টিক সোডা ২০ ভাগ ফরমেল্ডিহাইড অথবা Rangalite C গরম জ্ল ২৫ ভাগ মিশাইবে। উক্ত সলিউশন ছারা কাপ্ড ৩১ ভাগ কিছু কাল হাওয়া লাগাইয়া শতকরা ১ ভাগ সাবান ফাবণে সিদ্ধ করিয়া ধুইয়া গুকাইবে।

এন থাকুইনোন্ভ্যাট্ প্রিন্টিং পেষ্ট, প্রস্তুত প্রপালী:-

চনং প্রণালী — Durenthrene, Indanthrene, Hydronthrene Cibanon, Algole ইত্যাদি যে কোন বং – ৩ ভাগ, টার্কিরেড অয়েল— ভাগ, গরম জল— ২৫ ভাগ, ফেরাস-দালফেট (Fe SO4'— ১২ ভাগ, ষ্টেনাস ক্লোরাইড-২ ভাগ, টারটারিক এসিড-১০ ভাগ এবং গাম দলিউশন—৪৩ ভাগ = ১০০ ভাগ।

টার্রটারিক এসিড গাম সলিউশনের সহিত মিশ্রিত কর। তৎপর ইহার সহিত টেনাস্-ক্লোরাইড মিশাও। অবশেষে F : SO4 মিশান হইলে পর টার্কিরেড-অয়েলের সহিত রংএর পেষ্ট্ প্রস্তুত করিয়া ভাহা মিশ্রিত করিবে। এখন ইহা দ্বারা কাপছ দ্বাপাও, শুকাও তৎপর শতকরা ০০ ভাগ কষ্টিকসোডা দ্রাবণে ১৬০°F to ১৭৫°F এ ১ মিনিট কাল কাপড় ট্রিট্ কর। পরে কাপড় না নিংড়াইয়া হাওয়া লাগাও। পুনরায় ঠাওা কষ্টিক দ্রাবণে কাপড় ট্রিট্ কর, নিংড়াও, সাবান কাচা করিয়া শুকাও।

২নং প্রণালী—যে কোন রং—৩ ভাগ, গ্রিসারিণ—৫ ভাগ, ষ্টেনাস-অক্সাইড
— ৮ ভাগ, কষ্টিকসোডা—১৫ ভাগ, গরম জল— ২৫ ভাগ, গাম
সলিউশন—৪৪ ভাগ= ১০০ ভাগ।

ত এই পেষ্ট্ ছারা কাপড় ছাপাবার পর ৫-১০ মিনিট কাল ষ্টাম করিয়া শাবান কাচা করিয়া গুকাইবে।

তনং প্রণালী—রং ৬ ভাগ, প্রায়েসিন এ (Glyecine A) ৪ ভাগ, জিজলভিং সল্ট বি ২ ভাগ, এবং ঠাণ্ডা জল ৪০ ভাগ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ০ ঘণ্টাকাল রাখিয়া দাও। তৎপর— উক্ত সলিউশনের সহিত ষ্টার্চ থিকেনিং ১৫ ভাগ এবং কলোরেসিন থিকেনিং ৩০ ভাগ মিশ্রিত করিয়া কাণ্ড ছাপ, শুকাও, ২৪ ঘণ্টা পর যে কোন সময়ে ডেভেলশিংসলিউশনে ভুবাও, প্নরায় শুকাও, একটু ভিজা অবস্থায় কাপড়খানা আধঘণ্টাকাল গ্রীম্ কর, তৎপর কাপড়ে একরাত্রি হাওয়া লাগাও এবং ২ মিনিট কাল গরম অক্সিডাইজিং-বাথে ভুবাইয়া রাখিয়ে পরিস্থার জলে ধুইয়া ১৫ মিনিট কাল সাবানের জলে সিদ্ধ করিয়া ধুইয়া লও!

ষ্টাৰ্ক্চাথকেনিং প্ৰস্তুত প্ৰণালী:-

ভাগ আলুয় পালো (Farina) ১০০ ভাগ জলের সহিত ১০
 মিনিট কাল সিদ্ধ করিয়া ঠাণ্ডা করিয়া লও।

কলোরেসিন্থিকেনিং প্রস্তুত প্রধালী:-

8 • ভাগ কলোরেসিন্ D. K্রাসহিত ১৪ • ভাগ গরম জল আতি আতে মিশাও এবং ঐ অবস্থায় একরাত্রি রাথিয়া পরদিবস তাহাতে ২ • ভাগ এমোনিয়াম সালপো-সায়েনাইড্মিশাও।

(ইহা >৫ দিনের জন্ম প্রস্তুত করিয়া রাখা চলে)

ডেভেলপিংসলিউশন প্রস্তুত প্রবালী ঃ-

রঙ্গলাইট্ C ১০ ভাগ, ঠাণ্ডা জল ৬১ ভাগ, পটাশিয়াম কারবনেট্
১০॥০ ভাগ, প্রবারসল্ট ই১২ ভাগ, নেকল DX Dry ॥০ ভাগ
উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লও (পটাশিয়াম কারবণেটের পরিবর্তে
অর্কে পরিমাণ সোডা এবং প্রবারসল্টের পরিবর্তে অর্কেক পরিমাণ
লবণ ব্যবহার করা যায়।

অক্সিডাইজিং-বাথ প্রস্তুত প্রণালী:-

১০০০ ভাগ গরম জলে ০ ভাগ পটাশিয়াম বাইক্রোমেট্ এবং ৫ ভাগ সালফিউরিক এসিড।

সাবানের জল প্রস্তুত প্রণালী:-

১০০০ ভাগ গরম জলে ৪ ভাগ দাবান এবং ৪ ভাগ দোডা ভুরিণ্ডোন ভ্যাট্ প্রিন্টিং পেন্ট প্রস্তুত করিবার একটি ফরমূলা—

ভুরিণ্ডোন রং ৫ ভোলা, গ্রিসারিণ ৫ তোলা, কষ্টিক সোডা ৫ তোলা, গরম জল ২৫ তোলা, গাম-সলিউখন ৪০ ভোলা, সোডিয়াম হাইড্রো সালফাইট্-ফরমেলডিহাইড, অথবা ফরমস্থল বা Rangalite C ১০ তোলা সোডিয়াম বাইকারবনেট্ ১০ তোলা = গোট ১০০ ভোলা।

র্যাপিড্ প্রিন্টিং (Rapid Printing)

বর্ত্তমানে বাজারে স্থতি কাপড়ের উপর যে সমস্ত স্থানর স্থানর নানা রংএর ছাপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের প্রায়ই র্যাপিড, প্রিন্টিং। ইহা বেশ পাকা এবং ছাপা প্রণালী খুব সহজ ও স্থানর। যে কোন র্যাপিড, রংএর সলিউশন প্রস্তুত করিয়া তাহা ছারা কাপড় ছাপিয়া উত্তমরূপে গুকাইতে হইবে এবং ঐ অবস্থায় ১২ ঘণ্টা রাখিবার পর একটি পাত্রে পরিমিত জলে সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিয়া (১ গ্যালন জলে ০ ভাউন্স সাসফিউরিক এসিড) গরম অবস্থায় ভাহাতে ১ মিনিট কাল মাত্র ছাপান কাপড় ডুবাইয়া ভূলিবে অথবা ১০০০ ভাগ জলে ০০ ভাগ এসিউক এসিড এবং ২৫ ভাগ প্রবার্ত্রনার করিয়া ৬০ ০ ডিগ্রী উত্তাপে ৫ মিনিটকাল ট্রিট্ করিবে—এবং পরিজার জলে ধৌত করিয়া প্রারাম সাবানের জলে কিছুকাল সিদ্ধ করিয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া গুকাইবে। ইহা Az > group এর রং। এই রং ছায়ৢায় শীতল স্থানে রাখিতে হয় এবং বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে যেন বাজাদ না চুকিতে পারে।

র্যাপিড, রংএর তালিকা (List of Rapid Colours):—

১। র্যাপিড ফাষ্ট ইয়লো G H পাউডার = হল্দে ২। র্যাপিড ফাষ্ট অরেঞ্জ R H পাউডার = কমলা ৫। র্যাপিড ফাষ্ট অরেঞ্জ R G পাউডার = কমলা ৪। ব্যাপিড ফাষ্ট স্বার্লেট l L H পাউডার = ফিকেলাল

া র্যাপি ্ কাই রেড G Z H পাউডার =লাল

61	র্যাপিড ্ফাষ্ট রেড R H	পাউডার = লাল
91	র্যাপিড ্ফাষ্ট রেড G L	পাউডার 🗕 লাল
b 1	র্যাপিড্ ফাষ্ট রেড B B	পাউডার = লাল
۱ ه	র্যাপিড ফাষ্ট বড় ডে । B	(। = हकरने
301	র্যাপিড, ফাষ্ট বন্ধডো R H	পাউডার = চকলেট
221	র্যাপিড ফাষ্ট গ্রীণ 321	পাউডার = সবুজ
52 1	র্যাপিড ্ফাষ্ট ব্লু B	পাউডার = নীল
201	র্যাপিড ্ফাষ্ট ব্রাউন G G H	পাউডার =ব্রাউন
581	র্যাপিড ফাই ব্রাউন I B H	পাউডার ভুৱাউন

নিম্নলিখিত র্যাপিড রং ছারা কাপড় ছাপাবার পর ২।৩ মিনিট কাল ষ্টাম করিলে অধিকতর পাকা ও উজ্জ্ব হইবে।

(ক) ব্যাপিড ফাই ব্রাউন G G H, ব্যাপিড, ফাই ব্রেড R H, ব্যাপিড, ফাই ব্রেড G Z H, ব্যাপিড, ফাই স্থাবলেট I L H, ব্যাপিড, ফাই ব্রডো R H, ব্যাপিড, ফাই ব্রাউন I B H এবং ব্যাপিড, ফাই অবেঞ্জ R H পাউডাবের প্রিন্টিং-সলিউশন প্রস্তুত প্রধালী:—

ভোগ উক্ত যে কোন ব্যাপিছ, বং। ২ ভাগ কৃষ্টিকদোডা (১৯২)। ১০ ভাগ মনোপল দোপ (১:২)। ১৫ ভাগ গ্রম জল (হাতে সহাহয়, 50°C)। ৬৮ ভাগ নিউট্রালগদের আঠা=১০০ ভাগ

(খ) ব্যাপিড্ফাষ্ট রেড G L এবং ব্যাপিড্ ফাষ্ট অরেঞ্জ R G পাউডারের প্রিন্টিং-সলিউশন প্রস্তুত প্রণালী:—

ে ভাগ উক্ত যে কোন র্যাপিড্ রং। ২ ভাগ কষ্টিকসোড়া (১৯২)। ১০ ভাগ মনোপল সোপ (১৯২)। ১৫ ভাগ ঠাগু। জল। ৬৮ ভাগ নিউট্রালগঁদের আঠা = ২০০ ভাগ।

- (গ) র্যাপিড্ ফাষ্ট ইয়েলো 2GH পাউডারের প্রিন্টিং স্লিউশন প্রস্তত প্রণালী: —১০ ভাগ র্যাপিড্ ফাষ্ট ইয়েলো 2GH পাউডার। ০ ভাগ কষ্টিকসোডা (১২২)। ৫ ভাগ নিউট্র্যাল ক্রোমেট্ সলিউশন। ১০ ভাগ গ্রম জল (হাতে পহা হয় 50°C)। ৭২ ভাগ নিউট্র্যালগঁলের আঠা=১০০ ভাগ।
- (ঘ) র্যাপিড ফাষ্ট গ্রীণ 32 ছ পাউডারের প্রিন্টিং সলিউশন প্রস্তুত প্রণালী ঃ—১০ ভাগ র্যাপিড ফাষ্ট গ্রীণ 32 ছ পাউডার। ০ ভাগ কষ্টিক-সোডা (১:২)। ০ ভাগ মনোপল সোপ (১:২)। ১৫ ভাগ গরম জল (হাতে সহা হয় 50°°C)। ৬১ ভাগ নিউট্রাল গঁদের আঠা।
 - (৬) র্যাপিড্ ফাষ্ট রেড B B পাউডার এবং র্যাপিড্ ফাষ্ট বছডো B পেষ্ট এর প্রিণ্টিং-সলিউশন প্রস্তুত প্রণালী:—
 - ১০ ভাগ উক্ত যে কোন র্যাপিড্রং। ১০ ভাগ মনোপল সোপ (১:২)। ২ ভাগ কষ্টিকসোডা (১:২)। ৭৮ ভাগ নিউট্রাল গদের আঠা = ১০০ ভাগ।
 - (চ) র্যাশিড্ ফান্ট রু B পাউডারের প্রিণ্টিংসলিউশন প্রস্তুত প্রধানী ত্র—৫ ভাগ র্যাপিড্ ফান্ট রু B পাউডার। ২ ভাগ কষ্টিকসোডা (১:২)। ১০ ভাগ মনোপল সোপ (১:২)। ১০ ভাগ ঠাণ্ডা জল। ১০ ভাগ নিউট্রাল ক্রোমেট্ সলিউশন। ৬০ ভাগ নিউট্রালগদের আঠা। =১০০ ভাগ। অল পরিষাণ জলে রং পেন্ট্ অর্থাৎ কাদা করিয়া তাহাতে গর্ম জলে কষ্টিক গুলিয়া মিশাইবে। ঠাণ্ডা হইলে পর নিউট্রাল ক্রোমেট্ সলিউশ্ল মিশ্রিত করিবে। সর্বশেষে গাম মিশাইবে। যাহাতে তাড়া তাড়ি রং ধরে তজ্জা T. R. oil বা মনোপল সোপ মিশ্রিত করিবে।

দ্ৰপ্তব্য:-

-)। निषेत्रान-गीमत आर्थ। काशांक वरन ?
 - ১ • ভাগ গঁদের জলে ২ ভাগ কষ্টিকসোডা ১:২।
 - २। निषेष्ठान व्लाट्य मिल्डेभन काराक वरन ?
 - > ৫০ ভাগ বাইক্রোমেট স্ব-সোডার মধ্যে ৮৩০ ভাগ জল মিশাও এবং আন্তে আন্তে নাড়িতে নাড়িতে ২০ ভাগ কষ্টিকসোডা (ক্রিষ্টাল) মিশাও।
 - ০। কষ্টিকদোড়া ১:২ অর্থ কি ?
 - ১ ভাগ কষ্টিকসোডা (ক্রিষ্ট্রাল) মধ্যে ২ ভাগ জল মিশাও।
 - 8। यतालन माल >:२ वर्श कि ?
 - ১ ভাগ মনোপল সোপের মধ্যে '২ ভাগ জল মিশাও।

ইভিগোসল প্রিণ্টিং (Indigosal Printing)

ইহাও র্যাণিড প্রিন্টিংএর অন্তর্গত। ছাপ-প্রণালী সমস্তই র্যাণিড প্রিন্টিংএর স্থায়। একমাত্র প্রিন্টিং-সলিউশন প্রস্তুত করিতে রাসায়নিক উপাদানে কিছু পার্থকা আছে। বাজারে র্যাণিড, এবং ইণ্ডিগোলন উভয়েরই সমান আদর। কাণড ছাপাবার পর স্থাম, করিলে ভাল
হয়। ১২ ঘণ্টা পর ৫ সের জলে ১৫ তোলা ফরমিক এসিড ও
০০ তোলা লবণ দিয়া ৬০° ৫ উত্তাপে ই মিনিট কাল ট্রিট্ করিবে।
ফরমিক এসিডের পরিবর্ত্তে অক্সেলিক এসিড দিয়াও ট্রিট্ করা যাইতে

ইণ্ডিগোসলের তালিকা (List of Indigosal colours)

১। ইঞ্জিগোসৰ গোলভেন ইয়লো I G K পাউভার = হল্দে

২। ইণ্ডিগোসল ইয়লো H C G পাউডার=হলদে

৩। ইণ্ডিগোসল ভায়লেট্ A Z B, IBBF পাউডার = বেগুনী

8। ইণ্ডিগোসল ব্লাৰ্ I B পাউডার = নীল

৬। ইণ্ডিগোসল স্বারলেট্ H B, 1 B পাউডার = ফিকে লাল

1। ইতিগোদল বাউন I R R D পাউডার = বাউন

৮। ই**তি**গোসল O 4 B পাউডার = উজ্জ্ব নীল

। ইপ্তিগোদল গ্রীণ I B A · পেষ্ট = সবুজ

(ক) উক্ত ১—৭ নং ইণ্ডিগোদল পাউডারের প্রিন্টিং-দলিউশন প্রস্তুত প্রণালী:— (কার্পাদ এবং কৃত্রিম রেশম বস্তুরে জন্ম)

ভোগ উক্ত যে কোন ইণ্ডিগোসল পাউডার। ৫ ভাগ গ্লায়েসিন A (Glyecine A)। ১৭ ভাগ ফুটস্ত জল এবং ৭০ ভাগ নিউট্রালগদৈর আঠ! মিশ্রিত করিয়া ঠাণ্ডা হওয়ার প্র ০ ভাগ সোভিয়াম নাইট্রাইট্

নোট ১০০ ভাগ।

(খ) ইণ্ডিগোসল পেষ্ট এর প্রিণ্টিং-সলিউশন প্রস্তুত প্রণালী:—
(কার্পাস এবং ক্রুতিম রেশম বস্ত্রের জন্ত)—১০ ভাগ ইণ্ডিগোসল গ্রীণ্
I B A পেষ্ট্ (অথবা যে কোন পেষ্ট্), ব ভাগ রামেপিন A
(Glyecine A), ১৫ ভাগ ফুটস্ত জল এবং ৬৪ ভাগ নিউট্রালগদের
আঠা মিশ্রিত করিয়া ঠাণ্ডা হওয়ার পর ৩ ভাগ সোডিয়াম নাইট্রাইট

=মেটি ১০০ ভাগ।

- (গ) ই গুগোসল O4B পাউডারের প্রিণ্টিং-সলিউশন প্রস্তুত প্রণালী:— (কাপাস এবং কৃত্রিম রেশম ব্রের জন্ত)— ভোগ ইণ্ডিগোসল O4B পাউডার। ও ভাগ ডিজল্ভিংসল্ট B, ভোগ গ্রিসারিণ। ১৫ ভাগ ফুটন্ত জল এবং ৬৯ ভাগ নিউট্র্যালগদের আঠা মিশ্রিত করিয়া ঠাওা হওয়ার পর ওভাগ সোডিয়াম নাইট্রাইট্ = ১০০ ভাগ।
 - (ঘ) র্যাপিড ও ইণ্ডিগোসল মিশ্রগ্রীণ রংএর একটি প্রিণ্টিং-সলিউশন প্রস্তুত প্রণালী :—
 - ১ নং পাত্রে— ৮ ভাগ র্যাপিড্ ফান্ট ইয়লো 2 G H পাউডার। ২ ভাগ কষ্টিকদোডা (১:২)। ২০ ভাগ গরম জল (50°C) ৪৫ ভাগ নিউট্যালগদের আঠা।
- ২ নং পাত্রে ২ ভাগ ইণ্ডিগোদল O4B ২০ ভাগ গরম জল (কৃটস্ক)। ১ ও ২ নং পাত্রের দলিউশন একদঙ্গে মিশ্রিত কর। তৎপর গণ্ডা হইলে ভাহাতে ৩ ভাগ দোডিয়াম নাইট্রাইট্ মিশাও = ১০০ ভাগ। ব্রেশানের ইণ্ডিলোচনল প্রিভিং (Indigosal Printing on Silk) দলিউশন প্রস্তুত প্রধালী : —
- ১০ ভাগ যে কোন ইগুগোদল রং। ৩ ভাগ গ্রামেদিন A (Glyecine A)। ২০ ভাগ ফুটস্ত জলা ৬০ ভাগ নিউট্যালগঁদের আঠা। ৩ ভাগ এমোনিয়াম-সাল্ফো-সায়েনাইড্। ৪ ভাগ ক্লেরেট্ অব-সোডা (জলে গুলিয়া) = ১০০ ভাগ।

উক্ত সলিউশন ধারা রেশম ছাপাও, শুকাও এবং অর্র্বণ্টাকাল ষ্ঠীম কর। ওৎপর > হইতে ২ মিনিট কালের জন্ম নিম্নলিখিত ঈ্যর্ফ জলে রেশম ডুবাও— ভাগ দালফিউরিক এসিড। ৫ ভাগ নাইট্রাইট্-অব-নোডা।
 ১০০০ ভাগ জল। তৎপর পরিকার জলে উত্তমন্ত্রণে ধৌত কর, সাবান কর, পুনরার ধোও এবং শুকাও।

Indigosal এর বিভিন্ন কোম্পাণীর পূথক পূথক ট্রেড নাম, যথা— N. C. O.=Indigosal. SANDOZ=Sandozol. CIBA = C bantine. GEIGY=Tinosol. M. L. P.=Anthrasol. ICI=Soledon.

সোণালী এবং রূপালী প্রিণ্টিং (Bronze Printing)

এলুমিনিয়াম, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি ধাতুর গুঁড়া রূপালী ও সোণালীরংএর গুঁড়া বলিয়া বাজারে বিক্রয় হয় তাহাই নিমলিশিত প্রণালীতে
কাপড়ে লাগান বা ছাপান হইয়া থাকে। কাঠের ব্লকের পরিবর্গে
টীন্ অথবা তামার পাতে নক্সা (Stencils) প্রস্তুত করিয়া তাহা
ছারা তুলির সাহায্যে ছাপিতে হয়:—

সেরিকোছ ২ তোলা, কারবলিক এসিড ৮ তোলা, ফরমেলডিহাইড ১০ তোলা এবং সোডিয়াম এসিটেট ১ তোলা একটি পাত্রে রাখিয়া পাত্রটী জলের উপর রাখিবে এবং গরম করিবে। যথন সেরিকোছ গলিয়া যাইবে তথন তাহাতে যে কোন ধাতুর শুঁড়া মিশাইবে। ৬ ভোলা সেরিকোছ সলিউশনে ২ তোলা ধাতুর শুঁড়া (এই হিসাবে) মিশাইবে—তংপর ছাপাও, শুকাও এবং অবশেষে সাবানের জলে ধৌত করিয়া পুনরায় শুকাইয়া লও। ৪৯০নং পৃষ্ঠা—ত্রোঞ্জ ষ্টাইল দ্রাইবা।

ডিশ্চাৰ্জ ও রেজিষ্ট প্রিণিট

(Discharge and Regist or Reserve Printing)

ডাইরেন্ট কালার কাটাই (Direct Discharge) Printing)—

স্বং প্রণালী — ডাইরেক্ট কালার রঞ্জিত কাপড় শতকরা ১৫ ভাগ ফরম-সল-হাইড্রোদালফাইট্ অথবা ফরমেলডিহাইড্পেন্ট ছারা ছাপাইয়া শুকাইবে; ভৎপর ২০ মিনিটের জন্ম ২১৪ ৮ উত্তাপে স্থাম্ করিবে। ইহাতে ছাপান স্থানের রং নম্ভ প্রাপ্ত হইয়া সাদা হইবে।

২ নং প্রণালী – রঞ্জিত কাপড় শতকরা ৩৮ ভাগ রঙ্গলাইট (C, ২ ভাগ নোডা, ৬০ ভাগ গাম-সলিউশনের সহিত পেষ্ট করিয়া তাহা ছারা ছাপাইয়া শুকাইবে এবং ১০ মিনিটকাল ষ্টাম্ করিলেই ছাপান স্থানের রং উঠিয় ঘাইয়া সাদা হইবে।

বেঙ্গিক কালার কাটাই ("asic Discharge Printing)
—ইহা হুই প্রণালীতে কাটাই হয়, যথা :—

Oxidation Discharge:— গামসলিউশন ৩৮ভাগ, গায়না
ক্লে ১০ ভাগ (৫:৫ অর্থাৎ সমপরিমাণ জলে গুলিয়া), ক্লোরেট-অবএমোনিয়া (৪২° ডিগ্রী টোয়াডেল) ৪০ ভাগ, ক্লোরেট-অব-সোভা ১০
ভাগ। উলিখিত জিনিযগুলি একত্র করিয়া সিদ্ধ করে এবং ঠাওা
করিয়া তাহতে ২ ভাগ Red Prusiate of Potash মিশ্রিত

করিয়া তাহা দারা বেসিক রঞ্জিত কাপড় ছাপাও, শুকাও এবং ০)১ মিনিট কাল খ্রীম কর—তৎপর ধুইয়া লও। দেখিবে ছাপান দ্বান সাদা হইয়াছে।

2. Reduction Discharge—গাম সলিউশন ২৫ ভাগ, জল ২০ ভাগ, কষ্টিকসোডা (৭৭°ডিগ্রী টোয়াডেল) ৫ ভাগ, এবং সালফাইট অব-পটাশ (৯০° ডিগ্রী টোয়াডেল) ৫০ ভাগ মিশ্রিত কয়িয়া এই পেষ্ট ছারা বেসিক রঞ্জিত কাপড় ছাপাও, শুকাও, এবং ৩।৪ মিনিট ষ্টাম্করিয়া ধুইয়া লও দেখিবে ছাপান স্থান সাদা হইয়াছে।

বেলিক কালার রেজিপ্ট প্রিন্টিং – ধোলাই কাপড় এখনে 4% l'annic Acid এ ট্রিট্ কর। শুকাও এবং নিমনিথিত পেট্ছারা ছাপাও – কষ্টিক দোডা ('৭৭° টোয়াডেল) ৫ তোলা গাম-গলিউশন ৪ ভোলা, এবং চায়না ক্লে (১:১ অর্থাৎ সমপরিমাণ জলে গুলিয়া) ১০ তোলা। পরে কাপড় ৪।৫ মিনিট ষ্টাম্ কর, টারটার এমেটিক দ্রাবণে (3%) ট্রিট্ কর পরে যে কোন Basic colour ছারা রং করিশে ছাপান স্থান সালাই থাকিয়া যাইবে।

সালেহার কালার কাটাই (Sulphur Discharge Printing—গাম-সলিউশন ১৫ ভাগ, ক্লোরেট্-অব-এল্মিনা (৪২° টোয়াডেল) ৬০ ভাগ, চায়না ক্লে ভাগ এই জিনিষগুলি একত্র করিয়া ৮৫ ⁰ С তে গরম কর এবং ঐ অবস্থায় ১৫ ভাগ ক্লোরেট্-অব-সোডা মিশ্রিত কর এবং ঠাণ্ডা হইলে তাহাতে ৫ ভাগ Red Prusiate of Pota h মিশাইয়া ছাপাও, শুকাও, এবং ২০০ ত ৫ মিনিটকাল স্থীম্কর। তংশর ধোও, সাবান কর, প্ররায় ধুইয়া শুকাও। শুকাবার পূর্বে 2 to 3%, ক্টিক্সোডা দ্রাবণে সিদ্ধ করিয়া ধুইয়া শুকাইলে ছাপান স্থানশুলি অধিকতর শুল্র দেখাইবে।

এনিলিন ল্ল্যাক রেজিন্ট প্রি-টিং (Aniline Black Resist Printing)—

প্রকৃত প্রস্তাবে এনিলিন ব্লাক্ একবার রং হইয়া গেলে কাপড় থেকে সেই রং কাটা যায় না, কিন্ত ছাপ্তান্থানে যাহাতে রং না ধরিতে পারে তাহাই করা সন্তব, অর্থাৎ যাহাকে বলে Resist Style.

১নং প্রণালী — ১। ৩ তোলা এনিলিন সন্ট ৮ তোলা জলে গোল।
২। ১ তোলা পটাশিয়াম-ফেরোসায়নাইড্ ৪ তোলা জলে গোল।
৩। ২ তোলা পটাশ-ক্রোরেট্ ৮ তোলা জলে গোল। ১, ২, এবং
০ নং পাত্রের জল একত্র মিশাও এবং তাহাতে কাপড় ঠাণ্ডা অবস্থায়
আধ্বণ্টাকাল ট্রিট্ করিয়া নিংড়াইয়া শুকাও। তৎপর — ২ তোলা
সোড়া ৭৯ তোলা গদের আঠার সঙ্গে মিশ্রিত ক য়য়া তাহা তারা কাপড
ছাপিয়া প্ররায় শুকাও এবং ১ মিনিট কাল ষ্টাম্ কর, অথবা ১২ ঘণ্টা

২নং প্রণালী—কাপড় প্রথমে নিমলিথিত জাবণে ভিজাইয়া তাড়া-ভাড়ি শুকাইয়া লইবে—

হাওবা লাগাও। তৎপর পটাশবাইক্রোমেটের জলে কাপড় কিছুকাল

পভিজাইয়া রাখিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া শুকাইয়া লও।

এনিলিন সন্ট ২ তোলা, পটাশ-ক্লোরেট ১ তোলা, তুঁতে দ ভোলা, জল ১০০ তোলা। /তৎপর নিমলিথিত পেষ্টু ছারা ছাপিবে—

কলিচ্ণ ১ ভাগ, জিল্পক্লাইড ১ ভাগ, ময়দার মণ্ড ০ ভাগ।
ছাপাবার পর ২৪ ঘণ্টা বাতাদে রাখিলে কাপড়ের জমিন সবুজ রং
ধারণ করিবে, কিন্ত ছাপান স্থানগুলি সাদা থাকিবে, পরে চ্থের জলে
ট্রিট করিলে ছাপাস্থানগুলি সাদা ধব্ধবে রাখিয়া জমিন গাঢ় কাল
হইবে

তনং প্রণালী — > নং প্রণালীর প্রথম ০টী পাত্রের মিশ্রিত জাবণে আধাবণ্টাকাল ট্রিট্ করিয়া শুকাইয়া তত্পরি নিমলিথিত পেষ্ট্র্ছারা ছাপ দিবে— ত ভাগ জিল্প অক্সাইড্, ১২ ভাগ সোডিয়াম্ এসিটেট্, ৫ ভাগ গ্রিসারিশ এবং ৮০ ভাগ গাম সলিউশন।

ছাপাবার পর কাপড় গুকাইয়া ৫ মিনিটকাল খ্রীম. করিয়া ২ ভাগ পটাশবাইজ্রোমেট দ্রাবণে কাপড় গরম অবস্থায় কিছু সময় ট্রিট. করিয়া ধুইয়া গুকাইয়া লইবে, দেখিবে ছাপান স্থান সাদা রহিয়াছে।

টান্দিরেড সাদা কাটাই (Turkey Red White Discharge Printing):—

১নং প্রণাদী—(Alkali Process)—

টার্কিরেড রঞ্জিত কাপড় ২০% কষ্টিকসোডার গাঢ় পেই ছারা ছাপাও গুকাও এবং ১০২০—১০৪০ তে ৪।৫ মিনিট কাল দ্বীম কর। গাঢ় ক্ষ্টিক-পেই ছাপানস্থানের লাল রং নষ্ট করিয়া সাদা করিয়া থাকে। দ্বীম করিবার পর ২% সোডা সিলিকেট দ্রাবণে কাপড় সিদ্ধ করিবে এবং তৎপর সাবান কাচা করিয়া ধুইয়া গুকাইবে। প্রিণ্ট করার পূর্বের রঞ্জিত কাপড় খানা ২৫% গ্লোজ দ্বাবণে ট্রিট করিয়া গুকাইয়া লইলে অপেক্ষারত ভাল ফল পাওয়া যায় ।

२नং लागानी—(Acid Process)—

টাকিরেড রঞ্জিত কাপড় ২৫—৩০% Citric Acidএর গাঢ় পেষ্ট্ দারা ছাপাও, শুকাও এবং তৎপর ১২^০ ডিগ্রী টোয়াডেল ব্রিচিং পাউডার দাবণে ডুবাও, দেখিবে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ছাপান শ্বান সাদা হইয়া গিয়াছে। ত নং প্রণালী—টার্কিরেড রঞ্জিত কাপড় নিয়্লিখিত সলিউশন ছারা চাপিয়া শুকাও—সাই দ্রিক এসিড ৪ তোলা, অক্জেলিক এসিড ই তোলা, গাম সলিউশ্ন ১৮ তোলা। তংপর ১২৭ ডিগ্রী টোয়াডেল ব্লিচিং পাউডারের জলে ৩।৪ মিনিট খোলা অবস্থায় দ্রিট্ করা মাত্র ছাপাস্থান শুলি ধব্ধবে সাদা হইয়া যাইবে। ব্লিচিং পাউডারের জলে একটু খড়ি বা চক্দিলে ভাল হয়।

টার্কিরেড হলদে কাটাই (Turkey Red Yellow Discharge Printing):--

টাকিরেড রঞ্জিত কাপড় নিয়লিখিত সলিউশন দারা ছাপিয়া শুকাও —
লেডনাইট্রেট ১ ভোলা, টারটারিক এসিড ১ তোলা, সাই ট্রিক এসিড
২ তোলা, গাম সলিউশন ০ তোলা। তৎপর—১২° ডিগ্রী টোয়াডেল
ব্লিচিং পাউভারের জলে ১ মিনিট খোলা অবস্থায় ট্রিট্ করা মাত্র
ছাপান স্থানগুলি ধব্ধবে সাদা হইবে। তৎপর কাপড়খানা উত্তমরূপে ধৌত
করিয়া ২° ডিগ্রী টোয়াডেল পটাশবাইক্রোমেটের জলে ১ মিনিট কাল
ট্রিট্ করিলেই দেখা যাইবে যে উক্ত সাদাস্থানগুলি হল্দে রং ধারণ
করিয়াছে। পরিশেষে পরিস্কার জলে ধৌত করতঃ শুকাইবে।

টার্কিরেড রেজিষ্ট প্রিন্টিৎ (Turkey Red Resist Printing):—

সর্বপ্রথম কাপড়খানা এলুমিনিয়াম এসিটেট্ ছারা মরডেন্ট কর, শুকাও এবং তংপর ৩০—৪০% Citric Acid পেষ্ট্ ছারা কাপড় খানা ছাপাও, শুকাও এবং ষ্টাম, কর। তংপর গোবর ছারা Dunging করিয়া অথবা সোডা-ফসফেট্ ছারা ধুইরা জমিনের মরডেন্ট পাকা কর এবং ছাপান স্থানের Materials দুরীভূত কর। তংপর উত্তম রূপে ধৌত কাপড় খানা এলিজারিণ ছারা রং কর, দেখিবে ছাপানস্থানে

কোন রং না ধরিয়া অর্থাৎ দাদা রাখিয়া জমিনটী গাঢ় লাল রং ধারণ করিয়াছে। ধৌত কর, T. R. oil দারা চাক্চকা বৃদ্ধিকর, শুকাও, সীম্কর; পুনরায় সোপ সোডায় ধুইয়া শুকাইয়া লও।

ন্যাপথল Resist প্রি উহ':-

ষ্টেনাস্কোরাইড ৪০ভাগ, টারটারিক এসিড ৫ ভাগ, গাম ৫৫ ভাগ = ১০০ ভাগ।

ভাপথল করা কাপড় (Impregnated Cloth) শুকাও এবং উজ পেষ্ট্ ধারা কাপড় খানা ছাঝাও এবং গুনরায় শুকাও। ভংপর Base অথবা Salt ধারা ডেভেলপ কর; দেখিবে ছাপানস্থানগুলি ব্যতীত কাপড়ের সমস্ত গায়ে রংধরিতেছে। এই হলে টারটারিক এদিড বাবহার করাম ছাপান স্থানগুলি good white দেখাইবে, অগুণায় শুধু ষ্টেনাস্কোরাইডে হরিদ্রাভ সাদা দেখাইবে। ভংপর সাবান কাচা করিয়া ধুইয়া শুকাইবে।

ন্যাপথল সাদা-কাটাই প্রিন্টিৎ (Naphtol White Discharge Printing) :—

১০ তোলা চায়না ক্লে, ১২ ভোলা গরম জলের সহিত উত্তমরূপে
মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা সোডা ভাহাতে দাও, তৎপর ৫০ তোলা
গাঁদের আঠা নাড়িয়া নাড়িয়া মিশাও এবং ২০ তোলা রঙ্গলাইট্ C
পূর্ব্বে চূর্ল করিয়া উক্ত সলিউশনের সঙ্গে মিশাও। অবশেষে
০ তোলা এন্থাকুইনোন পেন্ঠ তাহাতে মিশ্রিত কর। উক্ত সলিউশন
প্রস্তুত করার ২০০ ঘণ্টা বাদে ব্যবহার করা উচিত, কারণ
মঙ্গলাইট্ C সহজে গলে না।

ভাপথর্ণ-রঞ্জিত কাপজ না ধুইয়া ওকাইবে এবং উক্ত সলিউশন দারা কাপড় ছাপাবার পরও গুনরাম তাজাতাজি ওকাইবে। ওকান

মাত্র আধ্বণ্টাকাল খ্রীম করিবে। অবশেষে সোঁড়া ও সাবানের জলে ১৫ মিনিট কাল সিদ্ধ করিয়া ধুইয়া গুকাইয়া লইবে।

ন্যাপথল-রেড হল্দে-কাটাই প্রি-ভিৎ (Naphtol-Red Yellow-Discharge Printing) :—

গ্রাপথল-রঞ্জিত কাপড় না ধুইয়া শুকাইবে। তৎপর হল্দের জগ্র নিমলিথিত সলিউশন দারা ছাপিবে—৭ তোলা রদ্ধলাইট , C, ৩ তোলা সোডা, ৯০ তোলা গদের আঠা এবং সাত তোলা এন থাকুইনোন পেই। ছাপাবার পর তাড়াভাটি শুকাইবে এবং শুকান মাত্র ১৫ মিনিট কাল প্রীম, করিবে। অবশেষে সোডা ও পাবানের জলে ১৫ মিনিট কাল সিদ্ধ করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইবে।

ন্যাপথল-রেড গ্রীপ-কাটাই প্রিভিৎ (Naphtol-Red Green-Discharge Printing):—

গ্রাপথল-রঞ্জিত কাপড় না ধুইয়া শুকাইবে, তৎপর গ্রীণের জন্ত নিম্নলিখিত সলিউশন ধারা ছাপিবে—৭ তোলা রঙ্গলাইট C, ০ তোলা সোডা, ৯০ তোলা গাঁদের আঠা, ২ তোলা ব্রিলিয়াণ্ট ইণ্ডিগো 4B পেই এবং ২ তোলা এন্থাকুইনোন্পেই,। অন্তান্ত প্রক্রিয়া পূর্ববিৎ।

দ্রষ্ঠবা—স্থাপথল ডাইবেন্ট প্রিন্টিং এ কাপড়ের জমিনে ছোপ, ধরিয়া যায় বলিয়া বাজারে অচল; স্থতরাং গ্রাপথন ডাইরেন্ট প্রিন্টিং প্রণালী সম্বন্ধে কিছু না লিখিয়া ক্ষেক্টী কাটাই-প্রণালী সম্বন্ধেই লিখিলাম।

ইণ্ডিলো এবং অন্যান্য ভ্যাট কাটাই (White Discharge on Indigo and other Vat colours):—

সাধারণতঃ ২ প্রণালীতে কাটাই হয়, যথা—(i) Reduction Discharge and (2) Oxidation Discharge. ইণ্ডিগোকে

সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইট (Reducing Agent) ছারা রংহীন পদার্থে পরিণত করা হয়, পরে হাওয়া লাগাইয়া অর্থাৎ এছ Oxidation ইণ্ডিগোর মূল রংকে ফিরিয়া পাওয়া য়য়; স্কতরাং অভিনারি হাইড্রোসালফাইট্ ছারা ইণ্ডিগো কাটাই করা কঠিন, অত্এব Reducing Agents—য়থা—Leucotrop W, Leucotrop O, Metabol BDC, Rangalite CL, Hydrosulphite CL উক্ত যে কোন Reducing Agent ইণ্ডিগো Discharging Agent হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রিণ্টিং প্রেন্তি, প্রস্তান্ত প্রকালী: - ১নং প্রণালী - ১৫ - ২০% উক্ত থে কোন Reducing Agent এবং ২ - ০% জিল্ল অক্সাইড প্রয়োজন মত গাম সলিউশনে পেই, প্রস্তুত করিয়া তাহা দারা রঞ্জিত কাপড় ছাপাও, শুকাও এবং ডাইরেক্ট কালারের তার স্থীম্ কর। তংপর ২ - ০% কষ্টিক দ্রাবণে (ফুটস্ত অবস্থায়) কাপড় দ্রিট্ট কর। ইহাকে বলে Reduction Discharge.

২নং প্রণালী —নীল (Indigo) রংএ রঞ্জিত কাপড় শুকাবার
পর নিমলিথিত সলিউশন দারা ছাপিয়া শুকাও এবং পরে
সালফিউরিফ এসিড ও অক্জেলিক এসিডের মিশ্র দ্রাবণে ৬০০c
তে ট্রিট্ ছরিলে ছাপাস্থানের নীল রং উঠিয়া যাইবে:—

পটাশ বাইক্রোমেট্ ও তোলা, কষ্টিক সোডা ৮০ তোলা, অলিভ অয়েল অথবা তারপিন্ ৷ তোলা এবং গঁদের আঠা ১৫ তোলা। তৎপর দালফিউরিক এসিড ১০ ভোলা এবং অক্জেলিক এসিড ৪ তোলা, ১৪৬ তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া (৬০০c) গরম অরস্থায় উক্ত ছাপান সাপড় থানা আধ মিনিট বা এক মিনিট কাল ডুবাইয়া রাথিলেই ছাপাস্থানগুলি সাদা হইয়া যাইবে। তৎপর উত্তমরূপে থৌত করতঃ শুকাইবে। যাহাতে ছাপান-স্থান নরম না হয় সেই জন্মই Oxalic Acid ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাকে বলে Oxidation Discharge.

ভ্যাট্ কালার রেজিপ্ত প্রিন্টিং (Vat Colour Resist

Picric Acid > তোলা, Copper Sulphate है তোলা, ময়দা ০ তোলা, জল ২৪ তোলা, চায়না ক্লে ০ তোলা। প্রথমে চায়না ক্লে সমপরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পেষ্ট তৈরী করিবে। পরে ময়দার মও তৈরী করিবে। উভয় মও একক করিয়া উহার মধ্যে তুঁতিয়া-জাবণ ও পিজিক এসিজ মও মিশ্রিত করিয়া কাপড় ছাপিবে। পরে ভাল করিয়া শুকাইবে। তৎপর কাপড় ভ্যাট্ কালার ছারা রং করিবে। ইহাতে ছাপা স্থান সাদা থাকিবে।

ইণ্ডিগোসল সাদা কাটাই প্রিণ্টিং (White Discharge Printing on Indigosal Dyed Cloth in Light Fancy shades):—

ইণ্ডিগোসল-রঞ্জিত কাপ্ড নিম্নলিখিত সলিউশনে ১৫ মিনিটকাল ডিট্ কর:—

> তোলা লিউকোটোপ W. Conc. ह তোলা গ্লামেসিন A (Glyecine A)। এক পাউও জল। তৎপর উত্তমরূপে শুকাও এবং নিম্নলিখিত প্রিটিং দলিউশন দ্বারা কাপড় খানা প্রিণ্ট ্কর—

ত ভাগ Zinc White, ৬ ভাগ Glyecine A', ১৫ ভাগ Rangalite C (উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া), ৯ ভাগ লিউকোটোপ W. Conc., ৫ ভাগ সোডা এবং ৩৫ ভাগ গাম-সলিউশন (১:২)=১০০

ভাগ। কাণ প্রিট করিয়া প্রোর আলোতে শুকাইবে। তৎপর স্থোতের জলে আধ্বণটাকাল ধুইবে, তখন দেখিতে পাইবে যে ছাপাস্থানগুলি সাদা হইয়া গ্লিয়াছে।

N. B. ইণ্ডিগোদল গ্রীপুরঞ্জিত কাপড় সর্বশ্রেষে সাবানে সিদ্ধ করা দরণার। রং গাড় হইলে যে কোন ইণ্ডিগোদল রং হউক না কেন, শুধু সূর্যোর আলোতে রাখিলেই রং কাটিবে না। অধিকন্ত ১০ মিনিটকাল স্ত্রাম, করা প্রয়োজন, তংপর উত্তমরূপে গুইয়া শুকাইবে। রেশমে প্রসিদ্ধ বাং কাভিছি প্রভালনা (Acid Colour Discharge Printing on Silk)—এদিন্ত রঞ্জিত রেশম নিম্নলিখিত প্রলিউশন ধারা ছাপিবে:—

২০০ ভাগ Rangalite °C, ৭০০ ভাগ গদৈর আঠা (১:১), ১০০ভাগ জল = ১০০০ ভাগ।

একাদেশ অধ্যান্ত্ৰ ফিনিশিং (Finishing)

ফিলিশিং—শদের অর্থ, কাপড় তাঁত হইতে নামিবার পর বাজারে যাওয়ার উপযুক্ত করিতে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। ফিনি-শিংয়ের প্রক্রিয়া কাপড়ের রক্ষ এবং বাজারের চাহিদার উপর নির্ভর করে। ফিনিশিংয়ের উদ্দেশ্য—কাপড়ের সৌন্দর্যা বৃদ্ধি করাই প্রধান, দিভীয়তঃ ইহাতে কাপড়কে ব্যবহারোপযোগীও করা হয়। ফিনিশিং প্রণালী স্থলতঃ ২ ভাগে বিভক্ত,

ৰ্ণা— (১) স্বান্ত্ৰিক (Mechanical) এবং (২.) ব্ৰাসাম্ভ্ৰিক (Chemical).

া বাত্তিক উপাত্ত-গ্রিমের সাহায়ে ওকান হইতে আরম্ভ করিয়া ইস্তারী করা (Calendering or Ironing), কাপড়ের চাক্চকা বৃদ্ধিকরা (Schreinering, to give silk like lusture), কাপড় মুগুর ধারা পিটাইয়া লিনেনের মন্ড নরম করা ও চাক চকা বৃদ্ধি করা (Beetling), সম্বোচন বন্ধ করণ (Sanforizing) ইত্যাদি।

২। ব্রাঙ্গান্তনিক উপাত্র-সাধারণ ব্লিচিং হইতে আরম্ভ করিয়া মারসেরাইজ করণ (Mercerising), ফিলিং, মিলিং, ওজন বৃদ্ধি করণ, মোলায়েম করণ (softening) ইত্যাদি। এই সমস্ত করিতেও যন্তের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। ফিনিশিংন্তের ফলোফল দ্বিবিশ্ব-যথা, স্থায়ী এবং অস্থায়ী স্থান্ত্রী ফিনিশিং-যথা, ব্লিচিং, মারসেরাইজিং, ইত্যাদি। অস্থান্ত্রী ফিনিশিং-যথা, ক্যানেগুরিং, বীট্, নিং, ইত্যাদি।

সিন্জিং (Singeing)-


কোরা কাপড় তাঁত হইতে নামিয়া আসিলে তাহা হইতে আলগা বাজে আঁশ, নেপ ইত্যাদি পোড়াইয়া দুরীভূত করণকে সিন্তিং বলে। ফ্যান্সী জিনিষ, ব্লিচিং এবং ডাইংয়ের পূর্ব্বে এই প্রক্রিয়াটী করা একান্ত প্রয়োজন। ৩ প্রণালীতে সিন্জিং হয়, য়থা—

১। প্লেট্ দিন্জিং ২। রোলার দিন্জিং ৩। গ্যাদ দিন্জিং। বহুজনিহ (Boiling)—

রিচিং বা ভাইংয়ের জন্ম যে কোন কোরা হতা বা কাপড় সোড়া ব্রেল করিয়া লইতে হয়। এই কাজের জন্ম মিল বা বড় ২ ফ্যান্টরীতে কৈছার (Kier) ব্যবহৃত হয়। ১৭৮ নং চিত্র দ্রান্টবা। যত ভাল সিদ্ধ (Beiling) হইবে ব্রিচিং বা ডাইং তত ভাল হইবে। সিন্ জিংএর পর কাপড়গুলি ভিজা অবস্থায় স্তপাকারে এক রাত্রি রাথিয়া দেও, ইহাতে কাপড়ের প্রার্চ কিছুটা আলগা হইবে, তারপর কিয়ার ম্যাসিনে দড়ি আকারে (Rope formএ) কাপড়গুলি Man-holeএর ভিতর দিয়া নিয়া প্রাক্তর এই প্যাকিং এর কাজ একটি ছোট বালক হারাও হইতে পারে। প্যাকিং এর পর কিয়ারে প্রয়োজনীয় সোডা সলিউশন দিয়া পূর্ণ করিবে। এখন কিয়ারের ভিতর থেকে বাতাস প্রমের সাহায্যে বাহির করিয়া Man-holeটি বন্ধ করিয়া বয়েলিং আরপ্ত করিবে।

Kier Machine নান। প্রকার, মধা— Kier with External Injector. Kier with Internal Injector. Kier with External Multi tubuler Heater. Horizontal Kier. ইত্যাদি। প্রাতিক্ ম্যাতিক্—

বয়েলিংয়ের পর কাপড় উত্তমরূপে ধৌত না করিলে ধোলাই বা রং অসমান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণতঃ মোটা বা মাঝারি কাপড়ের জন্ম বোলার ওফালিং আগলিনই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ওয়াসিং মাাসিন নানা প্রকার, যথা—Roller Washing Machine, Square Brater Washer, Wince Machine (কিয়ার এবং রোলার ওয়াসিং এ যে কাপড় নই হওয়ার সন্তাবনা থাকে তাহা এই Wince Machine এ বয়েলিং এবং ওয়াসিং উভয়ই হইতে পারে'। Ripple Washing Machine (very suitable for fine, light and fragile fabric.)



Roller washing washing

. ७० नং 6िख । < बानात अग्रांमिश गांमिन ।

ম্যাঞ্জিং (Mangling)—


ফুতা হইতে জল নিকাশন করিতে যে ম্যাসিনের প্রয়োজন তাহাকে বলে "Hydro-Extractor". ১৭৯ নং চিত্র দ্রপ্তরা। কাপড় হইতে জল নিজাশন করিতে Squeezing Roller এর প্রয়োজন এবং ইহাকে ই Mangling বলে। রং ত ধোলাইয়ের পর এই Mangling এর সাহায্যে কাপড়ে নানারকমের Finish দেওয়াহয়, যথা— Stiffening—ষ্টার্চ, ডেক্সট্রিণ, গাম, য়ৢ ইত্যাদি। Filling—ম্যাগনেশিয়াম সালফেট, চায়না ক্লেইত্যাদি। Softening—সাবান, তৈল, মেমি ইল্যাদি। Deliquisent—ম্যাগনেশিয়াম জিল্প-ক্লোরাইড,

প্রিচারীণ ইত্যাদি। Autiseptic—বরিক এসিড, ফরমেলডিহাইড, জিল্লারাইড ইত্যাদি। Fire Proofing—মেটালিক অক্সাইড, ফন্দেট, বোরেট, সিলিকেট্ ইত্যাদি। Water Proofing— করমেলডিহাইড, জেলাটাইন, প্যারাফিণ, মোম, রাবার, সেলুলোজ এসিটেট্ ইত্যাদি।

ুকৈ নিকং (Chemicking) — নবম অধ্যায়ে ৪৬৫ নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য— আরসেরাইজিৎ (Mercerising) — নবম অধ্যায়ে ৪৬৯ পৃষ্ঠায় দুষ্টব্য—

অপুনিং (Opening)—

কাপছ যথন ধোলাই বা ধোওয়া হয় তথন দড়ির মত (Rope forma)
 থাকে। ইহা খুলিতে Scutcher ম্যাসিনের প্রয়োজন।



১৮১ নং চিত্র—স্কাচার ম্যাসিন। ইহার অপর নাম scroll opener. স্ভোৱিৎ (stentering)—

ধোলাই, রং, ম্যাঙ্গলিং প্রভৃতিতে কাপড়ের বহর কিছুটা সঙ্কোচিত (contracted) হইয়া থাকে। সঙ্কোচিত বহর পুনরুদ্ধার করিবার জন্ম যে ম্যাসিনের সাহায়্য লইতে হয় তাহাকে বলে Stenter or Tenter. ষ্টেন্টার ২প্রকার, য়থা—Simple Stenter এবং Hot Air Stenter. Simple Stenter এ বাবহৃত হয় যে সমস্ত কাপড় পূর্বেই শুকান থাকে। Stentering এর সময় Damping Machine এর সাহায়্যে কাপড় সামান্য ভিজাইয়া লইতে হয়। S entering Machine এর feeding side Damping Machine টা ফিট্ করিয়া লইতে হয়।

Hot Air Stenter—কাপড়ে ম্যাধ্য শিংএর সাহায্যে ফিনিশ দিয়া Stenter করিতে Hot Air Stenter বাবহার করিয়া থাকে। এখানে আর Damping Machine এর প্রয়োজন হয় না।

ক্যালেনডারিং (Calendering)—

কাপড় ইন্ত্রী করার যন্ত্রের নাম Calender Machine. ক্যালেনভা রং এর পূর্ব্বে Damping Machine এর সাহায্যে কাপড় আর্দ্র করিতে হয়। কাপড়ের রকম অনুসারে Calender Machine এর প্রয়োজন। ইহা ২ হইভে ১> রোলারের (2 to 10 Bowls or Rollersএর) হইয়া থাকে দাধারণতঃ ৫ হইতে ৭ Bowls এর ক্যালেণ্ডার ম্যাদিনই ব্যবহৃত হয়।

শ্রাইনারীৎ (Schreinering)—

ইহাও এক প্রকার ক্যালেণ্ডারিং। সাধারণতঃ সাটীন জাতীয় কাপড়ের উপর রেশম সদৃশ চাক্চকা আনমন করিতে এই ম্যাসিন ব্যবহৃত হয়। এই ক্যালেণ্ডার তুই Bowl এর থাকে। নীচের Bowl টীতে বেশ নরম ও কোমল প্যাভ এবং উপরের Bowl টীতে ইঞ্চি প্রতি ১২৫ হইতে ৫০০ Parallel lines 200 Anglea engrave করা থাকে। এই elfect মারসেরাইজ করা কাপজ্বের উপরই ভাল হয়।

বীৰ্ভূলিং (Beetling)—স্তী কাপছকে নরম ও লিনেনের মত করিতে যে যন্ত্রের প্রয়োজন তাহাকে বলে Beetling Machine. রঞ্জিত ও ছাপান কাপড় ফিনিশিং (Finishing of Dyed and Printed Textiles) :—

একটি ফিনিশিং সলিউশন প্রস্তুত প্রণালী:—

১ পাউও র্যামাজিট্ । (Ramasit ।) এবং ৪ আউন্স আই-জি-পন
(Igepon T) ২০ গ্যালন গরম জলে গোল। যদি রেশম ফিনিশ
করিতে হয় তবে ইহার সঙ্গে ৪ আউন্স সাই ট্রিক এসিড মিশ্রিত
করিবে। তংপর উপলোক্ত সলিউশন কাপড়ে ছিটাইয়া বা স্প্রের
(Spray) করিয়া কাণড় থানা ভিজাইবে অথবা অল্ল সময়ের
জন্ম উক্ত সলিউশনে কাপড়থানা ডুবাইয়া তুলিবে এবং সামান্য ভিজা
থাকা অবস্থায় কাঠের রোলারে খুব টানের সহিত জজাইবে। এই
রোলার ২ থণ্ডে বিভক্ত থাকে, স্কতরাং কাপড় জড়ান হওয়ার পর
রোলারের ছই শার্ম্বে ভিতর দিক হইতে কাঠের অথবা বাঁশের
থিলের সাহাযো জড়ান কাপড় আরও টানের উপর রাখিবে। এই
অবস্থায় কিছুকাল রাখিবার পর, কাপড় খুলিয়া আনিয়া ইস্তারী করিবে।
ইহাতে কাপড় খুব কোমল ও চক্চকে ইইয়া থাকে।

রজিন কাপড়ের চাক্চকা পুনরুজার—

প্রতি গালন জলে বড় চামচের এঁক চামচ ভিনিগার মিশাইয়া সেই জলে রঙ্গিন কাপড় একবার ডুবাইয়া কইলে রঙ্গিন কাপড়ের ওঁজ্জন্য ফিরিয়া আসিবে।

পরিশিষ্ট

(১) সূতার ব্যাস ও শানা নির্বাচন (Determination of Diameter of yarn and Selection of Reed)—

যত ৰম্বরের স্তা তাহাকে ৮৪০ দিয়া গুন করিলে যে সংখ্যা-হইবে তাহার বর্গমূল বাহির করিবে এবং তাহা হইতে শভকরা ৭ বা ১০ ভাগ বাদ দিৰে। (উৎকৃষ্ট স্তার জন্ম শতকরা ৭ ভাগ এবং। নিক্ট স্তার জন্ম শতকর। ১০ ভাগ)। বাদ দিয়া যে সংখ্যাটা হইবে তত সংখ্যক হতা পাশাপাশি রাখিলে ১ ইঞ্চি হইবে। কিন্ত শানার কাঠিওলিই প্রায় অদ্ধস্থান জুর্ভিয়া থাকে; সেই জন্ম উক্ত সংখ্যার অর্দ্ধেক সংখ্যক হুতা ('maximum) শানার প্রতি ইঞ্চিতে রাথিয়া বোনা যাইতে পারে। সাধারণতঃ ৩ ভাগের ১ ভাগ স্তা শানার প্রতি ইঞ্জিতে রাখিয়া বোনাই সহজ, যেমন-৪০ নম্বর স্তা=৪০ ×৮৪০ = ৩০৬০০ গজ। ইহার বর্গমূল = ১৮৩৩, ইহা হইতে শতকরা ১০ ভাগ বাদ দিলে অর্থাৎ ১৮৩ বাদে অবশিষ্ট ১৬৫ খাকিল। ইহার ০ ভাগের ১ ভাগ = ৫৫, অর্থাৎ প্রতি ইঞ্চিতে ৫৬টী, সূতা রাথিয়া বুনিবে। ৮২টি পর্যান্ত প্রতি ইঞ্চিতে স্তা রাথিয়া বোনা যাইতে পারে ৷ হভার নম্বর অনুসারে বাজার প্রচলিত ক্তকগুলি শানার তালিকা এই প্রস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) প্র: একটি টানায় ২০ নম্বর, ৩০ নম্বর ও ৪০ নম্বরের স্থা আছে, উক্তিটানা স্থার Average Count কত ?

উ: ২০ নম্বর হতা = ০ হ্যাক্ষ্ = ১ পাউগু। ৩০ নম্বর হজা = ৩০ হ্যাক্ষ = ১ পাউগু। ৪০ নম্বর হতা = ৪০ হ্যাক্ষ = ১ পাউগু। মোট হাার সংখ্যা = ১০ এবং মোট ওজন = ৩ পাউও। স্তরাং Average Count = ১০ + ৩ = ৩০ নম্বর। (১০২ নং পৃঃ দ্রেইবা)।

(৩) প্র:-২০, ৩০ ও ৪০ নং হতা একত্রে পাকাইলে কত নম্বরের পাকান হতা ইইবে ? (Resultant Count)

$$\overline{\psi}: -\frac{2 \circ \times 9 \circ}{2 \circ + 9 \circ} = \frac{8 \circ \circ}{4 \circ} = 5 \circ$$

$$\frac{5 \circ \times 8 \circ}{5 \circ + 8 \circ} = \frac{8 \circ \circ}{4 \circ} = 5 \circ$$
(Resultant Count)

(৪) এ: — ছুইটা স্তা পাকাইয়া ২০ নম্বর করিতে হুইবে। ইংগীর মধ্যে একটি ৩০ নম্বরের অপর্টী কৃত ?

উ: — ৩০ X ২০ = ৬০০ = ৬০ নম্বের হত। ৩০ নম্বর হতার মহিত পাকাইতে হইবে।

- (৫) সিলে তাঁতের সরজ্গেমাদির আসু-ফালের গড় নিজারণ — (Average life of weaving accessories in a Mill working 8 hours a day)—
- ব (Cotton Vernished Healds)—সাধারণত: ৪ হইতে ৬টা টানা (warp) পর্যান্ত টিকিয়া থাকে। ইজিপশিয়ান ইয়ার্ণের Heald হুইলে ১ হইতে ১০ টানা পর্যান্ত টিকে। মোটা হুতা এবং Heavy sizing হিল্ডের প্রমায় ক্ষায়।

তাব্রের ব (Wire Healds)—কাজের উপর থাকিলে ৫ বংসর পণ্যস্ত টিকে। স্পানা (Steel Reeds)— খুব সাবধানে রাখিয়া ব্যবহার কর্নিলে ২ বংসর টিকে। আব্রু (Shuttles)—এক জোরা মাকু ১৬ হইতে ১৮ মাস প্র্যান্ত কাজ করিতে পারে। Buffers—

৮ মাস। Pickers— ৫ হইতে ৬ মাস। Picking straps—প্রতি মাসে ১০০ তাঁতের জন্ত ৭ পাউও।

(৬) ইণ্ডিয়ান ক্যাপক ও জাভা ক্যাপকে পাৰ্থক্য–

ইণ্ডিয়ান ক্যাপক —Bombax Malabarica জাতীয়। বালিশ, তোষক, গদী ইত্যাদির জন্ম ব্যবহৃত হয়। জাভা ক্যাপক—Ceiba Petandra জাতায়। Absorbent cotton এর পরিবর্তে এই ক্যাপক Surgery তে ব্যবহৃত হয়। এজজিয় Life Buoys, Belts, Waist coats, Seat covers এবং সমুদ্রঘাত্রীদের পথ্যে উপযোগী যাবতীয় Life Saving Appliances প্রস্তুত করিতে এই Java Kapok ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জাভা ক্যাপক খুব চাপে (compressed condition এ) রাখিয়া জলে ভাসাইলে ততুপরি ইহার নিজের ওজনের ২০—০০ গুন ওজন অনায়াসে বহন করিতে পারে পক্ষাস্তরে Indian Kapok বহন করিতে পারে মাত্র ১০ হইতে ১৫ গুন। ২৯০ পৃঃ দ্রষ্ট্রা।

(৭) সাবান প্রস্তুত্ত প্রপালী:--

উপাদান (Ingredients)— গরু, ভেড়া, শুকর প্রভৃতির চর্বিব, নারিকেল, সরিষা, মহুয়া, নিম, করঞা, পুয়াল, চিনাবাদাম, তিল ও তূলার বীজ প্রভৃতির তৈল। উক্ত তৈল বা চর্বির সঙ্গে কৃষ্টিকসোড়ার বা কৃষ্টিকপটাশের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সাবান প্রস্তুত হয়। কৃষ্টিকসোড়ায় সাবানকে শক্ত করে, কিন্তু কৃষ্টিকপটাশে সাবান নরম থাকে। সাধারণতঃ ২ প্রণালীতে সাবান তৈরী হয়, য়ণা—ঠাঙা ও গরম।

্টাণ্ডা প্রকালী (Cold Process)—একটি কষ্টিক সোডার
সলিউশন ৭২' ডিগ্রী টোয়াডেল শক্তির প্রস্তুত কর এবং কষ্টিক দ্রাবণ
ঠাণ্ডা হইলে ঘতটা তৈল বা চর্বিরে সাবান করিবে তাহার অর্জেক
উক্ত কষ্টিক দ্রাবণ তৈল বা চর্বিরে সাবান করিবে তাহার অর্জেক
উক্ত কষ্টিক দ্রাবণ তৈল বা চর্বিরে মিশাইবে এবং ২৪ ঘণ্টা কাল
ঠাণ্ডা অবস্থার রাখিয়া দিলেই সাবান জমিয়া থাকিবে। এই সাবান
পরে জলের সহিত্ত মিশ্রিত করিয়া এমন ভাবে পেষ্ট, তৈরী করিবে
যেন ছাচে ঢালিলে নানা আকারের সাবান প্রস্তুত হইতে পারে।
এই প্রণালীতে "বার সোপ" তৈরী হইয়া থাকে: Cold Process
এ নারিকেল তৈলেই ভাল হয়। নারিকেল তৈল ৮০ ভাগ+রেড়ীর
তৈল ১০ ভাগ+অ্যান্ত তৈল, য়থা—তিল, বাদাম ইত্যাদি ১০ ভাগ=
১০০ ভাগ। সাবান তৈরী ক্রারিকে ১০০ পাউণ্ড
বিভিন্ন তৈলে বা চর্বির জন্য ক্রম্ভিক সোডা
বা ক্রিক্টিক প্রভাশের প্রিক্সান্ত্র—

বিভিন্ন তৈল কষ্টিক দোড। বিভিন্ন তৈল কষ্টিক সোডা বা চর্বি। বা চর্বি রেড়ীর তৈল ১২ ই পাউও তিল তৈল ১৩ ই পাউও আলভ অয়েল ১৩ ই পাউও গরুর চর্বি ১৩ ই পাউও নারিকেল তৈল ১৭ ই পাউও শ্করের চর্বি ১০ ই পাউও তুশার বীজের তৈল ১৩ ই পাউও রজন ১২ পাউও

কৃষ্টিক পটাশ দ্বারা সাবান করিতে ইইলে কৃষ্টিক সোডার ১'৪
ভান লাগিবে অর্থাৎ যে পরিমাণ তৈলে ১ পাউও কৃষ্টিক সোডা
লাগিবে সেই পরিমাণ তৈলে ১'৪ পাউও কৃষ্টিক পটাশ লাগিবে তি

প্রাহ্ম প্রান্থ (Hot. Process)—কষ্টিক সোড বা কষ্টিক পটাশের দ্রাবণ হাল্কা শক্তির করিবে। অন্নপরিমাণ কষ্টিক দ্রাবণ সহ জাল দিবে এবং আন্তে আন্তে তৈল ও কষ্টিক অৱ জালে নাড়িতে নাড়িতে মিশাইবে। এই প্রকারে এক এক লট্ সাবান জালাইয়া উঠাইতে প্রায় ১ সপ্তাহ লাগে।

সাবানের ফেণা (Lather) বৃদ্ধির জন্ম রজন এবং ওজন বৃদ্ধির জন্ম সোডা দিলিকেট্, সোডা, সাজিমাটা, সোপটোন, চায়নাফে ইতাাদি মিশ্রিত করিবে। রং করিবার জন্ম এসিড বা ফারজাতীয় রং ব্যবহার করিবে। শ্রুগন্ধি করিতে হইলে সাবানের শেষভাগে এসেশ, আত্তর, চন্দন তৈল ইত্যাদি মিশাইতে হয়। সাবান হইতে অতিরক্তি কৃষ্টিক দ্রীভূত করিছে সাবান ভৈরীর শেষ ভাগে সাবানের ওজনের অর্দ্ধেক লবণ জলে গুলিয়া সেই জল সাবানের সঙ্গে জাল দিবে। তৎপর একরাত্রি ঠাণ্ডা অবস্থায় রাখিলে বিশুদ্ধ সাবান উপরে ভাসিয়া উঠিবে। এই সাবান জলে গুলিয়া তাহাতে রঞ্জন পদার্থ ও গন্ধদ্বর সাহায়ে নানাবিধ টয়লেট্ সাবান তৈরী হইয়া থাকে।

দাবক সাবান (Soft Soap) প্ৰস্তুত প্ৰণালী—

বড় চামচের এক চামচ টারপেণ্টাইন, এক চামচ সাবানের
ভাঁড়া এবং ছোট চামচের এক চামচ ম্পিরিট। উক্ত জিনিমগুলি
একতা করিয়া একটি ছোট পাত্রে রাখ। তারপর পাত্রটি গরন জলের
মধ্যে বসাইয়া নাড়িতে থাক, যুক্তকণ না লেইয়ের মত হয়।

হনোপৰ সোপ প্ৰস্তুত প্ৰণালী—(Preparation of Monopol Soap)—

প্রথম পাত্রে—রজন (Rosin) ৭০ তোলা, রেড়ীর তৈল (Castor oil) ১০ তোলা, তিসির তৈল (Linseed oil) অভাবে তিল তৈল (Sesamum oil) ২০ তোলা=১০০ তোলা।

দিতীয় পাত্রে—কৃষ্টিক সোজা ১৩ ভোলা অথবা কৃষ্টিক পটাশ ১৮ ভোলা, জল ৬০০ ভোলা।

ৰিভীয় পাত্ৰে কৃষ্টক দোড়া বা কৃষ্টক পটাশ গুলিয়া অৰ্দ্ধিক কৃষ্টক ললিউশন প্রথম পাত্রে ঢালিয় আতে আতে গরম করিবে এবং দমন্ত জিনিবগুলি গলিয়া একত হইলে দিতীয় পাতের বাদবাকী সলিউশন জ্বার অধা করিয়া শিশ্রিত করিবে। যে পর্যান্ত কাদার মত অর্থাৎ একটা পেষ্ট, না হয় সেই পর্যাস্ত ধীর জালে জাল দিতে পাকিবে। দর্বশেষে লিট্মাদ পেণারের দাহায়ে ক্ষিকের আধিক্য পরীক্ষা করিয়া न्माहेरव।

সমাপ্ত

চিত্রের ভুল সংশোধন

ं भुक्षी नर ১७७ -



०७नः िक




'द नन हिं क



०४नः हिन (मः लाधिक)

. शृष्टी जुः २८७-

১৫৯ক নং চিত্ৰ (मश्स्त्राधिका



১৫ ৯নং চিত্র (সংশোধিত)

১० वर निष् (সংশোষিত) ১৫३थ नः हिंव

(সংশোধিত)

প্রাপ্তিস্থান

- ১। **প্রেসিডেন্সী লাইবের**রী—বাংলা বাজার, ঢাকা।
- ২। প্রভিন্মিয়াল বুক ডিপো—ভিক্টোরীয়া পার্ক, ঢাকা।
- ৩। জয়শ্রী ভাগুার—টানবাজার, নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) •
- ৪। শ্রীশান্তি প্রসাদ বস্থ—রাউৎভোগ, ঢাকা।
- পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটীজ
 লিমিটেড্—ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা।
- ৬। **প্রেসিডেন্সা লাইবে**রী—১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২
- ৭। **দাশ গুপ্ত এ্যাণ্ড কো**ং লিঃ—৫৪।৩ কলেজ খ্রীট**্** কলিকাতা—১২
- ৮। আসাম বুক ডিপো—২১ নং পট্য়াটোলা লেন, কলিকাতা—৯
- ১। সারে ণ্টিফিক বুকু এজেন্সী—৩।২ ম্যাডাণ ট্রিট্, কলিকাতা—১৩
 - ১০। দি ইপ্তার্প প্রোস⁻৪২নং ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা—৭
- ১১। ইষ্টার্ণ ষ্টোর্স গ্রাণ্ড এজেন্সী—১০৩ নং নেতাজী স্থভাষ রোড, কলিকাতা—১

For the Products of

Messrs. Badische Anilin-& Soda-Fabrik AG.

Farbenfabriken Bayer AG.

Cassella Farbwerke Mainkur AG.

Farbwerke Hoechst AG.

"Degussa" (Deutsche Gold-und Silber-Scheideanstalt.)

Contact and take technical advice from


CAPCO AZIZ LIMITED

Importers of and Dealers in

Dyes - Cemicas - Auxiliaries,

Head Office:
344, Jubilee Road,
Chittagong.

Branches at
Narayanganj, Karachi,
Lahore.



Whichever way

you look at it...

excellence, which can be realised only after much experience and research combined with the utmost care in manufacture.

I.C.I. stands for "Imperial Chemical Industries," whose products range from chemicals and dyestuffs to leathercloth and explosives—to name but a few. Whenever you see the I.C.I. symbol, you know that Imperial Chemical Industries have seen to it that the product you are buying is the best of its kind."

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES (PAKISTAN) LIMITED

(A subsidiary of Imperial Chemical Industries Limited, London)

KARACHI

LAHORE

CHITTAGONG

DACCA

1CP-91

textile auxiliary Uyes for all purposes ana

CIBA (PAKISTAN) LIMITED

XARACT

CHITTAGONG

(Narayangan) Telegram- "GOLDCABTLE" \Chittngong

ंडिड्डाक निर्मिट्डिड (राजारीम वर्ष रिक्र) Karachi

31986 Karachi

Phone - 7181 Narayangani

6925 Chittagong

कितिवानीगळ, हारेग्राम

(রেজিষ্টার্ড অফিস)

RAZAK LIMITED

IMPORTERS and EXPORTERS of and DEALERS in Dyes, Chemicals, Yarns, Piece goods and Weaving Accessories.

Regd. Office-

Kurbaniganj, Chittagong.



(वरिष्ठ वर्गकान्न, कन्नाती-१। वांक :-- बम्मन क्षमाना घाडे. नाजाम्बन्धः, (जिका) कनर ब्रह्मक मिछान,

কাপড় এবং ভাঁতের সরঞ্জামাদির यांवणीय तः, त्किमत्कल, मृखा, পाईकाती प शुरुता पित्कुन।

Bi anches :- Bandar Gudara Chat, Narayanganj.

5. Rauf Manjil, Borrbay Bizar, Karachi--2.

のできる

ইষ্ট বেঙ্গল ভ্ৰেডাৰ্স লিঃ

(পাকিস্তানে সমিতিভূক্ত)

৩৬নং হাটখোলা রোড, পোঃ উয়ারী, ঢাকা।

পূর্বব্রপাকিস্তানে নিযুক্ত একমাত্র এজেও ঃ

- 🖖 জে এগণ্ড আর এশ্লে লিঃ (ইংল্যাণ্ড)
 - —হিড, রিড্ ও তাঁতের বিবিধ যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক।
- রিশিন তুশো কাইশা লিঃ (জাপান)
 - —বস্ত্রশিল্পের যাবতীয় যন্ত্রপাতি রপ্তানীকারক।
 - —টয়োড়া অটেম্যাটিক লুম (বিহাৎ চালিত স্বয়ংক্রিয় ও সাধারণ এবং হস্ত চ'লিত) ও টাকু প্রস্তুতকারক।
- ক্রটিশ পিকার এগাও কোং লিঃ (ইংল্যাও)
 - —যাবতীয় "Beta" পিকার প্রস্তুতকারক।
- 🛞 চাল স্ ওয়াকার এয়াও কোং লিঃ (ইংল্যাও)
 - —"Beta" পিকিংব্যাণ্ড, বাফার প্রস্তুতকারক।
- · 😵 গ্র্যাটন গ্রাপ্ত নাইট (ইংল্যাও ও আমেরিকা)
 - চামড়া ও রাবার বেল্টিং প্রস্তুতকারক।

JOYSREE BHANDAR

Tan Bazar, Narayanganj, (Dacca).

জৰ্ত্ৰী ভাণ্ডাৰ

টানবাজার, নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা)

সর্ববিপ্রকার ভাঁতের যাবতীয় সুরঞ্জাম পাইবার । নির্ভরযোগ্য ভাগুার।

শানা, মাকু, ব, নলি, ববিন, পিকার, টাকু, মেল আইজ, লিলোজ, জ্যাকার্ড কার্ড, ডিজাইন পেপার, তাঁতের চিরুণী, চিত্তরজ্ঞন লুমের হুইল পিনিয়ন, "তাঁত ও রং" পুস্তক ইত্যাদি বিক্রেতা। আমাদের নিকট মহাজনী খাতা, কাগজ এবং অফিসিয়াল স্টেশনারী জ্ঞিনিষ্ও সর্ববদা বিক্রয়ার্থে মজুদ থাকে।

Phone-7570

THE NARAYANGANJ TEXTILE STORES

Manufacturers, Representative and Importers of
Textile Machinery spare parts,
General Merchants & Order Suppliers.
Tan Bazar, Narayanganj.

হস্তচালিত ও যন্ত্রচালিত তাঁতের যাবতীয় সরঞ্জামাদি পাইকারী ও থুচুরা বিক্রেতা। Telogram: AUTOLOOM.


THE EASTERN STORES


Dealers in Mill Stores, Handloom Accessories and Government Contractors.

42, STRAND ROAD, CALCUITA-7.

দি ইন্টাপ টোস

৪২ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা—१





জ্যাকার্ড, ভবি, সেমি অটোমেটিক এবং সকল প্রকার তাঁত ও চরকা, ওয়ার্পিং ও বিমিং ম্যাদিন প্রস্তুতকারক। মাকু, লোহার শানা, স্থতার "বু", নলি, ববিন, পিকার, টাকু, কাউটিং গ্লাস ইত্যাদি তাঁতের যাবতীয় সরঞ্জাম শাইকারী ও থুচরা বিক্রেতা। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ও পাকিস্তানে সরকারী ও বেসরকারী উইভিং স্কুল ও কলেজ সমূহে আমাদের প্রস্তুত ম্যাদিন ভাত ও সরঞ্জাম প্রভৃতি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। "ভাত ও রং" পুসুক আমাদের নিকট লিখিলেও পাইবেন। বিস্তৃত বিবরণের জন্ম উপরোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

EASTERN STORES & AGENCY

103, Netaji Subhas Road, Calcutta-1 P. O. Box-239

আধুনিক উন্নত ধরণের সকল প্রকার তাঁত, ডবি, জ্যাকার্ড ও শানা, মাকু, স্থতার 'ব', তারের 'ব', নলি, ববিন, পিকার (চামড়ার মেড়া), জ্যাকার্ড কার্ড, লিঙ্গোজ, ফেল আইজ, ডিজাইন পেপার ইত্যাদি যাবতীয় তাঁতের সরঞ্জাম পাইবার হৈর যোগ্য বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। আপনার প্রয়োজনীয় জব্যের জন্ম পত্র লিখুন।

> हेष्ट्रीमं एष्टामं এख এ जिन्मी ১০৩, নেতাজী সূভাষ রোড, কলিকাতা—১

পো: ব্যস-২৩৯

টলিগ্রাম

টেলিফোন—২২-

